

Anexo 02: LISTADO DE TAMBOS QUE PRESENTAN NECESIDADES DE MANTENIMIENTO

N°	Cod SNIP	CUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
1	259323	2178298	AMAZONAS	BAGUA	ARAMANGO	COPALLIN DE ARAMANGO	<p>DERRUBANDOSE Y ES UN PELIGRO, ESTA PARTE ES NECESARIO QUE SE HAGA UN EXPEDIENTE PARA UN MURO DE CONTENCION.</p> <p>SISTEMA ELECTRICO SE TIENE QUE CAMBIAR EL CABLEADO EN GENERAL, COLOCAR CUCHILLAS TERMOMAGNETICAS, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICAS DIFERENCIAL, FOCOS LED, LUCES DE EMERGENCIA.</p> <p>CAMBIAR LOS FOCOS DE LA PLATAFORMA QUE ESTAN QUEMADOS</p> <p>EL PANEL SOLAR NO FUNCIONA, SE DEBE CAMBIAR EL REGULADOR DEL PANEL, LA BATERIA DEL PANEL, CONSERVADOR DEL PANEL HIBRIDO Y NUEVOS FOCOS DE PANEL SOLAR.</p> <p>"MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS, SE TIENE QUE DESMONTAR Y NIVELAR LAS PUERTAS, CAMBIO DE BISAGRAS, PENSADO MANSILLADO Y UJADO, SE TIENE QUE CAMBIAR LAS CHAPAS MALOGRADAS, TAMBIEN SE TIENE QUE PINTAR LAS PUERTAS.</p> <p>"</p> <p>EL MARCO DE LAS VENTANAS DE VARONES Y MUJERES ESTAN DETERIORADAS DE 2M X 1.5M, ESTA APOILLADAS Y SE NECESITA CAMBIAR.</p> <p>TODA LA MAYA DE LAS VENTANAS ESTAN DETERIORADAS Y SE DEBE CAMBIAR EN SU TOTALIDAD Y EVITAR QUE INGRESE EL MURCIELAGO</p> <p>INSTALACION DE VIDRIO EN LA VENTANA DE 2.00 M X 1.50M EN EL DORMITORIO DE VARONES</p> <p>MATENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO, EL TANQUE ELEVADO NO CIERRA AL MOMENTO QUE SE LLENA EL AGUA. SE TENDRIA QUE CAMBIAR EL KIT COMPLETO DEL TANQUE.</p> <p>DETERIORO DE LA PINTURA DE LA PLATAFORMA FIJA, TODA LA PLATAFORMA FIJA NECESITA PINTADO.</p> <p>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SS.HH DE LOS VARONES ESTO DEBIDO A QUE EXISTE FUGA DE MALOS OLORES Y AL MOMENTO QUE SE HA QUERIDO REPARAR LOS GASFITEROS RECOMIENDAN QUE SE TIENE QUE ROMPER EL PISO PARA SABER EN DONDE ESTA LA FUGA O NO HAN COLOCADO LA TRAMPA DE OLORES.</p> <p>SS.HH DE DISCAPACITADOS NECESITA CAMBIO DE INODORO DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE QUE HAN QUERIDO REPARAR NO SE ENCUENTRA LAS PIEZAS DEL INODORO PORQUE NO TIENE MARCA Y EL PORTON DEL tambo presenta deterioro, de la pintura por estar expuesto a las constantes lluvias, por lo que es necesario realizar un pintado y la construcción de un techo de madera y calamina.</p> <p>La pintura de los mastiles se encuentra deteriorada, por las constantes lluvias, es fundamental realizar un repintado, 3 bastidores.</p> <p>Los Pastorales, luminarias que se abastecen de energía a través de los paneles solares, ningunas se encuentra funcionando.</p> <p>La pintura de las paredes del tambo, que corresponden a oficina, sala de uso multiple, dormitorios, exterior frontal, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo, así como la pintura de la infraestructura construida para el tamque elevadizo se encuentran deteriorados, por las constantes lluvias, de igual forma por el uso del tambo.</p> <p>La electrobonba que debe conducir el agua del tanque subterráneo al tanque elevadizo, no funciona, lo que genera el no funcionamiento del sistema, y que el tanque elevado se encuentre vacío, estando tan solo con el servicio de la red pública, servicio no constante, debido a que se reduce el caudal, en esta época de mayor verano.</p> <p>Las chapas de la cocina, oficinas, sala de uso multiple, baños exteriores, dormitorios y almacén necesitan cambios.</p> <p>Mallas de las ventanas estan en mal estado y necesitan cambio</p> <p>Se requiere la construcción de un canal de drenaje para discurrir agua que se almacena junto al cerco perimétrico lateral derecho, por no tener desnivel, el cual deteriora el cerco en su totalidad de forma muy acelerada, así como es un foco de infección, Este es el canal principal que drena el agua de todo el perímetro. 50 metros de canal.</p> <p>El cerco perimétrico del tambo presenta deterioro, con madera en estado de putrefacción, requiriendo su cambio total, es importante mencionar que las constantes lluvias deterioran la madera rápidamente, sugiriéndose colocar cerco de metal y/o intalar cercos vivos.</p>
2	311267	2251911	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	BICHANAK	<p>Tanque elevado de almacenamiento de Agua de 2500 litros a la fecha no cuenta con Limpieza y mantenimiento Total desde hace aproximadamente 3 años puesto que almacena el Líquido vital para el consumo humano y la limpieza</p> <p>puerta del servicio higienicos del custodio en malas condiciones</p> <p>El en mallado de las ventanas como las habitaciones de las damas se encuentra deteriorado el cual necesita su cambio u arreglo respectivo</p>
3	311293	2251916	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	NAYAP	<p>La puerta del cuarto de equipos se encuentra deteriorado por motivos del cambio de clima constante.</p> <p>Los tanques de los inodoros de todos los SS.HH. No funcionan.</p> <p>Chapa del baño de la gestora en mal estado.</p> <p>El cerco perimétrico de la plataforma se encuentra en mal estado y esta para mantenimiento.</p> <p>Las mallas estan deterioradas</p> <p>Fluorescentes de las oficinas y sala de Uso Multiple del tambo estan quemados.</p> <p>Paredes de la parte frontal despintadas y manchadas, necesitan mantenimiento.</p> <p>Tablas de las camas del dormitorio de los varones se estan deteriorando.</p> <p>El panel de uno de los pastorales no se encuentra en funcionamiento.</p>
4	342434	2303447	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	PUERTO PACUY	<p>Los tomacorrientes en la totalidad de la oficina 1, oficina 2 no funcionan, desde aproximadamente 2 meses.</p> <p>Los tomacorrientes en la totalidad del auditorio, cocina y cuarto de tablero no funcionan, desde aproximadamente 5 días.</p> <p>Foco del cuarto de tablero no funciona, desde aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco ubicado junto a la entrada al almacén no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Segundo foco del almacén no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco del baño general de mujeres no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco del baño de oficina 2, esta malogrado desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Reflectores delanteros del Tambo no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Reflectores posteriores del Tambo no funcionan, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>water y lavatorio del baño de discapacitados no funciona, debido a fallas de instalación, desde el inicio de funcionamiento del Tambo.</p> <p>water y lavatorio del baño del Tambo no funciona, debido a fallas de instalación, desde el inicio de funcionamiento del Tambo.</p> <p>Puertas del dormitorio de mujeres, se encuentran con orificios producto del calor, problema presentado desde hace 2 años</p> <p>Pastorales del tambo malogrados debido al deterioro, desde hace aproximadamente 3 años.</p> <p>Plataforma metálica que cubre las canletas en una está rota y oxidada, debido a las condiciones climáticas, problema presentado desde hace 2 años.</p> <p>Focos quemados del dormitorio de custodio y foco del baño, problema presentado hace 2 meses.</p> <p>Malla que cubre las ventanas de todos los ambientes estan rotas, debido al uso, desde hace</p>
5	311287	2251915	AMAZONAS	BAGUA	IMAZA	YUPICUSA	<p>Los tomacorrientes en la totalidad de la oficina 1, oficina 2 no funcionan, desde aproximadamente 2 meses.</p> <p>Los tomacorrientes en la totalidad del auditorio, cocina y cuarto de tablero no funcionan, desde aproximadamente 5 días.</p> <p>Foco del cuarto de tablero no funciona, desde aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco ubicado junto a la entrada al almacén no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Segundo foco del almacén no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco del baño general de mujeres no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Foco del baño de oficina 2, esta malogrado desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Reflectores delanteros del Tambo no funciona, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>Reflectores posteriores del Tambo no funcionan, desde hace aproximadamente 2 años.</p> <p>water y lavatorio del baño de discapacitados no funciona, debido a fallas de instalación, desde el inicio de funcionamiento del Tambo.</p> <p>water y lavatorio del baño del Tambo no funciona, debido a fallas de instalación, desde el inicio de funcionamiento del Tambo.</p> <p>Puertas del dormitorio de mujeres, se encuentran con orificios producto del calor, problema presentado desde hace 2 años</p> <p>Pastorales del tambo malogrados debido al deterioro, desde hace aproximadamente 3 años.</p> <p>Plataforma metálica que cubre las canletas en una está rota y oxidada, debido a las condiciones climáticas, problema presentado desde hace 2 años.</p> <p>Focos quemados del dormitorio de custodio y foco del baño, problema presentado hace 2 meses.</p> <p>Malla que cubre las ventanas de todos los ambientes estan rotas, debido al uso, desde hace</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
6	256114	2178297	AMAZONAS	CHACHAPOYAS	QUINIALCA	QUINJALCA	THERMA ELECTRICA NO FUNCIONA , SE NECESITA CAMBIO POR OTRA NUEVA ALAMBRE Y POSTES DE CERCO PERIMÉTRICO DETERIORADOS CIELO RAZO DEL BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN MAL ESTADO SE NECESITA CAMBIO DE PLANCHA DE SUPERBOARD LUMINARIA DE PUERTA DE INGRESO AL TAMBO NO FUNCIONA, SE REQUIERE INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR , ASI MISMO CAMBIO DE POSTE (POR METALICO) YA QUE SE ENCUENTRA
7	310575	2251880	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	KUSU KUBAIM	El porton principal de ingreso al tambo presenta deterioro y se va incrementando el oxido conforme pasa el tiempo, de la pintura por estar expuesto a las constantes lluvias, es necesario realizar un pintado y la construcción de un techo. La pintura de los mastiles se encuentra deteriorada, por las constantes lluvias, es necesario realizar un repintado, 3 bastidores. Las paredes del tambo presentan daño en la pintura, que corresponden a la parte derecha e izquierda dela infraestructura, oficina, sala de uso multiple, dormitorios, exterior frontal, posterior, asi como la pintura de la infraestructura construida para el tamque elevado se encuentran deteriorados, por las constantes lluvias. Las cortinas de las oficinas estan expuestas a la humedad y al sol intenso por el cual requiere su remplazo ya que se vuelven frágiles con el pasar de tiempo y se rompen facilmente y es difcil su manipulaci3n. La chapa de baños exteriores, baños dormitorios necesitan cambios, asi como los marcos de las puertas El cerco perimétrico del tambo no se encuentra en un buen estado, es importante mencionar que las constantes lluvias deterioran la madera rápidamente, sugiriéndose colocar cerco de metal. los Pastorales, luminarias que se abastecen de energía a través de los paneles solares requiere mantenimiento, luminarias del cuarto de varones, pasadizo a los cuartos, oficina 1 y auditorio tiene 4
8	358720	2321754	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	MAMAYAQUE	Puerta del cuarto de equipos en mal estado, se necesita cambio la madera esta podrida, problema presentado hace 4 meses. Chapas de las puertas del cuarto de equipos y de la custodia, se encuentra en mal estado, no cierra bien problema presentado hace 3 meses La bomba elctrica en mal estado no bombe el agua al tamque elevado, problema presentado hace 4 meses. La pintura de la torre del tamque elevado se encuentra deteriorado, se necesita pintar, problema presentado hace 3 meses. Las mallas para insectos de las ventanas del cuarto del gestor, oficina 1, del salon en mal estado, se necesita cambiarlas. Problema presentado hace dos meses. Pastorales uno no emiten y el otro emite luz por momentos se apaga y se prende asi permanece por unas horas, problema presentado hace 6 meses La tapa de plastico de los water del baños de cuarto de damas, carto del gestor, baño de los servicios publicos de damas, baño de la oficina dos Sistema de agua con tubería rota, y cubierta de la sistema sin drenaje por lo que se llena de agua cuando
9	306847	2251692	AMAZONAS	CONDORCANQUI	EL CENEPA	PAMPA EN TSA	Paredes presentan grietas (partiduras) y falta pintado, se requiere mejorar En el techo presentan filtraciones de lluvias en la oficina 2, almacen, baño publico y pasadizo de los cuartos, se requiere cambiarlos. Las puertas del cuarto del tambero, de los varones y oficina 2, las chapas se han malogrado y necesita cambiarlos. todas las ventanas, las mallas se encuentran rotas, se requiere cambiarlos, ya que entran bastante zancudo. Los cercos perimétricos se deterioraron, por el constante lluvia se requiere mantenimiento y cambiarlos con algo que pueda durar. Los dos focos de kit fotovoltaico exterior no funcionan, debido a que las baterías no cargan, se requiere revisión técnica y adquirir nuevas Baterías. Los baños (Waters) de los hombre, mujeres, y los demas, no estan bien asentadas, se mueven, por lo tanto, se requiere mantenimiento, tambien hay filtraciones de agua.
10	311266	2251910	AMAZONAS	CONDORCANQUI	NIEVA	KIGKIS	La pintura de las paredes del tambo, que corresponden a oficina, sala de uso multiple, dormitorios, exterior frontal, posterior, lateral derecho y lateral izquierdo, asi como la pintura de la infraestructura construida para el tamque elevado se encuentran deteriorados, por las constantes lluvias, de igual forma por el uso del tambo. El porton del tambo presenta deterioro, de la pintura por estar expuesto a las constantes lluvias, por lo que es necesario realizar un pintado. La pintura de los mastiles se encuentra deteriorada, por las constantes lluvias, es fundamental realizar un repintado, 3 bastidores. Las chapas del dormitorio del custodio necesitan cambios. los Pastorales, luminarias que se abastecen de energía a través de los paneles solares, uno de los cuales no se encuentra funcionando. La pintura del cuarto de equipos donde se encuentra la electrobomba se encuentra en total deterio, por
11	259209	2178292	AMAZONAS	LUYA	PISUQUIA	ALTO PERU	PAREDES DEL AMBIENTE DE OFICINA PRINCIPAL MANCHADAS Y CONDESGASTE DE PINTURA PAREDED DE LA PARTE EXTERIOR MANCHADAS Y CON DESGASTE DE PINTURA THERMA ELECTRICA NO FUNCIONA , SE NECESITA MATENIMIENTO CUARTO DE VARONES CIELO RAZO CON GOTERA Y MANCHAS. SISTEMA DE BARRA DE LUCES COMPLETO DE SALA DE USOS MULTIPLES MALOGRADO NO ENCIENDE SISTEMA DE BARRA DE LUCES AMBIENTE DE CUSTODIO MALOGRADO NO ENCIENDE "FOCOS DE LAS VERDEGAS DEL TAMBO ESTAN QUEMADOS" ALAMBRE Y POSTES DE CERCO PERIMÉTRICO DETERIORADOS ALGUNOS POSTES SE ENCUENTRAN CAIDOS. PUERTA POSTERIOR DE LA THERMA ELECTRICA SE ECUENTRA DETERIORADA PASADIZO QUE CONDUCE A LA COCINA EN MALESTADO CHAPAS DE LAS PUERTAS DE LA OFICINA 1, OFICINA 2 NO ENLAVAN, PROBLEMA PRESENTADO HACE 5 MESES LUMINARIA DE PUERTA DE INGRESO AL TAMBO NO FUNCIONA , ASI MISMO SE REQUIERE CAMBIO DE POSTE (POR METALICO) YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO Y CAIDOS POR LAS CONSTANTES LLUVIAS CUARTO DE MUJERES CIELO RAZO CON GOTERA Y MANCHAS. LA COCINA CIELO RAZO CON GOTERAS Y MANCHAS PORTON DE INGRESO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
12	278021	2189320	AMAZONAS	LUYA	SAN JERONIMO	DUNIA CHICO	La puerta que divide el salon multimedia en 2 salas, estan rotas de las bisagras , problema presentado desde hace 3 años water del baño de damas en mal estado, producto del uso, problema presentado hace 2 años. Chapas de las puertas del cuarto de varones, mujeres y servicios higienicos no enllavan, problema presentado hace 6 meses Puertas de los ambientes del Tambo, se encuentran con orificios producto del calor, problema presentado desde hace 2 años Tabla de 2 de los camarotes estan rotas, problema presentado hace 4 años Focos de las veredas del tambo estan quemados, problema presentado hace 3 años aproximadamente Pastorales no emiten luz debido a que los controlador de carga solar, dado que el chip para su funcionamiento necesita un mínimo de 24V al realizarse las pruebas a los controladores uno marca 13V y el otro no marca voltaje de salida, problema presentado hace 5 años Canaletas rotas y oxidadas, debido a las fuertes lluvias y por el uso, problema presentado desde hace 2 años. fluorescentes quemados del dormitorio de varones, baño de varones, producto del uso, problema presentado hace 2.5 años Cuchilla del salon multimedia presenta fugas de energia,tomacorrientes en mal estado, no transmiten corriente, problema presentado hace 2 años
13	311298	2251918	AMAZONAS	LUYA	SANTA CATALINA	SALAZAR	El machimbrado del piso de madera en el dormitorio de caballeros se encuentra deteriorado producto de la humedad y erosion del suelo , asimismo en la oficina del GI del tambo , en un area de 2 metros cuadrados, cuando asumi funciones el 1/6/23 ya se encontraba en ese estado, se ha observado su incremento de los daños por humedad, requiere su atencion. Los focos de los diferentes ambientes no funcionan como: dormitorio de damas, sala multiusos, oficinas, pasadizo de frente, costados, posterior del tambo, en total son 15 unidades, cuando asumi funciones el 1/6/23 estos ya se encontraban inoperativos, se observa que por cortes del fluido electrico se incrementa focos inoperativos, por lo que requiere su atencion. Los reflectores en su mayoría se encuentran inoperativos ubicados en la parte frontal, de los costados y
14	259340	2178295	AMAZONAS	LUYA	SANTO TOMAS	SANTO TOMAS	PARDES DEL AMBIENTE DE OFICINA PRINCIPAL MANCHADAS Y CONDESGASTE DE PINTURA THERMA ELECTRICA NO FUNCIONA , SE NECESITA MANTENIMIENTO SEGUNDA OFICINA CIELO RAZO CON GOTERA Y MANCHAS. SISTEMA DE BARRA DE LUCES COMPLETO DE SALA DE USOS MULTIPLES MALOGRADO NO ENCIENDE PASTORALES DEL TAMBO NO ENCIENDEN FRENTE Y POSTERIOR ALAMBRE Y POSTES DE CERCO PERIMÉTRICO DETERIORADOS PARED DE ALERO O CORTA VIENTO DEL TAMBO DETERIORADA DESGASTE DE PÍNTURA (COLOR CHAMAYA Y SOCALO ROJO OXIDO) CIELO RAZO DE DORMITORIOS DE VARONES Y DE MUJERES MANCHADAS A CAUSA DE GOTERAS LUMINARIA DE PUERTA DE INGRESO AL TAMBO NO FUNCIONA, SE REQUIERE INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR , ASI MISMO CAMBIO DE POSTE (POR METALICO) YA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS. LA VEREDA DE LA PARTE SUPERIOR DEL TAMBO SE ENCUENTRA SEPARADA DE LOS SIMIENTOS DE LA
15	211930	2155836	ÁNCASH	AIJA	AIJA	RURIMARAC	- CAMBIO DE TECHO POR GOTEO A LA SALA ZOOM Y PASADIZO (TEJA ANDINA) 1.14X0.72 TEJA ANDINA - CAMBIO DE LA TAPA Y ACCESORIOS DEL TANQUE DE AGUA etelint de 1100 litros DE ACUERDO LA CAPACIDAD - CAMBIO DE FOCOS EXTERNOS
16	215536	2156555	ÁNCASH	AIJA	CORIS	VILLA CORIS	- Servicio de mantenimiento (cambio de la balbula de control de agua en el tanque elevado) - Servicio de mantenimiento cambio de las luminarias exteriores estan quemados - Servicio de mantenimiento y/o cambio de Electrobomba - Servicio de mantenimiento de muro de soporte de canaleta - Servicio de mantenimiento de pintura de paredes interiores de cocina, dormitorio GIT, Custodio
17	278040	2189329	ÁNCASH	ANTONIO RAYMONDI	CHACCHO	NUEVO MILAN DE PACCHANAN	-Reforzamiento de baldosas con rejillas (Ingresaron al tambo moviendo las baldosas del pasadizo) - Los muros de los costados que dan a la oficina principal y el dormitorio del custodio, generan piedras al desprenderse por lluvias con la posibilidad de seguir corroyendose y posibles caidas de arboles de eucalipto en la infraestructura - Cerco perimétrico, es de suma importancia ya que se han venido abajo por la fuertes lluvia (se sugiere poner de tubos de aluminio, ya que la madera se pude y se cae) - Terma del tópic malograda - Mejoramiento de la entrada al tambo - Pintado de paredes internas y externas ,el logo institucional, techo y dado de astas - Rajaduras en paredes mayores a 1 mts y 2 mm de abertura (cocina, auditorio, dormitorio de varones y mujeres, oficina, baño de varones,baño de mujeres y cuarto del custodio) - Aberturas grandes en los dados de las caidas de agua (goteras) - Rajaduras en las veredas aberturas de 1 cm a 5 cm de ancho - Baldosas con goteras y dañadas (auditorio,cuarto de mujeres, baño de mujeres, dormitorio de varones,
18	311331	2527140	ÁNCASH	ANTONIO RAYMONDI	MIRGAS	SAN MARTIN DE PARAS	- Focos led del auditorio y de la cocina se encuentran quemados - Uno de los camarotes se encuentra en mal estado porque las tablas se han roto por putrefacción y esta apollillado - Tanque de agua roto - La ducha del cuarto del GIT del Tambo se encuentra averiado por el uso, requiere cambio de dichos accesorios - Las paredes del Tambo se encuentra deteriorados, presentan rajaduras - urinario del baño de varones presenta fuga de agua - corrugado de los cables se encuentra deteriorado (cables expuestos)
19	211115	2154383	ÁNCASH	BOLOGNESI	ARDO PARDO LEZA	LLACCLA	- Cerco de púas requiere dos filas mas de alambrado de buena calidad. En la actualidad tiene 3 filas pero como son muy distanciados los animales y personas se meten muy facilmente. Además requiere de un porton - Un camarote se encuentra en mal estado porque las tablas se han roto por putrefacción y esta apollillado - Toda la fachada del auditorio como las paredes externos, zócalos y columnas estan deterioradas por las lluvias y el calor, se necesita mantenimiento con pintura - una cara de la pared de la parte exterior de la oficina esta deteriorada por las lluvias y el calor, se necesita mantenimiento con pintura. - una cara de la pared de la parte exterior de los dormitorios mas la cara con el logo esta deteriorada por las lluvias y el calor, se necesita mantenimiento con pintura. - Los pisos de la oficina y el auditorio se encuentran deteriorados por el uso y el tiempo, requiere pulido o recubierto con vinil. - Puertas principales de los ambientes del tambo se encuentran despintados por la calor y el clima. Además estan descuadrados por la deformación de las tablas, se requiere mano de obra de un carpintero - Chapas de las puertas principales estan desgastados ya no funcionan como debe ser, llas llaves se traban, se requiere la mano de obra de un especialista o el cambio de las cerraduras o chapas

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
20	215535	2156572	ÁNCASH	BOLOGNESI	TICLLOS	SHULUSH	-TANQUE DE AGUA DEL INODORO DEL BAÑOS DE VISITAS DE VARONES, QUEBRADO Y ROTO CUBIERTO CON CINTA ADHESIVA Y MASILLADA LA TAPA DEL INODORO.(HAY FILTRACION DE AGUA QUE NO PERMITE TERNER ACTIVA NI LA TERMA NI EL BAÑO DE VARONES EN GENERAL POR ENDE EL TANQUE ELEVADO SE USA CON CAUTELA) - MOTOCICLETA INSTITUCIONAL INOPERATIVA; CON AVERIAS EXTERNAS EN EL CHASIS RASPADO Y DESGASTADO, PROTECTOR DE TIMON Y DE MOTOR QUEBRADO Y DOBLADO, LUZ INTERMITENTE TRASERA IZQUIERDA ROTA (no hay), PEDAL DE SOPORTE TRASERO DEL PIE DERECHO SIN PERNOS Y SUIJETADO POR HILOS Y ALAMBRE, ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO ROTO (nohay), NECESITA EL CAMBIO LLANTAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO GENERAL CERCO PERIMETRICO AFECTADO Y ROTO POR EL TRANSITO DE ANIMALES DE CRIANZA EN LA ZONA (GANADO VACUNO, OVINO, EQUINO) - TODO EL
21	277986	2189330	ÁNCASH	HUARAZ	COCHABAMBA	ATAQUERO	en el cual no se ha dado mantenimiento ni reparacion oportuna - Deterioro de los tomacorrientes de los ambientes de oficina 1, cuarto de huespedes varones, sala de topico - Mantenimiento de las termas, debido que no funcionan en el tambo, el cual dificulta el aseo personal de los itinerantes y demas servidores del Tambo - Deterioro de los grifos de los lavados del ambiente de la cocina y el topico (no sale agua), cambio de empaques en cuanto al tanque de agua del water del topico
22	212337	2155841	ÁNCASH	HUAYLAS	CARAZ	SAUCEPAMPA	- Se requiere mejoramiento del cerco perimetrico de la parte anterior debido a que los parantes estan colapsando mientras que en la parte posterior no se cuenta con cerco perimetrico. Son 10 parantes de madera rolliza diametro 4 pulgadas y altura 2.5 metros - El porton de ingreso, requiere la construccion de columnas de concreto en los laterales y cambio de los portones. Actualmente se encuentra EMPOTRADO A MADERA ROLLIZA fijado con alambre porque el soporte lateral se encuentra pollillado los mismos que estan por colapsar, se requiere cambio de portones debido a que se encuentran apollilladas (1.50m ancho x 2.00m Altura cada una). - Pintado de escalera de gato de 10 peldaños con una altura de 3.10 metros y astas de banderas con esmalte anticorrosivo, actualmente presenta oxido en los fierros las 03 astas son de una de 6 metros y dos astas de 5.5 metros de altura - Pintado de paredes exteriores e interiores y zocalos del Tambo el ultimo pintado fue en el 2017. Modulo Auditorio (interior 98.90 m², exterior 98.90 m², techo 70m², zocalos 21.0m²); Modulo Dormitorios (interior 207.20 m², exterior 98.90 m², techo 70m², zocalos 32.4m²); Modulo Oficina/cocina/topico (interior 196.30m², exterior 98.90 m², techo 70m², zocalos 29.40m²), pintado de muro cortaviento - Compra e instalacion de accesorios valvula boya, y tuberias de agua que abastece al tanque elevado se encuentra malogrado y no controla el ingreso de agua, habiendo rebose. 10 metros aprox. Tubo de 1/2 pulgada, accesorios T, codos y union de 1/2 pulgada - Mantenimiento como lijado, Pintado, Laqueado de las Puertas exteriores como son Oficina 1.58m x 2.15m, Dormitorio 1.16m x 2.15m, Cocina 0.90m x 2.15m, Auditorio 1.56m x 2.15m; incluye cambio de chapa de la oficina y topico. - Cambio de tuberias de desagüe de agua de lluvias que se encuentran deterioradas y algunos casos rotos que se encuentran en la parte posterior del Tambo - Reinstalacion del sistema de desagüe debido a que actualmente ya esta operativo el sistema de alcantarillado son 31 metros hasta la caja de registro, sin embargo no tiene la suficiente caída por lo que
23	286271	2191039	ÁNCASH	HUAYLAS	PAMPAROMAS	PISHA	- CAMBIO DE 3 REFLECTORES DE 100 W EN LA PARTE FRONTAL Y LATERAL DEL TAMBO CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO BALDOSA DEL SALON DE REUNIONES CAMBIO DE GRIFOS EN EL LAVADERO EXTERIOR PINTURA DEL MURO ROMPEVIENTO SE ENCUENTRA DETERIORADO BARNIZADO DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DEL TAMBO DEL GRIFO DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA DETERIORADO
24	260614	2178228	ÁNCASH	HUAYLAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	- Focos de los pastorales inoperativos (hace 5 años) Mantenimiento y reposicion de sistema de pozo a tierra del Tambo (No existen cajas y no se tiene ubicacion clara del sistema) Cambio de rebose, limpieza y desinfeccion del tanque elevado (año 2020) Fluorescentes tubulares inoperativos en habitacion de mujeres, ingreso a habitaciones, auditorio, cocina y topico (requieren cambio de sistema LED, en el mercado no hay con sistema de balastos), (hace 1 año) Sistema de Fluorescentes circulares averiados en exteriores del tambo, (hace un año). Reparacion, mantenimiento, pintado y cambio de chapa de puerta de oficina 2 (2 golpes), mal estado, despintado por el sol, chapas solo giran un golpe, (hace 5 años). Implementacion de banca de concreto en interior de muro cortaviento (10x0.30m). Implementacion de puntos de internet en habitaciones.
25	278015	2189325	ÁNCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LLAMA	PAMPAMARCA	- Puertas de los ambientes despintados Oficina 2 = 1.6 x 2.33, Tópico=1.2x2.33, Cocina 0.80x2.33, SUM= 1.6x2.33, 1.6x2.33, Depósito= 0.8x2.1, Dormitorios= 1.2x2.33, Cuarto Guardian= 0.8x2.33, oficina 1=0.8x2.33 despintadas 1.35 altox 1 ancho (16 ventanas) malogrados malogrados principales (3 golpes) en mal estado internas en mal estado Protector de fotos en exteriores del tambo deteriorados Protector de fluorescentes en las habitaciones deteriorados Mantenimiento de biodigestor giratorias en mal estado plastico en mal estado
26	278042	2189327	ÁNCASH	MARISCAL LUZURIAGA	LUCMA	LEONCIO PRADO	- CERCO PERIMETRICO: EL TUBO AMARILLO QUE ESTÁ ALREDEDOR EN EL CERCO PERIMETRICO SE HA OXIDADO Y SE HA TORCIDO EN DIFERENTE PUNTOS, LOS POSTES CUADRADOS DE MADERA COLOR ROJO ESTAN PODRIDAS Y LA MAYOR PARTE ESTAN ROTAS, POR ELLO SE NECESITA CAMBIAR - TANQUE ELEVADO: EL SOPORTE DEL TANQUE ELEVADO REQUIERE PINTADO, ADEMAS EL MISMO TANQUE REQUIERE DE LIMPIEZA - COCINA Y DORMITORIOS: LAS MAYOLICAS SE ESTAN DESPEGANDO Y SALIENDO, ADEMAS LAS PUERTAS DE LAS ALACENAS SE HAN DESCUADRADO Y ALGUNOS BISAGRAS SE HAN SALIDO; EN EL PARED CORTAVIENTO DESPINTADO Y DESCASCARANDOSE: LA PARED CORTAVIENTO DEL TAMBO LEONCIO PRADO SE HA DETERIORADO LA PINTURA Y SE ESTÁ DESPEGANDO EL ACABADO, ESTO SUCEDE CON FRECUENCIA DEBIDO A QUE LA MEZCLA CON LA QUE SE HIZO LA PARED HABIA CONTENIDO SALTRE. - PORTON PRINCIPAL: EL PISO SE HA DESNIVELADO Y SE HA UNIDO, POR ESA RAZON LA PUERTA SE HA INCLINADO Y NO CIERRA BIEN, NO HAY SEGURIDAD - GOTERAS EN EL TECHO: GOTERAS EN EL TECHO DE LA OFICINA 02 Y LA COCINA DEL TAMBO LEONCIO PRADO
27	260615	2178230	ÁNCASH	POMABAMBA	PAROBAMBA	CUZCA	- el caño, lavadero y el tubo de desagüe del baño de las mujeres y discapacitados se encuentra malograda y deteriorada - las chapas de las oficinas, dormitorios, auditorio y cocina estan en mal estado, dificulta para abrir y retirar la chapa, que en total son 6 chapas para puerta - Toda la fachada del Tambo como las paredes externas; zócalos y columnas estan descascaradas, sucias y deterioradas por las lluvias y el calor, se necesita mantenimiento de pintura. - El tanque y terma para la ducha caliente se encuentra malogrado, no calienta el agua - las ventanas de la habitación del GIT y de la oficina 1 estan rotas debido a los fuertes vientos - las

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
28	215479	2156556	ÁNCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	CHACUAPAMPA - JUAN VELASCO	- Las paredes de la habitación de varones y mujeres se encuentran deterioradas por humedad, por lo tanto, requiere el pintado correspondiente de las paredes - Las paredes del patio se encuentran deterioradas por lluvia y calor, por lo tanto, requiere el pintado correspondiente de las paredes del patio - La puerta de habitación de mujeres se encuentra sin seguro (no se sierra), por lo tanto se requiere mantenimiento - Servicio básico de discapacitados, hay fuga de agua por el interior del pared, por el momento se encuentra clausurado dicho servicio se requiere mantenimiento. humedad La MOTOCICLETA LINEAL MARCA HONDA 150L. No cuenta con ningun documento ni PLACA.
29	213331	2155784	ÁNCASH	POMABAMBA	POMABAMBA	PAUCHOS	- El cableado eléctrico interno del tambo, presenta problemas e incluso en ciertos sectores presenta cortos circuitos, lo que genera caídas de energía eléctrica de forma repentina y frecuentemente; cabe mencionar que las termas por ratos encienden y por ratos no, los fluorescentes no encienden en casi todos los ambientes - Las baldosas de cielorraso astral de 60x60x12mm, se encuentra afectada por posible filtración de agua y esto deteriora la baldosa de cielorraso que se encuentra en el baño de la oficina N° 02, cocina, baño de varones - Se solicita 4 listones de madera de 3mt., esto para reforzar el techo y cubrir la filtración de agua en la parte del baño de la oficina N°02 - Masillar todas las juntas de las planchas de fibrocemento y pintado (utilizando cinta maya y masilla para drywall) de 4mm de 1.22x2.44m que se han desprendido en su mayoría, esto en la parte frontal del tambo y por el pasadizo entre las habitaciones y la oficina N°01. Considerar la pintura oleo mate Color blanco - Solicitamos mesas de reuniones (grande); para la sala multiuso, oficina N°02 de 1.60 x 1m - Tubo fluorescentes inoperativos de todos los ambientes de la plataforma, debido a su alto consumo de energía para encender, lo que hace necesario cambiar por tubos led que requieren de menor fluido
30	311312	2251924	ÁNCASH	POMABAMBA	QUINUABAMBA	COCHATUJO	- Fluvial del contorno del Tambo de aprox. 180 m se encuentra sin rejillas, lo que puede ocasionar un accidente - La Terma eléctrica de 100 litros que abastece agua caliente a las duchas de las habitaciones de varones, mujeres y del gestor, NO FUNCIONA -03
31	215534	2156581	ÁNCASH	RECUY	HUAYLLAPAMPA	SHAQUEK	- LIMPIEZA DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO (50 CUBOS METRICOS APROX.) - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS: BIODIGESTOR (tamaño 0.90 x 2.50 m. aprox.) - LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL TANQUE CISTERNA (1.60 x 1.80 x 1.80 m) - LIMPIEZA Y
32	215537	2156554	ÁNCASH	RECUY	PARARIN	CORRAL GIRCA	- NO SE CUENTA CON CERCO PERIMETRICO PARA BRINDAR SEGURIDAD AL GESTOR Y EL EQUIPO LOGISTICO DE LA PLATAFORMA FIJA, DESDE SU CONSTRUCCION (AÑO 2014) - MANTENIMIENTO COMO PINTADO, LIJADO, Y LAQUEADO LAS PAREDES DE LA PLATAFORMA FIJA SE ENCUENTRAN DETERIORADAS O DESPINTADAS POR EL PASO DEL TIEMPO (INTERIOR, EXTERIOR Y ZOCALOS), SU ULTIMA PINTADA FUE EN EL AÑO 2017. - PARTE DEL TECHO TRASERO DEL MODULO DE LAS HABITACIONES SE ESTAN CAENDO CON UNA LONGITUD DE 1.20M X 0.60M (LARGO Y ANCHO), Y ALGUNAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. - CAMBIO DE TUBO DELGADO DE FLOURESCENTES EN LOS AMBIENTES DE LA PLATAFORMA FIJA DEL TAMBO COMO LA DEL AUDITORIO, CUARTOS, TOPICO, OFICINA - CAMBIO DE FLOURESCENTES PEQUEÑOS PARA TODOS LOS AMBIENTES DE LA PLATAFORMA FIJA DEL TAMBO COMO LA PARTE EXTERNA LAS OFICINAS, AUDITORIO, CUARTOS DE VISITAS Y COCINA - PARTE TRASERA DEL AUDITORIO SE ENCUENTRA AFECTADA O DESQUEBRAJADA DEL SUELO, AÑO DE AFECTACION 2019 A LA FECHA - LAS PUERTAS COMO DEL TOPICO, OFICINA 1 Y 2, SALON DE USOS MULTIPLES, COCINA, DORMITORIO, BAÑOS, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS Y DESPINTADAS Y REQUIEREN DE MANTENIMIENTO CON SUMA URGENCIA. NO SE REALIZARON DESDE EL AÑO 2014 (Ambos lados) - LOS CAÑOS O GRIFOS DE DOBLE SALIDA DE LOS BAÑOS DE VISITAS SE ENCUENTRA ROTO DEBIDO AL MAL USO. AFECTACION SETIEMBRE DEL 2022. - LAS CHAPAS
33	210327	2154114	ÁNCASH	RECUY	RECUY	CORDILLERA BLANCA	- se requiere cambio de teja andina (1,14 m x 0,60 m) por filtración del techo por acumulación de granizada - Se requiere de cambio de luminaria (fluorecente tubular mediano de. 18 w) malogrados de la oficina 1, auditorium y cuarto de varones, se ha malogrado por el desgaste. - Se requiere de cambio de focos LED malogrados de los aleros oficina 1, auditorium, cocina y cuartos. - Se requiere Pintado de pared interior de baños de bvarones y mujeres, deterioro por paso del tiempo. De los ambientes de sala de usos multiples, dormitorios, oficina y cocina. - se requiere vidrio para las puertas de los baños de mujeres (0,39 m x 0,935 m) y varones. (0,38 m x 0,935) - Se requiere Pintado de pared interior Del topico y baño del topico, deterioro por paso del tiempo - Se requiere mantenimiento del cerco perimetrico porque se encuentra inclinado y con rajadura (7 m x 2 m x 0.40 m) - Se requiere cambio de vereda, presenta inclinación y podría colapzar el desagüe que se encuentra en la vereda (1m x 0,45 m) - Se requiere Pintado de pared exterior del estructura del tanque elevado, deterioro por paso del tiempo - Se requiere manquera de abasto para baños varones, mujeres y topico, deterioro por paso del tiempo - Se requiere manquera de abasto para lavaderos baño de mujeres y topico, deterioro por paso del tiempo. - Se requiere pintado y barnizado de la puertas del sala de usos multiples, cocina, oficina 1, dormitorio de varones y mujeres - Se requiere mantenimiento del
34	213338	2155783	APURIMAC	ABANCAY	ABANCAY	HUAYLLABAMBA	TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, CON GOTERAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS, PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES. (HABITACION DE MUJERES VARONES, AUDITORIO, COCINA, TOPICO, OFICINA Y EN LOS SERVICIOS HIGIENICOS.
35	256185	2176911	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	QUESARI	CANALETAS DAÑADAS POR FUERTES VIENTOS Y GRANIZADA ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO DESGASTADA POR LAS LLUVIAS (PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, ASIENTOS DEL PATIO) FALTA DE CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO Y POSTES DE PORTON MALOGRADO, OCACIONANDO INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y PERSONAL DESPROTEGIDOS. INSTALACIÓN DE MEGAFONO MALOGRADO INSTALACIÓN DE CABLE ELECTRICO PRINCIPAL EN MAL ESTADO, SOLO CON POSTE DE MADERA PROVISIONAL

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
36	215539	2156561	APURIMAC	ABANCAY	CIRCA	YACA	<p>* PORTON PRINCIPAL DETERIORADO (MADERAS INSERVIBLES -NO HAY ACCESO VEHICULAR AL FRONTIS DEL TAMBO, POR LO QUE SE REQUIERE DE MANERA URGENTE EL CAMBIO) 1</p> <p>* TEJADO DE TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN LOS PASADISOS 5</p> <p>*ACCESORIOS DE LOS WATHER MALOGRADOS DE VARONES Y MUJERES CON FILTRACIONES. 2</p> <p>* TRANSFORMADORES DE FLORESCENTES SIN PROTECTOR EN HABITACIÓN DE MUJERES, VARONES, OFICINA Y AUDITORIUM. 3</p> <p>*PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EXTERIORES E INTERIORES 6</p> <p>*VIDRIOS DE LAS VENTANAS ROTAS DEL BAÑO Y DEL DORMITORIO DE VARONES. 2</p> <p>*VISAGRA DE LAS PUERTAS DESGASTADAS Y EXPUETOS AL ROBO - LAS VISAGRAS NO SON ORIGINALES, SON CHINOS QUE SE PUEDEN DESARMAR FACILMENTE 3</p> <p>*TUBERIA DE SUMUNISTRO DE AGUA DE LAVADERO DE VARONES MALOGRADO, LLAVE DE LAVADERO DE COCINA MALOGRADO 4</p> <p>*ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS,INTERNO Y EXTERNO 5</p> <p>*CERCO PERIMÉTRICO DETERIORADO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS DE ROBO E INGRESO DE PERSONAS A LA ORNAMENTACION DEL TAMBO. 1</p>
37	348013	2309657	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	ANTILLA	<p>* CAÑO DEL LAVATORIO DEL BAÑO DE VARONES SE ENCUENTRA MALOGRADO 1 UND</p> <p>* SISTEMA DE INODORO DEL BAÑO DE VARONES SE ENCUENTRA MALOGRADO 1 UND</p> <p>* CAÑOS DE LABADEROS DE LA PARTE EXTERIOR DEL TAMBO SEM ENCUENTRAN MALOGRADOS 2 UND</p> <p>LLAVE DE URINARIO DEL BAÑO DE VARONES SE ENCUENTRA MALOGRADO 1 UND</p> <p>* CHAPA DE PUERTA DEL DEPOSITO DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA MALOGRADA. 1 UNID</p> <p>* CHAPA DE LA PUERTA DEL DEPOSITO GENERAL SE ENCUENTRA SEMIMALOGRADA, TRABANDOSE CON FRECUENCIA. 1 UNID</p> <p>* CHAPAS DE LAS OFICINAS 1, 2, BAÑO PUBLICO Y COCINA MALOGRADOS. 4 PUERTAS</p> <p>* TUBERIAS DE AGUA MUY SIMPLE PARA LA PRESION QUE EXISTE EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS Y SE MALOGRA CON MUCHRA FRECUENCIAS. 30 METROS LINEALES</p> <p>* PRESENCIA DE GRIETAS EN EL PISO DEL AUDITORIO INTERIOR Y EXTERIOR 10 M2</p> <p>* EL CERCO PERIMÉTRICO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR DESLIZAMIENTO EN LA ZONA DEL TAMBO, POR ESTA SITUACION EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS E INGRESO DE ANIMALES QUE DETERIORAN LA ORNAMENTACION DEL TAMBO. 25 METROS</p>
38	215538	2156553	APURIMAC	ABANCAY	CURAHUASI	SAYWITE	<p>, REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA. 1 HABITACIONES</p> <p>*TEJADO DE TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES. TODO EL TEJADO DEL TAMBO</p> <p>* BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN COCINA, DORMITORIO DE VARONES, BAÑO DE VARONES Y TÓPICO. 5</p> <p>*FLORESCENTES MALOGRADOS EN HABITACIÓN DE MUJERES, VARONES, OFICINA Y AUDITORIUM. 12</p> <p>*PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA. PARED INTERIOR Y EXTERIOR DE TODO EL TAMBO</p> <p>*FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA DUCHA DE VARONES, LAVADEROS DE BAÑOS DE VARONES, MUJERES Y OFICINA, AFECTANDO LA PARED DEL BAÑO DE VARONES, CUARTO DE VARONES, ENTABLADO Y PINTURA. DORMITORIO DE VARONES Y SALA DE ENTRADA A DORMITORIOS</p> <p>*CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE MUJERES, SS.HH, OFICINA MALOGRADOS. 4 PUERTAS</p> <p>*TUBERIA DE GOTERAS MALOGRADOS 1</p> <p>*PORCELANATO DESPRENDIÉNDOSE DE LA PARED EN BAÑO DE LA OFICINA, BAÑO DE VARONES Y BAÑO DE MUJERES 5 M2</p> <p>*NO SE CUENTA CON TAPA DE DESAGUE EN LA INSTALACIÓN DOMICILIARIA 1</p> <p>*LAVADERO DEL PATIO SIN CONEXIÓN A AGUA Y DESAGUE 20 METROS LINEALES AGUA, 15 METROS LINEALES DESAGUE</p> <p>*NO SE CUENTA CON CERCO PERIMÉTRICO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A</p>
39	256239	2176903	APURIMAC	ABANCAY	HUANIPACA	OCCOPATA	<p>TUBERIAS, LLAVES DE PASO, LLAVES NESESITAN CAMBIO Y MANTENIMIENTO.</p> <p>TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES.</p> <p>BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN COCINA, DORMITORIO DE MUJERES , PASADISO COCINA, DORMITORIO DEL TAMBERO, OFICINAS.</p> <p>FLORESCENTES MALOGRADOS OFICINA 2 Y PASADISOS DEL TAMBO.</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA.</p> <p>FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA, BAÑO DE VARONES EN URINARIOS, LO CUAL A LA FECHA MALOGRÓ LAS PAREDES CON HUMEDAD.</p> <p>CHAPAS DE ALMACEN, OFICINA 1, DORMITORIO DEL TAMBERO MALOGRADAS</p> <p>TANQUE DE AGUA MALOGRADO TODO EL SISTEMA DE LLAVES, TUBERIAS.</p> <p>CANALETAS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA</p> <p>NO SE CUENTA CON CERCO PERIMÉTRICO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS DE ROBO E INGRESO DE ANIMALES QUE DETERIORAN LA ORNAMENTACION DEL TAMBO. ASI</p>
40	349812	2312681	APURIMAC	ABANCAY	LAMBRAMA	SANTA ISABEL DE CAYPE	<p>*SISTEMA DE INODORO DEL BAÑO DE VARONES SE ENCUENTRA MALOGRADO 1 UND</p> <p>*CAÑOS DE LABADEROS DE LA PARTE EXTERIOR DEL TAMBO SEM ENCUENTRAN MALOGRADOS 2 UND</p> <p>*LLAVE DE URINARIO DEL BAÑO DE VARONES SE ENCUENTRA MALOGRADO 1 UND</p> <p>*CHAPA DE PUERTA DEL DEPOSITO DE LIMPIEZA SE ENCUENTRA MALOGRADA. 1 UNID</p> <p>*CHAPA DE LA PUERTA DEL DEPOSITO GENERAL SE ENCUENTRA SEMIMALOGRADA, TRABANDOSE CON FRECUENCIA. 1 UNID</p>
41	256254	2176933	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	HUANCARAY	LOS ANGELES	<p>DESMORONAMIENTO DE ALEROS Y PAREDES EXTERNOS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO, REQUIERE MANTENIMIENTO Y PINTADO, AREA TOTAL 900 M2</p> <p>FACHADA DE LA PARED INTERNA DESPINTADAS, HABITACIONES DE ALOJAMIENTO, AREA DE SERVICIOS HIGIENICOS, COCINA, OFICINA 1, OFICINA 2, AUDITORIUM, CUARTOS DE GESTOR Y GURDIAN, DEPOSITO, AREA TOTAL DE 300 M2 DE PARED</p> <p>10 REFLECTORES LED, QUEMADOS (INOPERATIVOS EN EL CONTORNO DEL LOCAL)</p> <p>PANEL SOLAR PARA ALUMBRADO NOCTURNO DEL LADO DERECHO INOPERATIVO</p> <p>INSTALACIONES DE TOMACORRIENTES INOPERATIVOS</p> <p>GRIFOS DEL LAVADOR DEL BAÑO DE BARONES TIENE FUGAS DE AGUA</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
42	339064	2296176	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	KISHUARA	QUILLABAMBA	- PINTADO DEL TECHO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO - CANALETAS DESOLDADAS EN LAS UNIONES - INODORO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES Y DAMAS, ESCAPA EL AGUA POR LOS TUBOS DE CONDUCCION DE AGUA - 2 - REFLECTORES EXTERIORES DEL TAMBO MALGRADOS - FLORESCENTES MALGRADOS EN EL AUDITORIUM. ESTAN ACONDICIONADOS (INTERNOS 6) - CHAPAS DE LA PUETA PRINCIPAL DEL DOMITORIOS DE VARONES Y MUJERES, 2 PUERTAS DEL AUDITORIO MALGRADOS - CHAPAS TIPO BOLA MALGRADAS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES Y MUJERES
43	208864	2153316	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	N ANTONIO DE CA	SAN ANTONIO DE CACHI	Mantenimiento y pintado de muro de contencion del Tambo Mantenimiento y pintado de muro de contencion, pintado de barandas galvanizadas Pintado de cielo raso de todas las habitaciones Pintado de toda la infraestructura externa del Tambo Pintado pared interior Compra de 06 chapas de puerta principal y cortina para ventana TELERO DEL TAMBO EN GENERAL, CON GUTERAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS, PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES. (HABITACION DE MUJERES VARONES, AUDITORIO, COCINA, TOPICO, OFICINA 1, HABIRACION DE GESTOR Y LOS SERVICIOS HIGIENICOS. CANALETAS DESOLDADAS EN LAS UNIONES INODORO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES Y DAMAS, ESCAPA EL AGUA POR LOS TUBOS DE CONDUCCION DE AGUA LLAVES Y TUBERIA DE SUMUNISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE URINARIO DE VARONES MALGRADAS, BALDOZAS MANCHADAS, LAVADERO EN MAL ESTADO, TUBERIA DE SUMUNISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE LAVADERO DEL SERVICIO HIGIENICO DEL GIT EN MAL ESTADO TRANSFORMADORES DE FLORESCENTES MALGRADOS EN HABITACION DE MUJERES, VARONES, OFICINA Y AUDITORIUM. ESTAN ACONDICIONADOS (INTERNOS 18) (EXTERNOS 10 FOCOS QUEMADOS) CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE VARONES, MUJERES, SS.HH, HABITACION DEL GIT, AUDITORIO Y HABITACION DEL GUARDIAN MALGRADOS TERMAS ELECTRICAS MALGRADOS MOTOR QUE TRANSPORTA EL AGUA AL TANQUE MALGRADO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS. BIODIGESTOR SIN MANTENIMIENTO DESDE SU CONSTRUCCION, EMANA OLORES DESAGRADABLES A LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA PLATAFORMA. ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS, EXTERNO CAMAROTE INESTABLE SEGUNDO PISO, ESCALERAS ROTAS, SOLO SE USA EL PRIMER PISO PANEL SOLAR SENSOR MALGRADO NO SE CUENTA CON CERCO PERIMETRICO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS DE ROBO E INGRESO DE ANIMALES QUE DETERIORAN LA ORNAMENTACION DEL TAMBO, CAMBO DE CERCO PERIMETRICO DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO - MADERAS RROLIZAS EN TOTAL DETERIORO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LAS PUESTAS INTERIORES Y POSTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN DETERIORO POR DESCASCAMIENTO DE LLUVIAS Y GRANIZADAS (PINTURA Y VARNIZADOS DE TODAS) CAMBIO TOTAL DE CHAPAS DE 03 GOLPES A NIVEL DE LAS 12 PUESTAS (NO PRESTA SEGURIDAD YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN MALGRADAS) SE REQUIERE DE FLUORECENTES LET PARA LOS AMBIENTES DE AUDITORIO, TOPICO, OFICINA, PSADISO DEL SERVICIO HIGIENICO, CUARTO DE ALOJAMIENTO DE HOMBRES Y MUJERES. FOCOS BOMBILLAS LET PARA EL FRONTIS Y PERIMETRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO. REPINTADO DE MURAL (LOGO DEL PROGRAMA PAIS) EN EL FRONTIS DEL TAMBO. REPARACION DE FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA (TECHO DE CALAMINA AUDITORIO). CAMBIO DE BLOQUES DE VALDOSA AUDITORIO. REPINTADO DE PAREDES DE FRONTOS DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO. REPINTADO GENERAL A NIVEL DE TODOS LOS AMBIENTES DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS FOTOVOLTAICOS DEL FRONTIS
44	256369	2176905	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	MIGUEL DE CHACCR	VIRGEN DEL TAMBO	TELERO DEL TAMBO EN GENERAL, CON GUTERAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS, PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES. (HABITACION DE MUJERES VARONES, AUDITORIO, COCINA, TOPICO, OFICINA 1, HABIRACION DE GESTOR Y LOS SERVICIOS HIGIENICOS. CANALETAS DESOLDADAS EN LAS UNIONES INODORO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES Y DAMAS, ESCAPA EL AGUA POR LOS TUBOS DE CONDUCCION DE AGUA LLAVES Y TUBERIA DE SUMUNISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE URINARIO DE VARONES MALGRADAS, BALDOZAS MANCHADAS, LAVADERO EN MAL ESTADO, TUBERIA DE SUMUNISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE LAVADERO DEL SERVICIO HIGIENICO DEL GIT EN MAL ESTADO TRANSFORMADORES DE FLORESCENTES MALGRADOS EN HABITACION DE MUJERES, VARONES, OFICINA Y AUDITORIUM. ESTAN ACONDICIONADOS (INTERNOS 18) (EXTERNOS 10 FOCOS QUEMADOS) CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE VARONES, MUJERES, SS.HH, HABITACION DEL GIT, AUDITORIO Y HABITACION DEL GUARDIAN MALGRADOS TERMAS ELECTRICAS MALGRADOS MOTOR QUE TRANSPORTA EL AGUA AL TANQUE MALGRADO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS. BIODIGESTOR SIN MANTENIMIENTO DESDE SU CONSTRUCCION, EMANA OLORES DESAGRADABLES A LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA PLATAFORMA. ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS, EXTERNO CAMAROTE INESTABLE SEGUNDO PISO, ESCALERAS ROTAS, SOLO SE USA EL PRIMER PISO PANEL SOLAR SENSOR MALGRADO NO SE CUENTA CON CERCO PERIMETRICO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS DE ROBO E INGRESO DE ANIMALES QUE DETERIORAN LA ORNAMENTACION DEL TAMBO, CAMBO DE CERCO PERIMETRICO DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO - MADERAS RROLIZAS EN TOTAL DETERIORO SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE LAS PUESTAS INTERIORES Y POSTERIORES QUE SE ENCUENTRAN EN DETERIORO POR DESCASCAMIENTO DE LLUVIAS Y GRANIZADAS (PINTURA Y VARNIZADOS DE TODAS) CAMBIO TOTAL DE CHAPAS DE 03 GOLPES A NIVEL DE LAS 12 PUESTAS (NO PRESTA SEGURIDAD YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN MALGRADAS) SE REQUIERE DE FLUORECENTES LET PARA LOS AMBIENTES DE AUDITORIO, TOPICO, OFICINA, PSADISO DEL SERVICIO HIGIENICO, CUARTO DE ALOJAMIENTO DE HOMBRES Y MUJERES. FOCOS BOMBILLAS LET PARA EL FRONTIS Y PERIMETRO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO. REPINTADO DE MURAL (LOGO DEL PROGRAMA PAIS) EN EL FRONTIS DEL TAMBO. REPARACION DE FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA (TECHO DE CALAMINA AUDITORIO). CAMBIO DE BLOQUES DE VALDOSA AUDITORIO. REPINTADO DE PAREDES DE FRONTOS DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO. REPINTADO GENERAL A NIVEL DE TODOS LOS AMBIENTES DE LA PLATAFORMA DEL TAMBO. SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO A LAS LUMINARIAS FOTOVOLTAICOS DEL FRONTIS
45	256258	2176909	APURIMAC	ANDAHUAYLAS	TUMAY HUARACA	PAMPAPUQUIO	Hay agujeros en el techo por ello hay presencia de goteras en las habitaciones del Gestor, Varones y Mujeres que dañan la pared y ponen en riesgo la salud de los visitantes" Servicios higiénicos de mujeres y de discapacidad se encuentran inoperativos (No hay ingreso de agua a los baños) Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3800 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. No se cuenta con cerco perimétrico, por ello el tambo se encuentra expuesto a muchos riesgos de robo e ingreso de animales que deterioran la ornamentación del tambo, así mismo la circulación de personas no autorizadas en horas del día y noche por los patios y alrededores. Repracion del sistema y estructura de cemento del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias Lavatorio de la cocina se encuentra malgrado, lo que perjudica la pared de las instalaciones de la cocina Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica en el presente año 2023 se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3545 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. Repracion del sistema electrico del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias y codos de 1/2" de circulacion de agua, dedido que actualmente se encuentra inoperativo. Diagnostico, repacion y pintado del sistema de alumbrado fotovoltaico el cual se encuentra inoperativo mas de 4 años. Elaboracion de 2 tapas de concreto de los biodigestores de 1.50 x 1.50 y 5 tapas de concreto de alcantarillas de 40 cm x 60 cm, los cuales se encuentran en proceso de deterioro por la mala calidad de mezcla utilizada en su elaboracion. Reparacion 3 de roperos de melamina los cuales se encuentran con las cajuelas, piezas y rieles dañadas hace mas de 5 años.
46	255516	2176838	APURIMAC	ANTABAMBA	ANTABAMBA	CULCUNCHINI	Hay agujeros en el techo por ello hay presencia de goteras en las habitaciones del Gestor, Varones y Mujeres que dañan la pared y ponen en riesgo la salud de los visitantes" Servicios higiénicos de mujeres y de discapacidad se encuentran inoperativos (No hay ingreso de agua a los baños) Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3800 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. No se cuenta con cerco perimétrico, por ello el tambo se encuentra expuesto a muchos riesgos de robo e ingreso de animales que deterioran la ornamentación del tambo, así mismo la circulación de personas no autorizadas en horas del día y noche por los patios y alrededores. Repracion del sistema y estructura de cemento del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias Lavatorio de la cocina se encuentra malgrado, lo que perjudica la pared de las instalaciones de la cocina Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica en el presente año 2023 se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3545 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. Repracion del sistema electrico del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias y codos de 1/2" de circulacion de agua, dedido que actualmente se encuentra inoperativo. Diagnostico, repacion y pintado del sistema de alumbrado fotovoltaico el cual se encuentra inoperativo mas de 4 años. Elaboracion de 2 tapas de concreto de los biodigestores de 1.50 x 1.50 y 5 tapas de concreto de alcantarillas de 40 cm x 60 cm, los cuales se encuentran en proceso de deterioro por la mala calidad de mezcla utilizada en su elaboracion. Reparacion 3 de roperos de melamina los cuales se encuentran con las cajuelas, piezas y rieles dañadas hace mas de 5 años.
47	255486	2176834	APURIMAC	ANTABAMBA	N ESPINOZA MEDR	CALCAUSO	Hay agujeros en el techo por ello hay presencia de goteras en las habitaciones del Gestor, Varones y Mujeres que dañan la pared y ponen en riesgo la salud de los visitantes" Servicios higiénicos de mujeres y de discapacidad se encuentran inoperativos (No hay ingreso de agua a los baños) Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3800 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. No se cuenta con cerco perimétrico, por ello el tambo se encuentra expuesto a muchos riesgos de robo e ingreso de animales que deterioran la ornamentación del tambo, así mismo la circulación de personas no autorizadas en horas del día y noche por los patios y alrededores. Repracion del sistema y estructura de cemento del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias Lavatorio de la cocina se encuentra malgrado, lo que perjudica la pared de las instalaciones de la cocina Cambio de termas a gas los cuales según la ultimo revision tecnica en el presente año 2023 se encuentran malogradas e inoperativas hace mas de 4 años atrás, se recomienda instalar termas electricas (Una en el ambiente de los alojamientos y otra en ambiente de topico), estos aparatos electricos son necesarios en el tambo por estar ubicados a 3545 msnm, donde la temperatura del agua y del medio ambiente son muy frigidios. Repracion del sistema electrico del tanque elevado de agua, colocacion y aseguramiento contra robos y averias de la motobomba y cambio de tuverias y codos de 1/2" de circulacion de agua, dedido que actualmente se encuentra inoperativo. Diagnostico, repacion y pintado del sistema de alumbrado fotovoltaico el cual se encuentra inoperativo mas de 4 años. Elaboracion de 2 tapas de concreto de los biodigestores de 1.50 x 1.50 y 5 tapas de concreto de alcantarillas de 40 cm x 60 cm, los cuales se encuentran en proceso de deterioro por la mala calidad de mezcla utilizada en su elaboracion. Reparacion 3 de roperos de melamina los cuales se encuentran con las cajuelas, piezas y rieles dañadas hace mas de 5 años.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
48	255488	2176841	APURIMAC	ANTABAMBA	SABAINO	ANTILLA	MACHIMBRADO DE PISO EN LA OFICINA 2 SE ENCUENTRAN RAJADOS, PODRIDOS Y QUEBRADOS , REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA. TEJADO DE TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES. BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN EL SALON MULTIUSO, COCINA. TRANSFORMADORES DE FLORESCENTES MALOGRADOS EN HABITACIÓN DE MUJERES, COCINA, DORMITORIO DEL GUARDIAN Y ALMACEN LA TERMA ELÉCTRICA SE ENCUENTRA INOPERATIVO CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE VARONES, MUJERES, SS.HH MALOGRADOS, COCINA, SALA DE REUNIONES, AUDITORIO, TOPICO Y ALMACEN, DORMITORIO DEL GIT Y GUARDIAN. TUBERIA Y MANTENIMIENTO DE SUMUNISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE VARONES MALOGRADO, LAVADERO DE MUJERES MALOGRADO , LLAVE DE LAVADERO DE COCINA Y GRIFO MALOGRADO Y LAVADERO DE FRAZADAS. ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS, interno y externo PARED CON RAJADURAS EN EL CUARTO DEL GUARDIAN, OFICINA 2 Y AL LADO EXTERIOR DEL AUDITORIO PANEL SOLAR INOPERATIVO, MUY NECESARIO CUANDO SE PRESENTA APAGONES DURANTE LAS TORMENTAS ELÉCTRICAS.
49	256289	2176924	APURIMAC	AYMARAES	CHAPIMARCA	PAMPALLACTA - SECTOR QUISUARPATA	PUERTAS, VENTANAS, PAREDES, PISOS, DETERIORADAS REQUIEREN DE MANTENIMIENTO, SE VA DETERIORANDO PROGRESIVAMENTE. CERCO PERIMETRICO DETERIORADO SE REQUIERE CON URGENCIA DE UN NUEVO CERCO PERIMETRICO DE METAL CIRCUITO ELECTRICO INOPERATIVO, REQUIERE REVISION E INSTALACION DE NUEVO CIRCUITO ELECTRICO NO CUENTA CON FOCOS Y CIELO RAZO DAÑADOS POR LA INTENSA LLUVIA EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL TAMBO. TECHOS CON HUECO, SUMIDERSO CERRADOS, SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL TAMBO. PAREDES DETERIORADAS DEL TANQUE DE AGUA NO CUENTA CON TAPA Y ESTA INOPERATIVA, SE REQUIERE CON URGENCIA SU MANTENIMIENTO.
50	256043	2176915	APURIMAC	AYMARAES	SORAYA	CCARHUATANI	TERMAS ELÉCTRICAS MALOGRADOS CAMAROTES INESTABLES SEGUNDO PISO, ESCALERAS ROTAS, SOLO SE USA EL PRIMER PISO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS TABLAS DE LOS PISOS OFICINA DEL GIT, AMBIENTE DE LA BIBLIOTECA, AUDITORIO, DORMITORIO DEL GUARDIAN Y DORMITORIO DE MUJERES , SE ENCUENTRAN PRESENCIA DE POUILLAS Y ROTAS POR LA HUMEDAD EN EPOCA DE LLUVIAS EN LOS PISOS DE LOS AMBIENTES FLORESENTE ROTO EN EL AREA DEL BAÑO DEL HUARDIAN POR LAS CONSTANTES LLUVIAS Y GRANISADA DURANTE EL PRESENTE AÑO CHAPAS DEL SERVICIO HIGIENICOS DEL HUARDIAN MALOGRADOS CAMARA DE TUBO SELLADO MALOGRADO PANEL SOLAR SENSOR MALOGRADO CANALETAS DESOLDADAS EN LAS UNIONES EN EPOCA DE LLUVIA CONSTANTE , HAY PRSENCIA DE HUECOS Y ROTURAS DE LAS CANALETAS TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, CON GOTERAS EN TEMPORADA DE LLUVIAS, PRESENTA FILTRACIONES EN LA OFICINA DEL GIT FILTRACION DE AGUA EN LOS PISOS DE SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES , ESCAPA EL AGUA POR LOS TUBOS DE CONDUCCION DE AGUA (HAY FILTRACION DE AGUA) FLORESCENTES MALOGRADO EN EL AMBIENTE DE LA COCINA DE LA PLATAFORMA MOTOR QUE TRANSPORTA EL AGUA AL TANQUE MALOGRADO PUERTAS Y VENTANAS REQUIEREN PINTADO, DETERIORO POR EL TIEMPO, SE VA EMPEORANDO PROGRESIVAMENTE. 7 PUERTAS Y 13 VENTANAS CERCO PERIMETRICO DETERIORADO REQUIERE PINTURA Y SOLDADURA 300 METROS * CIRCUITO ELECTRICO INESTABLE, REQUIERE REVISION LOS FOCOS SE APAGAN Y PRENDEN SEGÚN VA PASANDO EL TIEMPO EMPEORAN. TODO EL CIRCUITO ELECTRICO DEL TAMBO * BIODIGESTOR PRESENTA MAL OLOR, DESDE EL AÑO PASADO ESTA EMPEORANDO CADA VEZ MAS SEGÚN AVANZA EL TIEMPO EL OLOR AFECTA A LA POBLACION. 12 METROS CUADRADOS * TANQUE DE AGUA NO CUENTA CON TAPA Y ESTA INOPERATIVA, SE REQUIERE CON URGENCIA SU MANTENIMIENTO. 1 FILTRACIÓN DE AGUA DEL BAÑO DE OFICINA 2 6 METROS CUADRADOS
51	256159	2176912	APURIMAC	AYMARAES	TAPAIRIHUA	PALLCORA	MACHIMBRADO DE PISOS DE PASADIZO DE DORMITORIO DE MUJERES Y VARONES RAJADOS, PODRIDOS Y QUEBRADOS , REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA. GOTERAS DE LLUVIA POR LAS RAJADURAS DE LAS CANALETAS DEL TECHO Y AGUERO DEL TECHO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y UDITORIO. FILTRO DE AGUA EN LA PARED DEL PASADIZO DE HABITACION DE VARONES Y MUJERES. PARED DEL CORTA VIENTO TOTALMENTE DESPINTADO. LAS REJAS DEL SUMIREDO DEL PISO, SE ENCUENTAR DOBLADAS, ROTAS, DETERIORADAS, OXIDADOS Y CON ABERTURAS QUE CAUSARON ACCIDENTE A LOS NIÑOS RAJADURA DE PIE. FILTRO DE AGUA EN LA PARED DEL TANQUE ELEVADOR Y MOTOBOMBA. PUERTA PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA DETRIORADO Y MALOGRADO. NO SE CUENTA CON SEGURIDAD. CERCO PERIMETRICO, EN MALAS CONDICIONES, CON ALAMBRES QUE NO PORTEGEN LOS DAÑOS DE
52	257837	2178279	APURIMAC	AYMARAES	YANACA	SARAYCA	*ILUMINARIAS INTERNAS, FLORESENTES QUEMADOS, OFICINA1 (2), OFICINA 2 (4), COCINA (2), DEPOSITO (4), AUDITORIO (2), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 14 UNIDADES *ILUMINARIAS EXTERNAS PASADIZOS, FLORESENTES QUEMADOS, DORMITORIO (2), OFICINA 1 Y 2 DETRÁS Y DELANTE (4), AUDITORIO (2), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 6 UNIDADES *ILUMINARIAS EXTERNAS FOCOS REDONDOS, ILUMINARIA REDONDO QUEMADOS, DORMITORIO (1), OFICINA 1 (1), COCINA (1), AUDITORIO (1), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 4 UNIDADES *TECHOS EN ESTADO DE DETERIO, PRESENCIA DE GOTERAS EN EL DORMITORIO DE VARONES, OFICINA 1 Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OFICINA 2 7.2M2 *FISURAS DE PARED Y DETERIODO DE PINTURAS POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS. PAREDES INTERIOR DE TODO EL TAMBO *FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA ELÉCTRICA, AFECTANDO LA PARED Y LA PINTUTA. DORMITORIO DE VARONES *CHAPAS DE AUDITORIO, COCINA Y OFICINA 1, MALOGRADOS. 3 PUERTAS *MANGUERAS DE SUMUNISTRO DE AGUA AL INODORO, ACCESORIOS Y PERILLAS MAOGRADOS, CUELLO DE CISNE EN EL LAVADERO DE COCINA MALOGRADO POR CORROSION Y OXIDO. 3 INODOROS MAOLGRADOS EN HABITACION DE MUJERES Y VARONES, 1 EN OFICINA 2. 1LAVADERO DE COCINA *TOMA CORRIENTES MALOGRADOS EN HABITACION DE VARONES Y OFICINA PRINCIPAL 2 TOMA CORRIENTES MALOGRADOS
53	213277	2155793	APURIMAC	CHINCHEROS	CHINCHEROS	CALLEBAMBA	*ILUMINARIAS INTERNAS, FLORESENTES QUEMADOS, OFICINA1 (2), OFICINA 2 (4), COCINA (2), DEPOSITO (4), AUDITORIO (2), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 14 UNIDADES *ILUMINARIAS EXTERNAS PASADIZOS, FLORESENTES QUEMADOS, DORMITORIO (2), OFICINA 1 Y 2 DETRÁS Y DELANTE (4), AUDITORIO (2), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 6 UNIDADES *ILUMINARIAS EXTERNAS FOCOS REDONDOS, ILUMINARIA REDONDO QUEMADOS, DORMITORIO (1), OFICINA 1 (1), COCINA (1), AUDITORIO (1), REQUIEREN CAMBIO URGENTE 4 UNIDADES *TECHOS EN ESTADO DE DETERIO, PRESENCIA DE GOTERAS EN EL DORMITORIO DE VARONES, OFICINA 1 Y SERVICIOS HIGIENICOS DE OFICINA 2 7.2M2 *FISURAS DE PARED Y DETERIODO DE PINTURAS POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS. PAREDES INTERIOR DE TODO EL TAMBO *FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA ELÉCTRICA, AFECTANDO LA PARED Y LA PINTUTA. DORMITORIO DE VARONES *CHAPAS DE AUDITORIO, COCINA Y OFICINA 1, MALOGRADOS. 3 PUERTAS *MANGUERAS DE SUMUNISTRO DE AGUA AL INODORO, ACCESORIOS Y PERILLAS MAOGRADOS, CUELLO DE CISNE EN EL LAVADERO DE COCINA MALOGRADO POR CORROSION Y OXIDO. 3 INODOROS MAOLGRADOS EN HABITACION DE MUJERES Y VARONES, 1 EN OFICINA 2. 1LAVADERO DE COCINA *TOMA CORRIENTES MALOGRADOS EN HABITACION DE VARONES Y OFICINA PRINCIPAL 2 TOMA CORRIENTES MALOGRADOS

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
54	211144	2154379	APURIMAC	CHINCHEROS	HUACCANA	MOYACCASA	<p>descarapelada y deteriorados con el paso de los años y requieren reparación y pintado. todo</p> <p>*Muro cortaviento y astas para izamiento de bandera deterioradas que requieren ser nuevamente pintados. todo</p> <p>*Modificación del espacio de la cocina (retiro de la cocina mejorada y modulos de cemento)debido a que se cuenta con cocina a gas y refrigeradora y no se cuenta cuenta con espacio adecuado para su ubicación e ingreso d e mas de 03 personas. 6m2 (COSTO APROXIMADO DE S/. 2000)</p> <p>*Tejado de la infraestructura del Tambo con fisura y deterioro y requiere sellado y pintado urgente. 6 m2</p> <p>*Las canaletas y tubos del techo estan despegados, deteriorados y corroidos y requieren comabio integral. Resalto cambio. 80 ml</p> <p>*El ingreso de vehiculos del Tambo Moyaccasa se encuentra inseguro y requiere la instalacion de un porton formal y seguro con metal. 01 und</p> <p>*EL Tambo no cuenta con cerco perimetrico, por ello el tambo se encuentra expuesto a muchos riesgos de robo e ingreso de animales que deterioran la ornamentacion del Tambo, asi mismo, la circulacion de personas no autorizadas a altas horas de la noche por los patios. Todo el perimetrico.</p> <p>*La plataforma fija Tambo Moyaccasa requiere instalacion de desagüe ya que contua usando</p>
55	256380	2176908	APURIMAC	CHINCHEROS	OCOBAMBA	ANANSAYOCC	<p>TEJADO DE TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES.</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS.</p> <p>TERMINOS NO FUNCIONAN, SE ENCUENTRAN MALOGRADAS</p> <p>REFLECTORES MALOGRADOS QUE PUEDEN PRESTARSE POSTERIORMENTE PARA ROBOS</p> <p>FUGA DE AGUA EN SERVICIO HIGIENICO DE VARONES Y MUJERES, GENERANDO HUMEDAD EN LAS PAREDES DE LAS HABITACIONES DE VARONES Y MUJERES RESPECTIVAMENTE</p> <p>NO SE CUENTA CON CERCO PERIMÉTRICO, POR ELLO EL TAMBO SE ENCUENTRA EXPUESTO A MUCHOS RIESGOS DE ROBO E INGRESO DE ANIMALES QUE DETERIORAN LA ORNAMENTACION DEL TAMBO, ASI MISMO LA CIRCULACION DE PERSONAS NO AUTORIZADAS A ALTAS HORAS DE LA NOCHE POR LOS PATIOS.</p> <p>BOMBA DE AGUA MALOGRADA, NO SUBE EL AGUA AL ROTOPLAST A LA VEZ NO HAY ABASTECIMIENTO DEL ROTOPLAST A LOS GRIFOS DEL TAMBO</p>
56	255481	2176840	APURIMAC	CHINCHEROS	ROCCHACC	MIOPATA	<p>MACHIMBRADO DE PISOS DE DORMITORIO DE MUJERES Y VARONES CON PRESENCIA DE POLILLA Y HONGEAMIENTO, PARDES DETERIORADAS, REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA Y PINTADO DE LAS PAREDES.</p> <p>CANALETAS Y CIELO RAZO DEL TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS, CALOR Y EL PASAR DEL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA QUEDAN OBTRIDAS CON GOTERAS SE SUGIERE REALIZAR SU MANTENIMIENTO.</p> <p>PAREDES DETERIORADAS Y PISO DEL BAÑO DE MUJERES DAÑADO CON PRESENCIA DE HUMEDECIMIENTO Y DETERIORO DE LA PINTURA SE SUGIERE SU MANTENIMIENTO RESPECTIVO.</p> <p>05 FOCOS REFLECTORES MALOGRADOS EN EL PATIO PRINCIPAL DE LA PLATAFORMA Y BATERIA MALOGRADA EN EL POSTE CON REFLECTOR FOTOVOLTAICO O REGULADOR.</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS POR LO QUE SE REQUIERE SU MANTENIMIENTO.</p> <p>PUERTAS DE LA OFICINA PRINCIPAL ,COCINA, AUDITORIO,HABITACION DEL GIT, GUARDIAN, ALMACEN, Y PUERTA PRINCIPAL DE HABITACION DE MUJERES Y VARONES CON PINTURA DETERIORADA PROPIOS DEL PASAR DE TIEMPO.</p> <p>PORTON DE ACCESO PRINCIPAL AL TAMBO EN MUY MAL ESTADO.</p>
57	217753	2157536	APURIMAC	CHINCHEROS	URANMARCA	TANCAYLLO	<p>MACHIMBRADO DE PISOS DE DORMITORIO DE MUJERES Y VARONES RAJADOS, PODRIDOS Y QUEBRADOS , REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA.</p> <p>TEJADO DE TECHO DEL TAMBO EN GENERAL, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS POR EL CALOR Y EL TIEMPO, Y CUANDO SE PRESENTA UNA LLUVIA TORRENCIAL O GRANIZADA SE PRESENTA FILTRACIONES EN TODO LOS AMBIENTES.</p> <p>BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN EL SALON MULTIUSO, COCINA Y TÓPICO.</p> <p>TRANSFORMADORES DE FLORESCENTES MALOGRADOS EN HABITACIÓN DE MUJERES, VARONES, OFICINA Y AUDITORIUM.</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS.</p> <p>FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA ELÉCTRICA, AFECTANDO LA PARED, LA PINTUTA EL PISO.</p> <p>CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE VARONES, MUJERES, SS.HH MALOGRADOS.</p> <p>TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE VARONES MALOGRADO, LLAVE DE LAVADERO DE COCINA MALOGRADO</p> <p>ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS, interno y externo</p>
58	255483	2176839	APURIMAC	COTABAMBAS	CHALLHUAHUACHO	CHOCOLLO	<p>lamparas quemadas en los ambientes que son para los focos circulares y para los focos rectangulares, cocina y salón de reuniones. Que son para los focos circulares y para los focos rectangulares. Y se quemaron todo los reflectores exteriores del tambo. 12 cicurales 10 rectangulares y 7 reflectores led</p> <p>*Falta de cerco perimétrico de la plataforma fija, cuenta con cerco provisional de madera y alambre. 200 ml.</p> <p>*gotera por el baño de mujeres y oficina uno 1</p> <p>*falta de mantenimiento del biodigestor 1</p>
59	340090	2296854	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	HUAMANIRAY	<p>lamparas quemadas en los ambientes que son para los focos rectangulares o luminarias y en tomacorriente de la cocina no hay energia. 7</p> <p>*Lamparas led quemados en la parte externa de la plataforma que son circulares. 16</p> <p>*lamparas led quemados de almacen, dormtorio de guardian y pasadizo, que son circulares 4</p> <p>*Terma electrica malogrado para los dormitorios. 1</p> <p>*Mantenimiento de Electrobomba y circuito electrico debido a que no esta operativo. 1</p> <p>*lamparas led quemados de los postes de alumbrado del patio. 2</p> <p>*water y pileta malogrado en el servicio higienico de mujeres. 1</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
60	339258	2296309	APURIMAC	COTABAMBAS	COTABAMBAS	TAMBURO	<p>MACHIMBRADO DE PISOS DE DORMITORIO DE MUJERES, VARONES Y DEL GESTOR, PODRIDOS Y QUEBRADOS CON ELEVACIONES, REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA (50 M2)</p> <p>CANAleta FLUVIAL SE ENCUENTRA MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO, CON GOTERAS EN DIFERENTES PUNTOS (50M)</p> <p>REFLECTORES LED MALOGRADOS EN LA PERIFERIE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO (6 UNID)</p> <p>PANELES LED MALOGRADOS EN OFICINA 1 (LED CUADRADO), DORMITORIO GESTOR Y PASADIZO DE DORMITORIOS (LED CIRCULAR).</p> <p>INTERRUPTOR TRIPLE (02), INTERRUPTOR DOBLE MALOGRADOS (03) EN SALON DE REUNIONES.</p> <p>TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA TIERRA (DADOS PARA COCINA) DETERIORADOS Y MALOGRADOS (04 UNID), TOMACORRIENTES DOBLES CON LINEA TIERRA PARA OFICINAS DETERIORADOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO(5 UNID).</p> <p>TERMA ELECTRICA INOPERATIVA POR FALTA DE MANTENIMIENTO EN OFICINA 2(01 UNID) Y TERMA ELECTRICA REQUIERE MANTENIMIENTO EN DORMITORIOS MUJERES, VARONES (01 UNID)</p> <p>PINTURA DETERIORADA DE LA PARED POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN TODA LA PLATAFORMA.</p> <p>FILTRACION DE AGUA EN TANQUE DE SANITARIOS EN DORMITORIO GESTOR (01), DORMITORIO MUJERES (01), DORMITORIO VARONES (01), SANITARIO PARA DISCAPACIDAD (01), SERVICIOS HIGIENICOS MIXTO (04), REQUIERE MANTENIMIENTO Y REPARACION.</p> <p>FILTRACION EN GRIFOS DE PATIO (01), GRIFO DE LAVADERO DE COCINA(01), LLAVES DE DUCHAS SERVICIOS HIGIENICOS (02) AFECTANDO PISOS Y PAREDES. REQUIERE REPARACION, MANTENIMIENTO Y CAMBIO.</p> <p>SISTEMA DE BOMBA DE AGUA INOPERATIVA. NECESITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA COMO LA BOMBA .</p> <p>CHAPAS DEL DORMITORIO DE TAMBERO(1), OFICINA 1(1), COCINA(1) Y SALA DE REUNIONES(1),</p>
61	256355	2176926	APURIMAC	COTABAMBAS	COYLLURQUI	ITAÑA	<p>*MACHIMBRADO DE PISOS DEL AUDITORIO DEL TAMBO, PODRIDOS Y QUEBRADOS, REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA. 1 HABITACIONES</p> <p>*PINTURA DETERIORADA DE LAS PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS. 1 PUERTAS</p> <p>*LAS CANALETAS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO POR FALTA DE MANTENIMIENTO 20 METROS LINEALES</p> <p>*LUMINARIAS MALOGRADOS EN OFICINA 1, OFICINA 2, BAÑOS Y ALMACEN. 8</p> <p>* PINTURA DETERIORADA DE LA PARED POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN TODA LA PLATAFORMA. PARED INTERIOR Y EXTERIOR DE TODO EL TAMBO</p> <p>* Falta cerco perimétrico de todo el tambo, cuenta con cerco provisional hecho por el GIT</p> <p>* CHAPAS DE LAS BAÑO DE MUJERES , 2, BAÑO PUBLICO Y COCINA MALOGRADOS. 4 PUERTAS</p> <p>* TERMAS PARA AGUA CALIENTE ESTAN NO FUNCIONAN. 2 PARA REPARACION</p>
62	256713	2176970	APURIMAC	COTABAMBAS	HAQUIRA	TULLA	<p>MACHIMBRADO DE PISOS DE DORMITORIO (01), OFICINA (01), PODRIDOS Y QUEBRADOS , REQUIERE CAMBIO TOTAL CON PISO PARQUET DE MADERA.</p> <p>COLUMNAS (04) DE LA HABITACION DEL GUARDIAN Y AUDITORIO AGRIETADOS</p> <p>CAMBIO DE PISO AGRIETADO DEL AUDITORIO (1), PATIO (1) 20 M2</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS, DORMITORIOS VARONES Y MUJERES (02)</p> <p>COCINA (01) AUDITORIO (01)</p> <p>FILTRACION DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA ELÉCTRICA, AFECTANDO LA PARED, LA PINTURA EL PISO, DE LAS HABITACIONES DE VARONES, MUJERES ,COCINA Y PINTURA. (03)</p> <p>CHAPAS DE LOS DOMITORIOS DE VARONES, MUJERES, SS.HH MALOGRADOS.</p> <p>TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE VARONES MALOGRADO, LLAVE DE LAVADERO DE COCINA MALOGRADO</p> <p>ALEROS DETERIORADOS POR LAS LLUVIAS, interno y externo</p>
63	340103	2296865	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	APUMARCA	<p>ACCESORIOS DE WATER DETERIORADO YA NO RETIENE AGUA(GIT, MUJERES Y VARONES)</p> <p>ECRAN MALOGRADO NO SE DESLIZA DE ARRIBA HACIA ABAJO</p> <p>HORNILLAS DE LA COCINA MALOGRADO Y SUS ACCESORIOS PARA PRENDER Y APAGAR</p> <p>MEZCLADORA REQUIERE MANTENIMIENTO YA NO FUNCIONA BIEN</p> <p>PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS.</p> <p>FILTRACION DE AGUA DEL BAÑO DE MUJERES</p> <p>CHAPAS DE COCINA, ALMACEN, AUDITORIO, BAÑO DE DISCAPACITADOS Y TANQUE ELEVADO MALOGRADOS.</p> <p>ALARMA DE ROBO MALOGRADO</p> <p>FOCOS MALOGRADOS DE LA PARTE EXTERIOR DEL TAMBO</p> <p>POSTE DE ALUMBRADO DEL TAMBO QUEMADOS (FOCOS QUEMADOS)</p>
64	325889	2283992	APURIMAC	COTABAMBAS	MARA	YURICANCHA	<p>BARNIZADO Y PINTADO DE TODA LAS PUERTAS EXTERIORES DE LOS AMBIENTES DEL TAMBO</p> <p>INSTALACION DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL TAMBO</p> <p>PINTADO DE LOS MARCOS DE FIERRO DE LAS VENTANAS DE TODO LOS AMBIENTES DEL TAMBO</p> <p>CONSTRUCCION DEL CENTRO PERIMETRICO</p> <p>REPARACION O SELLADO DE AGUIEROS DEL TECHO DEL TAMBO POR DONDE FILTRA EL AGUA LA CUAL DAÑA A LAS BALDOSAS</p> <p>BARNIZADO Y PINTADO DE TODA LAS VENTANAS</p> <p>EL MURO DE CORTAVIENTO SE ENCUENTRA CON GRIETAS LA ESTRUCTURA Y LA PINTURA, POR LO QUE SE NECESITA PINTAR Y REPARAR</p> <p>POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR CON PANEL SOLAR SE ENCUENTRA INOPERATIVO, SE NECESITA SU REPARACION.</p> <p>EL CAÑO DE LA COSINA SE ENCUENTRA MALOGRADO, POR LO QUE SE NECESITA REPARACION .</p> <p>LOS FOCOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL TAMBO SE ENCUENTRA QUEMADO, POR LO QUE SE NECESITA CAMBIO.</p> <p>REPARACION DE LA CHAPA DEL DORMITORIO DE VARONES</p> <p>CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO, PARA PODER LAVAR LAS FRAZADAS, ZABANAS, ENTRE OTROS.</p> <p>REPARACION DE LOS TERMAS, PARA EL USO DE LOS HUESPEDES POR ENCONTRARSE EN UNA ZONA MUY FRIGIDA</p> <p>CAMBIO DE BALDOSAS DE LOS SIGUIENTES AMBIENTES: OFICINA, TOPICO, AUDITORIO, ALMACEN, PASADIZO DE BAÑO DE LAS MUJERES, BAÑO DE DISCAPACITADOS, DORMITORIO DE MUJERES, DORMITORIO DE VARONES, PASADIZO DE BAÑO DE LOS VARONES</p> <p>MENTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR DEL TAMBO</p> <p>MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL ZOCALO EXTERIOR DEL TAMBO</p> <p>EVALUACION Y CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODA LAS INTALACIONES DEL TAMBO</p> <p>EL TORRE DEL TANQUE ELEVADO, REQUIERE PINTADO</p> <p>CABIO DE FLUORESCIENTES YA QUE LA MAYORIA ESTAN QUEMADOS Y LO RESTO NECESITA CAMBIO</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
65	255414	2176857	APURIMAC	COTABAMBAS	TAMBOBAMBA	QQUELLO	* MACHIMBRADO DE PISOS DE DORMITORIO DE GIT, PARED PODRIDOS DEL DORMITORIO DE GUARDIAN , REQUIERE CAMBIO DE LA PARED DE LA HABITACION DEL GIT Y DEL GUARDIAN. 2 HABITACIONES * MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOBA DEL TAMBO Y EL PARA RAYO, YA QUE HACE TIEMPO NO TUBO UN MANTENIMIENTO Y LOS TRUENOS AFECTAN TODOS LOS AÑOS A LOS TERMOMAGNETICOS. TODO * CAMBIO DE LA COCINA A GAS TUBERIA Y HORNILLAS DETERIORADAS. TODO * ILUMINACION DEL TAMBO TODO MALOGRADO, PANELES SOLARES NO FUNCIONAN EL TAMBO SE ENCUENTRA A OSCURAS EN LAS NOCHES. TODO * LA TERMA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA EN LA HABITACION DEL GIT ESTA MALOGRADA REQUIERE MANTENIMINETO. UNO * REFRIGERADORA SE ENCUENTRA INOPERATIVA REQUIERE MANTENIMIENTO. UNO * BOCINA DIFUSOR DE AUDIO REQUIERE MANTENIMIENTO NO FUNCIONA UNO
66	256191	2176902	APURIMAC	GRAU	CHUQUIBAMBILLA	CCOTRON RUNCUHUASI	MACHIMBRADO DE PISO DE OFICINA 2 PODRIDOS Y QUEBRADOS , REQUIERE CAMBIO. TUBERIA DE SUMINISTRO DE AGUA AL LAVADERO DE COCINA MALOGRADO, LLAVE DE LAVADERO DE COCINA MALOGRADO BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN EL BAÑO DE LA OFICINA 2 TOMACORRIENTES DE OFICINA, AUDITORIO, COCINA NO FUNCIONAN PINTURA DETERIORADA Y DESCASCARADA CON SAUTRE SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE PARARAYOS POR ENCONTRARSE EN MAL ESTADO REPARACION O RENOVACION DE 2 PANELES SOLARES MALOGRADAS NO FUNCIONAN * MURAL DEL TAMBO (REQUIERE ACTUALIZAR O RENOVAR LA PINTURA DEL MURAL) 17,94 M2 MANTENIMIENTO DEL TANQUE ELEVADO (REQUIERE CAMBIAR LA BOMBA DE AGUA, LIMPIEZA Y DESINFECCION GENERAL) 01 unids * MANTENIMIENTO DEL CERCO PERIMETRICO; REQUIERE RENOVAR LOS POSTES DE MADERA Y RENOVAR LA MALLA GALVANIZADA EN TODO EL TRAMO, TODA VEZ QUE EXISTE MUCHO DAÑO O AFECTACION DE LOS ANIMALES DE LOS VECINOS, EL MISMO QUE PERIUDICAN LOS BIOHUERTOS, HORTALIZAS, PLANTAS MEDICINALES, PLANTAS FRUTALES Y LA HORNAMIMENTACION DEL TAMBO. 197 ML * INSTALACION DE UN TORRE PARARAYO EN EL TAMBO; TODA VEZ QUE EXISTE LA DESCARGA ELECTRICA DEL RAYO SIEMPRE HA MALOGRADO LOS EQUIPOS COMO LAPTOP, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y OTROS. 01 UNO. * INSTALACION DE CABLES MELLIZOS, SUJETADORES Y TOMACORRIENTES PARA LUCES DE EMERGENCIA 03 JUEGOS., CADA VEZ QUE EXISTE APAGON A CAUSA DEL RAYO NO TENEMOS
67	217842	2157556	APURIMAC	GRAU	CURPAHUASI	PATIS (HUASCARO)	El frontis del Tambo se encuentra en mal estado debido por las fuertes lluvias y calor, se necesita el mantenimiento. Filtración de gotera en temporada de lluvia en la habitación de varones, habitación de guardián, habitación del gestor y en el baño de varones. Los 09 reflectores del contorno exterior del tambo no cuentan con luz debido a que se encuentran se encuentran quemados, se necesita un mantenimiento general. Terma del ambiente de dormitorio y de la oficina inoperativo, se requiere un mantenimiento. Postes de luminaria del patio inoperativo La fachada del baño y del tanque deteriorado por lluvias, se requiere un mantenimiento. En el auditorium y en la cocina hay dos florescentes quemados, se requiere el cambio El techo de la entrada a los ambientes del dormitorio se encuentra rotos, se requiere el mantenimiento. El vidrio de ventana de SS.HH se encuentra quebrda, se requiere su cambio. La bomba del tanque de agua se encuentra malogrado lo cual no permite que se haga uso de manera
68	256040	2176901	APURIMAC	GRAU	GAMARRA	SARCONTA	TUBERIAS, LLAVES DE PASO, LLAVES NESESITAN CAMBIO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO CAMBIO DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DESFOGUE EN MALAS CONDICIONES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO GENERAL BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN COCINA, DORMITORIO DE MUJERES , PASADISO COCINA, DORMITORIO DEL TAMBERO, OFICINAS. RESANADO DE COLUMNAS DE TODO EL TAMBO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA. FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA, BAÑO DE VARONES EN URINARIOS, LO CUAL A LA FECHA MALOGRÓ LAS PAREDES CON HUMEDAD. CHAPAS DE ALMACEN, OFICINA 1, DORMITORIO DEL TAMBERO, DORMITORIO DEL GUARDIAN, OFICINA 2 MALOGRADAS TANQUE DE AGUA MALOGRADO TODO EL SISTEMA DE LLAVES, TUBERIAS. CAMBIO DE ZOCALOS Y MACHIMBRADO DE DORMITORIOS EN GENERAL Y OFICINAS 1 Y 2 PUERTA DE INGRESO EN MALAS CONDICIONES CABLEADO DE ENERGIA EN MALAS CONDICIONES DE ALUMBRADO Y INTERRUPTORES RETOCADO DE VENTANAS Y PUERTAS, PINTURA EN MAL ESTADO FALTA REJILLA DE DRENAJE POR EL CONTOURNO DEL TAMBO - Las puerta de madera, del SSH de varones trabada no abre y de mujeres en ocasiones se traba - El sistema de desagüe atorado desde mas de un año emitiendo un olor no grato por la parte principal del tambo - Las canaletas y tubos del techo y del cielo raso de la sala se estan despegando y desclavando por los fuerte vientos que viene sucediendo en la zona, necesitan mantenimiento con clavos y pegamentos sika flex - Instalaciones de electricidad en colapso, causando diferentes cortes multiples dejando inoperativos, tomacorrientes, alarmas y perjudicando los reflectores y fluorecentes de la plataforma - Inodoros inoperativos por mas de un año con fuga de agua, en el cuarto del gestor, en la oficina numero dos y en el baño de mujeres - Lavaderos malogrados sin agua en el cuarto del gestor y de los servicios higienicos de varones y mujeres y del cuarto de mujeres - Filtracion de agua en el lavadero de la cocina desde mas de un año - Barandales y escaleras al tanque de agua y rejas de perimetro deterioradas debido al avanzado oxido que presentan desde mas de un año - Llave de paso de agua al tanque roto, impide que suba el agua al tanque y tambien que baje. - Alarmas de plataforma malogradas por mas de un año - Bomba de agua averiada desde mas de un año ocasionando que el pozo se llene y haya retencion de agua originando que se cree agua contaminada y requiere su respectivo mantenimiento del tanque elevado y el pozo. - Implementacion de 03 paneles solares en las 03 esquinas del tambo asi como la adquisicion de 04 baterias para el alumbrado del perimetro del tambo - Mantenimiento del sistema de videovigilancia y adquisicion de un DVR. - Mantenimiento del sistema de pozo a tierra - Adquisicion de pintura para el pintado de las instalaciones y pintado de la fachada con el logo del
69	256192	2176907	APURIMAC	GRAU	MAMARA	SAN AGUSTIN DE HUARUCHACA	TUBERIAS, LLAVES DE PASO, LLAVES NESESITAN CAMBIO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO CAMBIO DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DESFOGUE EN MALAS CONDICIONES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO GENERAL BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN COCINA, DORMITORIO DE MUJERES , PASADISO COCINA, DORMITORIO DEL TAMBERO, OFICINAS. RESANADO DE COLUMNAS DE TODO EL TAMBO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA. FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA, BAÑO DE VARONES EN URINARIOS, LO CUAL A LA FECHA MALOGRÓ LAS PAREDES CON HUMEDAD. CHAPAS DE ALMACEN, OFICINA 1, DORMITORIO DEL TAMBERO, DORMITORIO DEL GUARDIAN, OFICINA 2 MALOGRADAS TANQUE DE AGUA MALOGRADO TODO EL SISTEMA DE LLAVES, TUBERIAS. CAMBIO DE ZOCALOS Y MACHIMBRADO DE DORMITORIOS EN GENERAL Y OFICINAS 1 Y 2 PUERTA DE INGRESO EN MALAS CONDICIONES CABLEADO DE ENERGIA EN MALAS CONDICIONES DE ALUMBRADO Y INTERRUPTORES RETOCADO DE VENTANAS Y PUERTAS, PINTURA EN MAL ESTADO FALTA REJILLA DE DRENAJE POR EL CONTOURNO DEL TAMBO - Las puerta de madera, del SSH de varones trabada no abre y de mujeres en ocasiones se traba - El sistema de desagüe atorado desde mas de un año emitiendo un olor no grato por la parte principal del tambo - Las canaletas y tubos del techo y del cielo raso de la sala se estan despegando y desclavando por los fuerte vientos que viene sucediendo en la zona, necesitan mantenimiento con clavos y pegamentos sika flex - Instalaciones de electricidad en colapso, causando diferentes cortes multiples dejando inoperativos, tomacorrientes, alarmas y perjudicando los reflectores y fluorecentes de la plataforma - Inodoros inoperativos por mas de un año con fuga de agua, en el cuarto del gestor, en la oficina numero dos y en el baño de mujeres - Lavaderos malogrados sin agua en el cuarto del gestor y de los servicios higienicos de varones y mujeres y del cuarto de mujeres - Filtracion de agua en el lavadero de la cocina desde mas de un año - Barandales y escaleras al tanque de agua y rejas de perimetro deterioradas debido al avanzado oxido que presentan desde mas de un año - Llave de paso de agua al tanque roto, impide que suba el agua al tanque y tambien que baje. - Alarmas de plataforma malogradas por mas de un año - Bomba de agua averiada desde mas de un año ocasionando que el pozo se llene y haya retencion de agua originando que se cree agua contaminada y requiere su respectivo mantenimiento del tanque elevado y el pozo. - Implementacion de 03 paneles solares en las 03 esquinas del tambo asi como la adquisicion de 04 baterias para el alumbrado del perimetro del tambo - Mantenimiento del sistema de videovigilancia y adquisicion de un DVR. - Mantenimiento del sistema de pozo a tierra - Adquisicion de pintura para el pintado de las instalaciones y pintado de la fachada con el logo del
70	294377	2433509	AREQUIPA	CARAVELI	CAHUACHO	SONDOR	TUBERIAS, LLAVES DE PASO, LLAVES NESESITAN CAMBIO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO CAMBIO DE CANALETAS Y TUBERIAS DE DESFOGUE EN MALAS CONDICIONES QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO GENERAL BALDOSAS PODRIRAS Y MANCHADAS EN COCINA, DORMITORIO DE MUJERES , PASADISO COCINA, DORMITORIO DEL TAMBERO, OFICINAS. RESANADO DE COLUMNAS DE TODO EL TAMBO PINTURA DETERIORADA POR EL CALOR Y LAS LLUVIAS EN LA TOTALIDAD DE LA PLATAFORMA. FILTRACIÓN DE AGUA EN LA PARED DONDE SE ENCUENTRA INSTALADA LA TERMA, BAÑO DE VARONES EN URINARIOS, LO CUAL A LA FECHA MALOGRÓ LAS PAREDES CON HUMEDAD. CHAPAS DE ALMACEN, OFICINA 1, DORMITORIO DEL TAMBERO, DORMITORIO DEL GUARDIAN, OFICINA 2 MALOGRADAS TANQUE DE AGUA MALOGRADO TODO EL SISTEMA DE LLAVES, TUBERIAS. CAMBIO DE ZOCALOS Y MACHIMBRADO DE DORMITORIOS EN GENERAL Y OFICINAS 1 Y 2 PUERTA DE INGRESO EN MALAS CONDICIONES CABLEADO DE ENERGIA EN MALAS CONDICIONES DE ALUMBRADO Y INTERRUPTORES RETOCADO DE VENTANAS Y PUERTAS, PINTURA EN MAL ESTADO FALTA REJILLA DE DRENAJE POR EL CONTOURNO DEL TAMBO - Las puerta de madera, del SSH de varones trabada no abre y de mujeres en ocasiones se traba - El sistema de desagüe atorado desde mas de un año emitiendo un olor no grato por la parte principal del tambo - Las canaletas y tubos del techo y del cielo raso de la sala se estan despegando y desclavando por los fuerte vientos que viene sucediendo en la zona, necesitan mantenimiento con clavos y pegamentos sika flex - Instalaciones de electricidad en colapso, causando diferentes cortes multiples dejando inoperativos, tomacorrientes, alarmas y perjudicando los reflectores y fluorecentes de la plataforma - Inodoros inoperativos por mas de un año con fuga de agua, en el cuarto del gestor, en la oficina numero dos y en el baño de mujeres - Lavaderos malogrados sin agua en el cuarto del gestor y de los servicios higienicos de varones y mujeres y del cuarto de mujeres - Filtracion de agua en el lavadero de la cocina desde mas de un año - Barandales y escaleras al tanque de agua y rejas de perimetro deterioradas debido al avanzado oxido que presentan desde mas de un año - Llave de paso de agua al tanque roto, impide que suba el agua al tanque y tambien que baje. - Alarmas de plataforma malogradas por mas de un año - Bomba de agua averiada desde mas de un año ocasionando que el pozo se llene y haya retencion de agua originando que se cree agua contaminada y requiere su respectivo mantenimiento del tanque elevado y el pozo. - Implementacion de 03 paneles solares en las 03 esquinas del tambo asi como la adquisicion de 04 baterias para el alumbrado del perimetro del tambo - Mantenimiento del sistema de videovigilancia y adquisicion de un DVR. - Mantenimiento del sistema de pozo a tierra - Adquisicion de pintura para el pintado de las instalaciones y pintado de la fachada con el logo del

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
71	217911	2157543	AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	CHACHAS TORIL	<ul style="list-style-type: none"> - CHAPAS TIPO PERA DE DORMITORIOS DE VARONES Y DAMAS (02), DE BAÑOS DE DAMAS Y VARONES SE ENCUENTRAN MALGRADOS (04), NO DAN SEGURIDAD - FILTRACION DE AGUA DEL DESAGUE Y TRAMPA DE BAÑO DE TOPICO. - MARCOS DE LAS PUERTAS DE BAÑO DE DAMA, VARONES Y PUERTA DE AUDITORIO ESTAN DESPRENDIENDO SU BASE DE CEMENTO Y SE VIENE DESPRENDIENDO, NO CERRANDO BIEN A VECES - MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR, ESTA COLMATADO. - PISO DEL PATIO EXTERIOR DEL TAMBO SE VIENE RAJANDO Y DESPRENDIENDO, NECESITA RECOMPONER - LLAVES DE DUCHA DE TOPICO Y BAÑO DE DAMAS MALGRADO, SE DESPRENDIO SU PERILLA - PISO MACHIMBRADO DE OFICINA SE HA HUNDIDO Y ROTO POR DETERIORO, ESTAN PODRIENDOS Y
72	286453	2191033	AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	CHICOTAÑA	<ul style="list-style-type: none"> - Luminarias quemadas por sobre carga eléctricas 60x60 - Muro corta viento requiere cambio de reboque, se requiere cambiar todas el tarrageo las mallas 20 metros cuadrados - Cambio de accesorios y resane de las instalación de plomería de ducha caliente en el dormitorio de gestor - Mantenimiento general tanque alta cambio de accesorio y cambio de base de cemento - Tapas de biodigestor deterioradas por el clima - Cambio
73	217930	2157537	AREQUIPA	CASTILLA	CHACHAS	TOLCONI	<ul style="list-style-type: none"> - siguientes ambientes: oficina 1, topico y cocina que tiene de 115.50 m², auditorium que tiene de 106 m², habitaciones de hospedaje que tiene de 106 m² y muro de protección anterior que tiene de 54.24m² de area aproximadamente. - Deterioro de la pintura de la pared interior cerca al piso por humedad que requiere empate y repintado de los siguientes ambientes: oficina 1, Topico, cocina y servicio higiénico es de 145 m², auditorium es de 80 m², habitaciones de hospedaje y servicios higiénicos es de 160 m² de area. - Deterioro de las letras del logotipo por la lluvia y el sol, que se ubica en la pared externa de las habitaciones de hospedaje, lo cual necesita diseño y pintado - Deterioro del barnizado de las puertas por el sol y humedad que predispona a la entrada del agua que puede causar el inchamiento de la madera prensada, por el cual necesita protección con barniz - Deterioro del letrero y nombres de las instituciones adcritas del Tambo, en una plancha de fibra de madera, lo cual necesita renovar con las siguientes medidas: 90 cm x 110 cm - Luminares internos quemadas que limitan la visibilidad en el uso adecuado de los servicios en los ambientes durante la noche en los siguientes ambientes: oficina (2), topico (2), cocina (1), auditorium (6) y habitaciones de varones y damas (2). Los luminares llevan 4 focos florecntes cada una. para ahorro de consumo de energia se requiere sustituir por focos LED - Luminares externas quemados del patio y pazadizo que limitan la visibilidad en la noche. Los luminares es de un solo foca. Se requiere sustituir por focos LED - Revisión del sistema de conexión eléctrica interna en todos los ambientes debido a que el consumo de energia es alto por mes, de acuerdo a la opinion del tecnico electrecista de ADINELSA es probable fuga de energia por alguna parte del sistema de cableado, por el cual se necesita revisión y corrección del sistema de cableado - Rajadura de planchas de vidrios de las ventanas de la oficina 1, auditorium 1 y cocina 1, necesita cambiarlos - Las habitaciones de hospedaje de damas y varones son frios de noche por las paredes de concreto y son como camaras de nevera, ya que la temperatura del ambiente oscila entre -21 °C en meses de helada y de -8° C en los meses de lluvia lo que hacen inabitables, Se requiere revestir las paredes con material termico (madera y/o tecnopor) para aislar del frío,
74	288907	2193114	AREQUIPA	CASTILLA	VIRACO	PAMPACHACRA	<ul style="list-style-type: none"> - Cerco perimétrico del tambo presenta deterioro por oxidación, requiere pintado y mantenimiento general. (metros lineales) - Pintado de paredes de muro cortaviento, ambientes exteriores, pazadizo a habitaciones. (metros cuadrados). - Base del Mural para el logo del PN PAIS se encuentra deteriorado, requiere pintado. (metros cuadrados) - Cerradura tipo pomo de la habitacion del Gestor Institucional del Tambo se encuentra malgrado, requiere cambio. - Pileta de laboratorio de la cocina presenta fisuras y desgaste en las roscas, requiere cambio de pileta. - Paredes internas de ambientes de Oficina Nro. 02 requiere pintado. (metros cuadrados). - Suministro e instalación de 04 tubos fluorescentes LED, luz blanca. Incluye accesorios de arranque (balastro electrónico) a instalarse como sigue: 01 en oficina Nro 2 y 04 en auditorio. - Sistema de motor de abastecimiento y tuberías del tanque elevado se encuentra deteriorado. (metros lineales). - Sistema de funcionamiento de terma de las habitaciones del tambo requieren reparación y mantenimiento - Aostas de hizamiento de banderas se encuentra oxidada, requiere pintado - Piso de madera de ambientes de plataforma del Tambo deteriorados parcialmente, requiere sellado
75	286477	2191038	AREQUIPA	CAYLLOMA	CALLALLI	LAGO DEL COLCA (CHICHAS)	<ul style="list-style-type: none"> - manipulación, se tiene que cambiar los caños completo no permite el uso del lavado de manos del público y ocasiona derrame de agua - Tubo de pared del espacio de lavandería esta filtrando agua por debajo del lavado y de la caja de llave de agua, se propone la retirar el lavatorios para una nueva revisión de los tubos, la llave de agua esta cerrada y no permite el uso de las batea - Pared de la habitación de mujeres que colinda con el baño esta filtrando agua, necesita una revisión especializada de alguna mala conexión o tubería rota de agua y restaurar la pared y evitar la caída de pintura, con el tiempo va empeorando - Techo de la parte externa del baño del guardian esta poroso y rajado lo que provoca la filtración de agua sobre todo en temporadas de lluvia causa daño interno deterioro de la pared necesita pintado, el techo necesita rellenar con cemento y lizarlo para que el agua no entre, tambien puede taparse con tejas, este daño se presenta desde el inicio del funcionamiento del tambo - Los dos postes que cuenta con panel solar para iluminar estan dañados, no prenden solo uno de ellos en ocasiones y presentat un ruido, necesita una revisión técnica, se encuentra en ese estado hace 4 años, hace falta sobre todo en los días de corte de energía eléctrica - El tanque de agua no esta en funcionamiento faltan piezas como 1 canastilla de succión de tanque 1", una de 1" para el motor del tanque, una válvula de cierre de 1", 01 sensor de apagado de la bomba de agua, el estado del tanque se presenta desde el inicio del funcionamiento del tambo nunca cumplió su función, en el mantenimiento anterior cambiaron los accesorios internos pusieron seguro a la tapa del tanque pero los fuertes vientos se llevaron la tapa y se perdió, ahora tiene las tuberías rotas debido al frío, se ecesaría una reinstalación de todo el sistema además de un mantenimiento y limpieza del taque. - Lavatorio del baño público de hombres esta rajado, lleva en ese estado desde hace mas de cuatro años. - Cambio de logotipo en pared de la frentera del tambo, actualmente tiene el logotipo del Ministerio de Vivienda y el Programa Tambos, se tendría que blanquear la pared y colocar el logotipo del MIDIS y Programa PAIS, las medidas de la pared son 9m. De largo por 3m. de ancho - Barnizado de puertas y ventanas que debido a las intensas llluvias han causado deterioro sobre todo las puertas y

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
76	218361	2157650	AREQUIPA	CAYLLOMA	CAYLLOMA	CUCHO CAPILLA	<ul style="list-style-type: none"> - NO SE CUENTA CON LUMINARIAS EXTERNAS PARA EL PATIO DELANTERO (01) NI LATERAL (01), POR UBICACIÓN DEL TAMBO NO HAY ILUMINACION PUBLICA CERCANA - LUMINARIAS TIPO DIGROCICOS DE EXTERIOR ESTAN QUEMADAS (07) DEBIDO A TORMENTAS ELECTRICAS, POR ENDE POCA ILUMINACION NOCTURNA - CERCO PERIMETRICO DESTRUIDO POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA POR TRABAJOS DE DESAGUE, (03) ROLLIZOS CAIDOS Y SIN DADOS DE CEMENTO, ALAMBRON CAIDO EN EL SUELO - TUBERIA DE ABASTECIMIENTO DE TANQUE ELEVADO ROTO - ESTRUCTURA DE TANQUE ELEVADO DESCASCARADO POR EROSION DE FUGAS DE AGUA EN 2 CM DE PROFUNDIDAD APROXIMADAMENTE, DEBILITANDO LA ESTRUCTURA - PISO DE AUDITORIO DE CEMENTO PULIDO DESGASTADO, DESPINTADO, RAJADO - DUCHAS SIN PERILLAS DE AGUA , (01) DUCHA DE AUDITORIO, (01) DUCHA DE MUJERES, LIMITA EL USO DE DUCHAS A SOLO BAÑO DE MUJERES - TOPICO TIENE VENTANA SIN VIDRIO, SOLO CUBIERTO POR CARTON, REPRESENTA RIESGO DE SEGURIDAD. - PUERTA DE DOS HOJAS DE INGRESO LA OFICINA DE GESTOR DESCUADRADA. RASPA EL PISO Y ENTRE LAS HOJAS, NO PERMITE ABRIR Y HACE PALANCA CON LA PARED - CERRADURAS DE SOBREPONER DE PUESTAS EXTERIORES EN MAL ESTADO , (01) ENAUDITORIO Y (01)
77	217893	2157551	AREQUIPA	CAYLLOMA	CHIVAY	CANOCOTA	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere cambio de 6 paños de eucalipto acondicionado como poste de transporte de energía eléctrica desde el medidor hasta el tambo y 2 de ellos acondicionados con reflector externo de iluminación nocturna del tambo los cuales tienen una antigüedad de 9 años se encuentran apollados en toda su magnitud y hongueados de la base a la fecha y en cualquier momento pueden colapsar dejando a la plataforma sin energía eléctrica en la actualidad se viene generando constantes cortes de energía eléctrica al observarse en el cableado se viene descargando generando cortocircuito - Se requiere el sellado total de todo el techo de la infraestructura, las dos canaletas del pasadizo entre la cocina y el salón de usos múltiples como la intersección de dormitorios y oficina se encuentran más afectados, se observa al caer la lluvia del techo y pintado del cielo raso de los dos pasadizos de la infraestructura y mantenimiento/ cambio de 2 canaletas - Florescentes de iluminación interna quemados, 01 fluorescentes en el salón de usos múltiples, 02 en la oficina principal, 02 en la oficina, 02 en los dormitorios, 1 intersección dormitorios y SSHH, 01 en la cocina, 2 servicios higiénicos damas y varones y en la parte externa del tambo 4 focos y cambio de 01 interruptor malogrado - Mantenimiento del tanque elevado, cambio de una tubería del tanque elevado y pintado de la canastilla y la escalera. - Encuadre de dos ventanas y cambio cerrojos en el salón de usos múltiples, encuadre de la puerta principal de la oficina y cambio de 6 visagras y la puerta del salón de usos múltiples, cambio de dos chapas en la oficina principal y dormitorios - Despintado de zocalo y muro cortaviento - Mantenimiento del biodigestor, se encuentra ya emanando mal olor se siente a través de los inodoros y
78	217908	2157546	AREQUIPA	CAYLLOMA	LLUTA	TAYA	<ul style="list-style-type: none"> - Chapas de puertas de oficina principal, salón de reuniones, habitaciones de varones y mujeres - Puertas en mal estado por condiciones climáticas de lluvia, calor y humedad, se encuentran descuadradas - Cambio y mantenimiento de sistema eléctrico en oficina principal y cambio de fluorescentes - Cambio de cableado de conducción eléctrica desde caja hasta llave termomagnética de todos los ambientes. - Sistema de agua inoperativo requiere cambio de tuberías desde la captación al tanque de decantación y
79	208863	2153301	AREQUIPA	CAYLLOMA	N ANTONIO DE CHU	SAN ANTONIO DE CHUCA	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con servicio de agua en la plataforma debido a rotura de la tubería de ingreso, la boya del rotoplas no funciona y se requiere el cambio de llaves de paso debido a rajaduras. - Luminaria exterior requiere cambio y revisión de las instalaciones eléctricas. - Filtraciones en pared de cocina (Filtración persiste) - Filtraciones en pared de cuarto de varones. (problema persiste) - Rotura de tubería que descarga de agua de canaletas de techo (se realizó parchado con sicalflex de manera momentánea). - Termas eléctricas no funcionan. (El año 2019 se ha realizado el cambio de termomagnéticos y no ha mejorado en nada el funcionamiento de la tema) - Florescentes quemados en salón de usos múltiples cocina y topicos (el año 2019 se ha realizado el cambio de los fluorescentes por focos led en oficina principal, los mismos que están funcionando bien, se sugiere cambio de fluorescente a focos led). - Filtraciones de agua (goteras) en techos de oficina, topico, dormitorio de varones, dormitorio de mujeres, servicios higiénicos de varones, servicios higiénicos de mujeres, salón de usos múltiples, cocina y aleros. Goteras en los tres techos del Tambo, problema reportado desde el año 2019 - Puertas de salón de usos, oficina, cocina y albergue presentan deterioro, se sugiere mantenimiento mediante laqueado - Instalación de 3 cajas de registro de agua (tubería de agua y llaves expuestas) - Pintado de paredes
80	288955	2193117	AREQUIPA	CAYLLOMA	TAPAY	COSÑIRHUA	<ul style="list-style-type: none"> - Se requiere pintado general de la parte exterior del tambo como paredes y el muro corta viento que está deteriorado por las condiciones climáticas de la zona y pintado con el nuevo logo - se requiere el cambiado a focos led 2 de las lámparas que están colocados al costado del muro cortavientos - Servicio de mantenimiento de cerraduras en puertas de los ambientes de oficina 2 y almacén - Servicio de mantenimiento de pintura de la caseta del tanque elevado de agua y pintado de la puerta de madera - Pintado con esmalte sintético en parantes, marcos y malla de cerco perimetrico metálico existente.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
81	217816	2157544	AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	COTA COTA	<p>estas rejas se corre el riesgo de robo de los bienes que se encuentran en ambos ambientes</p> <p>- Llaves electromagnéticas (10) de la oficina, habitaciones de visitas, auditorio y medidor principal, no son de la capacidad suficiente para el tipo de equipos que se utilizan, permanentemente saltan y se desconectan la energía. - Los</p> <p>- Los cables eléctricos instalados en todo el Tambo se parten por la antigüedad y no resisten la conductividad de energía, estando sulfatados. Sistema eléctrico en malas condiciones con alto riesgo de corto circuito y quedar sin energía eléctrica. - 03</p> <p>zonas del cielo raso del techo externo deteriorados por la filtración de agua de lluvia: 1. parte posterior de la oficina, 2. borde de cielo raso de auditorio, 3. esquina de oficina, necesita cambio de partes deterioradas pintura -</p> <p>Tanque aéreo de almacenamiento de agua no funciona, aparentemente mala instalación desde la construcción, motivo por el cual se hizo la instalación directa al Tambo. Puede generar desabastecimiento frente a cortes de agua que se pueda generar en el Centro Poblado. - Antena de</p> <p>pararrayos y pozo a tierra sin concluir instalación; solo se cuenta con la torre más no con la antena de pararrayos y tampoco se hizo la instalación del pozo a tierra; alto riesgo de sobrecarga eléctrica por rayos y daño a los equipos del Tambo (ya ocurrió años anteriores). -</p> <p>4 camarotes con poca estabilidad, sobre todo el 2do piso, actualmente amarrado con alambres para evitar caigan las maderas. Reducción de uso de los camarotes al 50%</p> <p>Tapa de cemento del pozo a tierra ubicada en el patio principal rota, de romperse totalmente puede causar algún accidente a las personas que acceden al Tambo -</p> <p>Fluorescentes quemados 8, no cuento con repuestos; el sistema actualmente instalado (fluorescentes, balastos, etc) esta descontinuado se requiere el cambio a iluminación tipo LED. - Los palos (20)</p> <p>de eucalipto del cerco perimétrico en muy mal estado, se han podrido, ya cumplieron su ciclo de vida, requiere cambio. No brinda seguridad y podrían acceder animales y personas en cualquier momento. - No</p> <p>se cuenta con espacio para el almacenamiento de combustible, moto y otros bienes, se utiliza el auditorio y cocina como almacén. -</p>
82	217945	2157532	AREQUIPA	CAYLLOMA	TISCO	TISCO	<p>- Cambio general de la tubería del sistema de tanque elevado, los tubos están por fuera del machón de soporte al Tanque elevado.</p> <p>Recubrimiento de tubos de agua, para que no reviente con la helada en temporadas de junio a octubre, donde se siente el frío crudo - Rotoplas 1000</p> <p>litros de tanque elevado cambiar el sistema de control, ya que la llave de control no gira -</p> <p>- Aleros de la cocina, de los usos múltiples y de los dormitorios presentan rupturas -</p>
83	217859	2157557	AREQUIPA	CAYLLOMA	YANQUE	CHALHUANCA	<p>- CHAPAS DE CERRADURA DE AUDITORIUM, OFICINA (03), SE ENCUENTRAN MALGRADOS, NO DAN SEGURIDAD A LOS BIENES EXISTENTES DENTRO DE LA OUDITORIUM Y OFICINA</p> <p>CHAPA CLASICA DE UN GOLPE DE PUERTA DE AUDITORIUM, OFICINA, TOPICO, PUERTA PRINCIPAL DE DORMITORIO, SE ENCUENTRA MALGRADA, NO BRINDA SEGURIDAD. (10)</p> <p>CERRADURA DE PUERTA DE DORMITORIO DE DAMAS Y VARONES, (02) BAÑOS DAMAS Y VARONES (02) SE ENCUENTRA MALGRADO, NO BRINDAN SEGURIDAD. - MARCO DE</p> <p>PUERTA DE AUDITORIUM (02) SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, NO BRINDA SEGURIDAD.</p> <p>- PARED INTERNA DE AUDITORIUM, COCINA, TOPICO, OFICINA, DORMITORIO, BAÑOS DAMAS Y VARONES EN MAL ESTADO, AFECTA LA CONCIENCIA D ELA PARED</p> <p>PISO DE PATIO DE PLATAFORMA SE ENCUENTRA MALGRADO CON FISURAS Y DESPRENDIMIENTO DE CEMENTO OCACIONANDO CON MAYOR INTENCIDAD EN INUNCAIONES POR GRANIZAD Y LLUVIAS INTENSAS. - TOMARORRIENTE DE</p> <p>AUDITORIUM (15) COCINA (04) TOPICO (06) OFICINA (06) DORMITORIO DE DAMAS Y VARONES (06) ESTAN MALGRADOS POR LOS AÑOS DE USO, NO BRINDA SEGURIDAD.</p> <p>- FLUORECENTES QUEMADOS EN AUDITORIUM (15) COCINA (04) TOPICO (04) OFICINA (04) DORMITORIO DE DAMAS Y VARONES (06) BAÑOS DE DAMAS Y VARONES (04) PATIO DE LA PLATAFORMA (06) ESTAN MALGRADOS POR LAS TORMENTA ELECTRICA</p> <p>LLAVES DE ALMACEN DE COCINA, PUERTA PRINCIPAL DE DORMITORIO, OFICINA, COCINA EN MAL ESTADO, CON FISURA Y NO BRINDA SEGURIDAD AL ABRIR LAS PUERTAS Y SOLO EXISTE UNA SOLA LLAVE. - COBERTURA DE</p> <p>TECHO DE CUARTO DE VARONES Y DAMAS EN MAL ESTADO, POR LAS FISURAS NO BRINDA SEGURIDAD -</p> <p>- BASE DE CEMENTO DEL</p> <p>TANQUE DE DEPOSITO DE AGUA SE VIENE DESPRENDIENDO Y DESCASCARANDO POR LA HUMEDAD Y MALA CONSTRUCCION, SE NECESITA REFORZAR SU INFRAESTRUCTURA Y PINTADO Y PROTECCIÓN DEL</p>
84	217924	2157529	AREQUIPA	CONDESUYOS	ANDARAY	ANDARAY	<p>dos puntos en pasadizo de dormitorios y pasadizo de sala multiple. No se cuenta con luces de emergencia. - Banca</p> <p>de concreto perteneciente al muro cortaviento, se encuentran deterioradas con fisuras en union de muro de cortaviento y banca. Desgaste de pintura. - En la loza del patio,</p> <p>No se cuenta con pintado de círculo de seguridad ante sismos - Pintura externa e</p> <p>interna de las instalaciones del Tambo, se encuentra deteriorado - La estructura de</p> <p>concreto donde se ubica el tanque de polietileno para agua, no garantiza la estabilidad para el tanque de agua. -</p> <p>Luminarias de baño de mujeres y baño de varones se encuentra quemados -</p> <p>Tapa de asiento de inodoro de baño típico se encuentra roto -</p> <p>Puertas deformadas (descuadradas) a consecuencia de la variación de temperatura y humedad: Oficina (1), salón de usos múltiples (2), cocina (1). -</p> <p>Puerta de cuarto de mujeres con agrietadura -</p> <p>Termas eléctricas ya deterioradas por antigüedad y uso, NO funcionan, fallas en el termostato (2 termas electricas), cableado peligroso no brinda seguridad. -</p> <p>Falta cerco perimétrico de todo el tambo y respectivas puertas, cuenta con cerco provisional mismo que se encuentra deteriorado y no asegura todo el perímetro - No</p> <p>Refrigeradora, no funciona sistema de refrigeración. No esta operativo - No se</p> <p>se cuenta con antena de para rayo - No se</p> <p>cuenta con instalación de Alarmas de seguridad, cámaras de vigilancia y reflectores, para la seguridad del tambo - No se</p> <p>cuenta con caseta para el resguardo del grupo electrógeno. Para ser ubicado en la parte de atrás del salón de usos múltiples, a 25 metros de distancia de donde se encuentra el punto para captar la energía. - No se</p> <p>cuenta con cable vulcanizado N° 12, para el funcionamiento de Generador de energía (15 metros de distancia del punto de captacion de energía). - No</p> <p>se cuenta con instalación de Tablero de Transferencia de energía de grupo electrógeno al tablero</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
85	217941	2157534	AREQUIPA	CONDESUYOS	CAYARANI	UMACHULCO	- Inundacion - Iluminaria focos (2) exterior quemados - La chapa de la puerta de baño de varones en mal estado - Cielo - raso (Cobertura de techo) se han desprendido 01 plancha de triplay de la parte exterior del - tambo, y el resto esta suelto - mantenimiento de tema electrica, se encuentra inoperativo y uno con goteos - mantenimiento del gabinete de tablero de internet (UPS y regleta no funcionan) - mantenimiento de llave de paso rotoplas - pintado de interior y exterior de la infraestructura de la plataforma de servicios - Cambio de chapas de las puertas exteriores de salon de reunion, oficina, habitacion de alojamiento - Estucar los machones de base de rotoblas
86	217944	2157549	AREQUIPA	CONDESUYOS	CAYARANI	VISCA VISCA	- CHAPAS TIPO PERA DE DORMITORIOS DE VARONES Y DAMAS (02), DE BAÑOS DE DAMAS Y - VARONES SE ENCUENTRAN MALGRADOS (05), NO DAN SEGURIDAD - FILTRACION DE AGUA DEL DESAGUE Y TRAMPA DE LAVATORIO DE COCINA. - AZULEJOS DE BAÑOS SE VIENEN DESPRENDIENDO. - MARCOS DE LAS PUERTAS DE BAÑO DE DAMA Y PUERTA DE AUDITORIO ESTAN DESPRENDIENDO SU - BASE DE CEMENTO Y SE VIENE DESPRENDIENDO, NO CERRANDO BIEN A VECES - MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR, ESTA COLMATADO - LA FALTA DE CUNETAS O DRENS ALREDEDOR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA PARA - EVITAR FILTRACION DE AGUA SUBTERRANEA POR EPOCAS DE LLUVIA, LO CUAL VIENE OCASIONANDO - EL REBOSE DE AGUA DE LLUVIA EN PASILLOS EXTERIORES Y PATIO CON DETERIORO DE PISO EXTERIOR - (DESCASCARE) - NO - SE CUENTA CON PARARAYO PARA TAMBO, EL DE PROTECCION DE LA ANTENA DE INTERNET NO - PROTEGE (SOLO ESTA A 1.5 METROS DE ALTURA POR ENCIMA DEL TECHO DE AUDITORIO, 3 AÑOS - CONSECUTIVOS QUE CAE RAYO AL TAMBO Y SE QUEMAN EQUIPOS DE INTERNET. RIESGO PARA EL - PERSONAL - PISO - DEL PATIO EXTERIOR DEL TAMBO SE VIENE DESCASCARANDO, NECESITA RECOMPONER - LLAVES DE DUCHA DE TOPICO Y BAÑO DE DAMAS MALGRADO, SE DESPRENDIO SU PERILLA - TECHO DE CALAMINA DE AUDITORIO, COCINA Y DORMITORIOS SE VIENEN DESCLAVANDO POR - EFECTO DE FUERTES VIENTOS, SE NECESITA REFIJADO Y/O CAMBIO DE CALAMINAS PARA EVITAR - POSIBLES FILTRACIONES EN TIEMPO DE LLUVIAS - BASE DE CEMENTO DEL TANQUE DE DEPOSITO DE AGUA SE VIENE DESPRENDIENDO Y - DESCASCARANDO POR LA HUMEDAD Y MALA CONSTRUCCION, SE NECESITA REFORZAR SU - INFRAESTRUCTURA Y CAÑERIAS DONDE EXISTE FILTRACION EN LAS UNIONES
87	218489	2157648	AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	PUNCUPATA - CC. QUISPILLACTA	- Pintado de muro exterior del cortaviento 30m2 y zocalo en el techo - Cambio de 6 lamparas LED DOWN LIGHT 20w, cambio de 4 lamparas FLUORESCENTES hermetico 2x36W - para adosar en interiones - Mantenimiento: barnizado y pintado de ventanas exteriores con marco de madera, barnizado y pintado - de las 4 puertas principales - Sellado de - fisuras en la pared. - Limpieza y sellado
88	311370	2436002	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	CUSIBAMBA	- Terma eléctrica sole de 100 litros (ubicada en el cuarto del gestor institucional; fuera de funcionamiento, - probablemente debido a la falta de mantenimiento) - Terma eléctrica Elite - de 50 litros (ubicado en la cocina del tambo; fuera de funcionamiento, probablemente debido al sistema - electrico, ya que cada vez que se pretende encender se baja la palanca) - Iluminación perimétrica con energía solar (de los 4 d paneles, solo 3 funcionan, debido a la falta de - mantenimiento) - Electrobomba (la bomba para alimentar el tanque de almacenamiento de agua, se encuentra fuera de - servicio, falta de mantenimiento) - infraestructura dañada (necesita mantenimiento, ya que presenta grietas debido a la humedad). - Baño del cuarto de mujeres (presenta fuga de agua en el tanque de almacenamiento, se necesita cambio - del kit del tanque) - Ingreso de agua - por las ventanas en el cuarto del guardian y gestor (cuando las lluvias son muy intensas, ingresa agua de
89	213341	2155782	AYACUCHO	CANGALLO	LOS MOROCHUCOS	SAN CRISTOBAL DE MORCCO	- Pintura y barniz de las puertas y ventanas en mal estado. Requiere lijado, cepillado enmasillado y - barnizado de 11 puertas de madera y de 15 ventanas grandes de madera y de 6 tragaluces - El contorno del muro corta viento no cuenta con vereda (13 mt.) el agua que cae del pazadizo abierto - desfogó por el costado del muro maltrata la infraestructura del muro y su base y pintura está muy - deteriorada. Se pide insalación de vereda, pintado y sellado de fisuras en el piso del patio y de zócalos. - Accesorio de un tanque de baño tiene fallas de un poco de filtración, el sistema de desagüe en urinario - de SS.HH. de varones tiene un mal olor - Las ventanas - de la parte posterior de dormitorio damas, oficina, sala multiuso están expuestas a filtración de agua - cuando llueve o graniza, por ello ingresa a dichos ambientes. Requiere instalación de 5 protector de - ventana (techo o toldo), dimensión de ventanas 1 m. ancho x 1.50 m. alto - Cambio de focos - fluorescente para luminaires (equipo de 2 fluorescentes de 36W) en Tópico, dormitorio damas, sala - multiuso y cocina (4). - La pintura de las paredes - internas y externa de los ambientes en mal estado. Requiere pintado y sellado de fisuras en 9 ventanas - Cerco perimétrico y puerta en muy mal estado todo el contorno del Tambo. Son de postes rollizos (50), - están podridos, con listones de madera están malogrados y alambrado de puas oxidado, falta pintar. - Requiere cerco perimétrico de metal que garantice la seguridad de bienes del tambo. - Tuberías y accesorios en el tanque de agua, afectado por el calor está roto. - El piso de los ambientes de oficina, tópico y sala al ser de cemento tipo pulido causa mucho frío durante - todo el año, los usuarios no quieren permanecer mucho tiempo en la Sala. Requiere instalación de - madera machimbrada u otro material más cálido. - El tubo de - desatoro del biodigestor está roto. Requiere mantenimiento. - Las duchas - del Tambo (dormitorio y tópico) no cuentan con termas, usuarios de alojamiento solicitan y no se puede
90	215587	2156563	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	SAN ISIDRO - CC. PARAS	- La Puerta principal del Tambo requiere cambio por que si encuentra en estado de deterioro, para mayor - seguridad. - los postes - de cerco perimétrico están podridos sus bases y los alambres puas necesitan cambiar por estar en - constante humedad y calor en el ámbito, tambien se quiere pinturas de color blanco para pintar los postes - Terma eléctrica de agua esta en inoperativo por ende requiere un cambio, es necesario cambiar con uno - nuevo. - El
91	215582	2156567	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	SANTA CRUZ DE HOSPICIO	- El cerco perimétrico de todo el tambo se encuentra en mal estado y con roturas de maderas - La pueta de la oficina 1 se encuentra malogrado(Chapa) - La - chapa de la pueta de cocina se encuentra malogrado - Los - techos de auditorio, oficina, dormitorio con goteras - La
92	213313	2155796	AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	VISTA ALEGRE DE CCARHUACCCO	- Las maderas del cerco perimétrico se encuentran deterioradas. - El - portón principal para el acceso al tambo se encuentra deteriorada

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
93	215547	2156562	AYACUCHO	CANGALLO	TOTOS	BARRIO VISTA ALEGRE	- Falta cerco perimetrico del Tambo, para ello se necesitan postes de madera rollo 85 unidades de 2.30m con diámetro de 4", 1 cubo de hormigón y 5 bolsas de cemento para fijar poste, alambre de Puas 12 rollos, grapas de puas 510 unidades. - Termas eléctricas para agua caliente en baño de Varones inoperativos, se requiere su revisión, mantenimiento o su cambio. - La puerta de la cocina requiere de 1 chapa, 6 tornillos para aldavas y 3 bisagras para las puertas de Sala Multiuso y Dormitorio, por el uso se encuentran muy gastados - 4 luminarias se han quemado por los rayos y relampagos de la zona, se requiere cambiar 6 luminarias con todos sus accesorios, no hay repuesto, se ha quemado su adaptador, no es solamente tubo de florescente, por eso se requiere cambiar con 5 luminarias nuevas 1 en Sala de Recepción, 1 en tópicos y 3 en Sala de Usos Múltiples. (Las luminarias de led instaladas en el mantenimiento anterior no duraron mucho y al día de hoy todas se han malogrado, por lo que no se recomienda la instalación de las luminarias de tubos) - Se requiere el repintado de paredes exteriores deterioradas por la lluvia. - Se requiere el repintado de zócalos, deteriorados por efecto de las lluvias - Se requiere el repintado de muro cortaviento y tanque elevado y resane de rajaduras, que con la lluvia se ha deteriorado. - Tabla de techo ubicado en la Sala de Usos múltiples presenta rajaduras y está a punto de desplomarse (se amarró)
94	255474	2176847	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	POMAPUKIO	-Las puertas de madera de la oficina 1, del salón de uso múltiple, presentan arque, aberturas y no encaja la chapa
95	217847	2157555	AYACUCHO	HUAMANGA	ACOS VINCHOS	PACCO LOMA - HUAYCHAO	En el tambo no cuentan con un portón para el acceso al tambo, por lo cual es necesario la instalación del portón para el resguardo del tambo. Falta el pintado de muro cortaviento Las puertas están aqueadas y ventanas necesita el pintado y laqueado.
96	211023	2154369	AYACUCHO	HUAMANGA	AYACUCHO	SANTA LUCIA	PAREDES DEL TAMBO DESPINTADOS COMO TAMBIÉN EL MURO CORTA VIENTO, DETERIORADOS POR EL TIEMPO NECESITAN REPINTADO FALLAS EN EL ENCENDIDO Y CONECTIVIDAD DE LA TERMA A GAS (01 UND), NO FUNCIONA HACE 05 AÑOS Y ACTUALMENTE NO SE ENCUENTRA OPERATIVO. EL TANQUE DE AGUA ROTOPLAS SE ENCUENTRA DETERIORADO TENIENDO FISURAS POR DONDE RESUME EL AGUA Y ASÍ MISMO NO TIENE TAPA POR DONDE INGRESAN INSECTOS Y AVES Y LAS CONEXIONES SE ENCUENTRAN MALOGRADOS CERCO PERIMÉTRICO EN MAL ESTADO (LOS ANIMALES INGRESAN CON FACILIDAD ENSUCIANDO EL PATIO Y MALOGRANDO NUESTROS VIVEROS Y PLANTACIONES) INSTALACIÓN DE MÓDULO DE RACK COLGANTE PARA PROYECTOR MULTIMEDIA Y ADECUACIÓN EN EL AUDITO DEL TAMBO (AL PROYECTAR SIEMPRE TENEMOS DIFICULTADES) DETERIORO DE CHAPAS DE PUERTAS: 03 UNID CHAPAS EN MAL ESTADO EN EL AMBIENTE DE COCINA Y DORMITORIO; 02 UNID CHAPA TIPO GLOBO EN MAL ESTADO EN LA PUERTA DEL CUARTO Y DORMITORIO PUERTAS DETERIORADAS NECESITA DECAPADO, LIJADO Y REPINTADO CON PINTURA HIDROFUGANTE PARA REPELER LA LLUVIA Y EL SOL LAVADERO DE COCINA EN MAL ESTADO TIENE FUGA POR LAS TUBERÍAS DE LA TRAMPA Y OTRAS CONEXIONES MOJANDO Y MALOGRANDO LA PARED INTERIORMENTE
97	292473	2196294	AYACUCHO	HUAMANGA	CHIARA	SACHABAMBA	- Paneles solares inoperativos. Murocortaviento: se requiere repintado medidas 18 metros de largo y 1 metro de ancho Piso machimbrado: requiere mantenimiento medidas 8 metros de largo un metro de ancho Monitor LED de videovigilancia, están inoperativos los 2 en el mes de Junio del presente año se ha
98	255487	2176833	AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	CCERAOCRO	- Muro cortaviento presentan descarpelada a consecuencia de fuertes lluvias y rayos solares, se requiere su repintado correspondiente - La paredes internas de los ambientes del Tambo se encuentran sucias por el uso constante, se requiere su repintado - Las rejas del cerco
99	339284	2296333	AYACUCHO	HUAMANGA	ANTIAGO DE PISCH	CCAYARPACHI	- La paredes externas y cortaviento presentan descarpelada a consecuencia de fuertes lluvias y rayos solares, se requiere su repintado correspondiente - La paredes internas de los ambientes del Tambo se encuentran sucias por el uso constante, se requiere su repintado - Las paredes del frontis del Tambo así como las esquinas muestran rajaduras, descoloridas y deterioradas por mucha lluvia y radiación solar, se requiere repintado y su sellado correspondiente. - Colapso del biodigestor, lo cual emana fuertes olores. Se requiere instalación de las conexiones de saneamiento del tambo al sistema de
100	292455	2196289	AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	PAUCHO	- FUGA DE AGUA DEL BAÑO DE LA OFICINA NUMERO DOS. PINTADO DE LA FACHADA DEL TAMBO Y MURO CORTAVIENTO. ALUMBRADO DE PANELES FOTOVOLTAICOS QUEMADO
101	211110	2154378	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	COCHAPAMPA	Goteras en Oficina 1, habitación de mujeres y varones, sala de multiuso, en un área total 4 m2 promedio (afectación en temporadas de lluvia hace 6 meses) Deterioro del pintado de las fachadas de los exteriores de habitaciones, sala de multiuso y oficina 1 y 2, en un área total de 400 m2 Deterioro del pintado de las fachadas de los interiores de habitaciones, sala de multiuso y oficina 1 y 2, en un área total de 410 m2 Deterioro del pintado del muro cortaviento, en un perímetro total de 15 m Deterioro del cerco perimétrico que rodea los exteriores de todo el área que rodea el Tambo -INSTALACIONES SANITARIAS: FUGA DE AGUA EN SUMINISTRO DE VALVULA-GRIFERIA DE LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS EN LOS AMBIENTES DE SS.HH DAMAS (01) Y SS.HH VARONES (01) -INSTALACIONES SANITARIAS: GOTERA DE AGUA POR FISURA DEL TANQUE DE INODORO EN LOS AMBIENTES DE SS.HH. VARONES (01 UND) Y MUJERES (01 UND), (ASÍ MISMO SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACCESORIOS: tubo de abasto, válvula de descarga, válvula de ingreso, bola, flapper y empaquetadura. Inc. Material y accesorios para la instalación) -INSTALACIONES SANITARIAS: CAMBIO DE GRIFERIA MEZCLADORA TIPO GANZO BRONCE CROMADO (INC. TUBOS DE ABASTO, AJUSTADORES, EMPAQUETADURAS Y FIJACIONES) CON GOTERA DE AGUA EN EL AMBIENTE DE COCINA (01) Y MEZCLADORA DE VALVULA-GRIFERIA EN SS.HH. DE TOPICO (01) -INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTES TUBULARES TIPO LED 2 X 20W AVERIADA EN LOS AMBIENTES DE TOPICO (02 UND), SS.HH. MUJERES (01 UND), COCINA (01 UND) -INSTALACIONES ELECTRICAS: LUMINARIAS EQUIPO COMPLETO DE LED OVALADO TORTUGA BLANCO 15W EN LA PARTE EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DE SALA DE USO MÚLTIPLE (04 UND), COCINA (02 UND), OFICINA (02 UND), SS.HH. VARONES (02 UND) Y SS.HH. MUJERES (02 UND) -INSTALACIONES ELECTRICAS: AVERIA EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE CAMBIO DE CABLES Nº 12 Y CAMBIO DE PLACAS EN LOS AMBIENTES DE SALA DE USO MÚLTIPLE (02 UND), OFICINA (02 UND), DORMITORIO DE MUJERES (02 UND), DORMITORIO DE VARONES (02 UND) Y TOPICO (02 UND) FALLAS EN EL ENCEDIDO Y CONECTIVIDAD DE LA THERMA A GAS (01 UND), LO OCURRIDO DATA DE HACE MAS DE DOS AÑOS Y ACTUALMENTE NO FUNCIONA, TODA VEZ QUE EL AGUA ES SUMAMENTE FRIO PARA EL ASEO. DETERIORO Y DESGASTE DEL CERCO PERIMETRICO DE MADERA, EN UN 95% DEL CERCO INSTALADO, PERIMETRO TOTAL DEL CERCO DE MADERA = 176 ML, QUE DATA DEL AÑO 2013; QUE PONE EN PELIGRO LA SEGURIDAD Y PERDIDA DEL EQUIPO DE SENAMHI (TERMOHIGROMETRO) Y OTROS EQUIPOS, BIENES DEL TAMBO OCCOLLO. ARQUITECTURA: DETERIORO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES CON LATEX SUPERMATE LAVABLE (2 MANOS) EN PAREDES FRONTAL, LATERALES Y POSTERIOR INCLUYE ESTRUCTURA DEL TANQUE
102	211126	2154381	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	OCCOLLO	

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
103	208956	2154112	AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	PACCHA	El cerco perimétrico de madera están cayéndose debido a las inclemencias climáticas se necesita cambiar el cerco al 100% del perímetro. Las puertas de madera de la oficina 2, del servicio higienico presentan arqueos y no se cierra la puerta como debe ser.
104	256291	2176936	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	CARAPO	TIOPAMPA	- Pintado de paredes exteriores del Tambo Pintado de muro cortavientos - 12 Focos circulares 24w/LED quemados - El tambo no cuenta con instalación de agua potable. - Habitación de varones Baldosa malograda (gotera del tello) - No funciona motobomba del Agua dentro del Tambo - El letrero del tambo en mal estado - Desague de
105	217899	2157542	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SACSAMARCA	YURAQ PUNKO	- Nivelación de las umbreras y tijerales del techo del auditorio, cocina, pasillos y oficinas (umbrera 25 metros lineales y 11 tijerales x 14 metros lineales). Con presencia de fuertes lluvias y granizo se produce las goteras al interior de las instalaciones ello conlleva al deterioro de las baldosas, se sugiere elevar la pendiente del techo. - Mejoramiento de la puerta de ingreso a la Plataforma Fija Yuraq Punku, considerar aproximadamente (3.20 largo x 1.55 ancho, en dos hojas). - Mejoramiento del cerco perimétrico de la Plataforma Fija Yuraq Punku, con un aproximado de 213.84 metros periféricos. - Focos led circulares (se encuentran en deterioro debido al uso prolongado, 02 focos quemados en los exteriores). - Focos led largos (se tiene 02 focos quemados en el auditorio) - Cambio de duchas debido al deterioro por el tiempo de uso. - Instalación de
106	257728	2178294	AYACUCHO	HUANCA SANCOS	IAGO DE LUCANAM	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	- Las puertas de madera de la oficina 1, del salón de reuniones, SSH de varones y la puerta del tanque de terma, presentan arqueos y no encaja la chapa - Chapas perilla - Los techos del Tambo, estan descascarando, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias y ventarrones se necesita mantenimiento de pintura y cambio de triplay - Biogestor : Mantenimiento - Cerco perimétrico, alambres oxidados y rollizos podridos - Chapas para la puerta de salón de reuniones - Caños para el lavadero de manos del SS. HH varones - Las dos termas no funcionan debido a la rotura del tubo de energía. - El poste del medidor de energía es de rolizo lo cual presenta peligro a la hora de fuertes ventarrones, solicita tubo galvanizado de 15 metros - La puerta principal de la
107	215594	2156564	AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	ACLLAHUASI - ANCARPATA	- Cerco perimétrico deteriorado por la antigüedad, de madera se deteriora fácilmente los pobladores entran a esperar los partidos que desde la municipalidad se organiza en el estadio del bicentenario del mismo se solicitó anteriormente. - Filtro deteriorado del tanque sistema de agua y existe fuga de agua; Así mismo se necesita el repintado de la pared del tanque. Evidenciado e informado desde anteriores gestores - La reubicación del medidor de luz que fue instalada en propiedad de la vecina colindante - La pronta instalación de agua y desagüe que se tiene que apertura de zanjas y conectar con los tubos para no dar mantenimiento al biogestor y así instalar a red pública para su funcionamiento - El repintado del
108	310486	2251871	AYACUCHO	HUANTA	PUCACOLPA	CHACHASPATA	- Servicio del generador agua caliente se encuentra malograda, por lo cual amerita la reposición de terma tanque de acero de 150 litros MARCA SOLE - Reparación de puerta de madera con grietas pronunciadas: 3 puertas de 1.95mx1m; 2puertas de 1.95mx0.60m y 3 puertas de 1.95mx0.75m. - Lijado y repintado del cerco perimétrico. Longitud aprox. 60m x 30m - Servicio del generador agua caliente, reposición de terma tanque de acero de 50 litros MARCA SOLE - Reposicion de reflector LED SMD High Power IP65 Model: RL220-50W De 0.23m x 0.28m - Reposicion de luminarias LED quemadas (02 en cocina con medidas 1.20mx0.30m) -
109	215598	2156560	AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	MARCCARACCAY	Pintado de paredes exteriores del Tambo Pintado de muro cortavientos Los alambres de púa y maderas del cerco perimétrico se encuentran deterioradas. Falso techo deteriorado, requiere cambio de algunas placas
110	333975	2292642	AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	CHURUNMARCA	- La Therna solar se encuentra malograda el cual requiere su mantenimiento - La pueta del cuarto de equipo se encuentra malograda(Chapa) - El pueta del cuarto de varones y mujeres se encuentra malograda(Chapa) - Las canaletas del techo del tambo requiere mantenimiento con urgencia - Las tuberías del tambo requiere mantenimiento(cocina, cuartos) - El cerco perimétrico de todo el tambo se encuentra en mal estado y oxidadas - Los paneles solares de Tambo se encuentran malogrados - La puerta del servicio higienico se encuentra malograda(No cierra) - La infraestructura del Tambo externa e interna se requiere pintado - Las
111	333968	2292633	AYACUCHO	HUANTA	UCHURACCAY	CUNYA	- Puertas y ventanas de madera estan des pintadas, deterioro de las mismas por las inclemencias climáticas, constante humedad y calor en el ámbito. - Despintado de la parte lateral del tambo, rompe viento y tanque elevado y partes de la estructura del tambo, por inclemencias climáticas - Terma eléctrico averiado, hay perdida de liquido amarillo por sus lados, al estar conectado al fluido es un riesgo, es necesario cambio con uno nuevo. - Alumbrado a panel solar descompuesto, no prenden los reflectores - Techo del tambo se encuentra descoloreado, pudiendo dejar sin protección al metal y generar deterioro, el despintado del techo es cada vez mas. - Reflectores de los alrededores
112	332951	2291500	AYACUCHO	LA MAR	ANCO	AUQUIRACCAY	- INSTALACIONES SANITARIAS: INSTALACIONES DE TERMA Y AGUA CALIENTE EN LA COCINA INOPERATIVO, SE REQUIERE CAMBIAR TUBOS, LLAVES DE PASO OTROS ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA, EL AGUA CALIENTE NO SALE Y CUANDO SE ABRE LA VALVULA DE AGUA CALIENTE HAY FUGA DE AGUA FRIA - INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO HIGIENICO DEL CUARTO DE GESTOR INOPERATIVO, SE REQUIERE CAMBIO EN SU TOTALIDAD: (, tanque, inodoro, tubo de abasto, valvula de descarga, valvula de ingreso, flapper, empaquetadura, boya, accesorios de instalacion y otros) - INSTALACIONES ELECTRICAS: TOMACORRIENTES E INSTALACION DE CABLEADO AVERIADA EN LOS AMBIENTES DE LA OFICINA 01 Y 02, SE REQUIERE CAMBIO DE CABLES Y TOMACORRIENTES (05 UNIDADES DE TOMACORRIENTE) - ARQUITECTURA: DETERIORO DE PINTURA DE PAREDES EXTERIORES CON LATEX SUPERMATE LAVABLE (2 MANOS) EN PAREDES FRONTAL, LATERALES Y POSTERIOR INCLUYE ESTRUCTURA DE ROMPE VIENTOS E INTERIORES DE LAS OFICINAS 01 Y 02 - PUERTO DE INTERNET INOPERATIVO: LA CONEXIÓN MEDIANTE CABLE NO SE PUEDE REALIZAR EN NINGUN PUERTO DE INTERNET A CABLE - URINARIO EN BAÑO DE VARONES Y MUJERES INOPERATIVO: LOS URINARIOS PRESENTAN FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE ABASTO, IGUALMENTE LOS BAÑOS (WATER). - TENEDERO DE ROPA: DEBIDO A LOS EFECTOS METEOROLOGICOS SE HA PODRIDO LA MADERA Y TODA LA INFRAESTRUCTURA ESTA EN EL SUELO. - PUERTAS :

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
113	310490	2251872	AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	SANABAMBA	Cerco perimétrico deteriorado por la antigüedad, ser de material de madera, presencia de intesas lluvias, humedad y la erosión propias de la zona selva. Esto hace que se deteriore fácilmente. Dicho problema fue evidenciado e informado por los anteriores gestores. IAS 03 cámaras de videovigilancia malogradas. Dicho problema fue evidenciado e informado por los anteriores gestores. Filtro deteriorado del tanque sistema de agua y existe fuga de agua; Así mismo se necesita el repintado de la pared del tanque. Evidenciado e informado desde anteriores gestores. Paneles solares malogradas. Problemas evidenciados por el anterior GIT a través de informes del 2020. Servicios higiénicos necesita mantenimiento en todas las habitaciones, evidenciado desde anteriores gestores. Focos malogrados como: En el dormitorio de damas (posiblemente no hay conexión al foco), sala multiuso y del cuarto de electrobomba. Evidenciado desde 08/03/2021 y 19/11/2022. Existencia de fuga de drenaje pluvial en una columna de la infraestructura cercana a la oficina N° 02. Evidenciado desde anteriores gestores.
114	310473	2251870	AYACUCHO	LA MAR	SAN MIGUEL	URAS	Mantenimiento, instalación de boya y limpieza de tanque de polietileno para agua, en donde se observa sedimentos en el tanque y afecta a la salud del personal que labora en el tambo y los usuarios, el mantenimiento no se ha realizado hace más de cuatro años. Mantenimiento de cámara de seguridad del tambo, las cámaras de seguridad instaladas en la parte posterior, delante y en el cuarto de máquinas no funcionan, además no está conectado al cuarto del guardián. Mantenimiento y limpieza del biodigestor, se requiere limpieza y mantenimiento general del biodigestor del tambo. Repintado de muro exterior (corta viento) Lijado y repintado del cerco perimétrico del tambo, 100 metros de largo por 2 metros de alto Mantenimiento de terma, las dos termas del tambo Uras se encuentran malogradas, requieren diagnosticar por un especialista y su mantenimiento Canaletas de conducción de lluvias tiene filtraciones en las partes de uniones, requiere mantenimiento Barnizado de puertas y ventanas de los ambientes del tambo, los mismos que se encuentran en mal estado. (21 puertas y 24 ventanas) Las paredes donde se une los techos tienen grietas y se desprenden, requieren mantenimiento o resane de pared en varios puntos del local
115	215583	2156568	AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	SANTA ISABEL CHAPA	- Sistema de desagüe colapsado, generando olor desagradable en los dormitorios y en los servicios higiénicos, además la caja de desagüe se encuentra en la puerta de los dormitorios, de urgencia se requiere cambio de ubicación de la caja y de todo el sistema de desagüe - Cambio del sistema de cableado de energía eléctrica de toda la infraestructura, los cables no son lo adecuado, son muy delgados, varios interruptores, focos y fluorescentes están colapsados - Cambio de las canaletas las cuales han colapsado, produciendo caída de las aguas de lluvia en diferentes puntos de la infraestructura, por la desnivelación y por el mal diseño de las canaletas - Puerta principal de entrada al Tambo descuartado y rustico, con maderas visagras malogradas, de urgencia requiere una nueva puerta de metal. - Se requiere una chapa de tres golpes para la puerta de la oficina del Tambo - El muro de cortaviento requieren el repintado - Paredes de la parte externa de la Plataforma requieren el repintado - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO, PORQUE LAS MALLAS Y LOS ROLLIZOS NO BRINDAN SEGURIDAD A LOS BIENES PATRIMONIALES DEL PN PAIS, ROLLIZOS PODRIDOS
116	257884	2178233	AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	MAYOBAMBA	Ventana de la oficina, presenta deterioro de la pintura de pared por la humedad de la lluvia, como las fachadas porteros de la pared y las paredes del tanque elevado de agua se encuentran deterioradas las pinturas en un total de 30 m2 Fuga de agua por la ruptura del tubo PVC en el baño de varones y mujeres Cerco perimétrico del tambo está al interperie no existe protección. Sistema de Cableado para la energía del Tambo, se encuentra malograda y no pasa la energía a los diversos ambientes
117	215565	2156566	AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	CCONTACC	- Fachada interna del muro rompe viento y asiento, requiere mantenimiento - Fachada de pared interno de todo el ambiente (cocina, auditorio, oficinas, dormitorios, almacén, baños) del tambo requiere, lijado, laqueado pintado. - Cieloraso de la cocina, oficina, dormitorio varones, requiere cambio o mantenimiento general. - Mantenimiento del Sistema eléctrico de todo tambo, y reinstalación de luminarias en todos los ambientes, incluye mantenimiento de terma - Mantenimiento del morete del medidor del sistema eléctrico del tambo (ante la lluvia y fuertes vientos, se encuentra a punto de colapsar y existe filtro de agua al medidor) - Mantenimiento de las barandas del tanque de agua (estás desarmados los pernos de las 4 esquinas y partes de la escalera) - Mantenimiento del machimbrado (dormitorio de varones), mantenimiento de junta asfáltica y
118	215567	2156571	AYACUCHO	LUCANAS	LUCANAS	QUELLU COCHA - CHALHUALLA	- Pared externa de toda la plataforma requiere pintado de las paredes - Pared interior del auditorio de la plataforma requiere pintado de las paredes - Rompe viento necesita pintado, está desgastado por las constantes lluvias y otros. - Servicio de mantenimiento del sistema eléctrico del auditorio, no prenden 3 focos de igual forma en la zona del tanque de agua
119	256699	2176969	AYACUCHO	LUCANAS	SAN CRISTOBAL	VALLE MARCOPUQUIO	- Las paredes de la parte exterior del Tambo se encuentran descascaradas, sucias y deterioradas por las fuertes lluvias, se necesita el mantenimiento de pintado en su totalidad - Las instalaciones del cableado eléctrico del Tambo necesitan ser cambiados ya que continuamente se queman los focos y fluorescentes en el Tambo y por el tiempo que tiene.
120	259382	2178293	AYACUCHO	LUCANAS	AN PEDRO DE PALCO	SAN ISIDRO DE TOTORA	- Fachada delantera de la plataforma requiere pintado de las paredes de todos los ambientes. - pared posterior de la plataforma requiere pintado de las paredes de todos los ambientes. - Puertas de todos los ambientes requieren pintado, puerta de la oficina 1 y de sala de reunión necesita reparar porque se están deformando porque los rays solares llegan diario. - ventanas de todos los ambientes requieren pintado. - Rompe viento
121	213154	2155776	AYACUCHO	PARINACOCHAS	CHUMPI	CARHUANILLA	- Cerco perimétrico en mal estado cuyos cimientos de los postes se encuentran podridos por el tiempo transcurrido y la malla totalmente deforme y deteriorado. Es necesario se cambie o construya uno nuevo utilizando un material resistente. - Ventanas de la parte exterior deterioradas, necesitan pintado y/o laqueado los marcos, son 15 ventanas exteriores. - Puertas de madera, 05 puerta requieren pintura, pintado y laqueado (03 puertas de doble hoja y 03 de una sola). - Fluorescentes malogrados no prenden, 11 fluorescentes colapsados aun prenden y 04 focos externos del patio requieren cambio. - Rompe viento necesita pintado, está desgastado por las constantes lluvias y toda la infraestructura del Tambo (externo).

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
122	218612	2157658	AYACUCHO	PARINACOCNAS	CORACORA	HURAY HUMA	- El techo de calaminas están des pintados por constantes granizadas, nevadas y lluvias intensas en el área de construcción 14 Mts de Ancho y 36 Mts Lineales del techado con 386 calaminas, lo cual se requiere repintar con pintura esmalte de color rojo óxido. - La necesidad de mejorar las goteras de los ambientes del auditorio y de la cocina del Tambo es sumamente fuerte a pesar que pusimos con sellador hace 02 años a los puntos vulnerables sigue produciendo goteras, igualmente se necesita reforzar las canaletas del techo que están debilitadas por el ventarrón de todos los días por lo que estamos ubicados a una altitud de 4 239 msnm. - La necesidad de dar mantenimiento del repintado de las 12 puertas y renovación de las chapas y bisagras por la seguridad de los bienes del Tambo (01 chapa para la Oficina, 01 chapa para asegurar la puerta del almacén, 01 chapa para la cocina y 01 chapa para la puerta principal de los hospedajes de varones y mujeres) - Se necesita 01 caño con doble grifo y sus respectivos accesorios del agua caliente para hacer el mantenimiento de lavanos en
123	255484	2176837	AYACUCHO	PARINACOCNAS	PACAPAUZA	PACAPAUZA	INUNDACIÓN ALTO
124	213340	2155785	AYACUCHO	PARINACOCNAS	UPAHUACHO	CCALANI SANSAYCCA	- Se requiere masillar y barnizado de las ventanas del salon multiuso, cocina, oficinas y dormitorios. (18 venatnas) - Se requiere el pintado y barnizado de las puertas de las oficinas, dormitorios, cocina, salon multiuso - Cambio de reflectores en el salon multiuso, cocina, oficina, dormitorios, baño de mujeres y varones. - Servicio de mantenimiento del cielo raso de todo los ambientes, salon multiuso, dormitorios, oficina, baños y patio por encontrarse la madera polillada de igual forma la estructura del Tambo se encuentra polillada.
125	216498	2156955	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	CORCULLA	CCASANA - CORCULLA	- Renovación de lámparas de foudrecente de sala multiuso, se compraron nuevos foudrecente y no prende. - Renovación de reflector, reflector se encuentra quemado. - Torre de tanque de agua necesita pintado - Juntas de cielo raso, se estan cayendo, se requiere mantenimiento.
126	218363	2157649	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	MARCABAMBA	SEQUELLO	- Fachada principal de la plataforma requiere pintado de las paredes. - Fachada izquierda y pasadizo de dormitorios de la plataforma requiere pintado de las paredes - Pared posterior de la plataforma requiere pintado de todos los ambientes posteriores - Rompe viento interno y externo requiere pintado, esta desgastado por las constantes lluvias y otros.
127	215559	2156565	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	OYOLO	CCALACCAPCHA	- El cerco perimetrico de tambo es deficiente que se encuentra con tubos y alambres deriodadas por tener varios años de antigüedad(200ML Aprox. - Alrededor de la infraestructura de cielo raso, las caidas de las baldosas por fuertes ventarrones, requiere mantenimiento urgente evidenciado desde recepcion de cargo de plataforma de 22/07/2020 - Las puertas de oficina, almacenes y salon multiusos se encuentran rajadas Y descuadradas evidenciando de hace 3 años - El lavadero se encuentra rajada, deriodada evidenciando haces 2 años - El piso de patio de la infraestructura esta dañada tiene rajadura evidenciando haces 2 años - Los focos florescentes estan quemadas en los habitaciones de alojamientos, salon multiusos y otras ambientes por constantes descargas electricas por la altitud, evidenciando desde la recepcion de tambo 22/07/2020 - Las chapas de las puerta interiores y exteriores estan malogradas de las oficinas almacen, cocina y salon multiusos 2 años - Las ventanas de oficina, almacenes y salon multiusos se encuentran rajadas Y descuadradas evidenciando de hace 3 años
128	257727	2178285	AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PARARCA	AULLA	- Pintado del muro corta viento - Tapa junta del cielo raso del salon multiusos a punto de desplomarse, requiere mantenimiento y/o cambio de cintas - Material que divide en dos el salon multiusos requiere mantenimiento en los rodajes superiores que le permite su funcionamiento. - Reparacion de piso de auditorio (fisuras considerables) - Mantenimiento general
129	255881	2176844	AYACUCHO	SUCRE	CHALCOS	AYALCA ANCARA-RANRAPATA	- Mantenimiento general del sistema de desagüe, termas eléctricas, llaves de los servicios higiénicos de varones y damas. - Repintado del muro cortaviento y asientos porque está muy despintado y sumamente deteriorado por la inlencencia del tiempo de las constantes lluvias, granizadas, fuertes ventarrones, tormentas eléctricas, etc. (Aprox. 20 metros) - Diseño y pintado de nuevo logo de PN PAIS. (8.60mt x 3mmt) - Se requiere el pintado y barnizado de las puertas y ventanas del personal del custodio como tambien cambio de lunas en las ventanas. (14 puertas y 16 venatnas) - Se quieren la instalación de cortinas en el auditorio, tópico, cuarto de tableros, dormitorios de damas y varones. (22 cortinas)
130	255482	2176846	AYACUCHO	SUCRE	HUACAÑA	ALUZPAMPA	- Techo de la cocina presenta una abertura por el cual está filtrando agua por las constantes lluvias torrenciales de la temporada - Las cerraduras de las puertas principales Salon Multiuso, entrada a dormitorios, la oficina principal, almacen etc., estan malogradas son forzadas y dificilmente abren. - Pintado del Tanque elevado se encuentra totalmente despintado ocasionado por las lluvias, calor y frio. - Muro cortaviento se encuentra totalmente despintado por el paso del tiempo por las lluvias - Cerco perimetrico del tambo se encuentra dañado, al igual que los postes y parantes. - Las baterías que almacenan los paneles solares cumplieron su vida util la cual necesitan ser remplazadas para el abastecimiento normal de la energia del tambo - Sistema de cableado para el tanque térmico de agua caliente elevado, se encuentra malograda - Llave de paso del agua o valvula para el tanque del baño se encuentra malogrado - Pintura de fachada
131	256452	2176937	AYACUCHO	SUCRE	MAN PEDRO DE LARCO	CHICHA (SAN PABLO DE CHICHA)	- Cerco perimetrico en mal estado cuyos cimientos de los postes se encuentran podridos por el tiempo transcurrido y los fierros y alambres rotas, es necesario se construya uno nuevo utilizando un material resistente - Ventanas bajas de la parte exterior deterioradas, necesitan laqueado y barnizado los marcos - Ventanas altas de la parte exterior deterioradas, necesitan laqueado y barnizado los marcos - Puertas de madera estan deterioradas por estar expuestas al sol y lluvia, estan arqueadas las puertas y el marco, requieren cuadrear, pintado, laquiado y barnizado. - 1 Taza de inodoro del baño de mujeres no desfoga bien el agua, de 1 taza de inodoro del baño de mujeres y GIT escapa el agua. - Puertas de madera contraplacada de servicios higienicos y puertas para ingreso de habitaciones de varones y mujeres estan deterioradas por estar expuestos al sol y lluvia, requieren cambiar el contrapaco de 03 puertas exteriores, pintado, laquiado y barnizado. - Llave de paso del Taque elevado y en baño del GIT se encuentra malogrado existe desfogue de agua. - Podemos observar los desperfectos que viene ocasionando el ventarrón al cielo raso del pasadizo de los dormitorios, cocina y dentro de habitacion de mujeres, se necesita colar plancha de metal a las puestas, igualmente Podemos observar el desprendimiento de las baldosas por desprendimiento de los tornillos en el parte exterior a consecuencias de las ventarrones fuerte que existe en la zona. - Muro cortaviento se encuentra despintadas por estar expuestos al sol y intensas lluvias, la cual requiere su repintado para evitar mas desgaste. - Muro de alumbrado publico se encuentra despintadas y 02 postes de alumbrado publico interno dañado por

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
132	338402	2295750	AYACUCHO	SUCRE	NSALVADOR DE QU	POTONGO	- Desde la fecha que entró en funcionamiento la Plataforma fija, hasta la fecha no se realizó mantenimiento general del sistema Biodigestor, ubicado en la parte este del Tambo es decir lateral derecho - Se requiere el pintado de manera general toda la Infraestructura del Tambo es decir tanto la parte externa e interna, ya que no se realizó ningún repintado desde la fecha que entró en funcionamiento, ya que se ha despintado por situaciones climáticas como lluvia, calor, frío etc - Cerco Perimétrico de la Plataforma que son de malla metálica instalados todo alrededor del Tambo, se encuentra despintados y oxidados, por efecto de la lluvia, calor, tiempo y fuertes vientos, por lo que se requiere el lijado y pintado de todo el cerco perimétrico. - Cambio de focos LED que se encuentran quemados y que requiere cambio en los siguientes ambientes (Oficina Principal, Salón Multiuso, alojamiento de damas, dormitorio del Gestor Institucional).
133	256462	2176932	AYACUCHO	SUCRE	NTIAGO DE PAUCA	AUTAMA	- Ventana del Dormitorio de varones y ventana de dormitorio de mujeres, presenta una avertura por el cual está filtrando agua viento por las constantes lluvias torrenciales de la temporada. - Taza del baño de mujeres, tóxico, guardián no desfogó bien el agua - Pintado del tanque elevado se encuentra totalmente despintado ocasionado por las lluvias, calor y frío, el cual no se pinto ya casi 3 años - Muro cortaviento se encuentra rajado en tres partes y totalmente despintadas por el paso del tiempo por las lluvias - Cerco perimétrico del tambo se encuentra dañada considerablemente, al igual que los postes y parantes se encuentran podridos y en muy mal estado - Los tomacorrientes del Salón Multiuso, dormitorio de mujeres y la Oficina principal se encuentran totalmente obsoletas ya que no pasa la energía eléctrica - Sistema de cableado para la energía del Tambo, se encuentra malograda y no pasa la energía a los diversos ambientes como: el almacén, pasadizo de la cocina y detrás del tambo, oficina, salón multiuso
134	256463	2176935	AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CANARIA	HUANCA PAMPA	- Cerco perimétrico deteriorado por la antigüedad y oxidación, presencia de intensas lluvias, humedad y la erosión propias de la zona. Esto hace que se deteriore fácilmente necesita pintado y soldar - 01 cámara de videovigilancia malograda. - 02 Paneles solares malogradas. - Servicios higiénicos necesita mantenimiento en todas las habitaciones - Pintado de mural de cortaviento - Mantenimiento de bomba de agua y tanque de agua como también limpieza de depósito de pozo subterráneo y pintado
135	342441	2303455	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	ACCOMARCA	PONTURCO	- EXISTEN LUMINARIAS QUE NO PRENDEN Y REQUIEREN SU REEMPLAZO (01 EN SALÓN DE USO MÚLTIPLE, 03 EXTERIORES, 01 EN EL DORMITORIO DE LOS VARONES) - EL PANEL SOLAR CON SU RESPECTIVA ILUMINACIÓN FUNCIONA DE MANERA INTERMITENTE, DEBIENDO SER REEMPLAZADO EL PANEL DE CONTROL - LAS PUERTAS Y VENTANAS (COCINA, OFICINAS 1 y 2, SALÓN DE USO MÚLTIPLE, ALMACÉN, SERVICIOS HIGIÉNICOS) DEBERÁN SER LIJADAS Y LAQUEADAS PARA EVITAR DESGASTE - MUROS EXTERIORES DE LA FACHADA LATERAL, PARED FRONTAL Y POSTERIOR, MURO CORTAVIENTOS REQUIEREN REPINTADO - LA TERMA SOLAR PARA EL USO DE LA DUCHA NO FUNCIONA, DEBIDO A LA ROTURA DE DOS TUBOS DE VIDRIO Y QUE
136	342449	2303463	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	INDEPENDENCIA	OCO CHIRURA	- Panel solar malogrado - Cerco de malla metálica deteriorado
137	338360	2295723	AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	PATAHUASI	- Pintado de paredes exteriores del Tambo - Pintado de muro cortavientos - Focos circulares 24w/LED quemados - Reparación de cielo raso con goteras (3 puntos) - Reparación de la pared del tubo fluvial (esta a punto de colapsar) - Motobomba del Agua necesita mantenimiento - Sistema de agua caliente no funciona
138	216410	2156950	CAJAMARCA	CAJABAMBA	CACHACHI	HIERBABUENA - CACHACHI	- Implementación del cerco perimétrico - Instalación de alumbrado público
139	286451	2191007	CAJAMARCA	CAJABAMBA	SITACOCHA	COCHAPAMBA	- Repintado del logo institucional (3.00 m x 8.40 m.) - Soldadura y cambio de 3 bisagras de reja metálica perimétrica - Lijado y repintado de cerco perimétrico con pintura latex color blanco (metros lineales) - Mantenimiento y puesta en operación del sistema de bombeo automático de agua potable - Mantenimiento del sistema de desagüe y del biodigestor - Cambio de tapa de concreto de biodigestor - Mantenimiento y puesta en operación de la cisterna y tanque elevado de agua potable, incl. Cambio de filtro, boya - Puesta en operación de terma solar - Mantenimiento y puesta en operación del sistema eléctrico secundario a través de generador eléctrico y el respectivo tablero de control - Reparación de panel solar y focos externos - Pintado de muro cortaviento incl. - Zócalos, viguetas y columnetas exteriores - Pintado de zócalos y paredes exteriores de estructura de tanque elevado - Grifos para agua de riego y lavandería de Ø 1/2" - Compra y reposición de cordel para tendedero (metros lineales) - Candado grande para la puerta metálica principal del cerco perimétrico - Nivelación y encuadre de
140	207183	2153145	CAJAMARCA	CAJAMARCA	ASUNCION	VISTA ALEGRE	- PRESENCIA DE GOTERAS EN TODOS LOS AMBIENTES. CUANDO HAY PRESENCIA DE LLUVIAS - HAY UN ASENTAMIENTO PRONUNCIADO DEL TERRENO EN APROX. 80 CM POR 07 METROS DE LARGO A CAUSA QUE EL BIODIGESTOR YA CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL AFECTANDO ESTO A VECINOS CERCANOS CON DICHAS FILTRACIONES. - CANALETAS PICADAS Y EN MAL ESTADO. CAUSANDO DAÑOS DE PAREDES Y TECHOS POR CAUSA DE LLUVIAS. - PRESENCIA DE FISURAS EN VEREDA Y EN MURO CORTA VIENTOS

N°	Cod SNIP	CUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
141	288938	2193119	CAJAMARCA	CAJAMARCA	CHETILLA	COCHAPAMPA	<ul style="list-style-type: none"> - El tanque elevado requieren mantenimiento preventivo (limpieza y limpieza del tanque elevado, pues muestra filtraciones con fuga de agua, también requiere cambio de accesorios: multiconector, tubo de aire, tapa click 18" Polietileno de color negro para el tanque elevado, kit válvula flotador) - Adquisición de un techo de 2,80 x 2,80 m2 para protección del tanque elevado para proteger de los cambios climáticos, puesto que también se encuentra una cámara de video vigilancia expuesta al sol y la lluvia. - Mantenimiento de las llaves de paso (unión universal, adaptadores y miples para agua caliente y agua fría) que se encuentran en los baños de los dormitorios, pues se encuentran oxidadas y filtra el agua - Adquisición de alambre de pua para el cerco perimétrico de los pozos de oxidación - Mantenimiento preventivo para el biodigestor, pues no se realiza desde su intalacion que es desde el 2016. - adquisición de fluorescente led para la sala multiple se encuentra quemado - Adquisición de foco para dormitorio de mujeres y baño de varones, se encuentran quemados - Reparación de los dos generadores electricos pues no funcional - Servicio de energía eléctrica (paneles solares): reparación de los paneles solares pues 03 no funcional solamente esta operativo 01. - Se requiere el mantenimiento de la pantalla de video vigilancia que se encuentra en dormitorio de guardiana - Instalación del cableado y conectores del internet en los dos pabellones del tambo desde el 2016 - Reposición del machimbre de la parte interna de 2.20 m de largo x 20 cm ancho para de los ambientes de la oficina, dormitorios de mujeres, varones y guardiana - Reparación de goteras en el techo, las cuales generas que se forme moho en las paredes y cubiertas de la infraestructura del Tambo - Reparación de los machimbres PVC de los ambientes y de la parte externa de 6,40 m largo x 20 cm ancho - Mantenimiento preventivo del piso del salón multiple: presenta ciertas aberturas - Mantenimiento preventivo: pintura en: paredes, sócalos del frontis, lateral izquierdo del tambo, desde setiembre del 2019 - Mantenimiento preventivo: las paredes presentan fisuras superficiales, con una longitud entre 12 a 25 cm en frontis, lateral derecha, lateral izquierdo y parte posterior del tambo, desde mayo del 2019.
142	207609	2153149	CAJAMARCA	CAJAMARCA	JESUS	SHITA BAJA	<ul style="list-style-type: none"> - presencia de fisuras en paredes externas - zocalos deteriorados (despintados) - cocina - puertas despintadas - puerta - mejorada con fisuras - fluorescentes - corrediza no cierra - mantenimiento - quemados - construcción de cerco - preventivo del sistema electrico - construcción de cerco - perimétrico - fisuras en muro cortavientos - construcción de tapa de concreto de biodigestor - astas - de banderas despintadas - instalación - de protectores de ventanas - construcción de - muro de cotencion - ventanas despintadas
143	278041	2189319	CAJAMARCA	CELENDIN	CORTEGANA	SAN MIGUEL	<ul style="list-style-type: none"> - Pintado del nuevo logo institucional (3.00x8.40) - Cambio de chapa 3 golpes de reja metálica - Mantenimiento y puesta en operación del sistema de bombeo automático de agua potable - Construcción del cerco perimétrico de la antena de internet satelital: (4.00x4.00 m) - Mantenimiento y puesta en operación del sistema videovigilancia, sensores de movimiento, cámara de seguridad. - Mantenimiento y puesta en operación del sistema contra incendios, detectores de humo, alarmas y tableros de control - Cambio de luminarias panel LED averidas (0.30 x 1.20 m) luz blanca 45 w de la sala de usos múltiples incluye interruptor triple - Cambio de luminarias averiadas del patio - Cable - Cambio de reflectores exteriores averiadas 50 W IP65 - Lijado y - vulcanizado tipo NLT 2x12 AWG para salida de voz para bocinas - Lijado y - pintado de cerco perimétrico con pintura latex color blanco (metros lineales) - Lijado y - pintado de puerta metálica principal (4.00 x 2.50 m) - Lijado y - pintado de reja metálica (3.50 x 2.50 m) - Lijado y - pintado de reja metálica (1.20 x 2.50 m) - Mantenimiento y puesta en operación de la cisterna y tanque elevado de agua potable, incl. Cambio de filtro, boya - Remoción - de tierra de cerco perimétrico - Pintado de muro - cortaviento incl. Zócalos, viguetas y columnetas - Pintado de zócalos y - paredes exteriores - Pintado de paredes - interiores, columnas y vigas de la sala de usos múltiples - Puesta en operación - de termia eléctrica de 40 L - Suministro e intalación de - espejo de los SS.HH. De Damas (0.60x0.80 m) - Grifos para agua de riego y - lavandería de Ø 1/2" - llaves de paso para grifo de
144	278035	2189328	CAJAMARCA	CELENDIN	HUASMIN	JEREZ	<ul style="list-style-type: none"> - Cerco perimétrico de la plataforma, presenta los postes de madera en mal estado (podridos) por la humedad y el tiempo, tubos metálicos desoldados y alambres rotos y no templados, todo esto debido ya que cumplio su vida útil, este problema se viene dando desde ya unos meses atras, y se incrementara ya que en la sierra empezo el temporal de lluvias y esto ayuda a que los postes caigan por la humedad, el problema es que nuestra seguridad de los trabajadores y como tambo se ve mermado y vulnerable antes animales y otros - Paredes interiores de sala multiuso, cocina, oficinas, servicios higiénicos, dormitorios, almacén y otros, presentan manchas, rayaduras y sucios propios del uso y el tiempo, las mismas que requieren pintado preventivo y correctivo - Luninarias exteriores con paneles solares no prenden, falta de mantenimiento y baterías, esto ocurre
145	207483	2153147	CAJAMARCA	CHOTA	CHALAMARCA	LA COLPA	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento y modificación del recorrido del sistema de la instalación de agua del sistema de agua al tanque elevado de agua.
146	203826	2153141	CAJAMARCA	CHOTA	CHOTA	EX CAMPAMENTO TUNEL CONCHANO	<ul style="list-style-type: none"> - MANTENIMIENTO DEL TECHO EXTERIOR SE TIENE FILTRACIONES CONSIDERABLES - REPARACION DEL TECHO EN SU TOTALIDAD, SE TIENE FILTRACIONES EN TODOS LOS AMBIENTE DEL TAMBO - REPARACION DE REVESTIMIENTO DE PISOS EN BAÑOS Y PARED - REPARACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN BAÑOS, MANGUERAS Y TUVERIA DE INODORO - MANTENIMIENTO DEL CONTRA ZOCALO DE LAS PAREDES INTERNAS DE TODOS LOS AMBIENTES DEL TAMBO
147	207054	2153144	CAJAMARCA	CHOTA	LAJAS	PAMPACANCHA	<ul style="list-style-type: none"> - Reparación de la termia y puesta en operación para todas las duchas del Tambo - Reposición de chapa 3 golpes de reja metálica de los dormitorios - Reposición de ambas puertas de la sala de usos múltiples (están torcidas) - Reposición de todos los echufes del Tambo de dos entradas (tal como detalla la foto) - Reposición del mecanismo de descarga de todos los inodoros del tambo - Reparación de la pared sobre zocalo de la oficina - Reparación de veredas del Tambo - Reposición de los motorcitos de florecentes y cambio de florecentes de la oficina - Mantenimiento preventivo de muros del tambo, pintado - Reposición del marco de la luna de la cocina - Reposición de grifos para agua de riego y lavandería de Ø 1/2"
148	286358	2191045	CAJAMARCA	CHOTA	MIRACOSTA	TONGON	<ul style="list-style-type: none"> - Reparación de la termia y puesta en operación para todas las duchas del Tambo - Reposición de chapa 3 golpes de reja metálica de los dormitorios - Reposición de ambas puertas de la sala de usos múltiples (están torcidas) - Reposición de todos los echufes del Tambo de dos entradas (tal como detalla la foto) - Reposición del mecanismo de descarga de todos los inodoros del tambo - Reparación de la pared sobre zocalo de la oficina - Reparación de veredas del Tambo - Reposición de los motorcitos de florecentes y cambio de florecentes de la oficina - Mantenimiento preventivo de muros del tambo, pintado - Reposición del marco de la luna de la cocina - Reposición de grifos para agua de riego y lavandería de Ø 1/2"

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
149	278018	2189331	CAJAMARCA	CUTERVO	CUJILLO	CUJILLO	<ul style="list-style-type: none"> - Grietas en mal estado por filtración (oxidadas), se necesita su adquisición para cambio (diámetro de tubería 0.5 pulgada) - El techo se encuentra en mal estado, requiere su reparación debido a la filtración de agua producto de la lluvia - Baldosas exteriores e interiores se encuentran en mal estado debido al peso por la humedad producto de las lluvias - Paredes interiores se encuentran en mal estado, se necesita su reparación - Paredes exteriores se encuentran en mal estado, se necesita su reparación - Zócalos interiores y exteriores se encuentran en mal estado, se necesita su reparación - Las puertas de dormitorios, auditorio, administrativo, almacén y tópicos se encuentran en mal estado debido a la contracción de la madera, se requiere mantenimiento preventivo. - Puerta de acceso al tambo se encuentra en mal estado debido a la contracción de la madera, se requiere mantenimiento preventivo. - Paneles solares
150	225113	2160666	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	SANTA ROSA	<ul style="list-style-type: none"> - El cerco perimétrico del Tambo tiene postes de madera en mal estado (podridos) por la humedad y el tiempo; así como tubos metálicos desoldados y alambres rotos y no templados; todo esto debido ya que cumple su vida útil. Esta situación afecta y vulnera la seguridad de los trabajadores y la Plataforma misma - Las paredes interiores de la sala multiuso, cocina, oficinas, servicios higiénicos, dormitorios, almacén y otros, presentan manchas y rayaduras propias del uso y el tiempo. En ese sentido, requiere pintura preventivo y correctivo - Las luminarias exteriores con paneles solares no prenden, falta de mantenimiento y baterías, esto ocurre desde el 2017 y no funcionan. Asimismo, las luminarias internas no prenden por lo que necesitan el
151	292492	2196291	CAJAMARCA	CUTERVO	QUEROCOTILLO	SILLANGATE	<ul style="list-style-type: none"> - Los zócalo y parte de las paredes están levantándose la des pintada y el tarrajeo - El piso del almacén y patio se encuentran humedecidos, al parecer la tubería subterránea se encuentra rota o rajada. - Cerco perimétrico lateral derecho a punto de caerse, por el deslizamiento de tierra. - En las habitaciones de mujeres, varones y baño general se necesitan conectores - 3 paneles solares para reubicar e instalar (2 paneles no se encuentran operativo por motivo que sufrieron caída por fuertes vientos y lluvias en la zona) (1 panel se encuentra en retiro debido al deslizamiento de tierra en la parte posterior derecha) - 17 luminarias quemadas (1 cuarto de equipo, 3 cocina y pasadizo, 8 sala de reuniones, 3 cuarto de varones, 2 en oficina 1 y 2) - Bomba de agua quemada - Se necesita tapa para el biodigestor - Llavas de aguas (media pulgada y 1 y media) - Letrero de los servicios malogrado - Tapa para desagüe
152	209998	2154103	CAJAMARCA	CUTERVO	SAN LUIS DE LUCMA	TUNASLOMA	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento preventivo de las fisuras existentes del pavimento del ambiente de tableros con sellador adhesivo de poliuretano (incluye el adhesivo), previamente ampliar las grietas mediante picado con cincel - Instalación de baldosas acústicas porosas para cielo raso de 60cm x 60cm en el ambiente de salón de usos múltiples, cocina, topico y oficina. - Mantenimiento preventivo de las fisuras existentes alrededor del tanque elevado con concreto. - Reforzado y pintado de la facha de la parte del techo del tambo. (ambos costados derecho y izquierdo) - Mantenimiento preventivo con el pintado en general de la parte exterior del tambo (paredes, socalos, cielos, puertas y cubre viento.) - Mantenimiento preventivo con el pintado del logo del Programa - Mantenimiento preventivo con el pintado de los estandartes del frontis de la plataforma de servicio del tambo. - Adquisición de una chapa de la puerta de la cocina presentan fallas se traba frecuentemente y la llave esta a punto de quebrarse. - Instalación de un cerco perimétrico. - Mantenimiento preventivo de tanque elevado consiste en lavado con agua y escobilla de plástico y desinfección con lejía. También incluir la instalación de kit completo de accesorios de tanque elevado de 1100L - Mantenimiento preventivo de limpieza del biodigestor. - Reparación de 1 tapa de aluminio para la caja de registro de desagüe de medidas 26cm x 55cm (medidas aproximadas) - Instalación de suministro e instalación de la boya del agua del inodoro del baño de mujeres - Reparación o cambio de 1 ducha; en el empaque de los mezcladores de agua fría y caliente (baño de hombres) - Reparación del caña del lavaplatos en la cocina. - Instalación de una reilla de 2 pulgadas.
153	289246	2193110	CAJAMARCA	SAN IGNACIO	LA COIPA	RAYOS DEL SOL	<ul style="list-style-type: none"> - Paredes exteriores y del muro frontal requieren el pintado preventivo y correctivo, lo mismo que la parte posterior baño del custodio , presentan además rayaduras prois del uso y el tiempo - Luminarias exteriores y farolas inoperativas lo mismo que en la sala multiple, cocina, oficinas, dormitorios - Motobomba y bocina inoperativo - Puerta, ventana y piso de madra requieren mantenimiento
154	278025	2189322	CAJAMARCA	SAN MARCOS	JOSE SABOGAL	JALCAPAMPA	<ul style="list-style-type: none"> - lateral derecho, lateral izquierdo y parte posterior del tambo, desde mayo del 2019. - El estado de la pintura presenta un despintado mayor en: paredes, socalos del frontis, lateral derecho, lateral izquierdo y parte posterior del tambo, desde setiembre del 2019; así mismo el logo institucional requiere pintarlo - Las luminarias, paneles solares y baterías del patio se encuentran en mal estado (Inoperativas- Malogradas), desde el 2016 - La puerta de ingreso en mal estado parador izquierdo roto de la base, los marcos se han torcido por la hidratación de agua y fuertes soles, así mismo la pintura deteriorada desde abril del 2019 - Las puertas: De la terma del Tópico, oficina 1 y 2, tópicos, salón de usos múltiples, cocina, Guardiania, dormitorios varones y mujeres, tema electrica de dormitorios y dormitorio del guardian se encuentran despintadas requieren mantenimiento con suma urgencia - Los marcos de las ventanas se encuentran despintadas y algunas no se pueden abrir, así mismo se necesita el mantenimiento (Pintarlos), por las constantes lluvias y el sol que recae al entorno del tambo desde el 2019 - El muro cortaviento se encuentra con fisuras y en algunas partes levantada el tarrajeo y pintura en mal estado. Mayo 2021 - Con respecto al techo o cobertura y el cielo raso, presenta pequeñas fisuras en las uniones y en los aleros. - La presencia de fisuras superficiales en las Vigas, columnas, paredes de los ambientes de: la oficina, tópicos, sala de usos múltiples, cocina, almacén de cocina, baño de mujeres, baño de varones, dormitorio de varones, dormitorio de mujeres y dormitorio del guardián, con longitud que va desde 10 a 70 cm, así mismo donde van los interruptores se a levantado el tarrajeo - Con respecto a estado de la pintura, en la oficina, tópicos, la sala de usos múltiples, cocina, almacén de cocina, tópicos, baño de tópicos, baño de mujeres, baño de varones, dormitorio de varones, dormitorio de mujeres y dormitorio del guardián de, y servicios higiénicos presenta despintado mayor. - Con respecto a los techos o cobertura y en el cielo raso, hay la presencia de filtraciones de agua en los ambientes de: sala de usos múltiples, cocina, almacén de cocina, tópicos, baño de tópicos, dormitorio de varones, dormitorio de mujeres y dormitorio de guardián - El machimbre de los ambientes de la oficina 1, 2, dormitorios de mujeres, varones y guardiania, requiere mantenimiento preventivo desde setiembre del 2018 - Se requiere el

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
155	289241	2193128	CAJAMARCA	SAN MIGUEL	CALQUIS	SUCHAPAMPA	- Pintado general de las paredes del Tambo - Pintado de paredes y muro cortavientos - Reparación de cerco perimétrico de la parte de adelante del Tambo, a causa de un deslizamiento de tierra - Presencia de fisuras en vereda y en muro corta vientos - Tomacorrientes sin funcionamiento
156	207481	2153146	CAJAMARCA	SANTA CRUZ	LA ESPERANZA	EL GUAYAO	- MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO, PRESENTA FUGA DE AGUA - MANTENIMIENTO DEL LAVATORIO QUE ESTA UBICADO EN EL PATIO EXTERIOR - REPOSICIÓN DE FLUORESCENTES Y LUMINARIAS QUEMADAS, ROTAS Y COLOCAR LUMINARIAS EN TODO EL CONTORNO. - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO - REPARACIÓN DE CIELO RASO DE FACHADA - REPARACIÓN DE CANALETAS QUE RECOGEN EL AGUA DE LLUVIA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O REPARACIÓN DE FISURAS EN LAS PAREDES Y ZOCALOS DEL TAMBO EN LOS TRES MODULOS: FRONTIS, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, PARTE POSTERIOR Y MURO CONTRAVIENTOS CON DESMORONAMIENTO DE BASES. - REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEREDAS CON GRIETAS QUE SE DIVIDE DEL MURO DE LOS AMBIENTES. LAS CUNETAS SON CORTAS Y POCO PROFUNDAS IMPIDEN EL PASO DE AGUA Y LA LIMPIEZA.
157	208734	2153315	CUSCO	ACOMAYO	ACOMAYO	LAMPA Y PUICA	*Paredes exteriores de toda la fachada del tambo en general estan despidadas y a la vez presntan grietas 12 *Cielo raso de los ambientes tanto de oficina y salon multiuso presenta goteras por efecto de la humedad 2 *Escalera del tanque elevado rotoplas no esta colocado fijamente 1 *Piso de madera del dormitorio de varones presentan embaullamiento y rajaduras 1 *El area de la infraestructura del tambo carece de cerco perimetrico 1 * Baños interiores de varones , mujeres y ducha no cuenta con luminarias 5 *Caseta de termohigrometro deteriorada y despidada 1
158	289255	2193113	CUSCO	ACOMAYO	RONDOPAN	PAPRES	*La llave general de paso, llaves de servicio higienico guardian, llave de la oficina 2, y del los dormitorios, malogrados con fuga de agua 6 *El piso del patio, muro corta viento, veredas de la plataforman presentan rajaduras 7 m2 *Los reflectores que iluminan la plataforma de noche estan quemados ninguno alumbr 8 *Las luces que iluminan en la oficina 1 y 2, de igual forma en la habitacion de varones, asi mismo en cocina estan quemados 5 *Las paredes de algunos ambientes se estan salmisandoce 5 m2 *Los marcos exteriores de las ventanas del GIT y Guardian se estan malogrando porque cada ves que llueve cae directamente en las ventanas 2 *Los postes de protección del tubo de la canaleta del desagüe del techo se esta desprendiendo de la
159	209615	2154111	CUSCO	ANTA	CHINCHAYPUJO	URINSAYA	*Urge cambio de tuberías en los servicios higienicos de varones, se observa filtracion de agua el cual origina rajadura en la estructura de la pared. El tamaño que se observa es de Ocorre esta situacion desde su construcción del tambo Urinsaya, ademas se incrementa las rajaduras. 3 m. Lineal *Urge cambio de tuberías en los servicios higienicos de mujeres, se observa filtracion de agua el cual origina deterioro en la estructura de la pared del dormitorio Mujeres. Sucede desde su construcción del tambo Urinsaya, ademas incrementa el daño en las paredes. 2 m. lineales *Presenta goteras en el dormitorio de varones. 2.50 metros cuadrados *Presenta goteras en el auditorio asi como deterioro del cielo raso. 3 metros cuadrados *No se cuenta con dormitorios para Gestor ni para guardian. 1 Unidad 0 Presenta rajaduras en la base de la construcción de los ambientes del dormitorio (contorno de la
160	211104	2154377	CUSCO	ANTA	HUAROCONDO	HUAYLLACUCHA	*Cambio de tuberías de agua al interior de la plataforma de servicios, hay fuga de agua en el interior de la plataforma, se pierde el agua, no llega ni a baños ni cocina. 40 metros *El soporte de la columna del tanque aereo es debil, se mueve cuando el tanque esta lleno, da la impresión que se va a desplomar. 1 *Cambio de cables en el sistema electrico dentro y fuera del tambo y reubicacion de cables sueltos 300 metros *Pintado de muros interiores y exteriores de la plataforma. 500 m2 *Cambio de piso de cemento pulido en auditorio, oficinas, cocina y consultorio (el suelo es salitroso, hace que todo se reviente) se sugiere que se ponga porcelanato para ser mas presentable y facilitar la limpieza. " 300 m2 *Cambio de fluorescentes a focos led, en vista que los wats son muy bajos y no tienen buena iluminacion, en el auditorio, oficinas, dormitorio, cocina. 12
161	208528	2153312	CUSCO	ANTA	LIMATAMBO	URATARI	*Pintado de infraestructura del tambo, presenta desgaste de pintura por factores climatologicos, lo cual hace que las precipitaciones pluviales afecte el concreto de la plataforma. 1 *Cerraduras y Chapas de 2 golpes, de la puerta de Guardian y de los SS.HH. En estado Inoperativo en pesimas condiciones y con descuadre de puerta por lluvias intensas. 2 *Florescentes de las oficina del gestor, auditorio, oficina dos, dormitorio de varones y mujeres, quemados, un total de: 14 fluorescentes TLD 36W/865, 8 Fluorescentes de tamaño mediano, 18 bombillas fluocompactas. 40 *Barnizado para puertas desgastadas que requieren el cuidado respectivo y que se están deteriorando con el pasar del tiempo. 16 *Mantenimiento de instalaciones electricas, cortes intempstivos de las luminarias exteriores, vuelven a encenderse y se apagan por si solas. 1
162	212131	2155789	CUSCO	CALCA	LARES	CCACHIN	*Los focos de la oficina 1, salon de reuniones, baño varones, baño mujeres y el topico no funcionan 8 focos fluorescentes *Los servicios higienicos de mujeres y del topico se encuentran malogrados no funcionan. 3 (sistema interno del inodoro) *Requiere la refaccion de techo debido que hay goteras en los ambientes de la cocina, oficina y auditorio. 3 ambientes 20 metros cuadrados. *Se requiere el cambio de focos de la iluminacion en el auditorio. 8 focos
163	286408	2191037	CUSCO	CALCA	SAN SALVADOR	CCAMAHUARA	*Las canaletas del techo estan despegados y desclavados, necesitan mantenimiento con clavos y pegamentos sikaflex 15 metros *Electrobomba averiado necesita reparación y mantenimiento 1 Und *Ventanas expuestas hacia el sol requieren mantenimiento y repintado, las ventanas son de madera y con barras de fierro liso. "145 metros largo por 25 cm" *Las rejillas del sumedero de las acequia descoloreadas y oxidadas por contacto de las aguas de lluvia que necesitan el pintado (Pintura color negro). 30 metros cuadrados *La puertas metálicas de cocona, la puerta del guardian y la oficina 2 requieren cambio de chapa de tres golpes. 3 und *Repintado de la puerta de la habitación del guardián y la puerta de cuarto de equipos (Electrobomba) C/u de 2.10 x 0.70 6 metros cuadrados

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
164	257725	2178296	CUSCO	CANAS	CHECCA	ANANSAYA	<p>*Gotas en varias partes de techo de plataforma, ocurre hace 1 año y se viene incrementado 2</p> <p>*Cercos perimétricos de rollo y tablas de desploma no brinda seguridad, 180 ml., hace 4 años no se hace ningún mantenimiento, cada año se incrementa el daño 800 m lineales aprox.</p> <p>*Techo de plataforma requiere repintado, superficie según expediente técnico, hace 04 años no se realiza ningún mantenimiento Global</p> <p>*Mantenimiento de pararrayos y su pozo a tierra, 01 pararrayos, hace 04 años no se hace mantenimiento 1</p> <p>*Agregamiento de pintura en paredes de plataforma, 20 m2., cada año viene incrementando en varias áreas. 20 m2</p> <p>*Corta viento de plataforma requiere tarrajeo, 13 m. de pared x 1.3 m. de altura., nunca se hizo</p>
165	208643	2153311	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	OQUEBAMBA	<p>*Pintura de paredes exteriores e interiores del Tambo des pintados y deteriorados, requiere repintado. 700 m2</p> <p>*Tubería PVC de conexión al tanque de almacenamiento deteriorado por exposición a heladas y sol, requiere cambio de tuberías. 15 m. Lineal</p> <p>*Mantenimiento de cerco perimétrico de todo el tambo. 389 m Lineales</p>
166	211109	2154384	CUSCO	CANAS	KUNTURKANKI	SAUSAYA	<p>*Cambio del tanque biodigestor de desagüe por que ha colapsado, ya que su tiempo de vida ya termino, por la acumulación de todo los generados por el proceso de purificación de agua 1 global</p> <p>*Cambio de la canaleta de agua de la parte posterior un aproximado de 30 metros lineales hay hueco en varias partes y esta oxidado casi toda la canaleta. 30 metros lineales</p> <p>*Cambio de todas las luminarias I/O fluorescentes con focos led en todos los ambientes de la plataforma de servicios 20 focos led</p> <p>*Pintado de toda la fachada de la infraestructura de la plataforma de servicios Tambo Sausaya toda la infraestructura</p>
167	210774	2154269	CUSCO	CANAS	LANGUI	PAYAPUNKU	<p>*Beredas del tambo rajadas 7 metros</p> <p>*ventanas des pintadas y rajadas 05 unidades</p> <p>*no cuenta el biodigestor con mantenimiento. Gib</p> <p>*Paredes des pintadas y puertas 10 m2</p> <p>*Falta mantenimiento del cerco perimétrico de rollos con madera de todo el tambo, solo se realizo mantenimiento en los mismos rollos. 400 m lineales</p> <p>*Falta el repintado del Mural del tambo. 26 m2</p> <p>*Falta repintar las puertas externas 04 unidades</p>
168	286429	2191034	CUSCO	CANAS	LAYO	CHACHACUMANI	<p>*Sistema de bombeo de tanque elevado inoperativo, ubicado en la parte posterior del Tambo, el cual se observa hace aproximadamente 3 años. 1 Global</p> <p>*Paneles solares de luminarias del patio central inoperativas, (02 luminarias), el cual se observa desde hace 3 años. 2 unid.</p> <p>*Cerraduar (chapa) de reja de acceso a dormitorios presenta avería la cual dificulta su apertura (01 chapa), el cual se observa hace 1 año 1 Unid.</p>
169	256273	2176920	CUSCO	CANAS	QUEHUE	PERCCARO	<p>*Beredas del tambo rajadas 10 metros</p> <p>*ventanas des pintadas y rajadas 10 unidades</p> <p>*Biodigestor necesita mantenimiento 50 m2</p> <p>*Instalación de agua malograda 15 metros</p>
170	349855	2312724	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	TOCCOCORI	<p>*Puerta de ingreso deteriorado se desprendio, requieren soldar y pintado 2 lados</p> <p>*Pintura de paredes exteriores y asiento des pintados y deteriorados, requiere repintado. 32 m2</p> <p>*Alto parlante malogrado, requiere mantenimiento 1 Unid.</p> <p>*Puertas y ventanas extreñas de las oficinas deterioradas, requiere barnizar</p>
171	210753	2154272	CUSCO	CANAS	TUPAC AMARU	URAY AYLLU	<p>*Pintura deteriorada de los zócalos y pared de la plataforma 500 m2</p> <p>*Grietas en el patio de la plataforma por uso y tiempo de construcción 90 m2</p> <p>*Sistema de cableado eléctrico de la plataforma dañados, lo que ocasiona daño en los equipos electrónicos 200 m</p> <p>*Plataforma no cuenta con cerco perimétrico, lo que pone en riesgo la seguridad de la plataforma de servicios. 1600 metros lineales</p>
172	333048	2291612	CUSCO	CANAS	YANAOCA	HANCCOYO	<p>*LED quemado en la oficina 1, 2, dormitorio de varones y mujeres, auditorio led panel de 30x 1.20, quemados una cantidad de 8 8 Unidades</p> <p>*las instalaciones de tubería de agua a los servicios higienicos de varones viene humedeciendo la pared y filtración de agua por la pared de mayolica interior y exterior de SSHh, en el inodoro de dormitorio de varones. Global</p> <p>*se viene presentando des pintado de paredes de la plataforma exterior zocalo alrededor un promedio de 150m2 y parcialmente la pared exterior 150 m2</p> <p>*mantenimiento de los paneles solares a la fecha prende parapadeando media hora, asi mismo lo</p>
173	256129	2176917	CUSCO	CANCHIS	COMBAPATA	CULLCUIRE	<p>*CERCO PERIMETRICO: (230 metros lineales) el cerco es de rollos de eucalipto de 4 pulgadas por 1.50 metros de altura. El 100% de los rollos se encuentran totalmente dañados/pudrición (colapsados) a causa de la humedad de la época de lluvias. A la fecha no ofrece garantías de seguridad, generando un peligro latente ante posibles riesgos de robos y accidentes. Desde el año pasado. 230 metros lineales.</p> <p>*TANQUE DE AGUA: Necesita mantenimiento en el trayecto de las conexiones hacia los servicios de las TERMAS, servicios higienicos de varones y agua caliente. Con la finalidad de mantener una reserva de agua y la distribución para los ambientes y cubrir completamente las necesidades basicas de uso. Con este motivo los servicios higienicos de varones se encuentra clausurado. Asi mismo las paredes de servicios higienicos varones presenta humedad. 1</p> <p>*BALDOSAS DE ALERO DE TECHO: 12 m2. Rotura de baldosas a consecuencia de los fuertes vientos de la época. Se necesita el cambio y reforzamiento de baldosas de los aleros del perímetro del techo. 12 m2</p> <p>*CERCO CORTA VIENTO: (Largo: 10 metros X Altura: 2 metros X Ancho: 30 centímetros): Totalmente el 100% en mal estado en su presentación, des pintado por la presencia de lluvias de la época. 1</p> <p>*ILUMINACIÓN: Focos (6) y fluorescentes(6): Necesita adquisición de focos y fluorescentes de mejor calidad. A causa de los constantes apagones de fluido eléctrico en la zona. 10 Unidades</p> <p>*PAREDES EXTERIORES Y PAREDES INTERIORES: Necesita pintado porque ya se encuentran</p>
174	311309	2251923	CUSCO	CANCHIS	PITUMARCA	OCHOLLOCLO	<p>*Fisuras y deterioro de la pintura de la pared y corta viento en el frontis del tambo por la lluvia 120 mtrs.</p> <p>*Puertas descuadradas, des pintadas y rajadas 3 puertas</p> <p>*Paneles solares no funcionan, inoperativas 4 paneles</p> <p>*luminarias quemadas en diferentes ambientes - 5 unidades 5 luminarias</p> <p>*Reflectores exteriores no funcionan 5 reflectores</p> <p>*Llave de paso de los baños oxidados y con filtración 10 llaves de paso</p> <p>*Las chapas de las puertas descuadradas - no hay seguridad 3 chapas</p> <p>*No funciona el sistema de bombeo de agua potable 1 sistema de bombeo de agua</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
175	208762	2153370	CUSCO	CANCHIS	SAN PABLO	LAHUA LAHUA	<ul style="list-style-type: none"> *El enlucido de las paredes interiores de la plataforma requiere mantenimiento 100 m2 *Canaletas y tuberías de recolección de agua de lluvia requiere mantenimiento 60 m *Drywall de las voladas se desprenden y requiere mantenimiento 29 m *Las paredes exteriores y el muro del patio requiere pintado, se encuentra deteriorado Todo *El tanque subterránea de agua se encuentra colapsado desde el año pasado, requiere cambio 1 *La motobomba de agua falta de mantenimiento no funciona 1 *Las luminarias de iluminación perimetral están quemadas se requiere cambio 6 *El agua se filtra en la puerta del ambiente de dormitorio requiere urgente solución 1 *Las instalaciones eléctricas de la plataforma requiere mantenimiento, no hay fluido en tomacorrientes de color amarillo en todas *Se requiere cambio de poste y cable del suministro de energía de la plataforma de servicios 1 *Se requiere construcción del cerco perimétrico para dar seguridad a la plataforma 220 m *Cambio de accesorios del tanque de descarga de los servicios higiénicos 4 *El tablero de energía de la motobomba sin tapa y falta el cable de instalación eléctrica 1 *Las ventanas falta laquear y cambio de los marcos protectores 13 *Las puertas como consecuencia de ser construidos de madera húmeda se han separado y dificultan para
176	208711	2153369	CUSCO	CANCHIS	SICUANI	PATACCALLASAYA	<ul style="list-style-type: none"> *Beredas del tambo rajadas 4 metros *Ventanas despintadas y rajadas 20 unidades *puertas despintadas y rajadas 5 unidades *filtración de agua del techo de oficina y cocina 3 metros *Falta cerco perimétrico de todo el tambo, no cuenta con cerco provisional. 400 m lineales *Pared de la ventana del topico por fuera corrida 1 unidad *Pared interno del ambiente de topico rajado 2 metros *Pared interno del baño para personas con discapacidad rajado 2 metros *2 (1 Fluorescente de 2 luminarias, 1 fluorescente de 4 luminarias) 1.20m y 60 cm *Pared corta viento se esta carcomiendo 20 metros *Tanque elevado de agua malogrado, infraestructura del tanque desgastado 1 unidad
177	211970	2155770	CUSCO	CANCHIS	TINTA	Q'ONCQONAN	<ul style="list-style-type: none"> *El biodigestor no cuenta con tapa de seguridad y filtración de agua externo 1 Biodigestor *Fuga de agua en la pared del topico, cocina y servicios higiénicos 1 topico, 1 cocina 1 SSHH *tanque de agua rajado filtración de agua por la mitad y sin escalera 1 tanque 1 escalera *Generador malogrado 1 generador
178	289371	2193129	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CAPACMARCA	CANCAHUANI	<ul style="list-style-type: none"> *Los paneles solares están quemados, (inoperativos). 4 *Se observa presencia de despintado y grietas de paredes de la plataforma en general de la parte exterior. 2 *Se observa humedad y despintado de pared interior en dormitorio de Gestor y baño de mujeres. 2 *Baldosas con imperfecciones (humedecido, roto, levantados) 5 *Despintado de muro y asientos de espera del patio de la plataforma. 2 *Puertas despintadas por los rayos solares, vientos y lluvias. 6 *Ventanas despintadas por los rayos solares, vientos y lluvias. 10 *Cerco perimétrico oxidado (en general, todo el alrededor). 1 *Postes de izamiento oxidado en la parte inferior y parte alta, y plataformas de soporte despintadas. 3 *Plataforma de soporte de pararrayos, despintado y falta de mantenimiento. 1 *Caseta de sensor de termohigrómetro despintado, agrietado y por caerse. 1 *Barandas y plataforma de tendedero despintados (general) 1
179	209176	2154115	CUSCO	CHUMBIVILCAS	CHAMACA	CONCHACOLLO	<ul style="list-style-type: none"> *Chapas y cerrojos de la oficina principal, del auditorio y de la cocina requieren cambio por el mal estado que se encuentran 3 chapas y 4 cerrojos *La piletta de lavamanos de baño de varones requiere cambio, filtración de agua , no cierra 02 piletas *Las cortinas del auditorio, de la oficina principal y de la habitación de varones y mujeres requieren cambio, se encuentran en mal estado por el paso del tiempo 11 cortinas *Las duchas de varones y mujeres del alojamiento están malogrados no funcionan. La termo de agua caliente malogrado requiere cambio. 2 duchas y 01 termo *Las paredes del interior de la plataforma requieren pintado, se encuentran en mal estado y la pared de corta viento del tambo requiere pintado. 350 m2 *Chicote de conducción de agua al inodoro malogrado en el baño de la oficina dos y dos piletas del orinario de varones 01 Chicote y dos pilas del orinario de varones *Cerco perimétrico de la plataforma en mal estado, requiere cambio de alambres de puya y rosillos 3 rollos de alambres de puya y 50 rosillos
180	208536	2153309	CUSCO	CHUMBIVILCAS	COLQUEMARCA	YANQUE LACCA LACCA	<ul style="list-style-type: none"> *Las puertas de madera de la Cocina 1, la puerta del dormitorio, también de la segunda puerta de auditorio, presentan arco y no encaja la chapa 03 chapas *El medidor de energía del tambo está instalado en un muro independiente, lo cual ha sido afectado por animales que circulan por el tambo, requiere urgente reposición. muro de 2 m X 3 m de altura *Las paredes del Tambo y muros alternos, están descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita a mantenimiento de pintura. 150 m2 *el biodigestor del tambo entro en colapso, se requiere un mantenimiento general. 1 und *se requiere cambio total de los focos en el tambo, los focos son antiguos que ya deben ser cambiados por focos leg. 14 focos
181	349866	2312735	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	AUSANTA	<ul style="list-style-type: none"> *Puerta de dormitorio de guardiana de triplay de 2 x 0.60 m que se va desgastando con el tiempo. 1 *Luminarias LED de Luz Blanca Circulares de 30 cm de diametro quemadas. 6 *Luminarias LED de Luz Blanca de 60x60 quemadas. 3 *Reflector de lavadero de patio OPALLUX quemado. 1 *Falta de llave de paso de agua para el Tanque de agua del Tambo. 1 *Conector de paso de agua del Tanque de agua hacia las tuberías. 1 *Parlante comunicador malogrado.
182	289075	2193126	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	PUCUYÑAHUI	<ul style="list-style-type: none"> *Descarado de la pared por filtración de agua, que malogra la pintura de la infraestructura en los diferentes ambientes del Tambo 5 m2 *Filtración de agua que porvoca salitración de la pared de los servicios higiénicos de varones parte exterior, que malogra la pintura y la cerámica de la infraestructura requiere descubrir la tubería. 4 m2 *El techo del pasadizo a los dormitorios se encuentra abierto el cielo raso 1x2.5 mts 3 *Zocalo de la plataforma de servicios muy deteriorada por las lluvias intensas requiere resanado y pintado 70 m2 *Pintura de las paredes exteriores se encuentran maltratadas por las lluvias frecuentes de la zona pintado y resanado 150 m2 *Tanque elevado requiere cambio de accesorios, por las intensas heladas y sol de la zona empezaron a
183	208760	2153320	CUSCO	CHUMBIVILCAS	LIVITACA	QUEHUINCHA	<ul style="list-style-type: none"> *las paredes exteriores y logos de la plataforma necesitan repintado 290 metros *los muros exteriores del patio necesitan repintado 20 metros *el sistema de conducción de agua y la plataforma que sostiene el tanque de agua necesitan mantenimiento. 10 metros *las puertas necesitan pintado y cambio de chapas 2 chapas de 3 golpes y pintado de las puertas *las luminarias de la oficina, auditorium y cocina de la plataforma están quemadas por impacto de las descargas eléctricas. 9 luminarias *El cableado del sistema de energía fotovoltaico requiere cambio por presentar quemaduras por impacto

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
184	216399	2156947	CUSCO	CHUMBI VILCAS	SANTO TOMAS	ACCOLOMA - CC. MELLOTOTORA COLCA	<p>*La Plataforma no tiene el logo actualizado en su pared, sigue con el logo del Programa Tambos. 1</p> <p>Se observa filtración de agua, goteras cuando cae lluvia y granizada en todas las instalaciones de la Plataforma, causando inundación en el interior y dañando los materiales y documentos. 6</p> <p>*Se observa humedad y despintado de pared interior del auditorio, dormitorio de mujeres, dormitorio de varones y servicio higiénico de varones y mujeres. 5</p> <p>Se observa presencia de despintado y grietas de paredes de la plataforma en general de la parte exterior. 1</p> <p>*Entablado de piso del dormitorio de varones quedaron totalmete deteriorados después de retirar los bienes de ayuda humanitaria. 1</p> <p>*Se requiere la reparación de todo el sistema de agua en los servicios higiénicos de varones (lavatorios), mujeres (lavatorios) y tónico (lavatorio, wáter y ducha), con el pasar de los años se ha venido secando el agua, es decir no tenemos nada de agua en los lugares mencionados. 3</p> <p>Se presenta filtración de agua en el dormitorio de varones, ocasionando daños de ropero, pared y piso de madera, tal como se muestra en la imgaen, dicha filtración viene del baño de varones. 5</p> <p>*Plataforma de Servicio sin cerco perimétrico, esto ocasiona que entren los animales y ensucien. 1</p> <p>Puertas despintadas por los rayos solares, vientos y lluvias. 2</p> <p>*Ventanas del auditorio y dormitorio de varones sin cortinas. 7</p> <p>*Se requiere mantenimiento en general del tanque elebado rotoplas. 1</p>
185	216479	2156948	CUSCO	CHUMBI VILCAS	SANTO TOMAS	ALLHUACUYO	<p>*La plataforma de servicios requiere con urgencia un cerco, puesto que ello resguardaría y daría una seguridad contra el acceso libre de los animales mayores, menores y canes.</p> <p>*Las puertas de acceso a la oficina, dormitorios y sala multiuso estan agrietadas y/o rajadas requiriendo una masillada y repintado.</p> <p>*Inodoros de servicios higienicos de varones y mujeres requieren mantenimiento estan afuncionales.</p> <p>*Todas las luminarias del exterior y uno en la cocina, dormitorio de varones requieren cambio puesto que estan quemadas los fluorescentes.</p>
186	216405	2156953	CUSCO	CHUMBI VILCAS	SANTO TOMAS	Marca Cunka Cc. Hanansaya	<p>*Falta cerco perimétrico de todo el tambo, la infraestructura y bienes del Tambo está expuesta a la inseguridad. 200 mts. Cuadrados aproximadamente.</p> <p>*puerta de la oficina nº 01: Requiere cambio de puerta por que presenta abertura o rajadura en la madera en las dos hojas de la puerta. 2 puertas</p> <p>*Por fuertes vientos el tanque de agua o Rotoplas se cayó y se rompió los accesorios y tuberías en general. Accesorios y tuberías en general</p> <p>*Avería de teja andina en techo de todas las habitaciones, falta mantenimiento del techo en general, hay presencia de goteras más que todo en tiempos de lluvias, por tanto, requiere cambio o sellado y/o repintado. En general</p> <p>*Para la instalaciones del medidor de energía eléctrica se requiere poste y una constrccon de muro mas estable ya que esta de material inprovisado a una distancia considerable de la plataforma. 01 poste, 21 Sillares, 1 Bolsa de semento, arena 4 carrillitas</p> <p>*Techo cielo raso con imperfecciones (humedecido y deterioros, levantados) 3</p> <p>*Postes de izamiento oxidado en la parte inferior y parte alta, y plataformas de soporte despintadas. 1</p> <p>*Se observa presencia de despintado y grietas de paredes de la plataforma en general de la parte</p>
187	208535	2153313	CUSCO	CHUMBI VILCAS	SANTO TOMAS	TARASACA PAMPA	<p>*Los paredes internas del salón multiuso, cocina, tónico, oficina, dormitorio varones y damas ya se necesita mantenimiento de pintado. 204.8 m2 aproximadamente</p> <p>*Los paredes externas del salón multiuso, cocina, tónico, oficina, muro corta viento, dormitorio varones y damas ya se necesita mantenimiento de pintado. 248 m2 aproximadamente</p> <p>*Los zócalos del salón multiuso, cocina, tónico, oficina, muro corta viento, dormitorio varones y damas ya se necesita mantenimiento de pintado. 37.34 m2 aproximadamente</p> <p>*1.- Resume agua en minima cantidad al posterior de la cocina. 2.- por los empaques del urinario de varones gotea agua. Dos empaques</p> <p>*Las canaletas del salon mutiuso parte posterior en mal estado. 12 m lineales aproximadamente</p> <p>*Existe rotura de tejas andinas y cumbresas por tanto hay goteras en el techo de salon multiuso y en el dormitorio de damas, se necesita cambiar 16 tejas andinas. necesitamos 16 tejas andinas y 4 cumbresas</p>
188	208293	2153367	CUSCO	CHUMBI VILCAS	VELILLE	AYACCASI	<p>*Las ventanas necesita repintados, debido al detioro por lluvias por el sol. 17 ventanas</p> <p>*Las puertas (1.6 mx 2.5 m doble hoja) de madera necesita repintado al detioro oficina, cocina, auditorio y dormitorio. 5 puertas</p> <p>*Rezanado de zócalo y pintado de la oficina, auditorio, dormitorio interior y exterior de plataforma. 43.</p>
189	210000	2154106	CUSCO	CHUMBI VILCAS	VELILLE	HUAYNAHUARCO	<p>*Despintado y descascaramiento de pintura de muros de concreto exterior de la plataforma, 2613 m2</p> <p>*Deterioro y caída de cerco perimetrico delimitador y puerta principal de ingreso de madera y alambrado 152M *1.5 M 228m2</p> <p>*tanque elevado de agua de capacidad 2.80 m3 deteriorado con ruptura de tuberías y llaves de paso 1</p> <p>*Despintado y descascaramiento de pintura de muros de concreto corta viento exterior 27.18 m2</p> <p>*deterioro de cielo raso exterior de fibrocetro 4MM,6MM 50m2</p> <p>*cerraduras de 03 golpes de acero inoxidable malogrados puerta principal oficina 01 ,puerta principal de dormitorio damas y varones 2</p> <p>*Humedecimiento de muro y goteo de agua en urinario de varones dormitorio varones 1</p> <p>*Despintado y descascaramiento de pintura de muros de concreto interior de dormitorio varones 40 m2</p> <p>*luminarias Panel LED 1.20 x 28 cm luz blanca quemados inoperativos en ambientes de la plataforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 en salón multiusos, • 1 en la oficina N° 1, • 1 en la oficina N° 2, • 1 en la cocina, • 1 en Dormitorio gestor, • 1 en dormitorio Guardian, • 1 en dormitorio de varones visitantes, • 1 en dormitorio damas visitantes). 12 <p>* luminarias quemadas que no encienden Panel LED CIRCULAR de radio 30 x 30 cm exteriores y pasadizos</p>
190	211066	2154368	CUSCO	CUSCO	SAN SEBASTIAN	QUILLAHUATA	<p>*Repintado de marcos de madera de ventanas y rejas de fierro de 8 ventanas grandes y 04 ventanas pequeñas de los ambientes de auditorium, dormitorio y sala de administración. 12 und</p> <p>*Lijado y repintado de puerta de madera de Auditorium, cocina, oficina y dormitorio 4 und</p> <p>*Mantenimiento de tanque de agua con cambio de accesorios (tubería de 1/2", llave de paso de 1/2", tubería de 3/4") global</p> <p>*Cambio de ventanas de vidrio de vitroven (marco y vidrio) 5 Unid</p> <p>*Resanado, lijado y pintados de zócalos exteriores y veredas, por deterioro de lluvias 10 m lineales</p> <p>*Retiro definitivo del muro cortaviento, reduce el espacio del patio. 10 m lineales</p>
191	213276	2155771	CUSCO	ESPINAR	CONDOROMA	PUEBLO ANTIGUO	<p>*Descarado de la pared por filtración de agua, que malogra la Tambo 5 m2</p> <p>*Filtración de agua que porvoca salitración de la pared de los servicios higienicos de varones parte exterior, que malogra la pintura y la cerámica de la infraestructura requiere descubrir la tubería. 4 m2</p> <p>*El techo del pasadizo a los dormitorios se encuentra abierto el cielo raso 1x2.5 mts 3</p> <p>*Zocalo de la plataforma de servicios muy deteriorada por las lluvias intensas requiere resanado y pintado 70 m2</p> <p>*Pintura de las paredes exteriores se encuentran maltratadas por las lluvias frecuentes de la zona pintado y resanado 150 m2</p> <p>*Tanque elevado requiere cambio de accesorios, por las intensas heladas y sol de la zona empezaron a</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
192	216392	2156944	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	APACHACO	*Beredas del tambo rajadas 2 metros *Ventanas des pintadas 18 unidades *Falta cerco perimétrico de todo el tambo Apachaco 1500 m lineales
193	216394	2156945	CUSCO	ESPINAR	COPORAQUE	HUAYHUHUASI	*SE SOLICITA CAMBIO DEL BIODIGESTOR 1300 LITROS Y PUESTA EN TIERRA, POR LA MALA CONSTRUCCIÓN; YA QUE EN TEMPORADA DE LLUVIA SE INUNDAN 1 unid *CONSTANTE MENTE EXISTE GOTE DE LA TUBERIAS POLIPROPILENO 3/4 QUE LLEGAN AL ROTOPLAS, SE SOLICITA 3 METROS DE TUBERIA 3 m lineales de tubería *PINTADO DE LA PARTE EXTERNA Y EXTERNA DEL TAMBO 1 INTERNA Y 1 EXTERNA *REQUIERE CAMBIO DE 6 REFLECTORES ILUMINACIONES EXTERIOR Y 8 FOTOS ILUMINACIONES INTERNAS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS, QUE SE HAN QUEMADO 6 luminarias externas y 10 luminarias internas *REPARACIÓN Y PARCHADO DE LAS VEREDA EXTERIOR DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 6 m2 *ARREGLO Y PEGADO DE LAS CANALES DE TECHO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 23 m lineales
194	213483	2155795	CUSCO	ESPINAR	SUYCKUTAMBO	ESCALERAYOC	*Presencia de hinchamiento de piso de machihembrado 2m2 *Requiere pinado y barnizado de puertas y ventanas desde hace un año. 20m2 *Requiere sellado de ventanas con silicona para controlar el ingreso de gotera de agua en la temporada de las lluvias 2m2 *Mejoramiento de cerco perimétrico para evitar el ingreso de animales y personas ajenas 130m lineales *Requiere mantenimiento del pozo séptico de la plataforma de servicios 6m2 *Mantenimiento y cambio del sistema fotovoltaico existente 6m2 *Cambio de cielo raso 5m2
195	310497	2251873	CUSCO	LA CONVENCION	ECHARATE	MEDIO PACHIRI	*Las sillas de material de plástico del auditorio se encuentran rotas debido al uso que se ha dado. 80 sillas *Implementación del cerco perimétrico del Tambo, lo que tiene de madera . 240 m2 *Mantenimiento de las canaletas, por las fuertes lluvias por partes revalsa se ha malogrado. 15 m2 *Se requiere cambio de focos en el auditorio, debido que se ha malogrado solo uno esta en funcionamiento y uno en la cocina. 9 focos LED *Se requiere chapa de tres golpes debido que se ha malogrado en la puerta del almacén. 1 unid * Mantenimiento de un tazón de urinario, en el baño de varones. 1 unid
196	362469	2325876	CUSCO	LA CONVENCION	KIMBIRI	PALESTINA ALTA	*REFLECTORES EXTERIORES INOPERATIVOS 2 *FOCOS EXTERIORES QUEMADOS 16 *FOCOS DEL AUDITORIO QUEMADOS 4 * BATERIA DEL PANEL SOLAR QUE NO DURA SU CARGA 1
197	306975	2251698	CUSCO	LA CONVENCION	MEGANTONI	CAMISEA	*El tanque elevadizo de agua necesita rezano y pintado de toda la infraestructura. "Medida de caseta de fuerza de las 3 paredes. Pared lado izquierda 1) Ancho = 2.15 m. Altura = 2.90 m. Lado derecho 2) Ancho = 1.10 m Altura = 2.90 m Parte frontal 3) Ancho = 2.15 m Altura = 2.90 m Reposición de tarrajeo en muro exterior de servicio higiénico de tanque elevado. Ancho = 1.15 m Altura = 2.45 m" *Se requiere la instalación de chicotes en el baño externos de varones y mujeres, no esta instalado desde la construcción. 02 chicotes *Falta realizar el acabado del enchapado en el lavadero de la cocina "3 mtros de largo
198	338385	2295742	CUSCO	LA CONVENCION	QUELLOUNO	TUNQUIMAYO	* Las puertas de madera de la oficina 1, puerta del SSH de discapacitados, chapa de la reja negra del ingreso a dormitorios y almacén, chapa de puerta de habitación del guardian, 02 puertas de madera del auditorium o sala de reuniones, presentan dificultades para cerrar, están giradas, no encajan, arqueadas y presentan inseguridad. 06 chapas *La llave de paso y la conexión en uniones están incompletas en los servicios higiénicos del Tambo, discapacitados y baño exterior de mujeres, están incompletas generando daños como filtraciones de agua necesita tener mantenimiento. 4 llaves de paso *Las paredes del Tambo exterior e interior, están descascaradas, sucias y deterioradas por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura 120 m2 *Reflectores externos quemados laterales y de frente 1.5 m2 *No se cuenta con cerco perimétrico ni puerta principal se tiene arbustos y alambres de puas la plataforma esta expuesto al ingreso de todo tipo animales y pase peatonal de motocicletas y ciudadanos es una exposición a la inseguridad Perímetro de la plataforma *La luz que ilumina la habitación de varones esta quemado 1 *El tanque rotoplas necesita una instalación nueva de accesorios y adecuada con filtro, válvula universal de fuga, además se requiere una tapa para el tanque rotoplas de 2500 litros. 01 Tambo de 2500 litros. *Sistema de biodigestor necesita mantenimiento con urgencia se registra presencia de insectos en los inodoros y olores fetidos. 1 biodigestor *Revisión del sistema eléctrico existe interruptores con fluido eléctrico y otras. Todo el Tambo *Los tubos bajante de las canaletas de lluvia presentan goteras el cual discurren por el muro deteriorando al mismo. 30 mts. *Postes y luminarias del panel solar, sin funcionamiento de la cámara de video vigilancia, 01 poste reclinado requiere batería nueva , mantenimiento y/o cambio 2 *Instalación de agua y trampa del lavatorio de la cocina deteriorado no filtra agua, retorno de agua de
199	212333	2155774	CUSCO	PARURO	ACCHA	QOTO PUJIO	*PINTADO GENERAL DEL LOCAL INTERIOR Y EXTERIOR (1200 m2) 3 UNIDADES *PINTADO DE 15 VENTANAS Y 5 PUERTAS (pintado de las maderas) 20 UNIDADES *CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO (40m de largo x 30m de ancho) 1 UNIDAD
200	333028	2291586	CUSCO	PARURO	HUANOQUITE	COROR	*Las puertas de madera de la cocina y de la oficina 2 no encajan en el marco y presentan problemas en las chapas. 02 puertas *Las puertas necesitan repintado, debido al deterioro por lluvias y clima 9 puertas *Las ventanas necesitan repintado, debido al deterioro por lluvias y clima 7 ventanas
201	208531	2153307	CUSCO	PARURO	OMACHA	ANTAYAJE	*La puerta de la oficina central esta totalmente maltratada y descuadrada su chapa tambien esta en malas condiciones y esta descuadrada, tambien la chapa de entrada central del alojamiento, chapas menores del alojamiento y del guardian estan descuadradas. 02 chaspas(3golpes)y 2chapas simples *La ventana del GIT esta rota 72cm de alto, 40cm de ancho. *Las paredes necesitan refaccion y pintado de la oficina, auditorium, dormitorios, interior y exterior de la plataforma mas los muros exteriores del patio. 295.000 metros *Las duchas del GIT, la ducha que corresponde a los varones del alojamiento estan malogrados no funcionan. 2 duchas *La puerta de la oficina como se ve esta en mal estado , necesita repintar y pintar tambien esta descuadrada 1.59 metros de ancha y largo 2.39 metro. *Las luminarias del alojamiento, oficina, auditorium, cocina y patio de la plataforma estan malogradas. 48

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
202	286141	2193115	CUSCO	PARURO	OMACHA	QUILLE	<ul style="list-style-type: none"> *Servicios higiénico de varones de uso del publico malogrado los dos del urinario y el inodoro de SS.HH. De cuarto demujeres requiere mantenimiento de suma urgencia. 03 tazones *Cercos perimétrico la parte superior de la plataforma colapsado, por derrumbe de tierra por intensas lluvias, paneles y portes metálicos derrumbados. 15 m2 *Las paredes del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita a r mantenimiento de pintura. 120 m2 *Vidrio de la ventana rajadas por fuertes vientos y mal colocado, requiere mantenimiento. 2 m2 *Chapas de las puestas del auditorio malogrados requiere mantenimiento cambio de chapas.
203	256282	2176922	CUSCO	PARURO	PACCARITAMBO	CCOYPA	<ul style="list-style-type: none"> *cambio de canaletas en lateral cocina 02 1 *Mantenimiento del sistema de ducha caliente (termas) en servicio de varones, mujeres y topico 1 *Goteras en Oficina 01, 02, en salon Multiusos, Dormitorio de guardian varones y mujeres 3 *Mantenimiento de 8 puertas se necesita pintado y cambio de 08 chapas que necesitan 4 Reconstrucción de canaletas desagüe en piso 6 *Repitado de ventanas de 20 ventanas de la infraestructura del Tambo 8 *Falta cerco perimétrico de todo el tambo, cuenta con cerco provisional hecho por el GIT *Mantenimiento de los servios higienicos 05 5 *matenimiento de lavatorios, cambio 01 mezcladora 1 *Mantenimiento y cambio 03 duchas 3 *Mantenimiento del sistema electrico de todo el tambo 1 *Mantenimiento del tanque elevado de agua de consumo humano, similarmente cambio de filtro de agua 1 *mantenimiento del sistema de eliminacion del sistema de excretas (pozo negro con su cambio de palos y plastico. 1 *cambio de tapas desagüe de material concreto en 03 3 *cambio de valdosas en el techo 4
204	338418	2295762	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	NINAMARCA	<ul style="list-style-type: none"> *Se requiere pintado de la pared y socalos de la plataforma de la parte externa. *Falta pintado del cerco perimétrico del tambo, por presencia de humedad se están oxidando.
205	289352	2193111	CUSCO	PAUCARTAMBO	COLQUEPATA	PAUCONA	<ul style="list-style-type: none"> *CAMBIO DE BATERIA DE 1 PANELE SOLARE (YA NO ALUMBRA) ,UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL TAMBO 1 *PRESENCIA DE RAJADURAS EN LAS VEREDAS DE LA BASE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TANQUE DE AGUA DEBIDO A LAS LLUVIAS Y DESNIVEL DEL SUELO SE SIGUE ASENTANDO TODO ELREDEDOR Y OCASIONANDO ROTURA DE TUBERIA. 14 METROS LINEALES *DESPINTADO DE LAS ASTAS DE BANDERA UBICADO EN LA PARTE FRONTAL DEL TAMBO 3 m *DESPINTADO DE PUERTAS DE MADERA Y VENTANAS DE MADERA 3 m2 *DESPINTADO DE LA PINTURA DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LA PLATAFORMA 120 m2 DESPINTADO DEL CERCO PERIMETRICO Y SE REQUIERE EL PINTADO DE TODO EL CERCO PERIMETRICO 50 M DE ANCHO Y 51 M DE LARGO *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA MOTOBOMBA 1
206	286345	2191042	CUSCO	PAUCARTAMBO	HUANCARANI	CHURO	<ul style="list-style-type: none"> *Se requiere pintado de la pared externa del Tambo y los socalos de la plataforma de la parte exterior. *Se requiere pintado de cerco perimétrico del tambo, debido que se esta oxidando por presencia de humedad. *Se requiere cambio del piso y zócalos en el dormitorio de mujeres, cuato de varones, auditorio del Tambo y oficina 2, por presencia de humedad se esta deteriorando. *Se requiere mantenimiento del biodigestor debido que esta filtrando agua y se desborda.
207	213172	2155790	CUSCO	PAUCARTAMBO	HUANCARANI	QUISICANCHA	<ul style="list-style-type: none"> *Cambio de todo el sistema eléctrico; cables y la totalidad de focos, lámparas, interruptores y tomacorrientes, el tambo cuenta con 18 rejillas con 04 tubos fluorescentes cada uno, de los cuales, únicamente 02 están operativos y se encuentran en la oficina del tambo, asimismo existen 16 Downlights Circulares de los cuales únicamente 02 están operativos, debe mencionarse también que las dos lámparas solares que se ubican en el patio no están operativas 1 *Cambio del techo en su totalidad debido a la identificación de mas de 40 goteras, desgaste de Planchas Aluzinc, columnas de madera corroidas, hundimiento del hierro raso con presencia de moho, hundimiento de los aleros y ausencia de canaletas de agua. 100 m2 *Cambio de 03 puertas y 08 chapas de tres golpes, las puertas mencionadas se encuentran agrietadas y pegadas con cinta masking tape para que no pase viento frío, sus seguros están rotos y en cuanto a las cerraduras estas no tienen llaves, están rotas o malogradas. 1 *Mantenimiento a paredes, cerco perimétrico, puerta principal y pisos; las paredes tienen presencia de salitre y se encuentran desmoronando dentro y fuera de la plataforma no solo dando mal aspecto 30 m2 *Cambio de 03 inodoros y 02 urinarios de hombre así como de 12 grifos de agua de los lavatorios de los baños y tópicos, estos presentan fuga de agua con sarro por lo que tuvo que cerrarse desde la llave de paso. Por otro lado, los baños no tienen instalados dosificadores de papel de baño, existe únicamente 02
208	286464	2191027	CUSCO	PAUCARTAMBO	PAUCARTAMBO	KCALLACANCHA	<ul style="list-style-type: none"> *El piso de la oficina 2 y dormitorio de damas presenta fraccionamiento de la madera. (dede hace mas de 1 año y va incrementando continuamente) 36 m2 *Reflector externo de alumbrado al lado izquierdo que iluminan la plataforma se encuentra quemado 1 und *Las luminarias rectangulares tipo LED del auditorio se encuentran malogrados (mas de un año) 2 und *Se requiere pintado de 10 puertas y 14 marcos donde se ubica el baño de guardian, cuartos de habitaciones, auditorio y oficinas. 48 m2 *Se requiere pintado de paredes, zocalos y columnas del exterior del baño del guardian, cuarto de equipos y donde se ubica el tanque de agua 30 m2 *Se requiere instalacion de vidrios en las ventanas ubicadas en el baño de guardian y cuarto de equipos (mas de un año) 1.5 m2 *Se requiere pintado del interior de ambientes, puesto que se observa desprendimiento del tarrajeo y afloramiento de sales, en la base de paredes internas, ademas por el uso las paredes presentan manchas de suciedad por lo que requieren pintado. (de necesidad por la imagen institucional) (mas de un año) 120 m2 *Se requiere un mantenimiento del sistema de bombeo del agua al tanque rotoplas ubicado en el cuarto de equipos (mas de un año) 1 Uni. *Limpieza general de las canaletas de agua de toda la plataforma de servicios (se desconoce cuando se realizo la limpieza) 10 m2
209	208350	2153300	CUSCO	QUISIPICANCHI	CCARHUAYO	ANCCASI	<ul style="list-style-type: none"> *Fisuras y deterioro de pintura de pared corta viento en el frontis del Tambo. Problema se agrava más por la presencia de lluvias. 20 m2 *Puerta de madera de cocina, presentan rajaduras y deterioro por la incidencia de lluvia. 1 UNIDAD *Luminarias de Auditorio quemadas. 6 UNIDADES *Mantenimiento de instalaciones eléctricas, sin protector de entrada de cables principales algunos tomacorrientes no tienen fluido, debido los repentinos corte de energía. 1 UNIDAD *Losetas de techo deterioradas, se necesita cambio por que esta cubierto con trípala. 3 UNIDADES *Pared de cocina deteriorada debido a la incidencia directa de lluvias. 5 m2 *Vidrio de puerta de cocina rota, vidrio de oficina presenta rajadura. 2 UNIDAD *Fuga de agua en las instalaciones de la cocina y fuga de tubería en la parte exterior del tambo. 1 UNIDAD

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
210	208729	2153322	CUSCO	QUISPICANCHI	CCATCA	ASHANAKU	<ul style="list-style-type: none"> * Puertas de madera en Oficina, salon de uso multiple y cocina, están deformandose, presentan rajaduras y existe dificultad para cerrarias (Plataforma cuenta con cerco perimetrico a base de rolizos Y alambre de puas el cual no presta seguridad). 03 puertas * Las paredes del Tambo, estan descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita realizar mantenimiento y barnizado de las puertas. 120 ml * El cerco perimetrico de rolizo den alambre de puas le falta mantenimiento, se requiere el cambio total del alambre de puas y los listones. "No se tiene cerco perimetrico 100 metros largo 30 metros de ancho" * Mantenimiento de sistema de agua y grifo de cocina (Ausencia de agua en la cocina) 1 Uni. * Focos quemados en ingresos a los dormitorios 04 focos, varones 01, dormitorio mujeres 02, oficina 1 dos focos, total 09 focos. 16 Uni. * Cambio de Chapas de dormitorio de mujeres. "01 Chapa de bola 01 chapa de tres golpes" * 02 Soportes de cortinas malogradas en sala de reuniones 2 Uni. ** El techo del Tambo presenta aberturas por donde gotea agua, cuando hay precipitaciones lluvias.
211	208401	2153228	CUSCO	QUISPICANCHI	CCATCA	HUAYLLABAMBA	<ul style="list-style-type: none"> * Mantenimiento de puerta de metal, la cual se encuentra con visagras malogradas. 1 Uni * Cambio de pilon de lavatorio de cocina, la cual se encuentra roto con fugas. 1 UNIDAD * Pintado general de la plataforma de servicios Huayllabamba, incluye el interior y el exterior del Tambo. 110 metros cuadrados
212	289361	2193124	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	PUCARUMI	<ul style="list-style-type: none"> * Fisuras y deterioro de pintura de pared corta viento en el frontis del Tambo. Problema se agrava más por la presencia de lluvias. 30 M2 * Canaleta frontal de evacuación de aguas pluviales requiere reparación, requiere reforzamiento de soportes de la canaleta que resista carga pesada por presencia de nevadas. 1 UNIDAD * Filtración de agua en pared y piso en dormitorio de Tambo durante evento de lluvias, situación se agrava en temporada de lluvias. 1 UNIDAD * Pintura exterior de infraestructura de tambo en general deteriorada por presencia de lluvias y heladas 1 UNIDAD * Goteras en techo de sala de usos multiples, requiere sellado de techo en general para evitar filtración de agua 1 UNIDAD * Pared de cocina deteriorada debido a la incidencia directa de lluvias. 9 m2 * Llaves de agua en lavamanos de cuarto de alojamiento de damas y varones roto, requiere reemplazo de llaves (característica de llaves con regualdor de agua fría y caliente) 2 UNIDAD * Luminarias de oficina n° 02 quemado 1 UNIDAD * Fuga de agua en las instalaciones de lavamanos de SS.HH. Discapitados 1 UNIDAD * Foco quemado en cuarto de tableros 1 UNIDAD * Pintura en paredes interiores de la plataforma de servicios deteriorada por el uso, requiere pintado general de paredes interiores de plataforma de servicios. 1 UNIDAD
213	216376	2156952	CUSCO	QUISPICANCHI	OCONGATE	PUKACCASA - CC. LLULLUCHA	<ul style="list-style-type: none"> * Pared interna y externa de cortavientos descascarados Global * Paredes externas de frontis, costados y sáculos (desde el piso hasta 60 cm hacia arriba) de todo el contorno de infraestructura descascarados y con pintura detriorada. Todo * Pared interna de dormitorio varones descascarándose. 1 Hab. * Pared interna de oficina paredes laterales y posterior (ventana) 1 Hab. * Goteras en techo habitación mujeres, auditorium, cocina y oficina. 1 * Reposición de cubierta (drywall) del alero del techo posterior de la oficina (caído) 1 * Reposición de cubierta (drywall) del alero posterior de dormitorio varones (caído). 1 * Reposición de cubierta (drywall) de alero techo posterior de dormitorio damas (caído) Todo * Decoloración y desgaste de Postes Fotovoltaicos y pararrayos (Repintado y mantenimiento para no oxidación) 1 * Deterioro de infraestructura y limpieza de sistema de captación de agua y reservorio (mantenimiento y
214	208655	2153302	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	HUACCAYTAQUI	<ul style="list-style-type: none"> * Esquina del techo del auditorio estan agrietadas (se ve los carrizos del estucado) "4 esquinas 12 metros cuadrados" * El muro corta viento del patio se esta despintando, requiere ser pintado. 40 metros cuadrados * Las paredes externas del Tambo, se esta malogrando y se esta despintando por las lluvias, se necesita pintar. 50 metros cuadrados * En el piso de la vereda se observa rajaduras en el ingreso al auditorio 4 metros cuadrados * Falta barnizado de las puertas de la oficina, puerta del auditorio, puerta de los baños y puerta de la cambio de luminarias led que se encuentran inoperativas (no encienden).
215	339272	2296320	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	LLACTASACHAC	<ul style="list-style-type: none"> Auditorio: 8 luminarias. Oficina 1: 1 luminaria. Oficina 2: 1 luminaria. Cocina: 1 luminaria. Dormitorio varones: 1 luminaria. Dormitorio mujeres: 1 luminaria. El problema se presencia desde el mes de enero del 2020." 13 * Mantenimiento de reflectores que se encuentran ubicados hacia los lados laterales y posteriores de la Plataforma, este daño se presencia hace 4 años con 4 meses. 6 * Se requiere mantenimiento del CPU servidor de la Plataforma (no funciona), este daño se presencia hace 3 años y 11 meses meses atrás. 1 * Mantenimiento del sistema de alarma de la Plataforma, el daño se presencia desde ya hace 4 años. 1 * Reparación de columnas de concreto que sostiene el tubo de la gotera de lluvia, ubicado a los lados laterales de la Plataforma, estas columnas dañadas se presencian hace 4 años y medio, así mismo se requiere realizar instalación de tubo para evacuar el agua de lluvia ya que hace una año una de las columnas se derribo. "2 columnas de 1.80 Mtr: Altura X 23 Cm: Ancho. 1 tubo de 4"" , incluye 2 codos." * Reparación de veredas dañadas y deterioradas al interior de la Plataforma, el daño se presencia hace 5 años y 4 meses. "93 Mtr L X 60 Cm A 2.93 Mtr L X 1.23 A 6.44 Mtr L X 1.12 A" * Las puertas de madera de la oficina 1, habitación guardian, SSHH de gestor, guardian y discapitados, presentan arqueo y no encaja la chapa, este daño que se evidencia desde el mes de junio del 2019. 5
216	286367	2191043	CUSCO	QUISPICANCHI	QUIQUIJANA	URINCOSCO	<ul style="list-style-type: none"> * Puertas de madera ingreso de: OFICINA 01, HABITACION GUARDIAN, BAÑO GUARDIAN, CUARTO DE MAQUINAS, presentan descuadre y chapa no encaja. 4 Puertas y chapas * Puerta principal de cerco perimetrico tipo fierro con malla electrosoldada: rotura de bisagra 1 puerta * Gotera en dos puntos, 01 pasadizo habitaciones, 02 habitacion baño tambo 2 filtraciones * Luminarias malogradas: 03 luminarias tipo panel, 05 reflectores perimetro 8 luminarias * Pozo a tierra de pararrayos sin mantenimiento desde entrega de tambo 1 pararrayo * Pastorales fotovoltaicos tipo solar: intermitencia y poca durabilidad de iluminación nocturna 2 pastorales

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
217	349801	2312670	CUSCO	URUBAMBA	OLLANTAYTAMBO	YANAMAYO	<p>*Se requiere pintado de la pared y de los socalos de la plataforma en la parte externa. 35 metros cuadrados</p> <p>*Los forcos del Alumbrado público se encuentran malogrados, el cual requiere ser cambiado. 2 focos</p> <p>*Falta pintado de cerco perimétrico del tambo, debido a la humedad se está oxidando "119 metros cuadrados</p> <p>60 metros"</p> <p>*Lapuerta del Tanque de agua se esta hinchando por presencia de la humedad, el cual requiere barnizadi.</p> <p>"1 uni</p> <p>1.30 de ancho</p> <p>2.20 largo"</p> <p>*Pintado de cortavientos del frontis de la plataforma 25 metros cuadrados</p> <p>*Se requiere pintado y barnizado de las ventanas de las habitaciones del cuarto de guardian, cuarto de mujeres, de las oficinas, el auditorio del Tambo por presencia de humedad. "60 metros de largo por TAMBO SIN SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA. (EXISTE LA AFECTACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DETERIORO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS, QUEMA DE LUMINARIAS Y RIESGO EN LA SEGURIDAD)</p>
218	255492	2176870	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	ANDABAMBA	LINDAPAMPA	<p>CERCO PERIMETRICO (ALAMBRE DE PUAS CON PUNTALES) DETERIORADO CON MADERA PODRIDA Y ESPACIOS CAIDOS EN SU PERÍMETRO (3000 MTS), LO QUE OCASIONA INVASIONES DE ANIMALES DENTRO DEL TAMBO ASÍ COMO RIESGO EN LA SEGURIDAD.</p> <p>BIODIGESTOR NO OPERATIVO, NECESITA MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DE USO, YA QUE DESPRENDE OLORES DESAGRADABLES EN LA PARTE EXTERNA Y DENTRO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS.</p> <p>TAMBO CON PAREDES EXTERNAS PESPINTADAS, DESCASCARADAS, DESGASTADAS CON SALITRE. (ÁREA TOTAL 300 MTS2 INCLUIDO MURO CORTAVIENTO)</p> <p>TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA NO OPERATIVO, PRESENTA FUGA POR RAJADURAS Y DETERIORO POR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y TIEMPO DE USO. CANALETAS DESNIVELADAS Y CON AGUJEROS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO POR TIEMPO DE USO Y CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. (100 MTS LINEALES)</p> <p>PUERTAS DESCLADRADAS, DESPINTADAS Y CON RAJADURAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO EN LOS AMBIENTES DE AUDITORIO (2MTS X 2.4 MTS) Y OFICINA 2 (2MTS X 1.2 MTS)</p> <p>MARCO DE VENTANAS DETERIORADAS CON FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS AMBIENTES INTERNOS DE LA OFICINA 3, DORMITORIOS DE VARONES Y MUJERES, SERVICIOS HIGIENICOS, OTROS. REQUIERE CAMBIO DE MARCO Y SELLADO IMPERMEABLE. (0.8 MTS X 2 MTS)</p> <p>DETERIORO DEL PANEL FOTOVOLTAICO PARA EL ALUMBRADO EXTERNO DEL TAMBO, PRESENTA LUZ INTERMITENTE Y APAGONES. REQUIERE REVISIÓN DE BATERIAS Y ACCESORIOS DE CONEXIVIDAD.</p>
219	211937	2155769	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	PAUCARA	PAUCARA	<p>TAMBO SIN CERCO PERIMETRICO, LOS PUNTALES INSTALADOS ESTABAN PODRIDOS POR LA HUMEDAD Y LA MALLA SE DETERIORO QUE FUE DESMORONÁNDOSE CON EL PASO DEL TIEMPO.</p> <p>TAMBO SIN CONEXIÓN DE AGUA Y DESAGUE.</p> <p>BIODIGESTOR NO OPERATIVO, REQUIERE MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DE USO.</p> <p>TASA DE WATER ROTO (SERVICIO HIGIENICO DE OFICINA 2)</p> <p>TECHO DE TEJA DETERIORADO, POR DONDE PASA FILTRACIONES QUE ESTÁ AFECTANDO LAS BALDOZAS INTERNAS.</p> <p>MARCO DE VENTANAS PODRIDAS, CON PASO DE FILTRACIÓN POR LLUVIA Y DAÑOS POR HUMEDAD, REQUIERE CAMBIO E IMPERMEABILIZACIÓN.</p> <p>CONEXIONES ELECTRICAS DETERIORADAS EN OFICINA 01 CON CABLES EXPUESTOS Y DETERIORO DE LUMINARIAS CADA VEZ QUE SE HACE UN CAMBIO. REQUIERE REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO,</p>
220	209727	2154109	HUANCAVELICA	ACOBAMBA	POMACOCHA	CHOCLOCOCHA	<p>6 luminarias focos led de los ambientes de baños de damas y varones, almacén, habitaciones sin funcionamiento (04 luminarias redondas Nro 18 y 02 luminarias largas FSL LED PANEL), Sistema de conexión de tuberías de tanque elevado deteriorado por el sol presenta fuga de agua y mala conexión de tuberías, se requiere conexión con 02 unidades de tubos de 1/2" de agua, 1 unidad de tubo de 2" 1 unidad de adaptador de 2" a 1", 1/4 de pegamento azul, 02 unidades de union de 1".</p> <p>Mantenimiento de sistemas de desague de la plataforma de servicios de forma general ya que presenta aglomeración de desechos en tuberías hacia el biodigestor.</p> <p>Mantenimiento de sistema de biodigestor de la plataforma de servicios de forma general, por retención de olores desagradables en los ambientes</p> <p>Cambio y/o mantenimiento de cerco perimétrico (solo se cuenta de postes de madera deteriorados con alambres en una medida de 80m*50m.)</p> <p>Cambio de tejas de techo 8m2 en ambientes de oficina 02 y dormitorio de varones, ya que se generan goteras en épocas de lluvia deteriorando cielorazo y pisos.</p> <p>Limpieza de Canaletas de techos de la plataforma 50 metros de canaleta.</p> <p>Pintado de paredes internas y externas, deteriorados, descascaradas y con salitre, producto de las inclemencias del clima y uso propio de ambientes. (200 metros cuadrados exterior y 100 metros</p>
221	348036	2310543	HUANCAVELICA	ANGARAES	CCOCHACCASA	CCASCABAMBA	<p>Muro cortaviento y la estructura del tanque elevado, están despintadas con inicio de deterioro por las lluvias y/o factores climatológicos, por lo que requiere un mantenimiento de pintura (los colores de pintura son el plomo, crema y maracuyá).</p> <p>Los focos empotrados tipo panel led circular de alumbrado exterior del tambo están quemados de todo el perímetro de la infraestructura, requiere cambio.</p> <p>Focos empotrados tipo panel led cuadrado y circular del alumbrado interior del baño para el público de varones y mujeres, almacén y pasadizo (circulares, 6 unidades), oficina 2, cocina y cuarto del gabinete (cuadrados, 3 unidades).</p> <p>Caño tipo cisne de la cocina está rota y requiere ser cambiado</p> <p>Soguilla en el mástil deteriorado para el izamiento de la bandera, problema visible hace 02 años.</p> <p>Tres paneles metálicos galvanizado del cerco perimétrico se encuentra derribados a consecuencia de caída de piedra, lo cual requiere reparación y cambio (2m x 2m)</p> <p>Presencia de humedad en las paredes interiores por filtración de agua en el dormitorio del custodio y en las paredes del baño público de varones, aparentemente existe fuga de agua en la tubería interna y requiere romper la pared y reparar y cambio de cerámicas del baño.</p> <p>Tanque elevado inoperativo, requiere limpieza completa y poner operativo</p> <p>Las puertas de madera del custodio y puerta de electrobomba, las ventanas del custodio y habitación de mujeres, requiere tratamiento con barniz por estar desgastada por el factor climático.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
222	255473	2176849	HUANCAVELICA	ANGARAES	CONGALLA	LIRIO LEONCIO PRADO	<p>En la oficina 1 y en Los ambientes de los dormitorios los pisos machihembrados estan afectadas por pollizas de madera y requiere el cambio en general de todas las maderas, en una extensión promedio de 60 M2.</p> <p>Los cielo rasos del sala de uso multiple interior y exterior, estan deteriorando por filtracion de agua y ya se encuentran torcidos, por lo que se solicita el sellado del techo y cambio de cielo rasos (Cantidad de 8 Fibrocemento o Tripley y 40 tapajuntas)</p> <p>Revisión del sistema electrica en la oficina, sala de cocina y en exterior de sala de uso multiple, por que hay tomacorrientes que no llega energia y cambio de focos y cables del medidor hacia al tambo. (01 foco para la parte externa de la oficina y revisión y cambio de 8 tomacorrientes en los ambientes de cocina y sala de usos multiples)</p> <p>Cerco perimetrico se encuentra muy deteriorado, con puntales de madera podridos y caidos y tambien las tablas de madera del cerco muy deteriorados. por lo que se requiere el remplazo total de todas las maderas y cambio por malla ganadera de 200 metros lineales, cambio de 66 puntales y renovación de la puerta principal.</p> <p>Las puertas de la oficina1, sala de uso multiple, tópicos se encuentran deteriorados por la exposición a la humedad y calor intenso, se requiere el mantenimiento y tratamiento de la madera.</p> <p>La pintura externa e interna del Tambo se encuentra muy despintado (Color maracuya 200 m2 para la</p>
223	342424	2303430	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	CHAHUARMA	<p>Fluorescente quemado en la sala de usos multiples, especificamente en la parte central, problema visible hace 01 año.</p> <p>Se observa presencia de oxido y goteo de agua en la terma solar, se requiere el mantenimiento porque el problema va en aumento y así mismo hay fechas que el agua no llega a calentar y se requiere su revisión para identificar el problema.</p> <p>En la parte lateral izquierdo del tambo con 53 ml de lado, en epocas de lluvias intensas hay la probabilidad de ocurrir una inundación a consecuencia de desborde de aseguas. Que en años pasados ya ha ocurrido inundación afectando las areas verdes, patio, auditorio, baño y oficinas del tambo, esto va aumentando según la densidad y frecuencia de las lluvias. Se requiere realizar</p> <p>Aparición de fisuras en la loza de concreto en el ingreso a los dormitorios del Tambo con un dimensión aproximada de 1 metro lineal x 1 a 1.5 cm de ancho de fisura.</p> <p>El drenaje que conduce el agua de escorrentia, ubicado al lado derecho del Tambo de 35 metros lineales, se encuentra colmatado por arena y tierra. Se requiere el desolmatamiento y limpieza del canal (alcantarillado), para evitar la inundación y afectacion de ambientes y bienes.</p> <p>Pinturas deterioradas en la pared externa del tambo y muro cortaviento, problema visible hace 2 años, área aproximada es de 400 m2.</p> <p>El cerco perimétrico se encuentra con presencia de oxidos en todo el perímetro, por lo que se solicita el</p>
224	209951	2154100	HUANCAVELICA	ANGARAES	LIRCAY	SAN JUAN DE DIOS DE LIRCAY	<p>Las chapas de las puertas de la oficina 01, 02, sala de reuniones, dormitorio, almacén y la cocina, tienen inconvenientes al aplicar los golpes de seguro, al volver a abrirlas presenta dificultades lo cual no garantiza seguridad, por lo que se requiere el cambio de todas las chapas.</p> <p>Las paredes, cortaviento y la estructura del tanque elevado, estan descarapelada, deteriorada por las lluvias y/o factores climatologicos, por lo que requiere un mantenimiento de pintura.</p> <p>En el baño de mujeres se requiere 01 fluorescente circular, en la oficina 01 y cocina se requiere 02 fluorescentes rectangulares, para mejorar la iluminación de los ambientes, problema visible hace un año.</p> <p>Los reflectores del ambiente externo y los reflectores del poste con panel fotovoltaico presentan parpadeos y no enciende.</p> <p>Las calaminas de la sala de reuniones requieren un cambio por estar presentando deterioro del metal y presenta filtración de agua al interior y requiere remplazar todas las calaminas afectadas (malogradas).</p>
225	259398	2178299	HUANCAVELICA	ANGARAES	NTO TOMAS DE PATA Y ANEXOS	SANTO TOMAS DE PATA Y ANEXOS ANTA Y MESACCOCHA	<p>La pintura de las paredes externas, muro cortaviento y la estructura del tanque elevado, están despintadas con inicio de deterioro por las lluvias y/o factores climatologicos, por lo que requiere un mantenimiento de pintura (Los colores de Pintura son el Rojo oxido y Maracuya)</p> <p>Los focos ahorradores del alumbrado externo (Dormitorio, Salón de usos múltiples y oficina administrativa) del tambo se encuentran quemados, por lo que es necesario la revisión del sistema electrico y cambio de focos.</p> <p>Fluorescentes circulares de los ambientes interno del dormitorio, servicio higiénico del tópicos y servicio higiénico del baño de varones se encuentra quemados, por lo que es necesario la revisión del sistema electrico y cambio de fluorescentes.</p> <p>Falta el vidrio de color transparente de tragaluz de puerta de habitación del custodio, de la siguiente dimensión 82.5 CM X 27 CM.</p> <p>Soguilla en el mástil deteriorado para el izamiento de la bandera, problema visible hace 01 año.</p> <p>El cerco perimétrico del Tambo se encuentra deteriorado y se requiere 200 ML de malla ganadera de 1.20 M de altura y 55 rollizos que se encuentran podridos y caidos.</p>
226	255494	2176854	HUANCAVELICA	ANGARAES	SECCLLA	ATUNA QUIHUAY	<p>El cerco perimétrico del tambo estan deteriorados requieren mantenimiento urgente por la seguridad del tambo, se tiene 60 puntales o rollizo que se encuentran podridos y así mismo el cerco estaba con tablas de 3 metros que se encuentra malogrado y caido. se requiere el cambio completo de los puntales y se sugiere remplazar con malla ganadera. Extensión del cerco perimetrico 250 ML aproximadamente.</p> <p>Tragaluz de las puertas y ventanas de las oficinas, Sala de Uso Multiple, Cocina, dormitorios de damas y varones, guardiana y tópicos. requieren aseguramiento con rejas.</p> <p>Las lamparas principales a base de panel solar del patio no funcionan necesita mantenimiento, al parecer requieren el cambio de bateria y focos.</p> <p>Las puertas del SUM, guardiana, cocina, oficinas, tópicos y dormitorios se encuentran deteriorados en su estructura, presentan rajaduras, descuadrados y aberturas.</p> <p>Tres chapas de la puerta de la oficina principal, SUM y Cocina se encuentran malogrados y requiere cambio de las 3 chapas malogradas.</p> <p>Las ventanas del SUM, guardiana, cocina, oficinas, tópicos y dormitorios se encuentran deteriorados en su estructura, presentan aberturas, despintados, por lo que requiere tratamiento de madera.</p> <p>Las cajas de registro del desagüe se encuentran deteriorados, presentan oxidaciones y aberturas en el concreto que fija las tapas de registro.</p> <p>Muro de soporte de los tubos de sesague pluvial del techo se encuentra altamente deteriorado, presenta separacion de la pared.</p> <p>Muro de cortaviento presenta rajadura y despintado.</p> <p>Techo de la oficina principal, SUM, SS.HH. Varones y mujeres presenta goteras</p> <p>Terma de dormitorio está inoperativo por la rotura de tubo de salida de agua caliente.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
227	211081	2154374	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	ALBANA ORCCON	Tapa de inodoros de varones y mujeres malogrados Inodoros del servicio de oficina 2 malogrado Termas malogradas Barandas del tanque elevado despintado (4.30 m lineales) Escalera del tanque elevado despintado (9.6 metros lineales) Focos externos de la infraestructura quemados Focos internos de la infraestructura quemados Puerta de malla metálica de ingreso deteriorada Flotador de tanque de agua elevado dañado Pintura de las paredes del multiuso interno dañados con el correr del tiempo y la lluvia (18 metros lineales) Pintura de las paredes de alojamiento interno dañados con el correr del tiempo (6 metros lineales) Pintura de las paredes de la cocina externo dañados con el correr del tiempo Pintura del tanque elevados dañados por la constante lluvia que cae en la zona (4 m2) Pintado de las rejas de las ventanas Vidrio para la puerta del ambiente de cocina Canaletas en el ambiente de dormitorios Chapa de dormitorio de varones malogrado
228	210999	2154376	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	AURAHUA	COCHAMARCA	"ESTACAS DE MADERA DEL CERCO PERIMÉTRICO SE ENCUENTRAN DETERIORADAS EN SU TOTALIDAD POR LA HUMEDAD, REQUIERE CAMBIO Y/O CONSTRUCCIÓN" EL PINTADO EXTERIOR E INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES EN GENERAL ESTÁN DETERIORADAS, A CONSECUENCIA DE CLIMA ADVERSO. TANQUE ELEVADO SIN TAPA AFECTANDO LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE. VIDRIO ROTO DE LA VENTANA DEL AMBIENTE DE LA COCINA BALDOSAS MALOGRADAS EN ALGUNAS PARTES DEL TECHO DE AUDITORIO CAMBIO DE FOCOS DE LUMINARIA EXTERNOS QUE SE ROMPIERON POR LA GRANIZADA RAJADURA CONSIDERABLE ENTRE EL MURO CORTA VIENTOS Y PISO DEL PATIO, A CAUSA DE MALA CONSTRUCCIÓN DEL TAMBO
229	259429	2178236	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CAPILLAS	COCHAPAMPAS CAPILLAS	DETERIORO DE LA PINTURA DE LA MALLA METÁLICA, EN LA TOTALIDAD DE LA EXTENSIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO, 200 MTS LINEALES (APROX.) DETERIORO DE LA PINTURA EN MUROS Y BANCAS DE CEMENTO EXTERIORES, 100 MTS CUADRADOS
230	208254	2153279	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CASTROVIRREYNA	SAN ISIDRO DE COCHA	EN EL BAÑO DE DORMITORIO DE VARONES EXISTE UNA FUERTE FILTRACION DE AGUA, Y PRESENTA HUMEDAD A LAS PAREDES PRODUCIENDOSE DETERIORO DE LAS PAREDES ALEDAÑOS EN LAS PINTURAS. (SE SOLICITA DETECTAR FUGA DE AGUA Y RESANAR) EN EL PATIO DEL TAMBO EXISTE FISURAS DEL PISO POLIDO. SE SOLICITA EL RESANE DE TODA LA FISURA, EN PROMEDIO EXISTE 8 METROS LINEALES DE FISURA. EN EL TECHO HAY FISURAS DEL EMPALME ENTRE TAPAJUNTAS SE NECESITA REALIZAR MANTENIMIENTO DE PINTADO DE TODAS LAS PAREDES EXTERNAS DEL TAMBO, LAS PINTURAS SE HAN DETERIORADO A CONSECUENCIA DE MUCHA LLUVIA, QUE TAMBIEN INCLUYE LA COLUMNA DEL TANQUE ELEVADO Y EL MURO CORTAVIENTO. Y CABE PRECISAR EL COLOR ROJO AXIDO ES DE 0,60 METROS DE ALTURA. SE NECESITA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PINTURA INTERNA DEL TAMBO EN LOS AMBIENTES
231	211009	2154373	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	COLCABAMBA	Vidrio transparente de tragaluz de la puerta de multiuso roto (75 cm x 45 cm Cercado del Cerco perimetrico de la infraestructura del Tambo Desague de las instalaciones de los servicios obstruido Cambio de Chapa de la puerta de oficina, los seguros se encuentra desgastados (TRES GOLPES) Cambio de Chapa de la puerta de la entrada de habitacion, los seguros se encuentra desgastados (TRES GOLPES)
232	211002	2154375	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	CHUPAMARCA	MEJORADA	mismo el reporte se realiza todo los año. (10 m2) Abertura entre el techo y el muro del salon de multiuso y cocina, de 2.5" (13metro lineal) Pared del dormitorio de varones y damas despintado por daño de fuertes lluvias y calor, hace 4 años, la misma se realizó el reporte dando a conocer sobre el caso (29m2) Dilatación de veredas al contomo del tambo de 1", desde hace 3 años, la misma se informó sobre el caso (22 metros lineales) Pared del auditorio despintado por humedad a causa de las fuertes lluvias y calor, desde hace 4 años, la misma se realizó el reporte sobre el caso (18 metros lineales) Cumbrea de teja andina dañado del techo del salón multiuso, desde hace 4 años (2 unid) Teja andina dañado por fuertes vientos, techo del salón de multiuso, techo de dormitorio y tanque elevado (5 unid) Equipo de luminarias de la oficina y auditorio malogrado, cantidad (5), desde hece 2 año, requiere cambio, la misma se realizó el reporte de lommencionado Baranda metálica del tanque elevado despintado, desde hace 3 años (15 metros lineales), la misma se realizó el reporte dando a conocer del caso. Escalera metálica del tanque elevado despintado, desde hace 4 años. (12 metros lineales), la misma se realizó el reporte del mencionado caso. Focos de parte exterior quemados, por descarga eléctrica y corte de fluido eléctrico, cantidad (24 unid), desde hace 2 año, se requiere con urgencia para la iluminación del tambo. Solera de 2"x 3" de 4 metros que recepciona el cable de fluido electrico que viene a la caja del medidor, desde hace 2 años, la misma que se realizó el reporte del mencionado Ventanas del auditorio y cocina sin cortinas, desde hace 4 años, se requiere 4 cortinas de tela de 1.20 x 2 m, con sus respectivos accesorios. Termas a gas (aguamax), ubicado en el topico y dormitorio de varones, no funciona a falta de conducto de gas, desde que se instaló dicho bien, lo mismo se realizó el reporte dando a conocer la inoperatividad de las termas. Chapas de puertas en mal estado deficiencia en cerrar y abrir, dormitorio, tópic, almacen tanque elevado
233	209967	2154098	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUACHOS	HUAJINTAY	Pared del tanque elevado dañado, por las fuertes lluvias, debido a que no cuenta de desague, habiendo afectacion en caja electrica, asi mismo el reporte se realiza todo los años. (8 metro lineal) llaves de paso presenta averia, se necesita su cambio tuberia de instalacion de agua, expuestos en tanque elevado, presenta filtraciones, se requiere cambio de tuberías y llaves Las chapas de la puerta de madera de la oficina 1, Puerta de Alojamiento y puerta de habitacion de guardian presentan averia y gran desgaste. reflectores de alumbrado externo, ya se encuentran malogrados, por lo que se requiere cambio urgente Las paredes del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. Las veredas y columnas de la infraestructura de tanque elevado presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o reparación. cerco de alambre deteriorado, expuestos a la inseguridad.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
234	211145	2154382	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	HUAMATAMBO	HUAMATAMBO	<p>cables que se encuentran encima del cielorraso)</p> <p>El biodigestor necesita mantenimiento de manera urgente, ya que presenta algunos olores en los baños y duchas.</p> <p>No se cuenta con escalera ni barra de seguridad para el tanque elevado de agua, por lo que no se realizó ningún mantenimiento al mismo y es urgente realizarlo.</p> <p>La llave principal de abastecimiento de agua se encuentra deteriorada y no funciona, lo que hace dificultoso maniobrar el ingreso de agua al tanque subterráneo.</p> <p>Las ventanas (con medidas de 1.56 m X 1.00 m C/U) no cuentan con rejas de seguridad, lo que representa un peligro de robo.</p> <p>El muro cortaviento se encuentra descascarado, cayéndose todo el tarrajeo (necesita columnas en los bordes y uno en el centro)</p> <p>Las baldosas del cielorraso se cayeron y otras se encuentran deterioradas por la humedad en la oficina principal, dormitorios y sobretodo en el salón multiusos.</p> <p>La puerta del auditorio (con medidas 2.53 m X 1.60) y sus bisagras necesitan ser renovados o una reparación.</p> <p>Las veredas y pisos del tambo se encuentran rotos y rajados, por lo que necesitan ser resanados urgentemente.</p> <p>El tambo no cuenta con astas para el izamiento de banderas.</p> <p>El tambo cuenta con cerco perimetrico eventual (troncos y almbre de puas instalados por el gestor con el apoyo del municipio)</p> <p>"Las campanas de fluorescentes (una campana consta de dos fluorescentes) no funcionan en los baños de varones, baño del topico, dos campanas en la oficina principal, dos campanas en la cocina, una campana en el pasadizo de las habitaciones, cuatro campanas en el auditorio y una campana en la habitación de mujeres.</p> <p>Al averiguar en los mercados cercanos se vio que los fluorescentes mencionados ya no estan en venta por ser obsoletos, en su lugar se venden los tubos LED. por lo que se recomienda usar estos ultimos."</p> <p>El pozo subterráneo necesita reparación, ya que no cuenta con la bomba reguladora para el ingreso de</p>
235	215695	2156558	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	CHOCLOCOCHA	<p>6 luminarias focos led de los ambientes de baños de damas y varones, almacén, habitaciones sin funcionamiento (04 luminarias redondas Nro 18 y 02 luminarias largas FSL LED PANEL).</p> <p>Sistema de conexión de tuberías de tanque elevado deteriorado por el sol presenta fuga de agua y mala conexión de tuberías, se requiere conexión con 02 unidades de tubos de 1/2" de agua, 1 unidad de tubo de 2" 1 unidad de adaptador de 2" a 1", 1/4 de pegamento azul, 02 unidades de union de 1".</p> <p>Mantenimiento de sistemas de desague de la plataforma de servicios de forma general ya que presenta aglomeración de desechos en tuberías hacia el biodigestor.</p> <p>Mantenimiento de sistema de biodigestor de la plataforma de servicios de forma general, por retención de olores desagradables en los ambientes</p> <p>Cambio y/o mantenimiento de cerco perimetrico (solo se cuenta de postes de madera deteriorados con alambres en una medida de 80m*50m.)</p> <p>Cambio de tejas de techo 8m2 en ambientes de oficina 02 y dormitorio de varones, ya que se generan goteras en épocas de lluvia deteriorando cielorazo y pisos.</p> <p>Limpieza de Canaletas de techos de la plataforma 50 metros de canaleta.</p> <p>Pintado de paredes internas y externas, deteriorados, descascaradas y con salitre, producto de las inclemencias del clima y uso propio de ambientes. (200 metros cuadrados exterior y 100 metros</p>
236	215685	2156559	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	SANTA ANA	PUCAPAMPA	<p>INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO PUCAPAMPA, A LA FECHA NO CUENTA CON NINGUNA PROTECCION O LIMITE DEL AREA DEL TAMBO</p> <p>REPINTADO DE MURAL DE LOGO DEL PROGRAMA (COLOR VERDE, PLOMO Y ROJO)</p> <p>ALEROS DE CIELO RASO CON DESPRENDIMIENTO: Los aleros del cielo raso se presenta con desprendimiento y deterioradas por efectos de fenómenos climáticos presetando la caída de los aleros del techo, quedando libre el ingreso de roedores, aves, etc. Lo cual requiere la renovación y/o mantenimiento con nuevos materiales de triplay acondicionado con masilla y unir las partes como es debido.</p> <p>PLANCHAS DE TEJA ANDINA CON RAJADURAS Y HUECOS: Las lluvias intensas y los vientos ha repercutido en el desprendimiento de planchas de teja, agujeros y rajaduras que ocasiona goteras de lluvia y deterioro de las maderas del techo.</p> <p>FLORESCENTES QUEMADOS: 05 florescentes del dormitorio de varones, del pasadizo del dormitorio, de oficina 01, del baño de la segunda oficina y de la cocina se encuentra quemados por tiempo de uso; lo cual requiere cambiar con otros florescentes nuevos que dificulta las actividades y de servicios que ofrece el tambo.</p> <p>CAMBIO DE CERCO PERIMÉTRICO DE MADERA DETERIORADAS: El cerco perimétrico de madera se encuentra deteriorada, donde los parantes y travesaños presentan desgaste, podrimiento y fisuras, que hace 04 años no se ha realizado el pintado, que por efectos de fenómenos climáticos ha generado el deterioro; lo cual requiere cambiar o renovar con otro tipo de material en este caso por un cerco perimétrico de malla metálica.</p> <p>PINTADO DE PAREDES EXTERIOR Y MURO CORTAVIENTO DE LA PLATAFORMA. Varias partes del Tambo se encuentra con deterioro de pintura; por ejemplo el muros dee corta viento, algunas partes de muro exterior y la oficina 01 se encuentra con desprendimiento de pintura; por lo que requiere 03 baldes de pintura satinado para las paredes y 02 galones de esmalte sintético de color oxido para los zocalos según características de Plata forma.</p> <p>CAMBIO DE VIDRIO DE BAÑO DE VARONES, DEL DORMITORIO DE VARONES Y DE LA COCINA: Requiere cambiar el vidrio de la ventana del dormitorio de varones y de baño de varones, que por efectos de vientos huracanados fue afectado, por lo por que requiere cambiar efectos de viento ha generado la</p>
237	210259	2154101	HUANCAVELICA	CASTROVIRREYNA	TANTARA	TANTARA	<p>Pintado de las paredes externas del tambo (auditorio, dormitorio , oficinas, infraestructura del tanque elevado de agua y muro corta viento), requiere mantenimiento de toda la pintura.</p> <p>Pintado de las paredes internas del tambo (auditorio, dormitorio y oficinas), por el uso permnente se encuentra con manchas y deteriorado</p> <p>Existe fuga agua en la pared exterior del Tambo, al lado de la cocina, no cuenta con tubería ni caño, se requiere la instalación de los accesorios para poner operativo. (Accesorios como codo de bronce, tibería de 1/2", unión universal y caño).</p> <p>Mantenimiento del pozo de agua, requiere limpieza, desinfección e instalación del Tanque subterráneo de rotoplast, el cual se encuentra al exterior del Tambo.</p> <p>Electrobomba se encuentra malogrado y requiere de adquisición de una nueva electrobomba.</p> <p>El techo del calaminon presenta filtración de agua por las uniones o pernos de anclaje por lo que es importante la reparacion del techo del dormitorio de mujeres, varones, oficina 02. el problema presente en 3 calaminas.</p> <p>Los cielo rasos de baldosa se encuentra con dos agujeros por donde gotea agua cuando hay lluvia, y tambien presenta rajadura la parte interior del dormitorio y requiere mantenimiento y cambio del cielo raso (ambientes afectados dormitorio de mujeres, cocina, baño varones, oficina 2)</p> <p>El cerco perimétrico de la antena de internet está a punto de caerse y requiere mantenimiento en la puerta, a la fecha está recostado, porque el puntal de fierro son soporte de concreto se ha caído..</p> <p>La terma SOLE, se encuentra inoperativo porque no calienta agua y requiere la verificación de todas las</p>
238	255477	2176858	HUANCAVELICA	CHURCAMP	ANCO	SANTA CRUZ DE CONOCC	<p>Pintado de las paredes externas del tambo (auditorio, dormitorio , oficinas, infraestructura del tanque elevado de agua y muro corta viento), requiere mantenimiento de toda la pintura.</p> <p>Pintado de las paredes internas del tambo (auditorio, dormitorio y oficinas), por el uso permnente se encuentra con manchas y deteriorado</p> <p>Existe fuga agua en la pared exterior del Tambo, al lado de la cocina, no cuenta con tubería ni caño, se requiere la instalación de los accesorios para poner operativo. (Accesorios como codo de bronce, tibería de 1/2", unión universal y caño).</p> <p>Mantenimiento del pozo de agua, requiere limpieza, desinfección e instalación del Tanque subterráneo de rotoplast, el cual se encuentra al exterior del Tambo.</p> <p>Electrobomba se encuentra malogrado y requiere de adquisición de una nueva electrobomba.</p> <p>El techo del calaminon presenta filtración de agua por las uniones o pernos de anclaje por lo que es importante la reparacion del techo del dormitorio de mujeres, varones, oficina 02. el problema presente en 3 calaminas.</p> <p>Los cielo rasos de baldosa se encuentra con dos agujeros por donde gotea agua cuando hay lluvia, y tambien presenta rajadura la parte interior del dormitorio y requiere mantenimiento y cambio del cielo raso (ambientes afectados dormitorio de mujeres, cocina, baño varones, oficina 2)</p> <p>El cerco perimétrico de la antena de internet está a punto de caerse y requiere mantenimiento en la puerta, a la fecha está recostado, porque el puntal de fierro son soporte de concreto se ha caído..</p> <p>La terma SOLE, se encuentra inoperativo porque no calienta agua y requiere la verificación de todas las</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
239	292168	2196303	HUANCAVELICA	CHURCAMP	EL CARMEN	CHANCHARA	<p>Las paredes externas del tambo y el muro cortaviento se encuentran descascarados, despintados y sucios, ya hace 3 años que se encuentra así, la extensión afectada es de 100 m2</p> <p>Las chapas de la puerta del depósito, auditorio y oficina 01 están malogradas, al cerrar y abrir se tiene mucha dificultad, ya es un año que se encuentra en ese estado. (Las chapas son de 3 golpes).</p> <p>Las luminarias del cuarto del gestor, los ambientes del servicios higiénicos para el público, del frontis del tambo, la parte posterior se quemaron, este problema hace un año.</p> <p>Las mangueras de abasto de los baños de la habitación de las mujeres y del baño del gestor y baño del público están malogradas, provocando que en ocasiones los baños se inunden. Ya hace un año que se encuentra en ese estado</p> <p>La tubería que conecta a la ducha se rompió y presenta filtración de agua en la pared, esto problema en el baño del cuarto del gestor, se requiere descubrir la pared para identificar la ruptura y reparar. El problema visible hace 2 años.</p> <p>Falta barnizar la puerta del tanque elevado, puerta del cuarto del custodio, puerta de las oficina 01 y puertas de almacén de donde se encuentra la terna, estas puertas están deterioradas por las constantes lluvias y el intenso sol que le caen de manera directa, la puerta es de una hoja con las siguientes partes interiores y exteriores del tambo se encuentra con deterioro parcial, están despidiéndose y cuarteándose progresivamente a causa de lluvias constantes y radiación solar que es muy intenso en la zona, este problema presenta durante los tres últimos años. Las dimensiones aproximadas son de 250 m2 externo y 150 m2 interno y 40 m2 en zocalo.</p> <p>Despintado del muro cortavientos y zocalos alrededor, se deteriora por las constantes lluvias y radiación solar intenso, visible daño se presente desde hace tres años, con una extensión promedio de 40 m2 y zocalo de 6 m2).</p> <p>Los pernos de acoplamiento de techo a las calaminas y canaletas, estan muy deteriorados por fuertes vientos, presentando goteras multiples en los diferente ambientes del tambo, este problema se esta presentando hace dos años, por lo que se solicita el fijado y sellado de los huecos, visible en todos los ambientes en unos 250 pernos de acoplamiento que requieren ser sellados.</p> <p>Cerco perimetrico provicional y puerta de acceso al tambo, presenta deterioro completo, donde se presenta pudriciones de base de parantes de madera que sostiene el alambrado, causado por lluvias constantes y por terceros, este problema se presento durante la emergencia sanitaria hasta la actualidad y requiere ser renovado los alambre de pua en una extensión de 1500 ML y 18 puntales de rolizo podridos de 4"x4"x2mts de altura.</p> <p>El sistema eléctrico de iluminación presenta algunos fluorescentes y focos dicroicos quemados por uso constante, dicho problema se presenta en pazadizos, sala de uso multiple y oficinas del tambo, dicho problema se presenta desde hace tres años. (10 focos dicroicos quemados, 6 Fluorescentes electrónicos quemados, y 12 tubos simples de fluorescentes quemados en el salon de usos multiples y 5 fluorescentes circulares con todos sus accesorios) y así mismo la Verificación del sistema electrico de tomacorrientes en el audotiro con una extensión en promedio de 30 metros de cableado.</p> <p>Las puertas y ventanas de madera de los diferentes ambientes del tambo presenta deterioro por uso constante así mismo por factores climaticos, requieren cambios de 06 chapas de 3 golpes de puerta de (Cocina, tópico, oficina, 2 chapas del salon de usos multiples y 01 del dormitorio), y requiere el tratamiento</p>
240	257923	2178232	HUANCAVELICA	CHURCAMP	PAUCARBAMBA	SAN CRISTOBAL DE CCOCHA	<p>Las duchas de varones, mujeres y tópico se encuentran en mal estado, termas electricas malogradas y no tiene funcionalidad desde hace 8 años, necesitan reparación</p> <p>La caja del medidor de energia eléctrica se encuentra instalada en otra vivienda, no está bien colocada y protegida, por lo que genera un riesgo eléctrico. Este problema desde la fecha de su instalación en el año 2014, por lo que se solicita la construcción de un murete más cerca al Tambo.</p> <p>Las baldosas de cielo en los ambientes de cocina, dormitorios, oficina principal y sala de uso multiple, se encuentran rotas, hundidas y desgastadas desde el año 2019, (60 X 60 cm.)</p> <p>Las ventanas se encuentran en mal estado desde el mes de setiembre del 2017, por lo que es necesario el tratamiento de la madera (necesita cepillado, laqueado, pintado y mantenimiento general).</p> <p>Las paredes laterales externos de la infraestructura y muro cortaviento, se encuentran despintadas desde hace 1 año.</p> <p>Las paredes internas de la infraestructura del tambo, se encuentran despintadas desde hace 6 años.</p> <p>Los zócalos inferiores de las paredes externas de la infraestructura, 60 M2 desde hace una año se encuentra despintadas</p> <p>El tanque elevado de almacenamiento de agua se encuentra en mal estado, requiere mantenimiento, compra de accesorios, limpieza y desinfección para su funcionamiento.</p> <p>Placa recordatoria del tambo a nombre del distrito de Paucarbamba, cuando debe decir San Pedro de Coris distrito donde esta ubicado la plataforma, desde el año 2013.</p> <p>Figura de la vereda de la parte posterior del tambo, en una extension de 10 metros, visible el problema hace mas de 6 años.</p> <p>El cielo raso de fibrocemento del techo del tambo de la parte del alero, se cayeron en 4 partes por antigüedad y deterioro.</p>
241	217910	2157545	HUANCAVELICA	CHURCAMP	AN PEDRO DE COR	OXAPATA	<p>Las paredes internas de los ambientes auditorio, cocina, topico, oficina, dormitorio y almacén de una area de 297 m2. de color blanco humo, las cuales están deterioradas por las condiciones climatologicas, descascaramiento, salitre y desgaste, entre otros.</p> <p>Retarrajeo y pintado de la pared de cortaviento que consta de 30 m2, la cual se encuentra mal tarrajeado desde su construcción.</p> <p>Mantenimiento de los cielorosos de los ambientes auditorio, cocina, topico, oficina, dormitorio y almace, que consta 90 m2</p> <p>Deterioro de maderas de las ventanas y puertas de todos los ambientes del Tambo (15 ventanas de 1.0m x 1.50m, 04 ventanas de 0.6m x 0.50m y 05 puertas de 02 hojas 2.50m x 1.60m y 07 puertas de una hoja de medida 0.90m x 2.50m) requiere encuadrado, sellado, impermeabilizado, lijado, pintado y barnizado, entre otros.</p>
242	208315	2153158	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	CUENCA	LUQUIA	<p>Pintado de las paredes internas de los ambientes auditorio, cocina, topico, oficina, dormitorio y almacén de una area de 297 m2. de color blanco humo, las cuales están deterioradas por las condiciones climatologicas, descascaramiento, salitre y desgaste, entre otros.</p> <p>Retarrajeo y pintado de la pared de cortaviento que consta de 30 m2, la cual se encuentra mal tarrajeado desde su construcción.</p> <p>Mantenimiento de los cielorosos de los ambientes auditorio, cocina, topico, oficina, dormitorio y almace, que consta 90 m2</p> <p>Deterioro de maderas de las ventanas y puertas de todos los ambientes del Tambo (15 ventanas de 1.0m x 1.50m, 04 ventanas de 0.6m x 0.50m y 05 puertas de 02 hojas 2.50m x 1.60m y 07 puertas de una hoja de medida 0.90m x 2.50m) requiere encuadrado, sellado, impermeabilizado, lijado, pintado y barnizado, entre otros.</p>

N°	Cod SNIP	CUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
243	209938	2154099	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUACHOCOLPA	HUACHOCOLPA	<p>rollos que lo sostienen están podridos ocasionando la caída frecuente de la malla e ingreso de animales al recinto esto esto en un promedio de 150 metros lineales, así mismo la puerta de ingreso que se tiene esta caído.</p> <p>Rajaduras en la loza de patio principal un promedio de 15 m2, por acción de las lluvias el calor y frío se han generado rajaduras, y descascamiento de los paneles de loza esto esta haciendo que haya dificultades en la ejecución de las intervenciones ya que se tubo accidente con los niños y adultos mayores que tropezan con las rajaduras.</p> <p>Descascamiento de la pintura de paredes, muros externos por acción de la lluvia, esto viene pasando cuando inicio las lluvias y el total del perímetro tiene un aproximado de 800 m2 considerado el muro cortavientos. En las paredes internas hay manchas en paredes internas con un área aproximada de 600 m2.</p> <p>Asentamiento y agrietamiento de las veredas del entorno del auditorio esto en un promedio de 16 metros lineales , esto está sucediendo en épocas de estiaje que por acción del calor y frío así mismo porque en el momento de la construcción no hubo una buena compactación de suelo, lo que ocasiona que la vereda que esta contigua a las paredes del auditorio se estén asentando cada año.</p> <p>Acabado y culminación de cocina mejorada en promedio de 1.8 m2, este caso se informó en la recepción del tambo así como en informes subsiguientes el cual se tiene elaborado la cocina pero no se ha dado el acabado respectivo a esta cocina y da mal aspecto.</p> <p>Aparición de ranuras en las paredes la mayoría por debajo de las ventanas de los diferentes ambientes esto pese a que en anteriores oportunidades, se requiere mantenimiento y sellado.</p> <p>Quemado de transformadores y fluorescentes: 02 en la cocina, 02 en la oficina, 01 en baño de barones, 02 en topico, 02 en cuarto de varones, 01 cuarto de mujeres.</p> <p>Desprendimiento de lozas en la pared que va para la ducha en el baño de topico, en aproximadamente 5 m2, esto por la aparición de fugas de agua en el piso y pared por constantes cortes e ingreso de agua con burbujas de aire al sistema de agua del tambo ocasionando debilitamiento de las uniones de los tubos ocasionando fugas de agua. Así mismo ocasiona el ingreso de agua al sistema de tuberías del sistema eléctrico de almacén y topico, ocasionando la salida de agua por los tomacorrientes de almacén y topico.</p>
244	208502	2153305	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	HUANDO	OLLANTAYTAMBO	<p>La tubería de agua que conecta en el llave de paso en el baño de varones, averiado y con rajaduras, se requiere: llave de 1/2, dos codos 1/2 y 2 niples de 1/2, 5 kilos de cemento y 50 kilos de arena gruesa.</p> <p>Las tapajuntas de madera que une los cielo raso esta apollada en la parte externa del dormitorio de varones y parte posterior y lateral de la oficina 1</p> <p>Las paredes laterales del dormitorio varones, mujeres y paredes del muro de cortaviento presentan descascamiento de pintura esmalte: 70 metros cuadrados color oxidado, 100 metros cuadrados color vainilla, asimismo tarrajeo 12.24 m2 con cemento y arena fina</p> <p>El cerco metálico despintado y alambres puas oxidadas y rotas 180 metros lineales del cerco perimetrico: se requiere mantenimiento, cambio de puntales y rollos de malla pua, así como pintado.</p> <p>La lampara fluorescente malogradas: 02 fluorescente pasadizo de baño de mujeres y varones 01 fluorescente en cocina, 01 fluorescente almacén, 01 fluorescente en oficina 1 y 01 fluorescente en dormitorio mujeres</p>
245	256410	2176925	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	LARIA	SAN JOSE DE BELEN	<p>Los reflectores ubicados en la parte exterior del tambo se encuentran malogrados, se requiere cambio y revisión del sistema eléctrico (conexión), su inoperatividad pone en riesgo la seguridad del Tambo y del equipamiento.</p> <p>Postes de alumbrado externo con panel solar se encuentran malogrados, se requiere mantenimiento, revisión de batería, conexión y accesorios, ya que su inoperatividad pone en riesgo la seguridad del Tambo y del equipamiento.</p> <p>Lavadero de manos, en el baño de varones se encuentra destruido imposibilitando su uso.</p> <p>Techo y canaletas presentan agujeros y aberturas lo cual ocasiona goteras y acumulación de agua (filtraciones) en el cielo raso externo de la infraestructura en general (voladizos), dormitorio de varones, dormitorio de gestor, auditorio y oficina 2. Se requiere sellado impermeable, mantenimiento y reposición de canaletas.</p> <p>12 balsosas deterioradas, desprendidas y con rajaduras (medida 62 cm x 62 cm) en los ambientes de baño</p>
246	207797	2153318	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	MANTA	CCORISOTOC	<p>Paredes internas de sala de uso múltiple, habitaciones, servicios higiénicos y oficinas, zócalos internos y externos necesitan mantenimiento con pintura, ya que están descascaradas y con salitre, cuyo desgaste va dañando la infraestructura.</p> <p>Marco de ventanas desgastadas, con humedad y deterioradas debido a la filtración de agua por las ventanas que ocurre en época de lluvias. Es necesario impermeabilizar las juntas de las ventanas y la pintura de la pared.</p> <p>Pared frontal rompe viento descascarada, desgastado y con salitre, se requiere mantenimiento con pintura ya que se está deteriorando la infraestructura.</p> <p>Paredes externas del tambo esta deteriorandose, con salitre, desgastada sy descascaradas, se requiere mantenimiento con pintura.</p> <p>11 luminarias malogradas (06 luminarias en la sala de uso múltiple, 01 en cocina, 03 en las oficinas y 02 en los dormitorios).</p> <p>Cerco perimetrico de alambre de puas en mal estado, se requiere cambio de la malla ganadera de 9 hilos, rollo de 100 mts, además los postes de madera se encuentran podridos, caídos. Los animales entran y ensucian el perímetro del tambo, deterioran la infraestructura.</p> <p>Puerta de la oficina 1, sala de usos múltiple y habitaciones, deterioradas y con rajaduras, se requiere mantenimiento, encuadre, rellenado, y pintado.</p>
247	255558	2176848	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	VILCA	CORICOCHA	<p>Servicio de mantenimiento de calamina del techo en general del Tambo por huecos y rajaduras con sellado impermeable (silicona o sellante de agua), a fin de evitar filtraciones que afectan la infraestructura del Tambo. Los ambientes afectados son: El salón de reuniones, oficinas, depósitos, baños, cuarto del GIT, cocina y dormitorios</p> <p>Servicio de reparación o cambio de baldosas de cielo raso de techo, ya que a la actualidad la filtración de agua por el techo está dañando las baldosas. Los ambientes afectados son: El salón de reuniones, baños, cocina, oficinas, depósitos, dormitorios y exteriores del Tambo (voladizos).</p> <p>Servicio de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas por afectación de lluvias (enchufes del salón de reuniones y ambientes exteriores y cables que se conectan con fluorescente, hay cables expuestos en el salón de reuniones con riesgo eléctrico, interruptor de cocina que baja la cuchilla del Tambo, conexiones en de la motobomba de agua)</p> <p>Cambio de 32 luces exteriores inoperativos. (20 Und. focos LED cuadrados grandes, 5 Und. Panel LED y 7 Und. Foco plano redondos)</p> <p>Servicio de mantenimiento y reparación de paneles solares, batería, cableado y accesorios para el alumbrado externo. (Sin funcionamiento desde el 2020) - 2 Und. Grandes de 67cm x 1,48 cm a una altura de 5 mts aprox.</p> <p>Servicio de pintado de las bancas y muro de cemento, deteriorados por las lluvias y paso del tiempo.</p> <p>Servicio de mantenimiento, sellado, pintado y laqueado de puertas de madera por rajaduras, descuadre, otros, de los siguientes ambientes: Oficina 1, servicio higiénico de mujeres, dormitorio de mujeres, salón de reuniones y depósito (Cambio de 5 chapas de tipo bola y 5 chapas de tipo cuadrado, encuadre de 03 puertas en oficina 1, baño y salón de reuniones).</p> <p>Servicio de sellado de rajadura del piso y moldeado con cemento de la esquina del Tambo por donde baja el desagüe.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
248	210598	2154273	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	CHOPCA	Paredes internas y externas des pintadas, descascaradas, con salitre y con daños en la infraestructura, se requiere el mantenimiento con pintura. Instalación de rampa de acceso a personas con discapacidad ya que a la fecha se limita la atención a este grupo vulnerable al no poder ingresar dentro de las instalaciones del Tambo. Techo con agujeros y con filtraciones, requiere aseguramiento de teja andina con pernos y sellado para impermeabilizar el techo. Water de oficina deteriorado con filtraciones, requiere cambio de accesorios y bomba.
249	207778	2153155	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	SAN JUAN DE CARHUACC	Hundimiento del piso del muro cortavientos y rajadura considerable entre el muro corta vientos y piso del patio, a causa de mala construcción del tambo, longitud afectada de 24.60 metros lineales Pintado de paredes internas (color hueso y zócalo color rojo oxidado) deterioradas por el uso y paredes externas (color marácuya y rojo oxidado) afectadas por el deterioro de la pintura del tambo a consecuencia del clima adverso Termas de ducha a gas averiados, se requiere su reparación Soporte de cemento deteriorado que sostiene el tanque elevado de agua, no tiene buena base y que hay un hueco bajo la columna, requiere reforzar esta base.
250	292509	2196299	HUANCAVELICA	HUANCAVELICA	YAULI	VISTA ALEGRE	INUNDACIÓN ALTO NO REPORTE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
251	292431	2196300	HUANCAVELICA	HUAYTARA	CORDOVA	LOS ARENALES	Las puertas de madera de la oficina 1, de la cocina, presentan arqueo y abertura en las union entre la pared y la puerta Baño de mugeres presenta anomalías fuga de agua, necesitan dar mantenimiento, ya que presenta fuga de agua Las paredes de la parte posterior (patio) del Tambo, estan descapelada, por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. La ducha de oficina 2 presenta un agujero en el techo de baldoza necesita remplazo
252	211991	2155773	HUANCAVELICA	HUAYTARA	PILPICHACA	SAN JUAN DE OCORO	Las Puertas del auditorio, oficina, cocina y dormitoriood estan des pintadas como tambien las maderas de las ventanas. Este problema se visualiza hace 2 años y se esta incrementando por que la lluvia afecta la pintura. El sistema fotovoltaico no funciona bien, esto debido a que la vida util de las baterias se esta acabando. Son 12 baterias. Este problema es desde año pasado. No existe cerco perimetrico que delimite el Terreno del Tambo, esto ocasiona que personas que tienen terreno aledaño al tambo quieran usufructuar el terreno del Tambo, asi mismo los animales como alpacas, cabras, ovejas, perros y vacunos ensucian y dañan los equipos existentes fuera del Tambo. Un tomacorriente falta cambiar El piso del Auditorio, Oficina, Tópico, Almacén de alimentos, pasadizos de dormitorios son solo de cemento, asi mismo se necesita pulir el piso. Falta instalar termas de gas y adecuar para el agua caliente, esto se visualiza desde la entrega del Tambo. A la fecha solo hay dos termas no instaladas y falta comprar uno, en total hay 3 duchas. El mural del programa esta des pintandose necesita un nuevo pintado. El techo de todos los ambientes del Tambo se encuentra des pintado, esto ya sea por las fuertes lluvias que habian en la zona. Falta colocar puertas para mueble bajo de la cocina, en donde se puede guardar los platos, ollas y demas
253	259433	2178234	HUANCAVELICA	HUAYTARA	NTONIO DE CUSICA	SACSAQUERO	MANTENIMIENTO EN LA TERMA ELECTRICA YA QUE NO FUNCIONAN LAS DOS TERMAS MANTENIMIENTO A LA REFRIGERADORA ELECTRICA, HEMANA OLORES FETIDOS Y NO HACE CONGELAMIENTO. CAMBIO DE CAÑO DE LAVADERO DE COCINA FUGA DE AGUA NO CIERRA BIEN EL CAÑO Cambio de chapas en los ambientes del auditorio, cocina, puerta principal del cuarto de damas, puerta principal del cuarto de caballeros, este problema se viene presentando más de un año. Cambio de chapas internas de los ambientes cuarto de damas, baño de la puerta principal de damas, este
254	260534	2178220	HUANCAVELICA	HUAYTARA	TIAGO DE CHOCOR	SANTIAGO DE CHOCORVOS	Protección de seguridad de las ventanas del Tambo. (Rejas de seguridad de las ventanas) mantenimiento del biodigestor, general por que presenta olores
255	278011	2189324	HUANCAVELICA	HUAYTARA	TIAGO DE QUIRAHU	SANTIAGO DE QUIRAHUARA	Cielo razo parte posterior de la oficina fue dañada por fuerte vientos, parte posterior de Auditorium el cielo razo se encuentran dañadas Duchas de varones y mujeres no tienen accesorios (rociador de ducha) Accesorios del tanque elevado estan desgastadas, no funcionan generando fuga de agua (filtro) Linea de conducción de agua al tanque elevado se encuentran dañadas, lo mismo que requiere cambio de captación y conducción del agua El cerco perimetrico parte posterior del tambo se encuentra en pesimas condiciones, donde ingresan los animales dañado las planta que se tiene.
256	278004	2189321	HUANCAVELICA	HUAYTARA	TAMBO	TAMBO	Las paredes de la Terma 1 se encuentran deterioradas a causa de la humedad por un posible rompimiento del tubo interno de agua el mismo que distribuye al servicio higienico de varones, por lo que requiere un mantenimiento de pintura y refacción del conducto de agua Las chapa de la puerta de la oficina 01, requiere cambio toda vez que tiene ciertos desperfectos, a sí como La puerta de la Oficina 01 requiere mantenimiento toda vez que genera inseguridad por los orificios con que cuenta En el ambiente de la oficina 1 se requiere 04 fluorescentes lineales, para mejorar la iluminación del ambiente. La puerta de la terma 2 requiere mantenimiento ya que se encuentra en mal estado por la exposición
257	255472	2176856	HUANCAVELICA	TAYACAJA	COLCABAMBA	RANRA	Foco de alumbrado exterior del tambo esta quemado (Evolite Reflector Led 50W Luz día) Fluorescente cuadrangular del ambiente de guardiana 01 y de la cocina 01, de las siguientes características (Ligtech Código 250264X Panel LED para Empotrar 48W 3850lm Luz Blanca 30x120cm). Las paredes de la parte posterior se encuentran des pintado por lo que necesita mantenimiento de pintura en las paredes y zócalos (colores crema, blanco humo y esmalte color rojo oxidado) Muro de cortaviento se encuentra descascarando y tarrajeo falta el pintado Motobomba malograda, por lo que se requiere el mantenimiento o nueva adquisición para subir agua al tanque elevado. Panel solar fotovoltaico inoperativo requiere cambio de las baterías y transformador Cerco perimetrico del Tambo se encuentra con los postes de madera podrida y no es seguro por lo que los animales como cerdos, corderos, gallinas ingresan al tambo, se requiere el cambio del alambre de púa, en una extensión de 200 metros lineales.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
258	217925	2157552	HUANCAVELICA	TAYACAJA	PICHOS	PARIAC	<p>CANALETAS DETERIORADAS, que vienen presentando deshielos el cual impiden que el agua de lluvia fluya y quede retenido a lo largo de las canaletas, esa situación esta haciendo que se raje y oxide las canaletas. Se requiere una renovacion total de canaletas con las especificaciones de 9cm de ancho en la parte inferior y 22 cm en la parte superior pintado decolor rojo oxidado. El problema se viene presentando desde hace 2 años</p> <p>CUNETAS CON RAJADURAS Y HUECOS, las lluvias intensas han hecho que el cemento se desprenda y haya ocasionado huecos y rajaduras de manera que se nota las conexiones de desagüe y conexiones electricas. Se requiere 10 bolsas de cemento y 10 carretillas de arena fina.</p> <p>CIELO RASO de la parte externa de la plataforma se viene despegando y deteriorando con el pasar del tiempo, hay riesgo de que se desprenda y deje al aire libre las conexiones electricas del alumbrado exterior. Se sugiere realizar trabajo de mantenimiento o renovación total en tripley. Se requiere sellar con masilla y unir las partes. pintado en general de color blanco humo. el problema se viene presentando desde hace 3 años.</p> <p>REJA DE LAS VENTANAS: Se necesita un mantenimiento en las soldaduras de las rejas que protegen las ventanas así como soldar una reja en la ventana de la habitación de varones</p> <p>Rollizos de cerco perimétrico se han deteriorado debido al tiempo y exposición constante a los factores climatológicos. Se requiere madera rolliza previamente adherida con brea en la parte que ira enterrado en el suelo. El desgaste de las maderas se hace más visible desde hace 1 año.</p> <p>Paredes presenta despintado en el muro exterior y muro cortaviento de la plataforma. Se requiere 10 galones de esmalte sintético color rojo oxidado para los zócalos y muros, 20 baldes de pintura satinada para las paredes de color maracuya.</p> <p>Reemplazo de tapa de cemento de pozo de percolación, actualmente está protegido con tablas de madera para evitar algún accidente. El problema se presentó hace 2 años.</p> <p>Pared de cocina de la plataforma de servicios presenta desgaste originado por una mala preparación de cemento al momento de concluir la reparación correspondiente, por lo que se requiere refacción y resane</p>
259	292269	2196304	HUANCAVELICA	TAYACAJA	QUICHUAS	COLCA	<p>La chapa de la puerta de los dormitorios se encuentra dañadas, requiere mantenimiento o cambio de otra chapa, problema visible hace 4 meses.</p> <p>Fuga de agua en el lavadero de la parte posterior de la plataforma, se requiere el cambio del caño de manera urgente el problema visible hace 7 meses.</p> <p>Filtración de agua en las paredes del ambiente del tópico a causa de la ruptura de una tubería en la pared interna, requiere evaluación, romper paredes, identificar la tubería rota y posterior cambio y resane la el área afectada, problema visible hace 1 año.</p> <p>Palanca de inodoros en mal estado del tópico del servicio higiénico principal y servicio higiénico del dormitorio de varones, se requiere urgente el cambio de todos los accesorios. Problema visible 6 meses.</p> <p>La ventana del ambiente del almacén se encuentra sin vidrio, requiere la colocación de otro vidrio, este problema está presente hace 8 meses.</p> <p>Falta instalación de energía eléctrica del poste principal al medidor ubicado a la altura del cerco</p>
260	217937	2157541	HUANCAVELICA	TAYACAJA	QUICHUAS	SAN ISIDRO DE MUTUYPATA	<p>Servicio de mantenimiento de pintado de la fachada de las paredes externas del tambo (auditorio, dormitorio , oficinas, infraestructura del tanque elevado de agua y muro corta viento), Color crema y rojo oxidado, con el objetivo de proteger la estructura ante las condiciones climaticas.</p> <p>Servicio de mantenimiento de pintado de las paredes internas del tambo (auditorio, dormitorio y oficinas), con el objetivo de proteger la estructura de los ambientes para prestar servicios a los usuarios.</p> <p>Servicio de cambio de postes y renovación de alambres de puas, de cuales los postes de 2.0 m y 400 m de alambre de pua, con la finalidad de proteger las plantas y flores del contorno del perimetrico del tambo.</p> <p>Servicio de renovación de mangueras de abasto de la termo de la ducha de mujeres, varones y topico, ya que en la actualidad estan inoperativas.</p> <p>Servicios de mantenimiento de pintado de puertas y rejillas de ventanas de la parte exterior de la sala de uso multiple, oficina, dormitorios, cocina y topico, de los cuales ventanas 15 unidades con medidas de 1.0 m ancho x 1.30 m altura, puerta de cocina de 0.79 m ancho x 2.10 m altura y puerta de sala multiple con 1.50 m ancho x 2.10 m altura.</p> <p>Servicios de renovación de florecentes y cables en los ambientes de auditorio multiple, oficina, dormitorios, servicios higienicos y cocin, ya que en la actualidad estan quemadas en su gran parte y no garantiza la iluminación y seguridad de las instalaciones del tambo.</p> <p>Servicio de cambio de tejas, marca andina de color rojo, ya en la actualidad se encuentran fuera de lugar y rotas, con el objetivo de proteger la estructura ante las condiciones climaticas.</p>
261	208164	2153157	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SALCABAMBA	TUNAC HUANCARUMI	<p>En el servicio higienico de varones hay una filtracion de agua en la tubería interna, por lo cual el dormitorio de varones esta muy humedo en la pared y el piso.</p> <p>Las termas electricas no funcionan tanto en el servicio higienico de varones, mujeres y la oficina</p> <p>Roptura del tubería por la caída de piedras desde el cerro, afectando las canaletas del lado de los dormitorios.</p> <p>Despintado de la paredes laterales externos de la infraestructura y el muro cortaviento</p> <p>Despintado de las paredes internas y de la infraestructura</p> <p>Mantenimiento limpieza y desinfección del sistema de almacenamiento de agua en el tanque elevado.</p> <p>Reparacion de puerta de ingreso del tambo</p> <p>El cerco perimétrico del contorno del tambo, ingreso de animales frecuentemente, para lo cual se requiere malla de alambre galvanizado exagonal</p> <p>Fisura en la pared del dormitorio Y/O por la ventana de la oficina, por lo que se requiere la reparación y resane.</p> <p>Reflectores quemados en el frontis del tambo y por los ambientes de dormitorios</p> <p>Panel led 120x30cm luz blanca: 2 en la oficina principal, 1 en dormitorio del guardian, 1 en el almacen, 1 en la oficina 2 y 1 en el dormitorio de varones, se encuentran quemados, por lo que se requiere el cambio.</p> <p>Desprendimiento del cielo raso en la parte externa, ubicado al lado del almacen del tambo</p> <p>Electrobomba dañada, no funciona por lo cual no se acumula el agua en el tanque elevado</p> <p>Los dados de la base del mastil de hizamiento se encuentran despintadas</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
262	256401	2176921	HUANCAVELICA	TAYACAJA	SURCUBAMBA	SAN ANTONIO DE CHILLIHUA	<p>Fluorescente cuadrangular de alumbrado interior 12 y exterior pasadizo 02 y ambiente de guardiana 01 y cuarto de Gestor 01 (lightech Código 250264X Panel LED para Empotrar 48W 3850lm Luz Blanca 30x120cm)</p> <p>Fluorescente circular de alumbrado interior del vestuario, baño del tóxico y baño de varones (lightech Código 250264X Panel LED para Empotrar 48W 3850lm Luz Blanca 30x120cm)</p> <p>Fluorescente en el lavadero parte exterior quemado y requiere cambio.</p> <p>Los cables de conexión interna están libres para la distribución a la antena y transformador con el riesgo de sufrir corto circuito necesita un cableado y entubado</p> <p>El tambo necesita mantenimiento de pintura en las paredes y zócalos (colores crema, blanco humo y esmalte color rojo oxidado)</p> <p>El muro de cortaviento se encuentra descascarando y por partes está cayendo el tarrajeo, por lo que es necesario el mantenimiento con concreto y pintura.</p> <p>La puerta del ambiente del custodio está deteriorada por que se encuentra expuesto a la lluvia y sol, el material es de triplay (con medidas de 2.03 m x 0.60 m)</p> <p>La puerta del ambiente oficina principal está deteriorando por lo que se encuentra expuesto al sol, el material es de madera (con medidas de 2.03 m x 0.60 m)</p> <p>Las baldosas del cielo raso están deteriorando por la humedad y los canales de desfogue de agua pluvial requieren la instalación de 02 tuberías de agua y 02 con codos.</p> <p>Las veredas y soportes de rejas de cuneta están presentando rajaduras y hundimiento y el piso de la oficina 1 el machihembrado esta deteriorándose por lo que se necesita su reparación o resanado.</p> <p>El techo esta de material fibra de PVC y o internet por lo que se está deteriorándose y deformándose por el clima probablemente y requiere su tratamiento o cambio de todo el techo. La afectación a todo el techo del Tambo.</p> <p>El cielo raso externo de los aleros está deteriorado por la filtración del agua en tiempos de lluvia por lo que necesita su cambio muy urgente este material es el triplay, cuarterones y tapajuntas.</p> <p>Motobomba malograda no funciona</p> <p>El tambo ya no cuenta con cerco perimétrico de alambres de púa con 8 hilos o 8 pasadas por lo que los</p>
263	218490	2157657	HUANCAVELICA	TAYACAJA	TINTAY PUNCU	COCHABAMBA GRANDE	<p>Resanado del piso parte frontal sala de uso múltiple: 11 ml. X 1.04 ml. 11 ml. X 1.04 ml.</p> <p>Excavado y zanjado de 25 x 20 cm. para enterrado de tubos de 1/2 de conducción de agua en 10 ml.</p> <p>Limpieza del canal de desagüe del dormitorio de varones al canal principal</p> <p>Colocación de 20 baldosas en baño varones, dormitorio varones, tóxico, oficina, sala uso múltiple: 0.61 m x 0.60 m.</p> <p>Escaleras para 03 camarotes: 2.50m X 0.53m X 2.5 cm.</p> <p>Parrillas o maderas para camarotes: 1.03 m. X 8.0 cm X 1"</p> <p>Pared muro cortaviento y columna refacción de 2metros X 1.50 metros</p> <p>Repintada pared exterior de los ambientes del tambo, dormitorio, oficina, tóxico, cocina, sala de reuniones y del muro cortaviento, color maracuyá</p> <p>Repintado pared interior de los ambientes del tambo dormitorio, oficina, tóxico, cocina, sala de reuniones y muro cortaviento</p> <p>Repintado de zócalo de la parte externa, interna y del muro cortaviento color guindo</p> <p>Filtro para el tanque de polietileno</p> <p>Cocina: cambio de 04 losetas en la pared de 20x30 cm. se está despegando</p> <p>Cocina en la cubierta: cambio de 16 losetas de 20x30 cm. se está despegando</p> <p>Tóxico ducha: 33 losetas de color negro y blanco de 20 x 30 cm, se están despegando</p> <p>Urinario de varones: tubo de agua de 1/2 pulgada 50 cm y dos codos de media, una loseta blanco de</p>
264	212134	2155778	HUANUCO	AMBO	CAYNA	QUIO	<p>PUERTA DE INGRESO A LA OFICINA EN MAL ESTADO PRESENTA FISURAS Y ABERTURAS GENERANDO INSEGURIDAD EN LA OFICINA.</p> <p>SOCALO DEL PERIMETRO DEL TAMBO SE ENCUENTRA MALOGRADO Y DESPINTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE MANTENIMIENTO</p> <p>BALDOSAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO</p> <p>FALTA CERCO PERIMETRICO DE TODO EL TAMBO, CUENTA CON CERCO PROVISIONAL EJECUTADO POR UNA FAENA COMUNAL</p> <p>MURO CORTA VIENTO EN MAL ESTADO , FALATA RESANAR Y PINTAR</p>
265	256112	2176889	HUANUCO	AMBO	COLPAS	SANTIAGO DE YAMOR	<p>El SSHH de la habitación del tambo tiene filtraciones y humedece la pared el cuarto es humedo, el hinodoro no funciona , se tiene que juntar agua en respicientes para utilizarlo, la ducha tiene filtracion gotea constante el agua, la ducha esta malogrado no sierra por completo el agua.</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarapelada por las fuertes lluvias, se necesita el mantenimiento de pintura.</p> <p>Paredes internas requieren de mantenimiento de pintura, ya que desde la construccion de tambo nose realiso el repintado que es de suma urgencia para mantener la estetica de los ambientes del tambo, su deterioro es por el mismo que se da utilidad en las actividades y atenciones que se brinda en el tambo</p> <p>Luminaria de la oficina 1, Luminaria del baño de varrones y uno reflectores del exterior se encuentran quemadas, NO ENCIENDEN.</p> <p>El cerco perimetrico en mal estado, alambre sueltos y rotos, ocasionando que todo tipo de animales ingresen.</p> <p>fisuras en las paredes interiores y exteriores del tambo santiago de Yamor, en las oficinas en los cuartos y en los baños</p>
266	212008	2155777	HUANUCO	AMBO	SAN RAFAEL	MATIHUACA	<p>PUERTA DE INGRESO A LA OFICINA EN MAL ESTADO PRESENTA FISURAS Y ABERTURAS GENERANDO INSEGURIDAD EN LA OFICINA.</p> <p>SOCALO DEL PERIMETRO DEL TAMBO SE ENCUENTRA MALOGRADO Y DESPINTADO PARA LO CUAL SE REQUIERE MANTENIMIENTO</p> <p>BALDOSAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO</p> <p>INTERRUPTORES Y ENCHUFES SE ENCUENTRAN MALOGRADOS Y ROTOS ; NECESITAN CAMBIO .</p> <p>PAREDES INTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO, REQUIEREN DE PINTADO POR EL USO Y EL POLVIO.</p> <p>CERCO PERIMETRICO EN MAL ESTADO , MALLAS ALAMBRE DE PUAS Y TUBOS METALICOS OXIDADOS, SOLO LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO SE ENCUENTRA CON ESTE CERCO.</p> <p>MURO CORTA VIENTO EN MAL ESTADO, FALTA TARRAJEAR, EMPASTAR Y PINTAR</p> <p>PAREDES EXTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO, REQUIEREN DE PINTADO, ESTO SE DETERIORO DEBIDO A LA EXPOSICIÓN A LA LUZ SOLAR Y LLUVIA.</p> <p>FLOURECENTES EN MAL ESTADO, YA NO PRENDEN.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
267	216380	2156942	HUANUCO	DOS DE MAYO	CHUQUIS	UCRUMARCA - CC. DE CHUQUIS	ACCESORIOS DEL LAVADERO DE MANOS DEL SERVICIO DE TOPICO MALAGRADOS. NECESITA REPARACION DE GASFITERIA ACCESORIOS DEL LAVADERO DE MANOS DEL SERVICIO HIGIENE DE MUJERES Y VARONES MALAGRADOS. SE NECESITA REPARACION DE GASFITERIA CAÑO MESCLADORA DE LA COCINA MALAGRADO REQUIERE CAMBIO TOTAL. FLORENTES QUEMADOS DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE VARONES Y MUJERES Y OFICINA 2 EL ORINARIO DE VARONES MALAGRADO CAMBIO DE RESORTE LOS INODOROS MALAGRADOS, HAY FUGA DE AGUA, NECESITA GASFITERIA FLORENTES QUEMADOS DE AUDITORIO, OFICINA PRINCIPAL, DORMITORIOS Y COCINA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA SE NECESITA MANTENIMIENTO: BOYA MALAGRADO, CAMBIO DE TODO LOS ACCESORIOS DEL ROTOPLAST, LLAVE DE PASE 1" CODO DE 1" Y SU PINTADO PARED DEL CONTRAVIENTO LAS PINTURAS DETERIADAS SE REQUIERE REPINTADO VEREDA ANTERIOR Y POSTERIOR DESBORNADOS, PISO DE OFICINA PRINCIPAL DESBORNANDO POR PARTES COMO TAMBIEN FACHADA INTERNA DEL OFICINA 2
268	217904	2157558	HUANUCO	DOS DE MAYO	LA UNION	SECCHA	fuera, solo por dentro; no encaja con facilidad al cerrar la puerta. Las chapas de la oficina 2, del auditorio, del depósito o almacén, del dormitorio también no encajan requiere cambio o mantenimiento y nivelación de las puertas (requiere chapas de 3 golpes). Las ventanas de la oficina 1, del baño de la oficina 2 y del depósito de la cocina requieren colocar "techos" de calamina u otro material debido a que al llover el agua de la lluvia ingresa por ellas, deteriorando las paredes y ventanas de madera. Igualmente ocurre con las dos ventanas del dormitorio de damas y varones. El techo a la altura del depósito de la cocina, de la oficina 1 y la cumbrera fue levantado por los fuertes vientos y está sujetado solo por cables y alambres. Requiere mantenimiento y reforzamiento con soldadura en las vigas de acero y añadido con fierros. Además requiere sellar con Sikaflex u otro material todo el techo por donde están los clavos, de ese modo se vienen controlando las goteras que habían a la altura de la oficina 1 y puerta de la oficina 2, durante las lluvias. El total de ventanas de la plataforma del tambo requiere lijado, pintado y barnizado y asegurar las bisagras (15 grandes y 6 chicas). Además, requiere cambiar el total de cerrojos o seguros por dentro. La puerta de la oficina 1 y dos puertas del auditorio requiere ser lijado, pintado y barnizado. La llave de la ducha de la oficina 2 no cierra herméticamente, hay goteo de agua por la ducha. Requiere cambio y/o mantenimiento El caño del lavadero de la cocina está inestable y sin seguro en la loceta. Requiere cambio o reparación. El carril corredizo de la cortina de madera de división del auditorio está deteriorado por ser de material simple (aluminio) y salido sus rodajas. Requiere cambio del carril y rodajas nuevos. La ventana del depósito o almacén y una de las puertas del auditorio están sin lunas. La instalación eléctrica en el depósito de la cocina requiere verificación y mantenimiento, el foco no enciende.
269	255758	2176875	HUANUCO	DOS DE MAYO	MARIAS	PATAY RONDOS	DESPINTADO Y MANCHAS DE PAREDES DE OFICINA PRINCIPAL, COCINA, TÓPICO, AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLO. TRES CERRADURAS (MARCA FORTE) PUERTAS EXTERIORES ALMACEN, AUDITORIO Y CUARTO DE GUARDIAN REQUIERE CAMBIO DESPINTADO Y MANCHAS DE PAREDES EXTERIORES DEL TAMBO, MURO CORTAVIENTO. CAMBIO DE LAVAPLATOS POR MAL ESTADO DE COCINA. DEPÓSITO DE AGUA FIJADO EN EL PISO SE ENCUENTRA CORRUGADO ORIGINANDO REDUCIR LA CAPACIDAD DE LLENADO DEL AGUA. MADERA DEL CERCO PERIMÉTRICO SE ESTÁN PUDRIENDO POR SER ZONA PANTANOSA Y LAS CONSTANTES LLUVIAS O CAMBIO DE CERCO DE METAL, LA CUAL GARANTIZARIA LA SEGURIDAD Y EVITARIA LA ENTRADA DE ANIMALES Y PERSONAS AJENAS A LA PLATAFORMA GOTERA Y DESCLAVO DE TECHO DE SALÓN DE USOS Y OFICINA, DEBIDO A LOS VIENTOS FUERTES Y DESPINTADO DEL TECHO DEL TAMBO DESPINTADO DE LOS ALEROS (CIELO RAZO) EXTERNA PUERTA DEL CERCO ROTOS Y NO SE IRVEN TAPA DE BUZON DE DESECHOS ROTAS CERCO PERIMETRICO ROTOS Y MALAGRADOS (NO SIRVE) FOCOS EN VALDOZA QUEMADOS GOTERA POR EL CIELO RAZO EN LA COSINA Y EN LA OFICINA
270	255580	2176886	HUANUCO	DOS DE MAYO	SILLAPATA	VINCHOS CHICO	LA PLATAFORMA NO CUENTA CON CERCO PERIMÉTRICO EL BIODIGESTOR SE ENCUENTRA COLAPSADO, NECESITA REALIZAR MANTENIMIENTO EL MURO CORTAVIENTO REQUIERE REPINTADO, PRESENTA DESGASTE DE LA PINTURA. FACHADA Y ZÓCALOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA NECESITA REPARACIÓN Y REPINTADO. (PRESENTA GRITAS Y RAJADURAS POR EL ASENTAMIENTO DE LA PLATAFORMA, PISO ENTABLADO DEL DORMITORIO DE VARONES Y MUJERES REQUIERE CAMBIO, SE ESTA LEVANTANDO LAS TABLAS CANALETA DE DESAGUE Y TECHO DE LA PLATAFORMA NECESITA REPARACIÓN. LA CISTERNA, TANQUE ELEVADO PARA AGUA Y LA ELECTROBOMBA NO FUNCIONAN, NECESITA LA RECONEXION DE AGUA A LA CISTERNA Y MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA COMO TAMBIEN DEL SISTEMA SISTEMA ELÉCTRICO. THERMA NECESITA REPARACIÓN WATER, LAVA MANO, PUERTA DE THERMA Y PUERTA CORREDIZO DEL TÓPICO Y SERVICIOS HIGIENICOS DE

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
272	211107	2154380	HUANUCO	HUAMALIES	HAVIN DE PARIARC	SAN MARTIN	<p>Se encuentra roto el grifo del urinario en servicio higiénico de varones.</p> <p>Paredes internas de la infraestructura del tambo, requieren de pintado, esto se deterioró debido a la humedad del ambiente.</p> <p>Cambio de cerradura mecánica de seguridad (chapas de tres golpes), porque se encuentran deteriorados por tiempo de uso.</p> <p>Instalación de agua presenta filtraciones en varios puntos, llega a la plataforma con baja presión, necesita reinstalación aproximadamente 300 metros de tubo de 1 pulgada y más accesorios (codo y llave de paso).</p> <p>Cambio de cerradura mecánica de seguridad (tipo pomo), porque se encuentran deteriorados por tiempo de uso.</p> <p>Falta Porton del cerco perimétrico del tambo (1.60 m x 2.60 m)</p> <p>Paredes externas de la infraestructura del tambo, requieren de pintado, esto se deterioró debido a la exposición a la luz solar y lluvia.</p> <p>Falta cerco perimétrico del tambo, cuenta con cerco deteriorado.</p> <p>Recableado del Medidor a la caja de distribución principal y a los tableros de control de la plataforma fija.</p> <p>Llave termica de 64 Amperios quemada.</p> <p>Vidrios de ventanas estan rotas (41.00 cm x 34.00 cm)</p>
273	255914	2176876	HUANUCO	HUAMALIES	JACAS GRANDE	CARHUAPATA	<p>TODO EL MURO CORTA VIENTO DETERIORADO (EL TERRAJEADO SE ESTÁ CAYENDO, SE SUGIERE LA DEMOLICIÓN)</p> <p>PAREDES EXTERNAS DE TODO EL TAMBO PRESENTAN DETERIORO DE LOS ZÓCALOS, AL PARECER EL CEMENTO ESTA QUEMADO.</p> <p>PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE TODO LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO, REQUIEREN DE PINTADO, ESTO SE DETERIORO DEBIDO A LA HUMEDAD DEL AMBIENTE.</p> <p>FALSA COLUMNA POR DONDE DESFOGA EL AGUA DE LAS LLUVIAS SE ENCUENTRA RAJADAS.</p> <p>BALDOSAS (DEL DORMITORIO DE DAMAS, DORMITORIO DEL GUARDIÁN, COCINA, OFICINA, AUDITORIO, TÓPICO, SALA DE ESPERA, SERVICIO HIGIÉNICO) SE ENCUENTRAN CON AGUEROS ESTO DEBIDO AL DETERIORO DE LOS TECHOS</p> <p>FLUORESCENTES QUEMADOS (AUDITORIO 19, COCINA 4, TÓPICO 2, DORMITORIO DE VARONES 4, DORMITORIO DE DAMAS 4, OFICINA 2, SSHH. VARONES. 4 Y 7 FOCOS DEL EXTERIOR ESTAN QUEMADOS</p> <p>LAS TERMAS NO PRENDEN DESDE LA ENTREGA DEL TAMBO, ESTO DA A ENTENDER Q SE ENCUENTRA MALOGRADAS O ESTA MAL INSTALADA, SE SUGIERE QUE SE CONTRATE AUN ESPECIALISTA.</p> <p>LOS TECHOS SE ENCUENTRAN CON FILTRACION DE AGUA</p> <p>EL INODORO DEL SERVICIO HIGIÉNICO DE VARONES SE ENCUENTRA INESTABLE (SE MUEVE CUANDO LO OCUPAN)</p> <p>LOS TECHOS SE ENCUENTRAN CON FILTRACION DE AGUA</p>
274	213224	2155791	HUANUCO	HUAMALIES	LLATA	PAMPAS DEL CARMEN	<p>MANGUERA DE LAVA MANOS Y WATER MALOGRADO DE HABITACION DE MUJERES</p> <p>CAÑO DEL LAVADERO DE LA COCINA ROTO</p> <p>CHAPAS DE LAS OFICINA 1, HABITACIONES Y ALMACEN MALOGRADAS, QUE TRAE INSEGURIDAD A LA PLATAFORMA</p> <p>PINTADO GENERAL</p> <p>PINTADO DEL LOGO DEL PROGRAMA EN LA FACHADA DE LA PARED</p>
275	308013	2251779	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	CHIPACO	<p>MANGUERAS DE INODOROS Y LAVADEROS CON ROTURAS (BAÑO DE DISCAPACITADOS, OFICINA N° 2)</p> <p>CIELO RAZO CUENTAN CON ABERTURAS. Y EMITEN RUIDOS Y MAL OLOR A CAUSA DE LA VIVENCIA DE LOS MURCIELAGOS E INSECTOS (OFICINA N° 1, CUARTO DE TABLEROS Y HABITACIÓN DEL GIT)</p> <p>CAÑOS MALOGRADOS (BAÑO DE HABITACIÓN DE MUJERES, OFICINA 2)</p> <p>CHAPAS DE LAS PUERTAS, OFICINAS, ALMACEN Y BAÑOS SE ENCUENTRA MALOGRADAS, TRAYENDO CONSIGO UNA INSEGURIDAD A LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL TAMBO.</p> <p>TODOS LOS REFLECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRAN INOPERATIVOS</p> <p>LOS PASTORALES DE LOS PANELES SOLARES SE ENCUENTRAN INOPERATIVAS, REQUIERE RENOVACIÓN DE BATERIAS Y SISTEMA DE CONEXIÓN</p> <p>LA BOLA SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO DEL ROTOPLAS SE ENCUENTRA ROTO</p> <p>MANTENIMIENTO, PINTADO Y RENOVACIÓN DE LAS MALLAS DE TODAS LAS VENTANAS</p> <p>MANTENIMIENTO Y PINTADO DE PUERTAS DE MADERA DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS</p> <p>MANTENIMIENTO, REPRACIÓN Y PINTADO DE LAS CANALETAS DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS</p> <p>BALDOSA DE LOS TECHADOS SE CAEN POR LA HUMEDAD Y DETERIORO, MAS AUN EN EPOCA DE LLUVIA.</p> <p>PARCHADO DE ORIFICIO DEL TECHO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DEL TAMBO, EN TEMPORADAS DE LLUVIAS SE PREFENCIA FUERTES GOTERAS AFECTANDO A LA BALDOSA</p> <p>PINTADO DEL LOGO ACTUALIZADO DEL PROGRAMA EN LA FACHADA DE LA PARED</p>
276	341069	2301631	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	CORVINILLA BAJA (LA MOYUNA)	<p>ELECTROBOMBA NO BOMBEA AGUA AL TANQUE POR FALTA DE MANTENIMIENTO,</p> <p>SISTEMA DE TUBERIA OBSTRUIDO, ESCASES DE AGUA.</p> <p>8 REFLECTORES LED ESTAN QUEMADOS E INOPERATIVOS</p> <p>CIRCUITO CABLE NO PASA ENERGÍA ELECTRICA EN AREA COCINA, OFICINA 1 Y 2.</p> <p>NOMBRE DEL GIT: JAVIR FERNANDO SOLANO MENDIETA</p> <p>Correo electronico GIT: solanounas@hotmail.com</p> <p>EXPANSION DE LA PUERTA DE OFICINA 1 POR EFECTO DEL SOL, GENERANDO DIFICULTADES AL MOMENTO DE CERRAR LA PUERTA.</p> <p>DESPINTADO DE LOS MUROS DE FACHADA DEL TAMBO Y PAREDES INTERIORES SUCIAS DE LOS AMBIENTES, NECESITA UN REPINTADO GENERAL.</p> <p>DETERIORO DEL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO Y PUERTA DE INGRESO, LA CUAL GARANTIZARIA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DEL TAMBO.</p>
277	256724	2176967	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	MONTE GRANDE	<p>CAMBIO DE BALDOZA DE LOS AMBIENTES DE SALON DE USOS MULTIPLES, CUARTO DE MUJERES, CUARTO DE VARONES, COCINA.</p> <p>CAMBIO DE CHAPAS DE 04 OFICINAS</p> <p>CAMBIO DE FOCOS EXTERNOS</p> <p>SISTEMA DE AGUA INHABILITADO</p> <p>RESPOSTEROS DE LA COCINA DETERIORADO</p> <p>PINTADO GENERAL DE LA PLATAFORMA</p> <p>ANELES DE ALUMBRADO PUBLICO INHABILITADOS</p> <p>CAMBIO DE CERCO PERIMETRICO Y PUERTA PRINCIPAL</p> <p>CAMBIO DE CAÑOS DE LOS SSHH DE VARONES, MUJERES, OFICINA 2, COCINA,</p> <p>MANTENIMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA DE LOS SSHH: DE VARONES, MUJERES, Y OFICINA 2</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
278	307996	2251777	HUANUCO	HUAMALIES	MONZON	SACHAVACA	ALTA DE INSTALACION COMPLETA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, HAY CABLES SUELTOS, PELIGROSOS, NECESITAN ACABADO Y MANTENIMIENTO URGENTE FALTA STAND DE ARCHIVADORES EN LA OFICINA 2 PARRARAYO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, NECESITA REVISIÓN. FALTA DE PINTURA DE LOS MARCOS DE LAS VENTANAS Y BARNIZADO, FALTA DE VIDRIO PROTECTOR. FALTA CAMAROTES EN CUARTO DEL TAMBERO Y CUARTO DE MUJERES, SOLO SE TIENE PIEZAS DE MADERA PINTADO DE LAS PAREDES DE PARTE EXTERIOR ATRÁS DEL TANQUE DE AGUA EN EL AMBIENTE DE DEPOSITO FALTA ANAQUELES Y ESTANTES PARA EL CORRECTO ORDENAMIENTO Y GUARDADO DE MATERIALES DE OFICINA, DE LIMPIEZA Y OTROS POSTES CON PANELES SOLARES (4) NO FUNCIONAN. VENTANA DE CUARTO DE VARONES NO CUENTA CON CORTINA ASIMISMO DE LAS MUJERES Y
279	256156	2176881	HUANUCO	HUAMALIES	PUÑOS	SHAGSHACANCHA	BARNIZADO Y PINTADO DE TODA LAS PUERTAS EXTERIORES DE LOS AMBIENTES DEL TAMBO INSTALACIÓN DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DE LOS DISTINTOS AMBIENTES DEL TAMBO PINTADO DE LOS MARCOS DE FIERRO DE LAS VENTANAS DE TODO LOS AMBIENTES DEL TAMBO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PERIMETRICO REPARACIÓN O SELLADO DE AGUJEROS DEL TECHO DEL TAMBO POR DONDE FILTRA EL AGUA LA CUAL DAÑA A LAS BALDOSAS BARNIZADO Y PINTADO DE TODA LAS VENTANAS EL MURO DE CORTAVIENTO SE ENCUENTRA CON GRIETAS LA ESTRUCTURA Y LA PINTURA, POR LO QUE SE NECESITA PINTAR Y REPARAR POSTE DE ALUMBRADO EXTERIOR CON PANEL SOLAR SE ENCUENTRA INOPERATIVO, SE NECESITA SU REPARACION. EL CAÑO DE LA COSINA SE ENCUENTRA MALOGRADO, POR LO QUE SE NECESITA REPARACIÓN . LOS FOCOS DEL ALUMBRADO EXTERIOR DEL TAMBO SE ENCUENTRA QUEMADO, POR LO QUE SE NECESITA CAMBIO. REPARACIÓN DE LA CHAPA DEL DORMITORIO DE VARONES CONSTRUCCIÓN DE UN LAVADERO EN LA PARTE POSTERIOR DEL TAMBO, PARA PODER LAVAR LAS FRAZADAS, ZABANAS, ENTRE OTROS. REPARACIÓN DE LOS TERMAS, PARA EL USO DE LOS HUESPEDES POR ENCONTRARSE EN UNA ZONA MUY FRIGIDA CAMBIO DE BALDOSAS DE LOS SIGUIENTES AMBIENTES: OFICINA, TOPICO, AUDITORIO, ALMACEN, PASADIZO DE BAÑO DE LAS MUEJERES, BAÑO DE DISCAPACITADOS, DORMITORIO DE MUJERES, DORMITORIO DE VARONES, PASADIZO DE BAÑO DE LOS VARONES MENTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR DEL TAMBO MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL ZOCALO EXTERIOR DEL TAMBO EVALUACIÓN Y CAMBIO DEL SISTEMA ELECTRICO DE TODA LAS INTALACIONES DEL TAMBO EL TORRE DEL TANQUE ELEVADO, REQUIERE PINTADO CABIO DE FLUORESCIENTES YA QUE LA MAYORIA ESTAN QUEMADOS Y LO RESTO NECESITA CAMBIO
280	216419	2156949	HUANUCO	HUANUCO	AMARILIS	MALCONGA	POZO SEPTICO COLAPSADO Y DESTROYENDOSE Piso de patio hundiendo Falta de Baldosa en SS HH, deposito y auditorio Canaletas de techo malogradas, Sistema de de Tanque de agua , no funciona correctamente. Pintura de las paredes interiores y exteriores deteriorados Falta cerco perimétrico de todo el tambo. Filtro de agua por la Chimenea Muro cortaviento desgastado y con rajaduras. Tejados del Techo movidos
281	213318	2155837	HUANUCO	HUANUCO	CHURUBAMBA	HUARAPA	SERVICIOS HIGIENICOS DE DAMAS INOPERATIVO LAVADERO DE BAÑO DE VARONES, PRESENTA FUGA DE AGUA PISO DE OFICINA Y DORMITORIO DE VARONES PRESENTA DAÑOS DE POLIA PUERTA DEL AUDITORIO SE ENCUENTRA INSEGURO PAREDES EN GENERAL SE ENCUENTRA DESGASTADO, ROMPEVIENTO DESPINTADO BALDOSAS DE LA OFICINA EN MAL ESTADO
282	217860	2157548	HUANUCO	HUANUCO	QUISQUI (KICHKI)	SAN PEDRO DE CANI	Servicio higienico de damas inoperativo, requiere el cambio de la tasa Infraestructura sin energia electrica requiere la instalacion de un medidor de la red publica. Filtracion de agua en el auditorium, requiere los cambios de 24 tejas rojas y tres baldosas. Mantenimiento del biodigestor de manera integral Se requiere pintado interno y externo del tambo, de todos los ambinetes de la instalación
283	256123	2176874	HUANUCO	HUANUCO	AN PABLO DE PILLAO	SAN PABLO DE PILLAO	FILTRACION DE AGUA POR LA TUBERIA DE BAÑO DE MUJERES, 1 M2 DE PARED DAÑADO REQUIERE REPARAR TUBERÍAS Y PINTADO DE PARED. FILTRACION DE AGUA POR LA TUBERIA DE BAÑO DE DORMITORIO TAMBERO TUBERÍA O ACCESORIO DE 0.5 PULGADAS PRESENTA FILTRACIÓN, DAÑANDO A 4 M2 DE PISO Y PARED, SE REQUIERE REEMPLAZAR ACCESORIO,
284	213337	2155788	HUANUCO	HUANUCO	NTA MARIA DEL VA	PACHABAMBA	MURO DE CONTENCION PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DE TIERRAS, EFECTO DE LAS LLUVIAS INTENSAS SE EROSIONAN MONTICULOS DE TIERRAS AL FRONTIS DE LA PLATAFORMA; MEDIDAS DE 30.90 MTS LARGO X 3 MTS DE ALTURA. RECALEADO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL AUDITORIO BAÑO DORMITORIO DE MUJERES, NO HAY ENERGIA ELECTRICA EN LA ILUMINARIAS NI EN ENCHUJES. RETRUCTURACION DE VEREDA DE ENTRADA POR UNA VEREDA DE GRADAS PARA EVITAR LA CAIDA CONSTANTE DE LOS NIÑOS Y CIUDADANOS DE TERCERA EDAD. CARENCIA DEL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO, LA CUAL GARANTIZARIA LA SEGURIDAD Y EVITARIA LA ENTRADA DE ANIMALES Y PERSONAS AJENAS A LA PLATAFORMA. FOCOS PEQUEÑOS DE LA PARTE EXTERIOR ESTAN QUEMADAS, LA CUAL GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL TAMBO. BALDOZAS ROTOS DE ALMACEN, BAÑO DE OFICINA, AMBIENTE DE DORMITORIO DE BARONES Y

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
285	225267	2160665	HUANUCO	LAURICOCHA	BAÑOS	CONDORCANCHA	<p>arrancadores, transformadores y tubos un total de 08 paneles, cuyos arrancadores está quemados: 01 panel de luminaria en el SSHH del hospedaje de varones, 02 paneles de luminarias en el salón de reuniones y 01 panel en el tópic.</p> <p>Mantenimiento de circuitos eléctricos de alumbrado y tomacorrientes, remplazo de llave termomagnéticos tipo engrampe y mejora de empalmes, tanto en los circuitos de alumbrado y tomacorrientes (incluye protocolo de medición de llegada de circuitos), asimismo revisión y mantenimiento del pozo a tierra. Recableado del circuito de luminarias, puesto que se producen cortes circuitos en las luminarias.</p> <p>Mantenimiento de tanque levado interno y externo: cambio de kit de válvula de 1 1/2" (con accesorios y materiales), cambio de filtro de entra y accesorios de 3/4", pintado del muro del tanque elevado.</p> <p>Mantenimiento en general de las instalaciones de agua potable en los ambientes del tambo: 02 lavaderos averiados en el SSHH de hospedaje de varones, 02 lavaderos averiados en el SSHH de hospedaje de mujeres, 01 lavadero averiado en el SSHH del tópic, 01 lavadero averiado en la cocina, total 06 lavaderos averiados (incluye en cambio de los caños).</p> <p>Reconstrucción de tarrajado del muro cortaviento, puesto cuando se pinta burbujea y se desprende toda la pintura. Pintado con pintura anticorrosivo, y pintura en esmalte satinado para evitar que por el frío y lluvia burbujea y se desprende.</p> <p>Encuadre de puertas, un total de 7 unidades: consiste en encuadrar marcos, masillado, lijado, pintado y barnizado.</p> <p>Focos Led de 13W de los ambientes exteriores e interiores del tambo se encuentran inoperativos, un total de 20 unidades: 18 unidades en ambientes exteriores y 02 unidades en ambientes interiores (01 para el servicio higiénico del tópic y 01 para el almacén).</p> <p>Pintado de ventanas, un total de 10 unidades: consiste en lijado, masillado, pintado y barnizado.</p> <p>Pintado de exteriores e interiores en general, puesto que desde diciembre del año 2017 no se pintó, incluye el pintado del zócalo en general.</p>
286	259392	2178208	HUANUCO	LAURICOCHA	JESUS	SAN JUAN DE NUPE	<p>LA PINTURA DE LAS PAREDES LATERALES DE LA PARTE EXTERNA SE ESTA DESPRENDIENDO EN FORMA DE CASCARAS.</p> <p>LA PINTURA DEL CORTAVIENTO SE ESTA DESPRENDIENDO EN FORMA DE CASCARASA.</p> <p>LA PINTURA DEL SOCALO DEL CORTAVIENTO SE ESTA DESPRENDIENDO EN FORMA DE CASCARA.</p>
287	215546	2156615	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	LAURICOCHA	<p>1. PINTURA COLOR GRANADILLA PARA AMBIENTE EXTERIOR DE DORMITORIO (PINTURA ACRILICA MARCA PREMIUM) 9,50 X6,40=60,8M2</p> <p>2. PINTURA COLOR GRANADILLA PARA AMBIENTE EXTERIOR AUDITORIO (PINTURA ACRILICA MARCA PREMIUM) 6,9,50 X6,40=60,8M2</p> <p>4. PINTURA COLOR GRANADILLA FRONTIS DEL TAMBO 8,59X2,25 =27,46M2</p> <p>5. SIN CERCO PERIMETRICO 6. EL PORTA VIENTO EN DETERIORO (RAJANDOSE) 10 M2</p> <p>1. INGRESO DE AGUA POR EL TECHO DE LA OFICINA, COCINA, ALMACEN, TOPICO , AUDITOTIO Y DOMITORIO (CAMBIO DE CUMBRERAS)</p> <p>2. CIELO RAZO (CIELO RAZO DE MADERA) TODO DE LA PARTE EXTERIOR DE TAMBO DETERIORADO DONDE DAÑA LAS PAREDES CON EL EXCESO DE LLUVIA</p> <p>3. CANALETAS DETERIORADO ROTAS, MATERIALES OXIDADAS (CAMBIO DE CANALETAS) CHAPAS PRINCIPALES DE COCINA Y AUDITORIO (MALOGRADAS)</p> <p>1. CHAPA DE AUDITORIO DE DOS GOLPES MARCA FORTE = 1 UNIDAD 2, CHAPA DE COCINA DE DOS GOLPES MARCA FORTE= 1 UNIDAD 3. PUERTA DE COCINA MALOGRANDO 1 HOJA (NO CIERRA LA PUERTA) 4. 15 FOCOS LEW QUEMADOS ,</p> <p>1. LAS VENTANAS SIN INSTALACION DE CORTINAS EN EL AUDITORIO, COCINA, ALMACEN, TOPICO, OFICINA DORMITORIO MUJERES Y VARONES, SERVICIO HIGIENICO DE MUJERES Y VALORES (INSTALACION DE CORTINAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES)</p> <p>2. SIN LAVADERO EXTERNO EL TAMBO (CONSTRUCCION DE UN LAVADERO) 3. EN DETERIORO EL DESAGUE DEL LAVERO DE COCINA (CAMBIO DE TUBOS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES) 4. EL SERVICIO HIGIENICO DEL TOPICO MALOGRADO Y EL LAVADERO SIN LLEGADA DE AGUA (INSTALALACION Y CAMBIO DE LAVADERO Y EL HUATER</p> <p>1. TANQUE DE AGUA EN DETERIORO (CAMBIO DE ROTOPLAS CON SUS RESPECTIVOS MATERIALES)</p>
288	215549	2156580	HUANUCO	LAURICOCHA	SAN MIGUEL DE CAURI	SAN MIGUEL DE CAURI	<p>DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA HACÍA A LOS DIFERENTES AMBIENTES INCLUIDO EL INTERNET, NO FUNCIONAN</p> <p>YA QUE SE CAMBIÓ DE FUENTE DE ENERGIA DE PANEL FOTOVOLTAICO A RED PÚBLICA.</p> <p>CAIDA DE BALDOSAS EN LA COCINA Y BAÑO DE VARONES, POR FILTRACIÓN DEL AGUA POR EL TECHO.</p> <p>CANALETAS DE TODOS LOS AMBIENTES DEL AUDITORIO, OFICINAS Y DORMITORIOS ESTAN EN MAL ESTADO</p> <p>COMO CONSECUENCIA EL AGUA DE LLUVIA SE DISPERSA POR LAS VEREDAS Y EL PATIO.</p> <p>VEREDA DEL PATIO, DE LA PARTE FRONTAL DEL TAMBO, ESTA DETERIORADO, PRESENTA DESGASTE, DESMORONAMIENTO, CON FRECUENTES LLUVIAS PROPIOS DE LA ZONA SE ACENTÚA EL DAÑO.</p> <p>DESPRENDIMIENTO DE ZOCALOS DEL AUDITORIO (PARTE EXTERNA E INTERNA), OFICINA (PARTE</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
289	210280	2154107	HUANUCO	LAURICOCHA	AN MIGUEL DE CAU	YACHAS	<p>DORMITORIO DE MUJERES Y VARONES, AUDITORIO, OFICINA PRINCIPAL, COCINA, TOPICO SE ESTA HUMEDICIENDO LAS BALDOSAS, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DE MANERA REITERATIVA A PESAR QUE YA SE HIZO LA REPACCION DEL TECHO EL PROBLEMA PERSISTE AHORA LAS GOTERAS ESTAN EN OTRAS PARTES DEL TECHO DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.</p> <p>LAS 2 TERMAS DEL TAMBO SE ENCUENTRAN MALOGRADAS NO PRENDEN POR ELLO SE SUGIERE LA COMPRA DE NUEVAS TERMAS.</p> <p>DESPINTADO DE ZOCALOS, PAREDES DE LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LOS AMBIENTES DEL TAMBO.</p> <p>LUCES EXTERNAS E INTERNAS SE ENCUENTRAN QUEMADAS 10 FOCOS Y 14 FLORESCENTES INTERNOS QUEMADOS POR INESTABILIDAD DE ENERGIA Y POR EL TIEMPO DE USO, ESTO SE OBSERVA EN LA LUMINARIA INTERIOR Y EXTERIOR EL PROBLEMA SE DA DESDE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020. A LA FECHA SOLO ESTAN FUNCIONANDO 3 FLORESCENTES INTERNOS Y DOS FOCOS EXTERNOS.</p> <p>PATIO PRESENTA GRIETAS Y ESTA AGRAVANDOSE MÁS DESDE EL AÑO PASADO</p> <p>FACHADA DEL LADO POSTERIOR DEL TAMBO PRESENTA DETERIORO YA QUE LAS CALAMINAS ESTAN PUESTO O TECHADO AL RAZ SIENDO LA PRINCIPAL DIFICULTAD YA QUE EL MATERIAL CON EL QUE ESTA HECHO LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR ES DE YESO PRENSADO Y LAS CONSTANTES LLUVIAS DEBILITA DICHO MATERIAL, DESMORONANDOSE EN ESTAS EPOCA DE LLUVIAS EL PROBLEMA SE DA DESDE MARZO 2020.</p> <p>EL CONVERSOR DEL PANEL SOLAR DEL TAMBO SE ENCUENTRA MALOGRADA ES POR ELLO SE REQUIERE MANTENIMIENTO URGENTEMENTE.</p> <p>SEPARADOR DE AMBIENTES MALOGRADOS SE REQUIERE SU PRONTA REPARACION</p> <p>CHAPAS DE AUDITORIO, COCINA, OFICINA Y DORMITORIO SE ENCUENTRAN MALOGRADAS Y CHAPA DE</p>
290	309525	2251833	HUANUCO	LEONCIO PRADO	NIEL ALOMIA ROBI	FLORES DE BELEN	<p>POSTES CON PANELES SOLARES (2) NO FUNCIONAN, NO PRENDEN</p> <p>TECHO DEL BAÑO DEL DEL GUARDIAN DOBLADO</p> <p>FALTA MANTENIMIENTO DEL BIODIGESTOR</p> <p>FALTA CORTINAS DE HABITACIONES</p> <p>PORTON PRINCIPAL MALOGRADO NO CIERRA</p> <p>FALTA DE LIJADO Y BARNIZADO DE VENTANAS</p> <p>NO HAY CORRIENTE EN LOS TOMACORRIENTES ESTABILIZADOS</p> <p>FALTA DE CERCO PERIMETRICO EN EL HUMEDAL DEL BIODIGESTOR</p> <p>PARRARAYO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, NECESITA REVISIÓN.</p> <p>FALTA CORTINAS DE BAÑO</p> <p>FALTA INTERRUPTOR CONMUTADO</p> <p>CERCO PERIMETRICO, EL 100 % SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, TODAS LAS MADERAS ESTAN DETERIORADAS.</p> <p>FALTA DE BARNIZADO Y PINTADO DE PUERTAS</p>
291	341078	2301643	HUANUCO	LEONCIO PRADO	LUYANDO	PUENTE PIEDRA	<p>CANAleta DE AGUA COLAPSADO</p> <p>Foto respecto al Item 2</p> <p>Foto respecto al Item 3</p> <p>EL SISTEMA DE AGUA DEL TAMBO NO LLEGA A TODAS LAS DUCHAS, BAÑOS Y CAÑOS.</p> <p>Foto respecto al Item 5</p> <p>PUERTA DE REJA DE ENTRADA DEL TAMBO MALOGRADA</p> <p>VALVULAS DE AGUA DE LOS INODOROS NO FUNCIONAN</p> <p>TODOS EL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO DETERIORADO, ROTO Y SIN TABLAS EN VARIOS PUNTOS</p> <p>DETERIORO DE LA PINTURA TANTO EXTERNA (FACHAD DEL TAMBO Y PARTE POSTERIOR) ASI COMO INTERNA (OFICINAS, CUARTOS, BAÑOS, DOMITORIOS, AUDITORIO Y COCINA) DEL TAMBO)</p>
292	309565	2251835	HUANUCO	LEONCIO PRADO	TO DOMINGO DE A	TACNA	<p>SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA PRESENTA UNA FALLA.Y COMO CONSECUENCIA DE ESTA, LA CAJA DE ENCENDIDO DE LA BOMBA SE LLENO DE AGUA DEBIDO A LA FILTRACION QUE PROVIENE DEL TANQUE ELEVADO. OTRA OCURRENCIA QUE PRESENTA EL SISTEMA DE BOMBEO, UN SONIDO RARO EN UNA TUBERIA. ESTO OCURRIO HACE UNOS 5 DIAS</p> <p>LA BATERIA DEL TAMBO PRESENTA DESPERFECTOS EN EL NIVEL DE CARGA</p> <p>LA ALARMA DEL TAMBO PRESENTA UNA AVERIA</p> <p>CAMARA DE VIGILANCIA DEL TAMBO NO PRENDE</p>
293	256395	2176910	HUANUCO	MARAÑON	CHOLON	SANTA ROSA DE OSO	<p>LAS MADERAS SON DEVILES POR LAS LLUVIAS, LOS POSTES SE AN PODRIDO TODO EL CERCADO SE A CAIDO EN EL PISO, POR LOS AÑOS DE ATIGUEDAD, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019.</p> <p>EL PISO VIENE FILTRANDO AGUA EL PASADIZO DE ALOJAMIENTOS, Y TAMBIEN FILTRA POR EL ALMACEN EL AGUA Y TODO EL PISO SALE, ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO DESDE JUNIO, CADA VES QUE SE ABRE EL AGUA, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2019</p> <p>MOTOBOMBA NO FUNCIONA, ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO, POR LA MALA INSTACION DEDES CUANDO LO INSTALARON NO FUNCIONA NO CARGA AGUA, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE AÑO 2014, ESTAN TODOS MALOGRADOS.</p> <p>EL PISO DE MADERAS ESTAN PODRIDAS TODA LAS TABLAS DE OFICINA 01.02 DE HABITACIONES DE HOMBRES, MUJERES Y DE LA GUARDIANIA, ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO, POR LA MALA CALIADAD DE LAS MADERAS SE VIENEN POLLILLANDO , ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2019, ESTAN TODO LAS TABILLAS POLLILLANDESE DE TODO LOS AMBIENTES</p> <p>LAS CHAPAS DE LOS 2 BAÑOS MALOGRADOS DEL TOPICO Y DE MUJERES , ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO, CADA VES QUE SE VIENEN UTILISANDO CONSTANTEMENTO LAS CHAPAS SE OXIDAN POR LA MALA CALIDAD, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES LOS DOS PILARES DONDE BAJA LA GOTERA, ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019, POR UN MOVIMIENTO SISMICO SE DESPRENDIO Y QUEDO UNAS SISURAS APROXIMADAMENTE 30CM.</p> <p>EL CORTABIENTO DEL FRONTIS DE LA PLATAFORMA ESTA DESPINTANDO, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019.</p> <p>LAS VISAGRAS DE LAS COMPUERTAS DE LA COCINA ESTAN DETERIORADOS OXIDADOS, ESTE PROBLEMA SE VIENEN RPRESANTANDO, CADA VES QUE SE VIENEN UTILISANDO CONSTANTEMENTO LAS CHAPAS SE OXIDAN POR LA MALA CALIDAD, ESTE PROBLEMA SE VIENE SUCITANDO DESDE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
294	309520	2251832	HUANUCO	MARAÑON	LA MORADA	LA MORADA	GOTEO POR EL TECHO DEL TAMBO TANQUE ELEVADO DE AGUA REQUIERE MANTENIMIENTO GENERAL COBERTURA DE CIELO RAZO DESPRENDIENDOS CERCO PERIMÉTRICO DEL TAMBO DETERIORADO, REQUIERE DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD PANELES SOLARES PASTORALES, NO FUNCIONAN, REQUIERE DE CAMBIO POR LOS COSTADOS DEL TAMBO INGRESA LLUVIA A LAS OFICINAS Y DORMITORIOS, REQUIERE SELLAR LA JUNTA DE LA COBERTURA (TECHO) CON LA PARED A FIN DE EVITAR INUNDACION EN AMBIENTES CANALETAS DETERIORADAS, REQUIERE MANTENIMIENTO (CAMBIO). (EL DESFOGUE O BAJANTE DE LA CANALETA ESTA A DESNIVEL, REQUIERE MODIFICACION PARA EVACUACION DEL AGUA DE LLUVIA)
295	255764	2176880	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	MUÑA	El SSHH de la habitacion del tambero tiene filtraciones y humedece la pared el cuarto es humedo, el hinodoro no funciona , se tiene que juntar agua en respientes para utilizarlo, la ducha tiene filtracion gotea constante el agua, la ducha esta malogrado no sierra por completo el agua. Las paredes extemar estan deteriorado por fuertes lluvias y el calor requiere mantenimiento de pintura incluyendo el zocalo. las paredes internas requieren de mantenimiento de pintura, ya que desde la construccion de tambo nose realiso el repintado que es de suma urgencia para mantener la estetica de los ambientes del tambo, su deterioro es por el mismo que se da utilidad en las actividades y atenciones que se brinda en el tambo Luminaria del SSHH del tambero, y uno reflector al exterior se encuentran quemadas, NO ENCIENDEN. El cerco de fierro esta oxidado de vido a intensas lluvias que se presentan esto hace que se malogra la
296	255835	2176871	HUANUCO	PACHITEA	CHAGLLA	PAMPAMARCA	EL AGUA DEL TANQUE ELEVADO NO PASA AL TAMBO, SOLO FUNCIONA CON CONECCION DIRECTA. LAS ASTAS Y SUS BASES ESTAN DESPINTADOS PRESENTA RAJADURAS EN LA JUNTAS DE DILATACION DEL TAMBO. EN EL ALMACEN, AUDITORIO, OFICINA 2 Y EN LA ENTRADA HAY GOTERAS EN EL TECHO. MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBA DE AGUA Y SU TABLERO CONTROL LUMINARIA DEL CUARTO DEL GUARDIAN, BAÑO DE VARONES, SALA DE ESPERA Y DOS EXTERIORES ESTAN QUEMADAS, NO ENCIENDEN FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE DESAGUE DEL LAVADERO DEL BAÑO DE DISCAPACITADOS.
297	257870	2178281	HUANUCO	PACHITEA	MOLINO	CALLAGAN MANZANO	SUMINISTRO DE AGUA EN REPARACION, (BAÑO DE MUJERES, REEMPLAZO DE MOTOBOMBA) GOTEO POR EL TECHO DEL TAMBO (CUARTO DE VARONES, AUDITORIO, COSINA, OFICINA 1 Y CUARTO DEL GESTOR) SERVICIO HIGIENICO MUJERES INOPERATIVO (EN TRABAJOS) COBERTURA DE CIELO RAZO DESPRENDIENDOSE CERCO PERIMÉTRICO DEL TAMBO DETERIORADO, REQUIERE DE MANTENIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD. PISO DE MADERA DETERIORADOS EN OFCINA 1, DORMITORIO DE VARONES Y DORMITORIO DE MUJERES FILTRACION DE AGUA POR CANALETA Y TUBO DEL TAMBO INGRESA LLUVIA DETERIORA LA PARED, REQUIERE MANTENIMIENTO A FIN DE EVITAR LOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA. CANALETAS DETERIORADAS, REQUIERE MANTENIMIENTO LUCES EXTERNAS MALOGRADAS (EXTERIORES INSEGUROS) FOCOS INTERNOS MALOGRADOS (1 EN AUDITORIO, BAÑO DE VARONES Y 1 EN OFICINA 2) AREDES INTERNAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO, REQUIEREN DE PINTADO, ESTO SE DETERIORO DEBIDO A LA HUMEDAD DEL AMBIENTE BANCO EXTERNA, REQUIERE PINTADO
298	360023	2323122	HUANUCO	PACHITEA	UMARI	COSMOPOLITA	EL MOTOR ELEVADOR DE AGUA PRESENTA DESGASTE EN EN SU VENTILADOR. SOLO ESTA FUNCIONANDO DE MANERA DIRECTA. LAS 2 BANCAS DE CONCRETO DEL PATIO ESTAN PRESENTAN DETERIORO EN EL ACABADO Y SE ENCUENTRAN DESPINTADAS LOS SOPORTES DE CONCRETO, LAS ASTAS Y SUS BASES ESTAN DESPINTADOS EL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO SE ENCUENTRA PARCIALMENTE DETERIORADA LAS BASES DE LAS COLUMNAS DE LAS CAIDAS DE AGUA DE LAS CANALETAS Y LAS PAREDES Y LAS COLUMNAS DEL TANQUE ELEVADO (INTERNO Y EXTERNO) PRESENTAN DETERIODO DEL ACABADO Y LA PINTURA LA PARED EXTERIORES DEL TAMBO DE ENCUENTRA DESPINTADA PRESENTA RAJADURAS EN LA JUNTAS DE LAS COLUMNAS DE SOPORTE DE DILATACION FUGA DE AGUA EN LA TUBERIA DE LA LOCETA ORINARIO DEL BAÑO DE DE VARONES.
299	358811	2321853	HUANUCO	PUERTO INCA	CODO DEL POZUO	SAN JUAN DE CODO	CONTROL EMPOTRADO DEL ECRAM SE ENCUENTRA QUEMADO, SE REQUIERE CAMBIO
300	333951	2292615	HUANUCO	PUERTO INCA	TOURNAVISTA	PROGRESO	RAJADURA DE LA PARED A LA ALTURA DE LA OFICINA 2 LAS ASTAS Y SUS BASES ESTAN DESPINTADOS RELLENO DE LA ABERTURA DE LA PARED DETERIORADA FILTRACION DE AGUA A LA ALTURA DE LA VENTANA DE LA OFICINA 1 CERCO PERIMETRICO INCONCLUSO PUERTAS DESPINTADAS COLUMNAS DESPINTADAS LOGO DEL PROGRAMA DESPINTADO PAREDES INTERIORES DEL AUDITORIO MANCHADAS
301	255953	2176879	HUANUCO	YAROWILCA	PARICIO POMARE	RONDOBAMBA - AGUA BLANCA	PRESENTA RIESGO EN MOVIMIENTO DE TIERRAS MUY ALTO NO REPORTO NECESIDADES DE MANTENIMIENTO
302	256285	2176923	HUANUCO	YAROWILCA	JACAS CHICO	SAN JOSE DE ISIPAMPA	LA PARED EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DEL DORMITORIO, PRESENTA RAJADURA Y DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA 100 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE. LA BASE DE LA PARED, ENTRE EL SÓCALO Y LA VEREDA, PRESENTA RAJADURA DE 10 METROS LINEALES.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
303	256732	2176968	HUANUCO	YAROWILCA	OBAS	HUALPAYUNCA	<p>LAS JUNTAS DE DILATACION DEL MURO DEL TAMBO SE ESTA RAJANDO</p> <p>PAREDES INTERIORES DEL TAMBO SE ESTAN DESCASCARILLANDO.</p> <p>EL VOLADIZO DEL BALCON DE ASIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBO SE ESTA PARTIENDO EN 2.</p> <p>PAREDES EXTERIORES DEL TAMBO SE ESTAN DESCASCARILLANDO.</p> <p>CHAPAS Y PUERTAS DE DORMITORIO DE INTERIOR Y EXTERIOR DEL CUARTO DEL TAMBERO SE ENCUENTRA MALOGRADO, LAS PUERTAS NO SE PUEDEN CERRAR (PUERTAS DESCUADRADAS).</p> <p>PUERTA DE LA AUDITORIO SE ENCUENTRA MALOGRADO, LA PUERTA NO SE PUEDEN CERRAR (PUERTAS DESCUADRADAS POR MADERA VERDE).</p> <p>CHAPA Y PUERTA DE LA OFICINA 1 SE ENCUENTRA MALOGRADO, LA PUERTAS NO SE PUEDEN CERRAR .</p> <p>PUERTA DE LA OFICINA 2 SE ENCUENTRA MALOGRADO, LA PUERTA NO SE PUEDEN CERRAR (PUERTA DESCUADRADA POR MADERA VERDE).</p> <p>FILTRACION DE AGUA EN LA OFICINA 1 POR EL TECHO</p>
304	349827	2312696	JUNIN	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	SAN PABLO DE SHABORIANO	<p>Limpieza de poza séptica - biodigestor (desde el 26 de febrero de 2018 hasta la fecha no se realizó ningún tipo de limpieza interna de la poza séptica)</p> <p>Memoria de cámara fotográfica, 8GB contaminada con virus AUTORUN, se requiere de compra de nueva memoria para almacenar las fotografías de las intervenciones.</p> <p>Paredes internas y externas manchadas, logotipo sin actualizar en la pared del mural (desde el 26 de febrero de 2018 hasta la fecha no se realizaron ningún pintado), se requiere de pintado de todas las paredes internas de todos los ambientes de color blanco humo debido a que se estuvo realizando clases de yo aprendo en casa y los niños mancharon las paredes, la parte externa requiere volver pintar las paredes de color amarillo maracuyá, gris, rojo fierro esmalte y columnas de blanco esmalte y actualizar el logotipo en la pared del mural.</p> <p>Cerco perimétrico con deficiencias (las maderas ya requieren de cambios debido a las lluvias se pudrieron), 150 listones de 3m x 5cm x 8cm y 100 postes 1.60m x 10cm x 10cm, incluye el cemento de base 100 bases de 40cm x 40cm (10 bolsas de cemento) o la adquisición e implementación de cerco perimétrico con malla metálica de acero inoxidable (200 m de perímetro, altura 1.5 m), que sería una opción más sostenible.</p> <p>Deficiente mantenimiento de electrobomba, tanque cisterna y tanque elevado (para la acumulación del elemento líquido en el tanque elevado se necesita dar un mantenimiento para un buen funcionamiento del equipo), requiere de mantenimiento urgente</p> <p>Grupo electrógeno presenta contacto eléctrico atrofiado, requiere cambio de sistema de encendido.</p> <p>Canales de agua sin rejillas de protección (lado lateral izquierdo 12.80 m, lado posterior 26.50 m y lado lateral derecho 12.80 m), incluye sostenedor en L mismo tamaño, la rejilla de protección es de metal color negro cada separación de reja a reja es de 6.5 cm y de ancho de rejilla es de 26 cm).</p> <p>Equipo Multifuncional Copiadora Impresora Scanner y/o Fax, marca Kyosera, modelo ECOSYS M3550IDN, presenta bizagra lado derecha deteriorada con rajaduras, requiere cambio de bizagra o pac de tapa</p>
305	349887	2312756	JUNIN	CONCEPCION	ANDAMARCA	HUANUCO	<p>Sistema de alarma inoperativo. Problema detectado en enero del 2019. Persiste el problema.</p> <p>Infraestructura vulnerable a robos.</p> <p>Inoperatividad del sistema de tanque elevado y terma solar. Problema detectado en enero del 2019.</p> <p>Desabastecimiento de agua en época de estiaje. Problema aún persiste. Realizar un mantenimiento general del tanque de agua.</p> <p>Sistema de alumbrado externo inoperativo. Problema detectado en enero del 2019. Infraestructura vulnerable a robos. El problema persiste.</p> <p>Servicio higiénico de habitación de varones inoperativo. Problema detectado en marzo del 2019. Se realizó clausura de tubería donde había problemas de fuga de agua. Actualmente se recibe visitas mayormente de varones de los distintos programas y tienen dificultades para usar el servicio higiénico.</p> <p>Sistema de altavoz inoperativo</p> <p>Paredes internas con rajaduras. Lo cual necesita el mantenimiento de enmasillado y pintado</p> <p>Paredes externas e internas del tambo (frontal, lateral y posterior) desgastadas y manchadas, requiere lijado y pintado</p> <p>Muro cortaviento desgastado y manchado, requiere lijado y pintura</p> <p>Muro de tanque elevado con humedad y hongos, requiere limpieza y pintura</p> <p>Astas de banderas del frontis del tambo en condición de oxidación y desgaste, requiere lijado y pintado anticorrosivo.</p> <p>Lavaderos de manos de SSHH varones inoperativos y con fuga de agua, requiere cambio de todo el sistema completo de abasto, céspol, etc.</p> <p>Lavadero de manos de SSHH de mujeres inoperativo y con fuga de agua, requiere cambio de todo el sistema completo de abasto, céspol, etc.</p> <p>Grifo de la cocina inoperativo, el agua solo sale por gotas, requiere cambio de tubería de distribución de agua.</p> <p>Cunetas sin rejillas alrededor del Tambo, se requiere instalación de rejillas ya que es punto de accidentes de niños.</p> <p>Falso techo con oxidación en estructura metálica, goteras y humedad en baldosas, se requiere mantenimiento y cambio en los ambientes de SS.HH, auditorio, dormitorios y oficina.</p> <p>Canaletas de lluvia en mal estado, desgastado y sucio, requiere limpieza y mantenimiento.</p> <p>Tejas andinas en desgaste, con agujeros, se requiere mantenimiento y cambio general de las tejas de todos los ambientes del tambo por presentarse goteros de gran intensidad</p> <p>Tanque de agua en condiciones poco salubres, requiere mantenimiento y limpieza.</p> <p>Puertas externas requieren pintado y barnizado</p> <p>Chapa y cerrajería de las puertas requieren cambio por encontrarse desgastadas.</p> <p>Sistema de alumbrado externo e interno en malas condiciones, emiten sonidos y/o no prenden, se requiere mantenimiento y/o cambio de sistema de iluminación (rejillas, cajas de sistemas, balastos,</p>
306	218488	2157656	JUNIN	CONCEPCION	COCHAS	COCHAS	<p>Paredes internas con rajaduras. Lo cual necesita el mantenimiento de enmasillado y pintado</p> <p>Paredes externas e internas del tambo (frontal, lateral y posterior) desgastadas y manchadas, requiere lijado y pintado</p> <p>Muro cortaviento desgastado y manchado, requiere lijado y pintura</p> <p>Muro de tanque elevado con humedad y hongos, requiere limpieza y pintura</p> <p>Astas de banderas del frontis del tambo en condición de oxidación y desgaste, requiere lijado y pintado anticorrosivo.</p> <p>Lavaderos de manos de SSHH varones inoperativos y con fuga de agua, requiere cambio de todo el sistema completo de abasto, céspol, etc.</p> <p>Lavadero de manos de SSHH de mujeres inoperativo y con fuga de agua, requiere cambio de todo el sistema completo de abasto, céspol, etc.</p> <p>Grifo de la cocina inoperativo, el agua solo sale por gotas, requiere cambio de tubería de distribución de agua.</p> <p>Cunetas sin rejillas alrededor del Tambo, se requiere instalación de rejillas ya que es punto de accidentes de niños.</p> <p>Falso techo con oxidación en estructura metálica, goteras y humedad en baldosas, se requiere mantenimiento y cambio en los ambientes de SS.HH, auditorio, dormitorios y oficina.</p> <p>Canaletas de lluvia en mal estado, desgastado y sucio, requiere limpieza y mantenimiento.</p> <p>Tejas andinas en desgaste, con agujeros, se requiere mantenimiento y cambio general de las tejas de todos los ambientes del tambo por presentarse goteros de gran intensidad</p> <p>Tanque de agua en condiciones poco salubres, requiere mantenimiento y limpieza.</p> <p>Puertas externas requieren pintado y barnizado</p> <p>Chapa y cerrajería de las puertas requieren cambio por encontrarse desgastadas.</p> <p>Sistema de alumbrado externo e interno en malas condiciones, emiten sonidos y/o no prenden, se requiere mantenimiento y/o cambio de sistema de iluminación (rejillas, cajas de sistemas, balastos,</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
307	210982	2154372	JUNIN	CONCEPCION	MARISCAL CASTILLA	MAMAC	<p>AGUA CALIENTE, SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE LA TERMA, CAMBIO DE LA DUCHA TIPO TELEFONO DEL TOPICO Y DE LA DUCHA DE MUJERES</p> <p>CAMBIO DE TODA EL TECHO DE LA TEJA ANDINA CON OTRO MATERIAL RECISTENTE PORQUE SE ENCUENTRA DETERIORADO POR MAS QUE SE REALIZO EL SELLADO LAS RAJADURAS SIGUE SUMERGIENDO EL AGUA DE LAS LLUVIAS MALOGRANDO LA BALDOSAS</p> <p>TUBERIA OBSTRUIDA DE LA DUCHA QUE SE ENCUENTRA CONTIGUO A LA OFICINA PRINCIPAL (TOPICO) (NECESITA CAMBIAR TUBERIA)</p> <p>LOZAS RAJADAS DE LA PARED DE LOS SERVICIOS HIGIENICO DE LA OFICINA PRINCIPAL (TOPICO) (A LA ALTURA DE LA TUBERIA QUE SE DIRIGE A LA DUCHA)</p> <p>LOZAS RAJADAS DE LA PARED DE LOS SERVICIOS HIGIENICO DE VARONES.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL SOPORTE DE LA VEREDA EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA PRINCIPAL, DEVIDO A QUE LA TIERRA ESTÁ CEDIENDO POR LA LLUVIA, ES LA RAZÓN POR LA CUAL LA VEREDA TIENEN RAJADURAS.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA EL SOPORTE DE LA VEREDA EXTERIOR DE LOS AMBIENTES DONDE SE ENCUENTRA LAS HABITACIONES DE VARONES Y MUJERES, DEVIDO A QUE LA TIERRA ESTÁ CEDIENDO POR LA LLUVIA, ES LA RAZÓN POR LA CUAL LA VEREDA TIENEN RAJADURAS.</p> <p>INSTALACION - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO MAMAC CON MALLA U OTRO MATERIAL (EL TAMBO MAMAC NO CUENTA CON CERCO PERIMETRICO).</p> <p>SE REQUIERE MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE POLIETILENO Y CAMBIO DE ACCESORIOS COMO TUBOS Y FILTRO, HAY ESCAPE DE AGUA</p> <p>BALDOSAS DEFORMADOS DE LOS TECHOS DE TODOS LOS MABIENTES DEL TAMBO. (SALA MULTIHUSOS, OFICINAS, SERVICIOS HIGIENICOS, HABITACIONES DE VARONES Y MUJERES)</p> <p>ESPACIO DESIGNADO PARA ALMACEN DE INSUMOS DE LIMPIEZA UBICADO EN LA COCINA, CON CIELO RAZO DETERIORADO</p> <p>ILUMINARIAS INTERNAS DE TODOS LOS AMBIENTES DEL TAMBO, CON FLUORESCENTES ANTIGUOS, COMPLICADOS DE ENCONTRAR REPUESTOS CUANDO SE QUEMAN, SE REQUIERE CAMBIO DEL TIPO DE ILUMINARIAS.</p>
308	209310	2154108	JUNIN	HUANCAYO	CHICCHE	POTACA	<p>pintado del pedestal del tanque elevado, deterioro del pintado en las columnas y plancha de soporte reportado con anterioridad en setiembre de 2020</p> <p>refaccion de voladizo del ambiente de cocina, a causa de desprendimiento por fuertes vientos</p> <p>Desprendimiento de logotipos de vinilo, paredes y veredas muestran desprendimiento y presentan desgaste por el tiempo.</p> <p>pintado en exteriores e interiores del tambo en general, barnizado de puertas y ventanas (voladizo de techos, dormitorios, cocina, oficina, sala de usos multiples, baños y topico)</p> <p>Fuga de agua por grifería y cuello de ganso de cocina; presenta desgaste y fuga de agua con el grifo cerrado.</p> <p>cambio de accesorios completos para inodoro del baño de topico, baño de dormitorio de mujeres y varones, se quedan elevados y hay fuga de agua constante por el tubo de abastos, pueden causar inundaciones en los ambientes, daño detectado en enero del 2020</p> <p>reparacion de enchapado con mayolica de ducha de varones, la mayolica se encuentra levantada, reportado con anterioridad en setiembre del 2019</p> <p>cambio de cielo raso de auditorio, cocina y dormitorios deteriorados presntan ondulaciones y se encuentran deteriorados algunos caen y se encuentran caidos en el piso o camas, daño detectado en enero de 2020</p> <p>perillas de paso de agua de duchas de baños de mujeres, varones y baño de Topico, requiere cambio. Chapa de cocina, dormitorio y auditorio presentan defecto al asegurar y abrir la puerta, se tiene atracamieto de llave y no giran los cañones de seguridad. (reportado en setiembre del 2020)</p> <p>sistema de proteccion de aluminio de luces de auditorio, cocina, oficina y dormitorio presenttan</p>
309	359438	2322512	JUNIN	HUANCAYO	PARIAHUANCA	PANTI	<p>Paneles solares no encienden</p> <p>Focos del Tambo apagados en un 80%</p> <p>Las paredes externas del Tambo, estan descascarapela, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura.</p> <p>Fuga de agua por debajo del piso del SSHH de damas, además de deterioro del sistema de regulación de salida de agua del tanque de inodoro del SSHH damas.</p> <p>Carencia de cortinas contrasol en oficina, cocina y tópico</p> <p>Filtro de agua de tanque elvado deteriorado y carencia de filtro de agua en grifo de cocina</p>
310	260616	2178231	JUNIN	HUANCAYO	PUCARA	RAQUINA	<p>pintura deteriorada de los exteriores e interiores de la plataforma debido a la inclemencia del tiempo, problema detectado en febrero del 2020, el daño se incrementa en epocas de lluvia y humedad.</p> <p>pintura de puertas y ventanas deterioras</p> <p>pintura de las puertas donde esta ubicado las termas deteriorada</p>
311	210459	2154268	JUNIN	HUANCAYO	QUILCAS	LAYAN PATA	<p>Techo con hendiduras, generando que pase la lluvia, principalmente en ambientes de la sala de uso multiple y dormitorios.</p> <p>Las canaletas de los techos (anterior y posterior) presentan huecos que generan goteras al sostener las aguas de la lluvia. Son aproximadamente 100 mt lineales</p> <p>El pintado del cortaviento se ha deteriorado por efectos climaticos, asi como las paredes extrenas del Tambo. Se necesita pintar aproximadamente 20 mt2 del cortaviento y 100 mt2 de las paredes externas.</p> <p>La plataforma no cuenta con cerco perimetrico en la parte de los lados y posterior del Tambo Layan Pata</p> <p>El pintado de las puertas de madera exteriores se estan pelando y se estan doblando, agravandose por los efectos climaticos</p>
312	349881	2312750	JUNIN	HUANCAYO	DOMINGO DE ACO	PUMABAMBA	<p>El tanque subterraneo de suministro de agua esta colapsada, requiere mantenimiento, para ello requiere modificar la estructura de cemento y reconectar nuevamente.</p> <p>Los pemos de fijación de la cobertura del techo de toda la plataforma requiere mantenimiento, ya que por ello se filtra agua de las lluvias, perjudicando las instalaciones electricas y humediciendo todo a su paso.</p> <p>La chapa cerradura del dormitorio del GIT esta malograda, requiere cambio.</p> <p>Algunas partes de las paredes sufrieron fisuras, requiere mantenimiento</p> <p>El piso del patio presenta fisuras, requiere mantenimiento</p> <p>La terma solar presenta fallas, esta inoperativa, requiere mantenimiento.</p>
313	207588	2153154	JUNIN	JAUIJA	APATA	SAN JOSE DE APATA	<p>Las paredes externas del Tambo, están manchadas, y deterioradas, esto debido al tiempo de exposición a la lluvia y el sol, se necesita mantenimiento de pintura.</p> <p>Las paredes internas del Tambo se encuentran manchadas</p> <p>Los corredizos de la cocina se encuentran desprendidas</p> <p>Biombo ubicado en el auditorium se encuentra desprendido</p> <p>Tomacorrientes no funcionan(3 en la oficina, 1 en la cocina, 1 en el auditorium), esto sucede aprox. un año.</p> <p>Puntos de conexión a internet (1 en el dormitorio de mujeres y 3 en la oficina), esto esta sucediendo aprox. un año.</p> <p>Cortaviento rajado por ambos extremos y por la parte del centro, suceso ocurre desde el 2020.</p> <p>Teja desprendida en la cumbre del techo está deteriorando las baldosas a causa de las lluvias intensas</p> <p>Piso del auditorium se encuentra deteriorada, requiere mantenimiento</p> <p>Manguera de lavamanos se encuentra rota</p> <p>focos exteriores se encuentran quemados</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
314	208879	2153304	JUNIN	JAUJA	POMACANCHA	BARRIO RIO MOLINO	<p>Tuberías, llaves de paso y Tanque de agua elevado deteriorado sin funcionamiento desde 2021, Solicito nueva conexión de agua al tanque elevado incorporando tanque cisterna y bomba de agua, para mejorar el servicio de soporte en los ambientes del tambo debido a que durante los meses de mayo a octubre hay escases de agua</p> <p>Pintura deteriorada de las paredes exteriores e interiores de todos los ambientes del Tambo, desde abril del 2020</p> <p>Las Puertas externas de la Oficina, auditorio y dormitorio, presenta rajaduras, desde diciembre 2021 requiere repintado, resanado de aberturas o cambio total de puertas, cambio de chapas de seguridad de las puertas externas, por seguridad de los bienes y equipos del Tambo.</p> <p>Construcción de cerco perimetrico del Tambo, para brindar seguridad de los bienes y equipos patrimoniales del Tambo, debido a que ultimamente hay agigeos por la zona</p> <p>Instalación de video camara, en el exterior del Tambo</p> <p>Cambiar el piso de cemento pulido de la oficina del Tambo por piso de madera machembrado y/o implemetar alfombra, ya que se siente mucho frío y afecta la salud del Gestor y los visitantes que acuden a realizar trabajos sobre todo por la tarde y noche donde se avanza en realizar los reportes en intranet.</p> <p>Ausencia de lavadero y tendal de ropa, sábanas, por lo que solicito construcción de lavadero y tendal al pie del tanque elevado en la parte posterior del tambo con la finalidad de brindar servicio de lavanderia de los bienes del Tambo.</p>
315	217836	2157533	JUNIN	JUNIN	ONDORES	SAN PEDRO DE PARI	<p>Las baldosas de los diferentes ambientes (dormitorios de varones, mujeres, servicio higienico de mujeres, sala de reuniones, oficina principal) del Tambo están en mal estado.</p> <p>Las ventanas de los diferentes ambientes del Tambo se encuentran con las pinturas deterioradas.</p> <p>El piso de la habitación de varones y la oficina principal se encuentra en mal estado.</p> <p>El caño de la cocina se encuentra malogrado.</p> <p>La tubería de la cocina no se encuentra conectado al sistema del biodigestor.</p> <p>Los accesorios de los urinarios de los servicios higiénicos del dormitorio de varones se encuentran roto.</p> <p>No se cuenta con cerco perimétrico</p> <p>Inexistencia de un lavadero en la parte exterior del Tambo</p> <p>Los mástiles para las banderas están oxidados, pintura deteriorada, inexistencia de cuerdas para asta de bandera.</p> <p>"Las ventanas de las habitaciones y cocina están sin cortina.</p> <p>De la oficina y de la sala de reuniones las cortinas están decoloradas.</p> <p>"</p> <p>Puertas corredizas y cajones de los empotrados de la cocina requieren mantenimiento.</p> <p>Las luces de emergencia de la habitación de mujeres y de la sala de reuniones no cuentan con interruptores.</p> <p>Los interruptores y tomacorrientes de los diferentes ambientes se encuentran en mal estado</p> <p>Las maderas del techo se encuentran apollilladas</p>
316	216409	2156954	JUNIN	SATIPO	LLAYLLA	SAN MIGUEL - CC. PUCACOCHA	<p>El Tambo no cuenta con cerco perimetrico. Problema detectado en marzo del 2021. Persiste el problema. Infraestructura vulnerable a robos y daños de la infraestructura.</p> <p>Se necesita realizar con urgencia el cambio de cable de luz, actualmente se esta deteriorando el cable que fue instalado provisionalmente para proveer luz al Tambo desde el local comunal del anexo de San Miguel.</p> <p>Paneles solares inoperativos por falta de cambio de baterías. Problemas desde marzo del 2021.</p> <p>La pintura de la fachada del Tambo y en el interior esta deteriorada, gastada, descarapelada. Problema detectado desde marzo del 2021. Persiste el problema. El daño se viene incrementando cada vez mas por la humedad y lluvias. Se requiere pintado total del tambo.</p> <p>Deterioro de chapas de las puertas de las instalaciones. Problema detectado en marzo del 2021. Persiste el problema. Infraestructura vulnerable a robos. Se necesita con urgencia de la oficina principal.</p> <p>Se necesita mantenimiento y cambio de tanques de inodoro de los servicios higiénicos de damas y varones. Se realizó algunos arreglos manuales.</p> <p>Se necesita realizar cambios de baldosas del almacén y del auditorio, presencia de goteras.</p> <p>Deterioro de puertas, ventanas de las instalaciones. Problema detectado en marzo del 2021. Persiste el problema. Hace falta pintado, cambio de lunas y mantenimiento. Infraestructura propensa a robo.</p> <p>Ruptura de tuvo de agua de uno de los caños del baño de varones. Se requiere cambiarlo o hacer un matenimiento</p>
317	348025	2310131	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	NUEVA JERUSALEN	<p>MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE ENTRADA DEL TAMBO,PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p> <p>PINTADO GENERAL DE PAREDES EXTERNAS (FRONTAL, LATERAL Y POSTERIOR) DEL TAMBO, MURO TANQUE ELEVADO, PINTADO DE LA PUERTA DEL TANQUE ELEVADOR,PINTADO DE LA ANTENA PARARAYO, PINTADO DE PAREDES INTERNAS DE TODOS LOS AMBIENTES DEL TAMBO A DOS MANOS,PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p> <p>CAMBIO DE FLORECENTES LED DE AUDITORIO, BAÑO DE DISCAPACITADOS, CUARTOS DE MUJER Y VARON, TAMBERO, COCINA, OFICINA.</p> <p>MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL TECHO DEL TAMBO, PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022</p> <p>CAMBIO DE FOCOS LED EXTERIOR DEL TAMBO PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022</p> <p>CAMBIO DEL KIT DE INODORO DE LOS AMBIENTES DE BAÑOS Y CUARTOS,PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p> <p>REPARACION DEL BOCINA DIFUSOR DE AUDIO, PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p> <p>CAMBIO DE LAS MALLAS DE LAS VENTANAS DEL TAMBO, PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p> <p>REPARACION DE FISURAS INTERNAS Y EXTERNAS DE PAREDES DEL TAMBO, PROBLEMA OCURRIDO DESDE EL 2022.</p>
318	348016	2309662	JUNIN	SATIPO	MAZAMARI	POTSOTENI	<p>La puerta de ingreso al tambo presenta las bisagras rotas (8 bisagras medianas), falta el pintado general de las puertas, el cual se encuentra malogrado hace 2 meses.</p> <p>El cerco perimétrico de madera del tambo se encuentra roto, se requiere el cambio de postes y vigas de madera, el deterioro se viene empeorando desde hace 6 meses.</p> <p>Las paredes del frontis del tambo se encuentran sucias y despintadas debido a la humedad.</p> <p>La chapa de la puerta de la oficina 01 se encuentra averiada.</p> <p>Se requiere el barnizado de las ventanas y puertas de madera del tambo, causado por las lluvias intensas y el sol intenso.</p> <p>Cambio de baterías y mantenimiento del alumbrado público del tambo.</p> <p>Techado con calamina del área del biodigestor, para que no se llene de agua y cause derrumbes tapando el biodigestor causando su rajadura y rompimiento, esto debido a las lluvias intensas, (este fue uno de los motivos por el cual se cambió el biodigestor en el último mantenimiento). Se estuvo tapando con plástico, pero ya se requemo dejando libre el biodigestor.</p> <p>Pintado de las paredes de la torre para el reservorio del tanque de agua. Ya que se encuentra despintado, descascarados, causado por las lluvias y el sol.</p>
319	347971	2309610	JUNIN	SATIPO	PANGOYA	ALTO ANAPATI	<p>Zocalos y parades del Tanque elevado del agua con pintura desgastada</p>
320	348063	2310571	JUNIN	SATIPO	PANGOYA	CUBANTIA	<p>Megado del circuito de energía desde la caja de medidor al tablero de control en el tambo. (Riesgo de fuga de energía).</p> <p>Cambio de sábanas y colchas.</p> <p>Reparación de UPS, no almacena energía eléctrica.</p> <p>Mantenimiento y/o cambio de lampara luminaria solar del patio</p> <p>Arreglo del parlante</p>

N°	Cod SNIP	CUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
321	348032	2310538	JUNIN	SATIPO	PANGO	INTERANDINO	Pintura deteriorada de los exteriores e interiores de la plataforma debido al uso, la inclemencia del tiempo, el daño se incrementa en épocas de lluvia y humedad. Pintura de puertas deterioradas Pintura de ventanas deterioradas Falta listones del cerco perimétrico del tambo, muchos se encuentran deteriorados o podridos los 58 listones faltantes son de dimensiones 2"x3"x10.5' (41mmx65mmx3200mm).
322	347966	2309594	JUNIN	SATIPO	PANGO	PUERTO PORVENIR	Laca y barnizado de puertas y ventanas exteriores Cambio de postes y listones del cerco perimétrico cambio de tabla de parrillas del camarote de mujeres Cambio de lampara de emergencia Cambio de interruptor Repintado de infraestructura incluido mural del programa
323	348068	2310576	JUNIN	SATIPO	PANGO	TRES UNIDOS DE MATERENI (MATERENI)	Las puertas de madera de la oficina 1, del SSH de varones y mujeres, tambien del SSHH del guardian, presentan arqueo y no encaja la chapa Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, cubierto de mallas de mosquitero de plastico. y todas las mallas estan deterioradas y con huecos, se necesita cambiar todas las mallas de 107 metros lineales por 1.60 metros de altura. Las paredes del Tambo, estan descascarada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. Las veredas y columnas del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o la puerta ver cuanto de damas, presenta defectos (descascarado) que hace que no se cierra por completo
324	310501	2251874	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	CUTIVIRENI	Los marcos de algunas ventanas estan deteriorados (agujereadas) por abejas y polillas. Las mallas mosquiteros de las ventanas y puertas estan deteriorados por el sol y presentan huecos, se necesita cambiar todas las mallas de 120 metros lineales por 1.60 metros de altura. La pintura del lado externo de las paredes del Tambo estan: manchadas, decolorado y descascarada debido a factores climatológicos y por acción de la poblacion (niños) Las columnas del auditorio presentan fisuras, se necesita dar mantenimiento o reparación. El sistema de drenaje pluvial estan en un 70% operativo, parte (10 m) de la canaleta aérea se encuentra congando, tubo vertical emprado en la pared presentan goteos y el punto de desfogue de la canaleta del suelo presenta fuga Las luminarias externas estan inoperativas Todos los reflectores ubicados en la parte externa de la pared de la plataforma estan inoperativos Las luminarias de la oficina 1; oficina 2; almace y habitacion de damas estan operativas al 50%. Mientras que de la habitacion del gestor, custodia, SSHH de discapacitados y SSHH de custodia estan inoperativos El biodigestor presenta defectos en su funcionamiento, con frecuencia se evidencia afloramiento de aguas servida lo que genera olores nauseabundos La laptop con código patrimonial 54989-2022 y el monitor con CPU incorporado con código patrimonial 55035 – 2022 no están operativo. Laptop con código patrimonial 54990-2022 tiene una operatividad regular Todos listones y postes del cerco perimétrico están muy deteriorados (podridos) por factores climatológicos (lluvia) y biológicos (polillas, hormigas y comején). Por lo que se sugiere el cambio total de los listones y postes Los componentes del sistema de internet como el estabilizador estan inoperativos, requiere su pronta reposicion y el UPS pequeño requiere su mantenimiento Las cortinas y la rieles estan deteriorados
325	313664	2255395	JUNIN	SATIPO	RIO TAMBO	VALLE ESMERALDA	Rejas de madera de la fachada principal a punto de caerse, presentan bases suspendida a punto de colapsar Bomba de agua malograda Columna de amarre con pared rajada Ducha de la oficina 2 presenta goteo Chapa de almacen malogrado Mes y año del ultimo mantenimiento efectuado: Flotador de tanque elevado de agua malogrado Luminaria parte principal malogrado Luminaria de la parte posterior malogrado Luminaria parte izquierda malogrado Parte derecha del cerco malogrado Tapas para interruptores (varios) Malla de puerta: de almacen, baño de custodio, oficina principal para cambio Luminaria de la parte posterior malogrado Tapas para cuchillas principales Cables sin proteccion Chapa de oficina principal empieza a mostrar deterioro
326	360888	2324038	JUNIN	SATIPO	SATIPO	RIO VENADO	chapas de las puertas del Tambo se encuentran aparentemente oxidadas funcionando con gran dificultad, debido que hasta el momento no se ha realizado ningún mantenimiento Actualmente los soportes del separador de los urinarios de varones se encuentran desprendidos dando un mal aspecto al momento de utilizarlo, por lo cual se necesita el mantenimiento adecuado y oportuno. Debido a las constantes lluvias en estos meses las pinturas del Tambo se encuentran deteriorados, sobre todo en la parte externa, descascarándose en algunas partes.
327	218486	2157655	JUNIN	TARMA	AN PEDRO DE CAJA	YANIC	Mantenimiento del techo del tambo, pues se tiene goteras del cuarto de varones y mujeres, oficina 01, cocina y en el auditorio. Deterioro de pinturas internas y externas del Tambo, en los dormitorios de damas y varones, oficina, topico, cocina, sala de reuniones y servicios higienicos. Las puertas del cerco perimétrico y algunos postes del cerco perimétrico metálico se encuentran deteriorados. Urge refaccion para el cuidado de los bienes del tambo Tablas de camarotes resecos y apollados, en total son 36 que necesita cambio urgente, por lo que no se tiene la operatividad al 100% de los camarotes Necesita barnizado de 06 puertas de madera; de dormitorios de damas y varones, servicios higienicos (damas, varones y del topico), de ingreso a dormitorios, oficina, topico, cocina, sala de reuniones y almacen. Mantenimiento de aleros y canaletas del Tambo Mejoramiento del Mural del Tambo, se encuentra demasiado deteriorado Cambio Mangueras de Inodoro de SSHH varones y mujeres. Los cables que sirven de provisión de energía eléctrica al Tambo se encuentran deteriorándose y debe ser cambiado por otro en buen estado. Biodigestor a un 90% de su capacidad, se recomienda la limpieza y extraccion de lodos. Chapas de Auditorio y oficina 01

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
328	209827	2154113	JUNIN	TARMA	TAPO	SAN CRISTOBAL DE PAQCHAC	Las puertas de madera del ingreso a dormitorios, oficina 1, cocina y auditorio se encuentran deterioradas (madera debilitada por los años de uso) así mismo la pintura de las mismas se encuentra en mal estado Las ventanas del Tambo son de madera con vibrio sin ningún refuerzo ni tampoco cuenta con mallas protectoras. Las paredes del Tambo, están descascarada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. Las veredas y columnas del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o
329	210010	2154097	JUNIN	YAULI	CHACAPALPA	CHACAPALPA	MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS AMBIENTES DEL TAMBO CAMBIO DE LAS BALDOSAS DE LOS AMBIENTES OFICINA Y SERVICIOS HIGIENICOS MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO DEL TAMBO, MADERAS DESGASTADAS POR EFECTOS DE SOL Y LLUVIAS.
330	289112	2193109	LA LIBERTAD	GRAN CHIMU	LUCMA	ALTO RECUAYCITO	La puerta de la sala multiusos necesita cambio de chapa el biodigestor necesita mantenimiento el cerco del tambo necesita mantenimiento sala multiusos necesita pintado oficina 01, 02 pintado , habitacion de varones y mujeres Pintado de cocina pintado del ambiente y columnas donde se encuentra el tanque elevado cambio de florecentes del baño de discapitados y almacen y baño de varones Paredes externas del tambo necesitan pintado cambio de las luminarias del tambo
331	209842	2154105	LA LIBERTAD	JULCAN	CALAMARCA	SICCHAL	"VIGA DE HABITACIONES DE VARONES DETERIORADO PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO AL IGUAL QUE LAS PAREDES DE SS.HH. Y RAJADURA EN VIGA HABITACION DE MUJERES FISURAS EN LAS PAREDES DE HABITACION DE DAMAS Y OFICINA FISURA EN EL PISO DE LA OFICINA, ENTRADA DE HABITACION DE VARONES Y EXTERIOR TERMAS A GAS UBICADAS EN LA DUCHA DE LA OFICINA Y DE LAS DUCHAS DE MUJERES MALOGRADOS PISOS DESTEÑIDOS TODOS LOS AMBIENTES VIDRIOS DE LA PUERTA DE LA OFICINA Y DE LA SALA DE USO MÚLTIPLE PRESENTAN RUPTURAS VENTANA DEL AUDITORIO CON LUNA ROTA CUMBRERAS DETERIORADAS, PARA CAMBIAR FALTA RETOQUE DE PINTURA DE PAREDES DE LA FACHADA E INTERIOR DEL TAMBO PUERTA PRINCIPAL DE LA OFICINA DESTEÑIDA FALTA DE TAPAS DE CAJA DE DESAGUE CHAPAS PUERTA PRINCIPAL DE OFICINA, COCINA Y AUDITORIO
332	215493	2156612	LA LIBERTAD	JULCAN	JULCAN	LA PAJILLA - C.C. SANTA APOLONIA	Implementación del Biodigestor, el tambo Santa Apolonia cuenta con 2 silos de agua residual por lo cual es necesario que se implente un biodigestor adecuado. Costrucción del cerco perimétrico con cemento, para evitar el ingreso de animales domésticos a los ambientes del Tambo y mantener una limpieza adecuada. Recableado del sistema eléctrico, los cables se encuentran en mal estado por lo que produce cortocircuitos constantemente. Cambio de termas a gas (calentador) de las duchas de hombres y mujeres; por estar malogradas, lo cual dificulta brindar un óptimo servicio a los usuarios. Cambio del tanque de agua y accesorios (llave de paso de agua), ya que se encuentra roto ocasionando fuga de agua. Cambio de tejas y de madera de techo ya que se encuentran en mal estado del ambiente de los dormitorios.
333	216406	2156951	LA LIBERTAD	OTUZCO	HUARANCHAL	LA FORTUNA - HUARANCHAL	Arreglo de la red general de energía eléctrica (interruptores y tomacorrientes) de la Plataforma del Tambo, por presentar constantes cortes circuitos, poniendo en riesgo los equipos multimedia. Cambio de baldosas de los pazadizos 10 mt del tambo que por vientos fuertes se cayeron las baldosas y malograron tres focos de los ambientes del pazadizo del Tambo, dificultando el alumbrado en la noche. Arreglo de los techos de los ambientes de los cuartos de hombres , mujeres, topico, oficina y cocina y baños porque filtra agua por las tejas y malogra las baldosas y queman los florecscentes de los ambientes y malogran las cosas del tambo. Cambio de llaves termomagneticas de algunos de los ambientes del Tambo; por presentar constantes cortes circuitos, poniendo en riesgo los equipos multimedia. Cambio de chapas de las puertas del cuarto de mujeres, auditorio del Tambo, por presentar deterioro y fallas al momento de abrir las puertas. Lo cual atenta con la seguridad de los bienes del Tambo. (Cambio de 2 chapas) Pisos deteriorados (desteñidos y rajados), de todos los ambientes del Tambo. Pintado en general de la parte interna y externa de todos ambientes del Tambo, por presentar deterioro por las inclemencias del clima resane y pintado del muro lateral cortavientos principal. Cambio de termas a gas (calentador) de las duchas de hombres y mujeres; por termas eléctricas , lo cual dificulta brindar un óptimo servicio a los usuarios. Costrucción del cerco perimétrico y puerta de entrada del Tambo, para dar seguridad a las cosas del tambo. Cambio de llaves de lavacaras de los servicios higiénicos de hombres y accesorios de los tanques de baños de hombres y mujeres y topico por que dejan pasar el agua malogrados; lo cual dificulta el servicio a los usuarios y el desperdicio del agua.
334	286439	2191024	LA LIBERTAD	PATAZ	HUANCASPATA	PUCRE	CANALETAS: CAIDAS CANALETAS: DETERIORADAS PAREDES PINTADAS CON TINTA DE PLUMON, MANCHAS DE CINTA ADHESIVA, GRASA Y OTROS, AREA DE OFICINA 1, OFICINA 2, COCINA Y PASADIZOS. HABITACION DEL GIT CON FILTRACION DE HUMEDAD Y DESPINTADA PUERTAS SIN CHAPAS PUERTAS METALICAS OXIDADAS Y DESPINTADAS, EN EMINETE DETERIRO (INGRESO A OFICINA 2 Y COCINA E INGRESO A ALMACEN Y DORMITORIOS DE DAMAS Y VARONES). CHAPAS DE LAS PUERTAS DE ALMACEN, AUDITORIO, OFICINA 1, SSHH DE DISCAPACITADOS Y SSHH DEL AREA EXTERNA, ENDURECIDA REQUIEREN DE MANTENIMIENTO, ES ALTAMENTE PROBABLE QUE SE ROMPAN LAS LLAVES AL FORZAR ABRIR LAS PUERTAS SSHH DE LA OFICINA 2, SIN AGUA, EN EL LAVADERO Y EN POQUISIMA CANTIDAD DE AGUA EN LA DUCHA, ADEMÁS EL AGUA NO DRENA SE EMPOSA, EN EL AREA DE LA DUCHA. EL AGUA NO DISCURRE, SE DEBE ROMPER EL PISO Y CONECTAR AL DESAGUE FACHADA DEL TAMBO DESPINTADA, REQUIERE MANTENIMIENTO TOMACORRIENTE DE LA COCINA INOPERATIVOS (100%) VENTANAS SIN VIDRIO (15 CORRESPONDEN A LA SALA DE REUNIONES) AREAS DEL TECHO SIN COBERTURA

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
335	278036	2189326	LA LIBERTAD	PATAZ	TAYABAMBA	LA VICTORIA	Las puertas de madera de la oficina del gestor, almacén, auditorium, y habitaciones de hombres y mujeres presentan chapas y/o cerradura con desperfectos y deteriorados. Las puertas del auditorio presentan deterioro y desalineación causando problemas al cerrar, abrir y exponiéndose a caerse. Las paredes interiores y exteriores, zocalos de los diversos ambientes y habitaciones necesitan mantenimiento de pintura latex y esmalte. Las canaletas se encuentran deterioradas y resquebrajadas Baterías para alumbrado del tambo
336	311360	2435242	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	COCHORCO	SUCCHAMARCA	PARQUET DESPEGADO POR FILTRACIONES EN OFICINA 2 Y PISO RAJADO FILTRACIONES DE AGUA EN AMBOS BAÑOS PAREDES EXTERIORES E INTERIORES CON PINTURA DESCASCARADA BOMBA DE AGUA INOPERATIVA
337	278008	2189323	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SANAGORAN	CHUYUGUAL	Cerco perimetrico se encuentra en mal estado, se requiere nuevo cerco eléctrico Sistema eléctrico se encuentra en mal estado, se recomienda hacer el cambio completo Terma electrica no funciona, se recomienda cambio Pintura paredes externas e internas en mal estado, se recomienda pintar todas las paredes
338	210724	2154271	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARIN	TICAPAMPA	CARENCIA DE PORTONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL TAMBO: CONSTRUCCION 2 PORTONES (CON TUBOS METÁLICOS GALVANIZADO DE 1 ½ x 1.8 mm), DE 4.80 m DE LARGO X 1.60 m DE ALTURA, DE 2 HOJAS CADA PORTÓN, ANCLADOS EN COLUMNAS DE FIERRO CORRUGADO Y CONCRETO DE 20x20cm x1m 80 cm de Altura. BANCAS DE MADERA DEL TOLDO FIJO EN MAL ESTADO. MANTENIMIENTO DE PINTURA EN MURO CORTA VIENTO, INCLUYE SUMINISTRO DE PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. CONSISTE EN EL LIJADO HOMOGÉNEO DE TODAS LAS SUPERFICIES DE MUROS, RETIRANDO CAPA DE PINTURA EXTERIOR, RESANAR LAS IMPERFECCIONES, FISURAS Y HUECOS CON MEZCLA DE PASTA MURAL (30%) Y YESO CERÁMICO (70%), VOLVER A LIJAR, SELLAR Y PINTAR A DOS MANOS. EN MURO CORTAVIENTO CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL AMARILLO MARACUYÁ. EL ZÓCALO PINTAR CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL ROJO OXIDO. MANTENIMIENTO DE REPINTURA DE PAREDES DE LA PARTE EXTERNA E INTERNA DEL MODULO 3 (DORMITORIOS) DE LA PLATAFORMA FIJA (TAMBO TICAPAMPA), INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, RESANAR LAS IMPERFECCIONES, FISURAS Y HUECOS CON MEZCLA DE PASTA MURAL, LIJAR Y REPINTAR A DOS MANOS CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL AMARILLO MARACUYÁ Y EL ZÓCALO PINTAR CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL ROJO OXIDO. MANTENIMIENTO DE REPINTURA DE PAREDES DE LA PARTE EXTERNA E INTERNA DEL MODULO 1 (SALA DE USO MULTIPLE) DE LA PLATAFORMA FIJA (TAMBO TICAPAMPA), INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, RESANAR LAS IMPERFECCIONES, FISURAS Y HUECOS CON MEZCLA DE PASTA MURAL, LIJAR Y REPINTAR A DOS MANOS CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL AMARILLO MARACUYÁ Y EL ZÓCALO PINTAR CON PINTURA ESMALTE SINTÉTICO VENCENAMEL ROJO OXIDO.
339	286415	2191020	LA LIBERTAD	SANCHEZ CARRION	SARTIMBAMBA	COLLONA	FILTRACIONES DE AGUA EN AMBOS BAÑOS Y FALLA LA BOMBA DE AGUA DESDE HACE MÁS DE 6 MESES DESGASTE EN EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL TAMBO TANTO INTERIORES Y EXTERIORES Y EL MURO ROMPE VIENTOS SE OBSERVA HACE MÁS DE UN AÑO EN ESTE ESTADO PARQUET DESPEGADO POR FILTRACIONES EN DORMITORIOS DESDE HACE MÁS DE 6 MESES
340	311341	2433183	LAMBAYEQUE	FERREÑAFE	INCAHUASI	JANQUE	Llaves de agua de paso central, entrada al tanque y paso para los dormitorios que se encuentran en oxidación. Tanque elevado por el tiempo de uso se encuentra con lodo, mohosidad, y contaminado por el tiempo de uso y falta de limpieza. Tapa funda de los inodoros, accesorios del tanque la cual por el tiempo de uso presenta fugas de agua y desgaste excesivo de consumo de agua.
341	311348	2527141	LIMA	CAJATAMBO	GORGOR	NUNUMIA	Se requiere rampa de acceso desde el ingreso del tambo hacia la oficina N°1 y el auditorio, para personas con discapacidad. Se requiere construcción de piso de cemento o falso piso e instalación de luz en ambiente acondicionado para almacén de materiales de algunas instituciones de manera provisional, este ambiente puede servir para el funcionamiento de clases del CETPRO o CEBA
342	260536	2178237	LORETO	ALTO AMAZONAS	BALSAPUERTO	MOYOBAMBILLO	Las paredes del Tambo, están descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de la pared del parte exterior. Las mallas metálicas de 9 ventanas de madera ubicados en: oficina 1 (1) , cocina (1), auditorio (4) , habitación varones (1) y damas (2) se encuentran deterioradas por el tiempo de uso, se necesita cambio de mallas para las ventanas del Tambo. Las calaminas del techo del tambo presentan agujeros, cuando llueve se aprecia chorros de agua que deterioran el cielo raso en 5 puntos: auditorio (4), pasadiso de baño de mujeres (1), se necesita tapar las calaminas y reparar el cielo raso. Los 2 paneles solares ubicados en la parte frontal del Tambo se encuentran inoperativos, se necesita servicios de diagnóstico, mantenimiento y reparación. Las canaletas de los techos se encuentran deterioradas, cuando lleve el agua se escurre por las veredas del Tambo, se necesita mantenimiento. El letrero del tambo se encuentra deteriorado debido a las fuerte llluevias, se necesita un nuevo letrero. Las cerraduras de las puertas de la oficina 2 (1), auditorio (2), almacén (1), cuarto del guardian (1) y cocina (1), se encuentran deterioradas y duras, se necesita la adquisición e instalación de 6 cerraduras externas.
343	307265	2251701	LORETO	DATEM DEL MARAÑÓN	ANDOAS	NUEVO ANDOAS	Las mallas de plástico de las 21 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, típico, cocina, auditorio, almacén 1 , habitación varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 52 m2 de mallas plástico. Los marcos y los vidrios de las ventanas de la oficina 1 y 2 se encuentran deterioradas por el tiempo de uso Los cables que sosostienen a la torre del pararrayo se encuentran deterioradas por el tiempo de uso La pintura de toda la infraestructura del Tambo Nuevo Andoas se encuentra en malas condiciones por el tiempo.

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
344	260545	2178222	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	BARRANCA	ESTRELLA Y ANEXO NUEVO LAUREL	<p>de manera segura la oficina, se necesita confección de una puerta de 2 hojas de 2.10 m de largo y 1.60 m de ancho, con su respectiva cerradura de 3 tiempos.</p> <p>Las cerraduras de las puertas de la oficina 1 y 2, tópic, auditorio (2 puertas), almacén 1 y 2, y puerta de ingreso a las habitaciones de varones y damas, se encuentran muy deterioradas y solo hay un duplicado de llaves las cuales se encuentran desgastadas, se necesita la adquisición e instalación de 8 cerraduras.</p> <p>Las cerraduras de perrilla tipo bola de las puertas del baño, en el baño de caballeros (4 puertas), puerta de dormitorio de caballeros y damas, puerta del baño de discapacitados y 4 puertas en el baño de damas, no se cierra correctamente, se necesita la adquisición e instalación de 13 cerraduras de perrilla tipo bola.</p> <p>Las tres luces de seguridad (auditorio, tópic y servicios higiénicos de damas) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 luces de seguridad.</p> <p>Las lámparas fluorescentes ubicados en: Oficina 1 (2), tópic (4), cocina (3), oficina 2 (1), auditorio (8), baño caballeros (3), almacén 1 (2), baño damas (4), habitación de varones (2), habitación de damas (2), almacén 2 (2) y 27 lámparas fluorescentes de los exteriores del Tambo, en encuentran con iluminación deficiente en algunos casos no se logra encender, se necesita la adquisición e instalación de 63 lámparas fluorescentes de 30 watts de potencia.</p> <p>Los grifos de los lavatorios ubicados en: tópic (2), cocina (1), baño varones (3) y baño damas (2) se encuentran malogrados hay fuga de agua, se necesita la adquisición e instalación de 8 grifos metálicos.</p> <p>Mantenimiento de las cañerías de desagüe, en la cocina, en los baños de varones y de mujeres, y también pozo septico.</p> <p>Las mallas de plástico de las 21 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, tópic, cocina, auditorio, almacén 1, habitación varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 60 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 321.5 m2 de pared de la parte exterior y 524.60 m2 de pintado de las paredes interiores.</p> <p>Las canaletas de los techos se encuentran deterioradas, cuando lleve el agua se escurre por las veredas del Tambo, se necesita 64 m de canaletas.</p>
345	311253	2251906	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	CAHUAPANAS	PALMICHE	<p>5 lamparas del tambo se encuentran quemadas.</p> <p>La bocina de perifoneo del tambo se encuentra quemada.</p> <p>1 ventilador ha dejado de funcionar</p> <p>1 electrobomba se encuentra quemada</p>
346	311244	2251905	LORETO	DATEM DEL MARAÑON	PASTAZA	INDUSTRIAL (PUERTO INDUSTRIAL)	<p>Las mallas de plástico de las 21 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, tópic, cocina, auditorio, almacén 1, habitación varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 52 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Los 2 paneles solares ubicados en la parte frontal del tambo se encuentran inoperativos. Se necesita cambio de baterías de los paneles solares que no funcionan, debido a que están en mal estado, sulfatados.</p> <p>Cambio de Luminarias a los ambientes (sala de reuniones, cuarto y baño de tambero) luces intermitentes y antiguas.</p> <p>Falta Pintado de la infraestructura. Las paredes del Tambo, están descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado.</p>
347	341128	2301707	LORETO	LORETO	NAUTA	SAN PEDRO ZONA I	<p>Inundacion</p> <p>Filtraciones de agua cuando se usa los SS.HH en el cuarto del Gestor y del guardian, mantenimiento del sistema de desagüe.</p> <p>Goterías, en los pasadizos del tambo, en el cuarto del gestor, en la sala de usos múltiples, en la Oficina 02, ello implica que hay filtraciones de agua de lluvia desde el techo.</p> <p>La infraestructura del tambo presenta fisuras en la pared cerca de la puerta del dormitorio del Custodio.</p> <p>Pintado de las paredes exteriores e interiores, necesitan ser pintadas nuevamente.</p> <p>11 lámparas circulares están quemadas. 3 lámparas rectangulares están quemadas.</p> <p>"El abastecimiento del servicio de agua es mala; el agua del pozo artesiano tiene color de tonalidades amarillas, y fuerte olor a fierro, lo que imposibilita que se pueda usar para lavarse y bañarse. Sólo se usa para los servicios higiénicos."</p> <p>Las mallas de plástico de todo el area del tambo se encuentran en estado deteriorado.</p> <p>Desprendimiento del cielo raso en el area del cuarto del tableros y parte posterior del tambo.</p> <p>Las canaletas de los techos se encuentran deterioradas, cuando lleve el agua se escurre, no cuenta con</p>
348	342431	2303437	LORETO	LORETO	PARINARI	LEONCIO PRADO	<p>Inundacion</p> <p>Los Filtros necesitan cambio o mantenimiento, el agua sale con sucia</p> <p>Cambiar la Bomba Sumergible por una nueva, no funciona</p> <p>Cambiar la madera de la parte de arriba de la sala de uso multiple, estan podridas, y caen demasiado polillas, cualquier momento puede caer, peligroso</p> <p>Cambiar grifos del baño de visitantes y de discapacitados</p> <p>Las mallas y los espejos de la sala de uso multiple se encuentran en mal estado, a tal punto que el viento hace que se caigan y se rompan.</p> <p>Cambiar las baterías del panel fotovoltaico, no cargan al 100%</p>
349	341154	2301734	LORETO	LORETO	TIGRE	BELEN	<p>Pintado de las paredes de la parte frontal, ya que se encuentran deterioradas a consecuencias de las continuas lluvias, se necesita realizar el pintado de 5 m de largo y 39m 20 cm de ancho.</p> <p>Pintado de las paredes de la parte colateral, ya que se encuentran deterioradas a consecuencias de las continuas lluvias, se necesita realizar el pintado de 5 m de largo y 21m 40 cm de ancho.</p> <p>Pintado de las paredes de la parte trasera, ya que se encuentran deterioradas a consecuencias de las continuas lluvias, se necesita realizar el pintado de 3 m de largo y 32m 10 cm de ancho.</p>
350	341144	2301724	LORETO	LORETO	TIGRE	NUEVO PARAISO	<p>La zona de lavaplatos de la cocina tiene el lavatorio totalmente oxidado provocando fugas de agua que se terminan colando hacia el piso de la cocina, así mismo las bisagras de las puertas que tapan la zona inferior del lavaplatos se oxidaron completamente provocando el desprendimiento de estas puertas. Se necesita la adquisición e instalación de 1 lavadero de cocina y 12 bisagras de cazoleta.</p> <p>Las cerraduras de las puertas de la habitación servicios higiénicos del custodio se encuentran muy deterioradas se necesita la adquisición e instalación de 2 cerraduras.</p> <p>Las luminarias que se encuentran instaladas en la zona exterior y alrededor del tambo se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 7 luminarias.</p> <p>Las lámparas led ubicados en: cocina (1) y el auditorio (2), no encienden por lo que se necesita la adquisición e instalación de 3 lámparas led de techo de 60 watts de potencia.</p> <p>El grifo del lavatorio ubicados en la zona de los servicios higienicos del custodio se encuentra malogrado, se necesita la adquisición e instalación de 1 grifo metálico.</p> <p>Las mallas de plástico de las 35 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, cocina, auditorio, almacén, servicios higienicos para discapacitados, servicios higienicos para varones y mujeres, habitación del custodio, del GIT, de varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 100 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están sucias y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 300 m2 de pared de la parte exterior incluidos las zonas del tanque elevado, área de bombeo y servicios higiénicos del custodio.</p> <p>Los 12 paneles solares ubicados sobre el techo del Tambo se encuentran sucios, se necesita servicios mantenimiento al sistema fotovoltaico del Tambo.</p> <p>Las calaminas del techo del tambo presentan agujeros, cuando llueve se aprecia chorros de agua que deterioran el cielo raso y las lámparas led (cocina, oficina 1, auditorio, dormitorios del GIT, de varones y damas), se necesita 30 kg de masilla para calaminas y el servicio técnico para su ejecución.</p>

N°	Cod SNIP	CUI	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
351	347957	2309585	LORETO	LORETO	TROMPETEROS	PAMPA HERMOSA	<p>La puerta de madera de 1 hojas del tanque elevado y cuarto del guardia se encuentra deteriorada se necesita confección de 2 puerta de 1 hojas de 2.11 m de largo y 1.60 m de ancho, con su respectiva cerradura de 3 tiempos.</p> <p>Lámparas fluorescentes (oficina 1, alrededor del tambo 2 y se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 lámparas</p> <p>Arreglo del sistema eléctrico de todo el tambo, hay corto circuito a raíz del rayo que cayó en noviembre del año pasado.</p> <p>El sistema de biodigestores se encuentran obstruidos y llenos en su capacidad, lo que ocasiona que los desechos de los inodoros, urinarios y lavatorios se esparcen a la calle y viviendas aledañas al Tambo. Se necesita el mantenimiento y reparación del sistema de biodigestores.</p> <p>Instalación del cerco perimétrico, no cuenta con cerco el Tambo</p> <p>Las mallas de plástico de las 21 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, tópicos, cocina, auditorio, almacén 1, habitación varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 52 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 290.63 m2 de pared de la parte exterior y 509.72 m2 de pintado de</p>
352	330024	2288378	LORETO	ARISCAL RAMON CASTIL	PEBAS	COCHIKINAS	<ul style="list-style-type: none"> Las luces del baño del tambo no prende, las luces del cuarto del tambo no prende, las luces del cuarto de mujeres no prenden, una luz en el salón múltiple no prende 3 fluorescentes, el cuarto del custodio no prende, en el lugar de la bomba no prende, en el cuarto de tableros eléctricos no prende, en la cocina 1 no prende, en la oficina no prende 1 fluorescente, en la oficina 2 no prende 1 fluorescente. 2 Estructura (fluorescentes) del cielo raso del salón múltiple están colgados y 1 de la oficina 2 (cielo raso). Presencia de murciélago en el cielo Razo, la cual está comiendo los cables y algunas sogas que sujetan a los fluorescentes. Revisión y mantenimiento preventivo del sistema eléctrico. Fumigación del tambo contra insectos (arañas, chinches y zancudos) Mantenimiento preventivo del tanque y el sistema de subsión del agua. El cerco perimétrico se encuentran pudriéndose y rotos los palos Pintar el tambo. Fuga de agua en la tubería del baño para discapacitados.
353	325571	2283395	LORETO	ARISCAL RAMON CASTIL	PEBAS	HUANTA	<p>Algunas tapas de protección están deterioradas (rotas)</p> <p>El techo en algunas partes gotea y las canaletas fueron removidas por el viento.</p> <p>12 fluorescentes se encuentran quedados, la oficina principal no cuenta con luz.</p>
354	341457	2302083	LORETO	ARISCAL RAMON CASTIL	YAVARI	MARIO RIVERA	TAMBO AFECTADO POR LA CORRIENTE DEL RIO AMAZONAS
355	260611	2178229	LORETO	MAYNAS	ALTO NANAY	DIAMANTE AZUL	<p>Marco de la ventana del cuarto de mujeres, de una sola hoja, se encuentra deteriorada, la madera en mal estado, se necesita cambiar por un nuevo marco de ventana.</p> <p>Marco de la ventana de la 2da oficina, esta deteriorada, se necesita cambiar por un nuevo marco de ventana.</p> <p>Marco de la puerta del cuarto de oxígeno, que se encuentra dentro del tópicos, está en mal estado, la madera deteriorada, se necesita cambiar por un nuevo marco de puerta.</p> <p>En la parte inferior de la primera puerta de la sala de reuniones, de una sola hoja, la puerta y el marco están deterioradas, en malas condiciones, carcomidos por insectos, se necesita reparar la parte inferior de la puerta y el marco, o cambiar la totalidad.</p> <p>Madera del cieloraso del baño de mujeres desprendido, se requiere repararlo.</p> <p>Madera del cieloraso del baño de varones desprendido, se requiere repararlo.</p> <p>La llave de la cerradura del pabellón de las habitaciones, esta malograda, la cual, se requiere cambiar la chapa de las puertas, de doble hoja, del pabellón de las habitaciones</p> <p>La llave de la puerta de la cocina está deteriorada, puerta de una sola hoja, se requiere cambiar la chapa de la puerta de la cocina, y arreglar la misma puerta para cerrarlo y abrir con facilidad.</p> <p>La llave de la puerta exterior del almacén está deteriorada, puerta de una sola hoja, se requiere cambiar la chapa de la puerta del almacén, y arreglar la misma puerta para cerrarlo y abrir con facilidad.</p> <p>Algunos fluorescentes no funcionan, colocar nuevos equipos de fluorescentes, de 30 watts de potencia, en la parte exterior y atrás del tambo.</p> <p>Cambiar la totalidad de las cortinas de las ventanas del tambo, por estar muy deterioradas.</p> <p>Arreglar el sistema de agua del tambo: Colocar nuevas bombas sumergibles, conectar el sistema de</p>
356	2512432	2512432	LORETO	MAYNAS	ALTO NANAY	SAN ANTONIO	<p>La cerradura de la puerta del dormitorio del Guardian se encuentra malograda, se necesita la adquisición e instalación de 1 cerradura.</p> <p>La cerradura de perilla tipo bola de la puerta de la habitación de mujeres, esta malograda, se necesita la adquisición e instalación de 1 cerradura de perilla tipo bola.</p> <p>Las lámparas fluorescentes ubicados en: Auditorio (1), baño de la habitación del Gestor (1) y 2 lámparas fluorescentes al exterior del auditorio del Tambo, no se logra encender, se necesita la adquisición e instalación de 4 lámparas fluorescentes de 30 watts de potencia.</p> <p>Grifo de bomba de agua se encuentra malograda, se necesita la adquisición e instalación de un grifo de</p>
357	210577	2154267	LORETO	MAYNAS	BELEN	CAÑAVERAL	<p>ventanas dormitorios damas y varones, oficina del gestor, tópicos sanitarios, cocina y sala de uso múltiple, el problema presentado esta desde enero del 2023, gradualmente estamos perdiendo las mallas.</p> <p>Mallas de tragaluz de las instalaciones de tambo en malas condiciones, en los siguientes ambientes: tragaluz de los servicios higiénicos de damas, varones, almacén y servicios higiénicos del tópicos.</p> <p>Pintado de la fachada exterior e interior de las instalaciones del tambo: en la fachada exterior en pintado esta descarpado y en fachada interior en algunas zonas falta retoques, la fachada está en malas condiciones, el problema presentado esta desde enero del 2022, gradualmente estamos perdiendo la pintura de la fachada.</p> <p>Luces de seguridad (auditorio, tópicos, cocina, dormitorios, servicios higiénicos y oficina del gestor) se encuentran en mal estado, se necesita la adquisición e instalación de 7 luces de seguridad.</p> <p>Cieloraso de los ambientes de sala de uso múltiple, tópicos, servicios higiénicos de damas y dormitorios de damas, estan parcialmente deteriorados (en algunas secciones, pero está aumentando), el problema presentado esta desde enero del 2023.</p> <p>Gabinetes empotrados de la cocina, estan en malas condiciones: las puertas y bisagras, el problema presentado esta desde enero del 2022.</p> <p>Escritorios de melamina de la sala de uso múltiple, tópicos y oficina del gestor, se encuentra en mal estado, tanto la tapa y los lados de los escritorios, el problema presentado esta desde enero de 2022.</p> <p>Interruptores de todos los ambientes de tambo: sala de usos múltiples, cocina, tópicos, oficina del gestor, servicios higiénicos damas y varones y dormitorios de damas y varones, se encuentran parcialmente deteriorados, el problema presentado esta desde enero del 2020.</p> <p>Estantes de madera o metálicos para el almacén, actualmente no contamos en el almacén con estantes, que nos ayude organizas los archivadores, insumos de higiene y limpieza y demás materiales que contamos en el tambo, el problema presentado esta desde la inauguración del tambo.</p> <p>Focos exteriores del tambo, actualmente no se cuenta con los focos y soquete en las instalaciones, se encuentran en malas condiciones, el problema presentado esta desde enero del 2020.</p> <p>Cerradura para puertas, de los ambientes de sala de uso múltiple, cocina, oficina del gestor, tópicos, puerta principal de los servicios higiénicos, dormitorio de damas y varones, se encuentra en mal estado, oxidadas</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
358	323394	2278875	LORETO	MAYNAS	FERNANDO LORES	SANTA ANA I ZONA	<p>La puerta de madera de cuarto de equipos de almane de Bomba , se encuentra deteriorada , siendo un peligro para el robo del motor de agua e ingreso de animales.</p> <p>Las chapas de las cerraduras de 2 golpes de las puertas de la oficina 1, baños para el publico en general y baño de guardian se encuentran con problemas al momento de hechar seguro.</p> <p>Las chapas tipos pomo o bolas de las puertas de oficina 2, baño de oficina 2, habitacion de gestor, habitacion de mujeres, se encuentra malogradas, estan provisionalmente con cerrojos</p> <p>Las 4 luces de seguridad (auditorio, tópico y servicios higiénicos de damas) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 luces de seguridad.</p> <p>Panel lámparas led rectangular ubicados en: Oficina 1 (2), oficina 2 (2), cocina (3), auditorio (5), estan se encuentran quemadas.</p> <p>se necesita 4 reflectores ubicados en el patio del tambo, oficina 1 y parte posteriores del tambo, ya que se encuentran quemadas.</p> <p>La puerta de madera de cuarto de equipos de almane de Bomba , se encuentra deteriorada , siendo un peligro para el robo del motor de agua e ingreso de animales.</p> <p>Las chapas de las cerraduras de 2 golpes de las puertas de la oficina 1, baños para el publico en general y baño de guardian se encuentran con problemas al momento de hechar seguro.</p> <p>Las chapas tipos pomo o bolas de las puertas de oficina 2, baño de oficina 2, habitacion de gestor, habitacion de mujeres, se encuentra malogradas, estan provisionalmente con cerrojos</p> <p>Las 4 luces de seguridad (auditorio, tópico y servicios higiénicos de damas) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 luces de seguridad.</p>
359	260610	2178227	LORETO	MAYNAS	MAZAN	COMUNIDAD DE SALVADOR - RIO NAPO	<p>se colocaron 3 piezas de madera para tapar el hueco existente, se necesita confección de una puerta de 2 hojas de 2.11 m de largo y 1.60 m de ancho, con su respectiva cerradura de 3 tiempos.</p> <p>Las llaves de las cerraduras de las puertas de la oficina 2, tópico, cocina, auditorio (2 puertas), almacén 1 y 2, y puerta de ingreso a las habitaciones de varones y damas, se encuentran muy deterioradas y solo hay un duplicado de llaves las cuales se encuentran desgastadas, se necesita la adquisición e instalación de 8 cerraduras.</p> <p>Las cerraduras de perilla tipo bola de las puertas del baño y terma del tópico, puerta del almacén de materiales de limpieza, en el baño de caballeros (4 puertas), puerta de dormitorio de caballeros y damas, puerta del baño de discapacitados y 4 puertas en el baño de damas, no se tiene el juego de llaves, se necesita la adquisición e instalación de 13 cerraduras de perilla tipo bola.</p> <p>Las tres luces de seguridad (auditorio, tópico y servicios higiénicos de damas) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 luces de seguridad.</p> <p>Las lámparas fluorescentes ubicados en: Oficina 1 (2), tópico (4), cocina (3), oficina 2 (1), auditorio (8), baño caballeros (3), almacén 1 (2), baño damas (4), habitación de varones (2), habitación de damas (2), almacén 2 (2) y 27 lámparas fluorescentes de los exteriores del Tambo, en encuentran con iluminación deficiente en algunos casos no se logra encender, se necesita la adquisición e instalación de 63 lámparas fluorescentes de 30 watts de potencia.</p> <p>Los grifos de los lavatorios ubicados en: tópico (2), cocina (1), baño varones (3) y baño damas (2) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 8 grifos metálicos.</p> <p>Las mallas de plástico de las 21 ventanas de madera ubicados en: oficina 1, oficina 2, tópico, cocina, auditorio, almacén 1, habitación varones y damas se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar 52 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 290.63 m2 de pared de la parte exterior y 509.72 m2 de pintado de las paredes interiores.</p> <p>Las canaletas de los techos se encuentran deterioradas, cuando lleve el agua se escurre por las veredas del Tambo, se necesita 64 m de canaletas.</p>
360	319199	2269753	LORETO	MAYNAS	NAPO	DIAMANTE AZUL	<p>Inundación</p> <p>El piso de ceramica del salón de uso multiples, falta colocar 42 piezas de ceramica de 0.45x0.45m, (incluye tambien las ceramicas rotas).</p> <p>La cerradura de la puerta de fierro de ingreso a las habitaciones de varones, damas, y del gestor, se encuentra malograda, se necesita la adquisición e instalación de una nueva cerradura.</p> <p>Las cerraduras de perilla tipo bola de las puertas de ingreso a las habitaciones de mujer, varones y del gestor se encuentran malogradas, del ingreso a los baños del servicios higienicos, cuarto de bombeo, y del cuarto de la cistema, se necesita la adquisición e instalación de 8 cerraduras de perilla tipo bola.</p> <p>Las 2 luces de emergencia del salon de uso multiple, 1 del hall que van a las habitaciones, y 1 de ingreso a la cocina, total son 4, se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 4 luces de emergencia.</p> <p>Las lámparas fluorescentes circulares ubicados en: 1 en la habitación de mujer, 1 en el almacén, 3 en el servicio higienico, 1 en la cocina, 1 en sala de los equipos, 1 en el cuarto de bombeo, 1 en el ambiente de la bomba de agua, y 1 en la lavandería, total son 10 lámparas en los interiores del Tambo, y 2 reflectores en los exteriores del Tambo, se necesita la adquisición e instalación de 10 lámparas fluorescentes de 30 watts de potencia, y 2 reflectores de 60 watts de potencia.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, vientos y sol, se necesita servicio de empastado y pintado de 250.00 m2 de pared de la parte exterior y 600.00 m2 de pintado de las paredes interiores.</p> <p>Las canaletas de los techos requieren de un mantenimiento,</p> <p>El Tambo no tiene agua, se necesita la perforación e instalación de bomba sumergible de 2 HP de potencia, instalación de tuberías de agua en el Tambo. Solo tiene agua cuando llueve en la zona.</p> <p>El Tambo no tiene energia electrica las 24 horas del día, se requiere la instalación de un sistema fotovoltaico para poder dar servicio a los pobladores que lo necesitan.</p>
361	257723	2178214	LORETO	MAYNAS	NAPO	HUITOTOS DE NEGRO URCO	<p>Marco de la ventana del cuarto de mujeres, de una sola hoja, se encuentra deteriorada, la madera en mal estado, se necesita cambiar por un nuevo marco de ventana.</p> <p>Marco de la ventana de la 2da oficina, esta deteriorada, se necesita cambiar por un nuevo marco de ventana.</p> <p>Marco de la puerta del cuarto de oxígeno, que se encuentra dentro del tópico, está en mal estado, la madera deteriorada, se necesita cambiar por un nuevo marco de puerta.</p> <p>En la parte inferior de la primera puerta de la sala de reuniones, de una sola hoja, la puerta y el marco están deterioradas, en malas condiciones, carcomidos por insectos, se necesita reparar la parte inferior de la puerta y el marco, o cambiar la totalidad.</p> <p>Madera del cieloraso del baño de mujeres desprendido, se requiere repararlo.</p> <p>Madera del cieloraso del baño de varones desprendido, se requiere repararlo.</p> <p>La llave de la cerradura del pabellón de las habitaciones, esta malogrado, la cual, se requiere cambiar la chapa de las puertas, de doble hoja, del pabellón de las habitaciones</p> <p>La llave de la puerta de la cocina está deteriorada, puerta de una sola hoja, se requiere cambiar la chapa de la puerta de la cocina, y arreglar la misma puerta para cerrarlo y abrir con facilidad.</p> <p>La llave de la puerta exterior del almacén está deteriorada, puerta de una sola hoja, se requiere cambiar la chapa de la puerta del almacén, y arreglar la misma puerta para cerrarlo y abrir con facilidad.</p> <p>Algunos fluorescentes no funcionan, colocar nuevos equipos de fluorescentes, de 30 watts de potencia, en la parte exterior y atrás del tambo.</p> <p>Cambiar la totalidad de las cortinas de las ventanas del tambo, por estar muy deterioradas.</p> <p>Arreglar el sistema de agua del tambo: Colocar nuevas bombas sumergibles, conectar el sistema de</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
362	320625	2274358	LORETO	MAYNAS	NAPO	RUMITUNI	<p>La cerradura de perrilla tipo bola de la puerta de la oficina N°02 se encuentra malograda de las cuales se solicita cambiar e instalar una cerradura de tipo bola.</p> <p>La lámpara (N°02) led redondo ubicado en el pasadizo de las habitaciones se encuentra sin funcionamiento de las cuales se solicita cambiar e instalar una lámpara led de 30 watts.</p> <p>Las mallas de plástico de las ventanas de madera ubicadas en: habitación del tambo, habitación de damas, se encuentran rotas, se necesita colocar 20 m2 de mallas plástica para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descascarada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 670.60 m2 de pared de la parte exterior.</p> <p>El sistema de biodigestores se encuentra sin tapa, lo que ocasiona peligro de algún accidente y criaderos de zancudos dentro del Tambo. Se necesita el mantenimiento y creación de una tapa de cemento para el sistema de biodigestores.</p> <p>Las sogas de asta de pabellones se encuentran desgastadas de las se solicita 40 metros de sogas para cambiar y poner en las astas de pabellones.</p> <p>En los lavamanos de los baños ubicados en: SS.HH. de discapacitados, SS.HH. general, cuarto de mujeres, cuarto de hombres, cuarto del tambo, oficina N° 02 y cocina, existe poca presión de agua, lo que dificulta su uso; en donde se solicita mantenimiento.</p> <p>La puerta del baño del cuarto de mujeres; no cierra por completo ya que choca con el marco de la puerta, donde dificulta su cerrado completo y se solicita un mantenimiento.</p> <p>Indicador de tablero del "DORMITORIO TAMBERO" se encuentra despegado de la puerta del cuarto de Tambo, de las cuales se solicita pegamento.</p> <p>El sistema de alarma de la Oficina N°01 se encuentra encendido y en alerta (sin mostrar ninguna actividad de incendio) de las cuales se solicita revisión y mantenimiento del sistema de alarma de la Oficina N°01.</p>
363	320665	2274362	LORETO	MAYNAS	NAPO	SANTA CLOTILDE	<p>Las mallas de las ventanas de madera ubicadas en: oficina 1, cocina, auditorio y habitación de varones se encuentran rotas y deterioradas por el tiempo de uso, se necesita colocar nuevas mallas para las ventanas del Tambo.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descascarada y deterioradas por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de pared de la parte exterior y de pintado de las paredes interiores.</p> <p>*No se cuenta con el servicio de agua debido a que la caja de energía que hace prender la electrobomba esta malograda, siendo un limitante para brindar el servicio al 100%, al igual que el motor de la electrobomba no prende.</p> <p>En los dormitorios de damas los camarotes están en mal estado, debido a que las tablas están polladas. Los colchones de todos los dormitorios están en mal estado y desgastados.</p> <p>Las canaletas de los techos se encuentran deterioradas, cuando llueve el agua se escurre por las veredas</p>
364	320007	2272326	LORETO	PUTUMAYO	PUTUMAYO	ESPERANZA	<p>Cerco perimétrico del Biodigestor en 90% de deterioro, solo quedan los soportes. Se corre el riesgo de caída de niños y animales.</p> <p>Puerta de metal de ingreso al perímetro del tambo presenta deterioro en bisagra que se sujeta al marco, la puerta actualmente no esta en funcionamiento. Corre el peligro de que pueda caer encima de alguien.</p> <p>Codos de tuberías del sistema desagüe de precipitación (lluvia) se encuentra deteriorados y tiene fuga de agua.</p> <p>Desprendimiento de Baldosas del cuarto del Tambo. Se puso un soporte de madera con tal de detener la caída de la valdosa.</p> <p>Desprendimiento de Baldosas en el almacén, se puso un soporte de madera con tal de detener la caída de la valdosa.</p> <p>Desprendimiento de Baldosa. Lateral derecho de la oficina 01. Por motivo de una fuerte lluvia.</p> <p>Caída de la cortina de la oficina 01 debido al deterioro.</p> <p>Puerta del baño de mujeres no cierra por motivos de que falta cuadrarlo bien el marco de la puerta.</p> <p>Desprendimiento de lozeta del lava mano del baño del cuarto de varones.</p> <p>Puerta del baño del tambo no cierra por el motivo de que fue forzado la chapa de la puerta.</p> <p>Ventana del baño de la oficina 02 no presenta los respectivos barrotes. Parece que así fue colocado.</p> <p>8 luminarias de la sala de reuniones estan malogradas. Lo que dificulta hacer las intervenciones en la noche.</p> <p>1 luminaria de la oficina 01 se encuentra malograda. Y por lo tanto la oficina queda menos iluminado.</p> <p>2 luminarias de la oficina 02 se encuentra malograda. Y por lo tanto la oficina 02 no cuenta con iluminación.</p> <p>1 luminaria de la cocina se encuentra malograda. Y por lo tanto la cocina queda menos iluminado.</p> <p>1 faro reflector de la parte delantera del tambo no encienden.</p> <p>1 faro reflector de la parte posterior del tambo no enciende.</p> <p>1 luminaria del pasadizo a los cuartos de huéspedes no enciende.</p> <p>bomba de agua inoperativo. Por lo que no se puede bombear agua al tanque elevado. Por lo tanto no hay agua en los ambientes.</p>
365	311306	2251922	LORETO	REQUENA	MAQUIA	NUEVO SAN JOSE	<p>Los paneles led horizontal ubicados en: Oficina 1 (1), oficina 2 (2), auditorio (1), lavatorio (1), se necesita la adquisición e instalación de 4 paneles led de 48 watts de potencia.</p> <p>Los paneles led circular ubicados en: tanque 2 (1), se necesita la adquisición e instalación de 1 paneles led circular de 48 watts de potencia.</p> <p>tornillos para las sillas giratorio, se necesita la adquisición de 24 tornillos para asegurar el uso y buen funcionamiento de las sillas en las oficinas.</p> <p>Las paredes del Tambo, están descascarada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 290.63 m2 de pared de la parte exterior y 509.72 m2 de pintado de las paredes interiores.</p> <p>Las calaminas del techo del tambo presentan agujeros, cuando llueve se aprecia chorros de agua que deterioran el cielo raso (oficina 1, auditorio, dormitorios varones y damas), se necesita 1 rollo de cinta Inundacion</p>
366	311258	2251907	LORETO	REQUENA	PUINAHUA	BRETAÑA	<p>Las llaves de las cerraduras de las puertas de la oficina 2, cocina, auditorio (2 puertas), almacén 1 y 2, y puerta de ingreso a las habitaciones de varones y damas, se encuentran muy deterioradas y solo hay un duplicado de llaves las cuales se encuentran desgastadas, se necesita la adquisición e instalación de 8 cerraduras.</p> <p>Las cerraduras de perrilla tipo bola de las puertas del baño y terma, puerta del almacén de materiales de limpieza, en el baño de caballeros (4 puertas), puerta de dormitorio de caballeros y damas, puerta del baño de discapacitados y 4 puertas en el baño de damas, no se tiene el juego de llaves, se necesita la adquisición e instalación de 13 cerraduras de perrilla tipo bola.</p> <p>Las tres luces de seguridad (auditorio, tópico y servicios higiénicos de damas) se encuentran malogrados, se necesita la adquisición e instalación de 3 luces de seguridad.</p> <p>Las lámparas fluorescentes ubicados en: el auditorio (1) esta no prende</p> <p>Los grifos de los lavatorios ubicados en: tópico (2), cocina (1), baño varones (3) y baño damas (2) se encuentran goteando, se necesita mantenimiento o instalación de nuevos 8 grifos metálicos.</p> <p>Las baterías y los 15 paneles solares ubicados en la parte derecha del Tambo se encuentran operativos, se necesita servicios de diagnóstico, mantenimiento de los sistemas de fotovoltaica del Tambo.</p> <p>Los accesorio de los urinarios se encuentran operativos pero falta mantenimiento o se necesita cambiar los accesorios.</p> <p>El sistema de bombeo y captación de agua se encuentra operativo, se necesita mantenimiento instalación de bomba sumergible de 2 HP de potencia y nueva instalación de tuberías de agua en el Tambo.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
367	342300	2303276	LORETO	REQUENA	YAQUERANA	BUENAS LOMAS NUEVA	<p>las paredes del baño del custodio se encuentra muy deteriorada por lo que necesita un mantenimiento urgente.</p> <p>Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, cubierto de mallas de mosquero de plástico, y todas las mallas están deterioradas y con huecos, se necesita cambiar todas las mallas de 107 metros lineales por 1.60 metros de altura.</p> <p>8. Las paredes del Tambo, están descascarapela, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita servicio de empastado y pintado de 290.63 m2 de pared de la parte exterior y 509.72 m2 de pintado de las paredes interiores.</p> <p>Los pasturales se encuentran muy deteriorados y no funcionan.</p> <p>El cerco perimetrico del Tambo se encuentran muy deteriorado</p>
368	340954	2301478	MADRE DE DIOS	TAHUAMANU	IBERIA	PACAHUARA	<p>CANALETAS DE AGUA PLUVIAL Y MONTANTES DETERIORADAS</p> <p>LOSETAS DEL PISO EN AUITORIO Y ENTRADA DE COCINA CAJONEADAS</p> <p>LIMITADA PRESION DE AGUA EN DUCHAS</p>
369	329401	2287596	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	PALMA REAL	<p>SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA INOPERATIVO</p> <p>INADECUADAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y SALUBRIDAD DEL TAMBO POR PRESENCIA DE MURCIELAGOS EN EL CIELORRASO</p> <p>BARNIZADO EN PUERTAS Y VENTANAS SE ENCUENTRA AGRIETADO</p> <p>PINTURA EN MUROS EXTERIORES MANCHADA Y AGRIETADA</p>
370	311346	2527142	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	CHOJATA	HIRHUARA	<p>Filtracion de agua en las paredes de los cuartos y pasadizos, con riesgo de ampliar humedad (m2).</p> <p>Reemplazo de chapa de la puerta del servicio higiénico y del cuarto de varones.</p> <p>Mantenimiento correctivo y preventivo del grupo electrogeno.</p> <p>Puerta corrediza con marco debilitado correspondiente del área de la sala de espera.</p> <p>Mantenimiento del grifo del urinario, instalacion de agua dañada.</p> <p>Presencia de humedad en las paredes de la sala de espera(m2)</p>
371	327970	2285935	MOQUEGUA	GENERAL SANCHEZ CERRO	UBINAS	QUERALA	<p>Desprendimiento de Pintado de exterior de oficina 1, oficina 2, cocina, dormitorio</p> <p>tamboro, bancos de cemento del patio, base de astas de banderas, se viene incrementando con el pasar de los dias por las inclemencias del clima.</p> <p>Mes y año del ultimo mantenimiento efectuado:</p> <p>Hundimiento de maderas del piso del dormitorio de damas.</p> <p>Foto respecto al Item 1</p> <p>Desprendimiento de pintado de dormitorio de Damas, dormitorio de Tamboro y oficina 2, viene incrementandose por presencia de humedad.</p> <p>Desprendimiento de pintado de paredes de cuarto de equipos, cuarto de tableros y servicios higienicos del exterior, viene incrementandose por presencia de humedad</p> <p>Hundimiento de maderas del piso del Salón de reuniones</p> <p>Techo de cielo raso desprendiendose</p> <p>Sistema electrico requiere mantenimiento, en la Oficina 1 no función 2 tomacorrientes y los demas su entrada se encuentran desgastados. Cuchillas termomagneticas y diferenciales algunas se encuentran deterioradas.</p> <p>Mantenimiento de generador electrico</p>
372	218484	2157654	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	PAUCAR	SAN JUAN DE YACAN	<p>Se requiere cerco perimetrico tecnicamente acondicionado para una infraestructura publica, 360 metros lineales</p> <p>Se requiere mantenimiento y/o cambio general de las llaves de la ducha en servicio higiénico de varones y mujeres- tuberías empotradas llave de laboratorios y mantenimiento de inodoros a causa de la fuerte presión de agua que rompió las tuberías empotradas haya sufrido algún inconveniente - no sierra bien se observa goteo de chorros de agua al interior y exterior de la plataforma.</p> <p>Se requiere de manera urgente evaluación y mantenimiento de juga de agua en las paredes parte exterior probablemente a causa de que se ha roto los tubos empotrados de instalacion de agua en el servicio higiénico de mujeres y varones ya que se observa abundante chorreo de agua por las paredes de la parte exterior.</p>
373	342452	2303468	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	SANTA ANA DE TUS	JUCLACANCHA	<p>Mantenimiento y cambio de la cisterna y tanque elevado y cambio de las difemetes llaves de pase y tubería.</p> <p>Luminarias Led para la iluminacion del Tambo</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descascarapela, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura.</p> <p>Las paredes, piso, columnas presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento</p> <p>Cambio de llaves de pasco de los servicios higienicos</p> <p>Luminarias Led y focos dicroit- dixon empotrables para interiores</p>
374	217813	2157540	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	12 DE OCTUBRE	<p>Pintado de la pared de la parte interna del tambo</p> <p>Filtracion de agua por las ventanas (se requiere una cobertura fuera de la ventana - techito)</p> <p>Limpieza interna del tanque elevado</p> <p>Mantenimiento del cerco perimetrico del Tambo</p> <p>Pintado del piso de la oficina</p> <p>Mantenimiento del biodigestor</p> <p>Cambio del kit de fluorescente de la parte exterior del tambo</p>
375	217832	2157538	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	CACHIPAMPA	<p>Tuerverias, codos y niples del drenaje de canaletas rotas por el viento</p> <p>Mantenimiento de la caja de distribución de la toma de energia electrica, reemplazar la tapa deteriorada.</p> <p>Reemplazo de baldosas deteriorados.</p> <p>Instalacion de una bomba de agua para dotar al tamque elevado, más todas las instalaciones respectivas, como valvulas, niples, tuverias y accesorios, para acopiar a las aguas de lluvias.</p> <p>Mantenimiento preventivo del biodigestor</p> <p>Mes y año del ultimo mantenimiento efectuado:</p> <p>DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES SOBRE EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA (Ser breve y conciso: describir lo que se observa y cuantificar en m2, metro lineal o cantidad e indicar la ubicación de lo observado y desde hace cuanto tiempo esta ocurriendo el problema y si se esta incrementando el daño, etc.)</p> <p>Deterioro en la pintura de paredes, interiores, en los ambientes de los dormitorios, oficina, cocina y salon de usos multiples.</p> <p>Malla ganaderade 9 hilos para el cerco perimetral del tambo.</p> <p>Revocación de los postes de concreto del cerco perimetral (30), que se rajaron y deterioraron, tambien el remplazo de las columnas de las esquinas (04)</p> <p>El porton principal de madera necesita cambio de tablas de madera para reemplazar a las que se rajaron, tambien necesitan: Visagras, candado y pintado</p> <p>Tuerverias, codos y niples del drenaje de canaletas rotas por el viento</p> <p>Mantenimiento de la caja de distribución de la toma de energia electrica, reemplazar la tapa deteriorada.</p> <p>Reemplazo de baldosas deteriorados.</p> <p>Instalacion de una bomba de agua para dotar al tamque elevado, más todas las instalaciones respectivas, como valvulas, niples, tuverias y accesorios, para acopiar a las aguas de lluvias.</p> <p>Mantenimiento preventivo del biodigestor</p> <p>Mes y año del ultimo mantenimiento efectuado:</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
376	217807	2157539	PASCO	DANIEL ALCIDES CARRION	YANAHUANCA	LUCMAPAMPA	<p>Las puertas de madera en la oficina, se halla en mal estado, presenta rajaduras en varias partes, las juntas se separaron, debido a la exposición del sol y lluvias, tambien la puesta del auditorio se encuentra en mal estado, se halla arqueada haciendo a que ya no cierre con precisión.</p> <p>Deterioro en la pintura de paredes, interiores y exteriores, muro cortaviento, en los ambientes de los dormitorios, oficina y sala de usos multiples y el frontis del tambo.</p> <p>Urinario (02) baño de varones, mezcladora de agua (01) baño de mujeres (01) ducha de varones</p> <p>Postes de concreto del cerco perimetrico y alambres de puas incluida mantenimiento del porton de ingreso (cambio de tablas y pintado).</p> <p>Requiere verificación del sistema 05 tomacorrientes que no funcionan</p> <p>Canaletas del techo, estan resumiendo agua, en la parte de las uniones en ambientes de la Oficina, dormitorio y auditorio</p> <p>mantenimiento de muro porta viento patio de concreto que presentan rajaduras</p> <p>Muro lateral para que controle caída de tierra en epocas de lluvias parte lateral del auditorio (trabajo de mampostería)</p> <p>Cielo raso parte exterior de la oficina y dormitorio,</p> <p>canal de concreto, para evacuacion Y drenaje del agua en la parte posterior 28 metros lineales de canal y lateral del auditorio 12 metros de canal lineal</p>
377	215491	2156617	PASCO	OXAPAMPA	PUERTO BERMUDEZ	PUERTO BERMUDEZ	<p>Se requiere de un cerco perimétrico de (40mt * 30mt) con malla metálica y una puerta principal de ingreso, para seguridad</p> <p>de los bienes del tambo, proteger los equipos de la estación SENAMHI, IGP y antena de internet. la población está creciendo por el perímetro del tambo y hay problemas de robos motivo por el cual se solicita que el cerco sea con sardineles y malla metálica.</p> <p>Puertas de alacena de cocina se encuentran deterioradas, se requiere renovación de las puertas.</p> <p>Cerco metalico y techo para el tanque elevado de agua, se pone en riesgo la integridad física del custodio al hacer el</p> <p>mantenimiento del tanque por no tener cerco</p> <p>Cambio de los tijerales del techo, la madera se deforma, tiene forma cóncava, el techo adopto la forma, lo que hace que</p> <p>haya filtraciones y se malogre los tijerales y baldosas</p> <p>Cambio de baldosas (60 x 60 cm) están deterioradas por la humedad generada por las filtraciones en el techo</p> <p>Construcción de un lavadero de ropa para uso de funcionarios que se hospedan temporalmente en la plataforma fija</p> <p>cambio de los focos fluorescentes de la sala de uso multiple, oficina, cocina, dormitorios y baño de varones</p>
378	215488	2156616	PASCO	PASCO	TICLACAYAN	SAN JUAN DE YANACACHI	<p>FILTRO DE AGUA, BOYA, TUBERIA DE ACCESO AL TANQUE (rajado, deteriorado por el tiempo de uso, desperdicio de agua) 3 años aproximadamente.</p> <p>INSTALACION ELECTRICA DE LA THERMA DE AGUA DE LA DUCHA NO FUNCIONA (desde el momento de la construccion del Tambo)</p> <p>PAREDES EXTERNO Y INTERNO DESPINTADAS (paredes despintadas por el tiempo y los cambios climaticos lluvias intensas y heladas) 3 años aproximadamente.</p> <p>NO SE CUENTA CON CERCO PERIMETRICO DE PROTECCION(el Tambo no cuenta con cerco perimetrico al area de terreno de propiedad del Tambo por lo que se corre el riesgo a sufrir robos, por la falta de proteccion los animales se filtran creando desorden, suciedad por el estiércol, por lo que se recomienda cercar el area con urgencia. area lineal 300mt</p> <p>ACCESORIOS DEL INODORO (los inodoros no funcionan correctamete por el deterioro de los accesorios.) escape y desperdicio de agua.</p> <p>Reflector Panel Solar Exteriores 30w Led Luz Lampara Foco (para alumbrado publico cuando hay cortes de energia electrica)</p>
379	286334	2191046	PIURA	AYABACA	AYABACA	ANDURCO ALTO - OLLEROS PAMPA	<p>PINTADO DE ENMALLADO Y BASE DE CERCO PERIMÉTRICO</p> <p>SOLDADURA DE ENMALLADO DE CERCO PERIMÉTRICO</p> <p>BARNIZADO DE VENTANAS Y PUERTAS DE AMBIENTES DEL TAMBO</p> <p>RESANE DE BASE DE CONCRETO DEL TUBO DE DESAGUE DE CANALETA PLUVIAL</p> <p>PINTADO DE FIERROS DE VENTANAS (COLOR NEGRO)</p> <p>MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO</p> <p>TOMACORRIENTES DE OFICINA 1 Y OFICINA 2 NO TRANSMITEN ENERGIA.</p> <p>FISURAS EN BASE CERCO PERIMÉTRICO (3 PARTES)</p> <p>REPARACIÓN DE ELECTROBOMBA (QUEMADA)</p> <p>REPARACIÓN DE TENEDERO (CAMBIO DE POSTES Y BASE DE CONCRETO)</p> <p>PINTADO DE FACHADA DEL TAMBO</p> <p>REFORZAMIENTO DEL SELLADO DE TECHO Y SELLADO DE GOTERAS</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO TANQUE ELEVADO Y TANQUE CISTERNA</p> <p>MANTENIMIENTO DE BIODIGESTOR Y SISTEMA DE DESAGUE</p>
380	286454	2191021	PIURA	AYABACA	AYABACA	MIRAFLORES DE TACALPO	<p>DETERIORO DE PINTURA DE PARED EN EXTERIORES E INTERIORES DE AUDITORIO MULTIUSO, FRONTIS, OFICINAS Y BASE DE TANQUE ELEBADO.</p> <p>DETERIORO SIGNIFICATIVO DE PINTADO DE TODO EL CERCO PERIMETRAL (ARCOS DE MALLA ELECTROSOLDADA)</p> <p>DETERIORO TOTAL DE PINTURA DE ASTAS DE PABELLÓN, MUROS Y TANQUE ELEVADO.</p> <p>CONSTRUCCIÓN DE MURO EN BASE DE CERCO PERIMETRAL.</p> <p>INCREMENTO DE HUMEDAD EN PAREDES POR FALTA DE CANALETA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA.</p>
381	286366	2191044	PIURA	AYABACA	FRIAS	ARENALES	<p>INUNDACION</p> <p>Llave de ducha de habitacion de varones se encuentra inoperativa.</p> <p>Techo presenta agujeros los cuales producen filtraciones de agua en ambientes cocina, almacen, cuarto de tableros.</p> <p>paredes interiores e exteriores se encuentran manchadas y despintadas(muro de banqueta de cortaviento, cuarto donde se ubica la bomba de agua).</p> <p>Filtracion del baño de varones por la pared con afectacion al dormitorio de mujeres, rajadura de mayolica de pared de oficina principal.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
382	286470	2191025	PIURA	AYABACA	LAGUNAS	HUACAS ALTO	<p>todas presentan desniveles en relación a la estructura de la pared a la que deberían estar fijadas, así mismo 6 de ellas están instaladas con tornillos inadecuados para este tipo de estructura, los mismos que están expuestos y son fácilmente manipulables con lo cual puede vulnerarse la seguridad del tambo; 03 sobreventanas no cuentan con ningún tornillo de fijación a la pared solo cuentan con pegamento entre la pared y la estructura de metal, este problema se presenta en las 09 sobreventanas del tambo (02 de cocina; 01 almacén, 03 auditorio, 03 hospedaje)</p> <p>MANTENIMIENTO REJILLA SEGURIDAD DE TRAGALUZ : la rejillas metálicas de seguridad no cumplen con la función de brindar seguridad a las instalaciones del tambo, debido a que están instaladas con tornillos fácilmente manipulables con lo cual puede vulnerarse la seguridad del tambo, este problema se presenta 08 tragaluces (02 de cocina , 02 de almacén, 01 baño custodio, 01 baño de hospedaje y 02 de auditorio)</p> <p>SERVICIO ELECTRICO : El tambo no cuenta con servicio propio de energía eléctrica y las conexiones dentro del tambo no están concluidas.</p> <p>"SERVICIO DE AGUA : El tambo no cuenta con servicio de agua, debido a que el sistema de agua nunca ha entrado en funcionamiento hasta el momento. Los trabajos de sistema de agua aun están inconclusos. "</p> <p>MANTENIMIENTO A PANELES SOLARES : Se requiere realizar mantenimiento a los dos paneles solares establecidos en la parte frontal del tambo, los mismos que solo brindan de 20 minutos de iluminación a pesar de haber condiciones propicias para la recarga de las baterías, así mismo uno de ellos brinda iluminación de forma intermitente, con días en que brinda iluminación y otros no.</p> <p>CERCO PERIMETRICO DETERIORADO EN TODO EL TAMBO : El cerco está hecho de pilotes de madera atravesados por tubos metálicos, los pilotes de madera las bases se han podrido y se encuentran destruidas producto de la humedad de la zona, en torno a los tubos metálicos en su totalidad se encuentran doblados y rotos, en funcionalidad el actual cerco no impide que ganado (ovejas, caballos y vacas que pastan en las inmediaciones) puedan entrar al perímetro del tambo, esta situación genera que constantemente la explanada sea ensuciada por las deposiciones de los animales, en términos de seguridad el cerco no ofrece ninguna protección debido a que se puede ingresar desde cualquier punto del perímetro del cerco, Además dicho cerco no cuenta con puerta.</p>
383	209974	2154096	PIURA	AYABACA	MONTERO	CHONTA	<p>La pintura del cortaviento del Tambo luce descascarada y deslucida.</p> <p>Pintado de ladrillo caravista en paredes del Tambo</p> <p>La pendiente lateral del Tambo se encuentra en riesgo de deslizamiento, con la posibilidad de inundación de instalaciones ante posibles lluvias.</p> <p>Mantenimiento del biodigestor, el cual elimina malos olores e impide el correcto desecho de excretas sólidas e inodoros</p> <p>El cableado eléctrico debe ser reemplazado dado que malogra focos y fluorescentes recién instalados.</p> <p>Los techos de todas las tres áreas del Tambo lucen con filtraciones de agua: a) cuarto de hombre y mujer; b) oficina principal, típico y cocina; c) auditorio. Además hay un agujero por donde filtra agua en la oficina principal.</p> <p>Refacción de grietas entre pared y vereda del Tambo.</p> <p>Existen 4 focos de la parte externa que no están en funcionamiento.</p> <p>Existen 3 fluorescentes inoperativos (dormitorio de mujeres, auditorio y típico)</p>
384	286418	2191205	PIURA	AYABACA	SAPILLICA	SAIRE	<p>DETERIORO DE PINTURA DE PARED EN EXTERIORES E INTERIORES DE TAMBO, FRONTIS, OFICINAS DORMITORIOS Y PRESENCIA DE HUMEAD EN LA PARTE INFERIOR (SALITRE)</p> <p>DETERIORO Y CAIDA DE CERCO PERIMETRICO DE TAMBO (MATERIAL DE MADERA. HUAYAQUIL).</p> <p>DETERIORO TOTAL DE PINTURA DE HASTAS DE PABELLÓN Y MUROS. SE INDICA QUE LAS ASTAS NO TIENEN CUERDA DE IZAMIENTO AL PABELLON. ASIMISMO LOS POSTES DE ALUMBRADO EXTERNO INOPERATIVOS.</p> <p>LA PUERTA DE ACCESO A DIVERSOS AMBIENTES COMO (ALMACEN, COCINA, AUDITORIO, DORMITORIOS) NECESITA MANTENIMIENTO ESTO COMPRENDE (PINTADO , MANTENIMIENTO DE CERRADURA PRINCIPAL) Y VISAGRA O SISTEMA CORREDIZO.</p> <p>EL PISO DE LOS DORMITORIOS SE ESTA DESPRENDIENDO DE SU BASE POR LA HUMEDAD, PRODUCTO DE LA HUMEDAD POR FILTRACION DE AGUA, MATERIAL DE MADERA (PARQUET).</p> <p>SERVICIOS HIGIENICOS DE DIFERENTES AMBIENTES SIN FUNCIONAMIENTO, PERILLAS METALICAS EN MAL ESTADO, INODOROS (BATERIAS) FILTRAN AGUA A LA SUPERFICIE OCASIONANDO HUMEDAD Y MALOS OLORES.</p> <p>DETERIORO DE PINTURA DE TABLEROS INFORMATIVOS</p>
385	286369	2191002	PIURA	HUANCABAMBA	CANCHAQUE	ANDANJO	<p>Cerco perimétrico de la parte de atrás del Tambo incompleto, sin postes nuevos de madera, ya que en el último mantenimiento Sede central dentro de la TDR coloco 2 metros de separación entre poste y poste cuando era en realidad la separación de 3 metros lo que origino que faltaran postes para todo el perímetro, dejando un tramo sin cambio de postes, lo cual perjudica el cuidado del tambo y el deterioro ya que estos postes antiguos están podridos y sujetos con palos para que no se caigan, ingresan animales.</p> <p>Todo el cerco perimétrico incluido el porton necesita pintado de todos los postes de madera (cada poste tienen 2 metros de largo, 3 pulgadas de ancho), con doble capa de barniz ya que se necesita protegerlo de desgastes, polvo y sobre todo de la humedad por las lluvias continuas debido al clima agresivo de la zona.</p> <p>Cambio de varias canaletas de drenaje pluvial de la estructura del Tambo ya que por el clima agresivo y las lluvias intensas no pueden repararse por estar demaciado agujereados por el oxido. Teniendo en cuenta que cada canaleta tiene un aproximado de 3 metros.</p> <p>Lijado y pintado ya que existe presencia de oxido generalizado de astas (Tubos metálicos) con una longitud aproximada de 5 metros cada asta.</p> <p>Presencia de manchas oscuras por hongo debido a filtraciones de agua de lluvia en cielo raso en diferentes puntos del interior del tambo.</p> <p>Mantenimiento de la Electrobomba marca Bonelly modelo BNP 158, tipo centrifuga. Por un lado si prende, pero no succiona el agua hacia el tanque elevado, cambio de palanca de llaves del sistema de la tubería, cambio de balvula esferica de la tubería del sistema de la bomba.</p> <p>lijado completo y Pintado de las dos paredes cortavientos en los exteriores del Patio del tambo, ya que por</p>
386	208845	2153319	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	CHALPA MOLULO	<p>reparación de boya, manguera y lavatorio del baño de dormitorio de mujeres, no funciona el baño de dormitorio de hombres, no funciona boya de baño de tópico.</p> <p>Biodigestor necesita mantenimiento.</p> <p>fluorescentes quemados 4. Focos quemados 02</p> <p>Vereda rajada ubicada a espaldas del dormitorio de mujeres. Falsa columna raja que protege al tuvo de canaleta , pared de dormitorio de mujeres presenta rajadura,</p> <p>Puerta de oficina despintada</p> <p>Puerta de la cocina en mal estado a la hora de cerrar</p> <p>Postes de manera caídos y humedecidos, parte del cerco perimétrico se ha caído.</p> <p>Roperos de dormitorios malogrados sus jaladores a la hora de abrir.</p>
387	332990	2291539	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	HUALQUIRO	<p>Reparación de Cumbres afectadas por vientos y lluvias fuertes en la zona.</p> <p>Deslizamiento de tierra en la parte posterior del tambo, afectando la malla perimetrica en su totalidad.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
388	209140	2154104	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	ROSAS	Columnas de sala de uso multiple presentan salitre Paredes del interior de Sala de uso multiple se encuentra despintada y manchada Pared de los exteriores del tambo se encuentra despintada y manchada No se cuenta con portón ni con cerco perimétrico Baño de mujeres con desprendimiento de cerámica Florescente de oficina se encuentra quemado Foto respecto al Item 3 Foto respecto al Item 4 No se cuenta con florescente de almacen de cocina Rejilla empotrable para florescente del pasillo a los cuartos se encuentra sujetado con cinta adhesiva Foco de exterior del tambo quemado Cielo raso de techo de dormitorio de mujeres y de almacenes de cocina se presenta vacío en algunos espacios Tamque de inodoro del Tópico, no fué colocada correctamente y presenta fuga de agua. Cocina y almacen no cuentan con reposteras. Rejilla empotrable para florescente malograda del almacen de cocina Baño de hombres con desprendimiento de cerámica
389	289202	2193125	PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	SANTA CRUZ	cambio de Placa Fibrocemento Superboard ST 6mm 0.60 x 0.60 x 9 planchas PARA CIELO RASO EN MAL ESTADO DEL COMEDOR "PINTADO Y PASADO DE LACRA DE PUERTAS DE 6 PUERTAS DE UNA HOJA (0.80 X 2.40 X 2 PUERTAS) Y (1.00 X 2.40 X 3 PUERTAS) PUERTAS DOBLE HOJA (1.20 X 2.40 X 2 PUERTAS) " "PINTADO Y PASADO DE LACRA DEL MARCO DE VENTANAS DE MEDIDAS (1.50 X 1.20 X 7 VENTANAS) Y (1.00 X 1.20 X 2 VENTANAS)Y(0.60 X 1.50 X 2 VENTANAS) (1.10 X 1.20 X 2 PUERTAS)Y (0.60 X 2.70 X 6 VENTANAS) "
390	292515	2196305	PUNO	AZANGARO	ASILLO	MACHARIRI CENTRAL	Las paredes del Tambo, estan descarpelada por las lluvias y deteriorada, se necesita el mantenimiento de reparación. La alera del techo se encuentra deteriorada, rajada, que requiere su reparación Las puertas de madera del salon de reuniones (puerta 1 y 2), 1 puerta de SS.HH. Discapacitados, 1 puerta dormitorio de guardian, 01 puerta de cuarto de equipos, 01 puerta de Dep. Grupo Electrogenero Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, (amplias y grandes) se necesita el pintado, barnizado, como el pintado de las barras de fierro Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, (pequeñas) se necesita el pintado, barnizado, como el pintado de las barras de fierro Los muros y asientos del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o reparación. Piso de los dormitorios para damas y varones se encuentran levantadas, que requiere realizar la Mantenimiento del piso del patio de la parte delantera del Tambo por sedimentación, fisuras y deterioro; el cual se agrava por las lluvias. Focos LED 22x22cm del cuarto del GIT, en servicio de principal varones, en pasadizo para entrar a dormitorios, servicio higiénico dormitorio varones, en oficina 2 servicio higiénico que requieren su cambio Focos LED reflectores exteriores 28x23cm del alumbrado exterior de la plataforma de servicio quemados hace 12 meses que requiere su atención urgente servicio de mantenimiento de puerta en el ambiente de dormitorio de tambero, el desmontaje de cerradura averiado Cerco perimétrico de todo el tambo oxidado por el tiempo de uso y las precipitaciones fluviales hace 6 meses, requiere pintado con pintura epoxica (metros lineales) Chapas tipo perilla de la oficina 2, cocina y habitacion de tambero malogradas por el uso, algunos no controlan el cerrado y seguridad de la habitacion chapa cerradura fuerte para las puertas de la oficina 1, sala de reuniones puerta 1 puerta 2, servicios higienicos discapacitados, varones y mujeres. Requiere cambio, ya que no se puede abrir por el uso y desgaste. Bocina difusor de audio perifoneo, requieren cambio, se encuentran malogradas hace 12 meses. Reparacion de conta viento techo en aluminio con presencia de oxido por las lluvias, requiere ser pintada alrededor de ocho metros lineales Ventanas y puertas de: guardian, habitacion de mujeres, cuarto de equipos requieren silecona y barnizado para su consrvacion Pintado de paredes parte lateral de la plataforma, parte delantera, asientos de concreto exterior. pintado de paredes parte externa de la plataforma requiere pintado
391	286274	2191041	PUNO	AZANGARO	MUÑANI	PEDRO VILCAPAZA MORORCO	El sistema de instalación del agua – desagüe en los ambientes de los servicios higiénicos oficina 2 (llave de paso), SS HH varones presenta fuga y/o filtración (óxido en las llaves de paso y accesorios). Las fachadas exteriores con desgaste y paredes interiores del dormitorio (varones), servicios higiénicos, oficina, tópico, cocina y salón de reuniones, presentan deterioro en los Zócalos y Contra zócalos de los ambientes. Las puertas de los ambientes de oficina (doble hoja), dormitorio (doble hoja), cocina (una hoja), dos puertas (doble hoja) salón de reuniones, se encuentra desgastado Canaletas de evacuación de aguas pluviales, presentan desgaste y en algunos casos óxido Tanque elevado, sistema de tubería expuesta con fugas, sin baranda de protección El cerco perimétrico (alambre con púas y rolizo) se encuentra seriamente deteriorado (alambres oxidados)
392	207825	2153156	PUNO	CARABAYA	CORANI	AYMAÑA	3 focos quemados de iluminación interno (3 rectangular Sala de usos multiples) se incrementa por cortes constantes de energía eléctrica y por falta de mantenimiento del sistema eléctrica Pintado del muro cortaviento y pared exterior Pintado y reparación de puertas descuadradas y ventanas de madera con un barniz Adquisición de inodoro de los SSHH de mujeres, hay fuga de agua por rotura de inodoro llave de esfera de agua del lavatorio, acontecio por heladas, hay problemas de fuga de agua Las canaletas del techo se encuentran desprendidas por motivos de caída de nevada y fuertes vientos Llave cuello de ganso del lavatorio de la cocina con fuga de agua y trampa rota fuga de agua Adquisición de manguera flexible de lavamanos en el SSHH de discapacitados y SSHH de guardiana por fuga de agua del lavamanos
393	255825	2176884	PUNO	CARABAYA	CRUCERO	ORURO	3 focos quemados de iluminación interno (3 rectangular Sala de usos multiples) se incrementa por cortes constantes de energía eléctrica y por falta de mantenimiento del sistema eléctrica Pintado del muro cortaviento y pared exterior Pintado y reparación de puertas descuadradas y ventanas de madera con un barniz Adquisición de inodoro de los SSHH de mujeres, hay fuga de agua por rotura de inodoro llave de esfera de agua del lavatorio, acontecio por heladas, hay problemas de fuga de agua Las canaletas del techo se encuentran desprendidas por motivos de caída de nevada y fuertes vientos Llave cuello de ganso del lavatorio de la cocina con fuga de agua y trampa rota fuga de agua Adquisición de manguera flexible de lavamanos en el SSHH de discapacitados y SSHH de guardiana por fuga de agua del lavamanos

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
394	256415	2176927	PUNO	CARABAYA	ITUATA	CAYATOCCO	<p>de un año, problema en incremento.</p> <p>Ambiente cocina, Pintura de pared interior, inferior salitrado de color blanco humo 8 m2, desde hace más de un año, problema en incremento.</p> <p>Ambiente cuarto de tableros, Pintura de pared interior, parte inferior salitrado de color blanco humo 6 m2, desde hace más de un año, problema en incremento.</p> <p>"Ambiente cuarto de depósito, Pintura de pared interior, parte inferior salitrado de color blanco humo 6 m2, desde hace más de un año, problema en incremento.</p> <p>"Ambiente de oficina 2, Pintura de pared interior, parte intermedia en estado de deterioro con salitrado de color blanco humo, desde hace más de un año, problema en incremento.</p> <p>"Ambiente de oficina 2, Enchapado de madera en la pared interior, parte inferior en estado de deterioro, desde hace más de un dos años, problema en incremento.</p> <p>"Ambiente de dormitorio de mujeres, Servicios higiénicos inoperativo, por deterioro de chicote y la conexión de agua, desde hace más de dos años, problema en incremento.</p> <p>"Frentera principal y posterior: Pintado de la fachada exterior, se encuentra en estado de deterioro, desde hace 02 años hasta la actualidad no se realizó ningún tipo de mantenimiento a la fachada</p> <p>"Frentera principal y posterior: Pintado de la fachada exterior, se encuentra en estado de deterioro, desde hace 02 años hasta la actualidad no se realizó ningún tipo de mantenimiento a la fachada</p> <p>"Ambiente de servicios higiénicos de guardian, Pintura de pared interior, parte intermedia en estado de deterioro con salitrado de color blanco humo, desde hace más de un año, problema en "</p> <p>"Ambiente de cuarto de equipos, Pintura de pared interior, parte intermedia en estado de deterioro con salitrado de color blanco humo y amarillo, desde hace más de un año, problema en "</p> <p>"Pintado del lugar de rotoplas, se encuentra en estado de deterioro, desde que entró en funcionamiento hasta la actualidad no se realizó ningún tipo de mantenimiento a la fachada "</p> <p>"Ventanas y puertas: Deterioro de ventanas y puertas falta pintado y barnizado ya que son de madera, se incrementa el problema hace 01 año"</p> <p>"Cercos perimétrico: en estado de deterioro total, hace dos años y los rrolizos necesita su cambio total."</p>
395	207989	2153152	PUNO	CARABAYA	ITUATA	UPINA	<p>Pintura de vigas, columnas y paredes</p> <p>Pintado de pared de habitación con color humo blanco de 20.83 m2.</p> <p>Pintado de pared de SSHH de color humo blanco de 17.86 m2.</p> <p>Pintado de pared de pasadizo de color humo blanco de 10.35 m2.</p> <p>Pintado de pared exterior de habitación de color maracuya de 86.14 m2.</p> <p>Pintado de pared exterior columnas de habitación de color rojo oxidado de 10.86 m2.</p> <p>Encerado de pisos</p> <p>Pulido y encerado de pisos de machimbrado 9.056 m2. (2 habitaciones)</p> <p>CARPINTERIA DE MADERA</p> <p>Puertas de madera</p> <p>Barnizado de puertas de madera de dormitorio y SSHH de 0.90 x 2.30 m.</p> <p>Barnizado de puertas de madera de baño personales de 0.70 x 2.30 m.</p> <p>Barnizado de puerta de madera principal de ingreso de habitación de 1.00 x 2.30 m.</p> <p>Ventanas de madera</p> <p>Barnizado de ventanas de madera de dormitorios de 1.00 x 1.30 m.</p> <p>Barnizado de ventanas de madera de SSHH de 1.00 x 0.40 cm.</p> <p>CORTINAS</p> <p>Adquisición Cortinas de 1.00 x 1.30 m.</p> <p>THERMAS DE AGUA CALIENTE</p> <p>Mantenimiento de las thermas de agua caliente (2 SSHH)</p> <p>AMBIENTE DE OFICINA</p> <p>PINTURA</p> <p>Pintura de vigas, columnas y paredes</p> <p>Pintado de pared de topico de color humo blanco de 46.46 m2.</p> <p>Pintado de pared de oficina de atención de color humo blanco de 52.90 m2.</p> <p>Pintado de pared exterior de habitación de color maracuya de 86.60 m2.</p> <p>Pintado de pared exterior de columnas de oficina de color rojo oxidado de 8.10 m2.</p>
396	259440	2178215	PUNO	CARABAYA	OLLACHEA	ALTIPLANO DE CHIA	<p>Las puertas de madera de la oficina 1, cocina, auditori y dormitorios, necesita un pintado de 20,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua.</p> <p>Las ventanas de madera de la oficina 1, cocina, auditori y dormitorios, necesita un pintado de 10,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua.</p> <p>Las paredes con mural del programa del Tambo, estan descarpelada, sucia, innotable y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura.</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura.</p> <p>Las tuberías de las instalaciones de agua del Tambo, necesita dar mantenimiento y reparación, cambios de accesorios (llaves de paso, llave check, codos, tuberías), desde hace 24 meses, el deterioro continua.</p> <p>Pileta exterior de la necesitan cambiar, desde hace 12 meses, el deterioro continua.</p> <p>El rotoplas del Tambo, necesita dar mantenimiento y reparación, cambios de accesorios (llaves de paso,</p>
397	215485	2156614	PUNO	CHUCUITO	HUACULLANI	AURINCOTA	<p>Las puertas de madera de la oficina principal y la puerta de la sala de eventos presenta escamaduras de pintura, presenta arque y rajaduras abiertas</p> <p>Las ventanas del Tambo son de madera las cuales se encuentran descascaradas y deterioradas por las fuertes lluvias se necesita mantenimiento de lijado y pintado</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarpelada, rajadas y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita dar reparacion y mantenimiento de pintura .</p> <p>El piso del patio del Tambo presentan un desprendimiento considerable del cual se desprende el material , se necesita dar mantenimiento y reparación.</p> <p>La instalacion de gasfiteria y la terma se encuentra filtrando agua, necesita mantenimiento con nuevos accesorios</p> <p>Mantenimiento del biodigestor y sus accesorios, ya que no tiene el tambo desfogue de aguas residuales</p> <p>Las paredes de las haitaciones de alojamiento de varones y mujeres se encuentran descascaradas, rajadas y deterioradas, se necesita dar reparacion y mantenimiento de pintura.</p> <p>El cerco perimetrico de madera y alambrado se encuentra podrido en sus bases por las constantes lluvias, por lo que se requiere nuevo cerco perimetrico</p> <p>Los inodoros del baño de los varones se encuentra averiados por lo que existe fuga de Agua, necesita mantenimiento y cambio de accesorios</p> <p>Las paredes de los baños de varones y mujeres presentan filtracion de agua del techo los cuales estan desgaste de pintura y del revestimiento de concreto por causa de la humedad (las paredes emiezan a salitrarse)</p>
398	360014	2323111	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	KAPIA PUSUMA	<p>rajadura del muro de la torre del tanque de agua</p> <p>terma solar malograda</p> <p>Pintura de la fachada desgastada</p> <p>columnas circulares de la fachada rajadas</p> <p>pintura de la cerca metalica desgastada</p> <p>puertas de madera rajadas</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
399	210562	2154265	PUNO	CHUCUITO	KELLUYO	MANANTIALES CHIARAQUE	<p>Requiere el pintado de los ambientes exteriores de la plataforma del tambo. Problema visible hace TRES años</p> <p>Requiere el pintado del mural Programa Nacional PAIS de la plataforma del tambo</p> <p>Requiere el pintado de los ambientes interiores dormitorios, oficina, cocina, salon de usos multiples de la plataforma del tambo. Problema visible hace TRES años</p> <p>Requiere selicóna para tapar los agujeros en el techo el cual causa goteo y malogra la baldosa Problema visible hace TRES años</p> <p>Requiere cambio de rotoplast de 1500 Ltrs escape de agua en la parte superior</p> <p>Requiere cambio de termas de 30 Lts</p> <p>Requiere el pintado de las puertas y ventanas. Problema visible hace TRES años</p> <p>Requiere cambio de accesorios de los baños de mujeres y varones</p>
400	339279	2296328	PUNO	CHUCUITO	PISACOMA	TANIRI CIRCA CHINGA	<p>Requiere el pintado y barnizado de las ventanas y puertas en general, problema visible un año</p> <p>Requiere pintado de toda la infraestructura</p> <p>Requiere foco para oficina Nro 01</p> <p>Requiere mantenimiento de una terma eléctrica para el tambo.</p>
401	217802	2157535	PUNO	CHUCUITO	POMATA	HUAPACA	<p>Requiere el pintado y barnizado de las ventanas y puertas en general, problema visible un año</p> <p>Requiere relleno de agujeros y pintura de pared de cortavientos en el frontis del tambo Problema visible hace un año</p> <p>Requiere cambio de tejas por presentar deterioro de los ambientes de sala de usos múltiples, dormitorio y oficina, el problema se detecto durante estos meses a causa de fuertes vientos y lluvias en la zona.</p> <p>Requiere focos para los ambientes en el interior como en el exterior del tambo</p> <p>Requiere el cambio de las chapas de los ambientes del tambo (3 chapas)</p> <p>Requiere una terma eléctrica para el tambo.</p> <p>Requiere el pintado de la infraestructura del tanque elevado del tambo</p> <p>Requiere cerco perimetrico para mayor seguridad del tambo</p> <p>Requiere el pintado del mural del tambo</p> <p>Requiere cocina y gas para el tambo de huapaca</p>
402	292434	2196311	PUNO	CHUCUITO	ZEPITA	MOLINO KAPIA	<p>Reparación y mantenimiento de la cobertura de techo de la plataforma de servicios Tambo Molino., goteo de agua en época de lluvia por aberturas de traslape de calaminon, afecta ambientes de cocina, oficina, almacén, sala de reuniones.</p> <p>Reparación y mantenimiento de cornisa de techo, averías ocasionadas por fuertes corrientadas de viento que expone libre ingreso de correntada de viento que afectaría con el dtechado del tambo. (Aparentemente se instaló material frágil no adecuada en toda la cornisa de tambo, poca capacidad de resistencia frente a fuertes corrientadas de viento), se sugiere cambio total de cornisa de tambo.</p> <p>La pared de ambiente de cuarto de electrobomba se encuentra descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento y repintado de pared interior y exterior; consiste en el lijado de superficies homogéneamente, reparación de huecos y fisuras con yeso cerámico y pasta mural volver a lijar sellar y pintar a dos manos con oleo mate.</p> <p>La pared exterior del Tambo, está descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento y repintado de pared exterior de plataforma de servicios consiste en el lijado de superficies homogéneamente, reparación de huecos y fisuras con yeso cerámico y pasta mural volver a lijar sellar y pintar a dos manos con oleo mate.</p> <p>Mantenimiento de puertas y ventanas de madera exterior se encuentra deteriorada por acción de lluvias y radiación solar, consiste en el lijado, barnizado de superficies de madera, en hojas de puertas y marcos de ventanas</p> <p>Mantenimiento y reposición de focos led quemados en ambientes: almacén, guardianía, Tambero, oficina 2, pasadizo dormitorio, baño público, baño discapacitado.</p> <p>Mantenimiento y recambio de focos led quemados de los ambientes de cocina, Oficina 1, Sala de reuniones.</p> <p>Mantenimiento y recambio focos led de alumbrado exterior nocturna, averías por causas desconocidas</p> <p>Mantenimiento y cambio de batería de panel fotovoltaico (desgaste de batería por el tiempo de uso)</p>
403	334095	2292768	PUNO	EL COLLAO	CONDURIRI	YARIHUANI	<p>Las ventanas y puertas del Tambo son de madera se encuentran deterioradas requiere barnizado de 14 ventanas y 4 puertas</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarapelada, deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita pintado de paredes exteriores e interiores.</p> <p>Las canaletas y tubos del techo estan despegados y desclavados, necesitan mantenimiento con clavos y pegamentos sikafex, corre el riesgo de malograrse mas.</p> <p>Cerco perimetrico para antena de internet</p> <p>Cambio de reflectores led quemados (2 de 100 W y 1 50)</p> <p>El servicio higienico de varones se encuentra malogrado hay fuga de agua requiere cambio de bomba de</p>
404	207534	2153323	PUNO	EL COLLAO	ILAVE	KANCCORA YACANGO	<p>Las puertas de maderas principales como oficina 1, sala de reuniones, cocina y dormitorio necesita cambio de chapas de seguridad.</p> <p>Las 15 ventanas grandes del tambo necesita enrejado y pintado y 6 ventanas de madera de los servicio higienico necesita pintado.</p> <p>Las paredes exteriores e interiores del Tambo, presenta deterioro por las fuertes lluvias, por temperatura bruscas, se necesita mantenimiento de pintado de paredes interiores y exteriores.</p>
405	202952	2153142	PUNO	HUANCANE	HUANCANE	SAN PEDRO DE HUARISANI	<p>Pisos de la cocina, oficina despintados. Letrero deteriorado.</p> <p>Paredes, zocalos exteriores e interiores despintados</p> <p>cielo razo de la oficina, cocina y sala multiusos deteriorados</p> <p>vigas en mal estado, se denota una ligera inclinacion requieren mantenimiento general</p> <p>Puertas requieren mantenimiento, Chapas malogradas</p> <p>Canaletas caidas, cerco perimetrico y porton deteriorado requieren mantenimiento</p> <p>Marcos de las ventanas y protectores de ventanas requieren mantenimiento: grandes, medianos y pequeños</p> <p>Soporte de la escalera del tanque elevado en mal estado</p> <p>Pisos de los dormitorios, oficina con pisos de cemento, esto afecta salud del Gestor</p> <p>Cortinas en muy mal estado, ambientes sin cortinas y base del asta despintado</p> <p>Requiere tapa la caja de la cuchillas</p>
406	217951	2157531	PUNO	HUANCANE	ROSASPATA	ROSASPATA	<p>Las ventanas y puertas del Tambo se encuentran deterioradas debido al tiempo transcurrido desde el último mantenimiento (requiere pulido y barnizado)</p> <p>Las paredes del Tambo tanto exterior, interior y cortina rompe viento estan descarapeladas, por el tiempo transcurrido desde el último mantenimiento. Requieren pintado</p> <p>Desprendimiento de zocalo de la parte exterior del Tambo (dormitorios), requiere mantenimiento.</p> <p>Los rollizos de eucalipto del cerco del Tambo se encuentra deteriorado (roto, podrido en la base. caída del cerco), requiere ser cambiado</p> <p>Cielo razo del interior de los ambientes (dormitorios, Oficina 1 y2), existe filtraciones en tiempo de lluvias, requiere cambio.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
407	259447	2178216	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	PARCIALIDAD DE CHIVAY	Cerco perimétrico esta completamente deteriorado, los rollos están caídos debido a la humedad y puas en estado de oxidación, haciendo vulnerable de robos al establecimiento. Sistema Eléctrico, red de distribución de energía eléctrica no cuenta con una caja general de distribución de energía eléctrica desde la red principal (llega directamente a un tomacorriente), se requiere un mantenimiento general del sistema eléctrico en el tambo ya que en algunos casos hay cortes (cables, luminarias, etc.). Pintura de paredes exteriores e interiores deterioradas por efectos de clima y uso cotidiano en toda la infraestructura de la plataforma de servicios. Instalaciones sanitarias, se presenta fugas de agua y no existe la presión de agua suficiente, al parecer hay obstrucciones dentro del sistema de tuberías, se requiere un mantenimiento general en los servicios higiénicos de la plataforma de servicios. Deterioro de acera debido a humedad en épocas de lluvia, desde inicios del presente año, dicho problema va incrementando debido a efectos climatológicos
408	213315	2155792	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	PARINA	Cambio de piso concreto por madera machihembrado y en el techo cambiar con 2 planchas de calaminon transparente a fin de climatizar el salon de usos múltiples; porque el usuario se queja por el frio intenso nos ubicamos a una altitud de 4,685 msnm. Las paredes están descapeladas y deteriorada por las fuertes lluvias, granizadas y nevadas; necesita mantenimiento de pinturas de las paredes externas e internas. Las canaletas y tubos del techo estan despegados y desclavados, ocasionados por fuertes vientos,nevadas, granizadas: necesitan mantenimiento con clavos, tubos y pegamento sikaflex. Resane del muro cortaviento, muro del medidor energía eléctrica que ambas presentan fisuras y rajaduras deterioradas por las nevadas Las veredas perimetrales presentan fisuras o rajaduras, las juntas del pavimento necesitan mantenimiento con mortero asfáltico.
409	213237	2155781	PUNO	LAMPA	OCUVIRI	PUCACHUPA	cadena. Resanado, pintado, enmascarillado y barnizado de ventanas de ambientes del tambo (habitaciones, oficina, cocina y salon multiusos), ya que viene ocasionando filtrado de agua a los ambientes mencionados y salitrado del muro. Resanado y pintado de muro cortaviento de concreto. Incluye muro en ambas caras, ya que no es suficiente el pintado, por lo que es necesario el resanado total del muro. Suministro e instalación de Tomacorriente Estabilizado de 2polos + 1 tierra, 220Vac, 10A, 60Hz, para empotrar, en ambiente de dormitorio de varones, oficina y salon multiusos, debido a los constantes cortes y la inestabilidad de la energía eléctrica, ocasionan el corte en los equipos electrónicos del tambo. Suministro e instalación de cable para el funcionamiento de luminarias tipo LED 4 x 18W de potencia para los ambientes de oficina, salon multiusos, habitacion y topico, el cual permitira el normal funcionamiento del servicio electrico de los ambientes mencionados, ya que en la actualidad estan fuera de servicio. Sellado de goteras con sellador de poliuretano en el techo de en el área de Oficina, Cocina, Salon, habitaciones y topico, debido a la presencia de las lluvias son mas notorias y filtra agua a los ambientes antes mencionados. Reparacion de tubería del baño de varones, debido a la existencia de filtrado de agua en el piso. (Incluye destapado de ceramico y reposicion del mismo),el cual ocasiona que el piso de baño se empoce de agua. Mejoramiento de resistencia del terreno en pozo de puesta a tierra, ya que se presentan constantes cortes de energía eléctrica, lo cual pone en riesgo los equipos electronicos con los que cuenta el tambo. Tarrajar e impermeabilizar la losa del tanque elevado Incluye picado de la losa para realizar el tarrajeo, debido a que se encuentra en mal estado por el filtrado de agua y por paso de los años. Suministro, instalación y reparación de foco espiral tipo L de potencia - adosado en techo exterior de pasadizo de dormitorio, el cual presenta un corte circuito y como consecuencia un parpadeo constante. Reparación y/o cambio de puertas principales del ambiente de dormitorio y oficina, ya que se en total deterioro y pone en riesgo la seguridad del ambiente mencionado. Reparacion de columna de concreto del cerco perimétrico, el cual se encuentra completamente
410	207865	2153229	PUNO	LAMPA	PARATIA	QUILLISANI	Las puertas de madera de la oficina 1, cocina, dormitorio principal y salon de usos multiples, presentan arqueos y no encaja la chapa Se requiere mantenimiento de las drisas y podios para el izamiento del pabellon nacional y otras banderanas que se encuentran en mal estado por derrumbarse. Las paredes del Tambo, estan descapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, nevadas, vientos, granizadas se necesita ar mantenimiento la parte externa e interna el pintado en su totalidad Las veredas y columnas del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o reparacion. cercado del Tambo con mallas de alambre de 9 hilos 200 mts., cambio de rollos 15 unidades de 2.50.
411	209102	2154110	PUNO	LAMPA	SANTA LUCIA	PINAYA	Mantenimiento de chapas de las puertas de oficina principal y auditorium y cocina, dormitorios que no se pueden abrir facilmente, el mantenimiento el año 2022 fue 02 chapas, ahora para el año 2023 son de 05 chapas. Mantenimiento de los urinarios de varones, por fuga de agua, esto se viene presentando problemas por mas de 3 años. Pintado de las paredes del Tambo externas, estan descapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura, el ultimo mantenimiento de las paredes fue el 2019 Pintado de paredes internas del tambo,oficina principal, SUM y topico, que se encuentran sucias y despintadas por el uso de la plataforma, el ultimo pintado fue el 2019. Cambio de la llave de paso de agua hacia el tanque por deterioro (oxidado), se ha deteriorado hace 4 años.
412	292483	2196312	PUNO	MELGAR	ANTAUTA	SERRERA	PINTADO EXTERIOR GENERAL DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS, ULTIMO PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DESDE DICIEMBRE 2017. Y ESTA EN PROCESO DE INCREMENTO A CAUSA DE LA EXPOSICION AL MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO DE CANAL Y/O CUNETA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DEL TECHO: averia por acumulacion constante de granizo y nieve. MANTENIMIENTO DE PARARRAYO. Mantenimiento preventivo para reducir descargas electricas. Ultimo mantenimiento noviembre del 2016. CAMBIO DE REFLECTORES CON PANEL SOLAR EXTERIOR: Se requiere el cambio de relectores KIT COMPLETO esto debido a que existe deficiencia en la puesta a tierra "CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INOPERATIVA, La camara de video vigilancia ya no opera no registra en el monitor imágenes requiere mantenimineto, daño desde hace 5 años aprox. " MANTENIMIENTO DE TERMA ELECTRICA PRINCIPAL: No funciona la funcion de calentar el agua Desde hace 5 años aprox. Esto genera el uso no adecuado de la ducha. TUBERIA MATRIZ DE CONEXIÓN DE AGUA: Se encuentra ubicado en la línea matriz del reservorio hacia el

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
413	213317	2155840	PUNO	MELGAR	CUPI	CORANI	Las puertas de madera de la oficina 1, cocina, auditorio y dormitorios, necesita un pintado de 20,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua. Las ventanas de madera de la oficina 1, cocina, auditorio y dormitorios, necesita un pintado de 10,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua. Las paredes con mural del programa del Tambo, estan descarapelada, sucia, innotable y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. Las paredes del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. Las tuberías de las instalaciones de agua del Tambo, necesita dar mantenimiento y reparación, cambios de accesorios (llaves de paso, llave check, codos, tuberías), desde hace 24 meses, el deterioro continua. Pileta exterior de la necesitan cambiar, desde hace 12 meses, el deterioro continua. El rotoplas del Tambo, necesita dar mantenimiento y reparación, cambios de accesorios (llaves de paso,
414	213222	2155787	PUNO	MELGAR	MACARI	SELQUE	Las puertas de madera de la oficina 1, cocina, auditorio y dormitorios, necesita un pintado de 20,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua. Las ventanas de madera de la oficina 1, cocina, auditorio y dormitorios, necesita un pintado de 10,00 m2 por el deterioro por causa de las lluvias, desde hace 6 meses, el deterioro continua. Las paredes del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita ar mantenimiento de pintura. El rotoplas del Tambo, necesita dar mantenimiento y reparación, cambios de accesorios (llaves de paso, llave check, codos, tuberías), desde hace 11 meses, el deterioro continua.
415	210468	2154264	PUNO	MELGAR	NUÑO	ANANSAYA PUNA	Cerco perimetrico no garantiza la seguridad de la plataforma de servicios (los machones de rolizos y el cerco es de alambre de puas), lo que no garantiza la seguridad de la plataforma ante posibles robos. Deterioro de paredes externas de los Dormitorios (20m2), Oficina (21m2), salon de usos multiples (23m2) y se esta incrementando el daño. Requiere lijado, empastado, y pintado) Puertas (5) y ventanas (15) exteriores en deterioro por falta de mantenimiento, (pintado y barnizado) Ventanas externas descuadradas de cuarto de varones (1), Cocina (1) y auditorio (2) por falta de mantenimiento (Sepillado, cambio de seguros y bisagras) Captacion de Agua en mal estado requiere de mantenimiento
416	215475	2156557	PUNO	MELGAR	NUÑO	HUANCAAYLO LA QUIÑA	Las paredes exteriores del Tambo, estan descarapelada, y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento de pintura. Las paredes de la base de soporte del tamque de rotoplas se van desprendiendose y despintando por el
417	255838	2176883	PUNO	MELGAR	NUÑO	QUINSAAYAYO	Las paredes del Tambo, estan descarapelada por las lluvias y deteriorada, se necesita el mantenimiento de reparación y pintura. El techo cielo raso se encuentra deteriorada, que requiere su reparación Las puertas de madera del salon de reuniones (puerta 1 y 2), 1 puerta dormitorio de guardian, 01 puerta de cuarto de equipos, 01 puerta de Dep. Grupo Electrogeno Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, (amplias y grandes) se necesita el pintado, barnizado, como el pintado de las barras de fierro Las ventanas del Tambo son de madera y barras de fierro liso, (pequeñas) se necesita el pintado, barnizado, como el pintado de las barras de fierro Los muros y asientos del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o
418	342935	2304023	PUNO	MELGAR	ORURILLO	ICHUCAHUA	"Cambio del sistema de impulsión de la bomba al tanque elevado (Incluye mano de obra y accesorios: codos, universal, filtro de tanque, bomba de agua, tubos. - Mangueras monocomandos de lavado de manos de los ambientes de mujeres, varones, oficina y gestor de tambo desgastadas y rotas por el tiempo de Uso" Mantenimiento y limpieza del sistema de agua caliente, cambio de accesorios dañados y recambio de tubos vidrio al vacío dañados. Focos LED en el interior y exterior de la plataforma de servicio del tambo, todos quemados que requieren su cambio "Cambio de 02 cerraduras de 3 golpes en puerta de deposito y cuarto de guardian, colocacion de cerradura en puerta exterior (tres golpes), incluye accesorios. Cambio de 4 cerraduras tipo bola en puertas interiores. Encuadre de 10 puertas exteriores de madera para asegurar correcto cierre de los ambientes." Cielo raso exterior e interior en la parte derecha requiere mantenimiento y fijado, en el baño de mujeres levantados y rotura de los soportes de aluminio Sellado de aleros con plancha metálica para evitar ingreso de aves, (incluye accesorios y limpieza interior de cielorraso) Servicio de mantenimiento de pastoral fotovoltaica (cambio de baterías, 01 pastoral, calibracion de sistema de apagado automatico, limpieza de paneles).
419	216395	2156946	PUNO	MELGAR	ORURILLO	SONCCOTA	solo se visualiza las fotos en ele excel
420	210937	2154371	PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	BUENA VISTA	No cuenta con cerco perimetrico Manteniendo de servicios higiénicos de varones por levantamiento de locetas Pintura de las paredes interiores de los ambientes del tambo presentan manchas por el uso, de los ambientes de oficina, dormitorios, auditorio, cocina. Deterioro de la plataforma del tanque elevado Puertas en mal estado y deterioradas (auditorio y otros) Deterioro de ventanas y vidrios deterioro de la loza del patio central piso de pasadizo a dormitorios del tambo. Termas eléctricas en mal estado (no cuentan con balon de Gas) UBS requieren mantenimiento Instalaciones eléctricas deterioradas
421	333039	2291597	PUNO	MELGAR	SANTA ROSA	PICCHU	PINTADO DE LA FACHADA EXTERIOR(DESDE SU ENTREGA NO SE REALIZO MANTENIMIENTO) REPARACION Y BARNIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS EXTERIORES (DESDE SU ENTREGA NO HA HIZO MANTENIMIENTO) SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE : FILTRACION DE AGUA A LA OFICINA 02, CAMBIO DE PILETA DE AFUERA, CAMBIO DE CHICOTES DE LAVAMANOS (02) Y TAZON (3) SISTEMA ELECTRICO: FLUOROCENTES (04 GRANDES Y 03 PEQUEÑOS 4 PEQUENOS), TRANFORMADOR Y UPS QUEMADOS Y REFLECTORES QUEMADOS (03)
422	341064	2301604	PUNO	PUNO	ACORA	GILATAMARCA	Las paredes del Tambo externas, se encuentra deteriorada por las fuertes lluvias y sol, se necesita realizar mantenimiento de pintura. Las paredes de los asientos de la parte del frontis del tambo, se encuentran deterioradas por las lluvias y el sol necesita realizar mantenimiento de pintura Piso de machihembrado del ambiente, habitación del Gestor, presentan grietas cada vez más con mayor amplitud debido a la humedad o filtración de agua que se encuentra en el baño del gestor, comprometiendo el tránsito en dichos ambientes. Pared del cuarto de Almacén y pasadizo presenta grietas (posiblemente por filtración de agua) de la tubería del cuarto de varones. Chapa y puerta del cuarto de equipos se encuentra malograda y paredes deterioradas por humedad. Piso de machihembrado del ambiente, del Auditorio, presentan grietas cada vez más con mayor amplitud

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
423	215483	2156569	PUNO	PUNO	CHUCUITO	CHULLU PATJA - CC. CHURO	Se requiere pintado de la pared externa del Tambo y los socalos de la plataforma de la parte exterior. Se requiere pintado de cerco perimétrico del tambo, debido que se esta oxidando por presencia de humedad. Se requiere cambio del piso y zócalos en el dormitorio de mujeres, cuato de varones, auditorio del Tambo y oficina 2, por presencia de humedad se esta deteriorando. Se requiere mantenimiento del biodigestor debido que esta filtrando agua y se desborda.
424	292462	2196301	PUNO	PUNO	PICHACANI	PICHACANE	MURETES, ASIENTOS DEL PATIO PISO Y PARED SE ENCUENTRAN DESPINTADAS TAMBIEN PRESENTA FISURAS DE 30 - 40 CM. DE LA MISMA MANERA EL PISO DEL PATIO ESTAN RAJADAS Y FISURAS EN EL PISO. HASTAS DE BANDERA DESPINTADAS Y OXIDADAS CANTIDAD 03 CASA DE BOMBEO DESPINTADA INTERNO Y PARTE EXTERNA. ADEMÁS PRESENTA SALITRE SALA DE USOS MULTIPLE, OFICINAS , 1, COCINA, SERVICIOS HIGIENICOS EXTERIORES VARONES Y DAMAS, PAREDES INTERIORES REQUIERE MANTENIMIENTO DE PINTADO CERCO PERIMETRICO ENMALLADO PRESENTA SARRO SE REQUIERE PINTADO TODO EL CERCO APROXIMADO DE 255 METROS LINEALES INSTALACIONES ELECTRICAS , TOMACORRIENTES INOPERATIVOS 02 EN CUARTO DE GUARDIAN, 03 EN CUARTO DE GIT, 02 EN PASADIZO ENTRADA AL HOSPEDAJE , ADEMÁS DEBO MANIFESTAR SE REQUIERE UN MANTENIMIENTO GENERAL DE INSTALACION ELECTRICA POR TENER FALLAS. (EN LA ZONA HAY PRESENCIA DE TORMENTAS ELECTRICAS). ELECTROBOMBA PRESENTA GOTERS DE AGUA AL MOMENTO DE BOMBEO REQUIERE MANTENIMIENTO PUERTAS CANTIDAD 22 Y REQUIERE PINTADO Y VARNIZADO y 25 VENTANAS REQUIERE PINTADO Y VARNIZADO Y 01 PUERTA REQUIERE CAMBIO DE LA OFICINA 01 PRESENTA FISURA EN AMBOS CUADROS ABERTURA Y FISURA .
425	215564	2156613	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	EDRO VILCA APAZA	TUPACAMARU AYRAMPUNI	Las paredes exteriores del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento de pintura. Las paredes interiores del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento de pintura. Las paredes de la base de soporte del tamque de rotoplas se van desprendiendose y despintando por el factor climatico. La columnas del corta viento del Tambo presentan fisuras o rajaduras, se necesita dar mantenimiento o reparación.
426	286378	2191040	PUNO	SAN ANTONIO DE PUTINA	PUTINA	SANTA ANA DE TARUCANI	Las paredes exteriores del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias, se necesita mantenimiento de pintura. Las paredes interiores del Tambo, necesitan pintarse ya que se han deteriorado por el transcurso del tiempo Se requiere urgentemente que las instalaciones de electricidad sean revisadas ya que el auditorio presenta corto circuito que no se ha encontrado por lo que no hay electricidad en dicho espacio, así también se requiere el cambio de 16 focos, entre luminarias y reflectores en todo el tambo Se requiere con suma urgencia la revisión del sistema de agua, ya que presenta fuga y filtraciones en las paredes
427	218407	2157652	PUNO	SAN ROMAN	CARACOTO	SUCHIS	Despintado de las paredes externas del frontis, laterales y posteriores por accion del clima y timpo, afectado por la salinidad se esta descascarando la pintura especialmente en las partes bajas y socalos, lo que se viene incrementando cada vez mas. Despintado de paredes internas del salon de reuniones, dormitorios del tambo, se viene descascarando la pintura de los muros especialmente cerca a las ventanas por filtracion de agua de lluvias y salinidad, se incrementa cada vez mas especificamente entemporada de lluvias. Mantenimiento preventivo de las electrobombas del tambo para garantizar el suministro de agua, debido a la oxidacion de accesorios por la dureza del agua. Reflectores externos del tambo quemados, por el tiempo de uso las pantallas LED se han quemado por la acumulacion de horas de uso, las mismas que no funcionan hace mas de 6 meses, se puso focos temporales, para alumbrado nocturno, lo que pone en riesgo a la plataforma en las noches. Luminarias internas de salon de usos, dormitorio de damas y varones, dormitorio del gestor y guardian se han quemado por el tiempo de uso son pantallas LED, mantenimiento preventivo de las luminarias internas del tambo Puertas externas y de ingreso a tambo se viene resecaando por factores de clima lluvias y sol, requiere barnizado y lijado, cambio de chapas presenta juego al manipular la llave. Se viene deteriorando cada
428	259464	2178218	PUNO	SANDIA	CUYOUCUYO	URA AYLLU	Los marcos de madera de las ventanas y puertas están deterioradas a causa del sol, la lluvia y el ambiente, requiere barnizado. La chapa puerta del cuarto de equipos está desprendido porque parte de la puerta de madera donde esta la chapa se rompió a causa de fuertes vientos, requiere reparar la puerta y ajuste de la chapa. "Las paredes internas y externas del Tambo, están descarapeladas, deterioradas y hay partes de la pared con pequeños hoyos a causa del salitre, esto viene ocurriendo desde el año 2019 y cada vez se incrementa o aparece mas zonas con salitre (tanto en paredes externas e internas, requiere mantenimiento con resanado y pintado). Además, en la cocina y oficina 2 se observa que el agua filtra por la ventana parte de la pared causando el deterioro del apared cada vez mas malogrando las ventanas " El cerco perimétrico esta deteriorado por el tiempo, ya que desde el 2014 no se realiza el mantenimiento de dicho cerco perimétrico, el cerco es de rolizo con alambre de púas

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
429	256443	2176928	PUNO	SANDIA	PATAMBUCO	CHAUPIAYLLU CENTRAL	<p>mujeres y dor. varones, mantenimiento y corrección de 3 puertas de 2 hojas (oficina, 2 puertas de sala de uso múltiple) lo que se necesita es lijado, tinte y barnizado, cambio de accesorios (bisagras). el lugar donde esta instalado el tambo es muy humero y eso hace que se deteriore mas de lo normal.</p> <p>Mantenimiento de las maderas ubicadas en 16 ventanas de 1m x 1,36m, y 6 ventanas pequeñas tipo traga luz, lo que se necesita es lijado, tinte y barnizado y sellado con silicona, se deterioró porque estan espuestos a la lluvia y al sol.</p> <p>Cambio de cerco de rollo con alambren de pua a cerco emballado, por los constantes robos a viviendas e instituciones en el ambito del tambo (informe n°022-2023-PNPAIS-UTPUNO/GIT-CHAUPIAYLLU-CENTRAL)</p> <p>Mantenimiento del techo de calaminon existente del tambo, porque hay goteras en todos los ambientes el cual afecta el cielo raso, vigas, cintas, el 2016, 2018 y 2019 se optó en sellar los huecos existentes en el calaminon con MASILLA POLIUTERANO SIKA (SIKAFLEX 11 FC) y la cinta sika recomendado por Lima, tampoco funciona.</p> <p>Mantenimiento del sistema eléctrico (cableado de todo el tambo) porque se encontró cable de mala calidad (alambre de aluminio bañado en cobre), este no es buen material conductor eléctrico y genera fallas en cuanto a las tomas de corriente y estan suelta con la filtracion de agua del techo se esta ante posible accidente. Cambio de cableado del vecino al tambo de 350 mt, con postes, porque el cable esta en el piso</p> <p>Cambio de 4 chapas de la oficina, hab. Guadian, puerta principal de dormitorios y hab. De GIT</p> <p>Cambio y mantenimiento de cielo raso, necesita sellador, por causa de las goteras hace que sea pesado y se despenda el cielo raso.</p> <p>Cambio de todas las canaletas porque ya están deterioradas, hay filtración de agua que deteriorara la pared del tambo. parte frontal 2 c/u mide 18 mt y la parte posterior es de 31.50 mt</p> <p>Cambio de fluorescentes a focos tipo pera, se quemaron por las cantantes apagones de energia electrica.</p> <p>Cambio 17 interruptor termomagnético y 3 cajas de proteccion, están deteriorados por la humedad.</p> <p>Mantenimiento de lijado y pintado, sellado de los ambientes de oficina, sala de uso múltiple, topico</p>
430	256449	2176931	PUNO	SANDIA	QUIACA	LLACTA PATA	<p>los listones del cerco perimétrico del tambo se encuentran quebradas deterioradas desde con la base podrida</p> <p>Alambre de puas presenta rupturaa en diferentes partes del contorno con los clavos oxidados en mal estado</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarapelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias y la alta humedad, se necesita el repintado.</p> <p>Las canaletas y tubos del techo estan despegados con presencia de oxidos que necesitan reparación, y sellado con pegamento hermético</p>
431	311300	2251919	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	HUICUNGO	DOS DE MAYO	<p>DESMORONAMIENTO DE COLUMNA QUE SOSTIENE AL TECHO DEL TAMBO.</p> <p>PANELES SOLARES BATERIAS MALOGRADAS</p> <p>CERCO PERIMETRICO EN MAL ESTADO EN LA ESTADO</p> <p>CANALETAS DETERIORADAS</p> <p>ACCESORIOS MALOGRADOS DE TODOS LOS BAÑOS DEL TAMBO</p> <p>CIELO RAZO RAJADO GOTEA EL AGUA CUANDO LLUEVE (AUDITORIO, OFICINA 1, CUARTO TAMBERO)</p> <p>POSTE DE ALUMBRADO FOCOS QUEMADOS SIN INTERRUPTOR</p> <p>REFLECTORES QUEMADOS</p>
432	311263	2251909	SAN MARTIN	MARISCAL CACERES	PAJARILLO	COSTA RICA	<p>desgaste, oxidación de clavos, y putrefacción de la madera a la cual en su totalidad representan un peligro para los usuarios, y expuesto.</p> <p>Alumbrado exterior del tambo (paneles solares) que se encuentran quemados por tiempo de uso y exposición a tormentas e intensas lluvias</p> <p>Paredes del interior del dormitorio del guardián, tambo, dormitorio de mujeres y varones se encuentran deteriorado, por tiempo de uso de usuarios y humedad.</p> <p>Paredes del interior y exterior del baño del guardián. Alrededor del tanque de agua, la cual está expuesto a intensas lluvias y rotura de tubería ha provocado su deterioro y filtro por las paredes.</p> <p>Mallas protectores de ventanas, tragaluz y protector de insectos a la cual se encuentran deteriorado por la humedad, exposición al sol, tiempo de uso y lluvias intensas.</p> <p>Puerta de madera que protege el motor de agua, tanque subsuelo a la cual presenta deterioro por estar expuesto al sol y lluvias intensas, rotura de una parte del costado y ya no se asegura la chapa de seguro.</p> <p>Focos de alumbrado interior del Tambo, lado del pasadizo, pasaje a dormitorios, y reflectores del tambo, por el uso en el tiempo se encuentran quemados y representa inseguridad en las noches para el Tambo.</p> <p>Biodigestor del Tambo se encuentra sin limpieza, la cual por tiempo de uso la acumulación de residuos presenta problemas en época de lluvias por constante obstrucción del desagüe y en ocasiones colapso de residuos.</p> <p>Pintado exterior del tambo, presente deterioro de su color y descharchado en partes del tambo por lluvias con ventarrones que llegar a mojar sus ambientes.</p> <p>Puerta de fierro entrada a los dormitorios, y la oficina 2 y cocina, la cual se encuentra despintando y la oxidación presenta problemas.</p> <p>Chapas de las puerta de ingreso al auditorio de usos múltiples, entrada de fierro a dormitorios y oficina 2, almacén del Tambo que se encuentran con trabas y presentan complicaciones para la seguridad del Tambo</p>
433	307741	2251767	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	NUEVO SAN MARTIN	<p>LOS CUATRO FAROS DE LAS ANTENAS POSTES Y PASTORALES, DONDE SE ENCUENTRA EL PANEL SOLAR, NO ESTÁN FUNCIONANDO, POSIBLEMENTE SEA LA BATERIA DE LA CAJA U OTROS PROBLEMAS TÉCNICOS. SE HACE CONSTAR SEGÚN LA INFORMACIÓN DEL CUSTODIO CUANDO ENTREGARON EL TAMBO, EL RECIBO SIN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 4 ANTENAS.</p> <p>CAMBIO DE TODOS LOS FAROS ALREDEDOR DEL TAMBO Y DEL CABLEADO. TODOS SE HAN QUEMADO POR UN APAGÓN DEL MES DE MARZO DEL 2022 (7 luminarias led cuadradas de 25 cm de ancho x 25 de largo, de 50 WATT)</p> <p>CAMBIO DE 10 BARRAS DE LOS FLUORESCENTES DE UN METRO DE LA OFICINA 1, OFICINA 2 Y LA COCINA.</p> <p>EL TECHO PRESENTA GRIETA, FILTRACIÓN DE AGUA EN LLUVIAS FUERTES Y CON VIENTO, CAYENDO LAS GOTAS DE AGUA AL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.</p> <p>4 LUCES DE EMERGENCIAS INOPERATIVAS POR FALLA ELÉCTRICA INTERNA.</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
434	307789	2251770	SAN MARTIN	TOCACHE	POLVORA	SANTA ROSA DE MISHOLLO	<p>La chapa de los SSHH de los discapacitados, no se asegura el "Resbalón" con un golpe, tiene que ser asegurado con llave.</p> <p>La chapa del cuarto de tanque de agua, se encuentra malogrado.</p> <p>El reflector de luz de la parte de adelante del Tambo se encuentra quemado.</p> <p>El foco de luz de la parte derecha del Tambo se encuentra quemado.</p> <p>El cielo raso de la esquina parte izquierda del SSHH de la oficina del Tambo, se encuentra deteriorado.</p> <p>Los dos (02) focos de luz de la parte de atrás del Tambo se encuentran quemados.</p> <p>El foco de luz de la parte de delante del Módulo DIT del Tambo se encuentra quemado</p> <p>Las ventanas de la cocina del Tambo son de madera y barras de fierro liso, cubierto de mallas de mosquitero de plástico, y las mallas estan deteriorados y con huecos, se necesita cambiar</p> <p>Las mallas y madera de la parte de arriba de la puerta de la oficina del Tambo, está roto la parte inferior, se necesita cambiar.</p> <p>Las ventanas del cuarto de custodio del Tambo son de madera y barras de fierro liso, cubierto de mallas de mosquitero de plástico, y las mallas estan deteriorados y con huecos, se necesita cambiar.</p> <p>Las paredes del Tambo, estan descarpelada, sucia y deteriorada por las fuertes lluvias y uso, se necesita mantenimiento de pintura</p> <p>La chapa de la puerta de los SSHH del custodio se encuentra en mal estado, se pone duro al momento de abrir la puerta.</p>
435	327857	2285788	TACNA	CANDARAVE	CANDARAVE	HUAYTIRE	<p>necesario adquirir nuevos reflectores para que puedan proporcionar luz durante la noche y generar un ambiente de seguridad para el personal que labora en el TAMBO HUAYTIRE</p> <p>efaccion de piso y pared del baño de guardian, presenta grietas en el piso y pared, probablemente esto fue ocasionado durante la etapa de heladas, por lo general las tuberías de agua del baño de guardiania colapsan produciendose filtracion hacia las diferentes superficies del baño. El area dañada del piso es 10 mts cuadrados y la pared 20 mts cuadrados del baño aproximadamente.</p> <p>Cerco perimetrico del area de paneles de señal de internet del Tambo esta oxidado a consecuencias de las lluvias y granizadas que se presentan en temporadas de diciembre hasta junio. Siendo afectado un total aproximado de 20 metros lineales y 2 metros de alto asi como tambien el alambrado le falta mantenimiento</p> <p>Refacion de veredas, estas presentan grietas profundas y superficiales, el area afectada se encuentra en la parte lateral del Tambo Huaytire con un area aproximada de 3 mts x 0.8 mts y la otra area es parte de la vereda del baño de guardiania con una area aproximada de 3 mts de largo por 80 cm de ancho.</p> <p>Mantenimiento de rejas de canaleta de agua, aproximadamente 40 cmts ancho X 80 mts lineales, existe la presencia de oxido que puede ocasionar accidentes en las personas y niños</p> <p>Mantenimiento y cambio de tuberías sanitarias de agua potable de la plataforma resistentes a heladas y bajas temeperaturas, durante los meses de mayo, junio julio y agosto existe problemas con las tuberías de agua</p>
436	213200	2155780	TACNA	TACNA	PALCA	ALTO PERU	<p>Cambio de baldosas por triplay en oficina, auditorio y baño de mujeres de tambo Alto Perú.</p> <p>Pintura exterior auditorio, dormitorio y murete exterior del tambo dañado.</p> <p>Actualizar el pintado del logo de programa nacional pais -tambo Alto Perú</p> <p>Mantenimiento de generador electrico</p> <p>Pintado de astas de bandera</p>
437	292502	2196315	TACNA	TACNA	PALCA	VILAVILANI	<p>Pintado general del Tambo (habitaciones, cocina, oficinas, sala de usos multiples) y logo institucional</p> <p>Traslado del medidor de luz</p> <p>Reactivar el urinario de los varones</p> <p>Mantenimiento de las termas electricas</p> <p>Mantenimiento correctivo y preventivo de las conexiones electricas y cambio de luminarias de la parte posterior del tambo y de las habitaciones y oficinas. Según informe presentado con fecha 12 de julio a la UT Tacna Moquegua INFORME N°040-2023-MIDIS/PNPAISUTTACMOQ-</p>
438	327948	2285911	TACNA	TARATA	TARATA	KALLAPUMA	<p>A consecuencia de las fuertes lluvias y bajas temperaturas mantiene la humedad en las paredes que están expuesto a las lluvias como el muro exterior y pared lateral derecho ocasionando esto el despintado y degradación de la pared teniendo un área afectado de muro exterior 19.47 m2 y pared lateral derecho 38m2</p> <p>Muro de Programa Nacional PAIS del frontis del Tambo Kallapuma se encuentra deteriorado a consecuencias de las lluvias, granizadas y nevada, se requiere que se pinte. (En su totalidad cerco del tambo e infraestructura tambo)</p> <p>Las chapas de las rejas (ambos lados cocina y almacén) de metal se encuentran malogradas no cierran , se requiere el cambio y poder asegurar bien el tambo.</p> <p>Tapas de cielo raso apegado a las cunetas de agua del techo estan desprendidas, afectando asi la entrada de viento,</p>
439	349839	2312708	UCAYALI	ATALAYA	RAYMONDI	NUEVA GALILEA	<p>MALLAS: EN MAL ESTADO, CON AGUJEROS EN LAS VENTANAS DEL CUARTO DEL TAMBERO, CUSTODIO Y OFICINA N° 01 DE LA PLATAFORMA FIJA DEL TAMBO, SE DETECTO DESDE QUE ASUMI EL CARGO EL MES DE ENERO DEL 2021. FOCOS LED: QUEMADOS SIN FUNCIONAMIENTO, EN LA OFICINA 2, AUDITORIO, PASADILLO DE LAS HABITACIONES Y DEL CUARTO DE CONTROL DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA, SE SOLICITA QUE LO REPARE UN ESPECIALISTA EN SISTEMA ELÉCTRICO DE PANEELES SOLARES. SE DESCONOCE DESDE CUANDO NO FUNCIONA, PERO DESDE QUE ASUMÍ EL CARGO EL MES DE ENERO DEL 2021 SE DETECTÓ EL MAL FUNCIONAMIENTO. DETERIORO DEL CERCO PERIMETRO, SE DEBE A LA PUDRICCION DE LA MADERA POR EL CAMBIO DE CLIMA EN LLUVIA Y SOL, ASI MISMO POR PARTE DE COMEGEN QUE GENERA LA PUDRICCION DE LA MADERA, SE DETECTO DESDE QUE ASUMI EL CARGO EL MES DE ENERO DEL 2021. PISO DE LA OFICINA N° 01 EN MAL ESTADO, NECESITA MANTENIMIENTO YA QUE LAS CERAMICAS SE</p>
440	349850	2312719	UCAYALI	ATALAYA	TAHUANIA	TONIRO MASHI	<p>Electrobomba tipo sumergible de la marca PEDROLLO se encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento sostenible. Lo que origino el desabastecimiento de agua en toda la plataforma fija Tambo Toniro Mash, por lo que se solicita el diagnostico por un especialista en la maeteria.</p> <p>PINTURA GENERAL DEL TAMBO EN MAL ESTADO: Pintura general al exterior de la plataforma fija se</p>

N°	Cod SNIP	CUJ	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	TAMBO	DESCRIPCION DE NECESIDADES
441	325981	2284170	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	COLONIA DEL CACO	ALUMBRADO PÚBLICO FOTOVOLTAICO: Se encuentra en pesimo estado, no esta funcionando correctamente. Necesita ser cambiado la batería de ambos poste de alumbrado. FOCOS LED AUDITORIO: Los 9 focos se encuentra quemados; no enciende el auditorio del tambo. ELECTROBOMBA SUMERGIBLE: Marca Pedrolo sumergible, en mal estado, se solicita reparación de la bomba sumergible por un especialista ya que no bombea agua a ninguna áreas del tambo. Desde el año 2020 a la fecha no se tiene agua en la plataforma fija. TABLERO CONVERTOR DE ENERGIA: Se encuentra inoperatividad el tablero que se encuentra en la caseta del tanque sumergible, no prende la bomba externa, dejando inoperativa a la bomba superficial, el bombeo del agua del reservorio del tanque elevado esta inoperativo. ELECTROBOMBA SUPERFICIAL: Marca Rotter superficial colorverde, en mal estado, perdio la potencia
442	315708	2262663	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	IPARIA	PUERTO BELEN	MANTENIMIENTO DEL LOS 2 FAROS QUE ALUMBRA EL PATIO DEL TAMBO. CAMBIO DE LAS 12 BATERIAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA AL TAMBO DE LOS PANELES SOLARES QUE BASTECEN DE ENERGIA ELECTRICA. CAMBIO DE LAS MALLAS ANTI INSECTOS DE LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS Y AUDITORIO (150 M2). MANTENIMIENTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA Y CAMBIO DE 20 METROS TUBERIAS DE AGUA,
443	307297	2251706	UCAYALI	CORONEL PORTILLO	MASISEA	SAWETO	DE LOS DOS PASTORALES, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE FRONTAL DEL TAMBO, CUENTAN CON PANEL SOLAR,DE ELLOS UNO SE ENCUENTRA CON FALLAS NO ESTÁN FUNCIONANDO, POSIBLEMENTE SEA LA BATERÍA DE LA CAJA U OTROS PROBLEMAS TÉCNICOS. SEGÚN EL CUSTODIO NO SE REALIZO NINGUN MANTENIMIENTO DESDE SU INSTALACION. CAMBIO DE CANALETAS DE 25 MT. canaleta Galvanizada 7x15x7. CAMBIO DE 10 FOCOS LED DE 50 WATTS, CAMBIO DE 6 FOCOS AHORRADORES DE 10 WATS DE TODA EL AREA DEL TAMBO, 06 DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DEL SALON MULTI USO CAMBIO DE 3 PUERTAS, DEL BAÑO DE CUSTODIO, COCINA Y DEL RESERVORIO DE CAMARA DE BOMBEO DE AGUA, POR ESTAR DETERIORADAS. EL TECHO PRESENTA GRIETA, FILTRACIÓN DE AGUA EN LLUVIAS FUERTES Y CON VIENTO, CAYENDO LAS GOTAS DE AGUA ALSALÓN DE USOS MÚLTIPLES, CUARTO DEL CUSTODIO Y DEL GESTOR.

LEYENDA

	INUNDACIÓN ALTO
	INUNDACIÓN MUY ALTO
	MOVIMIENTO DE TIERRAS MUY ALTO