**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1080-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 25 de abril del 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201600084743, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 1753-2017-OS/OR CUSCO a la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A (en adelante, ELECTRO SUR ESTE), identificada con RUC N° 20116544289.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 078-2007-OS/CD y modificatorias, se aprobó el “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público”, el cual tiene como objetivo definir y clasificar las deficiencias que afectan la operatividad de las unidades de alumbrado público (en adelante, UAP), así como fijar los plazos máximos para que el concesionario subsane las mismas. Asimismo, el procedimiento establece las pautas que deben seguir tanto Osinergmin como las concesionarias para realizar la supervisión de la operatividad de las UAP.

1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional en Electricidad instruirá los Procedimientos Administrativos Sancionadores, el cual será resuelto por el Jefe de la Oficina Regional, por incumplimientos de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de electricidad.

1.3. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público” (en adelante, el Procedimiento), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 078-2007-OS/CD y modificatoria, se realizó la supervisión de la operatividad del servicio de Alumbrado Público respecto de la empresa ELECTRO SUR ESTE S.A.A (en adelante, ELECTRO SUR ESTE), correspondiente al cuarto trimestre del año 2016.

1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO, de fecha 04 de agosto de 2017, en la Supervisión de la operatividad del servicio de Alumbrado Público correspondiente al cuarto trimestre del año 2016, se verificó que ELECTRO SUR ESTE, transgredió el “Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1080-2018-OS/OR CUSCO**

Alumbrado Público”, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 078-2007-OS/CD, configurándose las siguientes infracciones.

ITEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN																								
1	<p><u>ELECTRO SUR ESTE ha transgredido el plazo establecido para la subsanación de deficiencias</u></p> <p>Se ha verificado que 01 denuncia considerada como desestimada, fue atendida por la concesionaria, fuera de plazo, incumpliendo lo establecido en el numeral 5.3.1. del Procedimiento</p>	<p>PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 078-2007-OS/CD</p> <p>5.3.1. Plazos máximos para la subsanación de deficiencias:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Deficiencia</th> <th>Zona Urbana</th> <th>Zona Urbano-Rural</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DT1</td> <td>Lámpara inoperativa (*)</td> <td>Tres (03) días hábiles</td> <td>Diez (10) días hábiles</td> </tr> <tr> <td>DT2</td> <td>Pastoral roto o mal orientado</td> <td>Tres (03) días hábiles</td> <td>Siete (07) días hábiles</td> </tr> <tr> <td>DT3</td> <td>Falta de Unidad de Alumbrado Público</td> <td>Siete (07) días hábiles</td> <td>Catorce (14) días hábiles</td> </tr> <tr> <td>DT4</td> <td>Interferencia de Árbol (**)</td> <td>Cuarenta y cinco (45) días hábiles</td> <td>Cuarenta y cinco (45) días hábiles</td> </tr> <tr> <td>DT5</td> <td>Difusor inoperativo</td> <td>Siete (07) días hábiles</td> <td>Catorce (14) días hábiles</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Cuando afecten a todas las UAP de una SED, debe ser resuelta dentro de las 24 horas. El incumplimiento de este plazo será tomado en cuenta para el cálculo del parámetro de control definido en el numeral 7.4.3 de este procedimiento.</p> <p>**Cuando no sea posible resolver la deficiencia, ya sea por negativa del municipio, otro organismo del Estado o terceros; durante la supervisión, el concesionario demostrará documentadamente la solicitud y reiteración efectuada dentro del plazo de los 45 días hábiles, ante el ente que se opone a la solución de la deficiencia.</p> <p>***En todos los numerales de este procedimiento, en los cuales se haga referencia a zonas urbano rurales y rurales, su alcance incluye a los SER (Sistemas Eléctricos Rurales, definido por la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural)</p>	Código	Deficiencia	Zona Urbana	Zona Urbano-Rural	DT1	Lámpara inoperativa (*)	Tres (03) días hábiles	Diez (10) días hábiles	DT2	Pastoral roto o mal orientado	Tres (03) días hábiles	Siete (07) días hábiles	DT3	Falta de Unidad de Alumbrado Público	Siete (07) días hábiles	Catorce (14) días hábiles	DT4	Interferencia de Árbol (**)	Cuarenta y cinco (45) días hábiles	Cuarenta y cinco (45) días hábiles	DT5	Difusor inoperativo	Siete (07) días hábiles	Catorce (14) días hábiles	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 5.3.1 del Procedimiento. - Quinto párrafo del numeral 8 del Procedimiento. - Numeral 5 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD y modificatorias.
Código	Deficiencia	Zona Urbana	Zona Urbano-Rural																								
DT1	Lámpara inoperativa (*)	Tres (03) días hábiles	Diez (10) días hábiles																								
DT2	Pastoral roto o mal orientado	Tres (03) días hábiles	Siete (07) días hábiles																								
DT3	Falta de Unidad de Alumbrado Público	Siete (07) días hábiles	Catorce (14) días hábiles																								
DT4	Interferencia de Árbol (**)	Cuarenta y cinco (45) días hábiles	Cuarenta y cinco (45) días hábiles																								
DT5	Difusor inoperativo	Siete (07) días hábiles	Catorce (14) días hábiles																								
2	<p><u>ELECTRO SUR ESTE no ha registrado 69 denuncias en el Registro Histórico de Deficiencias de Alumbrado Público (en adelante, RHD)</u></p> <p>Se ha verificado que 69 denuncias no han sido registradas por la</p>	<p>PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 078-2007-OS/CD</p> <p>5.2.7. Las deficiencias que detecte OSINERGMIN (por supervisión, mediciones de NTCSE u otra fuente) serán consignadas en el RHD del concesionario y tendrán un</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 5.2.7 del Procedimiento. - Segundo párrafo del Numeral 8 del Procedimiento. - Numeral 2 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, 																								

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1080-2018-OS/OR CUSCO**

	concesionaria en el RHD oportunamente.	tratamiento similar al de las denuncias. Para determinar el plazo de atención, en caso de supervisión o mediciones de NTCSE se considerará desde el día hábil siguiente a la suscripción del acta respectiva o de la fecha de recepción de la disposición de subsanación cuando su detección sea por otro medio.	aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD y modificatorias.
--	--	--	---

- 1.5. Mediante Oficio N° 1753-2017-OS-OR/CUSCO, notificado el 4 de agosto de 2017, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO SUR ESTE por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.6. Mediante Oficio N° G-1379-2017, presentado el 18 de agosto de 2017, ELECTRO SUR ESTE, presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador.
- 1.7. Mediante Oficio N° 2318-2018-OS/OR CUSCO, notificado el 10 de abril de 2018, se corrió traslado del Informe Final de Instrucción N° 783-2018-OS/OR CUSCO y se le otorgó a la concesionaria un plazo de 05 días hábiles para presentar sus descargos.
- 1.8. Mediante escrito con Registro N° 2016-84743, presentado el 18 de abril de 2018, la concesionaria presenta sus descargos al Informe Final de Instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE HA TRANSGREDIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se verificó que una denuncia considerada como desestimada fue atendida por la concesionaria fuera del plazo máximo establecido, incumpliendo el numeral 5.3.1 del Procedimiento

2.1.2. Descargos de Electro Sur Este

ELECTRO SUR ESTE señala que, conforme con lo establecido en el artículo 255, numeral 2, literal a) del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 , y el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO.

De este modo, reconoce de manera expresa, precisa, concisa e incondicional su responsabilidad respecto a que transgredió el plazo establecido para la subsanación de deficiencias y solicita se atenúe la sanción conforme con lo establecido en el T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y el Reglamento SFS.

2.1.3. Análisis de los Descargos

Al respecto, debe señalarse que ELECTRO SUR ESTE, mediante escrito con Registro N° 2016-84743, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO, notificado el 04 de agosto de 2017, junto al Oficio N° 1753-2017-OS/OR CUSCO, dentro del cual, se encuentra que transgredió el plazo establecido para la subsanación de deficiencias.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal g.1) del numeral 25° del Reglamento SFS, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante escrito con Registro N° 2016-84743, no exime de responsabilidad administrativa a ELECTRO SUR ESTE, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento.

2.1.4. Conclusiones

El numeral 5.3.1 del Procedimiento establece cuales son los plazos máximos para la subsanación de deficiencias de Alumbrado Público. Asimismo, el quinto párrafo del numeral 8 considera como infracción no subsanar las deficiencias en los plazos dispuestos por Osinergmin y que correspondan a denuncias de alumbrado público que no fueron atendidas por el concesionario en los plazos fijados en el Procedimiento.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO, notificado junto al Oficio N° 1753-2017-OS/OR/CUSCO, que ELECTRO SUR ESTE ha transgredido el plazo establecido para la subsanación de deficiencias.

Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO SUR ESTE ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el quinto párrafo del numeral 8 del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 5 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD.

2.2. RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE NO HA REGISTRADO 69 DENUNCIAS EN EL REGISTRO HISTÓRICO DE DEFICIENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (EN ADELANTE, RHD)

2.2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se verificó que 69 denuncias no han sido registradas por la concesionaria en el RHD oportunamente, incumpliendo el numeral 5.2.7 del Procedimiento.

2.2.2. Descargos de Electro Sur Este

ELECTRO SUR ESTE señala que, conforme con lo establecido en el artículo 255, numeral 2, literal a) del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 , y el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO.

De este modo, reconoce de manera expresa, precisa, concisa e incondicional su responsabilidad respecto a que no haber registrado 69 denuncias en el registro histórico de deficiencias de alumbrado público y solicita se atenúe la sanción conforme con lo establecido en el T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y el Reglamento SFS.

2.2.3. Análisis de los Descargos

Al respecto, debe señalarse que ELECTRO SUR ESTE, mediante escrito con Registro N° 2016-84743, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO, notificado el 04 de agosto de 2017, junto al Oficio N° 1753-2017-OS/OR CUSCO, dentro del cual, se encuentra que no registró 69 denuncias en el registro histórico de deficiencias de alumbrado público.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal g.1) del numeral 25° del Reglamento SFS, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante escrito con Registro N° 2016-84743, no exime de responsabilidad administrativa a ELECTRO SUR ESTE, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento.

2.2.4. Conclusiones

El numeral 5.2.7 del Procedimiento establece las deficiencias que detecte Osinergmin (por supervisión, mediciones de NTCSE u otra fuente) serán consignadas en el RHD del concesionario y tendrán un tratamiento similar al de las denuncias. Para determinar el

plazo de atención, en caso de supervisión o mediciones de NTCSE se considerará desde el día hábil siguiente a la suscripción del acta respectiva o de la fecha de recepción de la disposición de subsanación cuando su detección sea por otro medio. Asimismo, el segundo párrafo del numeral 8 considera como infracción no registrar en el RHD las denuncias de A.P.

Al respecto, en el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 213-2017-OS/OR-CUSCO, notificado junto al Oficio N° 1753-2017-OS/OR-CUSCO, que ELECTRO SUR ESTE no ha registrado 69 denuncias en el RHD en su oportunidad, incumpliendo lo señalado en el numeral 5.2.7 del Procedimiento.

Cabe indicar, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO SUR ESTE ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del numeral 8 del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 2 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD.

3. Determinación de la sanción propuesta

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, se aprobó el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, consignada en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Los numerales 5 y 2 del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, tipifican como infracción administrativa sancionable la transgresión del numeral 5.3.1 y no registrar en el RHD las denuncias de Alumbrado Público.

- **RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE HA TRANSGREDIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS**

Se aplicará una multa de 2 UIT por el incumplimiento de cada deficiencia detectada en el trimestre.

- **RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE NO HA REGISTRADO 69 DENUNCIAS EN EL REGISTRO HISTÓRICO DE DEFICIENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (EN ADELANTE, RHD)**

Se aplicará la multa de acuerdo al número de denuncias no registradas en el trimestre. Se tomará como multa base de referencia, el valor de 7 UIT.

Denuncias no registradas	Aplicación
1 denuncia	10% (0.7 UITs)
2 denuncias	50% (3.5 UITs)
3 o más denuncias	100% (7 UITs)

Aplicación de la metodología:

▪ **RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE HA TRANSGRIDIDO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS**

El numeral 5, del Anexo N° 5, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, tipifica como infracción administrativa sancionable “no atender Denuncias de en los plazos fijados en el numera 5.3.1”

En tal sentido, la multa por el incumplimiento señalado en el párrafo anterior, literal a) de los hechos verificados, se determina teniendo en cuenta lo siguiente:

INCUMPLIMIENTO DETECTADO	APLICACIÓN
Por el incumplimiento de cada deficiencia detectada en el trimestre	(2 UITs)

Considerando el monto de 1 UIT igual a S/. 4150 para el año 2018
1 Caso detectado

$$\text{Multa} = 1 * 2 \text{ UIT} = 2 \text{UIT}$$

No obstante, conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), los procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, corresponde aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

De este modo, conforme con el literal g.1.2) del numeral 25.1 del Reglamento SFS, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, será considerada un factor atenuante del -30% en la multa impuesta¹.

Por lo tanto, dado que ELECTRO SUR ESTE ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, luego de la fecha de presentación de descargos al

¹ En el presente caso, el Informe Final de Instrucción N° 783-2018-OS/OR CUSCO fue notificado el 10.04.2018, siendo absuelto mediante escrito con Registro N° 2016-84743, presentado el 18.04.2018, por lo tanto, dentro del plazo de 05 días hábiles otorgados para formular los descargos al Informe Final de Instrucción.

inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, correspondería imponer una multa de **1.4 UIT**.

- **RESPECTO A QUE ELECTRO SUR ESTE NO HA REGISTRADO 69 DENUNCIAS EN EL REGISTRO HISTÓRICO DE DEFICIENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (EN ADELANTE, RHD)**

El numeral 2, del Anexo N° 5, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 142-2008-OS/CD, tipifica como infracción administrativa sancionable “no registrar en el RHD en Denuncias de A.P. oportunamente”

En tal sentido, la multa por el incumplimiento señalado en el párrafo anterior, literal b) de los hechos verificados, se determina teniendo en cuenta lo siguiente:

DENUNCIAS NO REGISTRADAS	APLICACIÓN
3 o más denuncias	100% (7 UITs)

Considerando el monto de 1 UIT igual a S/. 4150 para el año 2018

Multa = 7 UIT

No obstante, conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), los procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, corresponde aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

De este modo, conforme con el literal g.1.2) del numeral 25.1 del Reglamento SFS, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, será considerada un factor atenuante del -30% en la multa impuesta².

Por lo tanto, dado que ELECTRO SUR ESTE ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, correspondería imponer una multa de **4.9 UIT**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de

² En el presente caso, el Informe Final de Instrucción N° 783-2018-OS/OR CUSCO fue notificado el 10.04.2018, siendo absuelto mediante escrito con Registro N° 2016-84743, presentado el 18.04.2018, por lo tanto, dentro del plazo de 05 días hábiles otorgados para formular los descargos al Informe Final de Instrucción.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1080-2018-OS/OR CUSCO**

Osinergmin, Ley N° 27699, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS mediante el cual se aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.**, con una multa de **Una con cuatro décimas (1.4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)**, vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el ítem 1 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160008474301

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.**, con una multa de **Cuatro con nueve décimas (4.9) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)**, vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el ítem 2 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160008474302

Artículo 3°.- Tener **POR CUMPLIDO** el pago de la sanción impuesta en los artículos N° 1 y N° 2 precedentes, considerando que mediante escrito con registro Registro N° 2016-84743, presentado el 18 de abril de 2018, la concesionaria acreditó el pago de la suma de S/ 26,145.00 (Veintiséis mil ciento cuarenta y cinco con 00/100 Soles) en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú.

Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa **ELECTRO SUR ESTE S.A.A.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Cusco