RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2799-2018-OS/OR CUSCO

Cusco, 13 de noviembre de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201800023186, El informe de Instrucción N° 2077-2018-OS/OR-CUSCO, el Oficio N° 1947-2018-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 1846-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 1094-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al establecimiento de venta de combustibles, grifo, operado por la empresa **LAZO DE ORO E.I.R.L.**, identificada con Registro Único de Contribuyente N° 20602588743 y registro de hidrocarburos N° 112764-050-250118.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** En la supervisión operativa realizada al establecimiento operado por la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L con RUC N° 206028843, con fecha 22 de febrero del 2018, se habría constatado mediante el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201800023186, que en el establecimiento ubicado en la esquina de la Calle Santa Barbara S/N y Carretera Santo Tomas Espinar, distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas y departamento de Cusco, se realizan actividades de hidrocarburos incumpliendo con las normas técnicas y de seguridad del subsector de hidrocarburos, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permisible (EMP), toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permisible (EMP).
- 1.2.** Mediante Oficio N° 1947-2018 de fecha 06 de julio 2018, notificado el 15 de julio de 2018, al que se adjuntó el Informe de instrucción N° 2077-2018-OS/OR CUSCO, se comunicó a la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, por haberse detectado que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas, excedían el Error Máximo Permisible (EMP) establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias; lo que constituye una infracción administrativa sancionable prevista en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD.
- 1.3.** Mediante Oficio N° 1094-2018-OS/OR CUSCO, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1846-2018-OS/OR-CUSCO, de fecha 05 de setiembre de 2018.
- 1.4.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2799-2018-OS/OR CUSCO**

administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.5.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 2077-2018-OS/OR-CUSCO, señala que el grifo, operado la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L., cuenta con las siguientes infracciones:

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES RCD N° 271-2012-OS/CD ¹
Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetro de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: *Error porcentaje caudal máximo: - 0,688 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,688 %. *Error porcentaje caudal máximo: - 0,731 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,731 %.	Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.	2.6.1	Hasta 150 UIT y/o ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB

- 1.6.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión de metrología de las actividades del grifo, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 2077-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 1947-2018-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L., por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que la empresa fiscalizada, pueda presentar sus descargos.

- 1.7.** Con fecha 05 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1846-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad de la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L, con RUC N° 206028843, por el incumplimiento descrito en el numeral 1.1 del presente Informe, hecho que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción una multa de cero con treintiún centésimas (0.31) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigentes a la fecha de pago, por los argumentos esgrimidos en el presente Informe.”

- 1.8.** La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 1846-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 1094-2018-OS/OR CUSCO, mediante Cédula de Notificación N° 4848-2018-OS/DSR, en fecha 13 de setiembre de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; C.E: Cierre de Establecimiento, RIE: Retiro de Instalaciones y Equipo C.B: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

Conforme al plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, la empresa fiscalizada no ha presentado descargo alguno, dentro del plazo concedido.

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante informe Final N° 1846-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 05 de setiembre de 2018, se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción, que corresponde aplicar de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO		CORRESPONDE ATENUANTE		SANCIÓN APLICABLE (UIT)							
					LITERAL G.3) DEL ART 25 DE LA RCD N° 040-2017 OS/CD. (- 5%)	CORRESPONDE ANTE del - 50%								
1	Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: * Error porcentaje caudal máximo: - 0,688 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,688 %. *Error porcentaje caudal máximo: - 0,731 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,731 %.	2.6.1	<table border="1"> <tr> <th>Rango de aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> <tr> <td>Error porcentaje caudal máximo: - 0,688 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,688 %.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>Error porcentaje caudal máximo: - 0,731 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,731 %.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.70</td> </tr> </table>	Rango de aplicación	Multa (UIT)	Error porcentaje caudal máximo: - 0,688 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,688 %.	0.35	Error porcentaje caudal máximo: - 0,731 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,731 %.	0.35	TOTAL	0.70	Sí	Sí	0.31 ²
Rango de aplicación	Multa (UIT)													
Error porcentaje caudal máximo: - 0,688 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,688 %.	0.35													
Error porcentaje caudal máximo: - 0,731 %, y error porcentaje caudal mínimo: - 0,731 %.	0.35													
TOTAL	0.70													

2.2.2. Por lo expuesto, la empresa LAZO DE ORO E.I.R.L., ha incumplido con lo establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-

² $0.70 - (0.70 \times 50\%) = 0.31$ UIT/ Se debe precisar que corresponde aplicarse la multa de 0.315 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el artículo 25.3° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo en centésimas), en concordancia con la ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Circular N° 002-2011-BCRP.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2799-2018-OS/OR CUSCO**

EM.; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **LAZO DE ORO E.I.R.L.**, con una multa de **treinta y un centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.31 UIT**, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00023186-01.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De Otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- **NOTIFICAR** a la empresa **LAZO DE ORO E.I.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador