

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR LA LIBERTAD**

Trujillo, 20 de noviembre del 2017

VISTOS:

El expediente N° **201500161730**, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante el Oficio N° 2469-2016-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 30 de diciembre de 2016, a la empresa **HIDRANDINA S.A.** (en adelante, HIDRANDINA), identificada con RUC N° 20132023540 y el Informe Final de Instrucción N° 877-2017-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 16 de octubre de 2017.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 227-2013-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica” (en adelante, el Procedimiento), a través del cual se establece el procedimiento a seguir por las concesionarias para la contratación de los medidores de energía eléctrica bajo su administración, en cumplimiento de la normativa vigente.
- 1.2. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, se realizó la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre contratación de medidores de energía eléctrica respecto de la empresa **HIDRANDINA S.A.** (en adelante, HIDRANDINA), correspondiente al segundo semestre del año 2015.
- 1.3. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1323-2016-OS/OR LIBERTAD, de fecha 15 de setiembre de 2016, en la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica correspondiente al segundo semestre del año 2015, se verificó que HID no cumplió con el indicador CCM y GCM, configurándose la siguiente infracción:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACION
1	NO HABER CUMPLIDO CON EL INDICADOR CCM: CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS. La concesionaria no incumplió con el indicador de Cambio de Medidores Defectuosos, correspondiente al segundo semestre de 2015. El valor del indicador de Cambio de Medidores Defectuosos (CCM) es 0,35%.	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD. 3.2. Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos. Se considera que la concesionaria cumplió con el cambio de medidores defectuosos, cuando efectuó el cambio (dentro de los plazos establecidos en la NTC), del 100% de los medidores defectuosos de la muestra seleccionada por Osinergmin. En caso de incumplimiento, la concesionaria será pasible de sanción según lo señalado en el Título Cuarto del presente Procedimiento.	▪ Numeral 3.2 del Procedimiento. ▪ Resolución N° 496-2005-MEM/DM, Norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” ▪ Literal c) del Título IV del Procedimiento. ▪ Numeral 6.2 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

2	NO HABER CUMPLIDO CON EL INDICADOR GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTE DE MEDIDORES. La concesionaria no cumplió con el indicador de Gestión del Proceso de Contraste de Medidores correspondiente al segundo semestre de 2015. El valor del indicador de la Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM) es 1,49%.	PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD. 3.3. Gestión del Proceso de Contraste de Medidores Este indicador evalúa la calidad de la gestión de la concesionaria en las actividades de contraste, reemplazo y cambio de equipos de medición, considerándose para su evaluación los medidores que no han sido ejecutados cumpliendo con las directrices del presente Procedimiento, incurriendo la concesionaria, por lo tanto, en una gestión deficiente sobre el proceso de contraste, reemplazo o cambio del equipo de medición. En caso de incumplimiento, la concesionaria será pasible de sanción según lo señalado en el Título Cuarto del presente Procedimiento.	▪ Numeral 3.3 del Procedimiento. ▪ Literal c) del Título IV del Procedimiento. ▪ Numeral 6.3 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.
---	---	---	--

- 1.4. Mediante Oficio N° 2469-2016-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 30 de diciembre de 2016, notificado el 2 de enero de 2017, se inició procedimiento administrativo sancionador contra HIDRANDINA por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole diez (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.5. A través del documento N° GR/F-0150-2017, ingresado el 03 de febrero de 2017, HIDRANDINA presentó sus descargos al inicio de procedimiento administrativo sancionador, descargos que serán materia de evaluación en el presente informe.
- 1.6. Mediante el Oficio N° 102-2017-OS/OR-LA LIBERTAD, de fecha 16 de febrero de 2017, notificado el 21 de febrero de 2017, se realizó la notificación de cargo a HIDRANDINA de acuerdo con lo establecido en el artículo 253° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
- 1.7. A través del documento N° GR/F-0261-2017, ingresado el 27 de febrero de 2017, HIDRANDINA precisó que sus descargos al inicio de procedimiento administrativo sancionador, fueron presentados con fecha 03 de febrero de 2017.
- 1.8. Mediante el Informe Final de Instrucción N° 877-2017-OS/OR LA LIBERTAD, de fecha 16 de octubre de 2017, la autoridad instructora del presente procedimiento administrativo sancionador realizó el análisis de lo actuado.
- 1.9. Mediante el Oficio N° 528-2017-OS/OR-LA LIBERTAD, de fecha 16 de octubre de 2017, notificado el 18 de octubre de 2017, se trasladó a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 877-2017-OS/OR-LA LIBERTAD, y se le otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, para que presente sus descargos sobre el particular.
- 1.10. Con documento N° GR/F-1654-2017 presentado el 6 de noviembre de 2017, HIDRANDINA presentó descargos al Informe Final de Instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO RELACIONADO AL INDICADOR CCM: CUMPLIMIENTO DEL CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS

2.1.1. Hechos verificados

En el presente procedimiento se concluyó que HIDRANDINA no cumplió con cambiar un medidor defectuoso, transgrediendo la disposición 6.5.3 de la Norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”, aprobada por la Resolución Ministerial N° 496-2005 MEM/DM y modificada por la Resolución Ministerial N° 102-2010-MEM/DM (en adelante, NTC), sobre una muestra de 286 medidores seleccionados por Osinergmin, tal como se muestra en el Cuadro N° 1:

Cuadro N° 1
Resumen de la Supervisión del Cambio de Medidores Defectuosos a través de Muestreos Aleatorios

Actividad	Tamaño de la muestra supervisada	Cambios ejecutados			Cambios no ejecutados
		Dentro del plazo	Fuera del plazo	Total ejecutados	
Cambios	286	285	0	285	1
Porcentaje	100,00%	99,65%	0,00%	99,65%	0,35%

En consecuencia, el porcentaje de incumplimiento de Cambio de Medidores Defectuosos (CCM) es de **0.35%**, tal como se muestra en el Cuadro N° 2:

Cuadro N° 2
Cálculo del indicador porcentaje de Incumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos (CCM)

Ítem	Periodo de reemplazo	Factor de ponderación (M _i)	Número de medidores defectuosos reemplazados en el plazo i (n _i)
i = 1	De 9 a 20 días hábiles	8%	0
i = 2	De 21 a 40 días hábiles	24%	0
i = 3	De 41 a 60 días hábiles	48%	0
i = 4	Más de 60 días hábiles	100%	1
CCM (%) =			0,35%

Observación: el medidor defectuoso del suministro N° 50296299 no fue cambiado, transgrediendo la disposición 6.5.3 de la NTC, se reportó en el acta de cambio de medidor N° ACM-HID-084PN-2015-II-190.

2.1.2. Descargos de la concesionaria

En sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, HIDRANDINA manifestó que el día 14 de setiembre de 2015 se realizó el contraste al medidor del suministro N° 50296299, con ficha

N° 151415, por la empresa TDEM, el resultado del contraste fue no conforme, por lo que la empresa Servicios Múltiples Express E. Moreno SAC, procedió al cambio del medidor mediante ficha N° 001 - 017080-2015. Adjuntó como medios probatorios adicionales a los remitidos, fotos del predio y del medidor instalado, donde se aprecia el sticker de cambio de medidor, así como la serie, modelo, y marca del medidor.

En sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 877-2017-OS/OR LA LIBERTAD, HIDRANDINA reitera lo manifestado en sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, de fecha 3 de febrero de 2017. Adjunta como medios probatorios fotos del predio y del medidor instalado, donde se aprecia el sticker de cambio de medidor, así como la serie, modelo, y marca del medidor.

2.1.3. Análisis

HIDRANDINA presentó vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor que dan cuenta que el medidor defectuoso fue cambiado.

En ese contexto, considerando los medios probatorios presentados por la concesionaria, el informe de contraste N° 151415, de fecha 04 de setiembre de 2015 y el acta de intervención de suministro eléctrico N° 017080, de fecha 14 de diciembre de 2015 (se reporta, el cambio de medidor), se concluye que el medidor se cambió 63 días después de ejecutado el contraste del medidor; es decir, fue cambiado fuera del plazo establecido en el NTC, transgrediendo la disposición 6.5.3 de la NTC. Por ello, se mantiene la presente observación.

En resumen, HIDRANDINA no cumplió con cambiar un medidor defectuoso dentro del plazo establecido en la NTC. En concordancia con lo señalado, el Cuadro N° 1 queda reestructurado de la siguiente forma.

Cuadro N° 3
Resumen de la Supervisión del Cambio de Medidores
Defectuosos a través de Muestreos Aleatorios

Actividad	Tamaño de la muestra supervisada	Cambios ejecutados			Cambios no ejecutados
		Dentro del plazo	Fuera del plazo	Total ejecutados	
Cambios	286	285	1	286	0
Porcentaje	100,00%	99,65%	0,35%	100,00%	0,00%

En consecuencia, el porcentaje de incumplimiento de Cambio de Medidores Defectuosos (CCM) es de 0,35%, tal como se muestra en el Cuadro N° 4.

Cuadro N° 4
Cálculo del indicador porcentaje de
Incumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos (CCM)

Ítem	Periodo de reemplazo	Factor de ponderación (M _i)	Número de medidores defectuosos reemplazados en el plazo i (n _i)
i = 1	De 9 a 20 días hábiles	8%	0
i = 2	De 21 a 40 días hábiles	24%	0
i = 3	De 41 a 60 días hábiles	48%	0
i = 4	Más de 60 días hábiles	100%	1
CCM (%) =			0,35%

Evaluado los descargos, se concluye que los argumentos y documentos presentados por HIDRANDINA no desvirtúan la observación.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Al respecto, y en concordancia con la norma citada precedentemente, el literal c) del Título IV del Procedimiento, establece como supuesto de infracción administrativa no cumplir con los indicadores establecidos en dicho Procedimiento.

En ese sentido, se concluye que la HIDRANDINA obtuvo para el Indicador de CCM: Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos, el valor = 0,35%, al incumplir el numeral 3.2 del Procedimiento, lo que constituye infracción administrativa sancionable según el literal c) del Título IV del referido procedimiento, siendo pasible de sanción de conformidad con el numeral 6.2 del Anexo 6 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, contenida en la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

2.1.4. Determinación de la sanción propuesta

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, se modificó el Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del Procedimiento para la Supervisión de Contraste de Medidores de Energía Eléctrica.

Dicha norma, en su numeral 6.3, tipificada como infracción administrativa sancionable la “gestión deficiente en el Proceso de Contraste de Medidores”, y establece la metodología para determinar la sanción aplicable, de la siguiente manera: “Se aplicará una sanción (en UIT) en función del número total de criterios incumplidos por cada suministro, siendo los criterios a evaluar los señalados en el Cuadro N° 3 de la Resolución Osinergmin N° 227-2013-OS/CD, utilizándose para su determinación la siguiente fórmula:

$$Multa_{CCM} = CCM \times NTS \times Mc$$

Dónde,

CCM: Resultado de la evaluación del indicador CCM.

NTS: Número total de suministros destinados a las actividades de cambio (defectuosos)

Mc: Es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente:

Típos	Rango según número de contrastes programados	Mc
1	Hasta 400	0,080
2	De 401 hasta 8 000	0,103
3	De 8 001 hasta 15 000	0,124
4	Más de 15 000	0,240

”.

Asimismo, el numeral 6.6 de dicha norma refiere que: “Las sanciones se aplicarán por cada semestre, si el importe de las multas a aplicar por el semestre supervisado resultase inferior a media Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará una sanción ascendente a media UIT (½ UIT).”

Conforme a ello, de los 286 cambios de medidores defectuosos supervisados, HIDRANDINA no cumplió con cambiar un medidor defectuosos dentro del plazo establecido en la NTC, resultando el incumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos (CCM) de 0.35%.

CCM = 0.00350

NTS = 594

Mc = 0,240

Multa_{CCM} = 0.00350 x 594 x 0,240 UIT

Multa_{CCM} = 0,4985 UIT

En consecuencia, habiéndose obtenido del cálculo un importe de 0,4985 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en aplicación del numeral 6.6 de la Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 145-2014-OS/CD, corresponde aplicar una sanción de media UIT (½ UIT), equivalente a cincuenta centésimas (0.50) de la UIT, por el indicador CCM.

2.2. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTE DE MEDIDORES.

2.2.1. Hechos verificados

En el presente procedimiento sancionador se ha verificado que la concesionaria, de los treinta y un mil setecientos sesenta y tres (31 763) medidores reportados como ejecutados por HIDRANDINA, en su Informe Semestral de Resultados, cuatrocientos setenta y dos (472) suministro incumplen con algún criterio señalado en el Cuadro Nº 3 del Procedimiento, obteniendo el valor del indicador de la Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM) de 1,49%, tal como se observa en el siguiente Cuadro.

Cuadro Nº 5
Indicador de incumplimiento de
Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM)

Ítem	Descripción del componente del indicador	Cantidad
1	Número de suministros que incumplen con algunos de los criterios señalados en el Cuadro Nº 3 para la actividad de contraste, reemplazo y cambio de medidores (CRI)	472
2	Número total de suministros destinados a las actividades de contrastes, reemplazo y cambio de medidores, obtenido del Informe Semestral de Resultados de Contraste (NTS)	31 763
3	Valor del indicador GCM (%)	1,49%

Observación: 472 medidores alternativos fueron utilizados sin acreditar medios probatorios que justifiquen su uso de acuerdo al numeral 1.2.2 del Procedimiento.

El numeral 1.2.2 del Procedimiento señala que la concesionaria podrá contrastar y/o reemplazar medidores alternativos en lugar de aquellos medidores programados cuyo contraste y/o reemplazar no hubiera resultado factible realizar por causas no atribuibles a la gestión de la concesionaria, justificando su utilización mediante documentos probatorios; disposición que no fue cumplida por HIDRANDINA.

En ese contexto, HIDRANDINA no ha presentado documentos probatorios suficientes que justifiquen el uso de 472 medidores alternativos.

2.2.2. Descargos de la concesionaria

En sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, HIDRANDINA alegó adjuntar fichas de contraste de medidores alternos para levantar la observación de los suministros.

Asimismo, que los suministros programados no ejecutados fueron contrastados por la NTCSE, por lo que de conformidad a lo estipulado en la normativa correspondió alternar el suministro, adjunta las fichas de contraste como medio probatorio. Que la política de las notificaciones de los suministros programados y alternos era similar a procesos de supervisión anteriores, que consta de una papeleta de notificación adicional que se usa cuando no se encuentra a ninguna persona en el predio o cuando se trata de una menor de edad o situación similar, para ello, se toma la lectura del medidor la cual se consigna en la papeleta, registrando a su vez características del predio, dejando bajo la puerta la papeleta de notificación con el logotipo de la empresa, indicando que se volverá al día siguiente, precisando la hora, luego en la segunda visita se entrega la notificación oficial de contraste, la cual debe ser firmada por la persona que habita el predio, de no haber nadie se registran los datos de la lectura del medidor y del predio, procediendo a dejar bajo puerta.

En sus descargos al Informe Final de Instrucción, HIDRANDINA alega que adjunta fichas de contraste de medidores alternos para levantar la observación de los suministros. Asimismo, que doce (12) suministros programados no ejecutados fueron contrastados por la NTCSE, por lo que de conformidad a lo estipulado en la normativa correspondió alternar el suministro, adjunta las fichas de contraste como medio probatorio. También manifiesta que adjunta fotos de los medidores interiores y de los medidores intervenidos por vulneración, así como los sustentos de los medidores en altura.

2.2.3. Análisis

Evaluación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

En el **Anexo N° 1, Cuadro A**, se presenta el resumen de los medios probatorios presentados por HIDRANDINA en sus descargos al inicio del procedimiento sancionador, de los suministros programados y alternativos.

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 167 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 1 al 167 del **Cuadro A** del Anexo N° 1 (**167 casos**), la información proporcionada por la concesionaria permite corroborar que los medidores programados se encontraban inaccesibles, se contrastaron en cumplimiento de la NTCSE o se reportó con vulneración de las condiciones del suministro. Además, HIDRANDINA presentó notificaciones previas de contraste e Informes de Inspección de Sistema de Medición en Campo (contraste) y notificaciones previas de reemplazo, actas de intervención de suministro eléctrico y el certificado de aferición del medidor instalado (reemplazo), de los suministros alternativos que corroboran su ejecución.

En consecuencia, en aplicación de los Principios de Presunción de Veracidad y Conducta Procedimental contenidos en el artículo IV, numerales 1.7 y 1.8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se admiten los descargos de HIDRANDINA en este extremo; por lo que se tiene por superada la observación (**167 casos**).

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 3 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 168 al 170 del **Cuadro A** del Anexo N° 1 (**3 casos**).

HIDRANDINA ha corroborado que los medidores programados fueron cambiados por mantenimiento, en fecha anterior a la fecha programada para el contraste del suministro programado y posterior a la aprobación del programa semestral. Sin embargo, no presentó medios probatorios de los suministros alternativos que corroboren su ejecución. Por lo tanto, se mantiene la observación (**3 casos**).

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 12 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 171 al 182 del **Cuadro A** del Anexo N° 1 (**12 casos**).

HIDRANDINA ha manifestado que los medidores programados fueron contrastados en cumplimiento de la NTCSE; sin embargo, la fecha de contraste por NTCSE es anteriores a la aprobación del programa semestral; es decir, la concesionaria reportó información inexacta en su Lote de Medidores Programados (LMP) correspondiente al segundo semestre de 2015. Por lo tanto, se mantiene la observación (**12 casos**).

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 179 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 183 al 361 del **Cuadro A** del Anexo N° 1 (**179 casos**).

Los medios probatorios presentados por HIDRANDINA no desvirtúan la observación. Por lo tanto, se mantiene la observación (**179 casos**).

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 111 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 362 al 472 del **Cuadro A** del Anexo N° 1 (**111 casos**).

HIDRANDINA no presentó descargos; por lo que se mantiene la observación (**111 casos**).

Evaluación de los descargos al Informe Final de Instrucción

En el **Anexo N° 1, Cuadro B**, se presenta el resumen de los medios probatorios presentados por HIDRANDINA de los suministros programados y alternativos.

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de doce (12) medidores programados que fueron contrastados por NTCSE, correspondiente a los suministros de los ítems 1 al 12 del **Cuadro B** del Anexo N° 1 (**12 casos**).

La información proporcionada por la concesionaria permite corroborar que los medidores programados se contrastaron en cumplimiento de la NTCSE o se reportó con vulneración de las condiciones del suministro. Además, HIDRANDINA presentó notificaciones previas de contraste e Informes de Inspección de Sistema de Medición en Campo (contraste) y notificaciones previas de reemplazo, actas de intervención de suministro eléctrico y el certificado de aferición del medidor instalado (reemplazo), de los suministros alternativos que corroboran su ejecución.

En consecuencia, en aplicación de los Principios de Presunción de Veracidad y Conducta Procedimental contenidos en el artículo IV, numerales 1.7 y 1.8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, se admiten los descargos de HIDRANDINA en este extremo. Por lo tanto, se supera la observación (**12 casos**).

- Respecto al uso de medidores alternativos, en reemplazo de 293 medidores programados, correspondiente a los suministros de los ítems 13 al 305 del **Cuadro B** del Anexo N° 1 (**293 casos**).

Los medios probatorios presentados por HIDRANDINA no desvirtúan la observación. Por lo tanto, se mantiene la observación (**293 casos**).

En resumen, de 472 observaciones reportadas en el Informe Técnico, 179 se levantan (167 de la evaluación de los descargos al inicio del procedimiento sancionador: **Cuadro A del Anexo 1**, y 12 de los descargos al Informe Final de Instrucción: **Cuadro B del Anexo 1**) y 293 se mantienen

en condición de observados. En concordancia con lo señalado, el “Resumen de Observaciones” queda reestructurado de la siguiente forma.

Cuadro N° 6
Resumen de observaciones

N° Observación	Descripción	Cantidad de observaciones		
		Informe Técnico	Superada	No superadas
2	Medidores alternativos utilizados sin acreditar medios probatorios que justifiquen su uso de acuerdo al numeral 1.2.2 del Procedimiento	472	167	293
	Total incumplimientos	472	179	293

Concluyendo, el valor del indicador de la Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM) queda reestructurado de la siguiente forma:

Cuadro N° 7
Indicador de incumplimiento de
Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM)

Ítem	Descripción del componente del indicador	Cantidad
1	Número de suministros que incumplen con algunos de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 para la actividad de contraste, reemplazo y cambio de medidores (CRI)	293
2	Número total de suministros destinados a las actividades de contrastes, reemplazo y cambio de medidores, obtenido del Informe Semestral de Resultados de Contraste (NTS)	31,763
3	Valor del indicador GCM (%)	0.92%

Evaluated los descargos, se concluye que los argumentos y documentos presentados por HIDRANDINA, desvirtúan parcialmente la observación.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Al respecto, y en concordancia con la norma citada precedentemente, el literal c) del Título IV del Procedimiento, establece como supuesto de infracción administrativa no cumplir con los indicadores establecidos en dicho Procedimiento.

En ese sentido, considerando que se concluye que la HIDRANDINA obtuvo para el Indicador de GCM: Gestión del Proceso de Contraste de Medidores, el valor = 0,92%, al incumplir el numeral 3.3 del Procedimiento, lo que constituye infracción administrativa sancionable según el literal c) del Título IV del referido procedimiento, siendo pasible de sanción de conformidad con el

numeral 6.3 del Anexo 6 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, contenida en la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

2.2.4. Determinación de la sanción propuesta

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, se aprobó el Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones de Electricidad.

Al respecto, el numeral 6.3 del Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones antes señalada, tipifica como infracción administrativa sancionable la conducta referida a “Gestión del Proceso de Contraste de Medidores”; asimismo, establece la metodología para determinar la sanción aplicable, de la siguiente manera:

“Se aplicará una sanción (en UIT) en función del número total de criterios incumplidos por cada suministro, siendo los criterios a evaluar los señalados en el Cuadro N° 3 de la Resolución Osinergmin N° 227-2013-OS/CD, utilizándose para su determinación la siguiente formula:

$$Multa_{GCM} = k \times Mg$$

Dónde,

K : Es el número total de criterios incumplidos por cada suministro, observados en cada una de las actividades desarrolladas (contraste, reemplazo y cambio de medidores), criterios que se encuentran señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento.

Mg : Es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente:

Tipos	Rango según número de contrastes programados	Mg
1	Hasta 400	0,0079
2	De 401 hasta 8 000	0,0014
3	De 8 001 hasta 15 000	0,0009
4	Más de 15 000	0,0006

”.

Igualmente, el numeral 6.6 de la referida norma establece que “Las sanciones se aplicarán por cada semestre, si el importe de las multas a aplicar por el semestre supervisado resultase inferior a media Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará una sanción ascendente a media UIT (½ UIT)”.

De los treinta y un mil setecientos sesenta y tres (31 763) suministros destinados por HIDRANDINA a la actividad de contraste, reemplazo y cambio de medidores; trescientos cinco 305(k) suministros incumplen con alguno de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento.

K = 293

Mg = 0,0006

Multa GCM = 293 x 0,0006 UIT

Multa GCM = 0,1758 UIT

En consecuencia, viéndose obtenido del cálculo un importe de 0,1758 UIT, en aplicación del numeral 6.6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, corresponde aplicar una sanción de media UIT ($\frac{1}{2}$ UIT), equivalente a 0,50 centésimas de la UIT por el indicador GCM.

3. CONCLUSIÓN

Corresponde aplicar a la empresa fiscalizada las sanciones establecidas en el Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión de Electricidad, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, por las infracciones administrativas verificadas en el presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa **HIDRANDINA S.A.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 y en la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **HIDRANDINA S.A.** con una multa de **cincuenta centésimas (0.50) de la Unidad Impositiva Tributaria**, vigentes a la fecha de pago, por transgredir el Indicador CCM: Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos, correspondiente al segundo semestre del año 2015, incumpliendo el “Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 227-2013-OS/CD, lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 6.2 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones del Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 1500161730-01.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **HIDRANDINA S.A.** con una multa de **cincuenta centésimas (0.50) de la Unidad Impositiva Tributaria**, vigente a la fecha de pago, por transgredir el Indicador GCM: Gestión del Proceso de Contrastes de Medidores, correspondiente al segundo semestre del año 2015, incumpliendo el “Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 227-2013-OS/CD, lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 6.3 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones del Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD, en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción no exime a la concesionaria del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 1500161730-02.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sean depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD (vigente al inicio del presente procedimiento sancionador), la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Regístrese y comuníquese.

«cmatos»

Ing. César Matos Peralta
Jefe de la Oficina Regional de La Libertad
Osinergmin

**Anexo N° 1
Resumen de medios probatorios presentados por HIDRANDINA**

Cuadro A

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
1	45394332	45436450	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432968 de fecha 2015-07-24 (contraste de medidor por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434348
2	45827800	45436675	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432966 de fecha 2015-07-24 (contraste de medidor por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434514
3	45818688	45437716	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434837 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522822
4	58905520	45442529	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434839 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522860
5	58865569	45393854	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434833 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522861
6	45840141	45393836	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434835 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522823
7	45818641	45437832	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434834 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 524359
8	45393934	45419790	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432972 de fecha 2015-07-24 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 524421
9	45834117	45462503	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 43297_ de fecha 2015-07-24 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 525477
10	45778958	45773906	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 43297_ de fecha 2015-07-24 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526346
11	45836882	45836855	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433047 de fecha 2015-07-22 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526387
12	45537453	45784113	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432932 de fecha 2015-07-22 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528618
13	45785504	45418908	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432971 de fecha 2015-07-24 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526234
14	45834162	45439078	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434840 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526651
15	45893360	45833728	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 431440 de fecha 2015-07-30 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526598
16	45838582	45473098	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432999 de fecha 2015-07-30 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526235
17	45782997	45837075	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434271 de fecha 2015-07-31 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528721
18	45835713	45823679	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434357 de fecha 2015-07-31 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526118
19	45811220	45820274	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432831 de fecha 2015-07-18 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528516
20	45831803	45859063	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432913 de fecha 2015-07-21 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529040
21	45441307	45859493	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 432914 de fecha 2015-07-21 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528910

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
22	45441281	45781560	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 431448 de fecha 2015-08-01 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528909
23	45783018	45785273	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434263 de fecha 2015-08-01 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529127
24	45836541	45781004	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434739 de fecha 2015-08-05 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529630
25	45779113	45435883	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434831 de fecha 2015-08-06 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529754
26	45821549	45813322	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434815 de fecha 2015-08-07 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529899
27	45781283	45485320	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434812 de fecha 2015-08-07 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529571
28	46752535	48046969	CAJA NO ACONDICIONADA PARA NVO MODELO TRIFASICO	RR	Acta intervención de suministro eléctrico N° 016621 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor trifásico en caja monofásica), notificación previa de reemplazo, vistas fotográficas de la caja porta medidor (monofásica), constatación del usuario (se indica, caja monofásica no permite el cambio de medidor trifásico)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 16813 y certificado de aferición del medidor instalado
29	53960331	53961419	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433781 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523290 de fecha 2015-08-03 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523290
30	48735435	53987068	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433612 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 133626 de fecha 2015-08-01 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433626
31	46773366	54944815	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor en altura, del medidor y del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626120 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en altura) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626210
32	46756490	46097539	MEDIDOR A UNA ALTURA SUBESTÁNDAR Y OPOSICIÓN DEL USUARIO	RR	Vistas fotográficas (caja porta medidor con reja y a una altura subestándar, riesgo eléctrico), acta intervención de suministro eléctrico N° 016472 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor con reja oposición del usuario), notificación previa de reemplazo y Constancia de oposición del usuario al reemplazo de medidor de fecha 2015-1022 (usuario manifiesta su negativa la reemplazo del medidor)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14054 y certificado de aferición del medidor instalado
33	45815096	45824513	PUERTA IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas (puerta de madera delante de la caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526593 (se indica, puerta impide apertura de caja)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526216
34	45779310	45792278	MARCO DE VENTANA IMPIDE ABRIR TAPA	RCC	Vistas fotográficas (ventana de fierro delante de la caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528712 (se indica, marco de ventana impide apertura de caja)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528722
35	45535145	45775885	REJA IMPIDE CONTRASTE DE MEDIDOR	RCC	Vistas fotográficas (puerta de fierro delante de la caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529811 (se indica, puerta metálica impide apertura de caja)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529828

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
36	46768464	46986338	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530519 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0097625 de fecha 2015-10-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592736
37	55025486	47783920	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531551 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0097623 de fecha 2015-10-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531561
38	46766773	56012437	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592778 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0097630 de fecha 2015-10-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592721
39	46766352	47781774	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531469 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0001348 si fecha (falta mes, se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592543
40	49790600	49436065	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor al interior), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152351 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152352
41	49443346	49436397	CAJA PORTAMEDIDOR CON IMPEDIMENTO DE APERTURA	RCC	Vistas fotográficas (caja porta medidor delante de escalera metálica), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152061 (se indica, escalera metálica impide apertura) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152058
42	49440854	49435765	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152864 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000058 y N° 000059 de fecha 2015-10-02 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153007
43	49767012	49459945	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor al interior), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154636 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154644
44	49437812	49432208	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155241 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 000096 de fecha 2015-10-10 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155248
45	49792875	49780678	CAJA PORTAMEDIDOR CON IMPEDIMENTO DE APERTURA	RCC	Vistas fotográficas (fachada de casa delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155410 (se indica, medidor inaccesible) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155420
46	49441735	49438800	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor al interior), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155791 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155792

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
47	49790790	49429839	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155781 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 000940 de fecha 2015-10-10 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155653
48	49793433	49794270	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152353 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000317 y N° 000316 de fecha 2015-10-17 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152870
49	49769358	49794280	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156149 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000315 y N° 000314 de fecha 2015-10-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156361
50	49783464	58402173	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157812 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000143 y N° 000144 de fecha 2015-11-06 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153600
51	49793246	49808330	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153649 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000340 y N° 000341 de fecha 2015-11-28 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153650
52	55527791	49798510	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157876 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000338 y N° 000339 de fecha 2015-10-28 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153631
53	49792623	55512153	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158243 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000342 y N° 000343 de fecha 2015-10-28 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158135
54	49612841	49797639	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158782 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000146 y N° 000145 de fecha 2015-11-06 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158788
55	49826329	55392761	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	Vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157434 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156857 de fecha 2015-11-05 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157444
56	49871280	49874934	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	Vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157025 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156907 de fecha 2015-11-05 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157030

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
57	49869470	49870158	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157023 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 000148 de fecha 2015-11-11 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157029
58	49868614	49868973	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157696 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000132 y N° 000133 de fecha 2015-11-11 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157300
59	49711723	49716873	MEDIDOR NO ACCESIBLE CARRETERA EN REPARACION	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de Quillo de fecha 2015-11-09 (manifiesta carretera interrumpida) e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159086 (se indica, carretera en reparación)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159013
60	49694696	49347555	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159365 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090383 y N° 090382 de fecha 2015-11-25 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159148
61	49673293	55398184	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159461 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 000115 y N° 000114 de fecha 2015-11-11 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159464
62	55386165	55360150	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	Vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159632 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156907 de fecha 2015-10-28 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159737
63	55480470	49691961	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vistas fotográficas (puerta metálica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165289 (se indica, medidor inaccesible) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157267
64	48894585	48896042	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165498 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090453 y N° 090044 de fecha 2015-11-19 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165640
65	49694112	48898350	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165603 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090454 y N° 090043 de fecha 2015-11-19 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165621
66	49692136	48891387	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165670 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090452 y N° 090045 de fecha 2015-11-19 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165550

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
67	55383029	48891458	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165676 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 096618 y N° 096617 de fecha 2015-11-19 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165677
68	55366396	48900950	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165891 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090477 y N° 090476 de fecha 2015-11-20 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165777
69	55403794	48900842	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165882 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090467 y N° 090466 de fecha 2015-11-20 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165658
70	48903998	48973007	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166413 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090361 y N° 090359 de fecha 2015-11-23 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154419
71	48904126	49671430	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166571 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090378 y N° 090377 de fecha 2015-11-24 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166608
72	49524972	49695058	MAYOLICA IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared con mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166641 (se indica, mayólica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166645
73	48966183	55480612	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166663 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090391 y N° 090390 de fecha 2015-11-26 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166540
74	48904251	48970542	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166733 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090400 y N° 090399 de fecha 2015-11-26 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166844
75	48904340	48970589	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166730 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090401 y N° 090402 de fecha 2015-11-26 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166843
76	48904304	49537344	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166724 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 090393 y N° 090392 de fecha 2015-11-26 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166842

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
77	55402189	55381294	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167203 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104227 y N° 104225 de fecha 2015-12-01 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167219
78	49689453	55382602	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167212 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104222 y N° 104221 de fecha 2015-12-01 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167218
79	55392494	55391094	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167086 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104224 y N° 104223 de fecha 2015-12-01 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167195
80	49103110	55382246	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167084 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 096653 y N° 096652 de fecha 2015-11-30 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167198
81	55403112	55380321	TRIPLAY IMPIDE CONTRASTE	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167254 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167256
82	49513413	55391601	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167241 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 096655 y N° 096654 de fecha 2015-11-30 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166396
83	55372974	55381347	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158584 (se indica, medidor al interior) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167360
84	55479952	55382120	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167347 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104229 y N° 104228 de fecha 2015-12-01 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167361
85	49293249	55379895	TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167300 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167311
86	55387799	55380045	TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167374 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167375
87	49301251	55380439	PARED GRUESA DE NORDEX IMPIDE APERTURA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167443 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167455

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
88	55404352	55383824	CONCRETO DE CEMENTO IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167521 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167530
89	55403613	49551192	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167608 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167598
90	55377068	49546236	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167671 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167682
91	49303588	49544830	CONCRETO DE CEMENTO IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167667 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167683
92	49541436	55385328	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166300 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104915 y N° 105949 de fecha 2015-12-05 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159445
93	55386227	55385453	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167739 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166299
94	49692682	55386441	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167758 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167541
95	55403631	55386450	IMPEDIMENTO DE APERTURA EN CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167757 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167540
96	49689856	55400845	MEDIDOR INACCESIBLE DETRAS DE MURO DE CONCRETO	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167939 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167946
97	49688358	55385696	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165266 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157247 de fecha 2015-12-04 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167513
98	55402204	55400157	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167796 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 104919 y N° 104918 de fecha 2015-12-05 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167955
99	55537152	55400451	MEDIDOR CONTRASTDO POR NTCSE RURAL	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167920 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168040 de fecha 2015-12-04 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167925

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
100	55403050	55400587	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168281 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108857 y N° 108856 de fecha 2015-12-07 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167927
101	55389480	55397140	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168491 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108516 y N° 108515 de fecha 2015-12-07 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167542
102	55384975	55361326	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165267 (se indica, medidor inaccesible) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168297
103	55384966	55361872	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168271 (se indica, medidor contrastado por NTCSE), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168039 de fecha 2015-12-04 (contraste por NTCSE)	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168277
104	55361783	55361925	BASTON IMPIDE SACAR TAPA BORNERA	RCC	Vistas fotográficas (medidor atrás de tubo bastón), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168268 (se indica, bastón impide apertura de tapa bornera) y aviso previo de contraste	Aviso previo e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168276
105	55384901	55390168	IMPEDIMENTO APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168228 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168242
106	55397688	55390079	IMPEDIMENTO APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168230 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168243
107	55480891	55390248	IMPEDIMENTO APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168227 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168280
108	55397650	55390005	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168207 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108520 y N° 108519 de fecha 2015-12-07 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168223
109	55393419	55365942	CAJA PORTAMEDIDOR BLOQUEADO POR ESTERASE	RCC	Vista fotográfica (pared de esteras delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168328 (se indica, esteras impiden apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168330
110	55360534	55387510	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168517 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108186 y N° 108187 de fecha 2015-12-08 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168528

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
111	49546110	55393375	IMPEDIMENTO APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168402 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168410
112	55362762	55404002	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168502 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168509
113	55480962	55388286	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168432 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108421 y N° 108422 de fecha 2015-12-09 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168603
114	49639012	55388339	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168588 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108424 y N° 108423 de fecha 2015-12-09 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158630
115	49134153	55392547	IMPEDIMENTO APERTURA DE CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168570 (se indica, pared de triplex impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168581
116	55392995	55383708	PARED IMPIDE APERTURA DE TAPA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169343 (se indica, medidor obstruido por pared de madera) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168848
117	57927738	55361424	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168761 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119256 y N° 119255 de fecha 2015-12-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168765
118	55360650	49305260	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169004 (se indica, medidor en fraude), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108557 y N° 108556 de fecha 2015-12-11 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169018
119	49577439	49304351	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168929 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108600 y N° 108599 de fecha 2015-12-11 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168943
120	49692323	49304306	MAYOLICA IMPIDE ABRIR CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168934 (se indica, mayólica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168942

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
121	55361030	49653334	IMPEDIMENTO PARED DE MADERA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168679 (se indica, medidor obstruido por pared) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168989
122	55360937	49304137	IMPEDIMENTO NO SE PUEDE APERTURAR	RCC	Vista fotográfica (mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168988 (se indica, medidor bloqueado por pared) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168990
123	55384859	49548689	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169038 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108563 y N° 108564 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169368
124	55404512	49515928	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169087 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108567 y N° 108566 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158631
125	55376955	49546497	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169070 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108569 y N° 108568 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169072
126	55389443	49545785	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169053 (se indica, medidor obstruido por triplay) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169055
127	55371888	49562122	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vista fotográfica (esteras delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169363 (se indica, medidor inaccesible) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169288
128	49578614	49543299	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169258 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108572 y N° 108571 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169270
129	49539901	49671987	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vista fotográfica (caja porta medidor en altura), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169266 (se indica, medidor en altura) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169271
130	49692548	49550210	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169225 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108574 y N° 108573 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169235
131	49141971	49300684	TERRAZA DE PARED TAPA LA CAJA DEL MEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (pared delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169202 (se indica, medidor inaccesible) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169216

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
132	55361021	49136452	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169428 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108576 y N° 108575 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169442
133	55401252	49112871	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169473 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 108578 y N° 108577 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169479
134	55401323	49509902	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169450 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 110642 y N° 110641 de fecha 2015-12-14 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169461
135	55360946	49509798	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169408 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 110650 y N° 110649 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169424
136	55385524	49129485	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169487 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 110648 y N° 110647 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169494
137	55374450	49135212	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169507 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 110644 y N° 110643 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169000
138	49127542	49135221	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169509 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 110646 y N° 110645 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169519
139	49693572	49137208	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169696 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119252 y N° 119251 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169344
140	55360991	49510000	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169595 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119254 y N° 119253 de fecha 2015-12-15 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 151013

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
141	55377003	55481164	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169858 (se indica, medidor en fraude), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119260 y N° 119259 de fecha 2015-12-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159876
142	49690570	49124101	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169793 (se indica, medidor vulnerado), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119268 y N° 119267 de fecha 2015-12-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169798
143	55360786	49568761	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169752 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119262 y N° 119261 de fecha 2015-12-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169762
144	55385444	49142870	MAYOLICA IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169670 (se indica, mayólica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169832
145	55377550	49691907	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169851 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 119270 y N° 119269 de fecha 2015-12-16 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169857
146	55360730	55371449	MAYOLICA IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vista fotográfica (mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169935 (se indica, mayólica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169944
147	55401557	55402714	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169977 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 118277 y N° 118276 de fecha 2015-12-17 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169801
148	55365380	55372947	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170416 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111516 y N° 111515 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170413
149	55362136	49171219	TAPA DE CAJA NO ABRE COMPLETAMENTE	RCC	Vista fotográfica (mayólica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170121 (se indica, mayólica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170125
150	55360893	49692600	CERAMICA IMPIDE ABRIR CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vista fotográfica (cerámica delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170116 (se indica, cerámica impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170126

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
151	55362118	49114105	MEDIDOR INACCESIBLE SE DEJO SERVICIO CONFORME	RCC	Vista fotográfica (rejas metálicas delante de caja porta medidor), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170218 (se indica, rejas impide apertura de caja porta medidor) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168116
152	55362056	49114052	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170206 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111503 y N° 111502 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170219
153	55361970	49622463	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170276 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111501 y N° 118359 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168115
154	55360679	49509045	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170091 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111505 y N° 111504 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170247
155	55401074	49122090	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170515 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111514 y N° 111513 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170147
156	55385963	49121576	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170443 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111518 y N° 111517 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170448
157	55386002	49121511	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170447 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111510 y N° 111509 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170450
158	55385972	49509072	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170439 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111507 y N° 111506 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170449
159	55397679	49122555	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170542 (se indica, medidor en hurto), notificación previa de contraste y actas de intervención de suministro N° 111512 y N° 111511 de fecha 2015-12-21 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168999

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
160	46750684	48777275	OPOSICIÓN DEL USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 014892 de fecha 2015-11-16 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-16 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 013384 y certificado de aferición del medidor instalado
161	46757282	48745137	OPOSICIÓN DEL USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016806 de fecha 2015-11-16 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-16 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 013384 y certificado de aferición del medidor instalado
162	46751725	48833445	OPOSICION DE USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016202 de fecha 2015-11-18 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-18 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016284 y certificado de aferición del medidor instalado
163	46757139	48970758	OPOSICION DE USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016834 de fecha 2015-11-19 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-19 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016814 y certificado de aferición del medidor instalado
164	46757095	49012689	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta de intervención del suministro eléctrico N° 016809 de fecha 2015-11-19 (se indica, medidor interno), notificación previa de reemplazo (con acuse de recibo)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016813 y certificado de aferición del medidor instalado
165	46757003	48980128	OPOSICION DE USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016810 de fecha 2015-11-19 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-19 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016866 y certificado de aferición del medidor instalado
166	46758083	49018735	OPOSICION DE USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016838 de fecha 2015-11-19 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-19 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016818 y certificado de aferición del medidor instalado
167	46757783	49167600	OPOSICION DE USUARIO	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016811 de fecha 2015-11-19 (se indica, usuario se opone al reemplazo de su medidor, suscrito por el usuario), notificación previa de reemplazo y constancia de oposición del usuario al reemplazo de fecha 2015-11-19 (usuario manifiesta negativa al reemplazo de su medidor)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016817 y certificado de aferición del medidor instalado
168	50038070	52794192	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 149798 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor cambiado), notificación previa de contraste, constancia de aviso previo de intervención, informe de intervención de suministro N° 073486 de fecha 2015-08-22 (se indica cambio de medidor por mantenimiento) y certificado de aferición del medidor instalado	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
169	49980006	52787518	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 149770 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor cambiado), notificación previa de contraste, constancia de aviso previo de intervención e informe de intervención de suministro N° 056543 de fecha 2015-07-31 (se indica cambio de medidor por mantenimiento) y certificado de aferición del medidor instalado	No presentó descargos
170	50154669	52760962	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 151078 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor cambiado), notificación previa de contraste, constancia de aviso previo de intervención e informe de intervención de suministro N° 049575 de fecha 2015-06-23 (se indica cambio de medidor por mantenimiento) y certificado de aferición del medidor instalado	No presentó descargos
171	47530040	47798468	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530649 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426043 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531440
172	54970637	47805526	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531647 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426045 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530543
173	55010901	47804879	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531283 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426041 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531038
174	54902379	47802319	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531667 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426047 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531036
175	48343696	53988780	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434648 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428209 de fecha 2015-04-28 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523101
176	48342410	53976430	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434649 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428208 de fecha 2015-04-28 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523102
177	48471284	48436006	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523175 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428192 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523191
178	48124546	48445168	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523288 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428194 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523289

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
179	56410292	48469929	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523938 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428188 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523734
180	46764269	47783984	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531600 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 425948 de fecha 2015-04-09 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530560
181	46764160	56016973	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592746 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 425478 de fecha 2015-04-10 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592722
182	46768384	51672103	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 511458 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 424376 de fecha 2015-04-06 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593066
183	48573328	48722689	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433554 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433568
184	53968429	48722894	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433553 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433569
185	48465296	48307152	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523876 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523875
186	48468378	48096165	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 544326 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 524634
187	48332692	48342250	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528335 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528346
188	46754754	46366940	MEDIDOR ENREJADO CON CANDADO	RR	Vistas fotográficas (caja porta medidor con reja de protección), acta intervención de suministro eléctrico N° 015869 (se indica la no ejecución del reemplazo, por caja porta medidor con reja) y notificación previa de reemplazo.	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14871 y certificado de aferición del medidor instalado
189	46755690	46030398	MEDIDOR ENREJADO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (caja porta medidor con reja), acta intervención de suministro eléctrico N° 016473 de fecha 2015-10-15 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor con reja) y notificación previa de reemplazo.	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14055 y certificado de aferición del medidor instalado
190	46754683	46105748	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 013299 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-09, notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-10 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 13298 y certificado de aferición del medidor instalado

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
191	46754638	46160276	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015866 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-30 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-01 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14872 y certificado de aferición del medidor instalado
192	46754674	46373201	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 013300 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-30 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-01 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 13297 y certificado de aferición del medidor instalado
193	46754629	46138829	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014885 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-01 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-02 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14869 y certificado de aferición del medidor instalado
194	46752132	46102700	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014525 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-28 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-29 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 15341 y certificado de aferición del medidor instalado
195	46800383	46319510	MEDIDOR INTERIOR CARGA ADICIONAL 200404	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625802 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-06 y notificación previa de contraste de fecha corregida (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625800
196	46751556	46319501	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015534 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-28 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-29 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14884 y certificado de aferición del medidor instalado
197	46752277	46356990	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015536 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-29 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-30 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 15343 y certificado de aferición del medidor instalado
198	46755798	46045775	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014803 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-16 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-17 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 16476 y certificado de aferición del medidor instalado
199	48314101	48284460	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527822 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno) y notificación previa de contraste de fecha 2015-09-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527843
200	46753461	46016076	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593703 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-05 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-06 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593704
201	46755250	46150135	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594634 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-19 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-20 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595570

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
202	46757970	46166690	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594596 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-13 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595275
203	46757747	46167295	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595506 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-13 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595508
204	46758190	46139791	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595142 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-14 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-15 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595274
205	46763243	46305435	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596999 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596601
206	46761516	46407480	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624934 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-29 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-30 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624935
207	46763412	47510118	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624828 (se indica la no ejecución del contraste), papeleta de notificación de fecha 2015-10-24 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-25 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624835
208	46761490	54945797	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626088 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624945
209	46761875	54896736	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626089 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624946
210	46764760	54951696	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626090 (se indica la no ejecución del contraste), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624947
211	46774069	46583577	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626091 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-11-15 y notificación previa de contraste de fecha 2015-11-16 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625907
212	46755715	46143720	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 016474 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-14 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-15 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14053 y certificado de aferición del medidor instalado

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
213	46756113	46124814	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 016500 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-19 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-20 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 16478 y certificado de aferición del medidor instalado
214	46769327	54955158	MEDIDOR RETIRADO	RCC	Vistas fotográficas del predio sin sistema de medida, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595132 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor retirado), papeleta de notificación de fecha 2015-10-04, notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-05	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593669
215	46764367	46992649	OPOSICION DEL USUARIO	RCC	Vista fotográfica del medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592603 (se indica la no ejecución del contraste, por oposición del usuario), notificación previa de contraste y acta de constatación de fecha 2015-10-15 (no se indica nombre del usuario y tampoco manifiesta negativa al contraste)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592605
216	48341987	48188516	REJA IMPIDE CONTRASTE DE MEDIDOR	RCC	Vistas fotográficas caja porta medidor con reja de protección, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527649 (se indica la no ejecución del contraste, por caja porta medidor con reja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527654
217	46754736	46207523	USUARIO AUSENTE MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014886 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-29 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-30 (<u>sin acuse de recibo</u>)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14873 y certificado de aferición del medidor instalado
218	52294990	51820500	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
219	52294570	51824180	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
220	52289355	51824288	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
221	52295942	51824340	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
222	52289800	51824466	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
223	57922787	51824635	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
224	58731716	51824690	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
225	52294515	51824742	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
226	52294687	51824798	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
227	52295147	51824850	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
228	50373790	51825650	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
229	50085570	51827270	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
230	52295085	51846383	ZONA INACCESIBLE	RCC	Constatación del Teniente Gobernador de la localidad de San Francisco de fecha 2015-08-11 (manifiesta carretera interrumpida).	No presentó descargos
231	50483854	50483587	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
232	55861252	50475173	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
233	50473034	50479190	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
234	52768174	50480324	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
235	55860611	55860264	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
236	50443975	50479440	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
237	50479083	55861181	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
238	50473114	50479421	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
239	50483774	55861397	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
240	55860602	50479127	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
241	50478498	50480558	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
242	50483890	50484127	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
243	50480100	50479430	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
244	55860630	50475941	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
245	52471638	50420747	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
246	52488751	50420729	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
247	52471880	50420694	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
248	52471979	50420710	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
249	52471816	50420738	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
250	55860291	52294210	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica desde el 2015-05-15 a la fecha de suscripción).	No presentó descargos
251	50397166	51831550	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica a partir de las 17:00 horas).	No presentó descargos
252	52294918	51831881	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica a partir de las 17:00 horas).	No presentó descargos
253	55860308	52276482	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica a partir de las 17:00 horas).	No presentó descargos
254	50479280	52276535	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica a partir de las 17:00 horas).	No presentó descargos
255	55860676	52281769	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	Constatación del Teniente Gobernador del Caserío de Socobamba de fecha 2015-08-10 (constata ausencia de energía eléctrica a partir de las 17:00 horas).	No presentó descargos
256	45825083	45387561	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522507 (borroso) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522632
257	45814105	45783751	MEDIDOR RETIRADO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526622 (se indica, medidor retirado), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 522652
258	45774224	45796400	MEDIDOR ADO 2014 CARGA ADICIONAL 201106	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del nuevo medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526670 (se indica, medidor cambiado), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 526680
259	45835259	45835141	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° suministro y/o la dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529610 (borroso), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529629
260	45840473	45815505	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529611 (se indica, medidor con conexión directa) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529631

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
261	45818893	45425420	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529611 (se indica, servicio vulnerado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529837
262	45250806	45243605	MEDIDOR RETIRADO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de un predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529272 (se indica, medidor retirado), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 529873
263	47508808	47880315	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 53242 (se indica, medidor vulnerado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593143
264	46766530	51670403	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593023 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003431 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro, semestre posterior)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593142
265	46769318	46021218	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593435 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593670
266	46768722	46059500	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593723 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593726
267	46758181	46141790	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595104 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594894
268	46758270	54970510	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595755 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595928
269	47201883	46142563	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595284 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596276
270	46763664	54983930	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625266 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003442 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro, semestre posterior)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625074
271	46769597	46663598	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626271 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626279
272	46772529	46642758	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626221 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626425

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
273	54975929	54970163	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626911 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003444 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro, semestre posterior)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626914
274	49563308	49675805	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152653 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152658
275	49363853	49360628	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152698 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152697
276	49443275	49443097	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152158 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152157
277	49790422	49442939	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152206 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152205
278	49796112	49454359	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153928 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153937
279	49795984	49780604	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154031 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154032
280	49433706	49460202	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 1541084 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154190
281	49773940	49791706	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154137 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154152
282	49773904	49446526	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154414 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152949
283	49769465	49449789	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor al interior), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155109 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155112
284	49441780	49433662	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155360 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155361
285	49793451	49445494	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155600 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153319
286	49793353	49426327	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155608 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155612

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
287	49797728	49780918	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155678 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155985
288	49793522	49789539	PREDIO EN CONSTRUCCION	RCC	Vista fotográfica del predio, caja porta medidor y medidor (accesibles), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156191 (se indica, predio en construcción) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155329
289	49793596	49795385	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156540 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156327
290	49793611	55394149	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156491 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156494
291	49793415	55393965	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156481 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156492
292	49793569	55393876	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156478 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156493
293	49767765	49800224	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153514 (se indica, medidor del año 2014) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153516
294	49796865	49799885	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158113 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158118
295	55511755	49799900	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158139 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158140
296	49792759	49799259	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158446 (se indica, medidor en altura) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158448
297	49796640	49801455	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158441 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157769
298	55520600	58359742	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158259 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158383
299	55520558	58359831	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158381 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158382
300	49794074	55512369	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158562 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158565
301	49374857	49717772	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158204 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157600

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
302	49711939	49716327	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157655 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157659
303	49869809	49873329	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157338 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157340
304	49869907	49874101	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157327 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157333
305	49689570	55371476	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158850 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158863
306	49868660	49829320	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157315 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157319
307	49868570	56211038	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157251 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157280
308	49870452	56210531	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158535 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157281
309	49711821	49413230	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159107 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159121
310	55371430	55366832	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157699 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157262
311	49686451	55378216	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159207 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158950
312	49682274	49672966	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157265 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159683
313	49321030	49693240	CONDICION SUB ESTANDAR TERRENO INSEGURO	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159619 (se indica, terreno inseguro) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159736
314	49336972	49528953	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158275 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo, con borrones)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158274
315	48877969	48870467	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165366 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165365
316	48878240	49041798	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165318 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157720

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
317	49691934	48870912	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165280 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165374
318	49672732	48895715	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165454 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165450
319	48890192	48896338	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165485 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165496
320	60106816	48900314	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165597 (se indica, medidor del año 2014) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165711
321	48892473	49660731	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165817 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165824
322	55375439	48902293	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165717 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165833
323	48876246	48900717	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165409 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165899
324	55368327	48903737	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165881 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165987
325	48897611	48944300	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166054 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166056
326	48875481	48905731	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159434 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157268
327	48904289	48969505	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167089 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167102
328	49673613	49252086	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167177 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167182
329	49688035	55382433	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167205 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159750
330	55397884	55391700	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor en el piso, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167192 (se indica, medidor en altura), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167197
331	55533538	55382040	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de un predio sin referencias, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167309 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167312
332	55373354	55381267	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167366 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167376

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
333	55389882	55379394	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167292 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167288
334	49562347	55379429	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167291 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167287
335	55377747	55379349	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167290 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167286
336	55374825	55379465	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167293 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167289
337	55399619	55380519	CASA EN CONSTRUCCION	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167384 (se indica, predio en construcción) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167386
338	55374629	55378780	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169345 (se indica, medidor al interior) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167417
339	49691353	49572236	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167699 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167537
340	49623540	55386218	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167770 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167538
341	49694785	55386521	IMPEDIMENTO DE APERTURA EN CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167599 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167539
342	55393230	55396690	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167750 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167287
343	55389461	55396967	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de un predio sin referencias, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170251 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168034
344	55384886	55389971	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168221 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168222
345	55389621	55367123	BLOQUEADO POR PARED DE MADERA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168321 (se indica, suministro bloqueado por triplay) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170252

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
346	55399332	55388811	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168452 (se indica, medidor interno), notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168448
347	55388830	55389597	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168532 (se indica, triplay obstruye) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168547
348	58181125	49217345	REJA CORREDISA IMPIDE ABRIR LA TAPA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168768 (se indica, rejas impide apertura de caja porta medidor) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168776
349	55365352	49305241	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169020 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169019
350	55365361	55360561	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168851 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168852
351	55384948	49305223	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168925 (se indica, medidor detrás de triplay) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168926
352	55372508	55362735	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168879 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168885
353	49293445	49574070	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169045 (se indica, medidor vulnerado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169054
354	49689785	49158422	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169856 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169672
355	55480443	55383234	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170035 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170036
356	55385014	55382792	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170016 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170017
357	55385945	49196890	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169905 (se indica, medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170070
358	55362520	49114419	REJAS DE MADERA IMPIDE CONTRASTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170336 (se indica, medidor con rejas de madera) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170341

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
359	46751340	48765990	MEDIDOR RETIRADO	RR	Pantalla de su sistema comercial, acta de intervención del suministro eléctrico N° 016680 de fecha 2015-11-16 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de reemplazo	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 013385 y certificado de aferición del medidor instalado
360	46751618	48753460	MEDIDOR EN ALTURA	RR	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016833 de fecha 2015-11-17 (se indica, medidor en altura), notificación previa de reemplazo	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016829 y certificado de aferición del medidor instalado
361	46750657	48166214	MEDIDOR INTERIOR REJA IMPIDE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta de intervención del suministro eléctrico N° 016849 de fecha 2015-11-17 (se indica, medidor interno), notificación previa de reemplazo (sin acuse de recibo)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016850 y certificado de aferición del medidor instalado
362	50478095	50438625	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
363	50462694	50479646	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
364	50477463	50480360	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
365	55860881	50482122	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
366	50483700	50485231	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
367	55860890	55860442	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
368	52478808	52485849	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
369	52478773	50406686	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
370	50483809	55860504	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
371	51767898	51870066	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
372	51769972	51866420	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
373	51792952	51873264	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
374	51812518	50495372	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
375	50368244	50502539	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
376	52294874	50503231	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
377	52296117	51839772	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
378	51783962	51828385	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSE RURAL	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
379	52296126	52299173	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
380	55866114	51854509	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
381	55860380	51854572	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
382	52272670	52780590	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
383	55865805	59328615	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
384	49941456	50155497	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
385	49923073	49944565	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
386	49929157	49999741	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSE URBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
387	49930560	49984613	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSE URBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
388	52782914	49985290	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSE URBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
389	50105682	49988004	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
390	52766803	52776917	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
391	52764531	49990147	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
392	52763552	50128471	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
393	52777020	49992277	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
394	52793300	49992885	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
395	50164164	49992938	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
396	52761520	49986251	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
397	52777404	52791628	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
398	52783770	52791501	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
399	52760541	49991402	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
400	52791815	50227550	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
401	49999465	50143914	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
402	52791332	49991028	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
403	52787699	52776013	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
404	50243867	50226140	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
405	50154785	49985817	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
406	50162061	49990782	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
407	50064338	50113254	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
408	49938808	50115061	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
409	52787213	50077470	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
410	52781336	50053076	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
411	52789693	50053094	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
412	50159629	50070818	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
413	50159790	50013259	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
414	52788524	50052257	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
415	50145697	50051090	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
416	50043534	50051670	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
417	52760523	50008885	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
418	50048719	50050430	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
419	50088840	50071753	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
420	50149785	50008938	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
421	52793927	50000214	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
422	52783958	52775491	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
423	50356270	50320302	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
424	50266191	50320376	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
425	50360907	50333258	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
426	50358892	50308021	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
427	50361136	50326914	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
428	49694776	50224692	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
429	50244864	50217947	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
430	50092940	50225555	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
431	50226006	50191635	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
432	50358032	50352960	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
433	55377658	50227362	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos
434	46750577	49998468	MAYOLICA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
435	46772636	50003010	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
436	46750737	50007823	USUARIO SE OPONE AL REEMPLAZO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
437	46752722	49969930	USUARIO SE OPUSO AL CAMBIO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
438	46752820	50006325	PUERTA CORREDIZA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
439	46750595	50069183	USUARIO SE OPONE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
440	46754271	50018371	USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
441	46756777	50005856	MEDIDOR ENREJADO USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
442	46752491	50018110	MEDIDOR INTERNO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
443	46772467	50030545	USUARIO AUSENTE MEDIDOR INTERNO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
444	46750826	50048577	USUARIO SE OPONE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
445	46752580	50011989	REJA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
446	46752473	52280761	CAMINO SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
447	46768894	52281007	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
448	46755279	52281123	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
449	46755241	52292806	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
450	46751707	52280879	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
451	46752704	52281651	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
452	46754763	52281858	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
453	46755161	52281929	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
454	46756258	52282229	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID	
					Del suministro programado	Del suministro alternativo
455	46757630	52282470	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
456	46772000	52282775	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
457	46755591	52281713	REJA IMPIDE EL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
458	46752796	52282363	REJA IMPIDE EL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
459	46772500	52283997	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
460	46751663	52287065	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
461	46751752	52283119	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
462	46750998	52291264	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
463	46750693	52289856	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
464	46750728	52291095	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
465	46752455	52290688	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
466	46750871	52291021	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
467	46756409	52290605	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
468	46757291	49922370	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
469	46755564	52280430	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
470	46755205	52280565	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
471	46752670	52280627	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos
472	46755742	52282416	MEDIDOR RETIRADO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos

**Anexo N° 1
Resumen de medios probatorios presentados por HIDRANDINA**

Cuadro B

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
1	48573328	48722689	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433554 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433568	OK
2	53968429	48722894	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433553 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 433569	OK
3	48465296	48307152	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523876 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523875	OK
4	48468378	48096165	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 544326 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 524634	OK
5	48332692	48342250	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica puente externo en bornera), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528335 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 528346	OK
6	47508808	47880315	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 53242 (se indica, medidor vulnerado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593143	ok
7	46766530	51670403	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593023 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003431 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593142	ok
8	46769318	46021218	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593435 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593670	ok
9	46768722	46059500	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593723 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593726	ok
10	46758181	46141790	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595104 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594894	ok
11	46758270	54970510	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595755 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595928	ok
12	47201883	46142563	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595284 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596276	ok
13	46769597	46663598	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626271 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626279	ok

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
14	46772529	46642758	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626221 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste,	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626425	ok
15	49563308	49675805	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152653 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152658	ok
16	49796112	49454359	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153928 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153937	ok
17	49795984	49780604	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154031 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154032	ok
18	49433706	49460202	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 1541084 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154190	ok
19	49773940	49791706	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154137 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154152	ok
20	49797728	49780918	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155678 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155985	ok
21	49793522	49789539	PREDIO EN CONSTRUCCION	RCC	Vista fotográfica del predio, caja porta medidor y medidor (accesibles), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156191 (se indica, predio en construcción) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155329	ok
22	49793611	55394149	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156491 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156494	ok
23	49796865	49799885	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158113 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158118	ok
24	49792759	49799259	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158446 (se indica, medidor en altura) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158448	ok
25	49796640	49801455	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158441 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157769	ok
26	55520558	58359831	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158381 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158382	ok
27	49794074	55512369	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158562 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158565	ok
28	49869809	49873329	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157338 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157340	ok
29	49869907	49874101	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157327 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157333	ok

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
30	49868660	49829320	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157315 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157319	ok
31	49686451	55378216	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159207 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158950	ok
32	49682274	49672966	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157265 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159683	ok
33	49691934	48870912	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165280 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165374	ok
34	49672732	48895715	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165454 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165450	ok
35	48890192	48896338	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165485 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165496	ok
36	48892473	49660731	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165817 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165824	ok
37	55375439	48902293	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165717 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165833	ok
38	55368327	48903737	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165881 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165987	ok
39	48897611	48944300	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166054 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 166056	ok
40	48875481	48905731	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159434 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157268	ok
41	48904289	48969505	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167089 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167102	ok
42	49688035	55382433	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167205 (se indica, servicio en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159750	ok
43	49293445	49574070	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169045 (se indica, medidor vulnerado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169054	ok
44	55385945	49196890	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169905 (se indica, medidor en hurto) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170070	ok
45	46751618	48753460	MEDIDOR EN ALTURA	RR	Vistas fotográficas. Acta de intervención del suministro eléctrico N° 016833 de fecha 2015-11-17 (se indica, medidor en altura), notificación previa de reemplazo	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016829 y certificado de afijación del medidor	ok

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
46	49923073	49944565	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 142549 de fecha 2015-08-21 (se indica, medidor recién cambiado). Informe de intervención de suministro N° 72959-15 de fecha 2018-08-15 donde se indica cambio de medidor. Certificado de <u>aferición de nuevo medidor</u>	No presentó descargos	ok
47	52761520	49986251	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 144177 del 2015-08-27 (se indica, medidor cambiado por Hidrandina). Informe de intervención de suministros N° 70888-15 del 2015-08-18. Certificado de aferición de nuevo medidor. <u>Ceertificado de aferición de nuevo medidor</u>	No presentó descargos	ok
48	52760541	49991402	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 149754 (se indica, medidor cambiado por Hidrandina). Informe de intervención de suministros N° 72486-15 del 14/08/2015. Certificado de aferición de nuevo medidor	No presentó descargos	ok
49	52791815	50227550	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 142658 del 2015-08-28 (se indica, suministro con hurto). Informe de intervención de suministros N° 73049-15 del 2015-08-28 donde se indica hurto de energía. Vistas fotográficas del <u>suministro intervenido</u>	No presentó descargos	ok
50	50154785	49985817	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 144247 del 2015-08-29 (se indica, medidor del año 2014). Informe de intervención de suministros N° 51918-15 del 2015-07-06. Certificado de aferición de nuevo medidor. <u>Ceertificado de aferición de nuevo medidor</u>	No presentó descargos	ok
51	50038070	52794192	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 149798 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor cambiado), notificación previa de contraste, constancia de aviso previo de intervención, informe de intervención de suministro N° 073486 de fecha 2015-08-22 (se indica cambio de medidor por mantenimiento) y certificado de aferición del medidor instalado	No presentó descargos	No va
52	49980006	52787518	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 149770 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor cambiado), notificación previa de contraste, constancia de aviso previo de intervención e informe de intervención de suministro N° 056543 de fecha 2015-07-31 (se indica cambio de medidor por mantenimiento) y certificado de aferición del medidor instalado	No presentó descargos	No va
53	50154669	52760962	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
54	47530040	47798468	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530649 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426043 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531440	No va. Fue contrastado por NTCSE el 14/04/2017
55	54970637	47805526	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531647 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426045 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530543	No va. Fue contrastado por NTCSE el 14/04/2017
56	55010901	47804879	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531283 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426041 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531038	No va. Fue contrastado por NTCSE el 14/04/2017
57	54902379	47802319	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531667 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 426047 de fecha 2015-04-14 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531036	No va. Fue contrastado por NTCSE el 14/04/2017
58	48343696	53988780	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434648 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428209 de fecha 2015-04-28 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523101	No va. Fue contrastado por NTCSE el 28/04/2017

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
59	48342410	53976430	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 434649 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428208 de fecha 2015-04-28 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523102	No va. Fue contrastado por NTCSE el 28/04/2017
60	48471284	48436006	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523175 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428192 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523191	No va. Fue contrastado por NTCSE el 29/04/2017
61	48124546	48445168	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523288 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428194 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523289	No va. Fue contrastado por NTCSE el 29/04/2017
62	56410292	48469929	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523938 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 428188 de fecha 2015-04-29 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 523734	No va. Fue contrastado por NTCSE el 29/04/2017
63	46764269	47783984	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 531600 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 425948 de fecha 2015-04-09 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 530560	No va. Fue contrastado por NTCSE el 09/04/2017
64	46764160	56016973	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592746 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 425478 de fecha 2015-04-10 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592722	No va. Fue contrastado por NTCSE el 10/04/2017
65	46768384	51672103	CONTRASTADO POR NTCSE	RCC	Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 511458 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor contrastado por NTCSE), notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 424376 de fecha 2015-04-06 (contraste por NTCSE)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593066	No va. Fue contrastado por NTCSE el 06/04/2017
66	46754754	46366940	MEDIDOR ENRREJADO CON CANDADO	RR	Vistas fotográficas (caja porta medidor con reja de protección), acta intervención de suministro eléctrico N° 015869 (se indica la no ejecución del reemplazo, por caja porta medidor con reja) y notificación previa de reemplazo.	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14871 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
67	46755690	46030398	MEDIDOR ENRREJADO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (caja porta medidor con reja), acta intervención de suministro eléctrico N° 016473 de fecha 2015-10-15 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor con reja) y notificación previa de reemplazo.	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14055 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
68	46754683	46105748	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 013299 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-09, notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-10	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 13298 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
69	46754638	46160276	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015866 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-30 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-01	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14872 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
70	46754674	46373201	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 013300 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-30 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-01	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 13297 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
71	46754629	46138829	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014885 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-01 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-02	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14869 y certificado de aferición del medidor instalado	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
72	46752132	46102700	MEDIDOR INTERIOR	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014525 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-28 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-28	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 15341 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
73	46800383	46319510	MEDIDOR INTERIOR CARGA ADICIONAL 200404	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625802 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-06 y notificación previa de contraste de fecha corregida (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625800	No va
74	46751556	46319501	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015534 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-28 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-29	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14884 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
75	46752277	46356990	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 015536 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-29 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-30 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 15343 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
76	46755798	46045775	MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014803 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-16 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-17 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 16476 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
77	48314101	48284460	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527822 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno) y notificación previa de contraste de fecha 2015-09-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527843	No va
78	46753461	46016076	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593703 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-05 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-06 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593704	No va
79	46755250	46150135	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594634 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-19 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-20 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595570	No va
80	46757970	46166690	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 594596 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-13 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595275	No va
81	46757747	46167295	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595506 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-13 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-14 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595508	No va
82	46758190	46139791	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595142 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-14 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-15 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595274	No va
83	46763243	46305435	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596999 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 596601	No va
84	46761516	46407480	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624934 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-29 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-30 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624935	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
85	46763412	47510118	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624828 (se indica la no ejecución del contraste), papeleta de notificación de fecha 2015-10-24 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-25 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624835	No va
86	46761490	54945797	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626088 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624945	No va
87	46761875	54896736	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626089 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624946	No va
88	46764760	54951696	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626090 (se indica la no ejecución del contraste), papeleta de notificación de fecha 2015-10-23 y notificación previa de contraste de fecha 2015-10-24 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 624947	No va
89	46774069	46583577	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626091 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-11-15 y notificación previa de contraste de fecha 2015-11-16 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625907	No va
90	46755715	46143720	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 016474 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-14 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-15 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14053 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
91	46756113	46124814	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 016500 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-10-19 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-20 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 16478 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
92	46769327	54955158	MEDIDOR RETIRADO	RCC	Vistas fotográficas del predio sin sistema de medida, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 595132 (se indica la no ejecución del contraste, por medidor retirado), papeleta de notificación de fecha 2015-10-04, notificación previa de reemplazo de fecha 2015-10-05. Falta documento de retiro de medidor.	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 593669	No va
93	46764367	46992649	OPOSICION DEL USUARIO	RCC	Vista fotográfica del medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592603 (se indica la no ejecución del contraste, por oposición del usuario), notificación previa de contraste y acta de constatación de fecha 2015-10-15 (no se indica nombre del usuario y tampoco manifiesta negativa al contraste)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 592605	No va
94	48341987	48188516	REJA IMPIDE CONTRASTE DE MEDIDOR	RCC	Vistas fotográficas caja porta medidor con reja de protección, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527649 (se indica la no ejecución del contraste, por caja porta medidor con reja) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo).	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 527654	No va
95	46754736	46207523	USUARIO AUSENTE MEDIDOR INTERNO	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta intervención de suministro eléctrico N° 014886 (se indica la no ejecución del reemplazo, por medidor interno), papeleta de notificación de fecha 2015-09-29 y notificación previa de reemplazo de fecha 2015-09-30 (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Acta intervención de suministro eléctrico N° 14873 y certificado de aferición del medidor instalado	No va
96	52294990	51820500	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
97	52294570	51824180	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
98	52289355	51824288	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
99	52295942	51824340	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
100	52289800	51824466	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
101	57922787	51824635	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
102	58731716	51824690	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
103	52294515	51824742	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
104	52294687	51824798	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
105	52295147	51824850	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
106	50373790	51825650	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
107	50085570	51827270	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
108	52295085	51846383	ZONA INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
109	50483854	50483587	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
110	55861252	50475173	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
111	50473034	50479190	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
112	52768174	50480324	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
113	55860611	55860264	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
114	50443975	50479440	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
115	50479083	55861181	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
116	50473114	50479421	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
117	50483774	55861397	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
118	55860602	50479127	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
119	50478498	50480558	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
120	50483890	50484127	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
121	50480100	50479430	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
122	55860630	50475941	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
123	52471638	50420747	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
124	52488751	50420729	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
125	52471880	50420694	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
126	52471979	50420710	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
127	52471816	50420738	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
128	55860291	52294210	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
129	50397166	51831550	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
130	52294918	51831881	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
131	55860308	52276482	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
132	50479280	52276535	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
133	55860676	52281769	ZONA SIN FLUIDO ELECTRICO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
134	45825083	45387561	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
135	45814105	45783751	MEDIDOR RETIRADO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
136	45774224	45796400	MEDIDOR ADO 2014 CARGA ADICIONAL	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
137	45835259	45835141	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
138	45840473	45815505	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
139	45818893	45425420	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
140	45250806	45243605	MEDIDOR RETIRADO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
141	46763664	54983930	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625266 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003442 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro, semestre posterior)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 625074	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
142	54975929	54970163	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas del medidor (se indica, medidor vulnerado), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626911 (se indica, servicio en hurto), notificación previa de contraste y acta de intervención de suministro N° 0003444 de fecha 2015-01-12 (se reporta, vulneración de las condiciones del suministro, semestre posterior)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 626914	No va
143	49363853	49360628	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152698 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152697	No va
144	49443275	49443097	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152158 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor. Falta documento de	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152157	No va
145	49790422	49442939	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152206 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152205	No va
146	49773904	49446526	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 154414 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 152949	No va
147	49769465	49449789	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor al interior), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155109 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155112	No va
148	49441780	49433662	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155360 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155361	No va
149	49793451	49445494	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155600 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153319	No va
150	49793353	49426327	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155608 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 155612	No va
151	49793596	49795385	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156540 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156327	No va
152	49793415	55393965	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156481 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156492	No va
153	49793569	55393876	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156478 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 156493	No va
154	49767765	49800224	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153514 (se indica, medidor del año 2014) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 153516	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
155	55511755	49799900	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158139 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158140	No va
156	55520600	58359742	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158259 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158383	No va
157	49374857	49717772	MEDIDOR RETIRADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158204 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157600	No va
158	49711939	49716327	MEDIDOR RETIRADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157655 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157659	No va
159	49689570	55371476	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158850 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158863	No va
160	49868570	56211038	MEDIDOR RETIRADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157251 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157280	No va
161	49870452	56210531	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158535 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157281	No va
162	49711821	49413230	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159107 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159121	No va
163	55371430	55366832	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157699 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157262	No va
164	49321030	49693240	CONDICION SUB ESTANDAR TERRENO INSEGURO	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159619 (se indica, terreno inseguro) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 159736	No va
165	49336972	49528953	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158275 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo, con borrones)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 158274	No va
166	48877969	48870467	MEDIDOR RETIRADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165366 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165365	No va
167	48878240	49041798	MEDIDOR RETIRADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165318 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de retiro	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 157720	No va
168	60106816	48900314	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165597 (se indica, medidor del año 2014) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165711	No va
169	48876246	48900717	MEDIDOR CAMBIADO POR HIRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165409 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 165899	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
170	49673613	49252086	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica del medidor y la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167177 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167182	No va
171	55397884	55391700	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	Vistas fotográficas de la caja porta, la cual no evidencia el impedimento para contraste. Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167192 (se indica, medidor en altura), notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167197	No va
172	55533538	55382040	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de un predio sin referencias, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167309 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167312	No va
173	55373354	55381267	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de la caja porta medidor vacía, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167366 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167376	No va
174	55389882	55379394	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167292 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167288	No va
175	49562347	55379429	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167291 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167287	No va
176	55377747	55379349	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167290 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167286	No va
177	55374825	55379465	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167293 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167289	No va
178	55399619	55380519	CASA EN CONSTRUCCION	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167384 (se indica, predio en construcción) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo).	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167386	No va
179	55374629	55378780	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169345 (se indica, medidor al interior) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo).	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167417	No va
180	49691353	49572236	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167699 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167537	No va
181	49623540	55386218	PARED DE TRIPLAY IMPIDE APERTURA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167770 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167538	No va
182	49694785	55386521	IMPEDIMENTO DE APERTURA EN CAJA PORTAMEDIDOR	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167599 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167539	No va
183	55393230	55396690	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167750 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 167287	No va
184	55389461	55396967	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vistas fotográficas de un predio sin referencias, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170251 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168034	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
185	55384886	55389971	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168221 (se indica, pared impide apertura de caja) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168222	No va
186	55389621	55367123	BLOQUEADO POR PARED DE MADERA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168321 (se indica, suministro bloqueado por tripley) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170252	No va
187	55399332	55388811	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168452 (se indica, medidor interno), notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168448	No va
188	55388830	55389597	PARED DE TRIPLAY IMPIDE ABRIR LA TAPA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168532 (se indica, tripley obstruye) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168547	No va
189	58181125	49217345	REJA CORREDISA IMPIDE ABRIR LA TAPA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168768 (se indica, rejas impide apertura de caja porta medidor) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168776	No va
190	55365352	49305241	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169020 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169019	No va
191	55365361	55360561	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas (medidor interno), Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168851 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (sin acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168852	No va
192	55384948	49305223	PARED DE TRIPLAY IMPIDE ABRIR LA TAPA DE CAJA	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168925 (se indica, medidor detrás de tripley) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168926	No va
193	55372508	55362735	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Pantalla de su sistema comercial, vista fotográfica de la caja porta medidor y medidor, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168879 (se indica, medidor cambiado) y notificación previa de contraste. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 168885	No va
194	49689785	49158422	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169856 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 169672	No va
195	55480443	55383234	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170035 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170036	No va
196	55385014	55382792	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170016 (se indica, medidor interno) y notificación previa de contraste (con acuse de recibo)	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170017	No va
197	55362520	49114419	REJAS DE MADERA IMPIDE CONTRASTE	RCC	Vistas fotográficas sin referencias del N° de suministro y/o dirección del predio, Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170336 (se indica, medidor con rejas de madera) y notificación previa de contraste	Notificación previa de contraste e Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 170341	No va
198	46751340	48765990	MEDIDOR RETIRADO	RR	Pantalla de su sistema comercial, acta de intervención del suministro eléctrico N° 016680 de fecha 2015-11-16 (se indica, medidor retirado) y notificación previa de reemplazo. Falta documento de cambio de medidor	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 013385 y certificado de aferición del medidor	No va
199	46750657	48166214	MEDIDOR INTERIOR REJA IMPIDE	RR	Vistas fotográficas (medidor interno), acta de intervención del suministro eléctrico N° 016849 de fecha 2015-11-17 (se indica, medidor interno), notificación previa de reemplazo (sin acuse de recibo)	Notificación previa de reemplazo, acta intervención de suministro eléctrico N° 016850 y certificado de aferición del medidor	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
200	50478095	50438625	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
201	50462694	50479646	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
202	50477463	50480360	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
203	55860881	50482122	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
204	50483700	50485231	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
205	55860890	55860442	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
206	52478808	52485849	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
207	52478773	50406686	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
208	50483809	55860504	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
209	51767898	51870066	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 127868 de fecha 2015-08-07 (se indica, medidor cambiado).	No presentó descargos	No va
210	51769972	51866420	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
211	51792952	51873264	MEDIDOR INACCESIBLE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
212	51812518	50495372	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
213	50368244	50502539	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
214	52294874	50503231	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vistas fotográficas. Informe de intervención de suministro N° 52842-15 e fecha 2015-08-10 donde se indica conexión directa.	No presentó descargos	No va
215	52296117	51839772	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
216	51783962	51828385	MEDIDOR CONTRASTADO POR	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
217	52296126	52299173	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
218	55866114	51854509	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
219	55860380	51854572	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	Acta de intervención del suministro eléctrico N° 142499 de fecha 2015-08-13 (se indica, medidor retirado por Hidrandina). Informe de intervención de suministro N° 17649-2010 e fecha 2015-01-02 donde se indica que se retira medidor por deuda.	No presentó descargos	No va
220	52272670	52780590	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
221	55865805	59328615	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
222	49941456	50155497	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
223	49929157	49999741	MEDIDOR CONTRASTADO POR	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
224	49930560	49984613	MEDIDOR CONTRASTADO POR	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
225	52782914	49985290	MEDIDOR CONTRASTADO POR	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
226	50105682	49988004	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	. Acta de intervención del suministro eléctrico N° 143437 de fecha 2015-08-24 (se indica, medidor del año 2014). Informe de intervención de suministro de fecha 2014-11-17 donde se indica cambio de medidor	No presentó descargos	No va
227	52766803	52776917	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
228	52764531	49990147	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
229	52763552	50128471	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
230	52777020	49992277	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
231	52793300	49992885	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
232	50164164	49992938	MEDIDOR EN ALTURA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
233	52777404	52791628	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
234	52783770	52791501	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
235	49999465	50143914	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
236	52791332	49991028	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
237	52787699	52776013	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
238	50243867	50226140	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
239	50162061	49990782	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
240	50064338	50113254	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
241	49938808	50115061	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
242	52787213	50077470	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
243	52781336	50053076	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
244	52789693	50053094	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
245	50159629	50070818	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
246	50159790	50013259	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
247	52788524	50052257	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	Informe de intervención de suministros N° 70646-15 del 2015-08-13 donde se cambia medidor. Certificado de aferición de nuevo medidor.	No presentó descargos	No va
248	50145697	50051090	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
249	50043534	50051670	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
250	52760523	50008885	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
251	50048719	50050430	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
252	50088840	50071753	MEDIDOR RETIRADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
253	50149785	50008938	MEDIDOR EN HURTO	RCC	Vista fotográfica. Informe de Inspección de Sistema de Medición en Campo N° 150955 (se indica, medidor en hurto). Constancia de aviso de intervención de recupero y reintegro	No presentó descargos	No va
254	52793927	50000214	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
255	52783958	52775491	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
256	50356270	50320302	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
257	50266191	50320376	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
258	50360907	50333258	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
259	50358892	50308021	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
260	50361136	50326914	MEDIDOR CONTRASTADO POR NTCSEURBANA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
261	49694776	50224692	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
262	50244864	50217947	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
263	50092940	50225555	OPOSICION DE USUARIO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
264	50226006	50191635	MEDIDOR EN HURTO	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
265	50358032	50352960	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2056-2017-OS/OR-LA LIBERTAD

Ítem	Suministro alternativo	Suministro programado	Motivo del uso del medidor alternativo	Base de datos	Descargos de HID		Resultado
					Del suministro programado	Del suministro alternativo	
266	55377658	50227362	MEDIDOR CAMBIADO POR HIDRANDINA	RCC	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
267	46750577	49998468	MAYOLICA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
268	46772636	50003010	MEDIDOR INTERNO USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
269	46750737	50007823	USUARIO SE OPONE AL REEMPLAZO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
270	46752722	49969930	USUARIO SE OPUSO AL CAMBIO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
271	46752820	50006325	PUERTA CORREDIZA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
272	46750595	50069183	USUARIO SE OPONE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
273	46754271	50018371	USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
274	46756777	50005856	MEDIDOR ENRREJADO USUARIO AUSENTE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
275	46752491	50018110	MEDIDOR INTERNO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
276	46772467	50030545	USUARIO AUSENTE MEDIDOR INTERNO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
277	46750826	50048577	USUARIO SE OPONE	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
278	46752580	50011989	REJA IMPIDE APERTURA	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
279	46752473	52280761	CAMINO SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
280	46768894	52281007	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
281	46755279	52281123	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
282	46755241	52292806	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
283	46751707	52280879	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
284	46752704	52281651	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
285	46754763	52281858	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
286	46755161	52281929	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
287	46756258	52282229	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
288	46757630	52282470	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
289	46772000	52282775	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
290	46755591	52281713	REJA IMPIDE EL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
291	46752796	52282363	REJA IMPIDE EL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
292	46772500	52283997	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
293	46751663	52287065	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
294	46751752	52283119	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
295	46750998	52291264	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
296	46750693	52289856	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
297	46750728	52291095	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
298	46752455	52290688	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
299	46750871	52291021	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
300	46756409	52290605	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
301	46757291	49922370	USUARIO SE OPONE AL CAMBIO DE MEDIDOR	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
302	46755564	52280430	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
303	46755205	52280565	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
304	46752670	52280627	CARRETERA SIN ACCESO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va
305	46755742	52282416	MEDIDOR RETIRADO	RR	No presentó descargos	No presentó descargos	No va