**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**

OSINERGMIN N° 2517-2018

Lima, 10 de octubre del 2018

VISTO:

El expediente N° 201800076171 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (en adelante, BUENAVENTURA);

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 **14 al 19 de noviembre de 2017.-** Se efectuó una visita de supervisión a la unidad minera "Mallay" de BUENAVENTURA.
- 1.2 **27 de junio de 2018.-** Mediante Oficio N° 1833-2018 se notificó a BUENAVENTURA el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.3 **2 de agosto de 2018.-** BUENAVENTURA presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.4 **5 de octubre de 2018.-** Mediante Informe Final de Instrucción 2125-2018 se recomendó el archivo del procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Oficio N° 1833-2018.

2. INFRACCIÓN IMPUTADA Y SANCIÓN PREVISTA

- 2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta comisión por parte de BUENAVENTURA de la siguiente infracción:

- Infracción al artículo 248° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM (en adelante, RSSO). *Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, se verificó que los resultados obtenidos no superan la velocidad mínima de 20 m/min:*

Labor	Velocidad de aire (m/min)
<i>Tj. 1318 - 2 Nv. 4150</i>	<i>10.20</i>
<i>CH.1263 - 4 Nv. 4150</i>	<i>4.20</i>
<i>Tj. 1318 Nv. 4150</i>	<i>8.40</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 2.1.11 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS/CD, y

prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- 2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901, así como con el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones.
- 2.3 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-OS/CD se dispuso las instancias del procedimiento administrativo sancionador seguido contra agentes supervisados del sector minero, conforme a la cual la Gerencia de Supervisión Minera es competente para actuar como órgano sancionador.

3. DESCARGOS

Infracción al artículo 248° del RSSO.

- a) En el momento que la empresa supervisora efectuó las mediciones de velocidad de aire, advirtió que el Equipo Multifunción (marca: Testo AG, modelo: Testo 435-4) contaba con el número de serie 60212680 y la sonda de hilo caliente ($\varnothing$ 7,5 mm) no contaba con número de serie ("*no indica*"), ello conforme al informe de calibración. Lo antes advertido quedó consignado en el acápite "*Observaciones del titular minero*" del Acta de Supervisión. Dicha condición incumple el requisito de identificación única previsto en los puntos 5.5.4 y 5.5.5 de la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 17025. Adjunta imagen del informe de calibración.

Ante ello, realizó una consulta a la empresa Instruments Lab S.A.C. sobre la falta de identificación de la sonda, donde se le informó que el informe de calibración debe indicar los números de serie del Equipo Multifunción y la sonda de hilo caliente ($\varnothing$ 7,5 mm). Adjunta imágenes de los correos electrónicos cursados con dicha empresa.

En ese sentido, dado que las mediciones fueron realizadas con una sonda que no contaba con informe de calibración vigente, los resultados que arrojó no son fiables ni válidos para sustentar la presente imputación.

- b) Respecto a las labores materia del hecho imputado, señala lo siguiente:

- *Tj. 1318 - 2 Nv. 4150.*- La medición fue realizada en una zona donde se encontraba personal, pese a que requirió se efectuara una nueva medición a 13 m de dicha zona, lo cual fue denegado por la empresa supervisora. Pese a dicha negativa, efectuó la medición a 30.1 m del tope del tajo, en la que obtuvo una velocidad de aire promedio de 23.25 m/min, con lo cual cumple con el artículo 248° del RSSO. Agrega que la labor contaba con un avance ciego de 30.1 m y tenía condiciones ambientales adecuadas, razón por la cual su avance no requería ventilación auxiliar conforme a lo exigido por el literal f) del artículo 246° del RSSO.
- *CH.1263 – 4 Nv. 4150.*- La medición fue realizada a 3 m del tope de la labor, la cual contaba con un avance total de 5 m desde el Nivel. El personal había retirado la manga de ventilación dado que realizaba trabajos de madera, ubicándola a 12 m del

tope y direccionándola hacia la labor horizontal, cumpliendo así con el literal f) del artículo 246° del RSSO.

- Tj. 1318 Nv. 4150.- Indicó a la empresa supervisora que la medición debía efectuarse en el retorno hacia la Chimenea 1318, dado que el tajo se encontraba disparado y sin sostenimiento en su conexión hacia la Chimenea 1318-2. Luego de un día y haber colocado el sostenimiento en dicha zona, la velocidad de aire en la labor cumplía con lo exigido por el RSSO.

4. ANÁLISIS

Infracción al artículo 248° del RSSO. Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, se verificó que los resultados obtenidos no superan la velocidad mínima de 20 m/min:

Labor	Velocidad de aire (m/min)
Tj. 1318 - 2 Nv. 4150	10.20
CH.1263 – 4 Nv. 4150	4.20
Tj. 1318 Nv. 4150	8.40

El artículo 248° del RSSO establece lo siguiente:

“En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte metros por minuto (20 m/min) ni superior a doscientos cincuenta metros por minuto (250 m/min) en las labores de explotación, incluido el desarrollo y preparación. (...)”.

En el Acta de Supervisión (fojas 2) se señaló como hecho constatado N° 1: *“Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores de explotación, desarrollo y preparación que se mencionan, son menores a 20 m/min:*

Labor	Velocidad de aire (m/min)
Tj. 1318 - 2 Nv. 4150	10.20
CH.1263 – 4 Nv. 4150	4.20
Tj. 1318 Nv. 4150	8.40

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones de medición a fin de verificar la velocidad de aire en las labores materia del hecho imputado:

- Las mediciones se realizaron en las labores subterráneas mineras, como se puede observar en las fotografías N° 9, 10 y 11 (fojas 9).
- Las mediciones se realizaron con el equipo de medición que contaba con informe de calibración vigente a la fecha de la visita de supervisión (fojas 5 y 6).
- Las mediciones se realizaron en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato *“Medición de velocidad de Aire – Temperatura – Humedad”*: ítems N° 4, 6 y 7 (fojas 4 y 5). En el Formato se detallaron los resultados, fechas y horas de las mediciones, el cual fue entregado a los representantes del titular de actividad minera.
- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionados se incluye información sobre las labores donde se efectuaron las mediciones, así como los resultados de las mismas.

En cuanto al informe de calibración del equipo utilizado en el presente caso, si bien consta dicho informe (fojas 5 y 6), este ha omitido la referencia al número de serie de la sonda de hilo caliente, omisión que impide considerar el informe de calibración presentado, por lo que no se ha cumplido con una de las acciones de medición que determinan el incumplimiento materia de imputación.

En tal sentido, corresponde el archivo del presente procedimiento administrativo sancionador.

En atención a lo resuelto, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los descargos presentados por BUENAVENTURA.

De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinergmin, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo Único. - ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado a **COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.** por la infracción al artículo 248° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Ing. Edwin Quintanilla Acosta
Gerente de Supervisión Minera