**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR**

San Juan de Miraflores, 17 de agosto del 2020

VISTOS:

El Expediente N° 201900130006, que contiene el Informe de Instrucción N° 3912-2019-OS/OR LIMA SUR y el Informe Final de Instrucción N° 2397-2019-OS/OR LIMA SUR, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo sancionador iniciado por el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos detectado en el establecimiento ubicado en el Jirón Cerro Azul N° 227-233-237 - Urbanización San Ignacio de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, operada por la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.** (en adelante, la administrada), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20192952574.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 20 de agosto de 2019 se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en el Jirón Cerro Azul N° 227 – 233 – 237 - Urbanización San Ignacio de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, verificándose que el establecimiento desarrolla actividades de hidrocarburos incumpliendo con el procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, levantándose el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201900130006.
- 1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de hidrocarburos.

- 1.3. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 3912-2019-OS/OR LIMA SUR de fecha 09 de setiembre de 2019 y en el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201900130006, en la visita de supervisión realizada el 20 de agosto de 2019, al establecimiento ubicado en el Jirón Cerro Azul N° 227 – 233 – 237 - Urbanización San Ignacio de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, cuyo responsable es la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, se habría constatado que se realizan actividades contraviniendo las normas del subsector hidrocarburos que se detallan a continuación:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR**

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	NORMA INFRINGIDA	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1.-	Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: - Error porcentaje caudal máximo: -0.516%, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473%. -Error porcentaje caudal máximo: -0.559%, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473%. Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.	Artículo 86° inciso e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. Artículo 8° del Procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.	El rango de porcentaje de error aceptado varía entre $-0,5\%$ y $+0,5\%$, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a causal máximo como a caudal mínimo (...).

- 1.4. La Administrada, mediante escrito de registro N° 2019-130006 de fecha 23 de agosto de 2019, presentó sus descargos al Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201900130006.
- 1.5. Mediante Oficio N° 2810-2019-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de setiembre de 2019, notificado el 13 de setiembre de 2019, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, responsable del establecimiento fiscalizado, por haberse detectado que los porcentajes de error encontrados en dos (2) contómetros de las mangueras verificadas, excedían el Error Máximo Permissible (EMP) establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias, otorgando un plazo de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos.
- 1.6. A través del escrito de registro N° 2019-130006 de fecha 18 de setiembre de 2019 la Administrada formuló sus descargos al Informe de Instrucción N° 3912-2019-OS/OR LIMA SUR.
- 1.7. Con fecha 23 de octubre de 2019, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 2397-2019-OS/OR LIMA SUR, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso aplicar las sanciones administrativas correspondientes, por los incumplimientos indicados en el numeral 1.3 de la presente Resolución.
- 1.8. El agente supervisado ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción N° 2397-2019-OS/OR LIMA SUR, en fecha 06 de noviembre de 2019.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se constató que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedían el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$, al momento de la visita de supervisión realizada el 20 de agosto de 2019, en el

establecimiento ubicado en el Jirón Cerro Azul N° 227 – 233 – 237 - Urbanización San Ignacio de Monterrico, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.

2.2. Descargos de la Administrada

En su escrito de fecha 23 de agosto, manifiesta que el referido incumplimiento fue subsanado el mismo día de la supervisión de manera voluntaria al haber realizado la calibración del dispensador. Adjunta dieciséis (16) registros fotográficos.

De igual manera, en su escrito de descargos de fecha 18 de setiembre de 2019, la administrada señala que ha procedido a realizar la subsanación el mismo día de la supervisión calibrando y dejando las mangueras de acuerdo a lo permitido por la norma Adjunta dieciséis (16) registros fotográficos.

A través del escrito de registro N° 2019-130006 de fechas 06 de noviembre de 2019, la administrada reconoció su responsabilidad en la comisión de la infracción materia del presente procedimiento.

2.3. Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

En el ámbito del derecho administrativo y en el caso específico de los procedimientos administrativos sancionadores, la finalidad de dichos procedimientos es determinar si existió o no incumplimiento de la normatividad administrativa por parte de la empresa fiscalizada y como consecuencia de dicha determinación aplicar las sanciones o medidas correctivas establecidas por la normatividad vigente.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

El artículo 5° de la Ley mencionada en el numeral anterior de la presente Resolución establece que el Osinergmin, ejerce de manera exclusiva las facultades contempladas en ésta, su Ley de Creación N° 26734 y en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, en lo concerniente al control metrológico, así como la calidad de los combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos, en las actividades que se encuentren comprendidas bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221.

El inciso e) del artículo 86° del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, establece que es infracción sancionable la venta de combustibles en volúmenes menores respecto a la tolerancia establecida y otras infracciones al control metrológico y a la calidad de productos.

El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias, establece que *“el rango de porcentaje de error aceptado varía entre -0.5% y +0.5%, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal*

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR

máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentre por debajo de la tolerancia máxima permisible de -0.5% se iniciará el procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin vigente y demás normas aplicables sobre la materia”.

El procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, al haberse verificado en la instrucción realizada, que en el establecimiento con Registro de Hidrocarburos N° **8033- 106-051217** se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación establecida en el artículo 86° inciso e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, en concordancia con el artículo 8° del Procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.

En cuanto al incumplimiento N° 1, consignado en el numeral 1.3 de la presente Resolución, a partir de lo constatado en la instrucción realizada, ha quedado acreditado que la Administrada incumplió la obligación establecida en artículo 86° inciso e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, en concordancia con el artículo 8° del Procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias, conforme consta en el Informe Final de Instrucción N° 2397-2019-OS/OR LIMA SUR de fecha 23 de octubre de 2019; toda vez que se verificó lo siguiente:

a) Se constató que los porcentajes de errores detectados en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas, eran de:

- Error porcentaje caudal máximo: - 0.516 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %.
- Error porcentaje caudal máximo: - 0.559 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %.

Con relación a lo manifestado por la administrada, respecto a la calibración de sus equipos de despacho de combustibles líquidos, cabe señalar que de conformidad al literal h) del numeral 15.3 artículo 15 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD¹, los incumplimientos relacionados con normas que establecen parámetros de medición, límites o tolerancias, tales como normas de control metrológico tienen carácter insubsanable.

Asimismo, cabe indicar que los dieciséis (16) registros fotográficos (presentados en los escritos con registro N° 201900130006 de fechas 23 de agosto y 18 de septiembre de 2019) no son suficientes para acreditar la acción correctiva, toda vez que la administrada no ha identificado al profesional que realizó el servicio de calibración, el cilindro patrón utilizado (Número de serie) y su certificado de calibración, así como los resultados del servicio de calibración.

En ese sentido, al no estar las acciones correctivas debidamente acreditadas, no corresponde el atenuante descrito en el inciso g.3) del literal g) del numeral 25.1. del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a

¹ Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin. Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción 15.3 No son pasibles de subsanación: (...) h) Incumplimientos relacionados con procedimientos o estándares de trabajo calificados como de alto riesgo, normas que establecen parámetros de medición, límites o tolerancias, tales como, normas de control de calidad, control metrológico, peso neto de cilindros de GLP, parámetros de aire o emisión, existencias, entre otros.

cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD²

Con relación al reconocimiento de responsabilidad manifestado por la Administrada, a través del escrito de registro N° 2019-130006 de fecha 06 de noviembre de 2019, corresponde precisar que el Inciso g.1 del literal g) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD³ establece como condición atenuante: “El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente: *“-30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.”, por lo que corresponde aplicar el factor atenuante citado.*

En ese orden de ideas, en el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que la Administrada reconoció de forma expresa su responsabilidad a través del Escrito de Registro 2019-130006 de fecha 06 de noviembre de 2019, dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, motivo por el cual se considerará un factor atenuante del 30%.

En consecuencia, se concluye que la Administrada es responsable de la infracción señalada en el numeral 1.3 de la presente Resolución.

Al respecto, el numeral 13.2 del artículo 13° del Nuevo Reglamento Sancionador de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, establece que el Acta de Supervisión (Cartas de Visitas), constituyen medios probatorios dentro del procedimiento administrativo sancionador y la información contenida en ellos se tiene por cierta, por lo que, responde a la verdad de los hechos que en ellos se afirman, salvo prueba en contrario.

Sin perjuicio de ello, en la vista de supervisión en la que se elaboró el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201900130006, también se registraron vistas fotográficas del incumplimiento reportado con las cuales se corrobora lo consignado en la misma, en el sentido de que la Administrada incumplió la obligación normativa señalada en el numeral 1.3 de la presente Resolución.

Corresponde señalar que, el numeral 23.1 del artículo 23° del Nuevo Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, establece que la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones

² Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin. Artículo 25.- Graduación de multas 25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o toques de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación: (...) g) Circunstancias de la comisión de la infracción. Para efectos del cálculo de la multa se consideran los siguientes factores atenuantes: (...)

³ Publicado el 18 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR**

emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y N° 28964, respectivamente.

En atención a lo antes indicado, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias. En el presente caso, el titular del Registro de Hidrocarburos N° 8033-106-051217 es la empresa SUR EXPORT E.I.R.L., por lo que ésta es el único responsable de velar por que sus actividades se lleven a cabo conforme a la normativa vigente.

En ese sentido, habiéndose configurado la infracción administrativa materia de análisis, corresponde imponer a la Administrada la sanción respectiva.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable.

2.4. Determinación de la sanción propuesta

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos las sanciones que podrán aplicarse respecto del incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	NORMA INFRINGIDA	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	SANCIÓN APLICABLE ⁴
1.-	Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: -Error porcentaje caudal máximo: -0.516%, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473%. -Error porcentaje caudal máximo: -0.559%, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473%. Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.	Artículo 86° inciso e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98- EM. Artículo 8° del Procedimiento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400- 2006- OS/CD y sus modificatorias.	2.6.1	Hasta 150 UIT, ITV, CE, STA o SDA, RIE, CB.

Asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁵, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones*

⁴ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA; Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos; PO: Paralización de Obra; CO: Comiso de Bienes.

⁵ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **B5A4SDZmU** No aplica a notificaciones electrónicas.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR**

administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, las siguientes multas por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento, estableciéndose el siguiente rango de aplicación por cada manguera encontrada que exceda el Error Máximo Permissible (EMP):

DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (UIT)																		
Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: -Error porcentaje caudal máximo: -0.516 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %. -Error porcentaje caudal máximo: -0.559 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %. Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.	2.6.1	RGG N° 352-2011-OS-GG.	Por cada manguera encontrada, que exceda el error máximo permisible: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,501% a -1,000%</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>-1,001% a -1,500%</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>--1,501% a -2,000%</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>-2,001% o menos%</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> Entonces: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>caudal máximo: - 0.516 % y mínimo: - 0.473 %.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>caudal máximo: - 0.559 % y mínimo: - 0.473 %.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0.70</td> </tr> </tbody> </table> Sanción: Multa de 0.70 UIT.	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	-0,501% a -1,000%	0.35	-1,001% a -1,500%	1.05	--1,501% a -2,000%	1.75	-2,001% o menos%	2.45	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	caudal máximo: - 0.516 % y mínimo: - 0.473 %.	0.35	caudal máximo: - 0.559 % y mínimo: - 0.473 %.	0.35	TOTAL	0.70	0.70
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																					
-0,501% a -1,000%	0.35																					
-1,001% a -1,500%	1.05																					
--1,501% a -2,000%	1.75																					
-2,001% o menos%	2.45																					
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																					
caudal máximo: - 0.516 % y mínimo: - 0.473 %.	0.35																					
caudal máximo: - 0.559 % y mínimo: - 0.473 %.	0.35																					
TOTAL	0.70																					

Sin embargo, teniendo en cuenta el factor atenuante del 30%, por el reconocimiento de responsabilidad respecto a la infracción administrativa materia del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar a la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, la siguiente sanción:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA	CORRESPONDE ATENUANTE	MULTA APLICABLE EN UIT
1	Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: -Error porcentaje caudal máximo: -0.516 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %. -Error porcentaje caudal máximo: -0.559 %, y error porcentaje caudal mínimo: -0.473 %.	2.6.1	0.70 UIT	SI (30%)	0.49⁶

⁶ El Numeral 25.3 del Artículo 25° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinermin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD establece que una vez determinado el monto, este puede ser redondeado y expresado hasta en centésimas.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR

	Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.				

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, con una multa de cuarenta y nueve centésimas (0.49) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.3 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 190013000601.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR que, de conformidad con el Artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la multa dentro del plazo fijado en la presente Resolución, no interpone recurso administrativo y mantiene vigente su autorización para la notificación electrónica. Asimismo, en caso la Resolución imponga más de una multa, la Administrada podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Asimismo, se comunica que:

- El presente acto entra en vigencia a partir del día hábil siguiente de la fecha de su notificación.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1244-2020-OS/OR LIMA SUR

administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución. Dicho recurso podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo, o a través de las mesas de partes de Osinergmin.

Artículo 4°. - NOTIFICAR a la empresa **SUR EXPORT E.I.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«jsamanez»

**Jefe Oficina Regional Lima Sur
Osinergmin**