**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**

OSINERGMIN N° 3157-2018

Lima, 26 de diciembre del 2018

VISTO:

El expediente N° 201800109289 referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado a Sociedad Minera Austria Duvaz S.A.C. (en adelante, AUSTRIA DUVAZ);

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1 **24 al 28 de abril de 2018.-** Se efectuó una visita de supervisión a la unidad minera “Austria Duvaz” de AUSTRIA DUVAZ.
- 1.2 **8 de agosto de 2018.-** Mediante Oficio N° 2243-2018 se notificó a AUSTRIA DUVAZ el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.3 **16 y 17 de agosto de 2018.-** AUSTRIA DUVAZ presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador y solicitó se le conceda el uso de la palabra.
- 1.4 **7 de diciembre de 2018.-** Mediante Oficios N° 632-2018-OS-GSM y N° 633-2018-OS-GSM se notificó a AUSTRIA DUVAZ el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018 y se citó para audiencia de informe oral, respectivamente.
- 1.5 **17 de diciembre de 2018.-** AUSTRIA DUVAZ presentó escrito mediante el cual reconoce su responsabilidad por las infracciones al artículo 248°, numeral 2 del literal e) del artículo 254° y literal b) del artículo 246° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM (en adelante, RSSO), por tanto quedó sin efecto la citación al informe oral.

2. INFRACCIONES IMPUTADAS Y SANCIONES PREVISTAS

- 2.1 El presente procedimiento administrativo sancionador fue iniciado ante la presunta comisión por parte de AUSTRIA DUVAZ de las siguientes infracciones:
 - Infracción al artículo 248° del RSSO. *Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, se verificó que los resultados obtenidos no superan la velocidad mínima de 20 m/min:*

Labor	Velocidad de aire (m/min)
<i>TJ_680_3 E, Nv 1700</i>	<i>8.40</i>
<i>GI_590_NW, Nv 1200</i>	<i>15.60</i>
<i>TJ_122_1, Nv 1400</i>	<i>15.00</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 2.1.11 del Rubro B del Cuadro de Tipificación de Infracciones y Sanciones en Seguridad Minera, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 039-2017-OS/CD (en adelante, Cuadro de Infracciones) y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- Infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO. *Durante la supervisión en las operaciones subterráneas, se efectuó la medición de emisión de gases de monóxido de carbono (CO) por el tubo de escape de los equipos petroleros, siendo que el resultado obtenido en el siguiente equipo excede los 500 ppm exigido por la norma:*

EQUIPO	MEDICION DE CO (ppm)	UBICACIÓN DEL EQUIPO
<i>Mini Dumper 01</i>	<i>932</i>	<i>Acceso 560, en la rampa 560, Nv 1750</i>

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 2.1.11 del Rubro B del Cuadro de Infracciones y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- Infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO. *En la supervisión se constató que la cantidad de aire que se suministra a las labores de trabajo de la unidad minera "Austria Duvaz" no es suficiente de acuerdo a la necesidad para el número de trabajadores y el total de HPs de los equipos petroleros, según el siguiente detalle:*

CAUDAL DE INGRESO (m³/min)	2,634.42
<i>TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA PERSONAL (m³/min)</i>	<i>1,392.00</i>
<i>TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EQUIPOS (m³/min)</i>	<i>1,750.26</i>
<i>TOTAL REQUERIMIENTO POR CONSUMO DE MADERA (m³/min)</i>	<i>0</i>
<i>TOTAL REQUERIMIENTO POR TEMPERATURA EN LABORES DE TRABAJO (m³/min)</i>	<i>0</i>
<i>TOTAL REQUERIMIENTO POR FUGAS (m³/min)</i>	<i>431.34</i>
TOTAL REQUERIMIENTO DE AIRE DE LA MINA (m³/min)	3,613.60
COBERTURA (%)	72.90

La referida infracción se encuentra tipificada y resulta sancionable de acuerdo al numeral 2.1.11 del Rubro B del Cuadro de Infracciones y prevé como sanción una multa de hasta cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias.

- 2.2 De acuerdo con las Leyes N° 28964 y N° 29901, así como con el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, RSFS), Osinergmin es competente para supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y

técnicas de seguridad de la infraestructura, las instalaciones y la gestión de seguridad de sus operaciones.

- 2.3 Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-OS/CD se dispuso las instancias del procedimiento administrativo sancionador seguido contra agentes supervisados del sector minero, conforme a la cual la Gerencia de Supervisión Minera es competente para actuar como órgano sancionador.

3 ANÁLISIS

- 3.1 **Infracción al artículo 248° del RSSO.** *Durante la supervisión, al realizar las mediciones de velocidad de aire en las labores que a continuación se mencionan, se verificó que los resultados obtenidos no superan la velocidad mínima de 20 m/min:*

Labor	Velocidad de aire (m/min)
TJ_680_3 E, Nv 1700	8.40
GI_590_NW, Nv 1200	15.60
TJ_122_1, Nv 1400	15.00

El artículo 248° del RSSO establece lo siguiente:

“En ningún caso la velocidad del aire será menor de veinte metros por minuto (20 m/min) ni superior a doscientos cincuenta metros por minuto (250 m/min) en las labores de explotación, incluido el desarrollo y preparación. (...)”.

En el Acta de Supervisión (fojas 3 y 4) se señaló como hecho constatado N° 1: *Durante la supervisión se constató que la velocidad de aire en las labores de explotación y desarrollo, que se mencionan, son menores a 20 m/min:*

Labor	Velocidad de aire (m/min)
TJ_680_3 E, Nv 1700	8.40
GI_590_NW, Nv 1200	15.60
TJ_122_1, Nv 1400	15.00

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones de medición a fin de verificar la velocidad de aire en las labores materia del hecho imputado:

- Las mediciones se realizaron en las labores subterráneas mineras, como se puede observar en las fotografías N° 11, 12 y 13 (fojas 17).
- Las mediciones se realizaron con el equipo de medición Equipo Multifunción, el cual se encontraba debidamente calibrado, tal como se puede constatar en el informe de calibración (fojas 9 y 10).
- Las mediciones se realizaron en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato “Medición de velocidad de Aire – Temperatura – Humedad”: ítems N° 12, 20 y 21 (fojas 5). En el Formato se detallaron los resultados, fechas y horas de las mediciones, el cual fue entregado a los representantes del titular de actividad minera.

- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionados se incluye información sobre las labores donde se efectuaron las mediciones, así como los resultados de las mismas.

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018 (fojas 124 a 133), notificado el día 7 de diciembre de 2018, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- Se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de AUSTRIA DUVAZ, lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción. Asimismo, se ha configurado el agravante de reincidencia dado que AUSTRIA DUVAZ ha vuelto a cometer la misma infracción dentro del año siguiente de haber quedado consentida la sanción anterior.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de dos con dos centésimas (2.02) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por lo expuesto, conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, la infracción al artículo 248° del RSSO resulta sancionable con una multa de dos con dos centésimas (2.02) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Escrito de reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2018 (fojas 138 a 140), AUSTRIA DUVAZ ha reconocido su responsabilidad por la infracción al artículo 248° del RSSO.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento de responsabilidad debe presentarse por escrito y de forma expresa, precisa, concisa, clara e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, el reconocimiento presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, genera que la multa se reduzca en un diez por ciento (10%).

En ese sentido, el escrito de reconocimiento presentado por AUSTRIA DUVAZ cumple con las disposiciones y ha sido presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción¹; por lo que, respecto a la infracción al artículo 248° del RSSO sancionable con una multa de dos con dos

1 El día 7 de diciembre de 2018, con Oficio N° 632-2018-OS-GSM se notificó el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018 y se le otorgó a AUSTRIA DUVAZ un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su escrito de descargos o reconocimiento, el cual venció el día 14 de diciembre de 2018.

centésimas (2.02) Unidades Impositivas Tributarias, corresponde aplicar una reducción del diez por ciento (10%) de la multa.

- 3.2 **Infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO.** Durante la supervisión en las operaciones subterráneas, se efectuó la medición de emisión de gases de monóxido de carbono (CO) por el tubo de escape de los equipos petroleros, siendo que el resultado obtenido en el siguiente equipo excede los 500 ppm exigido por la norma:

EQUIPO	MEDICION DE CO (ppm)	UBICACIÓN DEL EQUIPO
Mini Dumper 01	932	Acceso 560, en la rampa 560, Nv 1750

El numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO establece lo siguiente:

“En las labores mineras subterráneas donde operan equipos con motores petroleros deben adoptarse las siguientes medidas de seguridad: (...)

e) Las operaciones de los equipos petroleros se deben suspender, prohibiendo su ingreso a labores de mina subterránea, en los siguientes casos: (...)

2. Cuando la emisión de gases por el escape de dicha máquina exceda de quinientos (500) ppm de monóxido de carbono o de cien (100) ppm de dióxido de nitrógeno, medidos en las labores subterráneas donde desarrollen sus actividades”.

En el Acta de Supervisión (fojas 4) se señaló como hecho constatado N° 2: *Al realizar la medición de emisión de gases por el escape del equipo petrolero, en la labor subterránea donde desarrolla sus actividades; el siguiente equipo excedió de quinientas (500) ppm de monóxido de carbono:*

EQUIPO	MEDICION DE CO (ppm)	UBICACIÓN DEL EQUIPO
Mini Dumper 01	932	Acceso 560, en la rampa 560, Nv 1750

Al respecto, durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones de medición a fin de verificar el cumplimiento del límite de emisión de monóxido de carbono (CO) del equipo con motor petrolero en interior mina:

- La medición del equipo con motor petrolero se realizó en la labor subterránea minera, como se puede observar en las fotografías N° 15 y 16 (fojas 18).
- La medición se realizó con el equipo de medición Analizador de Gases, el cual se encontraba debidamente calibrado, tal como se puede constatar en el certificado de revisión y calibración (fojas 10).
- Al momento de la medición, el termopar del Analizador de Gases se colocó en el tubo de escape del equipo con motor petrolero, tal como se puede observar en las fotografías antes mencionadas.
- La medición se realizó en presencia de los representantes de la empresa y trabajadores, tal como se puede observar en el Formato “Medición de emisión de gases de equipos con motores petroleros”: ítem N° 1 (fojas 6). En el Formato se detalló el resultado, fecha y hora de la medición, el cual fue entregado a los representantes del titular de actividad minera.
- En el Acta de Supervisión y Formato antes mencionados se incluye información sobre el equipo, ubicación del mismo y resultado de la medición.

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, notificado el día 7 de diciembre de 2018, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- Se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de AUSTRIA DUVAZ, lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de una con cinco centésimas (1.05) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por lo expuesto, conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, la infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO resulta sancionable con una multa de una con cinco centésimas (1.05) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Escrito de reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2018, AUSTRIA DUVAZ ha reconocido su responsabilidad por la infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento de responsabilidad debe presentarse por escrito y de forma expresa, precisa, concisa, clara e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, el reconocimiento presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, genera que la multa se reduzca en un diez por ciento (10%).

En ese sentido, el escrito de reconocimiento presentado por AUSTRIA DUVAZ cumple con las disposiciones y ha sido presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción²; por lo que, respecto a la infracción numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO sancionable con una multa de una con cinco centésimas (1.05) Unidades Impositivas Tributarias, corresponde aplicar una reducción del diez por ciento (10%) de la multa.

- 3.3 **Infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO.** *En la supervisión se constató que la cantidad de aire que se suministra a las labores de trabajo de la unidad minera "Austria Duvaz" no es suficiente de acuerdo a la necesidad para el número de trabajadores y el total de HPs de los equipos petrolero, según el siguiente detalle:*

² Ídem.

CAUDAL DE INGRESO (m³/min)	2,634.42
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA PERSONAL (m ³ /min)	1,392.00
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EQUIPOS (m ³ /min)	1,750.26
TOTAL REQUERIMIENTO POR CONSUMO DE MADERA (m ³ /min) ¹	0
TOTAL REQUERIMIENTO POR TEMPERATURA EN LABORES DE TRABAJO (m ³ /min)	0
TOTAL REQUERIMIENTO POR FUGAS (m ³ /min)	431.34
TOTAL REQUERIMIENTO DE AIRE DE LA MINA (m³/min)	3,613.60
COBERTURA (%)	72.90

El literal b) del artículo 246° del RSSO establece lo siguiente:

“El titular de actividad minera velará por el suministro de aire limpio a las labores de trabajo de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la salud del trabajador, así como para mantener condiciones termo-ambientales confortables. (...) Además debe cumplir con lo siguiente: (...)

b) En todas las labores subterráneas se mantendrá una circulación de aire limpio y fresco en cantidad y calidad suficientes de acuerdo con el número de trabajadores, con el total de HPs de los equipos con motores de combustión interna (...)”.

En el Acta de Supervisión se señaló como hecho constatado N° 3 (fojas 4): *Al realizar el balance de aire entre ingreso y demanda para ventilar la mina, de acuerdo a lo establecido en el RSSO, el resultado obtenido es el siguiente:*

CAUDAL DE INGRESO (m³/min)	2,634.42
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA PERSONAL (m ³ /mi) ³	1,392.00
TOTAL DE REQUERIMIENTO DE AIRE PARA EQUIPOS (m ³ /min) ⁴	1,750.26
TOTAL REQUERIMIENTO POR CONSUMO DE MADERA (m ³ /min) ⁵	0
TOTAL REQUERIMIENTO POR TEMPERATURA EN LABORES DE TRABAJO (m ³ /min) ⁶	0
TOTAL REQUERIMIENTO POR FUGAS (m ³ /min) ⁷	431.34
TOTAL REQUERIMIENTO DE AIRE DE LA MINA (m³/min)⁸	3,613.60
COBERTURA (%)	72.90

Al respecto durante la visita de supervisión se realizaron las siguientes acciones para la determinación de la cobertura de aire (cantidad expresada en porcentaje) en la unidad minera “Austria Duvaz”:

- 3 Total de requerimiento de aire para el personal: $232 \times 6 = 1392.00$ m³/min
Para el requerimiento de aire por personal se considera el número de trabajadores de la guardia más numerosa.
- 4 De acuerdo a relación de equipos diésel entregado por AUSTRIA DUVAZ durante la supervisión (fojas 13).
- 5 Caudal requerido por consumo de madera:

Tn Madera/gdía	TMH/Gdía	% De Madera	Factor de Producción	Caudal (m ³ /min)
0.65	475	0.14	0	0

Se considera “0” debido a que el cálculo arroja 0.14 % de consumo de madera y al ser menor al 20% se considera factor de producción “cero”, de acuerdo al literal d) del artículo 252° del RSSO y Anexo N° 38.

- 6 No se cuenta con labores de trabajo con temperaturas mayores a 24° C de acuerdo al literal d) del artículo 252° del RSSO.
- 7 Es igual al 15 % de la sumatoria del caudal requerido por: a) número de trabajadores, b) el consumo de madera, c) temperatura en labores de trabajo y d) equipos con motor petrolero.
- 8 El cálculo de caudal de requerimiento de aire se realizó conforme a los literales d), e) y f) del artículo 252° y Anexo 38° del RSSO.

- La cobertura de caudal de ingreso de aire, así como los datos tomados en cuenta para el cálculo de la cobertura de la demanda de aire en la mina han sido calculados por la supervisión sobre la base de información proporcionada por el titular de actividad minera. El cálculo de la cobertura en la unidad minera “Austria Duvaz” fue entregado a los representantes del titular de la actividad minera (fojas 6 a 8).
- La cantidad de trabajadores y equipos con motores de combustión interna que operan en la unidad minera “Austria Duvaz” se acredita con los documentos (cantidad de personal por guardia que labora en interior mina y relación de equipos diésel), entregados por AUSTRIA DUVAZ durante la visita de supervisión (fojas 13 Y 14).
- El requerimiento de aire ha considerado el número de equipos, trabajadores, consumo de madera, temperatura y fuga que se encuentran presentes en la labor (fojas 6 a 8).
- El cálculo de cobertura de aire (cantidad expresada en porcentaje) se ha realizado sobre la base de la información obtenida durante la supervisión.

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683- 2018, notificado el día 7 de diciembre de 2018, se ha verificado lo siguiente:

- La infracción imputada se encuentra incluida en el supuesto previsto en el literal h) del numeral 15.3 del artículo 15° del RSFS, por lo que en el presente caso no resulta procedente el eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria de la infracción.
- No se ha acreditado la realización de acciones correctivas por parte de AUSTRIA DUVAZ, lo que ha sido considerado en la determinación de la sanción. Asimismo, se ha configurado el agravante de reincidencia dado que AUSTRIA DUVAZ ha vuelto a cometer la misma infracción dentro del año siguiente de haber quedado consentida la sanción anterior.
- De conformidad con los criterios de graduación correspondientes, se ha determinado una multa de veinticuatro con sesenta centésimas (24.60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Por lo expuesto, conforme lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, la infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO resulta sancionable con una multa de veinticuatro con sesenta centésimas (24.60) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Escrito de reconocimiento

En mérito a la notificación del Informe Final de Instrucción N° 2683-2018, mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2018, AUSTRIA DUVAZ ha reconocido su responsabilidad por la infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO.

Al respecto, de acuerdo a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del RSFS, el reconocimiento de responsabilidad debe presentarse por escrito y de forma expresa, precisa, concisa, clara e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

Asimismo, el reconocimiento presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, genera que la multa se reduzca en un diez por ciento (10%).

En ese sentido, el escrito de reconocimiento presentado por AUSTRIA DUVAZ cumple con las disposiciones y ha sido presentado luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción⁹; por lo que, respecto a la infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO sancionable con una multa de veinticuatro con sesenta centésimas (24.60) Unidades Impositivas Tributarias, corresponde aplicar una reducción del diez por ciento (10%) de la multa.

4 DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES

4.1 Infracción al artículo 248° del RSSO

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

Descripción	Monto (S/)
Beneficio económico - Factor B (S/ Agosto 2018)	8,175.84
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	1.025
Multa calculada (S/)	8,380.24
Factor por reconocimiento - 10%	0.90
Multa con reconocimiento (S/)	7,542.21
Multa (UIT)¹⁰	1.82

4.2 Infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del RSSO

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.2 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

Descripción	Monto (S/)
Beneficio económico - Factor B (S/ Agosto 2018)	4,603.64
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	0.95
Multa calculada (S/)	8,380.24
Factor por reconocimiento - 10%	0.90
Multa con reconocimiento (S/)	3,936.12
Multa (UIT)	0.95

4.3 Infracción al literal b) del artículo 246° del RSSO

De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.3 de la presente Resolución, el cálculo de multa queda determinado como sigue:

⁹ Ídem.

¹⁰ - Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2018 es S/ 4,150.00 – Decreto Supremo N° 380-2017-EF.

Descripción	Monto (S/)
Beneficio económico - Factor B (S/ Agosto 2018)	94,957.37
Probabilidad de detección	100%
Factores Agravantes y Atenuantes	1.075
Multa calculada (S/)	102,079.17
Beneficio por reconocimiento - 10%	0.90
Multa con reconocimiento (S/)	91,871.25
Multa (UIT)¹¹	22.14

De conformidad con la Ley que Transfiere Competencias de Supervisión y Fiscalización de las Actividades Mineras al Osinergmin, Ley N° 28964; la Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, Ley N° 29901; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD y la Resolución de Consejo Directivo N° 035-2018-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. con una multa ascendente a una con ochenta y dos centésimas (1.82) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por infracción al artículo 248° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM.

Código de Pago de Infracción: 180010928901

Artículo 2°.- SANCIONAR a SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. con una multa ascendente a noventa y cinco centésimas (0.95) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por infracción al numeral 2 del literal e) del artículo 254° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM.

Código de Pago de Infracción: 180010928902

Artículo 3°.- SANCIONAR a SOCIEDAD MINERA AUSTRIA DUVAZ S.A.C. con una multa ascendente a veintidós con catorce centésimas (22.14) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, por infracción al literal b) del artículo 246° del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2016-EM.

Código de Pago de Infracción: 180010928903

Artículo 4°.- Informar que el pago de la multa deberá realizarse dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 5°.- Disponer que el pago de la multa se realice en los bancos BCP, Interbank y Scotiabank con la referencia "MULTAS PAS" y banco BBVA con la referencia "OSINERGMIN MULTAS PAS", para lo cual deberá indicarse el Código de Pago de Infracción. Asimismo, deberá informar a

¹¹ - Tipificación Rubro B, numeral 2.1.11: Hasta 400 UIT.

- Valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2018 es S/ 4,150.00. Véase el D.S. N° 380-2017-EF

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE SUPERVISIÓN MINERA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 3157-2018**

Osinerghmin en forma documentada el pago realizado.

Artículo 6°.- Una vez cancelada la multa, el equivalente al 30% de su importe deberá ser provisionado por la Gerencia de Administración y Finanzas de Osinerghmin, en una cuenta especial, para fines de lo establecido en el artículo 14° de la Ley N° 28964.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Edwin Quintanilla Acosta
Gerente de Supervisión Minera