

REPORTE DE MONITOREO DE CALIDAD DE EFLUENTES DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DÓMESTICAS O MUNICIPALES - 2021

N°	HORA DE TRAMITE	PRESTADOR DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO														MONITOREO					PUNTO DE MONITOREO AFLUENTE						PARAMETROS DE CALIDAD AFLUENTE						PUNTO DE MUESTRO EFLENTE						PARAMETROS DE CALIDAD EFLENTE					
		EPS	PTAR	UBICACION	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO	RANGO DE CAUDAL PROMEDIO ANUAL	FRECUENCIA DE MONITOREO	TIPO DE CUEPO	ESPECIFICACION	TECNOLOGIA	FECHA DE MONITOREO	LABORATORIO Acreditado	COORDENADAS UTM (WGS84)				CAUDAL (l/s)	ESTRUCTURA (Medición)	PARAMETROS FISICOS			PARAMETROS MICROBIOLOGICOS			PARAMETROS QUIMICOS			COORDENADAS UTM (WGS84)				CAUDAL (l/s)	ESTRUCTURA (Medición)	PARAMETROS FISICOS		PARAMETROS MICROBIOLOGICOS		PARAMETROS QUIMICOS				
															NORTE	ESTE	ALTITUD	ZONA UTM			Temperatura (°C)	pH (unidad)	Coliformes Totales (MPN/100 ml)	Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	Acidos y Grasas (mg/L)	Sólidos Totales en Suspensión (mg/L)	NORTE	ESTE	ALTITUD	ZONA UTM	CAUDAL (l/s)	Temperatura (°C)			pH (unidad)	Coliformes Totales (MPN/100 ml)	Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	Demanda Química de Oxígeno (mg/L)	Acidos y Grasas (mg/L)	Sólidos Totales en Suspensión (mg/L)			
															5.0	6.5-8.5	1000.0	100.0			200.0	20.0	150.0																					
LMP (D.S. N°003-2010/MINAM)																																												

292	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	PUENTE PIEDRA	Av. Santa María N. 28 Puente	San Martín de Porres	Lima	Lima	Sin dato	Mensual	Rio	Chillon	Lodos activados	1/9/2021	TYPSA PERU S.A.	8677787	271125	Sin dato	18L	714.41	Medidor electrónico	22.4	8.2	17000000.0	351.0	712.0	72.0	253.0	8677916	0271116	Sin dato	18L	714.41	Canal Parshall	22.2	7.4	280000.00	279.0	388.0	36.0	342.0	NO CUMPLE
293	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	SAN ANTONIO DE CARAPONGO	Av. De la Amistad	San Martín de Porres	Lima	Lima	Sin dato	Mensual	Rio	Rimac	Lodos activados	02/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8673210	0300139	Sin dato	18L	147.5	Canal Parshall	21.0	8.9	9200000.0	1089.0	2345.0	165.0	618.0	8673884	0295282	Sin dato	18L	90.9	Canal Parshall	19.2	7.2	2.00	2.0	38.0	1.0	36.0	CUMPLE
294	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	SAN BARTOLO	Ric. 40	San Bartolo	Lima	Lima	Sin dato	Mensual	Rio	Lurin	Lagos pasivos	2/9/2021	TYPSA PERU S.A.	8643665	0302284	Sin dato	18L	1062.3	Sensor de nivel	24.7	7.4	1100000.0	318.0	651.0	44.0	105.0	8640519	0302223	Sin dato	18L	SIN DATO	Sin dato	21.7	8.0	78000.00	178.0	267.0	12.0	31.0	NO CUMPLE
295	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	VENTANILLA	SIN DATO	Ventanilla	Lima	Lima	376.03	Trimestral	Reuso	Reuso	Lagos pasivos	1/9/2021	TYPSA PERU S.A.	8687593	266415	Sin dato	18L	370.61	Sensor ubicado en Parshall	20.9	8.0	17000000.0	508.0	1041.0	111.0	730.0	8688161	0265795	Sin dato	18L	SIN DATO	Sin dato	20.0	6.9	11000000.00	196.7	313.3	28.0	78.0	NO CUMPLE
296	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	SAN JUAN BATERIA BAJA	Av. Pedro Monto S/N	San Juan de Miraflores	Lima	Lima	413.2	Trimestral	Mar	Venecia	Lagos pasivos	06/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8652782	0285720	Sin dato	18L	217.19	Doopler	19.6	8.4	7000000.0	484.0	978.0	102.0	402.0	8652070	0285883	Sin dato	18L	SIN DATO	Doopler	19.6	7.5	11000.00	63.0	173.0	3.0	35.0	NO CUMPLE
297	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	SAN JUAN BATERIA ALTA	Av. Pedro Monto S/N	San Juan de Miraflores	Lima	Lima	SIN DATO	Trimestral	Mar	Venecia	Lagos pasivos	6/9/2021	TYPSA PERU S.A.	8652717	0285903	SIN DATO	18L	152.06	Doopler	19.8	8.4	3800000.0	336.0	686.0	78.0	378.0	8652070	0285883	SIN DATO	18L	SIN DATO	Doopler	19.6	7.4	1.80	9.0	33.0	2.0	69.0	CUMPLE
298	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	MANCHAY	Alt. Km. 20.56	Manchay	Lima	Lima	34.4	Semestral	Rio	Lurin	Lodos activados	03/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8654236	0296880	SIN DATO	18L	Sin dato	Sin dato	23.6	8.3	350000	462	985	117	400	8654236	0297037	Sin dato	18L	105.7	Metodo volumetrico	24.6	7.2	1.80	3.0	49.0	0.5	3.0	CUMPLE
299	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	ANCON	SIN DATO	Ancon	Lima	Lima	40.61	Semestral	Mar	Mar	Lagos de estabilización	01/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8699456.66	263641.39	69.36	18L	56.93	Mora de Caudal	22.1	8.0	5400000.0	256.0	486.0	69.0	182.0	8697473.8	263774.84	Sin dato	18L	SIN DATO	Sin dato	20.4	7.5	1.80	32.2	98.8	29.0	94.0	NO CUMPLE
300	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	CINQUELLO	Av. Toledo S/N	Cinqueullo	Lima	Lima	68.41	Semestral	Rio	Rio	Lodos activados	03/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8658360.67	3018231.84	528.83	18L	51.67	Sensor ubicado en Parshall	23.4	7.8	1700000.0	210.0	495.0	36.0	171.0	8658279	3018461	137.67	18L	SIN DATO	Vertedero	21.3	7.3	6.80	6.0	28.0	1.0	19.0	CUMPLE
301	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	JULIO C. TELLO	5 de agosto	Lurin	Lima	Lima	21.19	Semestral	Rio	Rio	Lagos pasivos	03/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8644183	0293903	42.45	18L	37.44	Volumetrico	21.9	8.4	2200000.0	530.0	1456.0	117.0	330.0	8643947	0291881	43.91	18L	SIN DATO	Vertedero	21.3	8.0	540.00	37.0	148.0	1.0	28.0	CUMPLE
302	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	SAN PEDRO DE LURIN	Km. 38 antigua	Lurin	Lima	Lima	36.8	Semestral	Canal de riego	Canal de riego	Lagos pasivos	03/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8642568	0297295	28.2	18L	42.7	Volumetrico	22.9	6.9	14000000.0	737.0	1804.0	135.0	404.0	8642570	0297295	39.5	18L	SIN DATO	No cuenta	22.2	7.1	140000.00	499.0	1049.0	9.0	215.0	NO CUMPLE
303	54874-2021	EPS SEDAPAL S.A.	JOSE GALVEZ	Villa Maria del Triunfo	Lurin	Lima	Lima	96.48	Semestral	Rio	Rio	Lagos pasivos	06/09/2021	TYPSA PERU S.A.	8647133.11	292794.14	103.59	18L	132.92	Doopler	21.2	8.4	13000000.0	409.0	850.0	89.0	370.0	8647561.83	292855.25	97.29	18L	SIN DATO	Doopler	21.0	7.5	14000.00	40.0	101.0	1.0	29.0	NO CUMPLE
304	30840-2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN	NORTE		Junin	Junin	Junin	2.59	Anual	Lago	Lago de Junin	LAGUNA DE AZCUBENAGA	2/12/2021	R-LAB	8766872	389686	4118	18L	SIN DATO	SIN DATO	13.0	7.8	7000000.0	43.4	99.7	5.4	56.0	8765833	388775	4118	18L	SIN DATO	Sin dato	12.2	8.3	79.00	28.8	87.1	1.6	22.0	CUMPLE
305	30840-2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN	SUR		Junin	Junin	Junin	7.53	Sin dato	Lago	Lago de Junin	LAGUNA DE ECCHACACUA	2/12/2021	R-LAB	8764963	390342	4115	18L	SIN DATO	SIN DATO	10.5	8.1	4900000.0	123.7	289.7	6.0	58.0	8765160	389946	4113	18L	SIN DATO	Sin dato	10.9	8.3	490.00	25.2	53.2	1.6	38.0	CUMPLE