RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nro. 806-2021-OS/OR LIMA SUR

San Juan de Miraflores, 22 de marzo del 2021

VISTOS:

El expediente Nro. 202000006224, referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Oficio Nro. 1862-2020-OS/OR LIMA SUR de fecha 12 de octubre de 2020, notificado el 13 de octubre de 2020, a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** (en adelante, la Administrada), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) Nro. 20503840121.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. El 13 de enero de 2020 se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nro. 7174, urbanización Parcelación La Estrella, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, verificándose que el establecimiento desarrolla actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad, levantándose el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224.

1.2. Mediante Decreto Supremo Nro. 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nro. 057-2019-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de hidrocarburos.

1.3. Conforme consta en el Informe de Instrucción Nro. 2635-2020-OS/OR LIMA SUR de fecha 17 de septiembre de 2020 y en el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224, en la visita de supervisión realizada con fecha 13 de enero de 2020 a la Estación de Servicio con Gasocentro de GLP ubicada en la Av. Nicolás Ayllón Nro. 7174, urbanización Parcelación La Estrella, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, operada por la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** (en adelante, la Administrada) se habría constatado que se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detalla a continuación:

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nro. 806-2021-OS/OR LIMA SUR

No.	INCUMPLIMIENTO	NORMA INFRINGIDA	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	Los tanques No. 2 y No. 3, de G-90P y G-95P, respectivamente, no cuentan con placa de identificación.	Artículo 25 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 054-93-EM	El tanque deberá llevar una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido. La placa deberá instalarse en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado.

- 1.4. Con fecha 31 de enero de 2020, el Agente Supervisado presentó su escrito de descargos al Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224.
- 1.5. Con fecha 23 de mayo de 2020, se realizó la evaluación en gabinete del escrito presentado por la Administrada con fecha 31 de enero de 2020, con la finalidad de verificar el levantamiento de los incumplimientos detectados en la visita de supervisión de fecha 13 de enero de 2020, constatándose que el Agente Supervisado aún persiste en tres incumplimientos de las normas técnicas y de seguridad establecidas en el Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM y sus modificatorias.
- 1.6. Con fecha 26 de junio de 2020, se realizó una nueva visita de supervisión al establecimiento antes indicado, con la finalidad de verificar el levantamiento de los incumplimientos detectados en la visita de supervisión de fecha 13 de enero de 2020, constatándose que el Agente Supervisado aún persiste en un incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad establecidas en el Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM y sus modificatorias, levantándose el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224.
- 1.7. Mediante Oficio Nro. 1862-2020-OS/OR LIMA SUR de fecha 12 de octubre de 2020, notificado el 13 de octubre de 2020, se comunicó a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 25 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM y sus modificatorias; hecho que constituye infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 2.26. de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nro. 271-2012-OS/CD; otorgándole el plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.
- 1.8. A través del escrito de fecha 20 de octubre de 2020, la Administrada presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.9. El 02 de enero de 2021 se realizó una nueva visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nro. 7174, urbanización Parcelación La Estrella, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima, cuyo responsable es la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.**, con la finalidad de verificar el levantamiento de la observación verificada en el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224, de fecha 26 de junio de 2020. Al respecto, se constató que el establecimiento supervisado levantó el incumplimiento señalado, lo cual se detalla en el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224, de fecha 02 de enero de 2021.

- 1.10. Con fecha 11 de marzo de 2021, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción Nro. 115-2021-OS/OR LIMA SUR, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso aplicar las sanciones administrativas correspondientes, por el incumplimiento indicado en el numeral 1.3. de la presente Resolución.
- 1.11. Habiendo vencido el plazo otorgado en el Oficio Nro. 169-2021-OS/OR LIMA SUR, de fecha 11 de marzo de 2021, notificado electrónicamente el 12 de marzo de 2021, por medio del cual se le otorgaba a la Administrada el plazo máximo de cinco (05) días hábiles a efectos de que formule sus descargos al Informe Final de Instrucción Nro. 115-2021-OS/OR LIMA SUR, estos no han sido presentados.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A QUE LA ADMINISTRADA REALIZA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SERVICIO CON GASOCENTRO DE GLP CONTRAVINIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se concluyó que la Administrada realizaba actividades de operación de una Estación de Servicio con Gasocentro de GLP contraviniendo las normas técnicas y de seguridad, conforme a lo verificado en la visita de supervisión realizada el 13 de enero de 2020 al establecimiento ubicado en la Av. Nicolás Ayllón Nro. 7174, urbanización Parcelación La Estrella, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima.

2.1.2. Descargos del Administrado

A través del escrito de fecha 20 de octubre de 2020, la Administrada indica que como consecuencia de la primera supervisión realizada el 31 de enero de 2020, procedió inmediatamente con la subsanación de la deficiencia detectada (relacionada a la falta de identificación a través de placas de los tanques Nro. 2 y Nro. 3) lo cual fue informado de manera oportuna y se puede verificar del archivo fotográfico que adjunta a su escrito.

En ese sentido, advierte que ha cumplido con instalar las placas donde se aprecia la identificación de cada uno de los tanques observados, lo cual cumple con los requisitos exigidos por el artículo 25 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM; a saber: (I) instalada en parte visible; (II) identifica al fabricante; (III) fecha de construcción, y (IV) presión de prueba a la que fue sometido; motivo por el cual solicita se aplique la causal eximente de responsabilidad contemplada en el literal f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO del Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS, concordante con el inciso 15.1. del artículo 15 del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, recomendando al órgano sancionador que se declare el archivo de la presente instrucción, toda vez que la subsanación de la observación efectuada se habría realizado antes de su inicio.

2.1.3. Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

El procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.**, al haberse verificado en la visita de supervisión de fecha 26 de junio de 2020, que en el

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nro. 806-2021-OS/OR LIMA SUR

establecimiento con Registro de Hidrocarburos Nro. **8225-056-060917** se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación establecida en el artículo 25 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM y sus modificatorias.

Respecto al incumplimiento consignado en el numeral 1.3. de la presente Resolución, corresponde precisar que, a partir de lo constatado en la visita de supervisión realizada el 26 de junio de 2020, ha quedado acreditado que la Administrada incumplió la obligación establecida en el artículo 25 del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nro. 054-93-EM y sus modificatorias, conforme consta en el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224, de fecha 26 de junio de 2020; toda vez que durante la referida visita se verificó lo siguiente:

- a) Los tanques No. 2 y No. 3, de G-90P y G-95P, respectivamente, no cuentan con placa de identificación.

Sobre el particular, de la revisión del descargo presentado por la Administrada de fecha 20 de octubre de 2020 y de la visita de supervisión realizada el 02 de enero de 2021, se verificó que los tanques de los productos G-90P y G-95P contaban con la placa de identificación respectiva, cumpliendo de esta manera con la normativa vigente, lo que acredita la subsanación de la observación señalada con posterioridad al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, al haberse subsanado la observación luego del inicio del presente procedimiento administrativo sancionador efectuado el 13 de octubre de 2020, en aplicación de lo establecido en el numeral 15.2. del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD¹, la subsanación voluntaria será considerada como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción.

Por tanto, con relación a lo antes mencionado, debe señalarse que el inciso g.2) del numeral 25.1. del artículo 25 del Reglamento antes citado establece como condición atenuante *“la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador”*. En estos supuestos, dado que la Administrada cumplió con presentar sus descargos dentro del plazo otorgado en el Oficio Nro. 1862-2020-OS/OR LIMA SUR de fecha 12 de octubre de 2020, notificado el 13 de octubre de 2020, se considerará aplicar un factor atenuante del -5%, toda vez que Osinergmin viene utilizando institucionalmente dicho porcentaje en la metodología de graduación de sanciones, tal como se aprecia en la Resolución de Gerencia General Nro. 194-2015-OS/GG.

El numeral 13.2. del artículo 13 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, establece que las Actas de Supervisión (Cartas de

¹ **Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción**

(...) 15.2. La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador no exime al Agente Supervisado de responsabilidad ni sustrae la materia sancionable, sin perjuicio que pueda ser considerado como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción.

Visitas), constituyen medios probatorios dentro del procedimiento administrativo sancionador y la información contenida en ellos se tiene por cierta, por lo que, responde a la verdad de los hechos que en ellos se afirman, salvo prueba en contrario.

Sin perjuicio de ello, en la vista de supervisión de fecha 26 de junio de 2020 en la que se elaboró el Acta de Supervisión General – Expediente Nro. 202000006224, también se registraron vistas fotográficas del incumplimiento reportado, con las cuales se corrobora lo consignado en la misma, en el sentido de que la Administrada incumplió la obligación normativa señalada en el numeral 1.3. de la presente Resolución.

Corresponde indicar que el numeral 23.1. del artículo 23 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 13 de las Leyes Nro. 27699 y Nro. 28964, respectivamente.

En atención a lo antes indicado, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias. En el presente caso, el titular del Registro de Hidrocarburos Nro. **8225-056-060917** es la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.**, por lo que es la única responsable de velar que sus actividades se lleven a cabo conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, se concluye que la Administrada es responsable de la infracción señalada en el numeral 1.3. de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 1 de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699, que establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable.

2.1.4. Determinación de la Sanción

Por Resolución de Consejo Directivo Nro. 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

No.	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIONES APLICABLES ²
1	Los tanques No. 2 y No. 3, de G-90P y G-95P, respectivamente, no cuentan con placa de identificación.	Artículo 25 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 054-93-EM	2.26.	Hasta 100 UIT

² Leyendas: **UIT**: Unidad Impositiva Tributaria.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nro. 806-2021-OS/OR LIMA SUR

Mediante Resolución de Gerencia General Nro. 352 de fecha 19 de agosto de 2011 y modificatorias³, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondiendo aplicar, de acuerdo con los referidos criterios específicos, las siguientes multas por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento:

DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
Los tanques No. 2 y No. 3, de G-90P y G-95P, respectivamente, no cuentan con placa de identificación. Artículo 25 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo No. 054-93-EM.	2.26.	Resolución de Gerencia General Nro. 352-2011-OS/GG	Los tanques de almacenamiento no tienen una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a la que fueron sometidos, o no se encuentran instalados en un lugar visible para control posterior. SANCIÓN: 0.05 UIT	0.05

Sin embargo, teniendo en cuenta el factor atenuante del 5%, por la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, respecto al incumplimiento señalado en el numeral 1.3. de la presente Resolución, corresponde aplicar a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** la siguiente sanción:

No.	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA	CORRESPONDE ATENUANTE	SANCIÓN APLICABLE ⁴
1	Los tanques No. 2 y No. 3, de G-90P y G-95P, respectivamente, no cuentan con placa de identificación	2.26.	0.05 UIT	SI (5%)	0.04 UIT

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nro. 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nro. 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nro. 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nro. 004-2019-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo Nro. 057-2019-OS/CD.

³ Modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nro. 391-2012-OS/GG, Nro. 200-2013-OS/GG, Nro. 285-2013-OS/GG y Nro. 134-2014-OS/GG.

⁴ El numeral 25.3. del artículo 25 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD establece que una vez determinado el monto, este puede ser redondeado y expresado hasta en centésimas.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** con una multa de cuatro centésimas (0.04) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento Nro. 1 señalado en el numeral 1.3. de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 20-00006224-01

Artículo 2º.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco del Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTA PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3º.- De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nro. 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, **siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización**. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27 del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa **REPSOL COMERCIAL S.A.C.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«jsamanez»

Jefe de la Oficina Regional Lima Sur
Osinergmin