

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0626-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

San Borja, 31 de marzo de 2023.

### **EL JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA**

**VISTO:** El **EXPEDIENTE N° 1905-2023** de fecha 07 de marzo de 2023, presentado por la **EMPRESA YU JOU S.A.C.**, con RUC N° 20548514992, debidamente representado por el señor VICTOR WONG LEUNG, identificado con DNI N° 41782497; **SOLICITA INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES POSTERIOR AL INICIO DE ACTIVIDADES**, desarrollar el giro de **RESTAURANTE, CALDO DE GALLINA CON VENTA DE LICOR COMO APERITIVO**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2953 MZ. B13, LT. 21, SAN BORJA SUR, I ETAPA / 1RA SECCION - SAN BORJA**.

### **CONSIDERANDO:**

Que, la empresa solicita la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones Posterior al Inicio de Actividades, para desarrollar el giro de **RESTAURANTE, CALDO DE GALLINA CON VENTA DE LICOR COMO APERITIVO**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2953 MZ. B13, LT. 21, SAN BORJA SUR, I ETAPA / 1RA SECCION - SAN BORJA**; con la calificación de **RIESGO MEDIO** según la Matriz de Riesgo, con un área declarada 461.75 m<sup>2</sup>.

Que, el numeral 33.1 del Artículo 33° del D.S. N° 002-2018-PCM, establece: ITSE posterior al inicio de actividades; aquella que se realiza con posterioridad al inicio de actividades en los establecimientos objeto de inspección que no requieren licencia de funcionamiento clasificados con nivel de riesgo bajo o riesgo medio, según la Matriz de Riesgo.

Que, mediante el Informe de Verificación de cumplimiento de condiciones de seguridad declaradas para la ITSE posterior al otorgamiento de la licencia de funcionamiento o la ITSE posterior al inicio de actividades, de fecha 10 de marzo de 2023, la Inspectoría Técnica de Seguridad en Edificaciones, la **Ing. Roxana Milagros Santuyo Marca, con Registro RITSE N° 2101**, manifiesta que ha ejecutado la diligencia de inspección al local comercial materia de auto, encontrando una serie de observaciones relevantes y no relevantes señaladas en el informe. Por lo que se concluye que el objeto de inspección; **NO CUMPLE CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES**.

Que, de lo precedente se indica que el inspector técnico procedió a realizar la visita de inspección de conformidad con lo establecido en la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED-J; Manual para la Ejecución de inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, que estipula en el literal b.10) del inciso 2.1.1.1 Etapas, **“En caso que el inspector durante la diligencia de ITSE verifique que el Establecimiento Objeto de Inspección no cumple con las condiciones de seguridad en edificaciones, encontrando observaciones relevantes en términos de riesgo, emite el informe de ITSE desfavorable, procediendo a entregarlo al administrado al finalizar la diligencia. En este caso el inspector no otorga plazo para la subsanación de observaciones, finalizando la inspección””.**

Que, la Inspección Técnica de Edificaciones es una acción de prevención a solicitud de parte que comprende el conjunto de procedimientos y acciones efectuadas por los órganos ejecutantes con la intervención de los inspectores técnicos de Seguridad en Edificaciones, conducentes a verificar y evaluar el cumplimiento o incumplimiento de las normas de

## **RESOLUCIÓN DE UNIDAD N° 0626-2023-MSB-GM-GSH-UDC**

Seguridad en Edificaciones vigentes en los objetos de inspección, a fin de prevenir y/o reducir el riesgo debido a un peligro de origen natural o inducido por el hombre, en salvaguarda de la vida humana.

Estando a lo expuesto y de conformidad a las atribuciones conferidas en la Ordenanza N° 621-MSB-Ordenanza que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y la Estructura Orgánica de la Municipalidad de San Borja; Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; El Decreto Supremo N° 004-2019-JUS- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatoria, el Decreto Supremo N° 002-2018-PCM-Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones y la Resolución Jefatural N° 016-2018-CENEPRED; Manual para la Ejecución de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Declarar **IMPROCEDENTE** la solicitud de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, presentando por la **EMPRESA YU JOU S.A.C.**, con RUC N° 20548514992, debidamente representado por el señor VICTOR WONG LEUNG, identificado con DNI N° 41782497; para desarrollar el giro de **RESTAURANTE CALDO DE GALLINA CON VENTA DE LICOR COMO APERITIVO**, en el inmueble ubicado en **AV. AVIACION N° 2953 MZ. B13, LT. 21, SAN BORJA SUR, I ETAPA / 1RA SECCION - SAN BORJA**; por lo que, en merito del Acta de Diligencia de ITSE, con fecha 10 de marzo de 2023 y en base a los considerandos expuestos en la presente resolución no corresponde emitir Certificado de Seguridad en Edificaciones.

**ARTICULO SEGUNDO:** Póngase en conocimiento la presente Resolución a la Unidad de Fiscalización para que actúe en cuanto a su competencia.

### **REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**NG. EDUARDO GONZALO VIVANCO ANTAYHUA**

JEFE DE LA UNIDAD DE DEFENSA CIVIL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

EGVA/bgjf  
UAD.UF

EMPRESA YU JOU SAC  
AV. AVIACION N° 2953 MZ. B13, LT. 21, SAN BORJA SUR, I ETAPA / 1RA SECCION - SAN BORJA