


10. ANEXOS
10.1. PANEL FOTOGRÁFICO




A.H. 9 DE OCTUBRE: Formación de cuenca ciega en el asentamiento humano, se han realizado trabajo de evacuación de aguas pluviales con motobombas.



A.H. EL OBRERO: Cuadra 3. Ante formación de cuenca ciega se ha recurrido a la zona a realizar trabajos de evacuación de aguas pluviales, trabajos que han sido realizados con motobombas y personal trabajador de monitoreo de motobomba de esta subgerencia.

PANEL FOTOGRÁFICO



A.H. VILLA PRIMAVERA: Calle Las Begonias, se ha logrado realizar trabajos con agua de cisternas.



A.H. VILLA PRIMAVERA: CALLE LOS LAURELES Y CARRETERA SULLANA A PAITA, formación de laguna de agua, en esta zona se ha venido trabajando constantemente, con motobombas y cisternas, asimismo a la población que ha sido afectada y damnificada se les ha brindado apoyo con sacos terreros y diversas donaciones.

PANEL FOTOGRÁFICO




AV. TANGARARÁ Y CARRETERA SULLANA A PAITA (Poder Judicial e II.EE: María Auxiliadora.), los trabajos en esta zona han sido realizados con motobombas y cisterna.



Limpieza y Descolmatación del Dren Cieneguillo, por la Sub Región de Obras LCC, con Excavadora se ha logrado retirar todo tipo de escombros, maleza, y basura que perjudica a la población de la zona.

PANEL FOTOGRÁFICO




PODER JUDICIAL: Corte Superior de Justicia de Sullana. Se ha venido trabajando constantemente evacuando aguas en beneficio de toda la población.

PANEL FOTOGRÁFICO




Ultima cuadra Av. Buenos Aires y Carretera Sullana a Tambogrande (ENOSA y Mercado Mayorista)




URB. POPULAR LOS OLIVOS, se han realizado trabajos de monitoreo de la zona, evacuación de aguas, asimismo se ha brindado sacos terreros y ayuda de diversas donaciones a las familias que han sido afectadas y damnificadas.

PANEL FOTOGRÁFICO



Zona del costado de **LOMA DE MAMBRE**, constante monitoreo de la zona, se ha brindado ayuda con sacos terreros, junto a funcionarios de otras áreas.



Esquina de Calle 13 de Diciembre y Calle Vargas Machuca en el A.H. **EL OBRERO** Sector A
(detrás de la II.EE San José Obrero)

PANEL FOTOGRÁFICO



Visita a la II.EE INIF 48 para Evaluar Zona Inundable al interior del Colegio.

PANEL FOTOGRÁFICO



Mercadillo de Sullana, se ha entregado ayuda de sacos terreros y material de relleno en beneficio de todos los comerciantes.



A.H. Jesús María, trabajos protección de viviendas en Cangrejera, con ayuda del Ejército Peruano.