



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Cuadro N° 1. incumplimientos relacionados a la afectación de componentes ambientales y gestión de residuos sólidos de responsabilidad administrativa de Frontera Energy del Perú S.A., que cuentan con pronunciamiento firme en sede administrativa y medidas correctivas pendientes de cumplimiento o verificación (actualizado al 03.10.22)

N°	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado / punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
1	Evento 20	11/08/2017	17/08/2017	Especial	0620-2017-OEFA/DS-HID	Línea de 8" del Pozo 1A joint 236 - Yacimiento San Jacinto (Punto de derrame)	403782	9739938	-						Pacific Stratus Energy del Perú S.A. deberá acreditar, con la finalidad de prevenir daños o impactos ambientales generados como consecuencia de la permanencia de áreas no descontaminadas, lo siguiente: 1) La ejecución de actividades de descontaminación en área afectada por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 10 de febrero del 2017 a la altura del joint 236 en la línea de crudo de 8" (cercano al pozo 1A) del Yacimiento San Jacinto.			
2	Evento 20	11/08/2017	17/08/2017	Especial	0620-2017-OEFA/DS-HID	Zona aguajal afectada por el derrame ocurrido en la Línea de crudo de 8" del pozo 1A, a la altura del joint N° 236	403778 403785	9739951 9739939	90 (aguajal)	No realizar una descontaminación efectiva en las zonas afectadas por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 10 de febrero del 2017 a la altura del joint 236 en la línea de crudo de 8" (cercano al pozo 1A) del Yacimiento San Jacinto; toda vez que las concentraciones del parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo y Aceites y Grasas en los puntos de muestreo 129,3a,SJ/J236-1 y 129,3a,SJ/J236-2 superan los ECA – Agua.	1175-2019-OEFA/DFAI	0016-2020-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme parcialmente (Ordinario) ³	1) La ejecución de actividades de descontaminación en área afectada por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 10 de febrero del 2017 a la altura del joint 236 en la línea de crudo de 8" (cercano al pozo 1A) del Yacimiento San Jacinto. 2) Que el área descontaminada cumpla con los ECA – Agua, Categoría 4: conservación del ambiente acuático – sub categoría E1: lagunas y lagos, para ello deberá realizar muestreos de la calidad de agua superficial en el área inundable la cual fue afectada por el citado derrame.	1175-2019-OEFA/DFAI	0016-2020-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
3	Evento 21	11/08/2017	17/08/2017	Especial	0620-2017-OEFA/DS-HID	Línea de crudo de 8" de manifold a	373825	9724090	-	No realizar una descontaminación efectiva en las zonas afectadas por el	1175-2019-OEFA/DFAI	0016-2020-OEFA/TFA-	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme parcialmente (Ordinario) ⁴	Pacific Stratus Energy del Perú S.A. deberá acreditar,	1175-2019-OEFA/DFAI	0016-2020-OEFA/TFA-	En proceso de verificación por parte de la DFAI

¹ Se precisa que en este campo se esta describiendo la conducta infractora que esta vinculada de manera directa al evento, sin embargo, en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador se pudo determinar la responsabilidad administrativa por una o más conductas infractoras.

² Se precisa que en este campo se esta describiendo la medida corectiva dictada en atención al evento, sin embargo, en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador se pudo determinar la responsabilidad administrativa por una o más medidas correctivas las cuales no necesariamente se encuentran vinculadas al referido evento..

³ **Expediente N° 0378-2018-OEFA/DFAI/PAS:** la DFAI, mediante RD N° 1175-2019-OEFA/DFAI, determinó la responsabilidad administrativa con la imposición de medidas correctivas e impuso una sanción pecuniaria. El administrado interpuso un recurso de apelación; y el TFA, mediante RTFA N° 0016-2020-OEFA/TFA-SE, confirmó la RD N° 1175-2019-OEFA/DFAI, en los extremos referidos a la existencia de responsabilidad administrativa y a ordenar el cumplimiento de las medidas correctivas 3 y 4; revocó la RD N° 1175-2019-OEFA/DFAI, en el extremo referido a ordenar el cumplimiento de las medidas correctivas 1 y 2; revocó la RD N° 1175-2019-OEFA/DFAI, en el extremo referido al cálculo de multa efectuado para la conducta infractora 2, manteniendo la sanción pecuniaria impuesta –ascendente a 28.65 UIT–, bajo el principio de reforma en peor; y declaró la nulidad de la RD N° 1175-2019-OEFA/DFAI, en el extremo referido a sancionar con una sanción pecuniaria por las conductas infractoras 3 y 4, retro trayendo el PAS en éste extremo. La DFAI resolvió la nulidad parcial declarada, y mediante RD N° 0348-2020-OEFA/DFAI, determinó la sanción pecuniaria de dicho extremo. El administrado interpuso un recurso de reconsideración; la DFAI mediante RD N° 1271-2020-OEFA/DFAI declara improcedente dicho recurso. El administrado presentó un recurso de apelación y el TFA mediante RTFA N° 141-2021-OEFA/TFA-SE declara la nulidad de la RD N° 0348-2020-OEFA/DFAI y la RD N° 1271-2020-OEFA/DFAI, en consecuencia, retrotrae el PAS al momento en el que se produjo el vicio. Las medidas correctivas se encuentran en proceso de verificación por parte de la DFAI.

⁴ Ídem



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
						planta separador 5 (Punto de derrame)				derrame de hidrocarburos ocurrido el 3 de marzo del 2017 en la línea de 8" que va del manifold de la planta al separador 5 en el Yacimiento Shiviayacu		SE (CONFIRMA)			con la finalidad de prevenir daños o impactos ambientales generados como consecuencia de la permanencia de áreas no descontaminadas, o siguiente: 1) La ejecución de actividades de descontaminación en área afectada por el derrame de hidrocarburos ocurrido el 3 de marzo del 2017 en la línea de 8" que va del manifold de la planta al separador 5 en el Yacimiento Shiviayacu, ubicado en el Lote 192. 2) Que el área descontaminada cumpla con los ECA –Suelo para Uso Industrial vigente, para ello deberá realizar muestreos de la calidad de suelo en el área afectada por el citado derrame, a una profundidad mayor 0.15 cm.		SE (CONFIRMA)	
4	Evento 21	11/08/2017	17/08/2017	Especial	0620-2017-OEFA/DS-HID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Línea de crudo de 8" de manifold a planta separador 5 (Puntos de muestreo 129,6,SHIV/SEP5-1; 129,6,SHIV/SEP5-2)	373825 373830	9724090 9724104	100 (suelo)									
5	-	22/06/2018	6/07/2018	Regular	0263-2018-OEFA/DSEM-CHID	Suelo impregnado con hidrocarburos fuera del área estanca del flare en Capahuari Norte (Punto de muestreo 129,6,FL-1)	333702	9702365	200 (Suelo)	No adoptar medidas de prevención para evitar los impactos ambientales negativos generados por los suelos impregnados con hidrocarburos detectados fuera del área estanca del flare de la batería Capahuari Norte	0010-2020-OEFA/DFAI (CONFIRMADA POR 1209-2020-OEFA/DFAI)	0031-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme parcialmente (ordinario) ⁵	Frontera Energy del Perú S.A. deberá realizar la limpieza del área afectada ubicada fuera del área estanca del flare de la batería Capahuari Norte. Asimismo, deberá acreditar que dispuso adecuadamente los residuos sólidos peligrosos (suelo impregnado con hidrocarburos) generados en las	0010-2020-OEFA/DFAI (VARIADA POR 1209-2020-OEFA/DFAI)	0031-2022-OEFA/TFA-SE (REVOCA MC1; CONFIRMA MC2)	En proceso de verificación por parte de la DFAI

⁵ Expediente N° 3298-2018-OEFA/DFAI/PAS: la DFAI, mediante RD N° 0010-2020-OEFA/DFAI –rectificada por RD N° 0214-2020-OEFA/DFAI–, determinó la responsabilidad administrativa con la imposición de medidas correctivas e impuso una sanción pecuniaria. El administrado interpuso un recurso de reconsideración; la DFAI mediante RD N° 1209-2020-OEFA/DFAI declaró fundado en parte dicho recurso. El administrado presentó un recurso de apelación, el TFA mediante RTFA N° 0031-2022-OEFA/TFA-SE confirma la responsabilidad administrativa de las conductas infractoras N° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10, así como la obligación II de la medida correctiva impuesta por la conducta infractora N° 4; declara la nulidad de la RSD N° 1419-2019-OEFA/DFAI-SFEM, la RD N° 0010-2020-OEFA/DFAI y la RD N° 1209-2020-OEFA/DFAI en el extremo referido a la conducta infractora N° 6, en consecuencia, retrotrae el PAS al momento en que se produjo el vicio en dicho extremo; revoca la obligación I de la medida correctiva impuesta por la conducta infractora N° 4 y la medida correctiva impuesta por la conducta infractora N° 5; revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 1, reformándola a 6.8422 UIT; revoca el fundamento de la multa impuesta por las conductas infractoras N° 2, 3, 4, 7, 8 y 10, sin embargo, bajo el principio de prohibición de reforma en peor corresponde mantener en total en 41.8367 UIT; y declara la nulidad de la multa impuesta por la conducta infractora N° 5, en consecuencia, retrotrae el PAS al momento en que se produjo el vicio en dicho extremo. Las medidas correctivas están en proceso de verificación por parte de la DFAI.



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
															actividades de limpieza. Finalmente deberá acreditar que los suelos que se encontrarían limpios cumplen con los ECA para suelo de uso industrial.			
6	Evento s/n 2	12/02/2018	16/02/2018	Especial	0319-2018-OEFA/DSEM-CHID	Tubería de 4 pulgadas (JT 241) que va del Yacimiento El Tambo hacia la Batería Capahuari Sur (punto de derrame)	349096	9686217	-						Frontera Energy del Perú S.A., deberá ejecutar las siguientes actividades, en el punto de falla de la tubería de 4 pulgadas (JT 241) ubicada en las coordenadas UTM WGS 84, Zona 18, 349096E – 9686217N en el Lote 192:			
7	Evento s/n 2	12/02/2018	16/02/2018	Especial	0319-2018-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Tubería de 4 pulgadas (JT 241) que va del Yacimiento El Tambo hacia la Batería Capahuari Sur (Puntos de muestreo 129,6,LA-4; 129,3a,MA-2; 129, 3a,QC-1; 129,3a,QC-2)	349085 349041 346324 346256	9686059 9686063 9686791 9686635	124 (Suelo) No especifica (agua)	No adoptar las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos ocasionados por el derrame de hidrocarburo, identificado el 15 de enero del 2017, en la tubería de 4 pulgadas (JT 241) que va del Yacimiento El Tambo hacia la Batería Capahuari Sur, ubicada a 130 metros de la quebrada Machimpoza en el Lote 192, de acuerdo a su Plan de Contingencia	0557-2021-OEFA/DFAI	0222-2021-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ⁶	i) Evaluación del estado situacional del evento y las acciones que deberá ejecutar el personal a cargo de la atención de la emergencia. ii) Aislar el área del derrame. iii) Detener la fuga iv) Absorber el material derramado y transferirlo a contenedores. v) Remediación de los suelos impregnados con hidrocarburos, que cumplan con los Estándares de Calidad Ambiental para suelo. vi)Recojo, traslado y disposición final de residuos peligrosos generados durante las actividades de limpieza y remediación del área afectada. Dichas actividades se realizan con la	0557-2021-OEFA/DFAI	0222-2021-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI

⁶ Expediente N° 3300-2018-OEFA/DFAI/PAS: la DFAI, mediante RD N° 0557-2021-OEFA/DFAI, determinó la responsabilidad administrativa con la imposición de medidas correctivas e impuso una sanción pecuniaria. El administrado interpuso un recurso de apelación; el TFA mediante RTFA N° 222-2021-OEFA/TFA-SE confirma las conductas infractoras y medidas correctivas; revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 2, sin embargo, bajo principio de prohibición de reforma en peor corresponde mantener en 263.002 UIT; revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 5, reformándola a 0.71 UIT; y revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 6, reformándola a 2.25 UIT. Las medidas correctivas están en proceso de verificación por parte la DFAI.



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
															finalidad de evitar impactos negativos a la flora y fauna del componente suelo, de la zona donde ocurrió el derrame de hidrocarburos			
8	Evento s/n 3	12/02/2018	16/02/2018	Especial	0319-2018-OEFA/DSEM-CHID	Tubería de 4 pulgadas (altura del TI 06" TAMCAS-JT905) que va desde el Yacimiento El Tambo hasta la Batería Capahuari Sur (punto de derrame)	345700	9690381	-						Frontera Energy del Perú S.A., deberá ejecutar las siguientes actividades, en el punto de falla de la tubería de 4 pulgadas (altura del TI 06" TAMCAS-JT 905) que va desde el Yacimiento El Tambo hasta la Batería Capahuari Sur, ubicada a 300 metros de la quebrada Capahuari en el Lote 192: i) Evaluación del estado situacional del evento y las acciones que deberá ejecutar el personal a cargo de la atención de la emergencia.			
9	Evento s/n 3	12/02/2018	16/02/2018	Especial	0319-2018-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Tubería de 4 pulgadas (altura del TI 06" TAMCAS-JT905) que va desde el Yacimiento El Tambo hasta la Batería Capahuari Sur	345698 345681	9690381 9690380	78 (suelo)	No adoptar las acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos ocasionados por el derrame de hidrocarburos identificado el 5 de enero del 2018, en la tubería de 4 pulgadas (altura del TI 06" TAMCAS-JT 905) que va desde el Yacimiento El Tambo hasta la Batería Capahuari Sur, ubicada a 300 metros de la quebrada Capahuari en el Lote 192, de acuerdo a su Plan de Contingencia.	0557-2021-OEFA/DFAI	0222-2021-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ⁷	ii) Aislar la totalidad del área del derrame. iii) Absorber el material derramado y transferirlo a contenedores. iv) Remediación de los suelos impregnados con hidrocarburos, que cumplan con los Estándares de Calidad Ambiental para suelo. v) Recojo, traslado y disposición final de residuos peligrosos generados durante las actividades de limpieza y remediación del área afectada. Cabe señalar que, dichas actividades se realizan con la finalidad de evitar impactos negativos a	0557-2021-OEFA/DFAI	0222-2021-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI

⁷ Ídem



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado / punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
															la flora y fauna del componente suelo, de la zona donde ocurrió el derrame de hidrocarburos.			
10	Evento 15	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Línea Inactiva de 12" - Batería Capahuari Sur (Punto de derrame)	341248	9689972	-	No realizar la descontaminación del área afectada por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 24 de septiembre de 2016 en la línea inactiva de 12" de diámetro de la Batería Capahuari Sur del Lote 192, generando daño potencial a la flora y fauna.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ⁸	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza del área afectada por el derrame -materia de análisis-. (ii) Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados por la actividad (i). Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo del 24 de septiembre de 2016.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
11	Evento 15	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Línea Inactiva de 12" - Batería Capahuari Sur (Punto de muestreo 129,3A,ESP-01)	341262	9690172	30 (agua)									
12	Evento 19	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Válvula de conexión de 1" de línea de inyección de agua al pozo CS-31 de Gas Lift - Capahuari Sur (Punto de derrame)	341770	9690265	-	No realizar la descontaminación del área afectada por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 5 de febrero de 2017, en la válvula de conexión de 1" del sistema de inyección de químicos de protección al Pozo CS-31 de Gas Lift del Lote 192, generando daño potencial a la flora y fauna.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ⁹	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza del área afectada por el derrame - materia de análisis-. (ii) Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados. Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo del 5 de febrero de 2017.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
13	Evento 19	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Válvula de conexión de 1" de línea de inyección de agua al pozo CS-31 de Gas Lift - Capahuari Sur (Punto de muestreo 129,6,POZO31-3)	341781	9690272	42 (suelo)									
14	Evento 33	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área Estanca del Tanque TK-271 - Capahuari Sur (Punto de derrame)	341124	9689852	-	No realizar la descontaminación del área afectada por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 7 de septiembre de 2017 en el	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ¹⁰	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza del área afectada por el	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI

⁸ Expediente N° 1914-2019-OEFA/DFAI/PAS: la DFAI, mediante RD N° 1785-2021-OEFA/DFAI determinó la responsabilidad administrativa con la imposición de medidas correctivas e impuso una sanción pecuniaria. El administrado presentó un recurso de apelación, el TFA mediante RTFA N° 021-2022-OEFA/TFA-SE confirma las conductas infractoras y la medida correctiva; revoca la multa impuesta por las conductas infractoras N° 1, 2, 4 y 6, reformándola a 366.260 UIT; revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 5, sin embargo bajo principio de prohibición de reforma en peor corresponde mantener en 66.094 UIT; declara la nulidad de la multa impuesta por la conducta infractora N° 5, en consecuencia, retrotrae el PAS al momento en que se produjo el vicio. Las medidas correctivas están en proceso de verificación por parte de la DFAI.

⁹ Ídem

¹⁰ Ídem



PERÚ
Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
15	Evento 33	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en el Área Estanca del Tanque TK-271 - Capahuari Sur (Punto de muestreo 129,6,CS-ESP-4; 129,6,CS-ESP-5; 129,6,TK271-ESP-1; 129,6,CAPS-ST-SU-3)	341128 341138 341144 341125	9689857 9689855 9689848 9689857	11 (suelo)	área estanca del Tanque TK-271 del Yacimiento Capahuari Sur del Lote 192, generando daño potencial a la flora y fauna.					derrame -materia de análisis-. (ii) Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos peligrosos generados. Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo del 7 de septiembre de 2017.			
16	Evento 34	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Caja de colección de raspatubos del oleoducto Huayuri - Capahuari Sur (Punto de derrame)	341082	9689862	-	No realizar la descontaminación del área afectada por el derrame de petróleo crudo ocurrido el 8 de setiembre de 2017, en la caja de colección de raspatubos del Oleoducto Huayuri del Lote 192, generando daño potencial a la flora y fauna.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ¹¹	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza en el área afectada por el derrame -materia de análisis-. (ii) Recojo y disposición final de residuos sólidos originados por la actividad (i). Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo del 8 de septiembre de 2017.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
17	Evento 34	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Caja de colección de raspatubos del oleoducto Huayuri - Capahuari Sur (Punto de muestreo 129,6,RT,CS-ESP1; 129,6,RT,CS-ESP2)	341100 341098	9689868 9689864	6 (suelo)									
18	Evento 35	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Joint 1563 del oleoducto de 10" Shiviayacu – Capahuari Sur (Punto de derrame)	361439	9710728	-	No realizar la descontaminación del área afectada por el derrame de crudo ocurrido el 10 de setiembre del 2017 en el Joint 1563 del oleoducto de 10" Shiviayacu – Capahuari Sur del Lote 192, generando daño potencial a la flora y fauna.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ¹²	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza del área afectada por el derrame - materia de análisis-. (ii) Recojo y disposición final de residuos sólidos originados por la actividad (i). Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo del 10 de septiembre de 2017.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
19	Evento 35	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en el Joint 1563 del oleoducto de 10" Shiviayacu – Capahuari Sur (Punto de muestreo 129,6,JT1563-ESP-1; 129,6,JT1563-ESP-2; 129,6,JT1563-ESP-3; 129,6,JT1563-ESP-4;	361450 361441 361415 361427 361431 361725 361421	9710750 9710769 9710765 9710770 9710759 9710669 9710795	2100 (Suelo) 1640 (Agua)									

¹¹ Ídem

¹² Ídem



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
						129,6,JT1563-ESP-5; 129,3a,HUAY(ESP-1); 129,3a,HUAY(ESP-4))												
20	Evento 52	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Línea de flujo de 4" del pozo ATA CAPS-19 del Yacimiento Capahuari Sur (Punto de derrame)	340362	9692287	-	No realizar la descontaminación del área afectada por los derrames de fluido de producción (aguas con hidrocarburos) ocurridos el 4 y 25 de noviembre del 2017 en las líneas de los pozos Capahuari Sur 20 y Capahuari Sur 19 del Lote 192, respectivamente, generando daño potencial a la flora y fauna.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ¹³	El administrado deberá acreditar: (i) La limpieza del área afectada por el derrame -materia de análisis-. (ii) Recojo y disposición final de residuos sólidos originados por la actividad (i). Ello con la finalidad de evitar la continuación de los efectos nocivos ocasionados a la flora y fauna en el área afectada por el derrame de petróleo crudo ocurridos el 4 y 25 de noviembre del 2017.	1785-2021-OEFA/DFAI	0021-2022-OEFA/TFA-SE (CONFIRMA)	En proceso de verificación por parte de la DFAI
21	Evento 42	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Línea de flujo de 4" del pozo ATA CAPS-20 del Yacimiento Capahuari Sur (Punto de derrame)	340360	9692286	-									
22	Evento 42 y Evento 52	25/06/2019	5/07/2019	Regular	0381-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en las líneas de flujo de 4" de los pozos ATA CAPS-19 y CAPS-20 del Yacimiento Capahuari Sur (Puntos de muestreo 129, 6, CAP.S-PA-SU2, 129, 6, CAP.S-PA-SU3, 129, 6,CAP.S-PA-SU4)	340360 340364 340375	9692286 9692287 9692295	6 (Suelo) 4 (Suelo)									
23	Evento s/n 4	15/02/2018	26/02/2018	Especial	0073-2019-OEFA/DSEM-CHID	Zona de despacho de combustibles del Campamento base Andoas	338175 338169	9689191 9689191	-	No realizó la descontaminación del área impactada con hidrocarburos producto del derrame ocurrido el 20 de	0003-2021-OEFA/DFAI (0240-2021-OEFA/DFAI	0186-2021-OEFA/TFA-SE	Responsabilidad administrativa con medida correctiva	PAS firme (Ordinario) ¹⁴	Frontera Energy del Perú S.A., con la finalidad de revertir el efecto nocivo	0003-2021-OEFA/DFAI (0240-2021-OEFA/DFAI	0186-2021-OEFA/TFA-SE	En proceso de verificación por parte de la DFAI

¹³ Ídem

¹⁴ **Expediente N° 0928-2019-OEFA/DFAI/PAS:** la DFAI, mediante RD N° 0003-2021-OEFA/DFAI, determinó la responsabilidad administrativa con la imposición de medidas correctivas e impuso una sanción pecuniaria. El administrado interpuso un recurso de reconsideración y la DFAI mediante RD N° 0240-2021-OEFA/DFAI declara improcedente dicho recurso. El administrado interpuso un recurso de apelación; el TFA mediante RTFA N° 0186-2021-OEFA/TFA-SE confirma la responsabilidad administrativa; revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 1, sin embargo, bajo principio de prohibición de reforma en peor corresponde mantener en 9.212 UIT; y revoca la multa impuesta por la conducta infractora N° 2, reformándola a 232.78 UIT. Las medidas correctivas están en proceso de verificación por parte de la DFAI.



Ministerio
del Ambiente

Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA

DSEM: Dirección de
Supervisión Ambiental en
Energía y Minas

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Nº	Evento según cuadro resumen de evaluación del MINEM	Inicio de supervisión	Fin de supervisión	Tipo de supervisión	Informe de supervisión	Instalación /cuerpo ambiental afectado punto de monitoreo/ residuos	Coordenadas		Área (m2)	Declaración de responsabilidad administrativa					Ordenamiento de medidas administrativas			
							Este	Norte		Descripción de la conducta infractora ¹ vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Pronunciamiento DFAI/TFA	Estado del PAS	Descripción de la medida correctiva ² vinculada al evento	Resolución directoral de DFAI	Resolución de TFA	Estado de la medida correctiva
24	Evento s/n 4	15/02/2018	26/02/2018	Especial	0073-2019-OEFA/DSEM-CHID	Área afectada por el derrame ocurrido en la Zona de despacho de combustibles del Campamento base Andoas (Puntos de muestreo 129,6,JAR-1; 129,6,JAR-4; 129,6,JAR-5; 129,6,JAR-6; 129,6,JAR-7; 129,6,JAR-8; 129,6,GRIF-1; 129,6,GRIF-2; 129,6,GRIF-3; 129,6,GRIF-4; 129,6,GRIF-5; 129,6,GRIF-6; 129,6,PPN-2; 129,6,PPN-3; 129,6,PPN-4; 129,6,PPN-5; 129,6,PPN-6; 129,6,PPN-7; 129,6,PPN-8; 129,6,PPN-9)	338242 338243 338182 338135 338290 338270 338168 338193 338224 338255 338277 338194 338349 338345 338258 338263 338254 338305 338285 338244	9689196 9689181 9689191 9689174 9689176 9689200 9689189 9689205 9689209 9689173 9689120 9689116 9689130 9689083 9689098 9689145 9689189 9689137 9689093 9689197	No determinada (Suelo)	noviembre del 2017 en la zona de despacho de combustibles del Campamento base Andoas del Lote 192.	declara improcedente la reconsideración)				causado en el suelo por los hidrocarburos, deberá realizar la descontaminación del área impactada con hidrocarburos en la zona de despacho de combustibles del campamento Andoas del Lote 192. Asimismo, deberá realizar la adecuada disposición final de los residuos sólidos peligrosos (suelo impregnado con hidrocarburos) generados en las actividades de descontaminación.	declara improcedente la reconsideración)		

Fuente: Elaboración de la DSEM y DFAI del OEFA

PAS firme (Ordinario / Excepcional): aplica tanto a los PAS excepcionales a los que se refiere la Ley N° 30230, como a los ordinarios. La resolución directoral que resuelve el PAS en primera instancia está firme (consentida o confirmada por el TFA) en todos sus extremos (responsabilidad administrativa, con/sin medida correctiva y con/sin sanción pecuniaria), pero todavía está pendiente el pronunciamiento final de la DFAI acerca de la verificación del cumplimiento o inexigibilidad de las medidas correctivas. Para los PAS excepcionales, incluye los casos en que la DFAI ha determinado el incumplimiento de todas o de algunas de las medidas correctivas e impuesto la sanción pecuniaria respectiva, la cual puede estar firme o no. Para los PAS ordinarios, incluye los casos en que la DFAI ha determinado el incumplimiento de todas o de algunas de las medidas correctivas e impuesto la multa coercitiva respectiva. Solo cambia el estado a “PAS concluido”, si la Dirección, mediante un acto administrativo, determina que el administrado cumplió las medidas correctivas impuestas o, después de un análisis técnico-legal, estas fueron declaradas inexigibles.

PAS firme parcialmente (Ordinario / Excepcional): aplica tanto a los PAS excepcionales a los que se refiere la Ley N° 30230, como a los ordinarios. La resolución directoral que resuelve el PAS en primera instancia está firme (consentida o confirmada por el TFA) en el extremo de la responsabilidad administrativa con/sin medida correctiva, y aún se encuentra en trámite la sanción pecuniaria.

PAS concluido: aplica tanto a los PAS excepcionales a los que se refiere la Ley N° 30230, como a los ordinarios. La resolución directoral que resuelve el PAS en primera instancia está firme (consentida o confirmada por el TFA) en todos sus extremos (responsabilidad administrativa/archivo, con/sin medida correctiva y con/sin sanción pecuniaria) y, si se dictaron medidas correctivas, estas han sido declaradas verificadas y cumplidas o, después de un análisis técnico-legal, estas fueron declaradas inexigible mediante acto administrativo emitido por la DFAI.

DSEM: Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA.

DFAI: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA.

SFEM: Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas.

PAS: Procedimiento Administrativo Sancionador.

RSD: Resolución Subdirectoral de la SFEM.

RD: Resolución Directoral de la DFAI.

TFA: Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA.

RTFA: Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental



"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica> e ingresando la siguiente clave: 04720199"



04720199