



000-47

03

INGENIERIA DE PROYECTO

3.19. Panel Fotográfico



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695

PANEL FOTOGRAFICO ACOYO FRONTIS

000146



PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL COMITÉ DE REGANTES ACOYO FRONTIS DEL DISTRITO DE CUPI – PROVINCIA DE MELGAR - DEPARTAMENTO DE PUNO"

LUGAR :DISTRITO DE CUPI – PROVINCIA DE MELGAR – DEPARTAMENTO DE PUNO.

SOLICITA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUPI

JULIO DEL 2024


Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000145



Foto: imagen panorámico del distrito de Cupu




Foto: imagen panorámico del lugar de riego Acoyo Frontis

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000-44




Foto: imagen de pastoreo de ovino y vacuno - Acoyo Frontis



Foto: imagen de reuniones realizados con los usuario - Acoyo Frontis



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000143

Foto: imagen de visita al local comunal junto con la autoridad municipal (regidor) y equipo técnico - Acoyo Frontis



Foto: imagen charla informativa con los usuarios - Acoyo Frontis


Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000.42



Foto: imagen panorámica del canal de riego - Acoyo Frontis





Foto: vista de la situación actual del canal - Acoyo Frontis



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000141



Foto: vista aguas arriba en la captación del canal - Acoyo Frontis



Foto: imagen de la bocatoma tipo barraje del canal de riego - Acoyo Frontis



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335665



000140



Foto: imagen de inspección acular con el equipo técnico del proyecto en la zona - Acoyo Frontis



Foto: imagen de actual de la infraestructura de desarenador - Acoyo Frontis

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335693

000139





Foto: imagen panorámico de la situación actual de las infraestructuras de riego - Acoyo Frontis



Henry Calina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695



000138



Foto: inspección ocular para la conformación de las calicatas - Acoyo Frontis



Foto: vista panorámica del sector - Acoyo Frontis



Henry Calcina Umorente

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335693

000.137



Foto - vista panorámica de la zona de proyecto.



Foto - imagen de la localización de las calicatas



Henry Carina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 325695

000.136



Foto - imagen de geográfica de la zona de proyecto.




Foto - vista de exploración para la conformación de calicatas.



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 325695

000.35



Foto - inicio de la conformación de las calicatas con maquinaria.



Foto - vista de la calicata 01- captacion



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335605

000134




Foto - vista de la calicata 02- línea de conducción.



Foto - vista de la calicata 03- línea de conducción.


Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695

PANEL FOTOGRAFICO

000133



Foto - vista de la calicata 04- línea de conducción.



Foto - vista de la calicata 05- línea de conducción

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335605

PANEL FOTOGRAFICO

000.32




Foto - vista de la calicata 06- línea de conducción.



Foto - vista de la calicata 07- línea de conducción.



Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 338695

PANEL FOTOGRAFICO

000131



Foto - vista de la calicata 08- línea de conducción.




Foto - vista de la calicata 09- línea de conducción.

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 338695

PANEL FOTOGRAFICO

000 130



Foto - vista de la calicata 10- línea de conducción.




Foto - vista de la calicata 11- línea de conducción.

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335693

PANEL FOTOGRAFICO

000229




Foto - vista de la calicata 12- línea de conducción.



Foto - vista de la calicata 13 - línea de conducción.

Henry Calcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 332603



000128



Foto - imagen de trabajo de gabinete con el equipo de trabajo técnico.




Foto - imagen de trabajo de gabinete con el equipo de trabajo técnico .


Henry Colcina Umorente
INGENIERO CIVIL
CIP. 335695