| Dirección Ge | eneral de Asuntos | Ambientales | Minero |
|--------------|-------------------|-------------|--------|

| Folio No | 1.496 |
|----------|---|
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |

INFORME Nº 221 -2010-MEM-AAM/ABR/SDC

Señor : Director General de Asuntos Ambientales Mineros

Asunto : Informe Final de la Evaluación del Plan de Cierre de Minas de la unidad

minera "Huarón" de Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca

Referencia: Escrito N° 1774347 del 10/04/2008

Escrito N° 1822530 del 18/09/2008 Escrito N° 1862851 del 24/02/2009 Escrito N° 1869705 del 20/03/2009 Escrito N° 1879334 del 27/04/2009 Escrito N° 1910332 del 03/08/2009 Escrito N° 1931208 del 15/10/2009 Escrito N° 1952136 del 05/01/2009 Escrito N° 1956494 del 18/01/2010 Escrito N° 1960221 del 29/01/2010

En atención a los escritos de la referencia, los suscritos formulan el presente informe de evaluación técnica del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón", presentado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca:

I. ANTECEDENTES

Mediante Ley N° 28090 se aprobó la Ley que regula el Cierre de Minas. Esta Ley define al Plan de Cierre de Minas como un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas legales, efectuadas por los titulares mineros, destinado a establecer medidas que se deben adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad minera para que ésta alcance características de ecosistemas compatible con un ambiente saludable y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación paisajística.

Mediante Decreto Supremo N° 033-2005-EM del 16 de agosto de 2005, se aprobó el Reglamento de la Ley que regula el Cierre de Minas, este reglamento fue modificado por el D.S.N° 035-2006-EM y D.S. 045-2006-EM (en adelante referido sólo como el "Reglamento"). El Reglamento estableció la obligación para los titulares mineros en operación, de presentar el Plan de Cierre de Minas de su unidad minera, dentro del plazo de un año de publicado el Reglamento y para nuevos proyectos de actividad minera en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Mediante escrito Nº 1774347 del 10 de abril de 2008, Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, presentó el Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón" en cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 030-2008-MEM-AAM sustentada en el Informe Nº 1229-2007/MEM-AAM/MPC/RPP/JRST, para su evaluación de conformidad con lo establecido en el Reglamento; elaborado por la empresa consultora SVS Ingenieros S.A.C., inscrita en el Registro de Entidades Autorizadas para Elaborar Planes de Cierre de Minas en la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros-DGAAM del Ministerio de Energía y Minas.

II. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

La evaluación del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón", se ha desarrollado conforme a lo establecido en el artículo 13° del Reglamento. A continuación se resumen las principales actuaciones en dicho procedimiento.

2.1 Evaluación Técnica Inicial

Mediante Auto Directoral N° 442-2009-MEM/AAM del 19 de agosto de 2008, sustentado en el Informe N° 929-2008-MEM-AAM/LCD/RPP/CAH/MPC/JRST, la DGAAM notificó al Titular para que presente el levantamiento de las observaciones formuladas en la Evaluación Técnica Inicial (corrección de las deficiencias) del Plan de Cierre de Minas.





- Mediante escrito N° 1822530 del 18 de setiembre de 2008, el Titular presentó la corrección de las deficiencias encontradas en el Plan de Cierre de Minas presentado.
- Mediante proveído del 04 de febrero de 2009, sustentado en el Informe N° 126-2009-MEM-AAM/LCD/JRST/MPC/RPP, la DGAAM ordenó dar inicio al proceso de participación ciudadana del PCM, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13° numeral 13.3 del Reglamento.

2.2 Participación Ciudadana

- Mediante Oficio N° 141-2009-MEM/AAM del 04 de febrero de 2009, la DGAAM requirió a Panamerican Silver S.A.-Mina Quiruvilca, la publicación de los avisos para hacer de conocimiento público el Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón", para lo cual se le adjuntó un modelo de aviso a publicar, así como los plazos y requisitos a cumplir.
- Mediante escrito N° 1862851 del 24 de febrero de 2009, Panamerican Silver S.A. Mina Quiruvilca adjuntó las publicaciones efectuadas en el diario oficial "El Peruano" y diario "Hoy", de Pasco ambos del 12 de febrero de 2009; copia del contrato de publicitario de Radio Oro Stereo EIRL y Servicios Múltiples Nevada para difundir los avisos radiales y copias de los cargos de presentación del Plan de Cierre de Minas al Gobierno Regional de Pasco, Municipalidad Provincial de Pasco, Municipalidad Distrital de Huayllay, Presidencia de la Comunidad Campesina de Huayllay-Pasco, Presidencia del Caserío de "la Cruzada", Presidencia del Caserío "Huarimarcan".

2.3 Opinión de otras Autoridades

- Con Oficios N° 142-2009/MEM-AAM y 143-2009/MEM-AAM, ambos del 04 de febrero de 2009, se remitió copias del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón" al INRENA (Actualmente Ministerio de Agricultura) y la DIGESA, respectivamente, para que dentro del plazo de 30 días hábiles, emitan opinión en los aspectos de su competencia.
- Mediante Memorando N° 160-2009-MEM/DGAAM del 04 de febrero de 2009, la DGAAM remitió a la Dirección General de Minería (DGM), copia del Plan de Cierre de Minas "Huarón", para la evaluación de los aspectos económicos y financieros.
- Mediante Memorando N° 205-2009-MEM/DGM del 13 de febrero de 2009, la Dirección General de Minería-DGM remitió el Informe N° 022-2009-MEM-DGM-DTM/PCM, conteniendo 03 observaciones de la evaluación de los aspectos económicos y financieros del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón".
- Mediante escrito N° 1869705 del 20 de marzo de 2009, el Ministerio de Agricultura remitió el Oficio N° 147-09-AG-DGAA, adjuntando la Opinión Técnica N° 063-09-AG-DGAA conteniendo 36 observaciones al Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Casapalca".
- Mediante escrito N° 1879334 del 27 de abril de 2009, El Gobierno Regional de Pasco, remitió el Oficio N° 303-2009-GR-Pasco/DREM con las observaciones al Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón efectuadas por el Comité de Gestión Santuario Nacional "Bosque de Piedras" Huayllay" y el Presidente del Caserío Municipal "La Hueca".
- Mediante escrito Nº 1910332 del 03 de agosto de 2009, El Ministerio de Salud (DIGESA), remitió el Oficio Nº 2975-09-DG/DIGESA con el Informe Nº 003406-2009/DEPA-APRH/DIGESA con el proveído Nº 2451-2009/DEPA/DIGESA/SA conteniendo la Opinión Favorable al Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón".

2.4 Observaciones y Descargo

- Mediante Auto Directoral N° 497-2009-MEM/AAM del 18 de setiembre de 2009, se trasladó a Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca las observaciones formuladas por la DGAAM, DGM, Ministerio de Agricultura, Comité de Gestión Santuario Nacional "Bosque de Piedras" Huayllay y del Presidente del Caserío Municipal "La Hueca" contenidas en el Informe N° 1095-2009-MEM-AAM/LCD/MPC/RPP, para su absolución en el plazo de 40 días hábiles.
- Mediante escrito N° 1931208 del 15 de octubre de 2009, Pan American Silver S.A. Mina

| Calin | NO |
|-------|----|
| LOHO | V |
| Letra | Nº |

Quiruvilca, solicitó ampliación de plazo adicional para el levantamiento de las observaciones especializadas, el que fue proveído mediante AD N° 566-2009-MEM/AAM del 22 de octubre de 2009, en mérito al Informe N° 1233-2009-MEM/AAM/GPV que otorgó el plazo adicional de 30 días hábiles.

- Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, mediante escrito N° 1952136 del 05 de enero de 2010, presentó a la DGAAM el descargo de observaciones especializadas del Plan de Cierre de Minas citado, adjuntando copias de los cargos y/o constancias de entrega del informe de absolución de observaciones a la Dirección General de Minería y Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Agricultura, Director Regional de Minería-Pasco, Presidente del Comité de Gestión Santuario Nacional "Bosque de Piedras" Huayllay y Presidente de la Junta Directiva del Caserío Municipal "La Hueca" del distrito de Huayllay.
- Panamerican Silver S.A. Mina Quiruvilca, mediante escrito Nº 1956494 del 18 de enero de 2010, presenta copia de Informe complementario a las observaciones 10, 14, 25, 29 y 36 efectuadas por el Ministerio de agricultura.

2.5 Opinión Definitiva de otras Autoridades

- Mediante Memorando N° 004-2010-MEM del 06 de enero de 2010, la Dirección General de Minería remitió el Informe N° 001-2010-MEM-DGM-DTM/PCM, con la opinión Técnica que considera conforme los aspectos económicos y financieros del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón".
- Mediante escrito N° 1960221 del 29 de enero de 2010, El Ministerio de Agricultura remitió el Oficio N° 130-10-AG-DVM-DGAA-3113 del 28 de enero de 2010, con la opinión técnica N° 047-10-AG-DVM-DGAA-DGA.

2.6 Evaluación de la respuesta de observaciones de la DGAAM-escrito Nº 1952136

De acuerdo al numeral 13.7 del artículo 13° del Reglamento, el titular presentó el escrito de subsanación que a continuación se indica:

Observación 1. Existe incongruencia en la cantidad de componentes mineros: En el capítulo 2: Componentes de Cierre indicó solamente que el PCM cuenta con 133 bocaminas en la tabla del anexo 2-1 indica sólo 87; 02 depósitos de relaves; 144 depósitos de desmonte en la tabla del anexo 2-1 indica sólo 99; canteras 06, entre otros; que tampoco concuerdan con las cantidades indicadas en el capítulo 5; Actividades de cierre por ejemplo cerrará sólo 105 bocaminas,01 depósito de relave con 06 etapas, etc.

Presentar un cuadro resumen de los componentes mineros del Plan de Cierre de Minas que contenga: cantidad ubicación, etapa de cierre, características geoquímicas e hidrológicas, drenaje de agua (donde corresponda, indicar caudal y pH), diseño y actividades de cierre; adjuntar un plano a escala adecuada con coordenadas UTM que contenga información coherente con el cuadro resumen solicitado.

Respuesta.- En la tablas 1-1, 1-2 y 1-3 del escrito de levantamiento de observaciones presenta el Resumen General de los Componentes de Cierre de la unidad minera "Huarón" y la información requerida. **Absuelta.**

Observación 2. Se reitera a la recurrente que, en el ítem 1.1.8, debe presentar el estudio que fundamenta la determinación de la línea segura para la construcción de la loza para cerrar bocaminas chimeneas y piques.

Respuesta.- Presenta los requerimientos conforme, en el Anexo Nº 2 del escrito de subsanación de observaciones adjunta el Estudio Geológico Geotécnico elaborado por E&E PERU S.A. Absuelta.

Observación 3. En el ítem 2.3.1.- Depósitos de relaves, no indicó el volumen y calidad del drenaje de los depósitos de relaves; los procedimientos y actividades de cierre no los precisó en el capítulo 5; complementar la información faltante.

Respuesta.- Referente al drenaje de los depósitos de relaves específicamente que salen de la presa N° 5, cuenta con un sistema de drenaje que comprende 3 canales de concreto, los

M

pt.



PERÚ Ministerio de Energía y Minas

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

cuales operan sin problemas, evacuando al exterior las aguas infiltradas en el cuerpo del depósito de relaves al pie de la carretera de acceso, siendo captadas mediante tres tuberías de 2" de diámetro las cuales atraviesan toda la zona antigua de relaves, dichas aguas son colectadas a una tubería de 10" de HDPE, las canaliza a través de tuberías hasta unos pozos denominados "pozos de perforación" y desde aquí son confinadas a un "Taladro" o conducto que une los pozos de perforación con el nivel 250, el taladro es de 4" y 160 metros de longitud, que a su vez comunica a la bocamina llamada Paúl Nevejans (Nivel 250). De esta bocamina, a través de un canal subterráneo, las aguas residuales provenientes de otras bocaminas y de la cancha de relaves N° 5, son derivadas hasta la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona San José, la cual tiene una capacidad de tratamiento de 500 l/s y está compuesta por un dosificador de cal y de floculante y finalmente llegan hasta los sedimentadores donde se produce la depuración final hasta obtener efluentes que, al ser descargados al río San José cumplen con los límites para aguas de clase III según lo exigido en la Ley General de Aguas y sus Reglamentos. En cuanto a la calidad del efluente EF-03 Túnel Nevejans adjunta los parámetros de control de efluentes mineros establecidos en las tablas 3-1 y 3-2 del escrito de levantamiento de observaciones con los resultados de los monitoreos después del tratamiento correspondiente a los meses del año 2008 donde muestran que todos los parámetros de control evaluados están por debajo de los límites máximos permisibles establecidos por la R. M. N° 011-96-EM/VMM. Además presentan las actividades de cierre a ejecutar como complemento faltante. Absuelta.

Observación 4. Presentar la evaluación de la estabilidad de la geometría del tapón en el lugar seleccionado de cada una de las bocaminas a cerrar.

Respuesta.- Para el caso de los tabiques (sellos) de las bocaminas sin presencia de agua el objetivo de estos sellos (0.50 m de espesor, concreto ciclópeo) es impedir el ingreso de personas o animales dentro de las galerías. La estabilidad de la geometría del sello está garantizada por que se colocan herméticas a todo el perímetro de la bocamina y se refuerza con material de desmonte entre el muro y el portal manteniendo en la parte externa un talud de 1.5H:1.0V, que permitirá la revegetación y así la zona rehabilitada quedará incorporada en el entorno.

Señalan que el único caso del cierre del portal del túnel de drenaje del nivel 250, principal ducto de drenaje de la mina, el sistema a usar será cierre de la misma con un tapón hermético. La finalidad es evitar la salida de agua, según antecedentes de estudios y observaciones realizadas al haberse tapado por el derrumbe, el agua no llegó a salir por el nivel 400.

el cierre ha sido planificado para soportar cargas hidráulicas que pudieran generarse aguas arriba del mismo y consistirá en un tapón de concreto ciclópeo (f´c=175 kg/cm2), de 30 m de espesor, hermético a la roca y ubicado a 410 m de la bocamina. Se ha previsto para la descarga de emergencia de caudales provenientes de la galería que podrían presentarse, la instalación de una tubería de HDPE de 24" ubicada a 0.65 m del nivel del piso y que descansará sobre dados de concreto. Ver Plano 5-9. **Absuelta.**

Observación 5. Precisar si existen botaderos de desmonte de las actividades mineras recientes, de existir, presentar su descripción, diseños y actividades de cierre que garanticen la estabilidad física y geoquímica a largo plazo y mostrarlos en planos a escala adecuada.

Respuesta.- No existen botaderos de desmonte de las actividades mineras recientes, se continúan utilizando los mismos botaderos, parte de los desmontes es enviado a interior mina para ser utilizado como relleno de las labores de explotación junto con el relleno hidráulico.

Absuelta.

Observación 6. En el ítem 2.4.- Instalaciones de manejo de aguas, no se hace una descripción de las instalaciones de abastecimiento de agua, y no hay un plano en que figure por donde es transportada el agua de las bocatomas hasta la zona donde es utilizada.

Presentar un plano (con coordenadas UTM) a escala adecuada que muestre el diseño del sistema de suministro de agua (agua potable e industrial), incluyendo la ubicación de lagos, canales, tanques de almacenamiento o reservorios, etc. Así también de las aguas pluviales.

Respuesta.- La U.M. Huarón, cuenta con tres sistemas de uso de agua:

- Sistema para agua de consumo industrial Zona François, el cual consta de una toma en la laguna Llacsacocha (mediante una balsa de bombeo) y un reservorio, un sistema de conducción mediante tuberías hasta la zona industrial.
- Sistema para agua de consumo humano Zona François, el cual consta de pozas de sedimentación y filtrado que son alimentadas mediante bombeo desde la laguna Llacsacocha,

Ministerio

de Energía y Minas

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

| Folio Nº | 1498 |
|----------|---|
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |

en este proceso el agua es tratada con un sistema de clorinación para luego ser almacenada en un tanque reservorio 800m3, de donde se distribuye mediante tuberías para su consumo.

Sistema para agua de consumo humano Zona San José, el cual consta de una estructura de captación aguas debajo de un manantial, luego es conducida mediante tuberías hasta un tanque reservorio de 15m3, en el cual se trata por clorinación para luego ser distribuida para su

En el plano 6-1 se puede ver el Sistema de manejo de agua industrial, sistema para agua de consumo humano Zona François y Zona San José. Para el Sistema de manejo de aguas pluviales, las áreas cubiertas por el sistema de manejo de aguas abarca la zona de conexión entre la laguna Yanamachay y la laguna Llacsacocha, la zona de François, done existen sistemas de canalización de aguas de escorrentía, como puede verse para el depósito de relaves en todas las etapas. Y la zona de la Laguna Acococha hasta la zona de Calera, cubriendo una extensión aproximada de 680 ha. Ver el plano 6-1.

Señalan que la UM Huarón no cuenta con instalaciones de represamiento de agua como presas. barajes u otros. Sin embargo mencionan, que la laguna Llacsacocha se encuentra represada y sirve de reservorio de regulación para un sistema de centrales hidroeléctricas de propiedad de terceros. Absuelta.

Observación 7. En el ítem 2.5.- Áreas de materiales de préstamo, indicar el volumen de materiales de cada una de ellas, las medidas de estabilización física de cada una de ellas, caminos de acceso y actividades de rehabilitación.

Respuesta.-

En la zona de François se han seleccionado seis (06) posibles canteras de material de préstamo. Estas canteras se caracterizan por contener principalmente material de suelo de la zona. Estos materiales al ser clasificados como pobres para ser utilizados para cultivo, serán utilizados en la etapa de cierre final como material de cobertura natural o simplemente para obtener material agregado para construcción. Se ha considerado como un espesor de 0.70 a 1.50 m la disponibilidad futura de dicho material por lo que el volumen disponible correspondiente a cada cantera se presenta en la tabla siguiente (7-1)

| Descripción | Área (has) | Espesor (m) | Volumen (m ³) |
|-------------|------------|-------------|---------------------------|
| Cantera 1 | 20.60 | 0.70 | 144,200 |
| Cantera 2 | 3.00 | 1.10 | 33,000 |
| Cantera 3 | 12.60 | 0.80 | 108,800 |
| Cantera 4 | 3.00 | 1.20 | 36,000 |
| Cantera 5 | 10.80 | 1.80 | 77,000 |

Señalan que las medidas de estabilización física a adoptarse en cada una de las canteras será de renivelación del terreno (no requerirán de mayor análisis ya que solo se retirará el material de la zona superficial y no se alterará la estabilidad física de la zonas), y serán cubiertas con el suelo de San José buscando recuperar el paisaje escénico del entorno, adjunta el plano 2-10 con los caminos de acceso existentes. Absuelta.

Observación 8. Para la elaboración del "capacidad de Uso Mayor" se indica las clases y subclases que existen en el área del proyecto pero no se mencionan las extensiones de cada una de las clases de tierras por capacidad de uso mayor. Presentar el estudio de suelos y de Capacidad de Uso Mayor a nivel semidetallado, con las respectivas extensiones de suelos y de tierras y mapas específicos respectivos.

Respuesta.- El Titular presentó el Estudio de Suelos y Capacidad de Uso Mayor, se encuentra en el Anexo 7 del escrito de levantamiento de observaciones. Absuelta.

Observación 9. Determinar el caudal máximo en los puntos de interés para el control de la escorrentía superficial a fin de proteger las áreas de cierre correspondiente.

Respuesta.- Señalan que los puntos de interés en la UM Huarón son principalmente la zona de Francois donde se encuentra ubicada la planta concentradora, el depósito de relaves, los depósitos de desmonte y las áreas destinadas a viviendas; el depósito de relaves se encuentra en la cuenca superior del río Anticona. El área de la cuenca aportante es bastante reducida, cubriendo una extensión de 8.6 km², para el análisis de precipitación extrema, se evaluaron los registros de las estaciones cercanas de Yantac y La Cruzada.



Los valores de los caudales extremos estimados para cada una de las subcuencas analizadas y para un periodo medio de recurrencia de 500 años son los siguientes:

| Sub-cuenca | Caudal Extremo en Tiempo de Concentración (m³/s) | | |
|--|--|--|--|
| Laguna Lacsacocha | 7.12 | | |
| Cuenca izquierda de depósitos de relaves | 3.63 | | |
| Cuenca derecha de depósitos de relaves | 6.98 | | |
| Depósito de relaves | 2.05 | | |

Los caudales extremos, correspondientes a los canales colectores de las márgenes derecha e izquierda de los depósitos de relaves y del canal de descarga conjunta (extrema de aguas debajo de los depósitos de relaves), se estimaron mediante modelos de asociación de las subcuencas involucradas en cada caso, los que a continuación se menciona, para 500 años de recurrencia media.

| Sub-cuenca | Caudal Máximo (m³/s) |
|-----------------------------|-------------------------|
| Canal colector derecho | 7.1 |
| Canal colector izquierdo | 3.6 |
| Canal de descarga integrado | 8.3 |

El manejo de las avenidas que pudieran producirse en la cuenca del depósito de relaves Huarón está basado en los siguientes criterios:

Los canales de coronación serán diseñados para conducir el caudal pico de la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años.

El aliviadero de emergencia será diseñada para conducir el caudal pico de la avenida correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. **Absuelta.**

Observación 10. Presentar un cuadro resumen de las propiedades físicas y mecánicas tanto de los materiales de los depósitos de relaves, como de los materiales de basamento precisando la geometría de cada depósito, taludes actuales y taludes propuestos para el cierre final. Ilustrar en plano a escala adecuada con secciones necesarias, el relieve actual y relieve después del cierre, litologías, ubicación de la napa freática, elementos de diseño, sistema de drenaje y cobertura.

Respuesta.- Señalan que en el área del depósito de relaves para la etapa Nº 5 se ha realizado investigaciones geotécnicas e instrumentación por varias empresas consultoras, presentan los planos geotécnicos OC-01-2009-110, OC-01-2009-120 y OC-01-2009-130 y plano Nº 5-7, también muestran la tablas siguientes: ubicación de las calicatas efectuadas, resumen de perforaciones, resumen de los resultados de ensayos de granulometría, límites de Atterberg y contenidos de humedad, resumen de los resultados de consolidación y compresión no confinada, resumen de ensayos de laboratorio, parámetros de resistencia cortante utilizados en el análisis de estabilidad, resumen de los análisis de estabilidad y las actividades de cierre a realizar. Absuelta.

Observación 11. En el ítem 5.7, indicó en forma genérica que para el cierre de bocaminas y chimeneas utilizará como material de cobertura para prevenir la erosión e infiltración de agua: arcilla y sustrato; para el acceso de relaveras: Sustrato de grava, Top soil con una especie vegetal.

Precisar, con el debido sustento técnico, los tipos de cobertura a colocar en cada una de las bocaminas, depósitos de relaves y demás componentes de la unidad minera; ilustrar en plano con secciones necesarias el diseño propuesto de tal manera que se garantice la estabilidad física y geoquímica a largo plazo.

Respuesta.- presentan la descripción de la cobertura a colocar en las bocaminas, chimeneas, depósitos de relave y botaderos de desmonte y adjuntan los planos 11-1, 11-2, 11-3 y 11-4 respectivamente. Absuelta.



| 100 | Folio I | 10 | |
|-----|---------|----|---|
| | -Ollo I | V° | 499 |
| | Letra | S | 999999999999999999999999999999999999999 |

Observación 12. Actualizar y presentar todos los planos firmados por el profesional responsable.

Respuesta.- Presenta los planos firmados conforme fue requerido. Absuelta.

Observación 13. Reformular y/o precisar el presupuesto del PCM de la UM "Huarón", considerando la variación en cantidad y costo de las actividades de cierre a nivel de factibilidad, de acuerdo a las observaciones formuladas en el presente informe.

Respuesta.- Adjuntan las tablas de presupuestos considerando las variaciones en cantidad y costo:

- Tabla 7.2.1 Presupuesto de Cierre Progresivo
- Tabla 7.2.2 Presupuesto de Cierre Final y
- Tabla 7.2.3 Presupuesto de Post Cierre

Absuelta.

III. DESCRIPCCION DEL PROYECTO

De conformidad con la información contenida en el Plan de Cierre de Minas presentado y de los informes de absolución de observaciones, se tiene lo siguiente:

3.1 Introducción

Ubicación y Acceso.- La unidad minera "Huarón" políticamente se encuentra ubicada en el distrito de Huayllay, provincia y departamento de Pasco, a 320 km al noreste de la ciudad de Lima y a 30 km al sudoeste de la ciudad de Cerro de Pasco en la divisoria continental de la cordillera de los Andes, a una altitud de 4,350 a 4,700 msnm.

El acceso principal se realiza desde la ciudad de Lima-La Oroya-Unish (285 km), desde Unish se toma una carretera parcialmente afirmada con 35 km de vía asfaltada hasta Huayllay y la mina, haciendo un total de 320 km.

La otra alternativa de acceso es Lima .Canta-la Viuda-Huayllay, haciendo uso de una carretera afirmada de 227 km o alternativamente, vía por la ruta Lima -Huaral-Aco-Vichaycocha- Antijirca-Huayllay, haciendo uso de carretera afirmada de 215 km. Finalmente se puede acceder vía aérea desde lima hasta el aeropuerto de Vicco, ubicado aproximadamente a 40 km de Huayllay y luego tomar la ruta a Unish y mina.

Actividades Mineras.- Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, en la unidad minera "Huarón", explota el yacimiento polimetálico filoneano (vetas), del que extrea minerales de cobre, plomo, zinc y plata, se conocen alrededor de 70 vetas con un largo de 1,800 m a 100 m, con potencias de 0.3 a 5.0 m que ocupan un área de 3 x 4 km, varias vetas se han explotado hasta 550 m de profundidad desde superficie (4,830 msnm) hasta el último nivel (4,250 msnm) correspondiente al nivel del túnel de drenaje a 7 km de la zona San José. El mineral extraído se envía a la planta concentradora para su respectivo tratamiento y la obtención de concentrados de plomo, zinc y cobre. Como consecuencia de la explotación y beneficio de los minerales con valor económico, se generan desmontes y relave principalmente.

Objetivos del Cierre y Alcances.- Los objetivos generales y específicos del Plan de Cierre de la unidad minera "Huarón" son las de prevenir, minimizar y controlar los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad pública, el ecosistema circundante y la propiedad, derivadas del cese de las operaciones de conformidad con las normas vigentes, logrando devolver las condiciones del ambiente similar a la que tenía antes del inicio de las operaciones y/o que tenga un uso alternativo acorde con las condiciones ambientales del área de influencia, logrando la estabilización a largo plazo del medio físico, biológico mediante la ejecución de medidas y obras de estabilización física, hidrológica, biológica, geoquímica; minimizar los impactos sociales y económicos de ser posible, logrando la integración de las poblaciones involucradas.

3.2.- Componentes de Cierre

Los componentes de cierre de la unidad minera "Huarón" se encuentran resumidos en el cuadro que a continuación se muestra:

Cuadro Nº 1 Componentes y Escenarios de Cierre







| Tipo de labor | Diseño de Cierre Etapa | | apa de Cierre | pa de Cierre | |
|--|--|---------------|---------------|-----------------|--------|
| | | C. Progresivo | C. Final | Post-Cierre | Genera |
| Labores Mineras | | | | | |
| Bocaminas | | 61 | 7 | | (|
| | Tabique tipo I | 27 | 5 | | ; |
| | Tabique Tipo II | | 1 | | |
| | Tabique Tipo II Nv. 400 Tabique Tipo Herm. Nv. 250 | | 1 | | |
| Bocaminas Colapsadas | Tabique Tipo Herrii. NV. 250 | 6 | | | |
| Total Bocaminas | | 94 | 14 | | 10 |
| -Chimeneas | | 63 | 24 | | |
| -Pique (pique D) | | | 1 | | |
| Otras Labores Mineras | | | | | |
| - Glory Holes | | 33 | | | |
| - Depresiones | | 2 | | 7 | |
| - Cateos | | 183 | | 1 . | 1 |
| -Trincheras | | 8 | | | 10.0 |
| Instalaciones de Procesamiento | | 50 | | | |
| - Planta Concentradora | Desman/demoli. | 1 | s | | |
| - Planta y Sistema de relleno Hidráulico | Desman/demoli. | 1 | | _H IK | |
| Instalaciones para el Manejo de Residuos | | | | | |
| Depósito de relaves | | | | | |
| Celda 1 (etapa 1) | Reconf./Cobert. | 1 | | | |
| Celda 2 (etapa 2) | Reconf./Cobert. | 1 | | | |
| Celda 3 (etapa 3) | Reconf./Cobert. | 1 | | | |
| Celda 4 (etapa 4) | Reconf./Cobert. | | 1 | * J | |
| Celda 5 (etapa 5) | Reconf./Cobert. | | 1 | | |
| Relaves derramados en San José | Traslado a Dep. Rel. | 1 | | 2 2 2 2 2 | |
| Relaves derramados en Patacocha | Traslado a Dep. Rel. | 1 | | San Contract | |
| Relaves derramados en Calera | Traslado a Dep. Rel. | 1 | | | ů · |
| Derrame de escorias en san José | Traslado a Dep. Rel. | 1 | | | |
| - Cochas de relaves Antiguos | Traslado a Dep. Rel. | | 7 | | |
| - Plataformas de concreto | Traslado a Pique D | 31 | 1 | | : |
| - Losas Relleno Hidráulico | Traslado a Pique D | 4 | 4 | | |
| Botaderos de desmonte | Reconf./Cobert. | 102 | 1 | | 1 |
| Desmonteras trasladadas a Int. mina | Carguío /transporte | 64 | | | |
| Desmonteras usadas para rellenar cateos | Carguío /transporte | 9 | | | |
| Desmonter. usadas para Rell. Glory Holes | Carguío /transporte | 14 | | | |
| Desmonter. Traslad. a otras Desmonter. | Carguío /transporte | 11 | | | |
| Desmonteras cerradas in situ | Carguío /transporte | 1 | 1 | E | |
| Desmonter. Que alimentarán al Rell. Hid. | Carguío /transporte 2 | | | | |
| Desmonter. Sn. José Traslad. A Relav.1y2 | Carguío /transporte | 1 | | | |
| Instalaciones Industriales | | | | 12 17 12 1 | |
| - Infraestructura Pique D | Desman/Demoli/trans | 35 (4.17) | х | 1964 | |
| - Infraestructura Pique D - Distribución Energía Eléctrica | Desman/Demoli/trans Carguío /transporte | | x x | 1986 | |

Folio Nº. Letras

| - Sub-Estaciones Eléctricas | Carguío /transporte | January 1 | × | | |
|--|------------------------|---------------|----------|---------------|-------|
| - Talleres de Mantenimiento | Carguío /transporte | | x | | |
| - Aire Comprimido (Casa Compresoras) | Carguío /transporte | | x | All maked | |
| - Zona despacho de concentrados | Desmon./ Transporte | | x | | |
| - Línea Troley (Sup. e Int. mina) | Desmon./ Transporte | salah dan Kal | x | | |
| - Tanques de Combustible y Grifos | Desm./Demol./Transp. | | x | | |
| -Planta de Tratamiento de Agua | Desm./Demol./Transp. | | | x | |
| -Otros | Desm./Demol./Transp. | | x | | |
| Campamentos y facilidades para trabaj. | | 4 (22 0/3/18) | | | |
| - Módulos de vivienda de concreto Mina | Desm./Demol./Transp. | x | x | TARREST DO | |
| - Casas | Desm./Demol./Transp. | a mess hi | x | | |
| -Edificaciones de adobe | Desm./Demol./Transp. | x | | | |
| - Zona de fundición San Carlos | Desm./Demol./Transp. | х | | Liver St | |
| - Instalaciones en San José | Desm./Demol./Transp. | x | | | |
| Zona de Mater. Prést. Suelo San José | | 1 | 1 | | 2 |
| Manejo de Residuos Sólidos (rellenos) | | | 10 Ja Ja | | 2 |
| - Relleno Sanitario | Cobert/Tratamiento cal | | 1 | | |
| - Relleno Industrial | Cobert/Tratamiento cal | | 1 | 3 3 3 3 3 3 3 | |
| Camin. y Accesos a labores e Instalac. | | 076 1. 118 | | | 78 |
| - Tramos de Trocha carrozables | Silver Services | reoleset date | 32 | END THE E OF | |
| - Tramos de caminos | | | 21 | glicanos A | 2 (1) |
| - Tramos de carreteras | | | 25 | | |

- 3.2.1 Mina.- Señalan que las áreas disturbadas a rehabilitar corresponde a las actuales áreas operativas de la unidad minera Huarón, el área total comprende aproximadamente 15 km², las instalaciones operativas comprende una extensión de 180.41 ha, aproximadamente el 12% del área total. La mina se ha desarrollado mediante labores subterráneas utilizando el sistema trackless; las labores de acceso como rampas y galerías, tienen una sección de 4.0 m x 4.0 m para el ingreso de camiones con capacidad de 20 TM y la explotación se realiza mediante el método de corte y relleno ascendente con relleno hidráulico y detrítico; en el cuadro anterior se puede observar el total de las labores mineras existentes.
- 3.2.2 Instalaciones de Procesamiento.- La Planta concentradora cuenta con una capacidad instalada de 2,000 TMS/d y una capacidad operativa de 1,800 TMS/d, el mineral es tratado mediante flotación, obteniendo concentrados de zinc, plomo y cobre; las instalaciones cubren un área total de 7,150 m². donde se incluye la secciones de chancado, molienda, flotación, espesado y filtro, relave final y relleno hudráulico.

3.2.3 Instalaciones de Manejo de Residuos

Depósito de Relaves.- la unidad minera Huarón cuenta con dos depósitos de relaves:

- El depósito de relaves de Huayllay, está ubicado cerca de la Zona de San José, señalan que se encuentra totalmente rehabilitado dentro del plan Especial de Manejo Ambiental (PEMA, 2001) y el Plan de Cierre de los Pasivos Ambientales (ESC especialistas en seguridad y Medio Ambiente, 2002), por esta razón dicen que esta instalación no se ha incluido en el Plan de Cierre de Minas presentado.
- El depósito de relaves de Huarón se compone de las etapas Nºs 1 a 5 y tiene una capacidad de almacenamiento de 7'679,805 m³; señalan que los relaves contienen 40 % de carbonatos, 30 % de sílice, 10% de feldespato, 5 % de pirita y 15 % de otro minerales, se compone de 5 etapas construidas de manera consecutiva, ubicándose la primera en la parte más alta en la cabecera del Valle y las subsiguientes, aguas debajo de la anteriores, el área total cubierta

por material de relaves es de 61.33 ha, área que comprende las etapas Nºs 1 al 5, así como la zona ocupada por los antiguos derrames de relaves que se ubica al pié del dique.

Depósitos de Desmontes

El material de desmonte se encuentran localizados en diferentes lugares del área de operación, presentan volúmenes que varían desde 3 hasta 25,000 m³ y ocupan una extensión de 113,276 m³, tienen espesores relativamente bajos de 3 a 4 metros de espesor, la mayoría tiene más de 30 años de antigüedad y un alto grado de consolidación, éstos serán reubicados conforme a las actividades de cierre que se tienen programadas.

3.2.4 Instalaciones de manejo de Aguas

Infraestructura para el Suministro de Agua

La unidad minera Huarón, cuenta con tres sistemas de uso de agua:

- Sistema para agua de consumo industrial Zona Francois, consta de una toma en la laguna Llagsacocha y un sistema de conducción mediante tuberías hasta la zona industrial.
- Sistema para agua de consumo humano Zona de Francois, el cual consta de pozas de sedimentación y filtrado que son alimentados mediante bombeo desde la laguna Llagsacocha, el agua es tratada mediante el sistema de clorinación y almacenada en un tanque reservorio de 800 m³ para su distribución para consumo humano.
- Sistema para agua de consumo humano Zona San José, consta de una estructura de captación de aguas de manantial y son conducidas hasta un tanque reservorio de 15 m³, para su tratamiento, distribución y consumo.

3.2.5 Áreas de materiales de Préstamo

Señalan que en la zona de francois, cuentan con 6 canteras de material de préstamo, estas canteras se caracterizan principalmente por contener principalmente materia de suelo de la zona, al ser clasificados como pobres para ser utilizados para cultivo, serán utilizados en la etapa de cierre final; La zona de extracción de material de préstamo para cobertura vegetal se encuentra en San José, este material se utilizará como suelo vegetal para la cobertura de los componentes de cierre durante el cierre progresivo y final.

3.2.6 Otras Infraestructuras Relacionadas con el Proyecto

La unidad minera cuenta con las siguientes instalaciones: Abastecimiento y Consumo de Energía alimentada por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), abastecimiento de aire comprimido, abastecimiento de combustible, oficina y casetas, talleres de maestranza y almacenes, planta de cal, planta de relleno hidráulico, planta de tratamiento de aqua de mina.

3.2.7 Viviendas y Servicios para el Trabajador

De acuerdo con el inventario realizado cuentan con:

Viviendas e Infraestructura.- Comprende los campamentos, casas, casetas, plataformas y otros, caminos, servicios.

Servicios.- Comprende: comedor, transporte de personal, seguridad y vigilancia, posta de salud. recojo de basura.

3.3 Condiciones Actuales del Área del Proyecto

Fisiografía.- La unidad minera se encuentra emplazada en el valle del río San José y su cabecera, el relieve de la zona se encuentra modelada por la erosión glacial, semi-accidentada e irregular con presencia de colinas y un valle de sección transversal en "U"; el relieve del piso del valle es relativamente moderado, se encuentra rodeado por cumbres escarpadas que alcanzan pendientes de 60%. El rasgo mas característico de la erosión glacial es la gran cantidad de lagunas dispersa que se observan en el entorno.

Viceministerio de Minas MINISTATIONE CHARGIA I MINISTATIONE I PROCESSA IN PROC

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" Letras15:0:1

Geología.- El área de la unidad minera Huarón, se encuentra dentro del anticlinal de Huarón cuyo eje de orientación aproximada es de N-S y un buzamiento moderado hacia el norte. El basamento rocoso está constituido por las unidades litológicas siguientes: Formación Casapalca, Monzonita Cuarcífera, Volcánicos Calipuy, Formación Huayllay y Cuaternario; la mineralización está relacionada probablemente a la intrusión de diques monzoníticos, ubicados principalmente dentro del anticlinal de Huarón, caracterizados por una fuerte alteración hidrotermal de silicificación, epidotización y piritización y se encuentra en forma de vetas y lentes asociadas a secciones calcáreas, siendo las de mayor importancia económica la tenantita-tetraedrita, la esfalerita y la galena.

Sismicidad.- La unidad minera "Huarón, se encuentra localizada en una zona de sismicidad alta de acuerdo al reglamento general de costrucciones (Zona 1) (Ministerio de Vivienda y Construcción, 1977), así como también por la magnitud e intensidad de los sismos ocurridos a lo largo de su historia de acuerdo con la clasificación del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Suelos.- Los suelos proceden de dos tipos de material parental: residual, con los subtipos mineral y orgánico y transportado con los subtipos: aluvial, coluvial y morrénico. Según la clasificación natural de suelos de los Estados Unidos de América de 2006, pertenecen a cuatro órdenes resumidos con los nombres comunes de los suelos se tiene: Entisols (Planta, Changaylán, Huallay), Inceptisols (Acococha), Mollisols (San José, Pojlocancha, Pariatana, Anadacancha), Histosols (Huachua, Huaychaumarca).

Clima y Meteorología.- Según los datos de la estación meteorológica de la unidad minera Huarón indican que el clima de la zona es fría, para el año 2007, la temperatura media anual fue de 3.8° C, el mínimo fue de -5.7° C y el máximo de 19.4°. Las precipitaciones comúnmente se aprecian en líquidas y sólidas, la temporada de lluvias se extiende entre los meses de setiembre y abril, señalan que la precipitación anual para una año seco alcanza 611 mm, para un año medio 851 mm y para un año húmedo 1375 mm, el promedio de evaporación anual fue de 838 mm para el periodo 1957-1994, la humedad relativa registrada para el año 2007 fue de 73 %; los vientos varían entre 1.69 km/h y 7.47 km/h y los valores máximos mensuales entre 7.60 km/h y 27.70 km/h, la dirección predominante es nor-este.

Hidrología.- El área de estudio comprende la subcuenca de Anticona, afluente por la margen derecha del río Mantaro, aguas debajo de la salida del lago Junín. La naciente del río Anticona se ubica sobre la unidad minera "Huarón", donde se encuentra la laguna Llagsacocha. La parte alta del río Anticona, presenta su fisiografía disturbada principalmente por la actividad minera (campamento, zona industrial, carreteras, reservorios, canchas de relave, entre otros), los mismos que repercuten en el escurrimiento superficial de las aguas que precipitan; la calidad de las aguas superficiales se encuentran monitoreadas en tres estaciones, aguas arriba de la UM y fuente de abastecimiento (laguna Llagsacocha), aguas arriba de la UM "Huarón" (laguna Acococha) y Cuerpo receptor aguas abajo de la UM (río Anticona), los valores tomados en el cuerpos receptor señalan que tiene un pH promedio multianual de 7.5, la conductividad eléctrica de 778 µS/cm y la concentración de sólidos suspendidos en 37.2 mg/l; las concentraciones de arsénico, cobre, cromo, hierro y plomo se encuentran por debajo de las concentraciones recomendadas como se puede ver en la tabla 3.1.23 del Plan de Cierre. En cuanto al drenaje subterráneo, las aguas de mina drenan por gravedad por el túnel Paul Nevejans principalmente y en menor cantidad por el túnel Nv- 500, este túnel es el efluente principal de todas las operaciones de UM "Huarón", esta agua previo tratamiento de floculación y posterior sedimentación es descargada hacía el río San José, los valores obtenidos de la data correspondiente señalan un caudal promedio multianual de 533.8 l/s el agua es neutro con pH promedio de 7.1 cumple lo establecido en la resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM conforme presentan en la tabla 3.1.25 del Plan de Cierre presentados.

Flora.- En la zona, se registraron un total de 43 especies de plantas agrupadas en 27 géneros y 9 familias de plantas vasculares como se puede ver en la tabla N° 3 del Anexo N° "23-1 del escrito de subsanación de observaciones.

nf

Fauna.- Se describe 26 especies de aves para la zona, se registraron alrededor de 8 especies, se registraron 2 especies de mamíferos y 4 domésticos, señalan que en el área evaluada no se registraron especies de anfibios y reptiles.

Ambiente Socioeconómico y Cultural.- La unidad minera Huarón se encuentra en el distrito de Huayllay como Área de influencia Directa y también han tomado la provincia de Pasco y los distritos de Tinyahuarco, Vicco y Simón Bolívar como Influencia Indirecta, los distritos de Huayllay y Simón Bolívar son los de mayor población con 9,592 y 14,005 habitantes (censo 2005), en cuanto a los resultados de analfabetismo muestran una ligera disminución del analfabetismo, mientras con estudios superiores universitarios y no universitarios, destacan particularmente los distritos de Simón Bolívar Tinyahuarco; en cuanto a la provisión de servicios básicos en las viviendas, como agua y alumbrado eléctrico alcanzan a amplios sectores de la población de los cuatro distritos, lo cual no ocurre con los servicios higiénicos , la mitad de la viviendas carece de este servicio básico, mientras la otra mitad utiliza letrinas o pozos sépticos. En Huayllay existen 11 establecimientos de salud, de los cuales tres (3) Centros de Salud. pertenecen al sistema peruano de seguridad social para los trabajadores formales ESSALUD, los puestos de salud dependen del MINSA y se encuentran en ocho (8) de los centros poblados del distrito de Huayllay; las actividades económicas principales son la ganadería, agricultura, caza, silvicultura y minería. El cultivo preponderante es la avena forrajera, el cultivo de la maca y la horticultura.

3.4 Actividades de Cierre

3.4.1 Cierre Temporal

Señalan que no es aplicable.

3.4.2 Cierre Progresivo

Los componentes de cierre progresivo se efectuará de manera simultánea a la operación de la mina, que en determinado momento dejarán de ser útiles.

Desmantelamiento.- No es aplicable para este escenario de cierre.

Demolición Salvamento y Disposición.- En mina se retirarán los elementos cuyo valor supere el costo del desmontaje y que pudieran deteriorar la calidad del agua, en las viviendas y otras infraestructuras de servicio las plataformas de concreto y las losas de relleno hidráulico, y campamentos, los elementos económicos serán recuperados, el material demolido será, trasladado al Glory hole 25 y otros materiales serán cerradas demoliendo las estructuras y enterrándolas in situ y su posterior renivelación.

Cierre de Bocaminas.- Para esta etapa está considerado el cierre de 94 bocaminas con los tabiques de concreto o mampostería:

Tabique Tipo I.- Se utilizará en galerías de roca competente sin descarga de agua, son 68 bocaminas a cerrar y consiste en un muro de concreto ciclópeo (f'c=175 kg/cm²), de 0.5 m de espesor, hermético ubicado a una distancia del portal de la galería que depende de las dimensiones de la misma (1.5 veces la altura), el espacio entre el muro y el portal será rellenado con material de suelo de la zona y en la parte externa tenga un talud de 1.5H:1.0V, para su revegetación e incorporación al entorno. 68 bocaminas serán cerradas con éste método.

Tabique Tipo II.- Se utilizará en galerías en roca medianamente competente sin descarga de agua y consiste a diferencia del anterior en que el tabique es de material ciclópeo que se colocará a una mayor profundidad debido a la calidad del macizo rocoso (10 metros más 1.5 veces la altura). Esta profundidad estará en función y las dimensiones de la bocamina. 32 bocaminas tendrán este tipo de cierre.

Tabique Tipo Hermético.- Para el caso del **Túnel Paul Nevejans Nv- 250**, principal ducto de drenaje de la mina, el sistema a utilizar será el cierre con un tapón hermético, para el diseño de este sistema se ha considerado las posibles fallas que se indican a continuación:

| 'n | | |
|----|--------|------------------------------------|
| | Letras | ********************************** |
| | | |

- Falla por corte a través del concreto, a lo largo de la roca/concreto o de la masa rocosa solamente.
- Falla por flexión.
- Rotura hidráulica de la roca a través del tapón.
- Filtraciones excesivas alrededor del tapón y posible erosión en retroceso.
- Descomposición física/química a lo largo del concreto, grouting o de la roca circundante.

Consistirá en un tapón de concreto ciclópeo (f'c=175 kg/cm²), de 30 m de espesor, hermético a la roca y ubicado a 410 m de la bocamina; la superficie de la galería en la que se ubicará el tapón (longitud promedio de 38 m) se revestirá con shotcrete de 2" de espesor.

Cuadro Nº 2 Estabilización física y geoquímica de Bocaminas

| Cádigo | Coord | denadas | Cota | Actividades de |
|--------|----------|---------|------|---------------------|
| Código | Norte | Este | msnm | Cierre |
| B-01 | 8784174 | 344932 | 4576 | Tabique Tipo I |
| B-02 | 8783932 | 344905 | 4689 | Tabique Tipo I |
| B-03 | 8783916 | 344916 | 4614 | Tabique Tipo I |
| B-04 | 8783854 | 344664 | 4626 | Tabique Tipo I |
| B-05 | 8783871 | 344930 | 4664 | Se encuentra tapada |
| B-06 | 8784608 | 344031 | 4586 | Se encuentra tapada |
| B-07 | 8783835 | 345180 | 4676 | Tabique Tipo I |
| B-08 | 8783568 | 343562 | 4469 | Tabique Tipo II |
| B-09 | 8783583 | 343572 | 4662 | Tabique Tipo II |
| B-10 | 8783531 | 343636 | 4676 | Tabique Tipo I |
| B-11 | 8783164 | 343587 | 4605 | Tabique Tipo I |
| B-13 | 8782932 | 343531 | 4608 | Tabique Tipo I |
| B-14 | 8782858 | 343503 | 4641 | Tabique Tipo I |
| B-15 | 8782636 | 343145 | 4622 | Tabique Tipo II |
| B-16 | 8782752 | 341839 | 4732 | Tabique Tipo II |
| B-17 | 8782410 | 341940 | 4760 | Tabique Tipo II |
| B-18 | 8782421 | 341928 | 4730 | Tabique Tipo I |
| B-19 | 8782472 | 341872 | 4749 | Tabique Tipo I |
| B-20 | 87822407 | 341820 | 4751 | Tabique Tipo I |
| B-23 | 8783640 | 345329 | 4631 | Tabique Tipo II |
| B-24 | 8783596 | 345402 | 4578 | Tabique Tipo II |
| B-28 | 8783516 | 345018 | 4693 | Tabique Tipo I |
| B-29 | 8782598 | 345748 | 4646 | Tabique Tipo II |
| B-32 | 8782892 | 344983 | 4649 | Tabique Tipo I |
| B-35 | 8782828 | 344811 | 4690 | Tabique Tipo II |
| B-36 | 8782638 | 344693 | 4655 | Se encuentra tapada |
| B-37 | 8782536 | 344689 | 4596 | Tabique Tipo II |
| B-38 | 8782504 | 344681 | 4595 | Tabique Tipo II |
| B-39 | 8782492 | 344607 | 4621 | Tabique Tipo I |
| B-40 | 8782456 | 344568 | 4662 | Tabique Tipo I |
| B-41 | 8782420 | 344586 | 4630 | Tabique Tipo I |

M.

Ministerio de Energía y Minas

> "Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

| B-42 | 8782411 | 344516 | 4635 | Se encuentra tapada |
|------|---------|--------|------|---------------------|
| B-43 | 8782406 | 344238 | 4639 | Se encuentra tapada |
| B-44 | 8782548 | 344281 | 4670 | Tabique Tipo I |
| B-45 | 8782658 | 344446 | 4710 | Tabique Tipo I |
| B-46 | 8782808 | 344374 | 4735 | Tabique Tipo I |
| B-47 | 8783320 | 344433 | 4724 | Tabique Tipo I |
| B-48 | 8783488 | 344481 | 4680 | Tabique Tipo I |
| B-49 | 8782952 | 344929 | 4659 | Tabique Tipo I |
| B-52 | 8782170 | 349976 | 4667 | Tabique Tipo I |
| B-53 | 8781844 | 342897 | 4701 | Tabique Tipo I |
| B-54 | 8781784 | 343890 | 4675 | Tabique Tipo I |
| B-55 | 8781624 | 344118 | 4617 | Tabique Tipo I |
| B-56 | 8781830 | 343917 | 4683 | Tabique Tipo I |
| B-57 | 8781849 | 344039 | 4629 | Tabique Tipo II |
| B-58 | 8781824 | 344103 | 4628 | Tabique Tipo II |
| B-59 | 8781816 | 344211 | 4620 | Tabique Tipo I |
| B-60 | 8781868 | 344153 | 4628 | Tabique Tipo II |
| B-61 | 8782014 | 344015 | 4668 | Tabique Tipo I |
| B-62 | 8782052 | 344025 | 4673 | Tabique Tipo II |
| B-63 | 8782125 | 344399 | 4650 | Tabique Tipo II |
| B-64 | 8782218 | 344302 | 4638 | Tabique Tipo I |
| B-65 | 8782314 | 344336 | 4664 | Tabique Tipo I |
| B-68 | 8781612 | 344796 | 4655 | Tabique Tipo I |
| B-69 | 8781616 | 344810 | 4656 | Tabique Tipo II |
| B-70 | 8781812 | 344831 | 4669 | Tabique Tipo I |
| B-71 | 8781970 | 344833 | 4672 | Tabique Tipo II |
| B-72 | 8781992 | 344962 | 4668 | Tabique Tipo I |
| B-73 | 8782166 | 344796 | 4647 | Tabique Tipo II |
| B-74 | 8782178 | 344798 | 4651 | Tabique Tipo II |
| B-75 | 8782129 | 344827 | 4618 | Tabique Tipo II |
| B-76 | 8782324 | 345684 | 4690 | Tabique Tipo II |
| B-77 | 8782150 | 345654 | 4715 | Tabique Tipo I |
| B-78 | 8782098 | 345567 | 4724 | Tabique Tipo II |
| B-79 | 8781984 | 345816 | 4722 | Se encuentra tapada |
| B-80 | 8781352 | 345540 | 4718 | Tabique Tipo I |
| B-81 | 8782136 | 345599 | 4718 | Tabique Tipo II |
| B-82 | 8782184 | 346096 | 4681 | Tabique Tipo II |
| B-83 | 8782092 | 346191 | 4651 | Tabique Tipo II |
| B-84 | 8782038 | 345909 | 4698 | Tabique Tipo II |
| B-85 | 8781952 | 345935 | 4676 | Tabique Tipo I |
| B-86 | 8781874 | 346010 | 4657 | Tabique Tipo II |
| B-87 | 8782026 | 346274 | 4611 | Tabique Tipo I |
| B-88 | 8781886 | 346174 | 4615 | Tabique Tipo I |

MINISTERIO DE ENERGIA I MUNA.

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros 1503

| Folio No | 1313 |
|----------|---|
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |

| "Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" | |
|---|--|
| "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" | |

| B-89 | 8781754 | 345851 | 4658 | Tabique Tipo I |
|-------|---------|--------|------|-----------------|
| | 8781706 | | | |
| B-90 | | 346133 | 4621 | Tabique Tipo I |
| B-91 | 8781650 | 346342 | 4609 | Tabique Tipo II |
| B-92 | 8781584 | 346395 | 4618 | Tabique Tipo I |
| B-93 | 8781600 | 346421 | 4609 | Tabique Tipo II |
| B-94 | 8782354 | 346159 | 4653 | Tabique Tipo II |
| B-95 | 8780746 | 347345 | 4536 | Tabique Tipo I |
| B-96 | 8780628 | 348345 | 4519 | Tabique Tipo I |
| B-97 | 8780916 | 347660 | 4508 | Tabique Tipo I |
| B-98 | 8780798 | 347584 | 4539 | Tabique Tipo I |
| B-99 | 8780830 | 347293 | 4562 | Tabique Tipo I |
| B-102 | 8781556 | 344946 | 4730 | Tabique Tipo II |
| B-103 | 8781092 | 347899 | 4500 | Tabique Tipo II |
| B-104 | 8783470 | 343639 | 4705 | Tabique Tipo II |
| B-25 | 8783500 | 345330 | 4610 | Tabique Tipo I |
| B-26 | 8783450 | 345306 | 4646 | Tabique Tipo I |
| B-105 | 8779858 | 349005 | 4620 | Tabique Tipo II |
| B-106 | 8779666 | 349397 | 4594 | Tabique Tipo II |
| B-107 | 8779682 | 349293 | 4587 | Tabique Tipo II |
| B-108 | 8779506 | 349678 | 4580 | Tabique Tipo II |

Cierre de Chimeneas.- El diseño consiste en la construcción de una losa de concreto armado (fc=210 kg/cm²) de 0.25 m de espesor y apoyada en todo el perímetro sobre la roca de la chimenea, la profundidad de construcción dependerá de la calidad del macizo rocoso y dimensiones de la chimenea, previamente se excavará y dispondrá el suelo con una inclinación al perímetro no mayo de 1H:1V, sobre la losa se colocará relleno de suelo de la zona sin compactar, que facilite el desarrollo de la vegetación natural en el mismo cuya superficie seguirá el perfil del terreno aledaño.

Cuadro Nº 3 Estabilización física y Geoquímica de Chimeneas

| 04-11 | Coor | denadas | | Actividades de Cierre | |
|--------|---------|---------|------|-----------------------|--|
| Código | Norte | este | Cota | | |
| CH-01 | 8782856 | 343541 | 4656 | Tipo único de cierre | |
| CH-02 | 8782893 | 343759 | 4622 | Tipo único de cierre | |
| CH-03 | 8783194 | 343550 | 4607 | Tipo único de cierre | |
| CH-04 | 8783386 | 344083 | 4688 | Tipo único de cierre | |
| CH-05 | 8783380 | 344050 | 4695 | Tipo único de cierre | |
| CH-06 | 8783164 | 344276 | 4767 | Tipo único de cierre | |
| CH-11 | 8783642 | 344810 | 4741 | Tipo único de cierre | |
| CH-12 | 8783544 | 344972 | 4145 | Tipo único de cierre | |
| CH-13 | 8783528 | 345444 | 4579 | Tipo único de cierre | |
| CH-14 | 8783592 | 345234 | 4619 | Tipo único de cierre | |
| CH-24 | 8782950 | 345041 | 4630 | Tipo único de cierre | |
| CH-25 | 8782930 | 345120 | 4600 | Tipo único de cierre | |
| CH-29 | 8782866 | 344644 | 4745 | Tipo único de cierre | |



Ministerio de Energía y Minas

> "Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

| CH-30 | 8782854 | 344638 | 4738 | Tipo único de cierre |
|--------|---------|--------|----------|----------------------|
| CH-31 | 8782856 | 344739 | 4731 | Tipo único de cierre |
| CH-32 | 8782862 | 344568 | 4738 | Tipo único de cierre |
| CH-33 | 8782854 | 344510 | 4768 | Tipo único de cierre |
| CH-35 | 8782856 | 344464 | 4749 | Tipo único de cierre |
| CH-36 | 8782866 | 344381 | 4741 | Tipo único de cierre |
| CH-37 | 8782866 | 344384 | 4743 | Tipo único de cierre |
| CH-38 | 8782798 | 344339 | 4716 | Tipo único de cierre |
| CH-41 | 8782624 | 344458 | 4711 | Tipo único de cierre |
| CH-43 | 8782612 | 344509 | 4717 | Tipo único de cierre |
| CH-50 | 8782158 | 342045 | 4735 | Tipo único de cierre |
| CH-51 | 8782128 | 344393 | 4651 | Tipo único de cierre |
| CH-52 | 8781854 | 344388 | 4687 | Tipo único de cierre |
| CH-53 | 8781884 | 344164 | 4648 | Tipo único de cierre |
| CH-54 | 8781816 | 344173 | 4626 | Tipo único de cierre |
| CH-55 | 8781818 | 344281 | 4601 | Tipo único de cierre |
| CH-56 | 8781875 | 344172 | 4620 | Tipo único de cierre |
| CH-57 | 8781922 | 344132 | a let se | Tipo único de cierre |
| CH-58 | 8781922 | 344176 | 4629 | Tipo único de cierre |
| CH-59 | 8781920 | 344199 | 4632 | Tipo único de cierre |
| CH-60 | 8781930 | 344237 | 4636 | Tipo único de cierre |
| CH-61 | 8781965 | 344200 | 4657 | Tipo único de cierre |
| CH-62 | 8781956 | 344272 | 4670 | Tipo único de cierre |
| CH-63 | 8782024 | 344259 | 4641 | Tipo único de cierre |
| CH- 64 | 8782194 | 344320 | 4644 | Tipo único de cierre |
| CH-68 | 8782298 | 344304 | 4660 | Tipo único de cierre |
| CH-69 | 8781804 | 344962 | 4743 | Tipo único de cierre |
| CH-70 | 8781812 | 344902 | 4740 | Tipo único de cierre |
| CH-71 | 8781544 | 345024 | 4769 | Tipo único de cierre |
| CH-72 | 8781372 | 354486 | 4760 | Tipo único de cierre |
| CH-75 | 8782354 | 344348 | 4678 | Tipo único de cierre |
| CH-76 | 8782232 | 344434 | 4645 | Tipo único de cierre |
| CH-77 | 8781832 | 346047 | 4652 | Tipo único de cierre |
| CH-78 | 8781652 | 346329 | 4612 | Tipo único de cierre |
| CH-79 | 8781752 | 346101 | 4629 | Tipo único de cierre |
| CH-80 | 8783738 | 345112 | 4669 | Tipo único de cierre |
| CH-81 | 8781526 | 345066 | 4766 | Tipo único de cierre |
| CH-15 | 8783188 | 345460 | 4596 | Tipo único de cierre |
| CH-17 | 8783200 | 345422 | 4600 | Tipo único de cierre |
| CH-18 | 8783146 | 345484 | 4602 | Tipo único de cierre |
| CH-19 | 8783212 | 345432 | 4594 | Tipo único de cierre |
| CH-20 | 8783122 | 345529 | 4589 | Tipo único de cierre |
| CH-48 | 8783087 | 346031 | 4514 | Tipo único de cierre |

| CH-49 | 8782778 | 346060 | 4594 | Tipo único de cierre |
|-------|---------|--------|------|----------------------|
| CH-82 | 8779878 | 348986 | 4633 | Tipo único de cierre |

| Dirección Generalde. | Asuntos Ambientales Mineros |
|-----------------------------|---|
| Folio Nº | 1504 |
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |
| 000000000000000000000000000 | ********************** |

Cierre de Glory Holes.- Las actividades de cierre se efectuarán como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 4 Estabilización Física y Geoquímica de Glory Holes:

| Cádina | Coor | denadas | Coto | Actividades de Cierre Cierre c/suelo de la zona | | |
|--------|---------|---------|------|---|--|--|
| Código | Norte | Este | Cota | | | |
| GH-01 | 8783814 | 344350 | 4603 | | | |
| GH-02 | 8783752 | 345080 | 4665 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-02 | 8783724 | 345151 | 4715 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-05 | 8783516 | 345137 | 4674 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-06 | 8783528 | 345035 | 4720 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-07 | 8783544 | 344972 | 4745 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-17 | 8783030 | 344773 | 4738 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-18 | 8783380 | 344136 | 4696 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-19 | 8782584 | 344295 | 4691 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-20 | 8782558 | 344309 | 4686 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-21 | 8782539 | 344283 | 4689 | | | |
| GH-22 | 8782654 | 344382 | 4700 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-23 | 8782600 | 344381 | 4690 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-24 | 8782508 | 344482 | 4687 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-25 | 8782504 | 344524 | 4696 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-26 | 8782488 | 344558 | 4678 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-27 | 8781960 | 344166 | 4640 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-28 | 8781752 | 344429 | 4598 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-29 | 8781700 | 344631 | 4600 | | | |
| GH-30 | 8781650 | 344728 | 4611 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-31 | 8781584 | 344826 | 4684 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-32 | 8781518 | 345099 | 4782 | Cierre con cerco ciclópeo | | |
| GH-03 | 8783542 | 345419 | 4577 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-04 | 8783504 | 345341 | 4570 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-08 | 8783228 | 345374 | 4581 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-09 | 8783218 | 345392 | 4592 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-10 | 8783200 | 345441 | 4616 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-11 | 8783174 | 345428 | 4613 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-12 | 8783154 | 345433 | 4614 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-13 | 8783160 | 345484 | 4600 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-14 | 8783130 | 345505 | 4595 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-15 | 8783124 | 345520 | 4597 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-16 | 8783100 | 345576 | 4606 | Cierre c/suelo de la zona | | |
| GH-33 | 8779830 | 349186 | 4624 | Cierre c/suelo de la zona | | |





Cierre de Cateos.- Los 183 cateos se ha previsto rellenarlas con suelo de la zona, el cual será acomodado sobre la cavidad, utilizando carretilla y pala, bajo un espesor promedio de 1.50 m, conformando la superficie del terreno de manera que se integre, en lo posible al entorno.

Cuadro Nº 5 Cierre de Cateos

| uaulo N 3 | Cierre de C | aleus | | | | | | |
|-----------|-------------|--------|------|---------|---------|-------------|------|--|
| Código | Coorde | enadas | Coto | Código | Coord | Coordenadas | | |
| Coulgo | Norte | Este | Cota | Código | Norte | Este | Cota | |
| CT-01 | 8783812 | 344040 | 4635 | CT-127 | 8781684 | 343279 | 4749 | |
| CT-02A | 8783770 | 344771 | 4725 | CT-128 | 8781710 | 343279 | 4748 | |
| CT-02B | 8783760 | 344782 | 4704 | CT-129 | 8781646 | 343600 | 4780 | |
| CT-03 | 8783846 | 344730 | 4656 | CT-130 | 8781706 | 343258 | 4733 | |
| CT-04A | 8783800 | 344761 | 4687 | CT-131 | 8782172 | 342961 | 4663 | |
| CT-04B | 8783806 | 344752 | 4689 | CT-132 | 8782231 | 342072 | 4705 | |
| CT-05 | 8783812 | 344799 | 4694 | CT-133 | 8782167 | 342045 | 4725 | |
| CT-06A | 8783764 | 345057 | 4672 | CT-134 | 8781658 | 343199 | 4698 | |
| CT-06B | 8783766 | 345002 | 4676 | CT-135 | 8782116 | 344393 | 4651 | |
| CT-07 | 8783828 | 345084 | 4662 | CT-136 | 8781853 | 344399 | 4652 | |
| CT-08 | 8782623 | 343087 | 4610 | CT-137 | 8782032 | 343936 | 4678 | |
| CT-09 | 8782860 | 343453 | 4600 | CT-138 | 8782012 | 344010 | 4676 | |
| CT-10 | 8782885 | 343738 | 4622 | CT-139 | 8782135 | 344128 | 4672 | |
| CT-11 | 8782895 | 343774 | 4623 | CT-140 | 8781877 | 344189 | 4653 | |
| | 8783402 | 343785 | | | 8781860 | 344190 | 4644 | |
| CT-12 | 8783389 | 343835 | 4784 | CT-141 | 8782032 | 344306 | 4654 | |
| | 8783401 | 343807 | | | 8782032 | 344306 | 4654 | |
| | 878352 | 343629 | | 1 2 2 | 8781982 | 344300 | 4665 | |
| OT 40 | 8783545 | 343658 | | CT-142 | 8782022 | 344302 | 4648 | |
| CT-13 | 8783537 | 343701 | 4694 | -124 | 8782030 | 344302 | 4648 | |
| CT-14 | 8783524 | 343721 | 4737 | CT-143A | 8782342 | 344321 | 4674 | |
| | 8783538 | 343738 | 4730 | CT-143B | 8782388 | 344334 | 4693 | |
| CT-15 | 8783532 | 343751 | 4734 | CT-144A | 8782364 | 344388 | 4668 | |
| 01-10 | 8783539 | 343770 | 4737 | CT-144B | 8782372 | 344391 | 4670 | |
| | 8783529 | 343812 | | CT-144C | 8782372 | 344403 | 4675 | |
| OT 40 | 8783529 | 343817 | 4765 | CT-144D | 8782368 | 344423 | 4677 | |
| CT-16 | 8783533 | 343825 | 4703 | CT-144E | 8782374 | 344424 | 4678 | |
| CT-17 | 8783498 | 343820 | 4768 | CT-144F | 8782346 | 344444 | 4665 | |
| CT-18 | 8783295 | 344358 | 4710 | CT-144G | 8782334 | 344499 | 4635 | |
| CT-19 | 8783299 | 344360 | 4708 | CT-145 | 8782258 | 344458 | 4656 | |
| CT-20 | 8783346 | 344358 | 4704 | CT-146 | 8782228 | 344435 | 4646 | |
| CT-21 | 8783366 | 344431 | 4716 | 1,120 | 8782250 | 344450 | 4626 | |
| CT-22 | 8783369 | 344432 | 4720 | 41.453 | 8782262 | 344432 | 4615 | |
| CT-23 | 8783356 | 344443 | 4723 | CT-147 | 8781804 | 344361 | 4604 | |
| CT-24 | 8783570 | 344519 | 4692 | CT-148A | 8781704 | 344480 | 4614 | |
| CT-25 | 8783566 | 344564 | 4693 | CT-148B | 8781720 | 344426 | 4628 | |
| CT-26 | 8783558 | 344626 | 4705 | CT-148C | 8781712 | 344436 | 4626 | |

Ministerio de Energía y Minas

> "Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Folio Nº......1.5.0.5.....

| | | | | | ionnea y ooch | | Letri |
|-------|---------|--------|------|----------|---------------|--------|-------|
| CT-27 | 8783548 | 344687 | 4719 | CT-148D | 8781732 | 344517 | 4631 |
| CT-28 | 8783536 | 344693 | 4725 | CT-149 | 8781836 | 344594 | 4635 |
| CT-29 | 8783662 | 344753 | 4718 | CT-150A | 8781889 | 344796 | 4647 |
| CT-30 | 8783652 | 344741 | 4720 | CT-150B | 8781873 | 344838 | 4654 |
| CT-31 | 8783650 | 344782 | 4728 | CT-150C | 8781892 | 344765 | 4645 |
| CT-32 | 8783652 | 344771 | 4726 | CT-151A | 8781964 | 344822 | 4677 |
| CT-33 | 8783676 | 344764 | 4726 | CT-151B | 8781962 | 344834 | 4680 |
| CT-34 | 8783676 | 344765 | 4730 | CT-151C | 8781962 | 344843 | 4681 |
| CT-35 | 8783628 | 344828 | 4752 | CT-151D | 8781960 | 344809 | 4680 |
| CT-36 | 8783674 | 344805 | 4712 | CT-152 | 8782148 | 344809 | 4625 |
| CT-37 | 8783664 | 344796 | 4711 | CT-153A | 8782067 | 344981 | 4613 |
| CT-38 | 8783550 | 344762 | 4757 | CT-153B | 8782110 | 344860 | 4659 |
| CT-39 | 8783534 | 344807 | 4769 | CT-154 | 8781956 | 344952 | 4691 |
| CT-40 | 8783524 | 344800 | 4767 | CERTS AL | 8781928 | 344923 | 4669 |
| CT-41 | 8783544 | 344828 | 4781 | CT-155 | 8781924 | 344944 | 4702 |
| | 130 | 4 3 60 | | | 8781916 | 344966 | 4704 |
| CT-42 | 8783532 | 344858 | 4190 | CT-156 | 8781780 | 345051 | 4795 |
| CT-43 | 8783528 | 344834 | 4788 | CT-157 | 8781789 | 344878 | 4725 |
| CT-44 | 8783576 | 344845 | 4786 | CT-158A | 8781762 | 344976 | 4774 |
| CT-45 | 8783724 | 345105 | 4715 | CT-158B | 8781824 | 345010 | 4772 |
| CT-46 | 8783648 | 345092 | 4724 | CT-158C | 8781820 | 345025 | 4625 |
| CT-47 | 8783654 | 345097 | 4729 | CT-158D | 8781777 | 345046 | 4779 |
| CT-48 | 8783605 | 345090 | 4731 | CT-158E | 8781775 | 345042 | 4779 |
| CT-49 | 8783681 | 345199 | 4662 | CT-159 | 8781690 | 345059 | 4786 |
| CT-50 | 8783673 | 345197 | 4668 | CT-160 | 8781588 | 345076 | 4797 |
| CT-51 | 8783669 | 345212 | 4639 | | 8781516 | 345138 | 4830 |
| CT-52 | 8783509 | 345189 | 4689 | and a | 8781564 | 345124 | 4814 |
| CT-55 | 8783176 | 345238 | 4619 | CT-161 | 8781578 | 344907 | 4719 |
| CT-56 | 8783154 | 345218 | 4613 | CT-162 | 8782133 | 345610 | 4700 |
| CT-58 | 8783124 | 345192 | 4621 | CT-163 | 8782329 | 345675 | 4692 |
| CT-80 | 8782870 | 345802 | 4598 | CT-164 | 8781984 | 345816 | 4722 |
| CT-81 | 8782596 | 345764 | 4659 | CT-165 | 8781566 | 346407 | 4623 |
| CT-82 | 8782602 | 345776 | 4665 | CT-166 | 8781618 | 345976 | 4638 |
| CT-83 | 8782670 | 345816 | 4659 | CT-167 | 8781670 | 345903 | 4638 |
| CT-84 | 8783024 | 345038 | 4639 | CT-168 | 8781676 | 345897 | 4652 |
| CT-85 | 8782998 | 345039 | 4629 | CT-169 | . 8782038 | 345909 | 4700 |
| CT-86 | 8783000 | 345013 | 4645 | CT-170 | 8781910 | 345980 | 4665 |
| CT-87 | 8782874 | 344949 | 4587 | CT-171 | 8781764 | 346026 | 4652 |
| CT-88 | 8782864 | 344935 | 4688 | CT-172 | 8782184 | 346079 | 4685 |
| CT-89 | 8783036 | 344837 | 4709 | CT-173 | 8782232 | 346035 | 4670 |
| CT-90 | 8783266 | 344728 | 4828 | CT-174 | 8782354 | 346173 | 4661 |
| CT-91 | 8783175 | 344674 | 4791 | CT-175 | 8780838 | 347236 | 4584 |
| CT-92 | 8783328 | 344648 | 4790 | CT-53/56 | 8783495 | 345278 | 4607 |





| CT-94 8783098 344444 4795 CT-67 8783158 345258 4618 CT-95 8783130 344226 4785 CT-59 8783094 345274 4621 CT-96 8783056 344289 4795 CT-60 8783132 345301 4624 CT-97 8783077 344038 4748 CT-61 8783126 345305 4625 CT-98 8782828 344611 4760 CT-62 8783116 345310 4619 CT-99 8782838 344627 4755 CT-63/66 8783108 345323 4619 CT-101 8782703 344579 4745 CT-66 8783100 345344 4618 CT-101 8782714 344373 4722 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345341 4619 CT-104 8782682 344523 4745 CT-68 8783100 345410 | | 7.6-2.1 | | | | | | |
|---|--------|---------|--------|-----------|----------|---------|--------|------|
| CT-95 8783130 344226 4785 CT-59 8783094 345274 4621 CT-96 8783056 344289 4795 CT-60 8783132 345301 4624 CT-97 8783077 344038 4748 CT-61 8783126 345305 4625 CT-98 8782828 344611 4760 CT-62 8783116 345310 4619 CT-100 8782870 344579 4749 CT-64/67 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783100 345344 4618 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-104 8782692 344523 4742 CT-67 8783100 345351 4619 CT-104 8782688 344523 4749 CT-68 8783100 345410 4621 CT-108 8782668 344535 4749 CT-68 8783106 345413 <td>CT-93</td> <td>8783265</td> <td>344626</td> <td>4788</td> <td>CT-54</td> <td>8783206</td> <td>345266</td> <td>4612</td> | CT-93 | 8783265 | 344626 | 4788 | CT-54 | 8783206 | 345266 | 4612 |
| CT-96 8783056 344289 4795 CT-60 8783132 345301 4624 CT-97 8783077 344038 4748 CT-61 8783126 345305 4625 CT-98 8782828 344611 4760 CT-62 8783116 345310 4619 CT-99 8782838 344627 4755 CT-63/66 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344379 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345381 4619 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783100 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783100 345390 4623 CT-104 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783098 345416 <td>CT-94</td> <td>8783098</td> <td>344444</td> <td>4795</td> <td>CT-57</td> <td>8783158</td> <td>345258</td> <td>4618</td> | CT-94 | 8783098 | 344444 | 4795 | CT-57 | 8783158 | 345258 | 4618 |
| CT-97 8783077 344038 4748 CT-61 8783126 345305 4625 CT-98 8782828 344611 4760 CT-62 8783116 345310 4619 CT-99 8782838 344627 4755 CT-63/66 8783108 345323 4619 CT-100 8782870 344579 4749 CT-64/67 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782692 344523 4745 CT-68 8783100 345381 4619 CT-104 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-107 8782683 344531 4729 CT-70 8783086 345424 4599 CT-107 8782683 344531 4729 CT-71 8783086 34541 | CT-95 | 8783130 | 344226 | 4785 | CT-59 | 8783094 | 345274 | 4621 |
| CT-98 8782828 344611 4760 CT-62 8783116 345310 4619 CT-99 8782838 344627 4755 CT-63/66 8783108 345323 4619 CT-100 8782870 344579 4749 CT-64/67 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783100 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783096 345410 4621 CT-107 8782682 344534 4729 CT-71 8783086 345413 4624 CT-108 8782683 344593 4729 CT-71 8783086 3454 | CT-96 | 8783056 | 344289 | 4795 | CT-60 | 8783132 | 345301 | 4624 |
| CT-99 8782838 344627 4755 CT-63/66 8783108 345323 4619 CT-100 8782870 344579 4749 CT-64/67 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-108 8782632 344593 4729 CT-71 8783096 345416 4621 CT-108 8782416 344472 4663 CT-72 8783098 345 | CT-97 | 8783077 | 344038 | 4748 | CT-61 | 8783126 | 345305 | 4625 |
| CT-100 8782870 344579 4749 CT-64/67 8783102 345344 4618 CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-71 8783096 345413 4624 CT-108 8782664 344593 4729 CT-71 8783086 345414 4524 CT-109 8782416 344449 4670 CT-72 8783098 345418 4614 CT-111 8782421 344472 4663 CT-74 8783161 34545 | CT-98 | 8782828 | 344611 | 4760 | CT-62 | 8783116 | 345310 | 4619 |
| CT-101 8782708 344373 4722 CT-65 8783088 345340 4620 CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783264 345454 4621 CT-110 8782421 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782423 344519 4674 CT-76 8783146 345499 </td <td>CT-99</td> <td>8782838</td> <td>344627</td> <td>4755</td> <td>CT-63/66</td> <td>8783108</td> <td>345323</td> <td>4619</td> | CT-99 | 8782838 | 344627 | 4755 | CT-63/66 | 8783108 | 345323 | 4619 |
| CT-102 8782710 344379 4725 CT-66 8783100 345357 4622 CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783096 345416 4621 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782412 344471 4663 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783144 345499 </td <td>CT-100</td> <td>8782870</td> <td>344579</td> <td>4749</td> <td>CT-64/67</td> <td>8783102</td> <td>345344</td> <td>4618</td> | CT-100 | 8782870 | 344579 | 4749 | CT-64/67 | 8783102 | 345344 | 4618 |
| CT-103 8782714 344386 4727 CT-67 8783106 345381 4619 CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783086 345424 4599 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782423 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-112 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345736 </td <td>CT-101</td> <td>8782708</td> <td>344373</td> <td>4722</td> <td>CT-65</td> <td>8783088</td> <td>345340</td> <td>4620</td> | CT-101 | 8782708 | 344373 | 4722 | CT-65 | 8783088 | 345340 | 4620 |
| CT-104 8782692 344523 4745 CT-68 8783110 345390 4623 CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783086 345416 4621 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344519 4674 CT-76 8783161 345452 4595 CT-112 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345747 </td <td>CT-102</td> <td>8782710</td> <td>344379</td> <td>4725</td> <td>CT-66</td> <td>8783100</td> <td>345357</td> <td>4622</td> | CT-102 | 8782710 | 344379 | 4725 | CT-66 | 8783100 | 345357 | 4622 |
| CT-105 8782688 344535 4749 CT-68 8783092 345410 4621 CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783086 345424 4599 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 345937 4617 CT-79 8783018 346134 </td <td>CT-103</td> <td>8782714</td> <td>344386</td> <td>4727</td> <td>CT-67</td> <td>8783106</td> <td>345381</td> <td>4619</td> | CT-103 | 8782714 | 344386 | 4727 | CT-67 | 8783106 | 345381 | 4619 |
| CT-106 8782616 344471 4720 CT-70 8783096 345413 4624 CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783086 345424 4599 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 CT-116 8782882 345952 4613 CT-120B 8783032 346145 | CT-104 | 8782692 | 344523 | 4745 | CT-68 | 8783110 | 345390 | 4623 |
| CT-107 8782632 344593 4729 CT-71 8783086 345424 4599 CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-116 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782883 346021 4594 CT-120B 8783035 3461 | CT-105 | 8782688 | 344535 | 4749 | CT-68 | 8783092 | 345410 | 4621 |
| CT-108 8782664 344561 4737 CT-72 8783098 345416 4621 CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783012 345736 4623 CT-114 8783708 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120A 8783032 346145 4609 CT-116 8782838 346021 4594 CT-120C 8783033 3461 | CT-106 | 8782616 | 344471 | 4720 | CT-70 | 8783096 | 345413 | 4624 |
| CT-109 8782416 344449 4670 CT-73 8783246 345355 4582 CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 CT-116 8782862 345893 4609 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782883 346021 4594 CT-120C 8783032 346145 4609 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 34 | CT-107 | 8782632 | 344593 | 4729 | CT-71 | 8783086 | 345424 | 4599 |
| CT-110 8782412 344472 4663 CT-74 8783200 345448 4614 CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782792 345952 4613 CT-120A 8783012 345747 4620 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120C 8783033 346146 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783033 346166 4604 8782966 346116 4621 CT-120F 8783094 346205 4628 | CT-108 | 8782664 | 344561 | 4737 | CT-72 | 8783098 | 345416 | 4621 |
| CT-111 8782442 344510 4668 CT-75 8783161 345452 4595 CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 CT-116 8782862 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120C 8783033 346146 4608 CT-118 8782964 346003 4601 CT-120E 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120F 8783094 <t< td=""><td>CT-109</td><td>8782416</td><td>344449</td><td>4670</td><td>CT-73</td><td>8783246</td><td>345355</td><td>4582</td></t<> | CT-109 | 8782416 | 344449 | 4670 | CT-73 | 8783246 | 345355 | 4582 |
| CT-112 8782438 344519 4674 CT-76 8783146 345499 4592 CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 ET-117 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 ET-117 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346166 4604 ET-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783028 346226 4628 ET-119 8782946 346113 4626 CT-120G 8783028 349226 | CT-110 | 8782412 | 344472 | 4663 | CT-74 | 8783200 | 345448 | 4614 |
| CT-113 8783716 344771 4717 CT-77 8783144 345512 4593 CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 R782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782936 346116 4621 CT-120F 8783028 346226 4625 CT-121 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT | CT-111 | 8782442 | 344510 | 4668 | CT-75 | 8783161 | 345452 | 4595 |
| CT-114 8783708 344883 4722 CT-78 8783004 345736 4623 CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 ET-117 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 ET-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782936 346116 4621 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782946 346113 4626 CT-120G 8783028 349226 4625 CT-121 8782922 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 <td>CT-112</td> <td>8782438</td> <td>344519</td> <td>4674</td> <td>CT-76</td> <td>8783146</td> <td>345499</td> <td>4592</td> | CT-112 | 8782438 | 344519 | 4674 | CT-76 | 8783146 | 345499 | 4592 |
| CT-115 8782798 345937 4617 CT-79 8783012 345747 4620 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 8782988 <t< td=""><td>CT-113</td><td>8783716</td><td>344771</td><td>4717</td><td>CT-77</td><td>8783144</td><td>345512</td><td>4593</td></t<> | CT-113 | 8783716 | 344771 | 4717 | CT-77 | 8783144 | 345512 | 4593 |
| CT-115 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 CT-119 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782922 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 < | CT-114 | 8783708 | 344883 | 4722 | CT-78 | 8783004 | 345736 | 4623 |
| 8782792 345952 4613 CT-120A 8783018 346134 4610 CT-116 8782862 345899 4609 CT-120B 8783032 346145 4609 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 CT-121 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782922 346407 4552 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 <t< td=""><td></td><td>8782798</td><td>345937</td><td>4617</td><td>CT-79</td><td>8783012</td><td>345747</td><td>4620</td></t<> | | 8782798 | 345937 | 4617 | CT-79 | 8783012 | 345747 | 4620 |
| CT-117 8782838 346021 4594 CT-120C 8783035 346146 4608 CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779564 349842 4568 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349817 4566 <td>CT-115</td> <td>8782792</td> <td>345952</td> <td>4613</td> <td>CT-120A</td> <td>8783018</td> <td>346134</td> <td>4610</td> | CT-115 | 8782792 | 345952 | 4613 | CT-120A | 8783018 | 346134 | 4610 |
| CT-117 8782858 340012 4602 CT-120D 8783033 346166 4604 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 CT-123 8782942 346467 4549 CT-179 9779554 349759 4584 CT-124 8782822 346532 4548 CT-180 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 <td>CT-116</td> <td>8782862</td> <td>345899</td> <td>4609</td> <td>CT-120B</td> <td>8783032</td> <td>346145</td> <td>4609</td> | CT-116 | 8782862 | 345899 | 4609 | CT-120B | 8783032 | 346145 | 4609 |
| 8782864 346003 4601 CT-120E 8783030 346176 4582 CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 CT-123 8782942 346467 4549 CT-179 9779554 349759 4584 CT-124 8782822 346532 4548 CT-180 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | | 8782838 | 346021 | 4594 | CT-120C | 8783035 | 346146 | 4608 |
| CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 CT-123 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-117 | 8782858 | 340012 | 4602 | CT-120D | 8783033 | 346166 | 4604 |
| CT-118 8782902 345921 4569 CT-120F 8783094 346205 4628 CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 CT-123 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | | 8782864 | 346003 | 4601 | CT-120E | 8783030 | | 4582 |
| CT-119 8782936 346116 4621 CT-120G 8783028 346226 4625 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-118 | 8782902 | 345921 | 4569 | CT-120F | 8783094 | | 4628 |
| CT-119 8782946 346113 4626 CT-176 8779818 341919 4626 CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | | 8782936 | | | CT-120G | 8783028 | | 4625 |
| CT-121 8782722 346190 4596 CT-177 8779662 349414 4587 CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-119 | 8782946 | | | 7787 | | | 4626 |
| CT-122 8782928 346407 4552 CT-178 8779662 349414 4587 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-121 | | | | | | | 4587 |
| CT-122 8782858 346371 4564 CT-179 9779554 349759 4584 CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | | 8782928 | | | | | | 4587 |
| CT-123 8782942 346467 4549 CT-180 8779556 349771 4586 CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-122 | | | | | | | 4584 |
| CT-124 8782822 346532 4548 CT-181 8779564 349842 4568 CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | CT-123 | | | THE PARTY | | | | 4586 |
| CT-125 8782676 346570 4685 CT-182 8779564 349817 4566 | | | | | | 7777 | | 4568 |
| | | | | | | | | 4566 |
| CI-126 6/61466 343050 4654 CI-163 6/60590 350915 4529 | CT-126 | 8781488 | 343050 | 4654 | CT-183 | 8780590 | 350915 | 4529 |

Cierre de Trincheras.- En la zona de la unidad minera "Huarón", las trincheras se han previsto rellenar la cavidad con material y suelo cercano a la labor, utilizando equipos apropiados para este tipo de actividades, conformando la superficie para integrar al entorno. Y son los siguientes:

Cuadro Nº 6 Cierre de trincheras

| Código | Coordenadas | | 阿州亚加州 | | |
|---------|-------------|--------|--------------|-----------------------|--|
| | Norte | Este | Cota | Actividades de Cierre | |
| TRIN-01 | 8783502 | 345325 | 4572 | Relleno con suelo | |
| TRIN-02 | 8786442 | 345265 | 4610 | Relleno con suelo | |
| TRIN-03 | 8779858 | 349005 | 4620 | Relleno con suelo | |
| TRIN-04 | 8779830 | 349186 | 4624 | Relleno con suelo | |
| TRIN-05 | 8779666 | 349397 | 4594 | Relleno con suelo | |
| TRIN-06 | 8779506 | 349678 | 4580 | Relleno con suelo | |
| TRIN-07 | 8779544 | 349681 | 4573 | Relleno con suelo | |
| | | | | | |

| Dirección | General de Asuntos Ambientales ivilneros |
|-----------|--|
| | 1506 |
| Folio No | *************************************** |
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |
| | 000000000000000000000000000000000000000 |

Cierre de Instalaciones para Manejo de Residuos

TRIN-08 | 8779554 | 349817 | 4581 | Relleno con suelo

Depósito de Relaves.- El área total recubierta por material de relaves es de 61.33 ha. y comprende las etapas N°s 1 al 5; de acuerdo al análisis de estabilidad de la presa para condiciones de carga estática, pseudo estática y post licuación, considerando el recrecimiento aguas abajo hasta la cota de cese de operación de 4440.56 msnm, la berma de estabilización, la formación de una playa adyacente a la presa y un substrato de arcilla completamente consolidado, señalan que tomando el estudio realizado por Vector Perú S.A. el factor de seguridad estático es de 2.52 a largo plazo, valor superior al mínimo requerido de 1.5; el factor de seguridad obtenido en el análisis pseudo estático a largo plazo es de 1.03 el cual sugiere que la presa podría moverse durante un sismo, aún con desplazamientos mínimos. Las celdas o etapas N°s 1,2 y 3 serán cerradas con la compactación de la zona, se colocará el polímero a razón de 2 lt/m², la cobertura se hará con el suelo de la zona de San José, distante a 8.1 km, acomodo del material suelto sin compactar, junto con las semillas oriundas de la zona para la revegetación de la zona cubierta. Las celdas 4 y 5 serán cerradas en la etapa de cierre final bajo el mismo criterio descrito.

Relaves derramados en San José.- Se procederá al carguío, transporte y acomodo de los relaves derramados en San José a las celdas 1 y 2 que se encuentran a 9.37 km de distancia.

Relaves derramados en Patacocha.- Se procederá al carguío, transporte y acomodo de los relaves derramados en Patacocha a las celdas 1 y 2 que está a 10.53 km de distancia.

Relaves derramados en Calera.- Se procederá al carguío, transporte y acomodo de los relaves derramados en Calera a las celdas 1 y 2 que están a 11.26 km de distancia.

Escorias de San José.- Se procederá al carguío, transporte y acomodo de las escorias antiguas en San José a las celdas 1 y 2 que están a 10.07 km de distancia.

Botaderos de Desmonte.- Se cargarán y transportarán 102 botaderos a interior mina (la relación georeferenciada de estos botaderos se encuentra en Anexos del Plan de Cierre de Minas presentado), cateos, Glory Holes, a otras desmonteras, relleno hidráulico y trasladadas a las relavaras 1 y 2; se cerrará in situ el botadero desmontes 78.

3.4.3 Cierre Final

Desmantelamiento

Se describe las actividades de desmantelamiento en los componentes como, mina planta de beneficio y otras infraestructuras relacionadas con unidad minera, que tienen materiales y equipos que recuperar, para su retiro y transporte a los centros de acopio establecidos, identificando materiales peligrosos par su retiro y transporte de conformidad con la legislación vigente.

Demolición, Recuperación y Disposición

Las estructuras y losas de concreto serán demolidas a excepción de aquella que garanticen mantener la estabilidad del terreno, después de su clasificación los restos se clasificarán en



salvables (para venta y reuso), reciclables, residuos peligrosos dispuestos en áreas especiales y residuos no peligrosos también serán dispuestos en las áreas correspondientes.

Cierre de Bocaminas.- En este escenario corresponde el resto de las bocaminas, cuyo detalle se muestra a continuación:

Cuadro Nº 7 Estabilización Física y Geoquímica de Bocaminas

| 0445 | Coorde | nadas | 0-4- | Actividades de Cierre | |
|-----------------|---------|--------|-------|--------------------------|--|
| Código | Norte | Este | Cota | | |
| B-30 | 8782792 | 345066 | 4594 | Tabique Tipo I | |
| B-31 | 8782980 | 345100 | 4620 | Tabique Tipo I | |
| B-33 | 8782954 | 344986 | 4653 | Tabique Tipo I | |
| B-34 | 8783024 | 344833 | 4710 | Tabique Tipo II | |
| B-66 | 8782250 | 344555 | 4620 | Tabique Tipo I | |
| B-67 | 8781602 | 344727 | 4619 | Tabique Tipo I | |
| B-100P.Nevejans | 8784740 | 351507 | 4253 | Tapón Hermético | |
| B-101 | 8783518 | 348505 | 4403 | Tabique especial | |
| B-21 | 8783486 | 345781 | 13574 | Tabique Tipo II | |
| B-22 | 8783329 | 345536 | | Tabique Tipo I | |
| B-50 | 8783565 | 345977 | 25 | Tabique Tipo II | |
| B-51 | 8783714 | 346007 | 551 | Tabique Tipo II | |
| B-27 | 8783344 | 345334 | 1 14 | Tabique Tipo I | |
| B-12 | 8782942 | 343736 | 4636 | Tabique Tipo II | |

Cierre de chimeneas.- Tendrán las mismas actividades de Cierre efectuadas en el Cierre Progresivo

Cuadro Nº 8 Estabilización Física y Geoquímica de Chimeneas

| Código | Coordenadas | | A 1 1 1 1 | 0200000 | |
|--------|-------------|--------|-----------|-----------------------|--|
| | Norte | Este | Cota | Actividades de Cierro | |
| CH-07 | 8783566 | 344554 | 4699 | Tipo único de cierre | |
| CH-08 | 8783582 | 344442 | 4677 | Tipo único de cierre | |
| CH-09 | 8783556 | 344660 | 4705 | Tipo único de cierre | |
| CH-10 | 8783522 | 344747 | 4748 | Tipo único de cierre | |
| CH-26 | 8783066 | 344946 | 4673 | Tipo único de cierre | |
| CH-27 | 8782798 | 345052 | 4609 | Tipo único de cierre | |
| CH-28 | 8782888 | 344917 | 4686 | Tipo único de cierre | |
| CH-34 | 8782856 | 344505 | 4766 | Tipo único de cierre | |
| CH-39 | 8782624 | 344439 | 4697 | Tipo único de cierre | |
| CH-40 | 8782624 | 344442 | 4704 | Tipo único de cierre | |
| CH-42 | 8782616 | 344487 | 4714 | Tipo único de cierre | |
| CH-44 | 8782622 | 344495 | 4715 | Tipo único de cierre | |
| CH-45 | 8782614 | 344499 | 4717 | Tipo único de cierre | |
| CH-46 | 8782418 | 344286 | 4656 | Tipo único de cierre | |
| CH-47 | 8782838 | 344818 | 4704 | Tipo único de cierre | |
| CH-65 | 8782204 | 344358 | 4650 | Tipo único de cierre | |



| | 1507 |
|----------|---|
| Folio No | ********************************* |
| Letras | 000000000000000000000000000000000000000 |
| | |

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros

| CH-66 | 8782208 | 344379 | 4647 | Tipo único de cierre |
|-------|---------|--------|------|----------------------|
| CH-67 | 8782246 | 344300 | 4655 | Tipo único de cierre |
| CH-73 | 8782366 | 344355 | 4660 | Tipo único de cierre |
| CH-74 | 8782344 | 344353 | 4677 | Tipo único de cierre |
| CH-16 | 8783176 | 345432 | 4605 | Tipo único de cierre |
| CH-21 | 8783048 | 345560 | 4602 | Tipo único de cierre |
| CH-22 | 8783230 | 345391 | 4587 | Tipo único de cierre |
| CH-23 | 8782950 | 345831 | 4575 | Tipo único de cierre |
| CH-82 | 8779878 | 348986 | 4633 | Tipo único de cierre |
| CH-83 | 8779764 | 349300 | 4615 | Tipo único de cierre |
| CH-84 | 8779764 | 349300 | 4615 | Tipo único de cierre |
| CH-85 | 8779728 | 349349 | 4611 | Tipo único de cierre |
| CH-86 | 8779694 | 349424 | 4603 | Tipo único de cierre |
| CH-87 | 8779558 | 349603 | 4582 | Tipo único de cierre |

Cierre de Pique D.- Existe un solo pique, el tipo de cierre está considerado con una loza de concreto armado (fc=210 kg/cm²) de 0.50 m de espesor, apoyada en dos vigas de concreto armado de 0.30 x 0.80 m, indican que estas se construirán de tal forma que constituya un soporte en forma de cruz con una longitud de apoyo de 1.00m, la losa a su vez deberá estar apoyada en todo el perímetro de la roca de las paredes del pique, sobre la losa se colocará relleno de suelo de la zona, sin compactar que facilite el desarrollo de la vegetación natural.

Cierre de Cochas (07 Cochas).- El material será transportado a las relaveras 1,2 y 3 a una distancia de 2.4 km.

Cierre de botadero de desmonte 78.- La superficie del depósito será conformado bajo una pendiente de 2% y taludes de 1.5 a 2H:1V, (Previo a realizar un estudio que respalde las medidas adoptadas y se realizará durante el cierre progresivo), luego se será cubierto con material impermeable de 0.2° m de espesor el cual será compactada y 0.20 m será colocado sobre esta capa con semillas de plantas aptas para la zona.

Establecimiento de la Forma del terreno.- Lo terrenos utilizados en las diversas instalaciones, caminos, carreteras, serán escarificados y reperfilados para tomar la morfología similar a los terrenos circundantes.

Revegetación.- Los componentes mineros se encuentran ubicados sobre los 4600 msnm, los suelos presentan baja materia orgánica, en consecuencia se tiene como prioridad el suelo San José para los trabajos de rehabilitación, para el caso de las bocaminas la parte externa mantenga un talud de 1.5H:1.0V rehabilitándose el área similar al entorno, también las chimeneas tendrán el mismo material colocado sobre la losas para su rehabilitación, en cuanto a los depósitos de relave luego de impermeabilizar la superficie se colocará una capa de 0.20 m de suelo acomodado con equipo pesado manteniendo una pendiente de 2% en la superficie restableciendo la vegetación con semillas propias del lugar e igual procedimiento se llevará a efecto en los botaderos de desmonte.

Programas Sociales.- Comprende el seguimiento de la evolución de proceso de adaptación de las poblaciones sin la presencia de la actividad productiva de la actividad minera, el cual indica el fortalecimiento de las capacidades de la las comunidades en el área de influencia consistentes en programas y proyectos de reconversión laboral, capacitación en educación ambiental y monitoreo.





3.5 Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre

Comprende las actividades que se recomiendan implementar, evaluando la eficiencia de las medidas de cierre de los componentes durante cinco años.

Actividades de Mantenimiento

Mantenimiento Físico.- Estarán dirigidas a garantizar que la estructura de los canales no se dañen, las bocaminas, chimeneas se mantengan con la cobertura correspondiente, la válvula del nivel 250 se encuentre en perfecto estado de operación; se realizará con una frecuencia anual.

Mantenimiento Geoquímico.- Se verificarán las coberturas de impermeabilización para evitar la aparición de fisuras en superficie; se realizará con una frecuencia anual.

Mantenimiento Hidrológico.- Se encuentra orientado a ejecutar las actividades de limpieza del sistema de drenaje del agua de escorrentía que incluye los canales de coronación del depósito de desmonte 78, también se verificará las condiciones del tapón colocado en el nivel 250, para verificar su cierre hermético; se realizará con una frecuencia anual.

Mantenimiento Biológico.- Se realizarán campañas complementarias de sembrío para establecer una cobertura vegetal adecuada y autosostenible y prevenir erosiones en los depósitos de relaves y de desmonte; se realizará con una frecuencia de dos veces anuales.

Actividades de Monitoreo Post Cierre

Monitoreo de Estabilidad Física.- La verificación se llevará a cabo principalmente en el depósito de relaves, dique del depósito de relaves, depósito de desmonte 78, chimeneas, pique. tapón Nv-250, canales con una frecuencia anual se verificará indicios de inestabilidad de taludes, movimiento de terreno, desplazamientos, fisuras, elongaciones, hundimientos, para definir la corrección inmediata de ser el caso.

Monitoreo de Estabilidad Geoquímica.- Se monitoreará la calidad del agua superficial presente en las zonas restauradas, estado de las coberturas y del suelo adyacente; se verificará la generación de DAR, en el cuerpo receptor aguas arriba y abajo de la descarga con la finalidad de determinar la posible alteración perceptible en el cuerpo receptor para tomar las correcciones que el caso amerite; se realizará con una frecuencia anual.

Monitoreo de Estabilidad Hidrológica.- Se verificarán los canales de coronación, canales sobre los depósitos y se estado de funcionamiento, como los caudales que vierten al río se esté dando sin obstrucciones y con los caudales previstos; tendrá una frecuencia anual.

Monitoreo Biológico.- Serán monitoreados los depósitos de desmonte y relaves, zona Francois y campamentos, zonas de vías escarificadas con una frecuencia de dos veces por año; la finalidad es verificar la calidad de la vegetación en cuestión de diversidad y abundancia presente, para tomar las medidas correctivas de ser el caso.

Monitoreo Social.- Se verificará el grado de adaptación al cambio, monitoreando las condiciones de vida como consecuencia de la influencia migracional de las empresas de servicio, grado de transformación a otras actividades; se ubicará en los centros poblados Los Andes Pucará, Centro poblado San Agustín de Hauychao, Centro Poblado de Santa rosa, Caserío Huarimarcan, Caserío la cruzada, Caserío san Carlos; Comunidad de Huayllay (Caserío Andacancha), Barrio la Hueca, Caserío Condorcayan, Caserío Santa Cruz, distrito de Huayllay, Caserío San Juan de León Pata, Centro poblado de Canchacucho: la frecuencia señalan antes v después del cierre final y al final del Post -Cierre técnico ambiental.

3.6 Cronograma, Presupuesto y Garantía Financiera

El cronograma en detalle de las actividades de Cierre progresivo, Final, Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre, se encuentran en las tablas 7.2.1, 7.2.2 y 7.2.3 respectivamente. presentados con el escrito de subsanación Nº 1952136, las actividades del cierre progresivo se ejecutarán paralelamente a las operaciones, mientras que las obras de cierre final tendrá una duración de tres años y medio, las actividades de mantenimiento y monitoreo post cierre se iniciará inmediatamente durante cinco años.

Folio No ...

1508

El presupuesto resumen de las actividades de cierre a ejecutarse, se encuentra en el informe Nº 001-2010-MEM-DGM-DTM/PCM de la Dirección General de Minería que a continuación se muestra:

| Item | paid who had left office entitled to be | Titular/0 | DGM | |
|------|---|---------------|--|---------------|
| | Descripción | Valor | Valor Actual | Valor |
| | | Presente Neto | 27 30 No. 10 No. | Constante |
| Α | Tasa de inflación anual del dólar | 2,0% | | |
| В | Tasa de descuento | 7,0% | | COT SITE OF Y |
| С | Costo Cierre Progresivo | 3.981.582,14 | 5.786.357,83 | 5.786.357,83 |
| D | Costo Cierre Final | 3.454.806,97 | 7.401.863.61 | 7.401.863,61 |
| Е | Costo Post Cierre | 167.865,94 | 483.279,75 | 483.279,75 |
| F | Costo Total del Cierre | 7.604.255.05 | 13.671.501,19 | 13.671.501,19 |
| G | Costo del Cierre Progresivo (actualizado) | 3.981.582,14 | | 5.786.357,83 |
| Н | Costos de cierre ejecutados | 0,00 | | 0,00 |
| j | Garantías constituidas actualizadas | 0,00 | Non-the & | 0,00 |
| J | Monto total de la garantía | 3.622.672,91 | D. mekstivle in " | 7.885.143,36 |
| K | Vida útil de la unidad minera | 13,7096 | Y September | 13,71 |
| L | Monto de la garantía anual | 264.243,76 | and also solver | 575.138,10 |

Montos en US\$ sin IGV

El informe señalado, concluye que los aspectos económicos y financieros del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón" se considera en general conforme, habiéndose encontrado discrepancias en el método y proceso del cálculo de las garantías, las cuales se pueden superar cuando se aprueben tasas oficiales, mientras tanto se aplicará el método del valor constante.

Tipo de Garantía.- La empresa propone como garantía la modalidad de Cartas Fianza.

IV. CONCLUSIÓN

Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, ha cumplido con presentar el descargo de las observaciones formuladas por La DGAAM, la DGM y el Ministerio de Agricultura al Plan de Cierre de Minas de unidad minera "Huarón", las cuales se consideran absueltas.

La Dirección General de Minería con el Informe Nº 001-2010-MEM-DGM-DTM/PCM, otorga su conformidad a la evaluación de los aspectos económicos y financieros del Plan de Cierre de Minas presentado.

V. RECOMENDACIONES

- 1. Aprobar el Plan de Cierre de Minas de unidad minera "Huarón", presentado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca.
- 2. Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá cumplir con las acciones establecidas en el presente informe: Actividades de Cierre (numeral 3.4), Mantenimiento y Monitoreo Post Cierre (numeral 3.5) y Presupuesto financiero de conformidad con el Informe Nº 001 -2010-MEM-DGM-DTM/PCM (numeral 3.6)
- 3. Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá realizar el tratamiento de cualquier efluente que podría aflorar como consecuencia de la implementación de las obras de cierre, de tal forma se garantice el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles aprobados por RM Nº 011-96-EM para efluentes y con los estándares de calidad para cuerpo receptor aprobados por el Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM.



- 4. Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá evaluar la implementación de un sistema de tratamiento de aguas ácidas en caso no se logre la estabilización geoquímica con las medidas de cierre propuestas.
- 5. Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, en la actualización del Plan de Cierre de Minas deberá tomar en cuenta el cambio o modificaciones de los componentes en las actividades mineras que desarrolla, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
- 6. La DGAAM enviará una copia del expediente del Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón" y todos sus actuados al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) para su conocimiento y fines de fiscalización correspondientes.

Es cuanto cumplimos con informar a usted para los fines del caso.

Lima, 03 de marzo de 2010

Ing. Abad Bedrinana Ríos CIP N° 25413

Ministerio de Energía y Minas

> Ing. Santiago Dolores Camones CIP N° 16212

"Decenio de la Personas con Discapacidad en el Perú MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú" Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros

Folio No....

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 083 -2010-MEM-AAM

Lima.

n 8 MAR. 2010

Visto. el Informe N° 22 -201 o-MEM-AAM/ABR/SDC que antecede y estando de acuerdo con lo expresado,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Plan de Cierre de Minas de la unidad minera "Huarón" presentado por Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, conforme al cual ésta queda obligada a cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en dicho Plan de Cierre de Minas, en el Informe N° 221 -2016 MEM-AAM/ABR/SDC y en los compromisos asumidos a través de los escritos complementarios presentados por la administrada, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Cierre de Minas, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 033-2005-EM y modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá cumplir con efectuar el primer aporte anual de la garantía indicada en el Informe N° 001-2010-MEM-DGM-DTM/PCM, dentro del plazo establecido en el artículo 50° del Reglamento para el Cierre de Minas aprobado mediante Decreto Supremo N° 033-2005-EM y modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá constituir la garantía a favor del Ministerio de Energía y Minas, la que debe ser presentada ante la Dirección General de Minería.

ARTÍCULO 3°.- Pan American Silver S.A. Mina Quiruvilca, deberá garantizar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas producidas en el área de la unidad minera "Huarón", de tal forma se garantice el cumplimiento de los LMP aprobado por R.M. N° 011-96-EM/VMM y de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para aqua señalados en el D.S N° 002-2008-MINAM.

ARTÍCULO 4°.- La aprobación del presente Plan de Cierre de Minas, no constituye el otorgamiento de autorizaciones, permisos y otros requisitos legales con los que deberá contar el titular del proyecto minero para operar o ejecutar las actividades de cierre planteadas, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTÍCULO 5°.- Notifíquese al titular y remítase copia de la presente Resolución Directoral y todos los actuados al OSINERGMIN, para los fines correspondientes. Archívese.

ng. FELIPE KAMIREZ DELPINO

Director General Asuntos Ambientales Mineros

