**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

San Juan de Miraflores, **31 de agosto del 2022**

VISTOS:

El expediente N° 202100032131, referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Oficio N° 3249-2021-OS/OR LIMA SUR, por el incumplimiento a los indicadores Desviación Inferior del Importe de los Reintegros (DID), Desviación en Exceso del Importe de los Recuperos (DIR) y la evaluación de los procesos de reintegros, a la empresa **Luz del Sur S.A.A.** (en adelante, Luz del Sur y/o la concesionaria), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20331898008.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin N° 722-2007-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la Supervisión de los Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad” (en adelante, el Procedimiento), a través del cual se establece el procedimiento para la supervisión sobre reintegros y recuperos en el servicio público de electricidad que realizan las concesionarias del servicio público de electricidad.
- 1.2.** Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, se realizó la supervisión a la Luz del Sur, correspondiente al primer semestre del año 2021.
- 1.3.** A través del Informe de Fiscalización N° 4670-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 11 de noviembre de 2021, se comunicó a Luz del Sur los hechos y conductas detectadas en la supervisión mencionada en el párrafo anterior.
- 1.4.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, se evaluó lo actuado en el expediente, verificándose que Luz del Sur incurrió en las siguientes infracciones:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
1	<p><u>Indicador DID: Desviación Inferior del Importe de los Reintegros</u></p> <p>La concesionaria obtuvo para el indicador DID, el valor de -0,1420%.</p> <p>El caso observado es el ítem 19, correspondiente al suministro N° 1236474, en el cual el monto resulta inferior al calculado por el supervisor.</p>	<p>Numeral 3.2 del Procedimiento</p> <p><u>Indicador DID: Desviación Inferior del Importe de los Reintegros</u></p> <p>Con este indicador se determina el grado de desviación negativa del importe principal, interés compensatorio de los reintegros efectuados por la concesionaria, respecto a los importes calculados por Osinergmin, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Procedimiento.</p> <p>Título Quinto del Procedimiento</p> <p>Constituyen infracciones pasibles de sanción: (...) d) Cuando los indicadores calculados excedieran las tolerancias establecidas en la Escala de Multas y Sanciones aprobadas por Osinergmin.</p>	<p>Numeral 5.2 del Anexo 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD.</p>

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
2	<p>Indicador DIR: Desviación en exceso del importe de los recuperos</p> <p>El Agente Fiscalizado obtuvo para el indicador DIR, el valor de 0,0595%.</p> <p>Se ha verificado que en dos (2) casos el monto determinado por la empresa resulta en exceso.</p> <p>Los casos observados corresponden a los ítems 7 y 32 correspondiente a los suministros Nos. 1221291 y 1217645.</p>	<p>Numeral 4.2 del Procedimiento Indicador DIR: Desviación en exceso del importe de los recuperos</p> <p>Con este indicador se determina el grado de desviación en exceso que la concesionaria pudiera incurrir en el cálculo del importe principal e interés compensatorio de los recuperos efectuados por la concesionaria, respecto a los importes calculados por Osinergmin, siguiendo el procedimiento establecido en el numeral d.2 del Procedimiento.</p> <p>Asimismo, el cálculo del referido indicador se efectúa en base a los criterios y variables establecidas en el Procedimiento.</p> <p>Título Quinto del Procedimiento Constituyen infracciones pasibles de sanción: (...) d) Cuando los indicadores calculados excedieran las tolerancias establecidas en la Escala de Multas y Sanciones aprobadas por Osinergmin.</p>	<p>Numeral 5.4 del Anexo 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD.</p>
3	<p>Evaluación del Cumplimiento de la Norma de Reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento</p> <p>En un (1) caso que procedía un reintegro (suministro N° 1412752) a favor del cliente por el causal ii) Error en el sistema de medición, debido a que los consumos posteriores al cambio del equipo de medición han disminuido y presentado variaciones a la baja, este no fue reportado en el Anexo N° 2, correspondiente al periodo evaluado.</p>	<p>Literal c.2 del numeral 1.2.5 del Procedimiento</p> <p>1.2.5 En el proceso de supervisión se realizarán cuando menos las siguientes acciones:</p> <p>(...) c) Evaluación de los procesos de reintegros:</p> <p>(...) c.2 Que la concesionaria haya cumplido con determinar el importe principal del reintegro, y los intereses. Además, haya considerado la tarifa vigente de cada mes de consumo y todos los meses facturados con error hasta un período máximo de 10 años. Para lo casos de los reintegros de error en el sistema de medición o en la instalación del sistema de medición se considerará un período de evaluación de dos meses consecutivos.</p> <p>Título Quinto del Procedimiento Constituyen infracciones pasibles de sanción: (...) d) Por no cumplir con las Disposiciones establecidas en el presente Procedimiento.</p>	<p>Numeral 3 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución N° 102-2012-OS/CD, establece multa por no reportar casos de Recuperos o reintegros aplicados, serán sancionados con una multa en UIT, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro N° 4.</p>

- 1.5. Mediante Oficio N° 3249-2021-OS/OR LIMA SUR de fecha 20 de diciembre de 2021, notificado el mismo día, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra Luz del Sur por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos al presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.6. Con escrito de registro N° 202100032131 de fecha 29 de diciembre de 2021, Luz del Sur solicitó prórroga al plazo otorgado para la presentación de descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.7. A través del escrito de registro N° 202100032131 de fecha 5 de enero de 2022, Luz del Sur presentó el reconocimiento de su responsabilidad administrativa por las tres infracciones administrativas que se le imputa en el presente procedimiento administrativo sancionador.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR

- 1.8. Mediante Oficio N° 1726-2022-OS/OR-LIMA SUR notificado el 13 de abril de 2022, se corrió traslado a la concesionaria del Informe Final de Instrucción N° 843-2022-OS/OR LIMA SUR.
- 1.9. Con escrito de registro N° 202100032131 de fecha 11 de agosto de 2022, Luz del Sur presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 843-2022-OS/OR LIMA SUR.

2. **ANÁLISIS**

2.1. **CUESTIÓN PREVIA**

- **De la Competencia de La Función Instructora y Sancionadora**

Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y sancionadora dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, respecto al incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin en relación a las actividades de distribución y comercialización de electricidad; disponiéndose que los Especialistas Regionales en Electricidad, se encargarán de la función instructora; mientras que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos competentes para sancionar en primera instancia.

2.2. **CON RESPECTO AL INDICADOR DID: DESVIACIÓN INFERIOR DEL IMPORTE DE LOS REINTEGROS**

Observación (incumplimiento del numeral 3.2 del P-722)

Cálculo incorrecto del importe del reintegro

De la evaluación de la supervisión realizada y de la documentación obrante en el expediente 202100032131, se ha verificado que de la información referida a la muestra de reintegros de energía eléctrica, se encontró 1 caso con cálculo incorrecto del importe del reintegro por Error en el proceso de Facturación, conforme se detallan a continuación:

ítem	SuministroN°	Monto Reintegro Efectuado por la Concesionaria (S/)	Monto Reintegro Calculado por Osinergmin (S/)	Diferencia (S/)
19	1236474	30,35	60,83	-30,48

Suministro N° 1236474:

Considerando que el consumo facturado de julio 2020 (86,3 kW.h) no mostró el consumo real demandado en el predio, y que en agosto 2020 se sinceró lo demandado por el suministro, a través de una liquidación de los consumos acumulados desde que se presentó el error.

Por consiguiente, el consumo de agosto 2020, se determinó en base a la Resolución de Sala Plena 002-2008-OS/JARU, el cual precisa que se considerará el menor valor de la comparación entre Esd (consumo obtenido de la diferencia de lecturas anterior y posterior al mes observado que resulten

correctas y proyectadas a un mes) y Epa (el promedio de los consumos válidos de los seis meses anteriores al mes en reclamo).

Luz del Sur en la determinación del consumo de agosto 2020 consideró "*lecturas erradas*" tanto para el cálculo del *EsD*, al considerar dos lecturas anteriores al mes en reclamo; como en el cálculo del *Epa*, al aplicar un mayor promedio en los cuatro meses anteriores al mes en reclamo, causando un menor importe a reintegrar al usuario.

Por tanto, Luz del Sur incumplió lo establecido en el numeral 3.2 del Procedimiento, concluyendo que el valor del indicador DID es igual a -0,1420%.

DESCARGOS DE LUZ DEL SUR

Escrito de registro N° 202100032131 de fecha 5 de enero de 2022

En el presente caso, la concesionaria señala que, conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2 del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el literal a) del numeral 26.4 el artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD (en adelante, Reglamento de Fiscalización), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR por transgredir el indicador DID.

Escrito de registro N° 202100032131 de fecha 11 de agosto de 2022

Luz del Sur advierte que mientras el valor del indicador calculado se encuentra en porcentaje, al momento de ingresarlo a la fórmula no se mantiene su valor porcentual sino que se consigna el valor en unidades, teniendo como efecto que el cálculo de la multa se encuentre sobredimensionado.

De esta forma, la concesionaria recalca error de cálculo en los siguientes indicadores:

- El indicador DID fue del -0,1420%: En ese caso, el cálculo correcto debería ser: Multa DID = $(-0,1331 \text{ UIT} * -0.001420 * 190) = 0,0359 \text{ UIT}$
- El indicador DIR: En ese caso, la multa correcta que correspondería aplicar sería de 0,0675 UIT y no 6.75 UIT como se ha determinado

Por tal motivo, la forma de cálculo que solicitan sea aplicable se condice con lo establecido en Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD, así como en la práctica administrativa. Agregando, que dicho criterio de aplicación ha sido el empleado por Osinergmin en anteriores procedimientos sancionadores, tales como los contenidos en los expedientes 202000108261, 202000021380 y 202100081070.

Finalmente, aseguran que la forma de determinación del cálculo de las multas efectuadas por el Informe Final de Instrucción no implican desconocimiento alguno del reconocimiento de responsabilidad efectuado oportunamente en nuestros primeros descargos.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

De lo antes mencionado, debe señalarse que Luz del Sur, mediante escrito de registro N° 202100032131 presentado el 5 de enero de 2022, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, dentro del cual, se encuentra el que haya trasgredido el indicador DID.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el ítem a.2) del literal a) del numeral 26.4 del artículo 26^{o1} del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 208-2020-OS/CD, para efectos del cálculo de la multa se considerará como factor atenuante, el reconocimiento del agente fiscalizado, por escrito y de forma precisa e incondicional, de su responsabilidad hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante escrito de registro N° 202100032131, no exime de responsabilidad administrativa a Luz del Sur, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, con relación a la fórmula del cálculo de multa de los indicadores DID y DIR, será materia de pronunciamiento en el punto 3 de la presente Resolución, donde se determinará las sanciones correspondientes.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

En el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, en el cual se determinó que Luz del Sur incumplió con lo establecido en el numeral 3.2 del Procedimiento, respecto a la transgresión del indicador de Desviación Inferior del Importe de los Reintegros (DID).

Cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En ese sentido, dado que se ha verificado que la empresa trasgredió el indicador de Desviación Inferior del Importe de los Reintegros (DID), por lo que corresponde concluir que dicho

¹ Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución N° 208-2020-OS/CD

Artículo 26.- Graduación de multas

(...) 26.4 Constituyen factores atenuantes, las siguientes circunstancias de la comisión de la infracción, de corresponder:

a) **Reconocimiento de responsabilidad:** Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el Agente Fiscalizado reconoce su responsabilidad por escrito, de forma precisa e incondicional, sin expresiones ambiguas o contradictorias, sin formular descargos o interponer recurso administrativo.

Los factores aplicables se determinan en función a la oportunidad en que se realiza el reconocimiento, sin considerar ampliaciones de plazo, conforme a lo siguiente:

(...) a.3 Si reconoce la infracción hasta antes de la emisión de la resolución de sanción, se aplica como factor -10% (...)

incumplimiento constituye infracción administrativa de acuerdo en el numeral 3.2 del Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme al numeral 5.2 correspondiente al Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD.

2.3. CON RESPECTO AL INDICADOR DIR: DESVIACIÓN EN EXCESO DEL IMPORTE DE LOS RECUPEROS

Observación (incumplimiento del numeral 4.2 del P-722)

Cálculo incorrecto del importe del recuperero:

De la evaluación de la supervisión realizada y de la documentación obrante en el expediente 202100032131, se ha verificado que en dos (02) casos con cálculo incorrecto del importe del recuperero por error en el proceso de facturación, conforme se detallan a continuación:

Ítem	Suministro N°	Recuperos Efectuados por la Concesionaria (S/)	Recuperos Calculados por Osinergmin (S/)	Diferencia(S/)
7	1221291	505,85	478,63	27,22
32	1217645	1 222,14	1 194,53	27,61

Luz del Sur determinó importes mayores a los debidos al efectuar el cálculo del importe de un recuperero por Error en el sistema de medición y un recuperero por vulneración de las condiciones del suministro:

Suministro N° 1221291 (ítem 7) - Error en el sistema de medición

En la intervención realizada al suministro por Luz del Sur S.A.A., se reportó que el medidor se encontraba defectuoso por no registrar los consumos reales demandados en el predio, por lo que, procedía el recuperero por causal de error en el sistema de medición.

Al respecto, el numeral 9.2.2 de la Norma DGE RyR, considera para el cálculo del recuperero el valor de Esd (Energía promedio mensual registrada en períodos, de por lo menos 2 meses inmediatos anteriores a la condición defectuosa), y para su determinación, Luz del Sur realizó un cálculo errado en el mes de marzo 2020 (consideró 439,70 kW.h, cuando correspondía 388 kW.h), generando un mayor valor del Esd y consecuentemente, una energía promediomensual mayor para el cálculo del recuperero de energía.

Suministro N° 1217645 (ítem 32) - Vulneración de las condiciones del suministro

Luz del Sur S.A.A. reportó una conexión directa en la bornera del medidor, fase T, que no permitían el registro de la totalidad del consumo de energía demandado por el predio; por lo que, procedía el recuperero por causal de vulneración de las condiciones del suministro.

Al respecto, el numeral 9.2.3 de la Norma DGE RyR, considera para el cálculo del recuperero el valor de Ecv (Energía registrada en condición de vulneración en el mes "i"), y en su determinación, Luz del Sur consideró erradamente un menor valor de la energía facturada en el mes de marzo 2020 (294 kW.h), generando una energía mensual mayor para el cálculo del recuperero de energía.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

Por todo lo señalado, Luz del Sur incumplió lo establecido en el numeral 4.2 del Procedimiento y los numerales 9.2.2 y 9.2.3 de la Norma DGE RyR.

En el Anexo N° 4.4 del Informe de Supervisión N° SUP1900067-2021-06-02-2, se incluye el detalle del indicador DIR, concluyendo que el valor del indicador DIR es igual a 0,0595%.

RECONOCIMIENTO DE LUZ DEL SUR

De lo antes mencionado, la concesionaria señala que, conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2 del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el literal a) del numeral 26.4 el artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD (en adelante, Reglamento de Fiscalización), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR por transgredir el indicador DIR.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

En el presente caso, debe señalarse que Luz del Sur, mediante escrito de registro N° 202100032131 presentado el 5 de enero de 2022, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, dentro del cual, se encuentra el que haya trasgredido el indicador DIR.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal a.1 del numeral 26.4 del artículo 26° del Reglamento de Fiscalización, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente fiscalizado, por escrito y de forma precisa e incondicional, de su responsabilidad hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante escrito de registro N° 202100032131, no exime de responsabilidad administrativa a Luz del Sur, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

En el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, en el cual se determinó que Luz del Sur incumplió con lo establecido en el numeral 4.2 del Procedimiento, respecto a la transgresión del indicador de Desviación en exceso del importe de los recuperos (DIR).

Cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En ese sentido, dado que se ha verificado que la empresa trasgredió el indicador de Desviación en exceso del importe de los recuperos (DIR), por lo que corresponde concluir que dicho incumplimiento constituye infracción administrativa de acuerdo en el numeral 4.2 del Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme al numeral 5.4 correspondiente al Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD.

2.4. Respecto a la Evaluación del Cumplimiento de la Norma de Reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento

De la evaluación de la muestra de suministros cuyos medidores no aprobaron la prueba de marcha en vacío y/o resultaron con errores positivos mayores al promedio de los errores admisibles, durante el proceso de contrastes realizados en el primer semestre del año 2020, se comprobó en un (1) caso (suministro N° 1412752) que procedía un reintegro a favor del cliente por el causal ii) Error en el sistema de medición, debido a que los consumos posteriores al cambio del equipo de medición han disminuido y presentado variaciones a la baja, este no fue reportado en el Anexo N° 2, correspondiente al periodo evaluado.

En el Anexo N° 4.5 del Informe de Supervisión se muestra el cuadro de la evaluación de los posibles reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento.

RECONOCIMIENTO DE LUZ DEL SUR

La concesionaria señala que, conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2 del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y el literal a) del numeral 26.4 el artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD (en adelante, Reglamento de Fiscalización), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR por transgredir la evaluación del cumplimiento de la norma de reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

En el presente caso, debe señalarse que Luz del Sur, mediante escrito de registro N° 202100032131 presentado el 5 de enero de 2022, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, dentro del cual, se encuentra el que haya trasgredido la evaluación del cumplimiento de la norma de reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal a.1 del numeral 26.4 del artículo 26° del Reglamento de Fiscalización, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente fiscalizado, por escrito y de forma precisa e incondicional, de su responsabilidad hasta la fecha de vencimiento del plazo para formular descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado mediante escrito de registro N° 202100032131, no exime de responsabilidad administrativa a Luz del Sur, el reconocimiento será considerado como un

factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento.

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS

En el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR LIMA SUR, notificado el 20 de diciembre de 2021 junto al Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, en el cual se determinó que Luz del Sur incumplió con lo establecido en el literal c.2 del numeral 1.2.5 del Procedimiento, respecto a la transgresión la evaluación del cumplimiento de la norma de reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento.

Cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En ese sentido, dado que se ha verificado que la empresa trasgredió la evaluación del cumplimiento de la norma de reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento, por lo que corresponde concluir que dicho incumplimiento constituye infracción administrativa de acuerdo en el literal c.2 del numeral 1.2.5 del Procedimiento, siendo pasible de sanción conforme al numeral 3 correspondiente al Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD.

3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN PROPUESTA

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD, se aprobó el Anexo 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, consignada en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada

Los numerales 3, 5.2 y 5.4 del Anexo 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la División de Supervisión Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 102-2012-OS/CD, tipifica como infracción administrativa sancionable transgredir las tolerancias de los indicadores DID, DIR y evaluación del cumplimiento de la norma de reintegros.

En tal sentido, las multas correspondientes por incumplir con las disposiciones del Procedimiento, se determinan teniendo en cuenta las siguientes expresiones:

3.1. DETERMINACIÓN DE SANCIÓN POR TRANSGREDIR EL INDICADOR DID: DESVIACIÓN INFERIOR DEL IMPORTE DE LOS REINTEGROS

La Multa por la desviación inferior del importe de los reintegros - Multa DID, para el tipo de empresa 4, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.2 del Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD, se determina bajo la siguiente expresión:

$$\text{Multa DID} = (-M4 * DID * NDP)$$

Donde:

$$M4 = 0,1331 \text{ UIT}$$

DID: Es el indicador de la desviación inferior del importe de los reintegros, se refiere al porcentaje (en negativo) del incumplimiento con respecto al valor monetario de los reintegros.

NDP: Número total de casos de reintegros correspondiente al semestre supervisado.

Cálculo:

$$DID = -0.1420 \%$$

$$NDP = 190$$

$$\text{Multa DID} = (-0,1331 \text{ UIT} * -0,001420 * 190) = 0,036 \text{ UIT.}$$

Por tanto, la multa por la desviación del indicador DID es equivalente 0,036 UIT.

3.2. DETERMINACIÓN DE SANCIÓN POR TRANSGREDIR EL INDICADOR DIR: DESVIACIÓN EN EXCESO DEL IMPORTE DE LOS RECUPEROS

La Multa por la desviación en exceso del importe de los recuperos - Multa DIR, para el tipo de empresa 4, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5.4 del Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD, se determina bajo la siguiente expresión:

$$\text{Multa DIR} = (M8 * DIR * NPR)$$

Donde:

$$M8 = 0,1536 \text{ UIT}$$

DIR: Es el indicador de la desviación en exceso del importe de los recuperos, se refiere al porcentaje del incumplimiento con respecto al valor monetario de los recuperos.

NPR: Número total de casos de recuperos correspondiente al semestre supervisado.

Cálculo:

$$DIR = 0,0595 \%$$

$$NPR = 739$$

$$\text{Multa DIR} = (0,1536 \text{ UIT} * 0,000595 * 739) = 0,068 \text{ UIT}$$

Por tanto, la multa por la desviación del indicador DIR es equivalente 0,068 UIT.

3.3. Respecto al Cumplimiento de la Norma de Reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento

El numeral 3 de la Resolución N° 102-2012-OS-CD, establece multa por no reportar casos de recuperos o reintegros aplicados, serán sancionados con una multa en UIT, de acuerdo a lo establecido en el Cuadro N° 4.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

Información Inexacta	Tipo de Empresa			
	Empresa 1	Empresa 2	Empresa 3	Empresa 4
	Multa en UIT			
En el Anexo N°2 y/o en los expedientes de la muestra, se aplica por cada caso.	0.25	0.5	1.0	1.5
Por cada caso de Reintegro o Recupero no reportado.	0.5	1.0	1.5	2

La observación consistió en: “En un (1) caso que procedía un reintegro (suministro N° 1412752) a favor del cliente por el causal ii) Error en el sistema de medición, debido a que los consumos posteriores al cambio del equipo de medición han disminuido y presentado variaciones a la baja, este no fue reportado en el Anexo N° 2, correspondiente al periodo evaluado.

La Multa no reportar casos de recuperos o reintegros aplicados, para el tipo de empresa 4, de acuerdo a lo establecido en el cuadro N° 4 del Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD es de 2 UIT.

3.4. APLICACIÓN DEL LITERAL a.1) DEL NUMERAL 26.4 DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN Y SANCION

DID: Desviación inferior del importe de los Reintegros

De este modo, conforme con el literal a.1) del numeral 26.4 del artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerada un factor atenuante del -50% en la multa impuesta².

Por lo tanto, dado que Luz del Sur ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, dentro del plazo para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde imponer una multa de 0,018 UIT.

No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 102-2012-OS/CD, corresponde aplicar la multa de 0,25 UIT³.

DIR: Desviación en exceso del importe de los recuperos

De este modo, conforme con el literal a.1) del numeral 26.4 del artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerada un factor atenuante del -50% en la multa impuesta⁴.

² Debe precisarse que el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR-LIMA SUR, fue notificado a la concesionaria el 20 de diciembre de 2021 mediante Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, por su parte, la concesionaria presentó su escrito de ampliación de 5 días hábiles de plazo para descargo el 29 de diciembre de 2021, y con fecha 5 de enero de 2022 presentó su reconocimiento de responsabilidad, esto es, dentro del plazo otorgado para presentar sus descargos.

³ **Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD**

6. Aplicación de las multas

Si el importe de las multas resultara inferior a un cuarto de Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará la multa por el importe de un cuarto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En todos los casos, la aplicación de las sanciones y multas es independiente de la obligación de las concesionarias de subsanar los incumplimientos detectados caso contrario se aplicará las multas de carácter reiterativo.

⁴ Debe precisarse que el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR-LIMA SUR, fue notificado a la concesionaria el 20 de diciembre de 2021 mediante Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, por su parte, la concesionaria presentó su escrito de ampliación de 5 días hábiles

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

Por lo tanto, dado que Luz del Sur ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, dentro del plazo para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde imponer una multa de 0,034 UIT.

No obstante, en virtud de lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 102-2012-OS/CD, corresponde aplicar la multa de 0,25 UIT⁵.

Respecto al Cumplimiento de la Norma de Reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento

De este modo, conforme con el literal a.1) del numeral 26.4 del artículo 26° del Reglamento de Fiscalización y Sanción, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerada un factor atenuante del -50% en la multa impuesta⁶.

Por lo tanto, dado que Luz del Sur ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, dentro del plazo para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde imponer una multa de 1 UIT.

- 3.5.** Por tanto, las observaciones de gestión sujetos a sanción, son los referidos a los indicadores DID, DIR y sobre el cumplimiento de la norma de reintegros provenientes de la aplicación del Procedimiento, correspondientes primer semestre del 2021. La sanción total se señala en el siguiente cuadro:

Indicador	Multa equivalente en UIT
DID	0,25 UIT (*)
DIR	0,25 UIT (*)
Evaluación de los procesos de reintegros	1 UIT (*)

(*) Reconoció responsabilidad y requiere descuento.

- 3.6.** En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la empresa **Luz del Sur S.A.A.**, las sanciones indicadas en los numerales 3.5 de la presente Resolución por las infracciones administrativas materia del presente procedimiento administrativo sancionador.

de plazo para descargo el 29 de diciembre de 2021, y con fecha 5 de enero de 2022 presentó su reconocimiento de responsabilidad, esto es, dentro del plazo otorgado para presentar sus descargos.

⁵ **Anexo N° 18 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica - Resolución N° 102-2012-OS/CD**

6. Aplicación de las multas

Si el importe de las multas resultara inferior a un cuarto de Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará la multa por el importe de un cuarto de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En todos los casos, la aplicación de las sanciones y multas es independiente de la obligación de las concesionarias de subsanar los incumplimientos detectados caso contrario se aplicará las multas de carácter reiterativo.

⁶ Debe precisarse que el Informe de Instrucción N° 5683-2021-OS/OR-LIMA SUR, fue notificado a la concesionaria el 20 de diciembre de 2021 mediante Oficio N° 3249-2021-OS/OR-LIMA SUR, por su parte, la concesionaria presentó su escrito de ampliación de 5 días hábiles de plazo para descargo el 29 de diciembre de 2021, y con fecha 5 de enero de 2022 presentó su reconocimiento de responsabilidad, esto es, dentro del plazo otorgado para presentar sus descargos.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Sancionar a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** con veinticinco céntesimas (0,25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por transgredir el indicador DID, correspondiente al primer semestre del año 2021 respecto al incumplimiento N° 1; por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Código de Infracción: 210003213101

Artículo 2°.- Sancionar a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** con una multa de veinticinco céntesimas (0,25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por transgredir el indicador DIR, correspondiente al primer semestre del año 2021 respecto al incumplimiento N° 2; por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Código de Infracción: 210003213102

Artículo 3°.- Sancionar a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, vigente a la fecha de pago, por transgredir la evaluación de los procesos de reintegros, correspondiente al primer semestre del año 2021 respecto al incumplimiento N° 3; por las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

Código de Infracción: 210003213103

Artículo 4°.- **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTAS PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 5°.- **COMUNICAR** que, de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, el Administrado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la multa dentro del plazo fijado en la presente resolución y no interpone recurso administrativo.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1982-2022-OS/OR LIMA SUR**

Artículo 6°. - En cumplimiento del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en concordancia con el artículo 28° del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, se informa lo siguiente respecto del acto materia de notificación:

- El presente acto entra en vigencia a partir de su notificación legalmente realizada.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
- La interposición de recurso administrativo contra la resolución que impone una sanción, suspende los efectos de ésta en lo que respecta a la sanción impuesta mas no respecto de las medidas administrativas que contenga.
- El recurso impugnativo de reconsideración o apelación podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo.

Artículo 7°. - **NOTIFICAR** a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese.

«jsamanez»

**Jefe Oficina Regional Lima Sur
Osinergmin**