

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN Nº 3344-2019-OS/OR-UCAYALI**

Ucayali, 27 de **diciembre del 2019**

**VISTOS:**

El expediente Nº 201800184765, el Informe de Instrucción Nº 2296-2019-OS/OR-UCAYALI y el Informe Final de Instrucción Nº 2276-2019-OS/OR-UCAYALI, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector de hidrocarburos respecto del establecimiento ubicado en la Avenida Yarinacocha Nº 2970, Lote 2, 2-A, 3 Mz. 174-A (al costado del Grifo Cerconsa), distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, cuyo responsable es la empresa **ESTACION DE SERVICIOS SELVA GAS S.R.L.**, (en adelante, la administrada), con Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº 20602654002.

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

- 1.1. Con fecha 05 de noviembre de 2018, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Avenida Yarinacocha Nº 2970, Lote 2, 2-A, 3 Mz. 174-A (al costado del Grifo Cerconsa), distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, con Registro de Hidrocarburos Nº 62995-056-150118<sup>1</sup>, cuyo responsable es la administrada, con la finalidad de verificar el cumplimiento y operatividad de lo establecido en la normativa del subsector hidrocarburos, levantándose el Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas – Expediente Nº 201800184765.

El Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas – Expediente Nº 201800184765, fue suscrita por el señor Viviana Nieto Vilca, identificado con DNI Nº 43569632 en calidad de administradora del establecimiento supervisado.

- 1.2. Conforme consta en el Informe de Instrucción Nº 2296-2019-OS/OR-UCAYALI de fecha 17 de mayo de 2019, se verificó que la administrada, operadora del establecimiento, incurrió en las infracciones administrativas que se detalla a continuación:

| Nº | INCUMPLIMIENTO VERIFICADO | REFERENCIA LEGAL | SANCIONES APLICABLES SEGÚN LA TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE HIDROCARBUROS <sup>2</sup> |
|----|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Registro de Hidrocarburos actualmente vigente.

<sup>2</sup> La tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos establece topes de multa máxima, siendo que, en caso de acreditarse el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos, la multa será materia de graduación al momento de la aplicación de la sanción respectiva conforme a los criterios específicos aprobados.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**  
**OSINERGMIN Nº 3344-2019-OS/OR UCAYALI**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **VBqjV-E-zrZA83vn3l0H**. No aplica a notificaciones electrónicas.

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | En la supervisión realizada, se verificó que el camión cisterna no realizó conexión a tierra al descargar combustible.                                            | <p>Artículo 34º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM.</p> <p><b>Artículo 34.-</b><br/> La descarga o el trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisterna a los depósitos soterrados se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe, ni en el extremo conectado al camión ni en la boca de llenado de los tanques. Los camiones se ubicarán dentro del patio de maniobras del grifo para efectuar la descarga del combustible transportado, quedando prohibido por medida de seguridad que los camiones cisterna se estacionen en la vía pública para efectuar la descarga. Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.</p> | <p>Incumplimiento de las normas de conexión a tierra, pararrayos y/o similares.</p> <p>Numeral 2.5</p> <p><b>Sanciones aplicables:</b><br/> Multa de hasta 600 UIT,<br/> o<br/> CE, PO, STA, SDA, RIE</p>                            |
| 2 | En la supervisión realizada, se encontró vehículos estacionados en el patio de maniobras, los cuales no fueron movidos durante el tiempo que duró la supervisión. | <p>Artículo 51º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM.</p> <p><b>Artículo 51.-</b><br/> Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas.</p> <p>En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en carreteras se permitirá estacionar vehículos de carga con una persona a cargo y que no obstruya las labores del establecimiento.</p>                                                                                                                                                                               | <p>Incumplimiento de las normas de circulación, tránsito, acceso, señalización y/o de entradas y salidas.</p> <p>Numeral 2.2</p> <p><b>Sanciones aplicables:</b><br/> Multa de hasta 300 UIT,<br/> o<br/> CE, STA, SDA, RIE, PO.</p> |

- 1.3. Mediante Oficio Nº 1713-2019-OS/OR-UCAYALI de fecha 20 de mayo de 2019, notificado el 21 de mayo de 2019, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la administrada, por incumplir la obligación contenida en los artículos 34º y 51º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM, incumplimientos que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en los numerales 2.5 y 2.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos.
- 1.4. A través del escrito de registro Nº 2018-184765 de fecha 27 de mayo de 2019, la administrada presentó sus descargos al Oficio Nº 1713-2019-OS/OR-UCAYALI.

- 1.5. A través del Oficio Nº 5151-2019-OS/OR UCAYALI de fecha 05 de noviembre de 2019, notificado el 11 de noviembre de 2019, se trasladó el Informe Final de Instrucción Nº 2276-2019-OS/OR-UCAYALI, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formulen los descargos que hubiere lugar.
- 1.6. Vencido el plazo descrito en el párrafo precedente, la administrada no ha presentado descargos al Informe Final de Instrucción, notificado a través del Oficio Nº 5151-2019-OS/OR UCAYALI<sup>3</sup>.

## II. SUSTENTO DE LOS DESCARGOS

### 2.1. **Descargos al Oficio de Inicio de procedimiento administrativo sancionador Nº 1713-2019-OS/OR-UCAYALI.**

- i. Mediante escrito de registro Nº 2018-184765 de fecha 27 de mayo de 2019, la administrada señala que al momento de realizar el descargo de combustible del camión cisterna hacia los tanques de almacenamiento, su conexión a tierra había sufrido un desperfecto, motivo por el cual optó por realizar la descarga sin conectar el pozo a tierra, realizando la descarga con cuidado y tomando las medidas de seguridad. Señala que las manijas de sujeción del pozo a tierra sufrieron la oxidaron debilitando las mismas.

Manifiesta que luego de la supervisión por parte de Osinergmin, se contrató a un técnico para que realice el arreglo de las manijas de sujeción del pozo a tierra. La administrada presenta cuatro fotografías.

- ii. Respecto de los vehículos estacionados, estos son de propiedad de terceros y solo estaban por un pequeño lapso de tiempo debido a que dichos vehículos estaban por surtir de combustible pero no contaban con el monto de dinero necesario. Actualmente no hay vehículo estacionado en el establecimiento que pueda ser motivo de incumplimiento.

La administrada, adjunta dos fotografías de su establecimiento.

## III. ANÁLISIS

- 3.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la administrada, al haberse verificado que en el establecimiento ubicado en la Avenida Yarinacocha Nº 2970, Lote 2, 2-A, 3 Mz. 174-A (al costado del Grifo Cerconsa), distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, se realizaban actividades de hidrocarburos incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 34º y 51º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM, hecho que constituye infracciones administrativas sancionables establecidas en los numerales 2.5 y 2.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias.

<sup>3</sup> En el cargo del Oficio Nº 5151-2019-OS/OR UCAYALI, del 05 de noviembre de 2019, se aprecia que lo firma la señora Maritza Vizcarra Vasquez con DNI Nº 42976347.

- 3.2. Con relación a los incumplimientos indicados en el numeral 1.2 de la presente resolución, corresponde señalar que a partir de la visita de supervisión realizada el 05 de noviembre de 2018, conforme consta en el Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas – Expediente Nº 201800184765 y de las vistas fotográficas obrantes en el expediente, se habría acreditado que la administrada incumplió las obligaciones normativas descrita en el párrafo precedente; toda vez que durante la referida visita se verificó lo siguiente:
- En la supervisión realizada, se verificó que el camión cisterna no realizó conexión a tierra al descargar combustible.
  - En la supervisión realizada, se encontró vehículos estacionados en el patio de maniobras, los cuales no fueron movidos durante el tiempo que duró la supervisión.
- 3.3. Al respecto, es importante precisar que, la información contenida en el acta general de supervisión, la misma que fue notificada el 05 de noviembre de 2018, en la cual se dejó evidencia de los incumplimientos verificados, se presume cierta, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a los dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 18.3 del artículo 18º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD (en adelante, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin).
- 3.4. De conformidad con lo establecido en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Sector Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 032-2002-EM, la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin recae en el titular del registro, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias. Por lo tanto, en el caso particular, la responsabilidad administrativa por el incumplimiento detectado en la visita de supervisión de fecha 05 de noviembre de 2018, le corresponden a la empresa ESTACION DE SERVICIOS SELVA GAS S.R.L., en su condición de titular del Registro de Hidrocarburos Nº 62995-056-150118.
- 3.5. Con relación a lo manifestado por la administrada en el numeral 2.1 de la presente Resolución, corresponde señalar que, la administrada ha aportado en calidad de medios probatorios seis (06) vistas fotográficas, de las cuales se advierte que:
- En las cuatro primeras fotografías, se aprecia la conexión a tierra para la descarga de corriente estática a conectarse al camión cisterna (placa Nº F60-879) durante el descargo de combustible.
  - Las dos últimas fotografías son dos vistas panorámicas del establecimiento supervisado, donde se aprecia que no existen vehículos estacionados en el patio de maniobras.
- Se observa el establecimiento sin la presencia de vehículos, camiones o cisternas.

Sobre el particular, corresponde señalar que los referidos medios probatorios no revierten las situaciones detectadas y consumadas en la visita de fecha 05 de noviembre 2018; no obstante, sí evidencian que la administrada ha adoptado medidas correctivas para

garantizar que no se repitan las conductas infractoras materia del presente procedimiento; sin perjuicio de la facultad de Osinergmin de realizar nuevas visitas de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos.

- 3.6. En merito a la evaluación del descargo presentado, se debe tener presente el artículo 15.2 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin, el cual establece que la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador no exime al agente supervisado de responsabilidad ni sustrae la materia sancionable, sin perjuicio que pueda ser considerado como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción.

Al respecto, cabe señalar que nuestra institución viene aplicando de manera uniforme como factor atenuante una reducción del cinco (5) por ciento de la multa en los procedimientos administrativos sancionadores en los que se verifica la subsanación voluntaria de la infracción, conforme se advierte de los criterios de graduación aprobados mediante la Resolución de Gerencia General Nº 194-2015-OS/GG.

Sobre lo indicado, el principio de predictibilidad y confianza legítima consagrado en el numeral 1.15 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, establece que las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos; en ese sentido, habiéndose determinado que corresponde considerar como factor atenuante la subsanación del incumplimiento a lo establecido en el artículo 36 y 59º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificatorias, corresponde aplicar, de conformidad con la práctica institucional de Osinergmin, una reducción del cinco (5) por ciento del monto de la multa previsto para dicha infracción.

- 3.7. Por lo expuesto, la administrada, no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el presente procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, queda acreditada su responsabilidad en la infracción administrativa materia de análisis, correspondiendo imponer la sanción respectiva.
- 3.8. El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.
- 3.9. Por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

| Nº | INCUMPLIMIENTO VERIFICADO | BASE LEGAL | NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN | SANCIONES APLICABLES <sup>4</sup> |
|----|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|
|----|---------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|

<sup>4</sup> Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal Vehicular; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA; Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES**  
**ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA**  
**OSINERGMIN Nº 3344-2019-OS/OR UCAYALI**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **VBQJY-E-zrZA83vn3l0H**. No aplica a notificaciones electrónicas.

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | En la supervisión realizada, se verificó que el camión cisterna no realizó conexión a tierra al descargar combustible.                                            | <p>Artículo 34º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM.</p> <p><b>Artículo 34.-</b><br/> La descarga o el trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisterna a los depósitos soterrados se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe, ni en el extremo conectado al camión ni en la boca de llenado de los tanques. Los camiones se ubicarán dentro del patio de maniobras del grifo para efectuar la descarga del combustible transportado, quedando prohibido por medida de seguridad que los camiones cisterna se estacionen en la vía pública para efectuar la descarga. Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.</p> | Incumplimiento de las normas de conexión a tierra, pararrayos y/o similares.                           | Hasta 600 UIT, o CE, PO, STA, SDA, RIE  |
| 2 | En la supervisión realizada, se encontró vehículos estacionados en el patio de maniobras, los cuales no fueron movidos durante el tiempo que duró la supervisión. | <p>Artículo 51º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM.</p> <p><b>Artículo 51.-</b><br/> Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas.</p> <p>En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en carreteras se permitirá estacionar vehículos de carga con una persona a cargo y que no obstruya las labores del establecimiento.</p>                                                                                                                                                                               | Incumplimiento de las normas de circulación, tránsito, acceso, señalización y/o de entradas y salidas. | Hasta 300 UIT, o CE, STA, SDA, RIE, PO. |

Equipos; PO: Paralización de Obra; CO: Comiso de Bienes.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN Nº 3344-2019-OS/OR UCAYALI**

3.10. Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352 de fecha 19 de agosto de 2011 y modificatorias<sup>5</sup>, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”*, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

| Nº | DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO       | CRITERIO ESPECÍFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MULTA APLICABLE (EN UIT) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | <p>En la supervisión realizada, se verificó que el camión cisterna no realizó conexión a tierra al descargar combustible.</p> <p><b><u>Obligación Normativa:</u></b></p> <p>Artículo 34º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificatorias.</p> <p>La descarga o el trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisterna a los depósitos soterrados se efectuará por medio de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe, ni en el extremo conectado al camión ni en la boca de llenado de los tanques.<br/>(...)<br/>Toda descarga obliga la conexión a tierra del vehículo transportador.</p> | 2.5                                         | Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS-GG | <p><b>Incumplimientos en Establecimientos de Venta al Público de Combustibles:</b></p> <p>1. Se efectúa la descarga o el trasiego de combustibles líquidos sin la conexión a tierra del vehículo transportador. (Artículo 34º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM).</p> <p>Sanción: 0.20 UIT</p> | <b>0.20</b>              |

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **VBqjV-E-zrZA83vn3i0H**. No aplica a notificaciones electrónicas.

<sup>5</sup> Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº 285-2013-OS-GG y Nº 134-2014-OS-GG.

El Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, fue elaborado teniendo en cuenta el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado, así como los demás principios del procedimiento administrativo.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA  
OSINERGMIN Nº 3344-2019-OS/OR UCAYALI**

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | <p>En la supervisión realizada, se encontró vehículos estacionados en el patio de maniobras, los cuales no fueron movidos durante el tiempo que duró la supervisión.</p> <p><b><u>Obligación Normativa:</u></b></p> <p>Artículo 51º del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM.</p> <p>Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas.</p> | 2.2 | Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS-GG | <p><b>Incumplimientos en Establecimientos de Venta al Público de Combustibles:</b><br/>(...)<br/>10. Se permite el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos que no se encuentran en proceso de compra, servicio o con fallas mecánicas. (Artículo 51º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM).</p> <p>Sanción: 0.20 UIT</p> | 0.20 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**3.11. SANCIÓN APLICABLE:** Del análisis anteriormente descrito, y respecto al incumplimiento Nº 1 *“En la supervisión realizada, se verificó que el camión cisterna no realizó conexión a tierra al descargar combustible”*, se concluye que la sanción económica a aplicar a la administrada, es la siguiente:

|                                                                    |             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Multa en UIT calculada conforme RGG Nº 352-2011-OS-GG.</b>      |             | <b>0.20 UIT</b> |
| <b>Reducción de atenuante por Subsanación de observación (-5%)</b> | <b>- 5%</b> | <b>0.01 UIT</b> |
| <b>Total Multa con redondeo</b>                                    |             | <b>0.19 UIT</b> |

Del análisis anteriormente descrito, y respecto al incumplimiento Nº 2 *“En la supervisión realizada, se encontró vehículos estacionados en el patio de maniobras, los cuales no fueron movidos durante el tiempo que duró la supervisión”*, se concluye que la sanción económica a aplicar a la administrada, es la siguiente:

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Multa en UIT calculada conforme RGG Nº 352-2011-OS-GG.</b> | <b>0.20 UIT</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|

|                                                             |      |          |
|-------------------------------------------------------------|------|----------|
| Reducción de atenuante por Subsanación de observación (-5%) | - 5% | 0.01 UIT |
| Total Multa con redondeo                                    |      | 0.19 UIT |

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 y modificatoria; Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a Cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD<sup>6</sup>.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- SANCIONAR** a la empresa **ESTACION DE SERVICIOS SELVA GAS S.R.L.**, con una multa de **diecinueve centésimas (0.19) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento Nº 1 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

**Código de Infracción: 180018476501**

**Artículo 2º.- SANCIONAR** a la empresa **ESTACION DE SERVICIOS SELVA GAS S.R.L.**, con una multa de **diecinueve centésimas (0.19) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento Nº 2 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

**Código de Infracción: 180018476502**

**Artículo 3º.- DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **"MULTAS PAS"** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **"OSINERGMIN MULTAS PAS"**; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

**Artículo 4º.-** De conformidad con el artículo 27º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

<sup>6</sup> Modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 10-2017-OS/CD.

**Artículo 5º.- NOTIFICAR** a la empresa **ESTACION DE SERVICIOS SELVA GAS S.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de Oficina Regional Ucayali**  
**Órgano Sancionador**  
**Osinergrmin**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergrmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergrmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **VBqJV<E.zrZA83vn3l0H**. No aplica a notificaciones electrónicas.