**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 997-2018-OS/OR LORETO**

Loreto, 20 de abril del 2018

VISTOS:

El Expediente N° 201700074995, referido al Informe de Instrucción N° 578-2017-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 556-2018-OS/OR-LORETO, sobre los incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos detectados al establecimiento ubicado en la Margen Derecha del Río Yavari, localidad Islandia Marañón, distrito de Yavari, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, cuya responsable es la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L, (en adelante, la empresa fiscalizada)

I. ANTECEDENTES:

- 1.1** Con fecha 06 de mayo del 2017, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Margen Derecha del Río Yavari, localidad Islandia Marañón, distrito de Yavari, provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto, cuyo responsable es la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L., levantándose la Carta de Visita de Supervisión N° 0019995-DSR.
- 1.2** Con fecha 09 de octubre del 2017, mediante el Oficio IPAS 2439-2017-OS/OR-LORETO y el Informe de Instrucción N° 578-2017-OS/OR-LORETO, se dio Inicio al presente Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 1.3** Con fecha 27 de marzo del 2018, se notificó electrónicamente el Oficio N° 1535-2018-OS/OR-LORETO, el cual se traslada el Informe Final de Instrucción N° 556-2018-OS/OR-LORETO de fecha 08 de marzo del 2018, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formule los descargos a que hubiere lugar.
- 1.4** Habiendo transcurrido el plazo otorgado por el oficio 1535-2018-OS/OR-LORETO, la empresa fiscalizada no ha presentado descargo respecto de la imputación de cargos, no obstante haber sido válidamente notificado.

2 SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

- 2.1.1.** De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, el Especialista Regional en Hidrocarburos instruyó el presente Procedimiento Sancionador, el cual corresponde ser resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Loreto
- 2.1.2.** Asimismo, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin Constituye Infracción Sancionable.

- 2.1.3.** De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin), el órgano sancionador, recibido los descargos o sin que estos sean presentados, se procede a determinar si el agente supervisado ha incurrido o no en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o determinando su archivo
- 2.1.4.** Por lo señalado, habiéndose verificado la comisión de infracciones administrativas a través del Oficio IPAS 2439-2017-OS/OR-LORETO, el Informe de Instrucción N° 578-2017-OS/OR-LORETO y la Carta de Visita de Supervisión N° 0019995-DSR, corresponde evaluar la responsabilidad de la empresa fiscalizada y la imposición de sanciones, de ser el caso.

2.2. ANÁLISIS

2.2.1- Hechos verificados

En la instrucción de fecha 06 de mayo del 2017, se verificó que la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L no cumple con lo establecido en los artículos 38° y 43° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, en razón a que en dicho establecimiento se encontraron cables eléctricos no herméticos, luminarias en mal estado sin la certificación UL, un equipo de sonido y una extensión eléctrica convencional. Asimismo, en dicho establecimiento se verificó que los surtidores utilizados para comercialización de doble producto G84/DB5 y G84/G84 no cuentan con conexión para descarga de energía estática, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 46° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM; ambos incumplimientos descritos contravienen las normas técnicas de seguridad de la normativa vigente de hidrocarburos.

Al respecto, es importante precisar que la información contenida en la Carta de Visita de Supervisión N° 0019995-DSR que dio origen al presente procedimiento administrativo sancionador, fue notificada el mismo día de la supervisión, el día 06 de mayo del 2017, en la cual se dejó evidencia de los incumplimientos verificados, se tiene por cierta, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a las dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2¹ del artículo 13° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.

¹ Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
Artículo 13°.- Acta de Supervisión

(...) 13.2 El Acta de Supervisión incluye necesariamente la siguiente información: lugar, fecha, hora de inicio y fin de la diligencia; el nombre o razón social del Agente Supervisado; el nombre, firma y documento de identidad de las personas participantes cuando puedan ser identificadas; así como los hechos constatados. Su contenido se tiene por cierto, salvo prueba en contrario

Sin perjuicio de ello, en la visita de supervisión en la que se elaboró la referida carta de visita, también se registraron vistas fotográficas de los incumplimientos reportados, con las cuales se corrobora lo consignado en la misma, en el sentido de que la empresa fiscalizada realizaba actividades de hidrocarburos, incumpliendo con la normativa vigente del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

Finalmente, conforme a lo expuesto precedentemente y en merito a que la empresa fiscalizada no ha desvirtuado las imputaciones efectuadas, el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM establece que, la responsabilidad administrativa por incumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin es objetiva, en el sentido que únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad a la empresa fiscalizada; por lo tanto queda acreditada la responsabilidad de la empresa fiscalizada.

2.2.2 Conclusión

Habiéndose acreditado la existencia de la infracción administrativa sancionable y la responsabilidad de la empresa fiscalizada en la comisión de la misma, a partir de los hechos verificados corresponde la imposición de las sanciones correspondiente.

3 NORMA QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN:

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual tipifica como infracción administrativa sancionable la conducta materia del presente procedimiento; asimismo, establece las posibles sanciones que podrán aplicarse de acreditarse la responsabilidad del administrado en la comisión de la infracción, conforme se indica a continuación:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
1	En el interior del surtidor G84/DB5 se observan: Cables eléctricos no herméticos. En el techo del Grifo Flotante y alrededores se observan: Cables eléctricos no herméticos y una luminaria en mal estado que no cuenta con certificación UL.	Artículos 38° y 43° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.4	Hasta 350 UIT. CE, PO, STA, SDA, RIE ² .

² Leyenda: UIT: Unidad Impositiva Tributaria, CE: Cierre de Establecimiento, RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos, CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, PO: Paralización de Obras, ITV: Internamiento Temporal de Vehículos, y CI: Cierre de Establecimiento.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 997-2018-OS/OR-LORETO**

	En el interior del grifo se encontraron: Un equipo de sonido con un parlante, una extensión eléctrica convencional.			
2	Los surtidores de doble producto G84/DB5 y G84/G84 no cuenta con conexión para descarga de energía estática.	Artículo 46° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.5	Hasta 600 UIT, CE, PO, STA, SDA, RIE.

3.1 Determinación de la sanción propuesta:

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352-2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, el cual establece las siguientes multas por la comisión de las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento.

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	<p>En el interior del surtidor G84/DB5 se observan: Cables eléctricos no herméticos.</p> <p>En el techo del Grifo Flotante y alrededores se observan: Cables eléctricos no herméticos y una luminaria en mal estado que no cuenta con certificación UL.</p> <p>En el interior del grifo se encontraron: Un equipo de sonido con un parlante, una extensión eléctrica convencional.</p> <p><u>Obligación Normativa</u></p> <p>Artículos 38° y 43° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.</p>	2.4	Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias.	<p>Incumplimientos en Establecimientos de Venta al Público de Combustibles:</p> <p>Los equipos, lámparas e instalaciones eléctricas no son de tipo antiexplosivo dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles, o no se encuentran en buen estado de funcionamiento.</p> <p>(Artículos 38° y 43° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM).</p> <p><u>Sanción: 0.30 UIT</u></p>	0.30
2	Los surtidores de doble producto G84/DB5 y G84/G84 no cuenta con conexión para descarga de energía estática.	2.5	Resolución de Gerencia General Nº 352 y modificatorias.	<p>Incumplimientos en Establecimientos de Venta al Público de Combustibles</p> <p>Las unidades de suministro del</p>	0.35

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 997-2018-OS/OR-LORETO**

	<p><u>Obligación Normativa</u></p> <p>Artículo 46° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.</p>		<p>ias.</p>	<p>establecimiento no están provistas de conexiones que permitan la descarga de electricidad estática.</p> <p>(Artículo 46° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM).</p> <p><u>Sanción: 0.35 UIT</u></p>	
--	---	--	-------------	---	--

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734 modificada por Ley N° 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L., con una multa de treinta centésimas (0.30) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del pago, por contar con equipos, luminarias e instalaciones eléctricas que no son del tipo antiexplosivo, contraviniendo los Artículos 38° y 43° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM

Código de Infracción: 170007499501

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L., con una multa de treinta y cinco centésimas (0.35) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del pago, por contar con surtidores de doble producto G84/DB5 y G84/G84 sin conexión para descarga de energía estática, incumpliendo el Artículo 46° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.

Código de Infracción: 170007499502

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4º- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el administrado tiene la facultad de contradecir la presente resolución, mediante interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación dentro de los quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 5° - De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 6°.- NOTIFICAR a la empresa CORPORACION PETROAMAZONAS S.R.L., el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional de Loreto
Osinergmin**