**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2153-2018-OS/OR APURÍMAC**

Apurímac, 28 de agosto de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700010384, Informe de Inicio PAS N° 1534-2017-OS/OR APURÍMAC, el Oficio N° 1457-2018-OS/OR-APURÍMAC y el Informe Final de Instrucción N° 1793-2018-OS/OR APURÍMAC, sobre el incumplimiento a la normativa relativa al Local de Venta de GLP, ubicado en la AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI N° 276, en la provincia y distrito de ANDAHUAYLAS, en el departamento de APURÍMAC, operado por la señora CIRILA MAYTA MONTESINOS, con Registro único de Contribuyente N° 10311870888 y registro de hidrocarburos N° 109692-074-020614.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, con fecha 27 de enero de 2017, Osinergmin realizó una visita de supervisión al Local de Venta de GLP, ubicado en la AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI N° 276, en la provincia y distrito de ANDAHUAYLAS, en el departamento de APURÍMAC, operado por la señora CIRILA MAYTA MONTESINOS, con Registro único de Contribuyente N° 10311870888, según la Ficha de Registro N° 109692-074-020614; para determinar el cumplimiento de lo establecido en la normativa del subsector hidrocarburos.
- 1.2. De la fiscalización realizada en fecha 27 de enero de 2017, el supervisor se presentó al establecimiento de CIRILA MAYTA MONTESINOS, a las 10:45 horas., siendo atendidos por la Sra. titular, seguidamente se procedió a constatar las obligaciones normativas según el acta probatoria de las actividades de locales de venta de GLP, el agente fiscalizador advierte de observaciones en el establecimiento los cuales figuran en el acta probatoria N° 201700010384. La visita culminó a las 11:15 horas.
- 1.3. Conforme al Informe de Instrucción PAS N° 1534-2018-OS/OR APURÍMAC y el Oficio N° 1457-2018-OS/OR-APURÍMAC, se dispuso el Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador habiéndose realizado la siguiente imputación:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2153-2018-OS/OR APURÍMAC**

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE HIDROCARBUROS ¹ APROBADA POR RCD N° 271-2012-OS/CD		RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO DE SANCIÓN. RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 352-2011-OS/GG
			TIPIFICACIÓN	ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES	
2	El local de venta de GLP, ubicado en la avenida JOSE CARLOS MARIATEGUI N° 276, en la provincia y distrito de ANDAHUAYLAS, en el departamento de APURÍMAC, operada por la administrada Cirila Mayta Montesinos, no cuenta con la póliza de responsabilidad civil extracontractual.	Artículos 31º y 32º del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, en concordancia con el artículo 13º del Decreto Supremo N° 022-2012-EM.	4.5 ²	Hasta 700 UIT.	1.- El establecimiento con capacidad de almacenamiento de hasta 200 kg no cuenta con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual vigente que cubra el monto mínimo establecido en la normativa vigente. Sanción: 0.22 UIT

1.4. Habiéndose verificado el incumplimiento, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través del Informe de Instrucción N° 1534-2018-OS/OR APURÍMAC.

1.5. Se efectuó la notificación del Inicio al Procedimiento Administrativo, mediante Oficio 1457-2018-OS/OR APURÍMAC de fecha 18 de mayo de 2018, el cual señala que la administrada cuenta con 5 días hábiles para efectuar los descargos correspondientes, dicha notificación fue recibida el día 01 de junio de 2018, conforme consta en el cargo de recepción, con cédula de notificación N° 2046-2018-OS/DSR.

1.6. Con fecha 28 de agosto de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1793-2018-OS/OR APURÍMAC, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

a) *El incumplimiento señalado que ameritó el Inicio del presente Procedimiento administrativo Sancionador, fue subsanado con anterioridad al inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, por tanto, se ha configurado el eximente de responsabilidad a favor de la administrada CIRILA MAYTA MONTESINOS, identificada con RUC N° 10311870888.*

b) *En consecuencia, corresponde proponer el Archivo del Presente Procedimiento Administrativo Sancionador.*

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; STA: Suspensión Temporal a Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

² A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en incumplir las normas sobre seguros se encontraba tipificada en el numeral 4.5 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 5.5 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013.

2. ANÁLISIS

2.1. Del incumplimiento de no contar con la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

- 2.1.1. Conforme a la revisión de los actuados, en el informe de supervisión N° IS-829-2017, se tiene que la imputación se realizó en atención a la supervisión realizada el 27 de enero de 2017, toda vez que al solicitar a la administrada la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Vigente de su local de venta de GLP, la administrada no contaba con dicho documento, por lo que se resolvió instaurar el presente Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 2.1.2. No obstante, mediante escrito de fecha 07 de junio de 2018, la administrada acreditó contar con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para el periodo comprendido del 23 de noviembre de 2017 al 01 de octubre de 2018, en ese sentido cabe mencionar que el numeral 15.1 del artículo 15° de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, señala que: *“15.1 La subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique que los incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador.”*
- 2.1.3. En este sentido, teniendo en cuenta que el informe de Instrucción N° 1534-2018-OS/OR APURÍMAC, fue emitido en fecha 18 de mayo de 2018, la misma que fue notificada en fecha 01 de junio de 2018, por lo que la administrada ha acreditado la subsanación del incumplimiento con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
- 2.1.4. Por lo tanto, se ha configurado la causal eximente de responsabilidad descrita en el numeral 15.1 del artículo 15° de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, y al no existir otra imputación, correspondería la conclusión del presente Procedimiento Administrativo Sancionador.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **ARCHIVAR** el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra la administrada **CIRILA MAYTA MONTESINOS**, identificada con RUC N° 10311870888, conforme a lo señalado en la presente Resolución.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a la administrada **CIRILA MAYTA MONTESINOS**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Apurímac OSINERGMIN
Órgano Sancionador