RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2646-2018-OS/OR APURÍMAC

Abancay, 24 de octubre de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700044109, el informe de Instrucción N° 763-2017-OS/OR APURÍMAC, el Oficio N° 925-2017-OS/OR APURÍMAC, el Informe Final de Instrucción N° 1788-2018-OS/OR-APURÍMAC y el Oficio N° 1057-2018-OS/OR APURÍMAC, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al establecimiento de venta de combustibles, Grifo, ubicado en la Avenida Panamericana S/N Centro Poblado Champacocha, en el distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, operado por la empresa **MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.**, identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20527519935 y registro de hidrocarburos N° 99271-050-010916.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, se realizó la visita de supervisión de Control Metrológico realizado al establecimiento de la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L. que desarrolla la actividad de Estación de Servicios, en razón a la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006- OS/CD y sus modificatorias para determinar el cumplimiento o no del agente supervisado a lo establecido en la normativa vigente.
- 1.2.** Con fecha 22 de marzo del 2017, se realiza la visita de supervisión al establecimiento de la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L ubicada en la Av. Panamericana S/N Centro Poblado Champacocha, en el distrito de San Jerónimo, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac, en presencia del representante legal Sra. NELIDA ROJAS PALOMINO DE SERNA, identificado con DNI 31169111, quien firmó el Acta de Supervisión de Control Metrológico N°0048910-CM.
- 1.3.** Conforme consta en el Acta de Supervisión de Control Metrológico N°0048910-CM. de fecha 22 de Marzo del 2017 notificado el mismo día , se detectó que el Grifo operado por la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L, comercializa combustible con 12 (doce) mangueras, se debe señalar que el operativo se realizó a 08 mangueras siendo que el producto Gasohol 84Plus que cuenta con cuatro mangueras se encuentra desabastecido, de la supervisión se observa que una (1) manguera G 90P excedía en el error máximo permisible (EMP) de tolerancia , conforme lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N°400-2006-OS/CD y sus modificatorias, lo que constituye infracción administrativa conforme lo dispuesto en los artículos 71 y 86 inciso e) del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos , aprobado por Decreto Supremo N°030-98-EM.
- 1.4.** Conforme al informe de Instrucción N° 763-2017-OS/OR APURÍMAC, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5.** Mediante Oficio N° 1057-2018-OS/OR APURÍMAC, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1788-2018-OS/OR-APURÍMAC, de fecha 28 de agosto de 2018.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2646-2018-OS/OR CUSCO**

- 1.6.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.7.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 763-2017-OS/OR APURÍMAC, señala que el local de venta de GLP, operado por la empresa **MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.**, cuenta con las siguientes infracciones:

INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por RCD N° 271-2012-OS/CD	
		Tipificación	Escala de Multas y Sanciones
La comercialización de combustibles en volúmenes fuera de la tolerancia establecida.	Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD. Artículo 86 ° inciso e) del Decreto Supremo N° 030-98-EM.	2.6.1	Multa de hasta 150 UIT y/o ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.

- 1.8.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión operativa, de las actividades del local de venta de GLP, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 763-2017-OS/OR-APURÍMAC y el Oficio N° 925-2017-OS/OR APURÍMAC, al establecimiento operado por la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L., por incumplir con las normas técnicas y de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que la empresa fiscalizada, pueda presentar sus descargos.

- 1.9.** Con fecha 28 de agosto de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1788-2018-OS/OR APURÍMAC, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad de la empresa fiscalizada MULTISERVICIOS ROSER S.R.L. con Registro Único Contribuyente N° 20527519935, por No haber cumplido con las normas sobre control metrológico, este incumplimiento constituye infracción administrativa descrita en el numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la multa señalada en el cuadro contenido en el numeral 2.8 del presente informe.”

- 1.10.** La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 1788-2018-OS/OR APURÍMAC y el Oficio 1057-2018-OS/OR APURÍMAC, mediante la cedula de notificación N° 3810-2018-OS/DSR, en fecha 20 de setiembre de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

Con fecha 24 de setiembre de 2018, la empresa fiscalizada presentó descargos al Informe Final de instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

El descargo presentado por la empresa Multiservicios Roser S.R.L., de fecha 26 de setiembre de 2018, se encuentra dentro del plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD.

2.1.2. Sustento del descargo de la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.

La empresa fiscalizada, en su escrito de descargo señala que, hace llegar su reconocimiento de responsabilidad en todos los extremos, en tal sentido, también solicitan acogerse a la rebaja del 50% de la multa impuesta, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes.

2.1.3. Análisis de los descargos

De acuerdo a lo verificado en el descargo presentado al informe final de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, se debe tener presente, que la aplicación del factor atenuante por reconocimiento de responsabilidad ya fue propuesto por el órgano instructor, a través de la graduación de la sanción, contenida en el informe final de instrucción N° 1788-2018-OS/OR APURÍMAC, ameritando la aplicación del factor atenuante del -30% de la sanción propuesta, toda vez que el descargo presentado al inicio del procedimiento administrativo sancionador fue presentado fuera del plazo concedido, y dentro del plazo para presentar descargos al informe final de instrucción.

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante informe Final N° 1788-2018-OS/OR APURÍMAC de fecha 28 de agosto de 2018, se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del -30%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	La comercialización de combustibles en volúmenes fuera de la tolerancia establecida.	2.6.1	0.35	Sí	0.24 ¹

2.2.2. Por lo expuesto, la empresa MULTISERVICIOS ROSER S.R.L., ha incumplido con lo establecido en Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y el artículo 86 ° inciso e) del Decreto Supremo N° 030-98-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

¹ $0.35 - (0.35 \times 30\%) = 0.24$ / Se debe precisar que corresponde aplicarse la multa de 0.245 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el artículo 25.3° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo en centésimas), en concordancia con la ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Circular N° 002-2011-BCRP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.**, con una multa de **veinticuatro centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.24 UIT**, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 17-00044109-01.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- **NOTIFICAR** a la empresa **MULTISERVICIOS ROSER S.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Apurímac - OSINERGMIN
Órgano Sancionador