RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2935-2018-OS/OR CUSCO

Cusco, 27 de noviembre de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201800002312, el informe de Instrucción N° 1422-2018-OS/OR CUSCO, el Oficio N° 1266-2018-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 1599-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 955-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al establecimiento de venta de combustibles, Estación de Servicios, operado por la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.** con Registro Único Contribuyente N° 20601403316 y registro de hidrocarburos N° 133039-050-211117.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, se realizó el proceso de supervisión EX - POST RHO al establecimiento operado por la empresa fiscalizada **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, que desarrolla actividades de establecimiento de venta de combustibles, Estación de Servicios, que se encuentra ubicado en el SECTOR DE SEMPICONA COMUNIDAD VALLE HUATANAY PUNA PUNABAMBA, SECTOR II CHOQUEPATA, distrito de OROPESA, provincia de QUISPICANCHI, departamento de CUSCO; en razón a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo 042-2005-EM, el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y su modificatoria.
- 1.2.** Con fecha 18 de enero 2017, el ing. Jorge Palacios Marcelo realizó la supervisión al establecimiento con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normatividad vigente con respecto a la declaración jurada técnica-1, presentado en el expediente N° 201700198061.
- 1.3.** Con fecha 31 de enero de 2018, el ing. Jorge Eduardo Palacios Marcelo, realiza la visita de supervisión a fin de verificar si el establecimiento operado por empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.** ha cumplido con levantar las observaciones del Acta de Fiscalización N° 201800002312.
- 1.4.** Conforme al informe de Instrucción N° 1422-2018-OS/OR CUSCO, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5.** Mediante Oficio N° 955-2018-OS/OR CUSCO, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1599-2018-OS/OR-CUSCO, de fecha 31 de julio de 2018.
- 1.6.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2935-2018-OS/OR CUSCO**

emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.7.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 1422-2018-OS/OR CUSCO, señala que, la estación de servicios, operado por la empresa GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L., cuenta con las siguientes infracciones:

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES RCD N° 271-2012-OS/CD
El sello antiexplosivo no es el primer accesorio inmediato a la salida de la tubería enterrada, tanto en los tanques de gasoholes como en las máquinas.	Artículo 38° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.4	Hasta 350 UIT.
Las instalaciones de las máquinas de despacho, existen instalaciones antiexplosivas que cuentan con inscripción o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo e identificación de la entrada que aprobó el uso.	Artículo 39° del Reglamento aprobado por decreto supremo 054-93-EM.	2.26 ¹	Hasta 100 UIT.
Presenta la Declaración Jurada técnica-1, presentada en el expediente N° 201700198061 de fecha 20 de noviembre de 2017, conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 69 y 76.	Resolución de Consejo Directivo N° 204-2006-OS/CD y procedimiento anexo, y modificatorias.	1.13	Hasta 5,500 UIT

- 1.8.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión operativa, de las actividades de la estación de servicios, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 1422-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 1366-2018-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por la empresa GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L., por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que la empresa fiscalizada, pueda presentar sus descargos.

- 1.9.** Con fecha 31 de julio de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1599-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“a) Se ha determinado la responsabilidad de la empresa GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L. con Registro Único Contribuyente N° 20601403316, por No haber cumplido con los Artículos 38° y 39° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y la Resolución de Consejo Directivo N° 204-2006-OS/CD y procedimiento anexo, y modificatorias, este incumplimiento constituye infracción administrativa descrita en los numerales 2.4, 2.6 y 1.13 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la establecida en el cuadro del numeral 2.9 del presente informe.”

¹ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en incumplir las normas sobre seguros se encontraba tipificada en el numeral 2.27 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2935-2018-OS/OR CUSCO**

1.10. La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 1599-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 955-2018-OS/OR CUSCO, mediante la cedula de notificación N° 3275-2018-OS/DSR, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

Conforme a lo estipulado en el literal e) del numeral 18.2 del artículo 18° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, vencido el plazo concedido, la empresa fiscalizada no ha cumplido con presentar descargo alguno.

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante informe Final N° 1599-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 31 de julio de 2018, se estableció la propuesta de sanción, que corresponde aplicarla de la siguiente manera:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	El sello antiexplosivo no es el primer accesorio inmediato a la salida de la tubería enterrada, tanto en los tanques de gasoholes como en las máquinas.	2.4	Resolución de Gerencia General N° 352	1. Los equipos, lámparas e instalaciones eléctricas no son de tipo antiexplosivo dentro de aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles, o no se encuentran en buen estado de funcionamiento. Sanción: 0.30 UIT	0.30
2	Las instalaciones de las máquinas de despacho, existen instalaciones antiexplosivas que cuentan con inscripción o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo e identificación de la entrada que aprobó el uso.	2.26	Resolución de Gerencia General N° 352	2. Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones no cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división y la identificación de la entidad que aprobó su uso (Clase I, División 1 ó 2). (Artículo 39° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM). Sanción: 0.30 UIT	0.30

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2935-2018-OS/OR CUSCO**

3	Presenta la Declaración Jurada técnica-1, presentada en el expediente N° 201700198061 de fecha 20 de noviembre de 2017, conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 69 y 76.	1.13	Memorándum N° GFHL-DOP- 542-2013²	El monto de multa que corresponderá imponer para los casos de presentación de información inexacta en la declaración jurada de cumplimiento de obligaciones técnicas y de seguridad, es aquel que corresponde a la sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. 0.30 + 0.30= 0.60 Sanción: 0.60 UIT	<u>0.60</u>
---	---	------	---	---	--------------------

2.2.2. Por lo expuesto, la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, ha incumplido con lo establecido en los Artículos 38° y 39° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y la Resolución de Consejo Directivo N° 204-2006-OS/CD y procedimiento anexo, y modificatorias; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo a los numerales 2.4, 2.6 y 1.13 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, con una multa de treinta centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.30 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00002312-01.

² respecto de la determinación de la sanción por presentar información inexacta, mediante Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 de febrero de 2013, la División de Operaciones señaló que el criterio específico para determinar el monto de la multa que correspondería imponer por presentar información inexacta en la declaración jurada deberá ser similar al establecido en la Resolución de Gerencia General N° 352 para los casos de presentación de información falsa dado que tienen la misma racionalidad económica.

En ese sentido, el monto de multa que corresponderá imponer para los casos de presentación de información inexacta en la declaración jurada de cumplimiento de obligaciones técnicas y de seguridad, es aquel que corresponde a la sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2935-2018-OS/OR CUSCO

Artículo 2°. – **SANCIONAR** a la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, con una multa de treinta centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.30 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00002312-02.

Artículo 3°. – **SANCIONAR** a la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, con una multa de sesenta centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.60 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00002312-03.

Artículo 4°. – **DISPONER** que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTAS PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Artículo 5°.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 6°.- **NOTIFICAR** a la empresa **GRIFO SERVICENTRO BROWN CESAR E.I.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador