**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2924-2018-OS/OR APURIMAC**

Cusco, 26 de noviembre de 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201800027852, el Informe Final de Instrucción N° 2383-2018-OS/OR APURIMAC referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 2638-2018-OS/OR- APURIMAC a la empresa **MULTISERVICIOS AMICO E.I.R.L.** (en adelante, empresa fiscalizada), con Registro de Hidrocarburos N° **128395-050-260517**, identificada con RUC N° **20490626302**.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Mediante Oficio N° 2638-2018-OS/OR APURIMAC se remitió a la empresa fiscalizada, el Informe de Instrucción N° 2970-2018-OS/OR APURIMAC del Inicio de procedimiento administrativo sancionador, referido a las observaciones detectadas durante la Supervisión de gabinete de fecha 21 de marzo de 2018, por haberse detectado que el porcentaje de error en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas, excedían el Error Máximo Permisible (EMP) establecido en el procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.
- 1.2.** De acuerdo a lo señalado en el informe de instrucción N° 2970-2018-OS/OR APURIMAC, en la supervisión operativa de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos, en su actividad vinculada a Estación de Servicios, se verifico que la empresa fiscalizada incumplió la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006- OS/CD y sus modificatorias, configurándose la siguiente infracción:

INCUMPLIMIENTO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
Incumplir con las normas de control metrológico, conforme a la supervisión realizada, el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permisible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: a) Error porcentaje caudal máximo: - 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%. b) Error porcentaje caudal máximo: - 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.	Numeral 2.6.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012- OS/CD Y modificatorias.

- 1.3.** Mediante Oficio N° 2638-2017-OS/OR APURIMAC notificado el 21 de setiembre de 2018, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra empresa **MULTISERVICIOS AMICO E.I.R.L.**, por incumplimientos detectados en la supervisión operativa de control metrológico correspondiente a las obligaciones del procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

- 1.4. Mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2018, la empresa fiscalizada presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5. Con fecha de 06 de noviembre de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 2383-2018-OS/OR APURIMAC, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso al Órgano Sancionador la imposición de la sanción correspondiente.
- 1.6. A través del Oficio N° 7777-2018-OS/OR APURIMAC de fecha 06 de noviembre de 2018, notificado el 16 de noviembre de 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción N° 2383-2018-OS/OR APURIMAC, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada, a efectos de que formule los descargos a que hubiere lugar.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A QUE LOS PORCENTAJES DE ERROR DEL CONTÓMETRO DE LAS MANGUERAS VERIFICADAS, EXCEDÍAN EL ERROR MÁXIMO PERMISIBLE ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE.

2.1.1. Hechos Verificados:

En la instrucción realizada se ha verificado que la empresa **MULTISERVICIOS AMICO E.I.R.L.**, ha realizado la actividad vinculada a Grifo, incumplimiento con el procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, toda vez que el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedían el Error Máximo Permissible (EMP), contraviniendo lo establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.

2.1.2. Descargos de la empresa fiscalizada.

La empresa fiscalizada señala que, respecto a la observación realizada en la visita de supervisión a su estación de servicios, han cumplido con subsanar los errores advertidos, asimismo solicitan acogerse a la sanción impuesta, asimismo a la reducción de la sanción conforme lo establece el artículo 236-A de la Ley N° 27444, respecto a los atenuantes que la ley flanquea, así como la RGG y sus modificatorias al criterio específico de sanción, por lo que solicitan acogerse voluntariamente a la sanción mínima de la infracción advertida, por lo que declaran expresamente asumir la sanción mínima.

2.1.3. Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

Conforme a lo señalado por la empresa fiscalizada, al haber reconocido el incumplimiento, corresponde aplicar un régimen de gradualidad de la sanción a imponerse, teniendo en consideración que el reconocimiento de la infracción fue realizado dentro del plazo establecido para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. El literal g.1) del numeral 25.1 del Artículo 25 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040- 2017-OS-CD, establece el siguiente factor atenuante:

“g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2924-2018-OS/OR APURIMAC**

que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. (...) El reconocimiento de responsabilidad por parte del Agente Supervisado debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

El reconocimiento de responsabilidad respecto a una infracción, por la que además se presenten descargos, se entenderá como un no reconocimiento, procediendo la autoridad a evaluar los descargos.”

Por otro lado, respecto a las subsanaciones (acciones correctivas) señaladas por la empresa fiscalizada, no han cumplido con presentar medios probatorios, que pudiesen acreditar la realización de acciones correctivas.

2.1.4. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto a los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271- 2012- OS/CD Y MODIFICATORIAS	SANCIONES APLICABLES ¹
1	Incumplir con las normas de control metrológico, conforme a la supervisión realizada, el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación: a) Error porcentaje caudal máximo: - 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%. b) Error porcentaje caudal máximo: - 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.	2.6.1	Multa de hasta 150 UIT y/o ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.

2.1.5. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Especificos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente sanción por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos; CB: Comiso de Bienes; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2924-2018-OS/OR APURIMAC**

N°	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (UIT)																		
1	<p>Incumplir con las normas de control metrológico, conforme a la supervisión realizada, el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación:</p> <p>a) Error porcentaje caudal máximo: - 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.</p> <p>b) Error porcentaje caudal máximo: - 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.</p> <p>Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM.</p>	2.6.1	Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS GG.	<p>Por cada manguera encontrada, que exceda el error máximo permisible:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,501% a - 1,000%</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>-1,001% a - 1,500%</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>-1,501% a - 2,000%</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>-2,001% o menos%</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entonces:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sanción: Multa de 1.40 UIT</p>	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	-0,501% a - 1,000%	0.35	-1,001% a - 1,500%	1.05	-1,501% a - 2,000%	1.75	-2,001% o menos%	2.45	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.	1.05	- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	0.35	TOTAL	1.40	1.40
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																						
-0,501% a - 1,000%	0.35																						
-1,001% a - 1,500%	1.05																						
-1,501% a - 2,000%	1.75																						
-2,001% o menos%	2.45																						
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																						
- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.	1.05																						
- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	0.35																						
TOTAL	1.40																						

2.1.6. De la evaluación contenida en el numeral 2.1.3 de la presente resolución se tiene el siguiente resultado:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA EN LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CORRESPONDE ATENUANTE	SANCIÓN APLICABLE																		
				Líteral g.1.1) del artículo 25 de la RCD Nº 040-2017-OS/CD. (-50%)																			
	<p>Incumplir con las normas de control metrológico, conforme a la supervisión realizada, el porcentaje de error detectado en dos (02) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación:</p> <p>a) Error porcentaje caudal máximo: - 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.</p> <p>b) Error porcentaje caudal máximo: - 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.</p> <p>Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006- OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM.</p>	2.6.1	<p>Por cada manguera encontrada, que exceda el error máximo permisible:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,501% a - 1,000%</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>-1,001% a - 1,500%</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>-1,501% a - 2,000%</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>-2,001% o menos%</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entonces:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.40</td> </tr> </tbody> </table>	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	-0,501% a - 1,000%	0.35	-1,001% a - 1,500%	1.05	-1,501% a - 2,000%	1.75	-2,001% o menos%	2.45	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.	1.05	- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	0.35	TOTAL	1.40	SI	0.7 ²
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																						
-0,501% a - 1,000%	0.35																						
-1,001% a - 1,500%	1.05																						
-1,501% a - 2,000%	1.75																						
-2,001% o menos%	2.45																						
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																						
- 1.188% y error porcentaje caudal mínimo: -0.792%.	1.05																						
- 0.792% y error porcentaje caudal mínimo: -0.704%.	0.35																						
TOTAL	1.40																						

² 1.40 – (1.40x50%) = 0.70

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2924-2018-OS/OR APURIMAC**

En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada la sanción indicada en el presente numeral, por haber incurrido en la infracción descrita.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **MULTISERVICIOS AMICO E.I.R.L.**, con una multa de siete décimas (0.7) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00027852-01.

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "MULTAS PAS" para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental el servicio de recaudación "OSINERGMIN MULTAS PAS"; asimismo, deberá indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°. - **NOTIFICAR** a la empresa **MULTISERVICIOS AMICO E.I.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Apurimac - OSINERGMIN
Órgano Sancionador