**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 474-2017-OS/OR CUSCO**

Cusco, 20 de noviembre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201600138031, y el Informe Final de Instrucción N° 163-2017-OS/OR CUSCO referido al Procedimiento Sancionador iniciado mediante Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Distribuidor Minorista de GLP en cilindros N°201600138031 a la empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L, identificada con RUC N° 20600459650.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador al Distribuidor Minorista de GLP en cilindros N°201600138031, se dio origen al Informe de Supervisión N° IS-5126-2016, referido a las observaciones detectadas durante la "Supervisión operativa con Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Distribuidor Minorista de GLP en cilindros, a la unidad vehicular de placa X3M-765 ",de la empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L., con registro de hidrocarburos N° 115193-202-190216.
- 1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.3. De acuerdo a lo señalado en el Acta Probatoria de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a Distribuidor Minorista de GLP en cilindros N°201600138031, la "visita de fiscalización de fecha 21 de setiembre de 2016 realizada al distribuidor minorista de GLP en cilindros de placa N° X3M-765, se habría constatado que dicho distribuidor minorista se encuentra realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad, configurándose la siguiente infracción:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 474-2017-OS/OR CUSCO**

N°	INCUMPLIMIENTO	NORMA INFRINGIDA	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	Se verificó que el vehículo no cuenta con un apropiado silenciador mata chispa.	Artículo 117° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y su modificatoria.	El escape de los gases de combustión de los motores de los vehículos destinados a transportar GLP deberá contar con un apropiado silenciador mata chispa.
2	Se verificó que el camión tipo baranda no cuenta con un cartel con la leyenda "NO FUMAR", para ser colocado sobre el piso en los lugares de carga y descarga.	Artículo 106° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y su modificatoria.	En los lugares de carga y descarga deberán colocar obre el piso un cartel de dimensiones no menores de 40 cm con la leyenda "NO FUMAR" conjuntamente con los extintores, salvo el caso de los vehículos destinados al reparto domiciliario de cilindros.

- 1.4. La empresa fue notificada con el acta en mención, el mismo día de haberse efectuado la supervisión (21 de setiembre del 2016), fecha donde se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador por incumplimientos detectados, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.5. Mediante Carta N° 2016-138031, recibida el 27 de setiembre de 2016, la empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L presentó el levantamiento de las observaciones efectuadas al Acta de Inicio del Procedimiento Sancionador.
- 1.6. Con fecha 30 de enero de 2017, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 163-2017-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:
- Respecto de la infracción N° 1 (vehículo no cuenta con silenciador mata chispa), se ha determinado la responsabilidad de la empresa en mención, de acuerdo al numeral 2.14.9.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones RCD N°271-2012-OS/CD y modificatorias, sancionando con catorce centésimas (0.14) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
- Respecto de la infracción N° 2 (vehículo no cuenta con un cartel con leyenda NO FUMAR en lugares de carga y descarga), se ha determinado la responsabilidad de la empresa en mención, de acuerdo al numeral 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones RCD N°271-2012-OS/CD y modificatorias, sancionando con cinco centésimas (0.05) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
- 1.7. La empresa fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 163-2017-OS/OR CUSCO, mediante Oficio 84-2017-OS/OR CUSCO, el día 07 de febrero del 2017, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.8. Mediante Carta N° 2016-138031, recibida el 13 de Febrero de 2017, la empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L presentó el descargo al Informe Final de Instrucción N°163-2017-OS/OR CUSCO.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO AL DESCARGO RELACIONADO CON LA EL INFORME FINAL DE INSTRUCCION

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se ha verificado que el medio de transporte de placa X3M-765 del distribuidor minorista supervisado, no cuenta con un silenciador mata chispa contraviniendo el Artículo 117 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°027-94-EM y su modificatoria, no cuenta con un cartel con la leyenda" NO FUMAR" para ser colocado sobre el piso en los lugares de carga y descarga contraviniendo el Artículo 106 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°027-94-EM y su modificatoria, por lo mismo se evidencia que dicha unidad de transporte esta contraviniendo las normas técnicas de seguridad de la actividades de hidrocarburos.

2.1.2. Descargos de VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L

La empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L presenta sus respectivos descargos al Informe de Instrucción N°159-2017-OS/OR CUSCO argumentando lo siguiente:

- Con respecto al incumplimiento N° 1 (vehículo no cuenta con silenciador mata chispa), manifiesta que por el trabajo constante de la unidad se ha podido caer el mata chispa, ya que siempre ha contado con ese elemento, por lo mismo tomara las precauciones del caso.
- Con respecto al incumplimiento N°2 (vehículo no cuenta con un cartel con leyenda NO FUMAR en lugares de carga y descarga), señala que no se había previsto la colocación de un cartel, por lo mismo ya se ha superado.

2.1.3. Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

2.1.3.1 Con respecto al incumplimiento **N° 1** (vehículo no cuenta con silenciador mata chispa), tal como se señala en su escrito de descargo , han sido provocados por el trabajo constante de la unidad y por ende ya ha sido subsanado , lo mismo sucede con el incumplimiento **N°2** (vehículo no cuenta con un cartel con leyenda NO FUMAR en lugares de carga y descarga), el cual no se tenía conocimiento de la colocación del cartel respectivo y por ende ha sido subsanado, ante esta situación siguiendo los lineamientos del artículo 15.2 del Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin , adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N°1272, aprobado por RCD 040-2017-OS/CD, señala que "la subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador no exime al agente supervisado de responsabilidad ni sustrae la materia sancionable, sin perjuicio que pueda ser considerado como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción."

De acuerdo a lo señalado, la empresa VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L, ha contravenido el Artículo 117 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°027-94-EM y su modificatoria, y el Artículo 106 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°027-94-EM y

modificatoria, de acuerdo a los incumplimientos señalados, correspondiéndole la siguiente sanción:

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	SANCIÓN APLICABLE
1	Se verificó que el vehículo no cuenta con un apropiado silenciador mata chispa. Artículo 117° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM y modificatoria	2.14.9.2	Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS-GG.	El medio de transporte no cuenta con un apropiado silenciador mata chispas. Sanción: 0.14 UIT	Multa de 0.14 UIT.
2	Se verificó que el camión tipo baranda no cuenta con un cartel con la leyenda "NO FUMAR", para ser colocado sobre el piso en los lugares de carga y descarga. Artículo 106° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM y modificatoria.	2.25 ¹	Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS-GG.	El medio de transporte no cuenta con el cartel con la leyenda "NO FUMAR". Sanción: 0.05 UIT	Multa de 0.05 UIT.

2.1.4. Multa aplicable:

Finalmente, respecto a lo manifestado por la empresa fiscalizada en sus descargos, el numeral 25.1° del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, establece que en los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

" (...) g.3) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.(...)"

En el presente caso, conforme lo señalado en el numeral 2.1.3 del presente Informe, la empresa fiscalizada manifestó haber adoptado acciones correctivas respecto de la comisión de las infracciones administrativas imputadas, por lo que para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del

¹ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General Nº 352, la infracción consistente en incumplir las normas *sobre seguros* se encontraba tipificada en el numeral 2.26 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013.

procedimiento administrativo sancionador, lo cual constituye un factor atenuante, por lo que corresponde aplicar una reducción del - 5%.

Del análisis anteriormente descrito, se concluye que corresponde reducir el importe total de la multa, conforme el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIÓN APLICABLE EN UIT	PROCEDE FACTOR ATENUANTE EN - 5 %	SANCIÓN APLICABLE CON REDUCCIÓN
Se verificó que el vehículo no cuenta con un apropiado silenciador mata chispa. Artículo 117° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM y modificatoria	2.14.9.2	0.14 UIT.	SI	0.13 ²
Se verificó que el camión tipo baranda no cuenta con un cartel con la leyenda "NO FUMAR", para ser colocado sobre el piso en los lugares de carga y descarga. Artículo 106° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 027-94-EM y modificatoria.	2.25 ³	0.05 UIT.	SI	0.05 ⁴

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L.**, con una multa de nueve centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento Nº 1 señalado en el numeral 2.1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 16-00138031-01.

² $0.14 - (0.14 \times 5\%) = 0.13$. Al respecto, debe precisarse que corresponde aplicar la multa de 0.133 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo hasta en centésimas, en concordancia con la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

³ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General Nº 352, la infracción consistente en incumplir las normas *sobre seguros* se encontraba tipificada en el numeral 2.26 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013.

⁴ $0.14 - (0.14 \times 5\%) = 0.13$. Al respecto, debe precisarse que corresponde aplicar la multa de 0.133 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo hasta en centésimas, en concordancia con la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L**, con una multa de nueve centésimas (0.05) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 16-00138031-01.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y el administrado no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa **VSF DISTRIBUCION DE GAS E.I.R.L**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional Cusco
Osinergmin**