**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2179-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 03 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700139290, Informe de Inicio PAS N° 981-OS/OR CUSCO, el Oficio N° 834-2018-OS/OR-CUSCO y el Informe Final de Instrucción N° 1817-2018-OS/OR CUSCO, sobre el incumplimiento a la normativa vigente, de establecimiento de venta de combustibles, Grifo Rural, operado por el administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**, identificado con RUC N° 10252052475 y registro de hidrocarburos N° 94896-057-061211.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de registro de los establecimientos de venta de combustibles, en fecha 22 de setiembre de 2017, se realizó la supervisión al establecimiento operado por el administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**, que desarrolla actividades de establecimiento de venta de combustibles, Grifo Rural, que se encuentra ubicado en la Comunidad Campesina Tinqu-Anexo Checaspampa S/N, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi y departamento de Cusco; en razón a la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo 042-2005-EM, el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y su modificatoria; para determinar el cumplimiento o no del agente supervisado a lo establecido en la normativa vigente.
- 1.2. En fecha 22 de setiembre de 2017, se realiza la visita de supervisión PDJ al Grifo Rural operado por el administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**; con registro de Hidrocarburos 94896-057-061211 y código Osinergmin N° 94896, identificado con RUC N° 10252052475; el cual se ubica en la Comunidad Campesina Tinqu-Anexo Checaspampa S/N, distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchi y departamento de Cusco, se observó que el establecimiento operado el señor **Natividad Aslla Sarmiento**, que desarrolla actividades de Grifo Rural, incumple cuatro (04) requisitos técnicos, los mismos que se encuentran detallados tanto en el acta de fiscalización como en el Informe de Supervisión N° IS-9489-2017.
- 1.3. No obstante, mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2017, el administrado comunicó el levantamiento de observaciones, dicha documentación fue revisada por el supervisor encargado, concluyendo a través del Informe de Supervisión N° IS-9489-2017, que subsiste dos (02) incumplimientos que fueron detallados en el Acta de Fiscalización contenido en el expediente N° 201700139290 de fecha 22 de setiembre de 2017.
- 1.4. Conforme al Informe de Instrucción PAS N° 981-OS/OR CUSCO y el Oficio N° 934-2018-OS/OR-CUSCO, se dispuso el Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador habiéndose realizado la siguiente imputación:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2179-2018-OS/OR CUSCO**

Nro.	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL CRITERIO ESPECÍFICO DE SANCIÓN	ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
1	El Establecimiento, grifo rural, no acreditó contar con un plan de contingencia, elaborado de acuerdo con la normativa vigente.	Artículo 2º numeral 29 del Decreto Supremo N° 030-98-EM. Anexo 3 ítem VII del reglamento aprobado por Decreto Supremo 039-2014-EM	4.10.1.2	Resolución de Gerencia General N° 352	Hasta 1000 UIT
2	El cilindro para el almacenamiento de Diésel B5 S-50 no se encuentra claramente identificado con el nombre del combustible.	Art. 77º del Reglamento aprobado por decreto supremo 054-93-EM, modificado por el art. 2º del decreto supremo 005-2012-EM	2.25 ¹	Resolución de Gerencia General N° 352	Hasta 600 UIT
3	Presenta la Declaración Jurada N° 057-94896-20161026-094120-125 , de fecha 07 de noviembre de 2016 , conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 1.1. y 1.5.	Resolución de Consejo Directivo N° 204-2006-OS/CD y procedimiento anexo, y modificatorias.	1.13	Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013	Hasta 5,500 UIT

1.5. Habiéndose verificado los incumplimientos, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, a través del Informe de Instrucción N° 981-OS/OR CUSCO.

1.6. Se efectuó la notificación del Inicio al Procedimiento Administrativo, mediante Oficio 934-2018-OS/OR CUSCO de fecha 23 de marzo del 2018, el cual señala que el administrado cuenta con 5 días hábiles para efectuar los descargos correspondientes.

1.7. Con fecha 03 de setiembre de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1817-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

a) *El registro de hidrocarburos N° 94896-057-061211 fue cancelado con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, configurándose una situación eximente de responsabilidad, por tanto, no se puede imputar la responsabilidad del administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**, identificado con RUC N° 10252052475.*

b) *En consecuencia, corresponde proponer el Archivo del Presente Procedimiento Administrativo Sancionador.*

¹ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en incumplir las normas sobre seguros se encontraba tipificada en el numeral 2.26 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013.

2. ANÁLISIS

2.1. De la cancelación del registro de hidrocarburos.

- 2.1.1. Conforme a la revisión de los actuados, del descargo presentado por el administrado, se tiene que, efectivamente el Registro de Hidrocarburos N° 94896-057-061211, fue cancelado a través de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2349-2018-OS/OR CUSCO de fecha 27 de febrero de 2018, notificado al administrado en fecha 19.03.2018.
- 2.1.2. En ese orden de ideas, se debe tener en cuenta que el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 045-2009-EM, señala que: *“Toda unidad de transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de Petróleo, Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos que circule en los distritos señalados en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 021-2008-DE-SG deberá estar equipado con sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global). El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN establecerá el tipo y características mínimas de los sistemas GPS, así como el uso obligatorio de precintos electrónicos de seguridad.”*
- 2.1.3. Por otro lado, se tiene que el Informe de Instrucción PAS N° 981-OS/OR CUSCO y el Oficio N° 934-2018-OS/OR-CUSCO, fue notificado al administrado Natividad Aslla Sarmiento, en fecha 11 de abril de 2018.
- 2.1.4. En este sentido, se tiene que la instrucción del presente procedimiento administrativo sancionador, fue realizado con posterioridad a la cancelación del registro de hidrocarburos N° 94896-057-061211, por lo que el administrado ya no podía ser considerado como un agente supervisado², al no realizar a partir de la cancelación de su registro, actividades del sector energético, y por tanto no le es exigible el cumplimiento de las obligaciones de la normativa bajo el ámbito de competencia de Osinergmin o de disposiciones emitidas por este organismo, por lo que no cabría exigirle la subsanación de infracciones, respecto de una actividad que ha dejado de realizar.
- 2.1.5. En ese orden de ideas, el hecho que el administrado dejase de realizar actividades con hidrocarburos, como consecuencia de la cancelación del título habilitante que lo facultada a realizar dicha actividad (registro de hidrocarburos), constituiría un eximente de responsabilidad, si se tiene en cuenta que las infracciones imputadas en la instrucción del presente procedimiento administrativo sancionador, fueron comunicadas al administrado con posterioridad a la cancelación del registro, lo que generaría que no se pueda exigir la subsanación de las imputaciones realizadas, al no pertenecer al sector energético, en consecuencia, el dejar de realizar definitivamente una actividad con hidrocarburos debidamente consentida por la autoridad competente, también debe considerarse como un eximente de responsabilidad, más aún, si se tiene en cuenta que las imputaciones realizadas tienen el carácter de subsanable.
- 2.1.6. En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 15° de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, se ha configurado un eximente de responsabilidad, por cancelación del registro con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

² Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD

Artículo 4.- Definiciones

Para los fines del presente Reglamento, los siguientes términos se definen como:

4.1 Agentes Supervisados

Personas naturales o jurídicas u otros sujetos de derecho público o privado que realizan actividades del sector energético o minero bajo el ámbito de competencia de Osinergmin.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2179-2018-OS/OR CUSCO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **ARCHIVAR** el Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado contra el administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**, identificada con RUC N° 10252052475, conforme a lo señalado en la presente Resolución.

Artículo 2°.- NOTIFICAR al administrado **NATIVIDAD ASLLA SARMIENTO**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador