**RESOLUCIÓN DE DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

Lima, 17 de febrero del 2020

VISTOS:

El expediente N° 201800159157, conteniendo el Informe de Instrucción N° 176-2019-OS-DSHL-USEI de fecha 14 de mayo de 2019 el Informe Final de Instrucción N° 350-2019-DSHL-USEI de fecha 20 de agosto de 2019, referidos a los incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos vigente, por parte de la empresa LIMA GAS S.A., en su calidad de operador de la Planta Envasadora de GLP ubicada en Mz. 11-12, Lote 6B, Zona Industrial, distrito, provincia y departamento de Piura identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20100007348.

CONSIDERANDO:

1. Con fecha 26 de setiembre de 2018, se realizó una visita de supervisión operativa - PDJ a las instalaciones de la Planta Envasadora de GLP operada por la empresa **LIMA GAS S.A.**, con el fin de verificar el estado situacional de la mencionada instalación, según consta en el Acta de Visita de Supervisión y/o Fiscalización N° 0004034.
2. Mediante Oficio N° 487-2019-OS-DSHL-USEI notificado el 20 de febrero de 2019, se comunicó a la empresa **LIMA GAS S.A.**, el análisis de los hechos constatados y la conclusión del procedimiento de supervisión.
3. A través de los escritos de registro N° 201800159157 de fecha 13, 25 y 28 de marzo de 2019, la empresa **LIMA GAS S.A.**, presentó descargos al oficio indicado en el numeral precedente.
4. Mediante Oficio N° 180-2019-OS-DSHL-USEI, notificado el 24 de mayo de 2019, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa **LIMA GAS S.A.**, adjuntándose como sustento de las imputaciones, el Informe de Instrucción N° 176-2019-OS-DSHL-USEI, y concediéndole a la empresa fiscalizada el plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de sus descargos respectivos.

Incumplimientos	Base Legal	Obligación Normativa
<p>Incumplimiento N° 1:</p> <p>De la revisión de los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros, presentados por el administrado, se pudo verificar que cuenta con los Certificados de Calibración, con números: M 0301-2018, M 0302-2018, M 0303-2018, M 0304-2018, M 0305-2018 y M 0306-2018, emitidos por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C., los cuales no cuentan con el símbolo de acreditación</p>	<p>Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM.</p>	<p>(...)</p> <p>Asimismo, las Plantas Envasadoras deberán contar con masas patrones que deberán ser calibradas por lo menos una vez al año de manera similar a lo descrito anteriormente.</p>

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **UVJEK,29Mnc+UR43X5Y**. No aplica a notificaciones electrónicas.

**RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

de acuerdo a lo establecido por el Organismo Peruano de Acreditación INACAL; por lo que, se observa la validez de los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros.		
Incumplimiento N° 2: Se observa que la empresa administrada ha presentado el Certificado de Calibración N° M 718-2018, emitido por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C., correspondiente a una pesa de 45 kg; sin embargo, dicho certificado de calibración no cuenta con el símbolo de acreditación, de acuerdo a lo establecido por el INACAL.	Artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM. (...)	Asimismo, las Plantas Envasadoras deberán contar con masas patrones que deberán ser calibradas por lo menos una vez al año de manera similar a lo descrito anteriormente.
Incumplimiento N° 3: En la Declaración Jurada N° 18128-20180730-014325-362-58644, la empresa LIMA GAS S.A. ha indicado que cumple con la normativa vigente, en lo referido a los numerales 16, 29, 30 y 39 del Cuestionario de su Declaración Jurada PDJ; sin embargo, en la visita de supervisión se verificó que dicha información es inexacta.	Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 223-2012-OS/CD y Procedimiento	“Brindar información inexacta en la presentación de su declaración Jurada de condiciones técnicas, de seguridad las unidades supervisadas (PDJ).”

5. A través del escrito de registro N° 201800159157 de fecha 31 de mayo de 2019, la empresa **LIMA GAS S.A.**, formuló sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
6. Mediante Oficio N° 2985-2019-OS/DSHL, notificado el 21 de agosto de 2019, se comunicó a la empresa fiscalizada el Informe Final de Instrucción N° 350-2019-DSHL-USEI de fecha 20 de agosto de 2019.
7. Con escrito de registro N° 201800159157 de fecha 27 de agosto de 2019, la empresa **LIMA GAS S.A.** presentó descargos al Informe Final de Instrucción N° 350-2019-DSHL-USEI de fecha 20 de agosto de 2019.
8. **Descargos al Informe Final de Instrucción**
 - 8.1 La empresa fiscalizada comunica el reconocimiento expreso de responsabilidad de su representada frente a los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo.
 - 8.2 En tal sentido, en atención al inciso g.1.2 del numeral 25.1 del artículo 25° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, se acoge al factor atenuante, solicitando se le conceda la reducción de la multa en un 30%, dado que el reconocimiento se presenta de manera oportuna, expresa e incondicional.
9. **Análisis de los descargos al Informe Final de Instrucción**

**RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

9.1 El procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **LIMA GAS S.A.**, por haber incumplido lo establecido en el artículo 38° del Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo Nro. 01-94-EM, así como la Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 223-2012-OS/CD y Procedimiento Anexo.

9.2 El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin - Ley N° 27699, el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, y el artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; establecen que la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es objetiva; en tal sentido, se ratifica los presuntos incumplimientos detallado en el Informe de Instrucción N° 176-2019-OS-DSHL-USEI que se contempla en el numeral 2.4 del presente informe.

9.3 **Respecto al reconocimiento de responsabilidad por las infracciones imputadas en el presente procedimiento administrativo sancionador.**

De los actuados del presente procedimiento administrativo sancionador y de las declaraciones de la empresa fiscalizada, se tiene que **LIMA GAS S.A.**, reconoce su responsabilidad por los incumplimientos 1, 2 y 3 señalados en el numeral 4 de la presente Resolución, en consecuencia, se reconoce como responsable de la comisión de las infracciones administrativas sancionables.

En este sentido y de conformidad con el numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, literal g.1.2 ¹ se señala el atenuante de la sanción a imponer conforme los criterios para el cálculo de las multas.

9.4 **Respecto al Presunto Incumplimiento N° 3 sobre Información Inexacta en la Declaración Jurada N° 18128-20180730-014325-362-58644**

9.4.1 Al respecto, los hechos constatados en la visita de supervisión de fecha 26 de septiembre de 2018 y que constituirían incumplimientos a la normativa vigente, estos hechos son diferentes a la constatación a la inexactitud de las aseveraciones presentadas en la Declaración Jurada N° 18128-20180730-014325-362-58644. Por tanto, al contrastar los hechos constatados en la visita de supervisión con las declaraciones de la empresa fiscalizada en los numerales 29, y 30, se tienen las siguientes inexactitudes:

¹ Artículo 25.- Graduación de multas

25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

g) Circunstancias de la comisión de la infracción. Para efectos del cálculo de la multa se consideran los siguientes factores atenuantes:

g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

(...)

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al informe final de instrucción.

**RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

- De la revisión de los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros, presentados por el administrado, se pudo verificar que cuenta con los Certificados de Calibración, con números: M 0301-2018, M 0302-2018, M 0303-2018, M 0304-2018, M 0305-2018 y M 0306-2018, emitido por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C. Sin embargo, se observa que dichos certificados no cuentan con el número de Registro que acredite que el Laboratorio de Calibración, está acreditado por el Organismo Peruano de Acreditación INACAL. Por lo tanto, se observa que los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros, no son válidos.

En ese sentido, se evidencia que se está incumpliendo el artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, donde se indica que “(...) Estas balanzas deben ser de la clase III según la R.I. OIML N° 76-92 y estar debidamente aferidas por el Servicio Nacional de Metrología o empresas de Servicios Metroológicos de acuerdo a las disposiciones de la Comisión de Supervisión de Normas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias del INDECOPI. La aferición deberá realizarse por lo menos cada seis (6) meses. (...)”.

- De la revisión del Certificado de Calibración N° M 0310-2018, emitido por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C. y correspondiente a la masa patrón de 50 kg; se observa que dicho certificado ha sido emitido a nombre de la empresa LLAMA GAS PUCALLPA S.A., por lo tanto, no corresponde a la empresa LIMA GAS S.A. En consecuencia, se observa que la Planta Envasadora, no cuenta con el Certificado de Calibración de la masa patrón de 50 kg.

En ese sentido, se evidencia que se está incumpliendo el artículo 38° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, donde se indica que “(...) Asimismo, las Plantas Envasadoras deberán contar con masas patrones que deberán ser calibradas por lo menos una vez al año de manera similar a lo descrito anteriormente.”

9.4.2 Con relación a los hechos constatados en la visita de supervisión de fecha 26 de septiembre de 2018 y que constituirían incumplimientos a la normativa vigente; sin embargo, aunque estos hechos fueron subsanados antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y constituyen eximente de responsabilidad administrativa para el incumplimiento a las normas sustantivas (artículo 21° y literal b) del artículo 53 del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias), estos hechos son diferentes a la constatación a la inexactitud de las aseveraciones presentadas en la Declaración Jurada N° 18128-20180730-014325-362-58644. Por tanto, al contrastar los hechos constatados en la visita de supervisión con las declaraciones de la empresa fiscalizada en los numerales 16, y 39, se tienen las siguientes inexactitudes:

- De la revisión de los Certificados de Inspección de los dos (02) tanques estacionarios, con N° 0421-2016 y 0422-2018, emitidos por la empresa Marconsult S.A.C.; se pudo verificar que las válvulas de seguridad del tanque con serie N° LGPI-01-10000 (dos válvulas) y del tanque con serie N° LGPI-02-10000 (dos válvulas), son marca Rego modelo 7534G, con fecha de fabricación 05/2013 (mes y año). Por lo tanto, se puede identificar que las válvulas de seguridad de los tanques cuentan con una antigüedad mayor a cinco (05) años.

Según las recomendaciones del fabricante de las válvulas, Rego², menciona que “Las válvulas de alivio se deben inspeccionar cada vez que se llena el contenedor, pero no menos de una vez al año. Si existe alguna duda respecto de las condiciones de la válvula, se le debe reemplazar”. Sin embargo, en los Libros de Registro de Inspecciones de los tanques estacionarios, no se han registrado inspecciones de las válvulas de seguridad, ya que éstas cuentan con una antigüedad mayor a un (01) año.

- En la visita de supervisión, se verificó que las tomas de las dos (02) mangueras de trasiego de 1 ¼”, no contaban con sus respectivos tapones o capuchones.

² Catálogo Rego de Equipo de Gas LP y Amoniaco Anhidrido, página 37 (<http://www.regoproducts.com/pdfs/L-102SV.pdf>)

**RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

9.4.3 Es así que mediante Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013, se estableció que el criterio específico para determinar el monto de multa que correspondería imponer por presentación de información inexacta en la declaración jurada deberá ser similar al establecido en la Resolución de Gerencia General N° 352 para los casos de presentación de información falsa dado que presentan la misma racionalidad económica.

Por tanto, el monto de multa que corresponderá imponer para los casos de presentación de información inexacta en la declaración jurada es aquel que corresponde a la sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, lo cual procederá para los casos señalados en el numeral 9.4.1.

Para los casos del numeral 9.4.2, cabe señalar que el monto de multa a imponer, es la que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad; sin embargo, al haberse dejado sin efecto dicho incumplimiento debido a la subsanación realizada antes del inicio del procedimiento sancionador, corresponde aplicar la multa ascendente a 0.10 UIT, establecido en el Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013.

9.5 En atención a lo expuesto en los numerales precedentes, corresponde modificar los cálculos de multa propuestos en el Informe Final de Instrucción N° 350-2019-OS-DSHL-USEI de fecha 20 de agosto de 2019.

10. Determinación de las Sanciones:

10.1 El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

10.2 En consecuencia, de ello, se han establecido las multas que corresponden aplicar a la empresa fiscalizada por los incumplimientos verificados en el presente procedimiento administrativo sancionador, los cuales se encuentran dentro de los rangos respectivos previstos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.

10.3 Cabe señalar que los incumplimientos Nros. 1, 2 y 3, cuentan con criterio específico de sanción aprobado por Resolución de Gerencia General N° 285-2013-OS/GG de fecha 27 de diciembre de 2013, y es aplicable a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y sus modificatorias, conforme se describe a continuación:

N°	Incumplimientos	Numeral de la Tipificación	Multa establecida en la Resolución N° 285-2013-OS/GG	Cantidad	Multa	Multa con el Atenuante por Reconocimiento Expreso (-30%)
1	<u>Incumplimiento N° 1</u>	2.6.2	SANCIÓN: 0.05 UIT	06		0.21 UIT

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **UV/jek.29Mnc+UR43X5Y**. No aplica a notificaciones electrónicas.

**RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **UV/jek, 29Mnc+UR43X5Y**
No aplica a notificaciones electrónicas.

	De la revisión de los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros, presentados por el administrado, se pudo verificar que cuenta con los Certificados de Calibración, con números: M 0301-2018, M 0302-2018, M 0303-2018, M 0304-2018, M 0305-2018 y M 0306-2018, emitidos por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C., los cuales no cuentan con el símbolo de acreditación de acuerdo a lo establecido por el Organismo Peruano de Acreditación INACAL; por lo que, se observa la validez de los Certificados de Aferición de las seis (06) balanzas de envasado de cilindros.		por cada balanza		0.30 UIT	
2	<u>Incumplimiento N° 2</u> Se observa que la empresa administrada ha presentado el Certificado de Calibración N° M 718-2018, emitido por la empresa Quality Certificate del Perú S.A.C., correspondiente a una pesa de 45 kg; sin embargo, dicho certificado de calibración no cuenta con el símbolo de acreditación, de acuerdo a lo establecido por el INACAL.	2.6.2	SANCIÓN: 0.02 UIT por cada masa patrón	01	0.02	0.014
3	<u>Incumplimiento N° 3³</u> En la Declaración Jurada N° 18128-20180730-014325-362-58644, la empresa LIMA GAS S.A. ha indicado que cumple con la normativa vigente, en lo referido a los numerales 16, 29, 30 y 39 del Cuestionario de su Declaración Jurada PDJ; sin embargo, en la visita de supervisión se verificó que dicha información es inexacta conforme se indican en las observaciones 1, 2, 3 y 4 del presente informe.	1.13	Sanción por cada pregunta sobre la cual se consignó información Inexacta: 1) Por la pregunta contenida en el numeral 16 del Cuestionario PDJ: 0.10 2) Por la pregunta contenida en el numeral 29 del Cuestionario PDJ: 0.30 3) Por la pregunta contenida en el numeral 30 del Cuestionario PDJ: 0.02 4) Por la pregunta contenida en el numeral 39 del Cuestionario PDJ: 0.10	----	0.52	0.364

³ Cabe señalar que el monto de multa a imponer, es la que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad; sin embargo, al haberse dejado sin efecto dicho incumplimiento debido a la subsanación realizada antes del inicio del procedimiento sancionador, corresponde aplicar la multa ascendente a 0.10 UIT, establecido en el Memorandum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013.

RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL

11. En tal sentido, conforme a lo indicado precedentemente y de acuerdo con el cálculo efectuado por el incumplimiento incurrido por el administrado, la multa resultante se expresa en Unidades Impositivas Tributarias, por lo que se procede a detallar a continuación el monto total de las multas a imponer por cada incumplimiento:

Incumplimiento N°	Monto de la Multa en UIT
1	0.21
2	0.14
3	0.364

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación del Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Osinergmin, Ley N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD; al Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **LIMA GAS S.A.**, con una multa de veintiún centésimas (0.21) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1, señalados en el numeral 4 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 1800159157-01

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **LIMA GAS S.A.**, con una multa de catorce centésimas (0.14) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 2, señalado en el numeral 4 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 1800159157-02

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa **LIMA GAS S.A.**, con una multa de trescientos sesenta y cuatro milésimas (0.364) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 3, señalado en el numeral 4 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 1800159157-3

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de las multas sea depositado a través de los canales de atención (Agencias y banca por internet) del **BCP**, **Interbank** y **Scotiabank** con el nombre "**MULTAS PAS**" y, en el caso del **BBVA** con el nombre "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; importes que deberán cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco, el

RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL

código de infracción que figura en las Resoluciones de multas PAS correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin de los pagos realizados.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **UVJEK.29Mnc+UR43X5Y**
No aplica a notificaciones electrónicas.

RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 74-2020-OS-DSHL

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa **LIMA GAS S.A.**, el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

**Gerente de Supervisión de
Hidrocarburos Líquidos**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **UVJEK.29Mnc+UR43X5Y**
No aplica a notificaciones electrónicas.