**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1196-2018-OS/OR PUNO**

Puno, 16 de mayo del 2018.

VISTOS:

El expediente N° 201500170788, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 1747-2017-OS/OR-PUNO a la empresa ELECTROPUNO S.A.A. (en adelante, ELECTROPUNO), identificada con RUC N° 20405479592.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 227-2013-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica”, a través del cual se establece el procedimiento a seguir por las concesionarias para la contratación de los medidores de energía eléctrica bajo su administración, en cumplimiento de la normativa vigente.

1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional en Electricidad instruirá los Procedimientos Administrativos Sancionadores, el cual será resuelto por el Jefe de la Oficina Regional, por incumplimientos de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de electricidad.

1.3. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica” (en adelante, el Procedimiento), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 227-2013-OS/CD, se realizó la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre contratación de medidores de energía eléctrica respecto de la empresa ELECTRO PUNO S.A.A (en adelante ELECTRO PUNO), correspondiente al primer semestre del año 2016.

1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 210-2017-OS/OR-PUNO, de fecha 14.08.2017, en la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica correspondiente al primer semestre 2016, se verificó que ELECTRO PUNO no cumplió el indicador CPC, y haber consignado información inexacta en los reportes remitidos al Osinergmin, configurándose las siguientes infracciones:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1196-2018-OS/OR PUNO**

ITEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACION
1	<p><u>INDICADOR CPC: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE CONTRASTES</u></p> <p>▪ Se observó que la concesionaria no cumplió con el indicador de Cumplimiento de Programa Semestral de Contraste correspondiente al primer semestre del año 2016.</p> <p>Por lo tanto, ELECTRO PUNO obtuvo el valor de 99,82% para el indicador CPC.</p>	<p><u>PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD</u></p> <p>3.1. Cumplimiento del Programa Semestral de Contrastes.</p> <p>Se considerará que la concesionaria cumplió con el Programa Semestral de Contrastes cuando ejecutó el 100% de la muestra.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Numeral 3.1 del Procedimiento. • Literal c) del Título IV del procedimiento • Numeral 6.1 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.
2	<p><u>HABER CONSIGNADO INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS REPORTES REMITIDOS AL OSINERGMIN</u></p> <p>▪ Se observó que ELECTROPUNO reportó un total de 32 suministros correspondientes al programa semestral, según lo señalado en el anexo 5.3 del Informe de Supervisión N° 012/2014-2016-08-01 (páginas 122 a la 124), con información inexacta en cuanto al código de ubigeo.</p>	<p><u>PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD</u></p> <p><u>IV. TÍTULO CUARTO SANCIONES Y MULTAS</u></p> <p>(...)</p> <p>b) Cuando las concesionarias consignan información inexacta o distorsionada en los reportes remitidos al Osinergmin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Literal b) del Título IV del Procedimiento. • Numeral 6.4 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

- 1.5. Mediante Oficio N° 1747-2017-OS/OR-PUNO, notificado el 18 de agosto de 2017, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO PUNO por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.6. La concesionaria no presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador.
- 1.7. Mediante Oficio N° 2674-2018-OS/OR PUNO, notificado el 20 de abril de 2018, se corrió traslado a la concesionaria del Informe Final de Instrucción N° 872-2018-OS/OR-PUNO.
- 1.8. Mediante Oficio N° 2880-2018-OS/OR PUNO notificado el 02.05.2018, y en atención a la solicitud presentada por ELECTROPUNO mediante Oficio N° 078-2018-ELPU/GC del 26 de abril de 2018, se denegó a la concesionaria su solicitud de ampliación para presentar sus descargos al Informe Final de Instrucción, toda vez que no sustentó las razones técnicas de su pedido.
- 1.9. Mediante Oficio N° 184-2018-ELPU/GG presentada el 04 de mayo de 2018, ELECTROPUNO, solicitó se reconsidere la denegatoria de otorgamiento de plazo ampliatorio para presentar sus descargos al Informe Final de Instrucción; no obstante carece de sentido pronunciarse al respecto, toda vez que mediante Oficio N° 085-2018-ELPU/GC del 08 de mayo de 2018, la concesionaria presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción N° 872-2018-OS/OR-PUNO.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A NO CUMPLIR CON EL INDICADOR CPC: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE CONTRASTES

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada, se observó que la concesionaria no cumplió con el indicador de Cumplimiento de Programa Semestral de Contraste correspondiente al primer semestre del año 2016.

En tal sentido, a continuación se presentan el detalle de la observación:

ITEM	DESCRIPCION		CANTIDAD
1	Número de medidores cuyo contraste o reemplazo fue verificado en la supervisión muestral de Osinergmin.	M	369
2	Total de suministros de la muestra.	TM	371
3	Número de suministros reportados como contrastados (o reemplazados) en el Informe Semestral de Resultados de Contraste.	ISR	10 186
4	Numero de suministros que conforman el total del Programa Semestral de Contraste.	PSM	10 149
5	Valor de M/TM	M/TM	0.9946
6	Valor de ISR/PSM	ISR/PSM	1.0036
7	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (%)	CPC	99.82%

Por lo tanto, ELECTRO PUNO obtuvo el valor de 99,82% para el indicador CPC.

2.1.2. Descargos de Electro Puno

ELECTROPUNO señaló que en el numeral 4.1.1 del Informe Final de Instrucción N° 872-2018-OS/OR PUNO¹, existió un error material, dado que se indica que las fechas de los sticker en los medidores reemplazados fueron del 02.05.2015. Agrega que el reemplazo de los medidores se realizó en el primer semestre del año 2016, tal cual consta en el anexo 5.2², presentado al "Portal Integrado del Sistema de Información Técnica-GFE".

Como medio probatorio, la concesionaria adjuntó los cargos de presentación de la programación y reporte semestral remitidos al "Portal Integrado del Sistema de Información Técnica-GFE".

¹ Notificado el 20 de abril de 2018 mediante Oficio N° 2674-2018-OS/OR PUNO.

² Resultado de reemplazo de medidores.

2.1.3. Análisis de los descargos

De la revisión y análisis de los medios probatorios presentado por EPU en sus descargos se observa lo siguiente:

- Respecto al Suministro N° 4157015134, la concesionaria declaró como información en el Anexo N° 5.2, presentado en el Portal, que el medidor N° 605597358 fue reemplazado por el medidor N° 0607809498 el día 02.05.2016. Al respecto, se precisa que toda información declarada es considerada como declaración jurada susceptible de verificación; sin embargo, como resultado de las inspecciones de campo descritas en el informe de Supervisión³, se aprecia mediante vistas fotográficas fechadas el día 2016-05-05 que en el suministro N° 4157015134, el medidor instalado es el N° 605597358. Por lo expuesto, se concluye que al día 05.05.2016 ELECTROPUNO no había realizado el reemplazo del medidor programado para el día 02.05.2016.
- Respecto al Suministro N° 4157015139, la concesionaria declaró como información en el Anexo N° 5.2, presentado en el Portal, que el medidor N° 605597355 fue reemplazado por el medidor N° 0607809406 el día 02.05.2016. Al respecto se precisa que toda información declarada en el portal es considerada como declaración jurada susceptible de verificación; sin embargo, como resultado, de las inspecciones de campo descritas en el informe de Supervisión⁴ se aprecia mediante vistas fotográficas fechadas el día 05.05.2016 que en el suministro N° 4157015139 el medidor instalado es el N° 605597355. Por lo expuesto se concluye que al día 05.05.2016 ELECTROPUNO no había realizado el reemplazo del medidor programado para el día 02.05.2016.

De lo expuesto se confirma que para ambos casos la supervisión de campo demostró que no se había realizado el contraste y/o el reemplazo de los medidores en las fechas programadas, lo cual representa un incumplimiento al ítem 2 del Cuadro 3 de la Resolución N° 227-2013-OS/CD que precisa como criterio de evaluación que “el contraste o reemplazo fue realizado a un medidor que se encuentra contenido en el Programa Semestral de Contraste y en la fecha programada dentro del semestre”. En consecuencia, el incumplimiento se mantiene.

Por lo expuesto, se confirma el incumplimiento detectado.

2.1.4. Conclusiones

El numeral 3.1 del Procedimiento, considera que la concesionaria cumplió con el indicador CPC (Programa Semestral de Contrastes), cuando ejecutó el 100% de la muestra seleccionada por Osinergmin. Asimismo, el inciso c) del Título IV del Procedimiento

³ Página N° 30 del Informe de Supervisión.

⁴ Página N° 29 del Informe de Supervisión.

establece como infracción que los indicadores calculados excedan las tolerancias establecidas en la escala de multas y sanciones del Osinergmin.

En tal sentido, se debe precisar que el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 210-2017-OS/OR-PUNO, notificado a la entidad el 18 de agosto de 2017 junto al Oficio N° 1747-2017-OS/OR PUNO, que ELECTRO PUNO no cumplió con el indicador CPC: Cumplimiento del Programa Semestral de Contrastes.

Cabe indicar que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO PUNO ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 6.1 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

2.2. RESPECTO A HABER CONSIGNADO INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS REPORTE REMITIDOS AL OSINERGMIN

2.2.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se verificó que, ELECTROPUNO reportó un total de 32 suministros correspondientes al programa semestral, según lo señalado en el anexo 5.3 del Informe de Supervisión N° 012/2014-2016-08-01⁵, con información inexacta en cuanto al código de ubigeo.

2.2.2. Descargos de Electro Puno

ELECTROPUNO señaló que el Informe de Instrucción N° 210-2017-OS/OR PUNO, se precisa que la observación señalada es por 30 suministros mientras que en el Informe Final de Instrucción N° 872-2017-OS/OR PUNO se precisa que la observación es por 32 suministros, lo cual representa una incongruencia.

Agrega que en concordancia con los numerales 2.1 y 2.2 del Procedimiento, remitió toda la información de los Anexos 2, 3, 4.1, 4.2, 5.15.2 y 5.3, donde se precisa que en dichos anexos no existe un campo de Ubigeo, y no es necesario para la supervisión, toda vez la movilización al punto a supervisar es realizada inclusive en camioneta de la concesionaria, para lo cual, se requiere únicamente de los códigos de ruta, no utilizándose los códigos de suministro reportados en los anexos prescritos.

Agregó que en el informe N° 210-2017-OS/OR PUNO se señala que "para los trabajos de campo, los Supervisores de Osinergmin toman como referencia la ubicación geográfica de los suministros, a partir del cual elaboran su plan de trabajo y trazan su ruta de desplazamiento"; sin embargo, precisó que la información del Ubigeo no representa mayor

⁵ Páginas 122 a la 124, remitido el 14.09.2016 mediante Oficio N° 639-2016-OS/OR PUNO.

aporte a la ubicación de los suministros, dado que es la misma empresa quien facilita la ubicación de los suministros para la supervisión.

Finalmente, señaló que la información del Ubigeo para el procedimiento de supervisión no tiene implicancia desde el reporte de programación semestral (programado y alternativo), programación semanal, reporte semanal hasta el reporte semestral.

Estando a lo expuesto, sostuvo que la sanción está asociada a una causa irrelevante que conlleva a imponer una multa sin haber causado a la supervisión de Osinergmin perjuicio, contratiempo; puesto que el fin del procedimiento es la supervisión a la contrastación de medidores de energía eléctrica más no la supervisión del Ubigeo.

2.2.3. Análisis de los Descargos

Al respecto, debemos precisar que tanto en el Informe de Instrucción N° 210-2017-OS/OR PUNO⁶ como en el Informe Final de Instrucción N° 872-2017-OS/OR PUNO⁷ se hace referencia a que el sustento de la observación se encuentra descrito en el anexo N° 5.3 del informe de supervisión N° 012/2014-2016-08-01⁸; En dicho anexo 5.3 se aprecia la relación de 32 suministros con información inexacta.

De otro lado se precisa que el código del Ubigeo es un dato requerido en el Anexo N° 1 “Base de datos del Total de Medidores de Energía Instalados” del procedimiento. Asimismo, en el literal b) del Título IV (Sanciones y Multas) del Procedimiento se establece que: “Constituye infracciones pasibles de sanción los siguientes hechos: b) Cuando las concesionarias consignan información inexacta o distorsionada en los reportes remitidos al Osinergmin”, el dispositivo legal no hace distinción del tipo de información.

Por lo tanto, se confirma el incumplimiento detectado.

2.2.4. Conclusiones

El literal b) del Título IV del Procedimiento, considera como infracción pasible de sanción que las concesionarias consignen información inexacta o distorsionada en los reportes remitidos a Osinergmin.

En tal sentido, no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 210-2017-OS/OR-PUNO, notificado a la entidad el 18 de agosto de 2017 junto al Oficio N° 1747-2017-OS/OR PUNO, que ELECTRO PUNO consignó información inexacta en os reportes remitidos al Osinergmin.

Cabe indicar que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el

⁶ Notificado el 18.08.2017 mediante Oficio N° 1747-2017-OS/OR PUNO

⁷ Notificado el 20.04.2018 mediante el Oficio N° 2674-2018-OS/OR PUNO

⁸ Páginas 122 a la 124

incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO PUNO ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el literal b) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 6.4 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD

3. Determinación de la sanción propuesta

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014 OS/CD, se aprobó el Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, consignada en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Los numerales 6.1, y 6.4 del Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014 OS/CD, tipifica como infracción administrativa sancionable el incumplir con el indicador CPC y consignar información inexacta en los reportes remitidos al Osinergmin. Asimismo, establece la metodología para determinar la sanción aplicable, de la siguiente manera:

- **CPC: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE CONTRASTES**

Se aplicará una sanción (en UIT) en función del porcentaje de contrastes no realizados, obtenido de la aplicación del indicador CPC. La multa se aplicará sólo cuando el porcentaje sea menor al 100%, utilizándose para su determinación la siguiente fórmula:

$$Multa_{CPC} = 0,009 \times (1 - CPC) \times PSM$$

Dónde:

CPC: Resultado de la evaluación del indicador CPC.

PSM: Número de suministros que conforman el total del Programa Semestral de Contraste.

El valor 0,009 corresponde al valor promedio del costo del contraste en UIT.

- **CONSIGNAR INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS REPORTES REMITIDOS AL OSINERGMIN**

Se aplica cuando la concesionaria incumple con presentar la información señalada en el Cuadro N° 1 de la Resolución OSINERGMIN N° 227-2013-OS/CD en los plazos establecidos o cuando la concesionaria remite información inexacta o distorsionada en sus reportes, la sanción corresponderá al resultado de la siguiente fórmula:

$$Multa_{inf} = c \times Mi$$

Dónde:

C: Es el número de eventos en los que se observó el incumplimiento.

Mi: Es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente:

Tipos	Rango según número de contrastes programados	Mi
1	Hasta 400	2,8
2	De 401 hasta 8 000	8,6
3	De 8 001 hasta 15 000	14,2
4	Más de 15 000	18,2

Aplicación de la metodología:

- **CPC: CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SEMESTRAL DE CONTRASTES**

$$Multa_{CPC} = 0.009 \times (1 - 0,9982) \times 10\,149 = 0.16$$

Por lo tanto, la multa asciende a **0.16 UIT**

- **CONSIGNAR INFORMACIÓN INEXACTA EN LOS REPORTES REMITIDOS AL OSINERGMIN**

Al respecto, se precisa que los 32 suministros observados con información inexacta corresponden al programa semestral reportado un el ítem N° 2 del Cuadro N° 1 del numeral 2.2 del procedimiento, por lo que se considera que dichos casos pertenecen a un único evento, en ese sentido, el valor de "C" a aplicar es igual a 1.

Cálculo:

C = 1 evento

Mi = 14,2

Multa inf = 1 x 14,2 UIT

Multa inf = 14,2 UIT

Por lo tanto, la multa asciende a **14.2 UIT**

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1196-2018-OS/OR PUNO**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTROPUNO S.A.A** con una multa de **Dieciséis centésimas (0.16) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha de pago**, por el incumplimiento señalado en el ítem 1 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150017078801

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTROPUNO S.A.A** con una multa de **Catorce con dos décimas (14.2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago**, por el incumplimiento señalado en el ítem 2 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 150017078802

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince **(15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, **siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización.** Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1196-2018-OS/OR PUNO**

apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Puno