RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2254-2018-OS/OR CUSCO

Cusco, 18 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600174879, El informe de Instrucción N° 836-2017-OS/OR-CUSCO, el Oficio N° 991-2017-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 1240-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 843-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al medio de transporte de Combustibles Líquidos y OPDH, con Placa Principal N° X2D-776, operado por la empresa **INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L.**, identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20491112159 y registro de hidrocarburos N° 112798-060-011214.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Conforme al análisis del Informe de Supervisión IS-6481-2016, se observó que el día 28 de noviembre del 2016 aproximadamente a las 10:08 horas la unidad con placa de rodaje X2D-776 estaba transitando por la localidad de Quincemil – Camanti, donde se efectuó el reporte de la placa de rodaje para el monitoreo de GPS, dando como resultado que dicha unidad tiene el registro de hidrocarburos vigente con la última orden de pedido de fecha 22 de noviembre del 2016, lo cual se concluye que no transmite señal de GPS. Por lo que no se tiene información de la fecha, el lugar ni la ruta de la unidad fiscalizada.
- 1.2.** Con fecha 14 de diciembre del 2016, realizando la supervisión GPS en Gabinete, se verificó que la unidad de transporte terrestre de combustibles líquidos y OPDH de placa X2D-776 no brinda a Osinergmin la información generada por el equipo GPS.
- 1.3.** Conforme al Informe de Instrucción N° 836-2017-OS/OR-CUSCO de fecha 17 de noviembre de 2017, se efectuó el Inicio del Procedimiento Sancionador a la empresa fiscalizada **INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L.**, el cual cuenta con Registro de Hidrocarburos 112798-060-011214, que desarrolla la actividad de transporte de combustibles líquidos y OPDH, en el medio de transporte de placa X2D-776.
- 1.4.** Mediante Oficio N° 843-2018-OS/OR CUSCO, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1240-2018-OS/OR CUSCO, de fecha 07 de junio de 2018.
- 1.5.** A través de la Resolución N° 1604-2018-OS/OR CUSCO, de fecha 21 de agosto de 2018, se resolvió ampliar el plazo inicial de nueve meses para emitir la resolución de primera instancia, por tres meses adicionales.
- 1.6.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2254-2018-OS/OR CUSCO**

emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.7.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 836-2017-OS/OR-CUSCO, señala que al medio de transporte, operado la empresa INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L., cuenta con las siguientes infracciones:

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	TIPIFICACION HIDROCARBUROS
1	La unidad vehicular de placa X2D-776 no brinda información a OSINERGMIN en la forma establecida.	Artículo 3º del Decreto Supremo N° 045-2009-EM.	4.9.3 Hasta 65 UIT y /o ITV, STA, SDA y Suspensión o Cancelación del Registro de Hidrocarburos

- 1.8.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión GPS de las actividades del medio de transporte de placa de rodaje N° X2D-776, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 836-2017-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 991-2017-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por la empresa INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L., por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que la empresa fiscalizada, pueda presentar sus descargos.

- 1.9.** Con fecha 07 de junio de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1240-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad de la empresa fiscalizada INVERSIONES LIRIAN S.R.L. con Registro Único Contribuyente N° 20491112159, por no haber cumplido con las normas técnicas y de seguridad contenidas en el Artículo 3º del Decreto Supremo N° 045-2009-EM, este incumplimiento constituye infracción administrativa en el numeral 4.9.3 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la multa establecida en el numeral 2.6 del presente informe.”

- 1.10.** La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 1240-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 843-2018-OS/OR CUSCO, mediante la cedula de notificación N° 3020-2018-OS/DSR, en fecha 21 de agosto de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

Con fecha 24 de agosto de 2018, la empresa fiscalizada presentó descargos al Informe Final de instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

El descargo presentado por la empresa INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L., de fecha 24 de agosto de 2018, se encuentra dentro del plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD.

2.1.2. Sustento del descargo de la empresa INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L.

La empresa fiscalizada, en su escrito de descargo señala que, reconoce la falta de haber cometido la infracción del vehículo de placa X2D-776, por no transmitir el GPS.

2.1.3. Análisis de los descargos

De acuerdo a lo verificado en el descargo presentado al informe final de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, dentro del plazo concedido, corresponde aplicar el régimen de graduación al reconocimiento de la infracción cometida.

En ese sentido, el literal g.1) del numeral 25.1 del Artículo 25 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, establece el siguiente factor atenuante:

“g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

(...)

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.

(...)

El reconocimiento de responsabilidad por parte del Agente Supervisado debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

El reconocimiento de responsabilidad respecto a una infracción, por la que además se presenten descargos, se entenderá como un no reconocimiento, procediendo la autoridad a evaluar los descargos.”

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante informe Final N° 1240-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 07 de junio de 2018, se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	La unidad vehicular de placa X2D-776 no brinda información a OSINERGMIN en la forma establecida. Artículo 3º del Decreto Supremo N° 045-2009-EM.	4.9.3	Resolución de Gerencia General N° 352 5.9.3 ¹	No brindar a OSINERGMIN la Información en la forma establecida. Sanción: 0.3 UIT	0.3

2.3. Graduación de la sanción

2.3.1. Para el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que la empresa fiscalizada, dentro de la fecha para presentación al informe final de instrucción, haya reconocido su responsabilidad, por tal motivo, se considerará un factor atenuante del 30%, debiendo quedar la multa de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del -30%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	La unidad vehicular de placa X2D-776 no brinda información a OSINERGMIN en la forma establecida.	4.9.3	0.3	Sí	0.21 ²

2.3.2. Por lo expuesto, la empresa INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L., ha incumplido con lo establecido en el Artículo 3º del Decreto Supremo N° 045-2009-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 4.9.3 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de

¹ De conformidad con la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS-CD, los incumplimientos de las normas sobre uso de equipo con Sistema de Posicionamiento Global, se encuentran tipificados en el numeral 4.9, y el presente caso en el numeral 4.9.3, no obstante, el criterio específico de sanción para dicho incumplimiento, se encuentra recogido en el numeral 5.9.3 de la Resolución de Gerencia General N° 352, debiéndose tener en cuenta que la norma que aprueba la tipificación y escala de multas y sanciones, es de fecha posterior a la norma que establece los criterios específicos de sanción.

² $0.30 - (0.30 \times 30\%) = 0.21$

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2254-2018-OS/OR CUSCO**

Osinermin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinermin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L.**, con una multa de veintiún centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.21 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.3.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 16-00174879-01.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinermin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinermin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- **NOTIFICAR** a la empresa **INVERSIONES LIRIAN E.I.R.L.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador