**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2345-2018-OS/OR-LORETO**

Iquitos, 04 de **noviembre del 2018**

VISTOS:

El expediente Nº 201700021490, el Informe de Instrucción Nº 401-2018-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción Nº 2004-2018-OS/OR-LORETO, referidos a la emergencia ocurrida respecto del medio de Transporte Terrestre Petróleo Crudo - Camión cisterna de placa de rodaje Nº M1I-994/T6E-849, operado por la empresa **CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.**, (en adelante, la Administrada).

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 02 de febrero del 2017, se produjo una emergencia respecto del Medio de Transporte Terrestre Petróleo Crudo - Camión cisterna de placa de rodaje Nº M1I-994/T6E-849, con registro de Hidrocarburos Nº 84438-703-041116 cuyo titular es la administrada.

El accidente ocurrió en la carretera a Saramiriza, altura Km. 248 aproximadamente, dirección a comunidad Santa Rosa, distrito de Manseriche, provincia de Datem del Amazonas, departamento de Loreto.

- 1.2. Con fecha 07 de febrero de 2017 se realizó una visita de supervisión especial / emergencias según Carta de Visita de Supervisión Nº 0020281-DSR al Medio de Transporte señalado al numeral precedente.
- 1.3. El día 08 de febrero de 2017, mediante escrito de registro N 2017-21490, la empresa **CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.** presenta el Formato Nº 1- Reporte Preliminar.
- 1.4. Con fecha 17 de febrero de 2017, mediante escrito de registro N 2017-21490, la empresa **CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.**, presenta el Formato Nº 2 - Reporte Final de la emergencia, adjuntando copias certificadas de la Policía Nacional del Perú Nº 8773041 y 8782768 y con siete (07) vistas fotográficas.
- 1.5. Conforme consta en el Informe de Instrucción Nº 401-2018-OS/OR-LORETO de fecha 14 de febrero de 2018, se verificó que la administrada, operadora del medio de transporte señalado en los párrafos precedentes, realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación normativa que se detalla a continuación:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2345-2018-OS/OR LORETO**

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ¹
1	La empresa Transportista CORPORACION IDROGO RUBIO S.A.C., no ha cumplido con presentar el Reporte Preliminar de la Emergencia ocurrida el día 19 de agosto de 2017 dentro del plazo de veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrida la misma, utilizando el Formato N° 1 - Reporte Preliminar.	<p><u>Numeral 5.1 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD:</u></p> <p>Cada vez que ocurra una Emergencia, la empresa supervisada deberá comunicar inmediatamente a Osinergmin, a través del Formato N° 1 – Reporte Preliminar. El Reporte Preliminar deberá remitirse a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrida la emergencia, vía mesa de partes o vía fax, u otro medio que a tal efecto implemente Osinergmin.</p>	Numeral 1.1	Multa de Hasta 35 UIT. PO.
2	La empresa Transportista CORPORACION IDROGO RUBIO S.A.C., no ha cumplido con presentar el reporte final de la emergencia ocurrida el 19 de agosto de 2017, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de acontecida la misma, utilizando el Formato N° 2 - Reporte Final.	<p><u>Numeral 5.2 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD.</u></p> <p>La empresa supervisada deberá remitir a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles de ocurridos los hechos, el Reporte Final utilizando el Formato N° 2 - Reporte Final, en el cual se establecen los resultados de la investigación de la emergencia, causas, consecuencias y medidas correctivas.</p>	Numeral 1.1	Multa de Hasta 35 UIT. PO.

1.6. Mediante Oficio N° 478-2018-OS/OR-LORETO de fecha 14 de febrero de 2018, notificado el 19 de marzo de 2018, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la administrada, por incumplir lo establecido en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD, incumplimiento que constituye infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 1.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos.

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; PO: Paralización de Obra.

- 1.7. A través del escrito de registro Nº 2017-21490 de fecha 27 de marzo de 2018, la administrada, presentó sus descargos al Oficio Nº 478-2018-OS/OR-LORETO, en la oficina regional Lambayeque.
- 1.8. A través del escrito de registro Nº 2017-21490 de fecha 06 de abril de 2018, la administrada señala que el 27 de marzo de 2018 y dentro del plazo otorgado por Osinergmin, presentó sus descargos ante la Oficina desconcentrada de Osinergmin Lambayeque, ya que corresponde al domicilio de su empresa, de conformidad a las prerrogativas que se señala en el numeral 1 artículo 130 y inciso 2º del artículo 128 del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del procedimiento administrativo general.

II. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

- 2.1. Mediante escrito de registro Nº 2017-21490 de fecha 27 de marzo de 2018, la administrada señala que con fecha 20 de marzo de 2018 encontró debajo de la puerta del ex local de su empresa el oficio Nº 478-2018-OS/OR LORETO, mediante el cual se le informa el inicio del presente procedimiento sancionador. Indica que dicho acto de notificación no cumplió con el procedimiento establecido respecto a notificaciones, ya que el artículo 21º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General establece un procedimiento que debe seguir el notificador, quien debe dejar un aviso en caso no encontrar al administrado o su representante en la primera oportunidad que realice la notificación, lo cual no se cumplió.
- 2.2. La administrada señala, que respecto al supuesto incumplimiento Nº 1 que se le imputa, relativo a que no cumple con remitir a las 24 horas de ocurrida la emergencia el Reporte Preliminar al Osinergmin, se debe desestimar, ya que adjunta una imagen del correo que se remitió al email de Osinergmin con el Reporte Preliminar, correo oficial que se encuentra consignado en el Anexo II de la norma de Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, el mismo que fue remitido dentro de las 24 horas de ocurrida la emergencia, ya que fue enviado al día siguiente con fecha 03.02.2017.
- 2.3. Respecto al incumplimiento Nº 2, relativo a no remitir a los 10 días hábiles de ocurrida la emergencia el reporte final, manifiesta que debe desestimarse, pues adjunta la imagen del correo que se remitió con fecha 16.02.2017 al email oficial consignado por Osinergmin en el Anexo II de la Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD (formato 2), el mismo que fue remitido dentro de los 10 días hábiles que señala la norma, ya que el día 16 de febrero de 2017 está dentro del plazo. Adjunta todos los remitidos con ese email en dicha fecha.

Por todo lo manifestado, la administrada solicita se desestime las imputaciones y se archive el procedimiento sancionador.

- 2.4. La administrada, adjunta:
 - Constancia (imagen) de email remitido por su empresa con fecha 03.02.2017.
 - Constancia (imagen) de email remitido por su empresa de fecha 16.02.2017.
 - Copia simple de la partida Registral Nº 11186093 donde obran los poderes del gerente general.

III. ANÁLISIS

- 3.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la administrada, mediante Oficio Nº 478-2018-OS/OR-LORETO, de fecha 14 de febrero de 2018, por presuntamente haber presentado los formatos Nº 1 y 2 indicados en el Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, después de los plazos establecidos.
- 3.2. Como señala el numeral 5.1 del artículo 5º, del Procedimiento de Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, cada vez que ocurra una emergencia, la empresa supervisada deberá comunicar inmediatamente a OSINERGMIN, a través del Formato Nº 1 – Reporte Preliminar.

El reporte Preliminar deberá remitirse a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrida la emergencia, vía mesa de partes o vía fax, u otro medio que a tal efecto implemente OSINERGMIN.

Asimismo, el numeral 5.2 del artículo 5º, del Procedimiento de Reporte de Emergencias, señala que la empresa supervisada deberá remitir a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda, dentro de los diez (10) días hábiles de ocurridos los hechos, el Reporte Final utilizando el Formato Nº 2- Reporte Final, en el cual se establecen los resultados de la investigación de la emergencia, causas, consecuencias y medidas correctivas. Los reportes finales podrán presentarse por mesa de partes o vía fax u otro medio que a tal efecto implemente OSINERGMIN.

- 3.3. De manera previa, corresponde indicar, con relación a lo señalado por la administrada en el numeral 2.1 del presente informe, que el Oficio Nº 478-2018-OS/OR-LORETO de fecha 14 de febrero de 2018, le fue notificado válidamente el 19 de marzo de 2018. En efecto, del cargo de notificación, se aprecia que el referido documento fue recibido por la persona de Pilar Castillo Díaz, identificada con documento nacional de identidad DNI Nº 16543203, quien firmó dicho oficio a horas 1:40 PM, por tanto, no se ha infringido el procedimiento de notificación establecido en el artículo 21 del TUO de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- 3.4. Respecto a lo señalado por la administrada en el numeral 2.2 de la presente Resolución, y visto el Anexo de la constancia del correo electrónico remitido por la administrada con fecha 03 de febrero de 2017 a las 13:31 horas al correo emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe, se puede apreciar que la administrada sí efectuó el envío del Formato Nº 1 -Reporte preliminar- del accidente ocurrido el 02 de febrero de 2017. Cabe señalar, en dicho formato se consignó que la unidad de *“placa T6E 849, Nº de cisterna M2T 995 conducida por el conductor Wilder Diaz sufrió un evento de volcadura debido a que el terreno cedió por los factores climáticos actuales (...) asimismo se movilizó personal especializado a fin de dar mayores soporte...”*.

Al respecto, cabe indicar que en el formato de reporte preliminar, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, cuando el evento corresponda a una emergencia de hidrocarburos líquidos y/o GLP, el formato debe ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de Osinergmin vía fax (01-2645598), mesa de partes o al correo electrónico emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe. En el presente caso, se tiene que el evento de emergencia se reportó el 02 de febrero de 2017 a las 14:30 pm., como hora de inicio y sin una hora definida como hora de culminación; y la remisión

del Reporte Preliminar Formato Nº 1, la administrada lo hizo el 03 de febrero de 2017 a las 13:31 pm horas.

Por lo tanto, la administrada cumplió de manera correcta lo señalado en el numeral 5.1 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos.

- 3.5. De lo expuesto, se concluye que la administrada sí remitió a Osinergmin el Formato Nº 1 Reporte Preliminar dentro de las 24 horas siguientes de ocurrida la emergencia del 02 de febrero de 2017, por lo tanto corresponde eximir de responsabilidad a CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C., y en consecuencia, disponer el archivo de este extremo del procedimiento administrativo sancionador.
- 3.6. Respecto a lo señalado por la administrada en el numeral 2.3 de la presente Resolución, y visto el Anexo de la constancia del correo electrónico remitido por la administrada con fecha 16 de febrero de 2017 a las 17:41 horas al correo emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe, se puede apreciar que la administrada sí efectuó el envío del Formato Nº 2 -Reporte Final- del accidente ocurrido el 02 de febrero de 2017.

En dicho formato se consigna que la unidad de *“placa T6E 849 conducida por el conductor Wilder Diaz sufrió un evento de volcadura debido a que el terreno cedió por los factores climáticos actuales (...) asimismo se movilizó personal especializado a fin de dar mayores soporte...”*. En el mismo formato se consigna la razón social de la administrada, el registro de hidrocarburos del medio de transporte, las causas que originaron el evento, las consecuencias del evento y estado de instalaciones después del accidente.

Al respecto, caber indicar que, del formato de reporte final, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 169-2011-OS/CD, cuando el evento corresponda a una emergencia de hidrocarburos líquidos y/o GLP, el formato debe ser remitido a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) de Osinergmin vía fax (01-2645598), mesa de partes o al correo electrónico emergenciasGFHL@osinerg.gob.pe. Por lo tanto, la administrada cumplió de manera correcta lo señalado en el numeral 5.2 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, teniendo en cuenta que el accidente ocurrió el 02 de febrero de 2017 y la remisión del reporte final Formato Nº 2 lo hizo el 16 de febrero de 2017.

- 3.7. De lo expuesto, se concluye que la administrada sí remitió a Osinergmin el Formato Nº 2 Reporte Final dentro de los diez (10) días hábiles de ocurridos los hechos de ocurrida la emergencia del 02 de febrero de 2017, por lo tanto corresponde eximir de responsabilidad a CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C., y en consecuencia, disponer el archivo de este extremo del procedimiento administrativo sancionador.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734 modificada por Ley Nº 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD; Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD².

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- ARCHIVAR el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la empresa **CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.**, mediante Oficio N° 478-2018-OS/OR LORETO, por incumplimiento a lo establecido en los numerales 5.1 y 5.2 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD, de conformidad con lo indicado en la presente Resolución.

Artículo 2º.- NOTIFICAR a la empresa **CORPORACIÓN IDROGO RUBIO S.A.C.**, el contenido de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de Oficina Regional Loreto
Órgano Sancionador
Osinergmin**

² Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD.