**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2257-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 18 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700041444, el informe de Instrucción N° 748-2017-OS/OR CUSCO, el Oficio N° 907-2017-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 1609-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 964-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al medio de transporte de Combustibles Líquidos y OPDH, con Placa Principal N° B8I-825, operado por el administrado **AMADOR GUTIERREZ DELGADO**, identificado con Registro Único de Contribuyente N° 10243927442 y registro de hidrocarburos N° 82820-060-110714.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, se realizó el proceso de supervisión, a la unidad vehicular de placa de rodaje N° B8I-825, operado por el administrado AMADOR GUTIERREZ DELGADO, que desarrolla la actividad de transporte de combustibles líquidos y OPDH, en razón al Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y modificatorias, y determinar el cumplimiento o no del agente supervisado a lo establecido en la normativa vigente.
- 1.2.** Con fecha 17 de marzo del 2017, se efectuó la supervisión a la unidad vehicular de placa B8I-825 en la planta de Petroperú Cusco, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento de Cusco, en presencia del señor ANTONIO TTITO QUISPE identificado con DNI 25209729, quien se identificó como conductor de la unidad y quien dio la autorización de la supervisión al medio de transporte con registro de hidrocarburos 82820-060-110714 cuyo propietario es el señor AMADOR GUTIERREZ DELGADO.
- 1.3.** Dicha supervisión fue realizada mediante Acta de Fiscalización con Exp. 201700041444, el cual se observó que el medio de transporte (Camión - Tanque) no cumple con el artículo 41° literal a) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°030-98-EM, en el sentido que no posee un extintor con certificación UL, conforme con la norma NTP 350.043 o su equivalente (certificación UL).
- 1.4.** Conforme al informe de Instrucción N° 748-2017-OS/OR CUSCO, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5.** Mediante Oficio N° 964-2018-OS/OR CUSCO, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1609-2018-OS/OR CUSCO, de fecha 07 de junio de 2018.
- 1.6.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2257-2018-OS/OR CUSCO**

administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.7.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 748-2017-OS/OR CUSCO, señala que al medio de transporte, operado el administrado **AMADOR GUTIERREZ DELGADO**, cuenta con las siguientes infracciones:

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES RCD N° 271-2012-OS/CD
Se evidencia que la unidad vehicular de placa B8I-825 operado por el señor AMADOR GUTIERREZ DELGADO, no cumple con el artículo 41 literal a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N°030-98-EM, en el sentido que no posee un extintor con certificación UL, conforme con la norma NTP 350.043 o su equivalente .	Art. 97 y 156 del reglamento aprobado por D.S 027-94-EM Art. 41 inciso a) del reglamento aprobado por D.S 030-98-EM Art 22 del D.S. 065-2008-EM.	2.13.9.2	Hasta 15 UIT ITV, STA

- 1.8.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión operativa, de las actividades del medio de transporte de placa de rodaje N° B8I-825, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 748-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 907-2017-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por el administrado Amador Gutiérrez Delgado, por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que la empresa fiscalizada, pueda presentar sus descargos.

- 1.9.** Con fecha 01 de agosto de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1609-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad del administrado AMADOR GUTIERREZ DELGADO con Registro Único Contribuyente N° 10243927442, por No haber cumplido con las normas técnicas y de seguridad, en este caso, por el incumplimiento al Artículo 41° inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, este incumplimiento constituye infracción administrativa descrita en el numeral 2.13.9.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la multa señalada en el cuadro del numeral 2.5. del presente informe.”

- 1.10.** El administrado fue notificado con el Informe Final de Instrucción N° 1609-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 964-2018-OS/OR CUSCO, mediante la cedula de notificación N° 3318-2018-OS/DSR, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

Con fecha 28 de agosto de 2018, el administrado presentó descargos al Informe Final de instrucción.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

El descargo presentado el administrado Amador Gutiérrez Delgado, de fecha 28 de agosto de 2018, se encuentra dentro del plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD.

2.1.2. Sustento del descargo del administrado Amador Gutiérrez Delgado.

El administrado, en su escrito de descargo señala que, reconoce su responsabilidad al no contar en ese momento con el extintor con certificación UL y se acoge a la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, para el beneficio del descuento, asimismo señala que ya cuenta con el extintor. Adjunta i) copia simple de factura emitida por Extintores Metropolitana, por la adquisiscion de dos extintores, ii) Copia simple de certificado de operatividad de extintor, iii) copia simple del certificado de uso y manejo de extintores, iv) Copia simple de certificado de prueba hidrostática, v) 5 registros fotográficos.

2.1.3. Análisis de los descargos

De acuerdo a lo verificado en el descargo presentado al informe final de instrucción del procedimiento administrativo sancionador, dentro del plazo concedido, corresponde aplicar el régimen de graduación al reconocimiento de la infracción cometida.

En ese sentido, el literal g.1) del numeral 25.1 del Artículo 25 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, establece el siguiente factor atenuante:

“g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

(...)

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.

(...)

El reconocimiento de responsabilidad por parte del Agente Supervisado debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

El reconocimiento de responsabilidad respecto a una infracción, por la que además se presenten descargos, se entenderá como un no reconocimiento, procediendo la autoridad a evaluar los descargos.”

Asimismo, respecto a la subsanación realizada con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se aplicará la atenuación respectiva a la sanción.

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante informe Final Nº 1609-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 01 de agosto de 2018, se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

Nº	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se evidencia que la unidad vehicular de placa B8I-825 operado por el señor AMADOR GUTIERREZ DELGADO, no cumple con el artículo 41 literal a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N°030-98-EM, en el sentido que no posee un extintor con certificación UL, conforme con la norma NTP 350.043 o su equivalente .	2.13.9.2	Resolución de Gerencia General Nº 352	Incumplimientos aplicables a Medios de Transporte y Distribuidores Minoristas de Combustibles Líquidos y OPDH: El medio de transporte no cuenta como mínimo con un extintor portátil de 13,6 kg de polvo químico seco ABC con un rating de extinción de 20A - 80BC. Sanción: 1 UIT	<u>1.00</u>

2.3. Graduación de la sanción

2.3.1. Para el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que la empresa fiscalizada, dentro de la fecha para presentación al informe final de instrucción, haya reconocido su responsabilidad, por tal motivo, se considerará un factor atenuante del 30%, asimismo al haber realizado la subsanación con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde un factor atenuante adicional del -5%, debiendo quedar la multa de la siguiente manera:

2.3.2.

Nº	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del -30%	CORRESPONDE ATENUANTE DEL -5%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	Se evidencia que la unidad vehicular de placa B8I-825 operado por el señor AMADOR GUTIERREZ DELGADO, no cumple con el artículo 41 literal a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N°030-98-EM, en el sentido que no posee un extintor con certificación UL, conforme con la norma NTP 350.043 o su equivalente .	2.13.9.2	1	Si	Si	0.65 ¹

¹ $1 - (1 \times 35\%) = 0.65$

2.3.3. Por lo expuesto, el administrado Amador Gutiérrez Delgado, ha incumplido con lo establecido en el Artículos 97° y 156° del reglamento aprobado por Decreto Supremo 027-94-EM, Artículo 41° inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y el Artículo 22° del Decreto Supremo 065-2008-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.13.9.2 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** al administrado **AMADOR GUTIERREZ DELGADO**, con una multa de sesenta y cinco centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.65 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.3.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 17-00041444-01.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer Recurso Administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al Inicio del Procedimiento Administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2257-2018-OS/OR CUSCO**

administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR al administrado **AMADOR GUTIERREZ DELGADO**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador