RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1808-2018-OS/OR LIMA SUR

San Juan de Miraflores, 23 de julio del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700058887, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 1638-2018 a la empresa Luz del Sur S.A.A. (en adelante, Luz del Sur), identificada con RUC N° 20331898008.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. En cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos” (en adelante, el Procedimiento), Osinergmin supervisó a la empresa Luz del Sur con el fin de verificar el cumplimiento del numeral 6 de la normatividad en mención, durante el periodo de mayo a junio de 2017, identificándose observaciones que motivaron el inicio de un procedimiento administrativo sancionador.
- 1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo. Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS-CD, se determinó que la instancia competente para el ejercicio de la función instructora en las actividades de distribución y comercialización de electricidad es el Especialista Regional de Electricidad.
- 1.3. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, se realizó la supervisión a la empresa Luz del Sur, realizada en el primer trimestre del año 2018.
- 1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 1672-2018-OS/OR-LIMA SUR en la supervisión del Procedimiento, se verificó que Luz del Sur incurrió en la siguiente infracción:

ÍTEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
1	Reportó en el módulo GFEIT 03 (tres) interrupciones calificadas como importantes fuera del plazo establecido, durante el periodo de mayo a junio de 2017.	Numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 074-2004-OS/CD y su modificatoria Resolución N°177-2012-OS/CD que señala que “Toda interrupción importante debe ser reportada a Osinergmin dentro de las siguientes 12 horas de ocurrido el hecho mediante el Portal Integrado de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica”	Numeral 1.1. A. (Tabla N° 1) del Anexo N° 13 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 590-2007-OS/CD

- 1.5. Mediante Oficio N° 1638-2018 de fecha 5 de junio de 2018, notificado el 8 de dicho mes y año, emitido por la Oficina Regional Lima Sur de Osinergmin, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra Luz del Sur por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (5) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.6. Con escrito de registro s/n recibida el 15 de junio de 2018, Luz del Sur presentó los descargos al inicio del procedimiento sancionador.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTIÓN PREVIA

Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS-CD, se determinó que los actos de instrucción en el sector energía para las actividades de distribución y comercialización de electricidad son ejercidos por el Especialista Regional de Electricidad.

En tal sentido, en virtud del ROF de Osinergmin y del artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS-CD, corresponde que el procedimiento administrativo sancionador continúe su tramitación en la etapa instructiva a través del Especialista Regional de Electricidad de la Oficina Regional de Lima Sur, por lo que a continuación se procederá a efectuar el análisis correspondiente.

2.2. INTERRUPCIONES IMPORTANTES REPORTADAS FUERA DE PLAZO

En la instrucción realizada se ha verificado el incumplimiento del numeral 6 del Procedimiento, toda vez que, durante el periodo de evaluación, tres (3) interrupciones calificadas como importantes reportadas durante el periodo de evaluación fueron reportadas al Osinergmin fuera del plazo de 12 horas, incumpliendo lo establecido en el numeral 6 del Procedimiento, según el siguiente detalle:

Cuadro 1. Reporte de interrupciones importantes en Portal GFE-IT

Ítem	Sistema Eléctrico		Sector Típico	Datos de la interrupción				Registro como interrupción importante	Tiempo entre ocurrencia y registro [horas]
	Código	Nombre		Código	Inicio	Fin	Motivo	Fecha y hora	
1	SE0003	Cañete	STD2	20172454	11/05/2017 00:26	11/05/2017 03:32	OPERACION	19/06/2017 17:15	952.81
2	SE0003	Cañete	STD2	20172550	22/06/2017 12:39	23/06/2017 07:16	FALLA	26/06/2017 18:04	101.41
	SE0004	Lunahuaná	STD4		22/06/2017 12:39	23/06/2017 07:16	FALLA	26/06/2017 18:04	101.41
3	SE0003	Cañete	STD2	20172753	23/06/2017 17:24	23/06/2017 20:37	FALLA	14/07/2017 15:48	502.40
	SE0004	Lunahuaná	STD4		23/06/2017 17:24	23/06/2017 20:37	FALLA	14/07/2017 15:48	502.40

DESCARGOS DE LUZ DEL SUR

La concesionaria señala que, conforme con lo establecido en el artículo 255, numeral 2, literal a) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modificada por el Decreto Legislativo N° 1272, y el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (en adelante, Reglamento SFS), reconoce su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada en el Informe de Instrucción N° 1672-2018-OS/OR-LIMA SUR.

De este modo, reconoce de manera expresa, precisa, concisa e incondicional su responsabilidad respecto a no haber reportado a tiempo tres (03) interrupciones importantes durante los meses de mayo y junio de 2017.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

En el presente caso, debe señalarse que Luz del Sur, mediante documento S/N presentado el 15 de junio de 2018, ha reconocido la imputación contenida en el Informe de Instrucción N° 1672-2018-OS/OR-LIMA SUR, notificado el 8 de junio de 2018 junto al Oficio N° 1638-2018, dentro del cual, se encuentra el que haya trasgredido el artículo 6 del Procedimiento durante el periodo de mayo a junio de 2017.

En este sentido, debe indicarse que de acuerdo con lo establecido en el literal g.1) del numeral 25° del Reglamento SFS, para efectos del cálculo de la multa se considerara como factor atenuante, el reconocimiento del agente supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.

Por lo tanto, si bien el reconocimiento realizado no exime de responsabilidad administrativa a Luz del Sur, el reconocimiento será considerado como un factor atenuante en la graduación de la sanción a imponer, de acuerdo a lo dispuesto en el citado Reglamento¹.

¹ Conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, los procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS EFECTUADO

En el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción N° 1672-2018-OS/OR-LIMA SUR, notificado el 8 de junio de 2018 junto al Oficio N° 1516-2018 de fecha 5 de junio de 2018, en el cual se determinó que Luz del Sur incumplió con lo establecido el numeral 6 del Procedimiento, respecto a reportar dentro del plazo las interrupciones importantes en el módulo GFEIT 03 del Osinergmin.

Cabe indicar, que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En ese sentido, dado que se ha verificado que la empresa transgredió el numeral 6 del Procedimiento, respecto a reportar dentro del plazo las interrupciones importantes en el módulo GFEIT 03 del Osinergmin, siendo pasible de sanción conforme al Numeral 1.1. A. (Tabla N° 1) del Anexo N° 13 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 590-2007-OS/CD.

2.3. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN PROPUESTA.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica (aprobada con Resolución N° 590-2007-OS/CD y modificada mediante Resolución N° 178-2012-OS/CD) – la sanción aplicable a Luz del Sur por no haber reportado a tiempo una (01) interrupción importante en el mes de mayo y dos (02) en junio del 2017 es como sigue:

- a) Interrupción en el sistema eléctrico Cañete con inicio 2017-05-11 00:26:00 le corresponde una sanción de 6 UIT² (S/. 24 900³).
- b) Interrupción en los sistemas eléctricos Cañete y Lunahuaná con inicio 2017-06-22 12:39:00 le corresponde una sanción de 6 UIT (S/. 24 900).
- c) Interrupción en los sistemas eléctricos Cañete y Lunahuaná con inicio 2017-06-23 17:24:00 le corresponde una sanción de 6 UIT (S/. 24 900).

iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, correspondiendo así aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

² Multa = 6 UIT

TIPO DE EMPRESA (por número de suministros)	Hasta las siguientes 24 horas de superada la tolerancia		Más de 24 horas de superada la tolerancia (en UIT)
	1era. vez	A partir de la 2da. Vez (en UIT)	
Empresa de hasta 30,000 suministros	Amonestación	0,5	1
Empresa mayor a 30,000 hasta 300,000 suministros	Amonestación	1,5	3
Empresa mayor a 300,000 suministros	Amonestación	3	6

² Considerando el monto de 1 UIT igual a S/ 4150 para el año 2018

Por tanto, su respectiva sanción asciende a 18 UIT (S/. 74 700)

APLICACIÓN DEL LITERAL G.1.1) DEL NUMERAL 25.1 DEL REGLAMENTO SFS

No obstante, conforme con la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del Reglamento SFS, los procedimientos administrativos sancionadores actualmente en trámite continúan rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, salvo las disposiciones del nuevo reglamento que reconozcan derechos o facultades a los administrados en lo referido a la tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción, corresponde aplicar la norma mencionada en tanto resulte más favorable para el administrado.

De este modo, conforme con el literal g.1.1) del numeral 25.1 del Reglamento SFS, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, será considerada un factor atenuante del -50% en la multa impuesta⁴.

Por lo tanto, dado que Luz del Sur ha reconocido su responsabilidad administrativa respecto al incumplimiento detectado, luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde imponer la siguiente multa:

Multa equivalente en UIT
9

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, Decreto Supremo N° 006-2017-JUS mediante el cual se aprueba el T.U.O de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** con una multa de **Nueve (9) Unidades Impositivas Tributarias (UIT)**, vigente a la fecha de pago, por no reportar dentro del plazo las interrupciones importantes en el módulo GFEIT 03 del Osinergmin, conforme a lo establecido en el numeral 6 del “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 074-2004-OS/CD y su modificatoria Resolución N°177-2012-OS/CD, infracción que es pasible de sanción de acuerdo a lo señalado en el numeral 1.1.

A. (Tabla N° 1) del Anexo N° 13 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 590-2007-OS/CD; en razón de los fundamentos señalados en la presente Resolución. Asimismo, la imposición de la presente sanción

⁴ Debe precisarse que el Informe de Instrucción N° 1672-2018-OS/OR-LIMA SUR, fue notificado a la concesionaria el 08.06.2018 mediante Oficio N° 1638-2018, y que, a su vez, la concesionaria presentó su escrito de descargo el 15.06.2018, esto es, dentro del plazo otorgado para presentar sus descargos (05 días hábiles).

no exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del presente procedimiento.

Código de Infracción: 170005888701.

Artículo 2°.- DISPONER que los montos de las multas sean depositados en la cuenta recaudadora Nº 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora Nº 000-3967417 del Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y los Códigos de Pago de las infracciones correspondientes, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con lo establecido en el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, la multa se reducirá en un 10% sobre el importe final de la multa si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, para la aplicación del beneficio en mención es requisito que el administrado haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y manteniendo vigente dicha autorización, conforme a lo previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin.

Adicionalmente, cabe precisar que en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, el administrado tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1808-2018-OS/OR LIMA SUR

Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa **LUZ DEL SUR S.A.A.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Lima Sur