**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2881-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 20 de noviembre de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201800059188, el informe de Instrucción N° 1715-2018-OS/OR CUSCO, el Oficio N° 1646-2018-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 1787-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 1060-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador al Local de Venta de GLP en cilindros, ubicado en la Avenida Interoceánica S/N frente a Plaza de Ancahuasi, distrito de Ancahuasi, Provincia Anta, y Departamento Cusco, operado por el administrado **SANTIAGO PALOMINO OCHOA** con Registro Único Contribuyente N° 10243851403 y registro de hidrocarburos N° **101192-074-210213**.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con fecha 21 de abril de 2017, se procedió a realizar la supervisión del cumplimiento de envío de información comercial a través del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos – PRICE de Osinergmin, al Local de venta de GLP, ubicado en la Av. Interoceánica S/N frente a Plaza de Ancahuasi, distrito de Ancahuasi, Provincia Anta, y Departamento Cusco, operado por el señor SANTIAGO PALOMINO OCHOA, con Registro de Hidrocarburos N° 101192-074-210213.
- 1.2.** En la referida diligencia, a través del Acta de Verificación del Cumplimiento del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos PRICE N° 201800059188, de fecha 11 de abril de 2018, notificada el mismo día¹, se dejó constancia de que en el establecimiento operado por el señor SANTIAGO PALOMINO OCHOA, con Registro de Hidrocarburos N° 101192-074-210213 y ubicado en la Av. Interoceánica S/N frente a Plaza de Ancahuasi, distrito de Ancahuasi, Provincia Anta y Departamento Cusco, se realizan actividades de hidrocarburos incumpliendo con la obligación de registrar la información de precios en el Sistema del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de los Hidrocarburos – PRICE de Osinergmin y con publicar en su establecimiento el precio correspondiente al GLP envasado en cilindros de 10Kg.
- 1.3.** Conforme al informe de Instrucción N° 1715-2018-OS/OR CUSCO, se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.4.** Mediante Oficio N° 1060-2018-OS/OR CUSCO, se remitió el Informe final de Instrucción N° 1787-2018-OS/OR-CUSCO, de fecha 28 de agosto de 2018.
- 1.5.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2881-2018-OS/OR CUSCO**

emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.6.** De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 1715-2018-OS/OR CUSCO, señala que, la estación de servicios, operado por el administrado **SANTIAGO PALOMINO OCHOA**, cuenta con las siguientes infracciones:

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271- 2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES RCD N° 271- 2012-OS/CD¹	RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 459 QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO DE SANCIÓN.		
No cumplir con la obligación de registrar la información de precios en el Sistema del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos – PRICE de Osinergmin, correspondiente a GLP envasado en cilindros de 10 kg.	El artículo 1° y 6° del Anexo A de la Resolución de Consejo Directivo N° 394-2005-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el artículo 1°, 3° y 4° del Decreto Supremo N° 043-2005-EM.	1.11 ²	Hasta 10 UIT.	No registrar un solo precio de Combustible: <table border="1"> <tr> <td>Otros departamentos</td> </tr> <tr> <td>0.10 UIT</td> </tr> </table> Sanción: 0.10 UIT	Otros departamentos	0.10 UIT
Otros departamentos						
0.10 UIT						
No cumplir con publicar el precio, correspondiente a GLP envasado en cilindros de 10 kg., en su establecimiento ubicado en la Av. Interoceánica S/N frente a Plaza de Ancahuasi, Ancahuasi - Anta - Cusco.	El artículo 1° del Decreto Supremo N° 043-2005-EM, en concordancia con el artículo 2° del Anexo A de la Resolución de Consejo Directivo N° 394-2005-OS/CD.	4.8 ³	Hasta 30 UIT.	No publicar un solo precio de Combustible: <table border="1"> <tr> <td>Otros departamentos</td> </tr> <tr> <td>0.10 UIT</td> </tr> </table> Sanción: 0.10 UIT	Otros departamentos	0.10 UIT
Otros departamentos						
0.10 UIT						

- 1.7.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión operativa, de las actividades de local de venta de GLP, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 1715-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio N° 1646-2018-OS/OR-CUSCO, al establecimiento operado por el administrado **SANTIAGO PALOMINO OCHOA**, por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que el administrado, pueda presentar sus descargos.

- 1.8.** Con fecha 28 de agosto de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 1787-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; C.E: Cierre de Establecimiento, RIE: Retiro de Instalaciones y Equipo C.B: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

² A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en el Incumplimiento de las normas sobre publicación de lista de precios se encontraba tipificada en el numeral 1.19 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 1.11 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013, y modificatorias.

³ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en el Incumplimiento de entrega de información de precios y ventas se encontraba tipificada en el numeral 5.8 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 4.8 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013, y modificatorias.

presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“a) El incumplimiento referido a la publicación de precios en el establecimiento, que ameritó el inicio del presente Procedimiento administrativo Sancionador, fue subsanado con anterioridad al inicio de dicho procedimiento, situación que configura la eximente de responsabilidad descrita en el artículo 15.1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, a favor del administrado SANTIAGO PALOMINO OCHOA con Registro Único Contribuyente N° 10243851403, proponiéndose el archivo de este incumplimiento.

b) Se ha determinado la responsabilidad del administrado SANTIAGO PALOMINO OCHOA con Registro Único Contribuyente N° 10243851403, por No haber cumplido con las normas de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, siendo que el incumplimiento detectado, constituye infracción administrativa en el numeral 1.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la establecida en el cuadro del numeral 2.9.1 del presente informe.”

- 1.9. El administrado fue notificado con el Informe Final de Instrucción N° 1787-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 1060-2018-OS/OR CUSCO, mediante Cédula de Notificación N° 3825-2018-OS/DSR, en fecha 11 de setiembre de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

Habiéndose cumplido con el plazo estipulado en el artículo 18 numeral e) de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD, el administrado no ha presentado descargo alguno.

2.2. Determinación de la sanción

- 2.2.1. Mediante informe Final N° 1787-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 28 de agosto de 2018, se estableció la propuesta de sanción, que corresponde ser aplicado de la siguiente manera:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2881-2018-OS/OR CUSCO**

Nº	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del 50%	CORRESPONDE ATENUANTE del 5%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	No cumplir con la obligación de registrar la información de precios en el Sistema del Procedimiento de Entrega de Información de Precios de Combustibles Derivados de Hidrocarburos – PRICE de Osinergmin, correspondiente a GLP envasado en cilindros de 10 kg.	1.11	0.10	Sí	Si	0.04 ⁴

2.2.2. Por lo expuesto, el administrado SANTIAGO PALOMINO OCHOA, ha incumplido con lo establecido en El artículo 1° y 6° del Anexo A de la Resolución de Consejo Directivo N° 394-2005-OS/CD y modificatorias, en concordancia con el artículo 1°, 3° y 4° del Decreto Supremo N° 043-2005-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 1.11 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – **ARCHIVAR** el incumplimiento referido a la publicación de precios en el establecimiento, tipificado como infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 4.8 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias, señalado en el numeral 1.6 de la presente resolución.

Artículo 2°. - **SANCIONAR** al administrado **SANTIAGO PALOMINO OCHOA**, con una multa de **cuatro centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, 0.04 UIT**, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 18-00059188-01.

⁴ $0.10 - (0.10 \times 55\%) = 0.04$. / Se debe precisar que corresponde aplicarse la multa de 0.045 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el artículo 25.3° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo en centésimas), en concordancia con la ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Circular N° 002-2011-BCRP

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 4º.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR al administrado **SANTIAGO PALOMINO OCHOA**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador