**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1167-2018-OS/OR LORETO**

Loreto, 11 de mayo del 2018

VISTOS:

El Expediente N° 201700160796, referido al Informe de Instrucción N° 938-2017-OS/OR LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 61-2018-OS/OR-LORETO, sobre los incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos detectados al establecimiento ubicado en la Margen derecha del rio Itaya, referencia calle Pablo Rossell con calle Requena, del distrito de Iquitos, provincia de Maynas y departamento de Loreto, cuya responsable es la Sra. ROSA BERNUY RENGIFO (en adelante, la administrada)

I. ANTECEDENTES:

- 1.1** Con fecha 30 de setiembre del 2017, se realizó la visita de supervisión al establecimiento, operado por la Sra. ROSA BERNUY RENGIFO, levantándose el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700160796, la cual fue suscrita por la Sra. Cindy Shirley Céspedes Bernuy identificado con DNI N° 70023899 en calidad de administradora del grifo.
- 1.2** Con fecha 08 de noviembre del 2017, se notifica a la empresa fiscalizada el Oficio IPAS 2701-2017-OS/OR-LORETO y el Informe de Instrucción N° 938-2017-OS/OR-LORETO que dieron Inicio al presente Procedimiento Administrativo Sancionador.
- 1.3** Con fecha 14 de noviembre del 2017, la administrada presenta sus descargos al Informe de Instrucción.
- 1.4** A través del Oficio N° 539-2018-OS/LORETO¹ el cual fue debidamente notificado el 22 de febrero del 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción N° 61-2018-OS/OR-LORETO de fecha 11 de enero del 2018, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formule los descargos a que hubiere lugar.
- 1.5** Habiendo transcurrido el plazo otorgado por el oficio N° 539-2018-OS/OR-LORETO, la administrada no ha presentado descargo alguno al Informe Final de Instrucción, pese estar debidamente notificada.

2 SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES

- 2.1.1.** De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD,

¹ El referido escrito fue recibido y suscrito por la misma empresa, suscribiendo su sello y firma de recepción.

el Especialista Regional en Hidrocarburos instruyó el presente Procedimiento Sancionador, el cual corresponde ser resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Loreto

- 2.1.2.** Asimismo, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin Constituye Infracción Sancionable.
- 2.1.3.** De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD (en adelante, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Osinergmin), el órgano sancionador, recibido los descargos o sin que estos sean presentados, se procede a determinar si el agente supervisado ha incurrido o no en la infracción imputada por el órgano instructor, imponiendo la sanción o determinando su archivo
- 2.1.4.** Por lo señalado, habiéndose verificado la comisión de infracciones administrativas a través del Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201700160796, el Informe de Instrucción N° 938-2017-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 61-2018-OS/OR-LORETO, corresponde evaluar la responsabilidad de la administrada y la imposición de sanciones, de ser el caso.

2.2. ANÁLISIS

2.2.1- Infracción verificada

En la instrucción de fecha 30 de setiembre del 2017, se ha verificado según Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201700160796, que el grifo materia de análisis opera con una (01) manguera, el cual su contometro excede el error máximo permisible (EMP) $\pm 0,5\%$ contraviniendo el artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias.

2.2.2 Descargos al Informe de Instrucción

La administrada, mediante escrito de registro N° 2017-160796 de fecha 14 de noviembre del 2017, reconoce su responsabilidad administrativa respecto de la infracción relativa al exceder el error máximo permisible en un (01) contometro de las mangueras verificadas.

Adjunta a su escrito los siguientes documentos:

- Carta de reconocimiento de la infracción cometida.

Análisis

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la administrada ROSA BERNUY RENGIFO, de acuerdo a la visita de supervisión de fecha 30 de setiembre del 2017, bajo el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700160796, en el cual se verifico que el porcentaje de un (01) contómetro de las mangueras verificadas excedían el

Error Máximo Permissible (EMP) establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.(± 0,5%)

El inciso e) del artículo 86º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030- 98-EM, establece que es infracción sancionable la venta de combustibles en volúmenes menores respecto a la tolerancia establecida y otras infracciones al control metrológico y a la calidad de productos.

Respecto a lo expresado por la empresa fiscalizada corresponde señalar que, de acuerdo al literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25º del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017- OS-CD2 , en concordancia con el literal a) del numeral 2 del artículo 255º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la empresa fiscalizada ha reconocido de forma expresa, por escrito e incondicionalmente su responsabilidad respecto a la infracción administrativa, circunstancia que constituye condición atenuante de responsabilidad administrativa, por lo que si la sanción aplicable es una multa y según lo dispuesto en el literal g.1.1) del mismo cuerpo normativo ésta se reducirá en -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, considerando que la empresa fiscalizada ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad administrativa con fecha 15 de noviembre del 2017; es decir dentro de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador - Oficio N° 2702-2017-OS/OR-LORETO (Fecha de notificación: 08 de noviembre de 2017); corresponde aceptar el reconocimiento y proceder conforme a la normativa vigente.

Finalmente, de acuerdo a lo expresado por la administrada y el análisis efectuado, se ha logrado acreditar el incumplimiento a las normas vigentes de hidrocarburos.

2.2.3 Conclusión

Habiéndose acreditado la existencia de la infracción administrativa sancionable, a partir de los hechos verificados y del reconocimiento de responsabilidad efectuado por la administrada corresponde la imposición de la sanción correspondiente.

3 NORMA QUE PREVÉ LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN:

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual tipifica como infracción administrativa sancionable la conducta materia del presente procedimiento; asimismo, establece las posibles sanciones que podrán aplicarse de acreditarse la responsabilidad del administrado en la comisión de la infracción, conforme se indica a continuación:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ²
1	<p>Se constató que el porcentaje de error detectados en un (01) contometro de las mangueras verificadas, eran de:</p> <p>a) Error porcentaje caudal máximo: -1.188 % y error porcentaje caudal mínimo - 1,188%.</p> <p>Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.</p>	<p>El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006-OS/CD y modificatorias.</p> <p>Artículo 8.- Prueba de Exactitud</p> <p>El rango de porcentaje de error aceptado varía entre - 0,5 % y + 0,5 %, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentren por debajo de la tolerancia máxima permisible de - 0,5 %, se iniciará procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN vigente y demás normas aplicables sobre la materia”.</p>	<p>Numeral 2.6.1 Sanciones aplicables: Multa de hasta 150 UIT. ITV, CE, STA, SDA, RIE, CS</p>

3.1 Determinación de la sanción propuesta:

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 134-2014, se modificó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobado por Resolución de Gerencia General Nº 352”, que establece la siguiente multa por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

N°	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
----	--	---	--	---------------------	--------------------------

² Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; CB: Comiso de Bienes; STA: Suspensión Temporal a Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

1	<p>Se constató que el porcentaje de error detectados en un (01) contometro de las mangueras verificadas, eran de:</p> <p>a) Error porcentaje caudal máximo: -1.188 % y error porcentaje caudal mínimo - 1,188%</p> <p>Los mismos que exceden el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.</p> <p>Obligación Normativa</p> <p>El artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias.</p>	2.6.1	Resolución de Gerencia General N° 134-2014-OS-GG	<p>Criterios de sanción:</p> <p>Por cada manguera encontrada, que exceda el Error Máximo Permissible:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ubicación Geográfica del Local de Venta de GLP</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rango de Aplicación</td> <td>Multa (UIT)</td> </tr> <tr> <td>Desde - 0,501 % hasta -1,000 %</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Desde - 1,001 % hasta -1,500 %</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>Desde - 1,501 % hasta -2,000 %</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>Desde - 2,001 % o menos %</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sanción: - Una manguera con rango de: -1.188 % hasta -1.188 %</p> <p>Sanción: 1.05 UIT</p>	Ubicación Geográfica del Local de Venta de GLP	Multa (UIT)	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	Desde - 0,501 % hasta -1,000 %	0,35	Desde - 1,001 % hasta -1,500 %	1.05	Desde - 1,501 % hasta -2,000 %	1.75	Desde - 2,001 % o menos %	2.45	Sanción: 1.05
	Ubicación Geográfica del Local de Venta de GLP			Multa (UIT)													
Rango de Aplicación	Multa (UIT)																
Desde - 0,501 % hasta -1,000 %	0,35																
Desde - 1,001 % hasta -1,500 %	1.05																
Desde - 1,501 % hasta -2,000 %	1.75																
Desde - 2,001 % o menos %	2.45																

3.2 Multa Aplicable: Del análisis anteriormente descrito, se concluye que la sanción económica a aplicar a la Administrada, es el siguiente:

Incumplimiento N° 1

Multa en UIT calculada conforme RGG N° 134-2014-OS-GG.		<u>1.05</u>
Reducción por reconocimiento de responsabilidad (-50%)	0.525	0.525
Total Multa con redondeo		0.52

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734 modificada por Ley N° 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificado por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la administrada, la Sra. **ROSA BERNUY RENGIFO**, con una multa de cincuenta y dos centésimas (0.52) de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha del pago, en razón a que el porcentaje de error detectado en un (01) contometro de las mangueras verificadas excede el error máximo permisible (EMP $\pm 0,5\%$), incumpliendo con el artículo 8° del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias

Código de Infracción: 170016021101

Artículo 2º.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3º- De conformidad con el artículo 27° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el administrado tiene la facultad de contradecir la presente resolución, mediante interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación dentro de los quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente resolución.

Artículo 4º- - De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la Sra. ROSA BERNUY RENGIFO, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional de Loreto
Osinergmin**