**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1284-2018-OS/OR-LORETO**

Iquitos, 17 de mayo del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700170167, el Informe de Instrucción N° 338-2018-OS/OR-LORETO y el Informe Final de Instrucción N° 615-2018-OS/OR-LORETO, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector de hidrocarburos respecto del establecimiento ubicado en la Mz., 2 Lote 1 Intersección de las calles Túpac Amaru y Zoila Perea - Urb. San Juan, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas y departamento de Loreto, cuyo responsable es la empresa **GRIFO SAN JUAN S.R.L.**, (en adelante, la Administrada), con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20531570929.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Conforme consta en el Acta de Supervisión de Control de Calidad de Combustibles Líquidos y/o sus Mezclas con Biocombustibles en Grifos y Estaciones de Servicios N° 02-001922-CC-RPB-2017, en la visita de fiscalización realizada el 21 de octubre de 2017 al establecimiento ubicado en la Mz., 2 Lote 1 Intersección de las calles Túpac Amaru y Zoila Perea - Urb. San Juan, distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas y departamento de Loreto, cuyo responsable es la Administrada, con Registro de Hidrocarburos N° 108749-050-051014, se procedió a realizar la toma de las muestras respectivas de los combustibles Gasolina 84, Gasolina 90 y Diésel B5.
- 1.2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 338-2018-OS/OR-LORETO de fecha 16 de febrero de 2018, se concluyó que el combustible Diésel B5, no cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad, relacionadas con el Punto de Inflamación establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 092-2009-EM en concordancia con la Resolución Ministerial N° 165-2008-MEM/DM, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

COMBUSTIBLE	INFORME DE ENSAYO Y COMENTARIO TÉCNICO	ENSAYO	RESULTADO	ESPECIFICACIÓN
Diésel B5	1145-2017	Punto de Inflamación	< 40,0 °C	Min 52 °C (*)

(*) Decreto Supremo N° 092-2009-EM. Resolución Ministerial N° 165-2008-MEM/DM (Decreto Supremo 025-2005-EM)

- 1.3. Mediante Oficio N° 504-2018-OS/OR-LORETO de fecha 16 de febrero de 2018, notificado el 19 de febrero de 2018, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la Administrada, responsable del establecimiento fiscalizado, por haberse detectado que el combustible Diésel B5, no cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad, según lo establecido en el artículo 11° del Reglamento de Comercialización de

Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 51º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y OPDH, aprobado por el Decreto Supremo Nº 045-2001-EM y sus modificatorias; otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos.

- 1.4. Mediante escrito de registro Nº 2017-170167, de fecha 20 de febrero de 2018, la Administrada presentó descargos al Oficio Nº 504-2018-OS/OR LORETO.
- 1.5. A través del Oficio Nº 1671-2018-OS/OR LORETO de fecha 19 de marzo de 2018, notificado el 20 de marzo de 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción Nº 615-2018-OS/OR-LORETO, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formulen los descargos que hubiere lugar.
- 1.6. A través del escrito de registro Nº 2017-170167 de fecha 27 de marzo de 2018, la Administrada, presentó sus descargos al Oficio Nº 1671-2018-OS/OR-LORETO.

II. SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

2.1. RESPECTO DEL INCUMPLIMIENTO RELATIVO A NO CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VIGENTES DE CALIDAD RELACIONADAS CON EL PUNTO DE INFLAMACIÓN, DEL COMBUSTIBLE DIESEL B5.

2.1.1. Descargos al Oficio de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador Nº 504-2018-OS/OR LORETO

La Administrada, señala lo siguiente:

- i. Reconoce su responsabilidad de la infracción administrativa imputada y solicita acogerse al sistema de notificación electrónica y beneficio de pronto pago. Manifiesta que la solicitud de acogerse al Sistema de Notificación Electrónica inicio el 19 de febrero del 2018, a través del expediente Nº 201800029224.
- ii. La Administrada, adjunta un certificado de vigencia del Registro de Personas Jurídicas – SUNARP.

2.1.2. Descargos al Informe Final de Instrucción Nº 615-2018-OS/OR-LORETO

La Administrada, señala lo siguiente:

- i. La modalidad por la que la Administrada obtiene el combustible que luego comercializa, es mediante la compra del mismo a la empresa PETROPERU, a cuyas instalaciones se dirige una cisterna a fin de abastecerse de combustible. Una vez que esta cuenta con el combustible en la cisterna, este es conducido hacia el local de la Administrada y es vaciado directamente en los contenedores correspondientes, de los cuales los trabajadores extraen el combustible para su venta, confiando en que su contenido no ha sido alterado en momentos previos a su compra. La Administrada adjunta al presente escrito las facturas correspondientes a los meses de octubre y marzo de la compra de combustibles.
- ii. La administrada manifiesta, que dado el desconocimiento del verdadero estándar de calidad del combustible con el que PETROPERU le estaba abasteciendo, esta no actuó

con la intención de generar utilidad o ganancia alguna que haya sido obtenido ilegalmente. Por lo tanto es la empresa PETROPERU la que debería garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de calidad de su producto.

- iii. A pesar del grado de responsabilidad, la administrada señala que desde el principio ha dejado clara la intención de contribuir con el procedimiento administrativo, actuando en total cumplimiento con la norma legal y ejerciendo las acciones de reconocimiento de responsabilidad, acogimiento a la notificación electrónica de Osinergmin, y acciones correctivas.
- iv. Respecto el reconocimiento de responsabilidad señala, que con fecha 20 febrero del 2018 ha presentado el respectivo reconocimiento de la responsabilidad de forma expresa y por escrito, reconocimiento que fue efectuado antes de la emisión de la resolución de sanción y en virtud de cual se le otorgo la reducción del -50% de la multa propuesta.
- v. Respecto al acogimiento a la notificación electrónica de Osinergmin, señala que dentro del plazo establecido ha manifestado expresamente su voluntad de autorizar la notificación electrónica para lo cual ha cumplido con realizar las diligencias necesarias a fin de que a partir de la emisión de una posible resolución sancionatoria, pueda gozar del beneficio de pronto pago según lo establecido en el artículo 26.1 del Reglamento de Supervisión de Osinergmin.
- vi. Respecto de las Acciones Correctivas, la Administrada señala que ha tomado las medidas de previsión necesarias con el fin de asegurarse de que la calidad del combustible con el que se está abasteciendo cumpla con las especificaciones técnicas de calidad vigentes relacionadas con el punto de inflamación.
- vii. Respecto a la multa propuesta y su repercusión en la economía de su empresa, la Administrada señala que según el Informe Final de Instrucción, la propuesta de sanción aplicable en el presente caso, asciende a un total de 15 UIT, monto que deviene en exceso teniendo en cuenta que quien debería de responder es la empresa PETROPERU y que se debería de considerar la capacidad económica de la Administrada, ya que esta no cuenta con los ingresos o recursos económicos suficientes para poder asumir de forma inmediata el costo de una multa excesiva.
- viii. La Administrada, adjunta:
  - Copia de sus PDT (Programas de Declaración Temática) de los meses de Enero y Febrero del 2018.
  - Copia de las facturas de los meses de Octubre y marzo, respecto de la compra de combustible Diésel B5.

III. ANALISIS

- 3.1. Es materia de análisis del presente procedimiento, determinar si la muestra de combustible Diésel B5, tomada en el establecimiento fiscalizado, cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad relacionada con el PUNTO DE INFLAMACIÓN establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 092-2009-EM en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 165-2008-MEM/DM, conforme lo señalado en el artículo 11º del Reglamento de Comercialización de Biocombustibles, aprobado por el Decreto Supremo Nº 021-2007-EM y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 51º del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y OPDH, aprobado por el Decreto Supremo Nº 045-2001-EM y sus modificatorias.
- 3.2. Conforme se indica el Informe de Ensayo Nº 1145-2017 y su Comentario Técnico, ha quedado acreditado que el combustible Diésel B5, que se comercializa en el establecimiento

fiscalizado, no cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad relacionadas con el Punto de Inflamación establecidas en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 092-2009-EM en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 165-2008-MEM/DM; de acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción Nº 1297-2017-OS/OR-LORETO.

- 3.3. Debemos señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 50-b del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, para efectos de las acciones de supervisión y fiscalización, los Productores, Importadores en Tránsito, Operadores de Planta de Abastecimiento, Plantas de Abastecimiento en Aeropuertos y Terminales, Distribuidores Mayoristas, Comercializadores de Combustibles para Embarcaciones, Comercializadores de Combustible de Aviación, Distribuidores Minoristas, Transportistas y Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, asumen plena responsabilidad por la calidad y cantidad de los combustibles comercializados, dentro de la actividad que les corresponda en la Cadena de Comercialización.
- 3.4. La Séptima Disposición Complementaria del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo Nº 030-98-EM, señala que los operadores, distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas, establecimientos de venta al público de combustibles y transportistas deben adoptar las medidas del caso, a fin que los combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos que suministren o expendan, se encuentren en las mismas condiciones de calidad en que los recibieron.
- 3.5. El artículo 5º de la Ley Nº 27699, establece que el Osinergmin ejerce de manera exclusiva las facultades contempladas en ésta, su Ley de Creación Nº 26734 y en la Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332, en lo concerniente al control metrológico, así como la calidad de los combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos, en las actividades que se encuentren comprendidas bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley Nº 26221.
- 3.6. La Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD, que aprueba el Procedimiento de Control de Calidad de Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas, publicada el 23 de julio de 2014, establece en su Anexo 1, el Procedimiento de Control de Calidad de los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos, indicando los pasos para la toma y disposición de las de muestras de combustible, con el fin de someterlas a los ensayos correspondientes para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas vigentes de calidad.
- 3.7. Respecto a lo manifestado por la Administrada, en sus escritos de registro Nº 2017-170167, de fechas 20 de febrero y 27 de marzo de 2018, así como también del análisis de los mismos, corresponde señalar que el escrito de reconocimiento de responsabilidad administrativa, presentado por la Administrada, fue presentado dentro del plazo otorgado por el Oficio Nº 504-2018-OS/OR-LORETO.

Asimismo, conforme a lo señalado en el literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD¹, en concordancia con el literal a) del numeral 2 del artículo 255º del Texto Único Ordenado de la

---

¹ Publicada el 18 de marzo de 2017.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, el Administrado ha reconocido de forma expresa, por escrito e incondicionalmente su responsabilidad respecto a la infracción administrativa materia de análisis, circunstancia que constituye condición atenuante de responsabilidad administrativa, por lo que si la sanción aplicable es una multa y según lo dispuesto en el literal g.1.1) del mismo cuerpo normativo se reducirá en -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, considerando que la administrada ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad administrativa con fecha 20 de febrero de 2018; es decir dentro de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador - Oficio N° 504-2018-OS/OR-LORETO (Fecha de notificación: 19 de febrero de 2018); corresponde aceptar el reconocimiento y proceder conforme a la normativa vigente.

- 3.8. Respecto a lo señalado en el numeral i) ii) iii) y iv) del numeral 2.1.2 de la presente Resolución, se debe indicar que conforme se ha establecido en el numeral 3.7 de la presente Resolución, se ha reconocido la responsabilidad administrativa ya que la Administrada ha presentado su reconocimiento en el plazo otorgado por el Oficio N° 504-2018-OS/OR-LORETO. De esta manera, como se señala en el Informe Final de Instrucción N° 615-2018-OS/OR-LORETO, a la Administrada se le ha aplicado el atenuante de (-50%) en razón al literal g.1.1) del artículo 25 del mencionado Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, al momento de determinar la sanción².
- 3.9. Respecto a lo señalado en el numeral v) del numeral 2.1.2 de la presente Resolución, debemos indicar que la administrada se acogió al Sistema de Notificación Electrónica el 19 de febrero de 2018, es decir la administrada ha autorizado la notificación electrónica dentro del plazo de los diez días hábiles de notificado el Oficio de Inicio de procedimiento administrativo sancionador N° 504-2018-OS/OR LORETO (Fecha de notificación: 19/02/2018); en virtud de ello las comunicaciones de Osinergmin son dirigidas a la casilla electrónica proporcionada por la entidad a la administrada de conformidad con la Directiva de Notificación Electrónica.

Asimismo, se debe de precisar que para que proceda el beneficio del descuento del 10% por pronto pago, es necesario que la administrada no interponga recurso administrativo³ y

---

² Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, publicado en el diario El Peruano el 18.03.2017.

Artículo 25.- Graduación de Multas

(...)

g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

³ Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, que aprueba el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, publicado en el diario El Peruano el 18.03.2017.

Artículo 26.- Beneficio de pronto pago

26.1 Recibida la resolución que impone una sanción, el Agente Supervisado puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro del plazo fijado para su pago, siendo requisito para su eficacia no interponer recurso administrativo.

26.2 El beneficio de pronto pago es equivalente a una reducción del 10% sobre el importe final de la multa impuesta en la resolución de sanción.

26.3 Para la aplicación del beneficio de pronto pago es requisito que el Agente Supervisado haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento

cumpla con pagar el 90% de la multa impuesta en el plazo de 15 días hábiles, así como lo establece el numeral 1 del artículo 27º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin.

- 3.10. Respecto a lo señalado en el punto vi) del numeral 2.1.2 de la presente Resolución, corresponde indicar que de acuerdo con el literal g.3⁴ del artículo 25.1 del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD, señala que para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15º, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, siendo en estos casos el factor atenuante de -5%.

No obstante, habiéndose efectuado el análisis al descargo presentado, se advierte que la empresa fiscalizada no ha acreditado con algún medio probatorio las acciones correctivas realizadas, ni precisa en qué han consistido las mismas, por lo que no existen elementos que justifiquen la aplicación del atenuante de acción correctiva estipulado en el literal g.3) del artículo 25 del Reglamento de Supervisión Fiscalización y Sanción vigente.

- 3.11. El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

En ese sentido, considerando que la empresa **GRIFO SAN JUAN S.R.L.**, no ha desvirtuado los hechos que sustentan la imputación administrativa así como su responsabilidad en la comisión de la misma, se concluye que **GRIFO SAN JUAN S.R.L.**, ha incurrido en infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 2.7 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD

IV. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

- 4.1 Respecto a lo señalado en el numeral vii y viii) del numeral 2.1.2 de la presente Resolución, corresponde indicar que el criterio específico señalado en el numeral 3 del Informe Final de Instrucción Nº 615-2018-OS/OR-LORETO, menciona ***“B. Escala de Sanciones para Diésel 2:***

---

administrativo sancionador, y mantenido vigente dicha autorización, conforme a lo previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin. El plazo señalado hasta el cual debe haberse autorizado la notificación electrónica, no considera aquél otorgado a manera de ampliación para presentación de descargos.

26.4 Si no se cumpliera con todas las condiciones previstas en el presente artículo, de haberse efectuado el pago, éste se considera como un pago a cuenta.

⁴ Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS-CD

Artículo 25.- Graduación de multas

“...25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

...g.3) Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%...”

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1284-2018-OS/OR LORETO**

De -0.1°C a -1.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	2 UIT
De -1.1°C a -2.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	4 UIT
De -2.1°C a -3.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	6 UIT
De -3.1° a -4.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	8 UIT
De -4.1°C a -5.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	10 UIT
De -5.1°C a -10.0°C del Punto de Inflamación según NTP vigente	20 UIT
De -10°C a más	30 UIT

Señalando como Resolución que aprueba el criterio específico aplicable al presente caso, la Resolución de Gerencia General Nº 352-2011; no obstante, el criterio específico aplicable a la infracción materia del presente procedimiento, se encuentra contenido en la Resolución de Gerencia General Nº 285-2013-OS/GG del 27 de diciembre de 2013, la cual establece los valores de multa que deben imponerse por el incumplimiento referido a comercializar un diésel BX con menor punto de inflamación que su valor nominal.

- 4.2 De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, es necesario determinar nuevamente el monto de sanción a imponer considerando la normatividad correcta.
- 4.3 Por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto del incumplimiento materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIONES APLICABLES
El combustible Diésel B5, no cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad relacionadas con el Punto de Inflamación.	Decreto Supremo Nº 092-2009-EM, en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 165-2008-MEM/DM, Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD.	2.7	Hasta 2000 UIT. Multa, CE, STA, SDA, RIE, CB, ITV, Inmovilización de productos.

- 4.4 Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁵, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente sanción por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento::

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)

⁵ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº 285-2013-OS-GG y Nº 134-2014-OS-GG.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1284-2018-OS/OR LORETO**

1	El combustible Diésel B5 no cumplía con las especificaciones técnicas vigentes de calidad relacionadas con el Punto de Inflamación. Decreto Supremo Nº 092-2009-EM, en concordancia con la Resolución Ministerial Nº 165-2008-MEM/DM, Resolución de Consejo Directivo Nº 133-2014-OS/CD.	2.7	Resolución de Gerencia General Nº 285-2013-OS-GG.	Escala de Sanciones para incumplimientos por comercializar un Diesel BX con menor punto de inflamación que su valor nominal, sin presentar disminución en el contenido de Azufre. Sanción por variación en el Punto de Inflamación/ Diésel B5, Diésel B5 S-50 (en UIT) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Gradualidad</th> <th colspan="3">Capacidad total de Almacenamiento de Producto (Galones)</th> </tr> <tr> <th><0-5,000></th> <th><5,001-10,000></th> <th>>10,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De -3.8 °C a -5.0 °C</td> <td>3.4</td> <td>10.1</td> <td>13.5</td> </tr> <tr> <td>De -5.1 °C a -7.0 °C</td> <td>4.6</td> <td>13.9</td> <td>18.6</td> </tr> <tr> <td>De -7.1 °C a -10.0 °C</td> <td>6.6</td> <td>19.7</td> <td>26.2</td> </tr> <tr> <td>De -10.1 °C a menos</td> <td>8.4</td> <td>25.3</td> <td>33.8</td> </tr> </tbody> </table> Respecto al ensayo de punto de inflamación, la muestra del combustible Diésel B5, arrojó un resultado 40.0 °C, debiendo tener un mínimo de 52.0 °C. En el presente caso se ha constatado que ha existido una disminución del Punto de Inflamación de -12.0 °C, por lo que en este caso tomando en consideración que la capacidad de almacenamiento del Tanque Nº 3, que contiene el Diésel B5 es de 2300 galones, corresponde aplicar al fiscalizado como sanción una multa de 8.4 UIT.	Gradualidad	Capacidad total de Almacenamiento de Producto (Galones)			<0-5,000>	<5,001-10,000>	>10,000	De -3.8 °C a -5.0 °C	3.4	10.1	13.5	De -5.1 °C a -7.0 °C	4.6	13.9	18.6	De -7.1 °C a -10.0 °C	6.6	19.7	26.2	De -10.1 °C a menos	8.4	25.3	33.8	8.4
	Gradualidad	Capacidad total de Almacenamiento de Producto (Galones)																										
<0-5,000>		<5,001-10,000>	>10,000																									
De -3.8 °C a -5.0 °C	3.4	10.1	13.5																									
De -5.1 °C a -7.0 °C	4.6	13.9	18.6																									
De -7.1 °C a -10.0 °C	6.6	19.7	26.2																									
De -10.1 °C a menos	8.4	25.3	33.8																									
TOTAL MULTA					8.4																							

4.5 **MULTA APLICABLE:** Del análisis anteriormente descrito, se concluye que la sanción económica a aplicar a la Administrada, es la siguiente:

Combustible Evaluado	Ensayo	Resultado	Multa en UIT
Diésel B5	PUNTO DE INFLAMACIÓN	40.0 °C	8.4 UIT
Reducción por atenuante de Responsabilidad (-50%)			4.2 UIT
Total Multa			4.2 UIT

De conformidad con lo establecido en el artículo 13º literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444 y modificatoria; Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a Cargo de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD⁶.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **GRIFO SAN JUAN S.R.L.**, con una multa de cuatro con dos décimas (4.2) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170017016701

⁶ Modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 10-2017-OS/CD.

Artículo 2º.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3º.- De conformidad con el artículo 26º del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, ***siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización.*** Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27º del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa **GRIFO SAN JUAN S.R.L.**, el contenido de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de Oficina Regional Loreto
Órgano Sancionador
Osinergmin**