**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2174-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 03 de septiembre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700143997, El informe de Instrucción N° 268-2018-OS/OR-CUSCO, el Oficio N° 264-2018-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 873-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 869-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador del establecimiento ubicado en la Carretera Huambutio – San Salvador – Písaq S/N, Sector Molinuyoq, distrito de San Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco, operado por MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A, identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20278540449 y registro de hidrocarburos N° 123150-070-200916.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con fecha 08 de noviembre de 2017, se realizó la visita de supervisión de Peso Neto de GLP a la Planta Envasadora de GLP operada por la empresa MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A, con Registro de Hidrocarburos N° 123150-070-200916, ubicada en a Carretera Huambutio – San Salvador – Písaq S/N, Sector Molinuyoc, del distrito de San Salvador, provincia de Calca y departamento de Cusco.
- 1.2.** El artículo 40° del Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 01-94-EM, establece que el contenido neto obtenido de cada una de las muestras no podrá ser menor al 2.5% para los recipientes en 5 kg, 10 kg; y del 1% para el recipiente de 45 kg de los contenidos netos nominales establecidos. El peso promedio de la muestra deberá corresponder como mínimo a su contenido nominal o, cuando es ligeramente menor, al que se obtenga de aplicar el límite estadístico superior de confianza para la medida de la muestra, con un valor de 0.005.
- 1.3.** De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 873-2018-OS/OR-CUSCO, señala que el local de venta de GLP, operado por la empresa fiscalizada MULTICENTRO SANTA CATALINA, en la visita de fiscalización realizado el día 08 de noviembre de 2017, se habría constatado mediante acta de fiscalización que dicho establecimiento cuenta con las siguientes infracciones:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2174-2018-OS/OR CUSCO**

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas Y Sanciones de Hidrocarburos ¹ aprobada por RCD N° 271-2012-OS/CD	
			Tipificación	Escala de Multas y Sanciones
1	Comercializar dos (02) cilindros llenos con variaciones de peso que exceden los límites establecidos.	Art. 40° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM.	Numeral 2.11.4	Hasta 300 UIT, STA, SDA, Amonestación.

- 1.4.** Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión de las actividades de la planta envasadora de GLP, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción N° 268-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 264-2018-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por la empresa MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A, por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que el administrado, pueda presentar sus descargos.
- 1.5.** Con fecha 12 de febrero de 2018, la empresa fiscalizada presentó descargos al Oficio N° 264-2018-OS/OR CUSCO.
- 1.6.** Con fecha 18 de abril de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 873-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:
- “Se ha determinado la responsabilidad de la empresa fiscalizada SANTA CATALINA S.A, con Registro Único Contribuyente N° 20278540449, por no haber cumplido con las normas técnicas y de seguridad contenidas en el Artículo 40° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM, este incumplimiento constituye infracción administrativa en el numeral 2.11.4 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción una multa de una centésima de la Unidad Impositiva Tributaria (0.013 UIT).”*
- 1.7.** La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 873-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 869-2018-OS/OR CUSCO, mediante constancia de Notificación electrónica, de fecha 14 de junio de 2018 a las 04:04:02 PM , otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

¹ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; ITV: Internamiento Temporal de Vehículos; STA: Suspensión Temporal a Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

El descargo presentado por la empresa MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A., de fecha 12 de febrero de 2018, se encuentra dentro del plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1° de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD.

2.1.2. Sustento del descargo

La empresa fiscalizada, en su escrito de descargo señala que, respecto a la imputación realizada, la empresa reconoce dicha responsabilidad de los 02 cilindros cuyo contenido neto excede la tolerancia o límite establecido en la norma, de igual forma, señala que su representada ha tomado acciones de control hacia el pesaje y repesaje de la planta envasadora de GLP, como es el mantenimiento de las balanzas y control sobre el personal que realiza dicha labor.

Se adjunta i) tres (3) registros fotográficos.

2.1.3. Análisis de los descargos

Conforme a lo señalado por la empresa fiscalizada al haber reconocido el incumplimiento, corresponde aplicar un régimen de gradualidad de la sanción a imponerse, teniendo en consideración que el reconocimiento de la infracción fue realizado dentro del plazo establecido para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

El numeral 1 del inciso g del Artículo 25 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, establece el siguiente factor atenuante:

“g.1) El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

(...)

g.1.2) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. El reconocimiento de responsabilidad por parte del Agente Supervisado debe efectuarse de forma precisa, concisa, clara, expresa e incondicional, y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento.

El reconocimiento de responsabilidad respecto a una infracción, por la que además se presenten descargos, se entenderá como un no reconocimiento, procediendo la autoridad a evaluar los descargos.”

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de agosto de 2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, mediante informe Final N° 594-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 08 de marzo de 2018 se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se ha constatado 02 cilindros cuyo contenido neto excede la tolerancia o límite establecido en la norma. Artículo 40° del Decreto Supremo N° 01-94-EM Resolución de Consejo Directivo N° 433-2007-OS-CD.	2.11.4	Resolución de Gerencia General N° 352	B. Para Plantas Envasadoras, Medios de Transporte u otros centros de distribución: 1. En el control de peso neto de GLP por cilindro: • Exceso de $\pm 2.5\%$ en el contenido neto de recipientes de 5 Kg, 10 Kg y 15 Kg: Sanción: 0.15 UIT por cilindro - 0.15 X 2 = 0.30 Sanción: 0.30 UIT	0.30

2.3. Graduación de la sanción

2.3.1. Para el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que el administrado, con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, haya reconocido la responsabilidad dentro del plazo establecido para la presentación de descargos al informe final de instrucción, por tal motivo, se considerará un factor atenuante del 30%; quedando la multa de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del 50%	CORRESPONDE ATENUANTE del 5%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	Se ha constatado 02 cilindros cuyo contenido neto excede la tolerancia o límite establecido en la norma.	2.11.4	0.30	Sí	Sí	0.013 ²

² $0.30 - (0.30 \times 55\%) = 0.013$ / Se debe precisar que corresponde aplicarse la multa de 0.0135 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el artículo 25.3° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo en centésimas), en concordancia con la ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2174-2018-OS/OR CUSCO**

2.3.2. Por lo expuesto, la empresa MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A., ha incumplido con lo establecido en el artículo 40° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.11.4 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A.**, con una multa de trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.3.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 17-00188804-01.

Artículo 2°.- **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "MULTAS PAS" para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental el servicio de recaudación "OSINERGMIN MULTAS PAS"; asimismo, deberá indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer Recurso Administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al Inicio del Procedimiento Administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin,

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2174-2018-OS/OR CUSCO**

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa **MULTICENTRO SANTA CATALINA S.A**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador