**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1120-2018-OS/OR-HUANCAVELICA**

Huancavelica, 30 de **abril del 2018**

VISTOS:

El expediente N° 201700192774, el Informe de Instrucción N° 429-2018-OS/OR-HUANCAVELICA y el Informe Final de Instrucción N° 808-2018-OS/OR-HUANCAVELICA, sobre el incumplimiento a la normativa del subsector de hidrocarburos respecto a la unidad vehicular de placa N° ALN-821, cuyo titular es la empresa **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, (en adelante, la Administrada), identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20601059241.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 13 de noviembre de 2017, se realizó la visita a la unidad vehicular de placa rodaje N° ALN-821, con Registro de Hidrocarburos N° 131736-202-140917, cuyo operador es la Administrada, con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petroleó, aprobado por el Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, levantándose el Acta de Fiscalización – Expediente N° 201700192774.
- 1.2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 429-2018-OS/OR-HUANCAVELICA de fecha 07 de febrero de 2018, se verificó que la Administrada operadora de la unidad vehicular señalado en el párrafo precedente, realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo las obligaciones normativas que se detalla a continuación:

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	REFERENCIA LEGAL	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	En la plataforma del vehículo de placa de rodaje N° ALN-821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada ¹ , toda vez que se constató un total de 1125 kg, conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. Marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos.	Artículo 98° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM.	Las camionetas que se dedican al transporte o comercialización de GLP en cilindros, sólo podrán cargar en su plataforma de transporte, como máximo, la capacidad de cilindros de GLP que corresponda a la carga del indicado vehículo y de acuerdo a lo especificado en el presente Reglamento.

¹ Según Ficha de Registro de Hidrocarburos N° 131736-202-140917, el Distribuidor de GLP en cilindros tiene una capacidad autorizada de 700 kg.

2	Se verificó que los letreros con la leyenda "GAS COMBUSTIBLE", "NO FUMAR", colocados en los laterales del vehículo, tienen como tamaño de letra 14.5 cm de altura, lo cual incumple lo establecido en la norma vigente.	Artículo 105° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM.	Los camiones-tanque, camiones tipo baranda, camionetas y tanques sobre rieles llevarán letreros con la leyenda "Gas combustible" "No Fumar" en letras de imprenta perfectamente visibles sobre fondo vivamente contrastantes, según Norma Técnica Peruana N°399.010, debiendo ser colocados en las partes laterales de los vehículos. (...) Las letras serán de 15 cm de altura como mínimo (...)
---	---	---	--

- 1.3. Mediante Oficio N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA de fecha 07 de febrero de 2018, notificado el 09 de febrero de 2018², se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la Administrada, las obligaciones contenidas en los artículos 98° y 105° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, incumplimientos que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en los numerales 2.1.9.1. y 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presenten sus descargos.
- 1.4. A través del escrito de registro N° 2017-192774 de fecha 16 de febrero de 2018, la Administrada presenta sus descargos al Oficio N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA.
- 1.5. Mediante Oficio N° 200-2018-OS/OR-HUANCAVELICA de fecha 10 de abril de 2018, notificado el 13 de abril de 2018, se trasladó el Informe Final de Instrucción N° 808-2018-OS/OR-HUANCAVELICA, otorgándole un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado, a efectos que formulen los descargos que hubiere lugar.
- 1.6. Habiéndose vencido el plazo otorgado, la Administrada no ha presentado descargo alguno, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto, ni ha alcanzado medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de la infracción administrativa que es materia de evaluación del presente procedimiento.

II. SUSTENTO DE LOS DESCARGOS:

2.1. RESPECTO A LOS INCUMPLIMIENTOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 1.2 DE LA PRESENTE RESOLUCION

² Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

Artículo 27.- Saneamiento de notificaciones defectuosas

"(...)

27.2. También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la realización de actuaciones procedimentales del interesado que permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna decisión de la autoridad."

En el presente caso, se tiene por bien notificado el acto administrativo, debido a que mediante carta de fecha 16 de febrero de 2018, la administrada presentó sus descargos, el mismo que acredita que tomó conocimiento oportuno del contenido del inicio del presente procedimiento sancionador.

2.1.1. Descargos al Oficio de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA

- i. Mediante escrito de registro N° 2017-192774 de fecha de 16 de febrero de 2018, la administrada reconoce de manera expresa su responsabilidad administrativa respecto a las infracciones descritas en el numeral 1.2. de la presente resolución; además, indica que estando dentro del plazo solicita acogerse a los beneficios señalados en la Ley.
- ii. Adjunto a su escrito de descargo, los siguientes documentos:
 - Copia del DNI perteneciente al señor Daniel Celso Rojas Bendezu.
 - Cinco (05) registros fotográficos de la medición de los letreros de la unidad vehicular.
 - Copia simple del Oficio N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA.
 - Copia simple del Acta de Fiscalización – Expediente N° 201700192774.
 - Copia simple del Informe de Instrucción N° 429-2018-OS/OR-HUANCAVELICA.

2.1.2. Descargos al Informe Final de Instrucción N° 808-2018-OS/OR-HUANCAVELICA

- i. Habiéndose vencido el plazo otorgado, la Administrada no ha presentado descargo alguno, no obstante haber sido debidamente notificada para tal efecto, ni ha alcanzado medio probatorio alguno que desvirtúe la comisión de la infracción administrativa que es materia de evaluación del presente procedimiento.

III. ANALISIS

- 3.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la administrada, al haberse verificado que el Distribuidor de GLP en cilindros, realizaba actividades de Hidrocarburos incumpliendo las obligaciones establecidas en los artículos 98° y 105° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, incumplimientos que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en los numerales 2.1.9.1. y 2.25 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.
- 3.2. Conforme lo establecido el artículo 98° del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, las camionetas que se dedican al Transporte o comercialización de GLP en cilindros, solo podrán cargar en su plataforma de transporte, como máximo la capacidad de cilindros de GLP que corresponda a la carga del indicado vehículo y de acuerdo a lo especificado en el presente Reglamento.
- 3.3. Asimismo, el artículo 105° del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, señala que los camiones-tanque, camiones tipo baranda, camionetas y tanques sobre rieles llevarán letreros con la leyenda “GAS COMBUSTIBLE” y “NO FUMAR” en letras imprenta perfectamente visibles sobre fondo vivamente contrastantes, según Norma Técnica Peruana N° 399.010, debiendo ser colocados en las partes laterales de los vehículos (...), las letras serán de 15 cm de altura como mínimo (...).

- 3.4. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el Glosario, Siglas y Abreviaturas del Sector de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 032-2002-EM, la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin recae en el Titular del Registro; por lo tanto, corresponde a estos verificar que sus actividades sean desarrolladas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.
- 3.5. El artículo 174° del Texto Único de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, establece que son hechos no sujetos a actuación probatoria aquellos que se hayan comprobado con ocasión del ejercicio de las funciones de la autoridad administrativa³.
- 3.6. Respecto a los incumplimientos señalados en el numeral 1.2 de la presente resolución, corresponde señalar que a partir de la visita de supervisión realizada el 13 de noviembre de 2017, conforme consta en el Acta de Fiscalización – Expediente N° 201700192774 y de las vistas fotográficas obrantes en el expediente, ha quedado acreditado que la fiscalizada incumplió las obligaciones establecidas en la normativa descrita en los párrafos precedentes; toda vez que durante la referida visita se verificó lo siguiente:
- a) En la plataforma del vehículo de placa de rodaje N° ALN-821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada, toda vez que se constató un total de 1125 kg, conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. Marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos.
 - b) Se verificó que los letreros con la leyenda “GAS COMBUSTIBLE”, “NO FUMAR”, colocados en los laterales del vehículo, tienen como tamaño de letra 14.5 cm de altura, lo cual incumple lo establecido en la norma vigente.

Al respecto es importante precisar que la información contenida en la referida acta, en la cual se dejó evidencia del incumplimiento verificado, **se tiene por cierta**, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a las dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2⁴ del artículo 13° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD⁵.

³ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS:

“Artículo 174.- Hechos no sujetos a actuación probatoria No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior.”

⁴ Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD

“Artículo 13°.- Acta de Supervisión

(...)13.2 El Acta de Supervisión incluye necesariamente la siguiente información: lugar, fecha, hora de inicio y fin de la diligencia; el nombre o razón social del Agente Supervisado; el nombre, firma y documento de identidad de las personas participantes cuando puedan ser identificadas; así como los hechos constatados. Su contenido se tiene por cierto, salvo prueba en contrario...”

- 3.7. Respecto a lo manifestado por la Administrada en el punto i del numeral 2.1.1 de la presente resolución, corresponde señalar que, de acuerdo al literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, en concordancia con el literal a) del numeral 2 del artículo 255° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, la empresa fiscalizada ha **reconocido de forma expresa, por escrito e incondicionalmente su responsabilidad** respecto a las infracciones administrativas materia de análisis, circunstancia que constituye condición **atenuante de responsabilidad administrativa**, por lo que si la sanción aplicable es una multa y según lo dispuesto en el literal g.1.1) del mismo cuerpo normativo se reducirá en **-50%**, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

En ese sentido, considerando que la Administrada ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad administrativa con fecha 16 de febrero de 2018; es decir **dentro del plazo** de los 05 días hábiles de notificado el Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Oficio N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA (Fecha de notificación: 16 de febrero de 2018) corresponde aceptar el reconocimiento y proceder conforma a la normativa vigente.

- 3.8. Respecto al **incumplimiento N° 2**, señalado en numeral 1.2 de la presente resolución, es preciso indicar que, de la verificación de los medios probatorios consistente en cinco (05) registros fotográficos, se advierte que la empresa supervisada ha cumplido con colocar los letreros con la leyenda "GAS COMBUSTIBLE", "NO FUMAR", los cuales cumplen con la medida de 15 cm de altura como mínimo, cumpliendo de este modo con la normatividad.

Corresponde señalar que, la subsanación voluntaria de la infracción solo constituye un eximente de responsabilidad cuando se verifique que los incumplimientos detectados fueron subsanados antes del inicio del procedimiento sancionador, ello de conformidad con el numeral 15.1 del artículo 15° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD; en ese sentido al haber realizado la subsanación voluntaria de la infracción con fecha posterior al inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador, dicho hecho constituiría un factor atenuante de responsabilidad administrativa de conformidad con el literal g.2⁶ del artículo 25.1 del nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, por lo que en estos casos el factor atenuante será de **-5%** según lo indicado en el citado cuerpo normativo, si la subsanación voluntaria se realizan con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

⁵ Publicada el 18 de marzo de 2017.

⁶ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD**
Artículo 25.- Graduación de multas

"...25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación: ...g.2) La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador."

En consecuencia, considerando que la Administrada Supervisado ha subsanado el referido incumplimiento, el mismo que fue comunicado con fecha 16 de febrero de 2017; es decir **dentro del plazo** de los 05 días hábiles de notificado el Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Oficio N° 390-2018-OS/OR-HUANCAVELICA (Fecha de notificación: 16 de febrero de 2018); corresponde proceder conforme a la normativa vigente y aplicar el factor atenuante de **-5%** respecto al incumplimiento materia de análisis del presente.

- 3.9. Por lo expuesto, la Administrada no ha desvirtuado las razones por las cuales se inició el presente procedimiento administrativo sancionador. Por el contrario, ha reconocido su responsabilidad administrativa en la infracción materia de análisis del presente procedimiento, por lo que corresponde imponer la sanción respectiva.
- 3.10. Se debe indicar que, en el presente procedimiento administrativo sancionador ha sido plenamente observado el Principio del Debido Procedimiento, contemplado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, según el cual, los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.
- 3.11. Asimismo, debemos indicar que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, en concordancia con el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM establece que, la responsabilidad administrativa por incumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin es objetiva, en el sentido que únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad a la Administrada.
- 3.12. El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.
- 3.13. Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

Ítem	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobado por RCD N° 271-2012-OS/CD.	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ⁷
------	---------------------------	------------	---	---

⁷ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CI: Cierre de Instalaciones, CE: Cierre de Establecimiento, RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, CB:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1120-2018-OS/OR-HUANCAVELICA**

1	En la plataforma del vehículo de placa de rodaje N° ALN821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada, toda vez que se constató un total de 1125 kg., conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos.	Artículo 98° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 02794-EM.	2.1.9.1	Hasta 25 UIT. ITV, CB, STA, SDA
2	Se verificó que los letreros con la leyenda "GAS COMBUSTIBLE", "NO FUMAR", colocados en los laterales del vehículo, tienen como tamaño de letra 14.5 cm de altura, lo cual incumple lo establecido en la norma vigente.	Artículo 105°9 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 02794-EM.	2.25	Hasta 600 UIT. STA.

3.14. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011 y modificatorias,⁸ se aprobó el "Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos", correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente multa por el **incumplimiento N° 2**, conforme el siguiente detalle:

N°	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACION DE HIDROCARBUROS	RESOLUCION QUE APRUEBA CRITERIO ESPECIFICO	CRITERIO ESPECIFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se verificó que los letreros con la leyenda "GAS COMBUSTIBLE", "NO FUMAR", colocados en los laterales del vehículo, tienen como tamaño de letra 14.5 cm de altura, lo cual incumple lo establecido en la norma vigente	2.26	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-GG	El medio de transporte no tiene letreros con la leyenda "GAS COMBUSTIBLE" "NO FUMAR" en letras de imprenta perfectamente visibles sobre fondo vivamente contrastantes y con una altura mínima de 15 cm de altura. Sanción: 0.07 UIT	0.07 UIT

Comiso de Bienes.

⁸ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

- 3.15. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁹, se aprobó la Metodología General para la determinación de sanciones por infracciones administrativas que no cuentan con criterios específicos de sanción. En ese sentido, se realizó el cálculo de la multa por el **incumplimiento N° 1** conforme al siguiente detalle:

A. ANTECEDENTES

Con fecha 22 de marzo del 2018, vía SIGED se remitió el expediente Sigid N° 201700192774 para la aplicación de la Metodología General para la Determinación de Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción, considerando lo actuado en dicho procedimiento.

Cabe indicar, el mencionado expediente hace referencia a la imposición de sanción al administrado **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, por la siguiente infracción:

Incumplimiento 1	En la plataforma de la unidad vehicular de placa rodaje N° ALN-821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada, toda vez que se constató un total de 1125 kg, conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. Marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos.
Base Legal	Artículo 98° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM.
Tipificación	Numeral 2.1.9.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, rango de multa hasta 25 UIT.

B. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL CÁLCULO DE LA MULTA

Considerando la Metodología General para la Determinación de Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 352-2011, se calculará el valor de la multa a aplicar en base al beneficio económico que percibe el agente infractor derivado de su actividad ilícita y al valor económico del daño derivado de la infracción. De esta manera, la multa obtenida servirá, por un lado, para disuadir la conducta ilícita de los agentes infractores y, por otro, dará una señal a las empresas de que van a tener que asumir parte de los costos generados por las externalidades que causan a la sociedad. Asimismo, estos valores serán asociados a una probabilidad de detección y a factores atenuantes o agravantes cuando corresponda. La fórmula a aplicar para la determinación de la multa estará dada por:

$$M = \frac{(B + \alpha D)}{p} A$$

Donde,

M : Multa Estimada.

⁹ Ídem pág. 7.

- B : Beneficio económico ilícito generado por la infracción.
 α : Porcentaje del daño derivado de la infracción que se carga en la multa administrativa.
 D : Valor del daño derivado de la infracción.
 P : Probabilidad de detección.
 A : Atenuantes o agravantes $\left(1 + \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{100} \right)$.
 F_i : Es el valor asignado a cada factor agravante o atenuante aplicable.

El beneficio ilícito generado estará representado por el costo evitado del administrado. Los costos evitados son inversiones y gastos que debieron haberse realizado para cumplir con la normativa pero que no fueron efectivamente ejecutados. Para este tipo de casos está dado por el costo hora hombre.

Costo evitado: Es el monto a precios de mercado, de aquel requisito necesario para el desarrollo de las actividades dentro del sector eléctrico o el cumplimiento de la norma, el cual puede estar expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción o en unidades monetarias correspondientes a otro periodo, en cuyo caso se debe deflactar dicho valor asciendo uso del IPC, a fin de tener el costo evitado expresado en unidades monetarias correspondientes a la fecha de la infracción. Dicha valor será actualizado a la fecha de cálculo de multa¹⁰.

Para el cálculo de la multa se precisa que se empleará la siguiente información:

- La Unidad Impositiva Tributaria vigente asciende a S/. 4,150.
- Se actualizó la tasa COK hidrocarburos en base al Documento de Trabajo N° 37, publicado por la Gerencia de Políticas y Análisis Económico (GPAE)¹¹ y su tasa mensual equivalente a 0.83704%.
- Para la determinación del costo evitado se utilizará la información contenida en el expediente.
- El valor de la probabilidad de detección será estimado en base a la información estadística brindada por el área técnica de la División de Supervisión Regional correspondientes a las supervisiones realizadas desde los años 2013 al 2017, las cuales serán contrastadas con el Universo de agentes existentes. Cabe señalar, que las visitas son periódicas y están sujetas a la disponibilidad de recursos humanos. Tomando en consideración lo mencionado previamente, se ha estimado que la probabilidad de detección de las infracciones, está dada por el porcentaje de visitas

¹⁰ Documento de Trabajo N°10 pág. 75, 76, 78, 82,102, 103. Publicado por la GPAE.

¹¹ El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú Disponible en: http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf

realizadas a los agentes expresada como participación del universo de agentes registrados en el OSINERGMIN.

Según el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin se tiene información sobre los agentes como Camiones tanque, Camiones Cisterna, Consumidores Directos, Distribuidores Minoristas, Estaciones de Servicio, Gasocentros de GLP y GNV, Grifos, Grifos Rurales, Grifos Flotantes, Locales de Venta y Redes de Distribución, y se describe de la siguiente manera:

Variable	2013	2014	2015	2016	2017
Total de agentes registrados	31,436	34,330	37,223	41,867	46,149
Nº de visitas por supervisión operativa	4,686	5,178	5,382	4,631	7,543
Nº de visitas por establecimientos no autorizados, denuncias y emergencias	1,303	1,096	1,271	1,563	1,745
Probabilidad de detección por año	24%	23%	24%	18%	23%
Promedio	22.4%				

A partir de esta información se obtiene una probabilidad de detección anual, donde la probabilidad de detección representativa es igual al promedio de los cinco últimos años, el cual asciende a 22.4%.

- Se considerará que el valor del daño es cero.
- La unidad técnica no ha reportado factores agravantes o atenuantes por lo que la sumatoria de factores es igual a cero, en ese sentido de la aplicación de la fórmula de los factores agravantes y atenuantes es igual a la unidad.

C. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

3.1 “En la plataforma de la unidad vehicular de placa rodaje N° ALN-821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada, toda vez que se constató un total de 1125 kg, conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. Marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos.”

Dado que el administrado no está autorizado para comercializar el producto que transporta, sin embargo, transportaba una cantidad por encima de lo autorizado, es donde para la determinación del escenario de incumplimiento se considerará un beneficio ilícito a partir del análisis del costo evitado el cual está dado por el personal que el administrado debe disponer, quienes se encarguen de verificar el adecuado cumplimiento con la norma. El costo del personal será en base a las horas – hombre para verificar que el administrado cumpla con transportar hasta su capacidad autorizada en cilindros de GLP conforme lo establece el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin. A su vez a dicho valor será descontado por el factor correspondiente al pago del impuesto a la renta y se asociará una probabilidad de

detección que para este escenario asciende al 22.4%. En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de multa a aplicar:

Cuadro N° 1: Cálculo de multa

Presupuestos	Monto del presupuesto (\$)	Fecha de subsanación	IPC - Fecha presupuesto	IPC (2)- Fecha infracción	Presup. a la fecha de la infracción
Personal encargado de verificar que la capacidad de cilindros de GLP corresponda a la carga del vehículo autorizada por Osinergmin 17\$*8hrs*1d (1)	136.00	No aplica	246.82	246.67	135.92
Fecha de la infracción					Noviembre 2017
Costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha de la infracción					135.92
Costo evitado y/o beneficio ilícito neto a la fecha de la infracción (neto del IR 30%) (3)					095.14
Fecha de cálculo de multa					Febrero 2018
Número de meses entre la fecha de la infracción y la fecha de cálculo de multa					3
Tasa WACC promedio sector hidrocarburos (mensual)					0.83704
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en \$					097.55
Tipo de cambio a la fecha de cálculo de multa (4)					3.25
Valor actual del costo evitado y/o beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa en S/.					316.88
Factor B de la Infracción en UIT					0.08
Factor D de la Infracción en UIT					0.00
Probabilidad de detección					0.224
Factores agravantes y/o atenuantes					1.00
Multa en UIT (valor de UIT = S/. 4,150)					0.34
Multa en Soles					1 414.66

Nota:

- (1) Oficina de Logística de Osinergmin II trimestre 2013. Se considera que la labor del personal es realizada en 8 horas en un día.
- (2) Se aplica el ajuste por IPC: Índice Precio Consumidor de USA. Fuente: www.bls.gov
- (3) Impuesto a la renta igual al 30% descontado
- (4) Tipo de cambio obtenido del Banco Central de Reserva del Perú a la fecha de cálculo de multa

D. CONCLUSIONES

El presente Informe de Supervisión ha sido elaborado de acuerdo a la Metodología General para la Determinación de Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción, aprobada mediante la Resolución de Gerencia General N° 352.

Del análisis realizado se concluye que la sanción económica a aplicar al administrado **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, por el incumplimiento:

- En la plataforma de la unidad vehicular de placa rodaje N° ALN-821, se verificó un exceso de almacenamiento de 425 kg., respecto a su capacidad autorizada, toda vez que se constató un total de 1125 kg, conforme se detalla a continuación: 65 balones de GLP de 10 Kg. marca EXACTO GAS; 16 balones de GLP de 10 Kg. marca Mas Gas; 05 balones de GLP de 45 Kg. Marca SOLGAS y 02 balones de GLP de 45 Kg. marca Mas Gas llenos, lo que contraviene el artículo 98° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM, asciende a **0.34 UIT**.

3.16. **MULTA APLICABLE:** Del análisis anteriormente descrito, se concluye que la sanción económica a aplicar a la Administrada, por la infracción administrativa materia de la presente resolución es la siguiente:

INCUMPLIMIENTO N° 01	Multa en UIT calculada conforme la Metodología General para la Determinación de Sanciones Administrativas que no cuentan con Criterios Específicos de Sanción conforme la RGG Nº 352-2011-OS-GG	0.34 UIT
	Reducción por atenuante de Reconocimiento de responsabilidad (-50%)	0.17 UIT
	Total Multa	0.17 UIT

INCUMPLIMIENTO N° 02	Multa en UIT calculada conforme RGG Nº 352-2011-OS-GG		0.07 UIT
	Reducción por atenuante de Reconocimiento de responsabilidad (-50%)	0.35	0.0385 UIT
	Reducción por Subsanación Voluntaria (-5%)	0.0035	
	Total Multa		

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734 modificada por Ley Nº 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; y en la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD¹³.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, con una **multa de diecisiete centésimas (0.17) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170019277401

Artículo 2º.- SANCIONAR a la empresa **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, con una **multa de tres centésimas (0.03) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1.2 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170019277402

¹² De conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al momento de efectuar el cálculo del monto de las multas impuestas a los administrados, así como el monto por el beneficio del pronto pago, el redondeo de los decimales no podrá ser realizado en perjuicio de los administrados o empresas supervisadas. Por tanto, en el caso concreto, si en el monto calculado el tercer decimal (milésima) es igual o superior al número 5, el segundo decimal no se incrementará al número inmediato superior, si no que deberá mantenerse. Toda vez, que una interpretación contraria (Incremento del segundo decimal a la cifra inmediata superior), equivaldría a generar un sobre costo al administrado.

¹³ Modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 10-2017-OS/CD.

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4º.- De conformidad con el Artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, la Administrada podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, **siendo REQUISITOS para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización.** Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano el recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la empresa **CENTRO GAS DEL PERU E.I.R.L.**, el contenido de la presente resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de Oficina Regional Huancavelica
Órgano Sancionador
Osinergmin**