**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2680-2017-OS/OR CUSCO**

Cusco, 20 de diciembre de 2017.

VISTOS:

El expediente N° 201500155824, el Acta Probatoria de Combustible Líquido y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos de fecha 18 de noviembre de 2015 y el Informe Final de Instrucción N° 788-2017-OS/OR APURIMAC, referido al establecimiento ubicado en el prolongación Av. de La Cultura S/N, distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, con Registro de Hidrocarburos 8480-050-091116, operado por la empresa SURTIDORES MANU S.A.C (en adelante, la Administrada), con RUC N° 20527344019.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. En la visita de fiscalización de fecha 18 de noviembre de 2015, realizada al establecimiento ubicado en el prolongación Av. de La Cultura S/N, distrito de San Sebastián, provincia de Cusco, con Registro de Hidrocarburos 8480-050-091116, operado por la empresa SURTIDORES MANU S.A.C, se habría constatado se habría constatado que viene operando contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detallan a continuación:

INFRACCION	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	TIPIFICACION HIDROCARBUROS
1	Se verifico 13 vehículos estacionados que no se encuentran en proceso de compra, servicio, ni con fallas mecánicas.	Artículo 51 del Decreto Supremo N° 054-93-EM. Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas. En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en carreteras se permitirá estacionar vehículos de carga con una persona a cargo y que no obstruya las labores del establecimiento.)	2.2 Hasta 300 UIT CE , PO, STA, SDA, RIE

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2680-2017-OS/OR CUSCO**

1	Se verifico la venta de combustible al Vehiculo X2M -360, con motor en funcionamiento en la Isla 1.	Artículo 58 del Decreto Supremo N° 054-93-EM. Artículo 58.- Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo en los siguientes casos: 1. A los vehículos destinados al transporte de pasajeros mientras éstos últimos se encuentren en su interior, salvo que se trate de petróleo diesel. 2. A los vehículos cuando su motor esté en funcionamiento. 3. En el área urbana a vehículos que transporten carga de materiales inflamables o explosivos. 4. A motos o motonetas con personas sentadas en el vehículo	2.1.6 Hasta 110 UIT CE , CB, STA, SDA, RIE

Mediante el Acta Probatoria N° 201500155824 se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador al establecimiento operado por la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que el administrado, pueda presentar sus descargos.

De lo actuado en el presente procedimiento se ha acreditado que la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, contaba con inscripción vigente en el registro de hidrocarburos de Osinergmin participando así en la cadena de comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos; por lo que se encontraba obligada a cumplir con las normas técnicas de seguridad del Art. 51 y 58 del Decreto Supremo N°054-93-EM.

Con fecha 25 de noviembre de 2015, la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, presento una carta con registro N° 2015-155824, alegando el levantamiento de las observaciones emitidas por el acta probatoria N°201600185559.

II. ANÁLISIS

- 2.1 Conforme al presentado por el la empresa fiscalizada, se puede observar que sus argumentos discrepan con las pruebas obtenidas en la supervisión de fecha 18 de noviembre de 2015, por lo que se concluye que la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, el administrado no ha desvirtuado el hecho que sustenta la imputación administrativa, por lo que corresponde imponer la sanción respectiva.

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Al respecto, es importante precisar que, la información contenida en la referida acta, la misma que fue notificada el 27 de mayo de 2017, en la cual se dejó evidencia del incumplimiento verificado, se presume cierta, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a las dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 18.3 del artículo 18° del Reglamento

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2680-2017-OS/OR CUSCO**

de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.

El numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, establece que *“La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y 28964, respectivamente.”*

En ese sentido, la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C.**, ha incumplido con las normas técnicas de seguridad estipulado en el art 51 y 58 del Decreto Supremo N°054-93-EM, por tal motivo se concluye que, **SURTIDORES MANU S.A.C.** ha incurrido en infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 2.2 y 2.1.6 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria.

2.2. Determinación de la Sanción propuesta

Mediante Resolución de Gerencia General N° 352, de fecha 19 de agosto de 2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondientes para aplicar las siguientes multas por la infracciones administrativa acreditada en el presente procedimiento:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se verificó 13 vehículos estacionados que no se encuentran en proceso de compra, servicio, ni con fallas mecánicas. Art. 51 del Decreto Supremo 054-93-EM Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas. En las Estaciones de Servicio y/o Grifos ubicados en carreteras se permitirá estacionar vehículos de carga con una persona a cargo y que no obstruya las labores del establecimiento.)	2.2	Resolución de Gerencia General N° 352	Se permite el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos que no se encuentran en proceso de compra, servicio o fallas mecánicas. <u>Sanción : 0.20 UIT</u>	0.20

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2680-2017-OS/OR CUSCO**

2	Se verificó la venta de combustible al Vehículo X2M -360, con motor en funcionamiento en la Isla 1. Art 58 del Decreto Supremo N°054-93-EM. Artículo 58.- Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo en los siguientes casos: 1. A los vehículos destinados al transporte de pasajeros mientras éstos últimos se encuentren en su interior, salvo que se trate de petróleo diesel. 2. A los vehículos cuando su motor esté en funcionamiento. 3. En el área urbana a vehículos que transporten carga de materiales inflamables o explosivos. 4. A motos o motonetas con personas sentadas en el vehículo.	2.1.6	Resolución de Gerencia General N° 352	En el establecimiento se expende combustible a vehículos cuando su motor está en funcionamiento. <u>Sanción : 0.20 UIT</u>	0.20

En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada las sanciones indicadas en el numeral 2.2 por las infracciones 1 y 2, las cuales se encuentran tipificadas en los numerales 2.2 y 2.1.6 de la Tipificación establecida en la RCD 271-2012-OS/CD.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, con una multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 01 señalado en el numeral 1.1. de la presente Resolución.

Código de Infracción: 15-00155824-01

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C**, con una multa de veinte centésimas (0.20) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 02 señalado en el numeral 1.1. de la presente Resolución.

Código de Infracción: 15-00155824-02

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2680-2017-OS/OR CUSCO**

infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4º.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y la empresa sancionada no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la empresa **SURTIDORES MANU S.A.C.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador