**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1716-2017-OS/OR LIMA SUR**

Lima, 18 de octubre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201600095956, y el Informe Final de Instrucción N° 948-2017-OS/OR LIMA SUR referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Oficio N° 1509-2017-OS/OR-LIMA SUR de fecha 20 de julio de 2017, notificado el 25 de julio de 2017, a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.** (en adelante, la Administrada), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20518399277.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. En la instrucción realizada a la Estación de Servicio, ubicada en la calle Arenales N° 900, distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, se verificó que la Administrada, adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP, conforme consta en el Informe de Instrucción N° 92-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de julio de 2017.

1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de hidrocarburos.

1.3. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 92-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de julio de 2017, en la instrucción realizada a la Estación de Servicio, ubicada en la calle Arenales N° 900, distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho, operada por la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.** (en adelante, la Administrada), con Registro de Hidrocarburos N° 129020-050-120717¹, se habría constatado que la Administrada incurrió en el siguiente incumplimiento normativo:

¹ Cabe indicar que, al momento de la comisión de la infracción (11 de julio de 2015), la empresa supervisada contaba la con Ficha de Registro N° **8620-056-200514**, que la autorizaba a operar el establecimiento ubicado en la calle Arenales N° 900, distrito de San Juan Bautista, provincia de Huamanga y departamento de Ayacucho.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
 OSINERGMIN N° 1716-2017-OS/OR LIMA SUR

N°	INCUMPLIMIENTO	NORMA INFRINGIDA	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	La empresa CORPORACION BILCON GAS S.A.C. adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP.	Artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias.	Están obligadas al cumplimiento del Sistema de Control de Órdenes de Pedido todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Hidrocarburos y que adquieran Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo. El Sistema de Control de Órdenes de Pedido es el procedimiento único para la adquisición de Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas licuado de Petróleo.

- 1.4. Mediante Oficio N° 1509-2017-OS/OR-LIMA SUR de fecha 20 de julio de 2017, notificado el 25 de julio de 2017, se comunicó a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de los artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias, que aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido, hecho que constituye infracción administrativa sancionable prevista en el numeral 4.7.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.
- 1.5. Mediante escrito de registro N° 2016-95956 de fecha 03 de agosto de 2017 la Administrada presentó sus descargos al Oficio N° 1509-2017-OS/OR-LIMA SUR de fecha 20 de julio de 2017.
- 1.6. Con fecha 28 de agosto de 2017, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 948-2017-OS/OR LIMA SUR, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso aplicar la sanción administrativa correspondiente, por el incumplimiento indicado en el numeral 1.3 de la presente Resolución.

2. ANÁLISIS

2.1. RESPECTO A QUE LA ADMINISTRADA ADQUIRIÓ, COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, SIN CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN OTORGADO POR EL SCOP Y/O SIN REGISTRARLO EN EL SCOP

2.1.1. Hechos verificados:

En la instrucción realizada se concluyó que la Administrada realizaba actividades de operación de una Estación de Servicio contraviniendo los artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias, que aprueba el sistema de control de órdenes de pedido, conforme a lo verificado en la instrucción realizada.

2.1.2. Descargos de la Administrada

La Administrada reconoce su responsabilidad en la infracción administrativa imputada mediante el Informe de Instrucción N° 92-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de julio de 2017 y solicita acogerse al beneficio de reducción de la multa de conformidad con el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD. Asimismo, solicita acogerse al Sistema de Notificación Electrónica y beneficio de pronto pago.

Adjunta a sus descargos: copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 10010025, correspondiente al señor Rosmyll Iván Bellido Rocca, copia del Certificado de Vigencia inscrito en la Partida N° 12114456 del Libro de Sociedades Anónimas del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX-Sede Lima de la Oficina Registral de Lima de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, copia de la Ficha de Registro N° 129020-050-120717, copia del Oficio N° 1509-2017-OS/OR LIMA SUR y copia del Informe de Instrucción N° 92-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de julio de 2017.

2.1.3. Análisis de los descargos y resultados de la evaluación

El procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, al haberse verificado en la instrucción realizada, que en el establecimiento con Registro de Hidrocarburos N° 129020-050-120717 se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación establecida en los artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias, que aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido.

En cuanto al **incumplimiento N°1**, consignado en el numeral 1.3 de la presente resolución, a partir de lo constatado en la instrucción realizada, ha quedado acreditado que la Administrada incumplió la obligación establecida en los artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias, que aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido, conforme consta en el Informe de Instrucción N° 92-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 10 de julio de 2017; toda vez que se verificó lo siguiente:

- a) La empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.** adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP.

Sobre el particular, debemos indicar que de la revisión del descargo presentado por la Administrada, se desprende que la misma no desvirtúa la comisión de la infracción que le fue imputada en el incumplimiento N° 1, toda vez que en la instrucción realizada se determinó que la Administrada adquirió, tres mil (3000) galones de Gasohol 90 Plus, sin código de autorización otorgado por el SCOP. Tal como se puede observar de las tres (03) facturas emitidas por la empresa BILCON COMBUSTIBLES S.A.C. a favor de la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, obrantes en el expediente administrativo sancionador N° 201600095956.

En ese sentido, habiéndose configurado la infracción administrativa materia de análisis, conforme al mérito del Informe Final de Instrucción N° 948-2017-OS/OR LIMA SUR de fecha 28 de agosto de 2017, corresponde imponer a la empresa supervisada la sanción respectiva.

Cabe precisar que, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, vigente a partir del 19 de marzo de 2017, se aprobó el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, indicándose en su Primera Disposición Complementaria Transitoria que los procedimientos administrativos en trámite continuaran rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, no obstante ello, considerando que la referida resolución es más favorable a la Administrada, ésta se aplicará al presente procedimiento sancionador.

En relación al reconocimiento de responsabilidad manifestada por la Administrada en el numeral 2.1.2 de la presente resolución, corresponde precisar que el Inciso g.1 del literal g.1.1 del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD² establece como condición atenuante: “El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente: -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargo (...)”.

En ese orden de ideas, en el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que la Administrada reconoció de forma expresa su responsabilidad, a través del escrito de registro N° 2016-95956 de fecha 03 de agosto de 2017, dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, motivo por el cual se considerara un factor atenuante del 50%.

Por otro lado, respecto a lo indicado por la Administrada con relación a la autorización para efectuar la notificación electrónica, debe señalarse que para acogerse al beneficio de pronto pago la Administrada deberá cumplir con lo establecido en el artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD³.

El artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2003-OS/CD y modificatorias, que aprueba el Sistema de Control de Órdenes de Pedido, establece que: “*Están obligadas al*

² Publicado el 18 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.

³ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD**

Artículo 26°.- Beneficio de pronto pago

26.1 Recibida la resolución que impone una sanción, el Agente Supervisado puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro del plazo fijado para su pago, siendo requisito para su eficacia no interponer recurso administrativo.

26.2 El beneficio de pronto pago es equivalente a una reducción del 10% sobre el importe final de la multa impuesta en la resolución de sanción.

26.3 Para la aplicación del beneficio de pronto pago es requisito que el Agente Supervisado haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y mantenido vigente dicha autorización, conforme a lo previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin. El plazo señalado hasta el cual debe haberse autorizado la notificación electrónica, no considera aquél otorgado a manera de ampliación para presentación de descargos.

26.4 Si no se cumpliera con todas las condiciones previstas en el presente artículo, de haberse efectuado el pago, éste se considera como un pago a cuenta.

cumplimiento del Sistema de Control de Órdenes de Pedido todas las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Hidrocarburos y que adquieran Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas Licuado de Petróleo”.

Asimismo el artículo 3° de la citada norma señala que: *“El Sistema de Control de Órdenes de Pedido es el procedimiento único para la adquisición de Combustibles Líquidos, Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos y Gas licuado de Petróleo”.*

Corresponde indicar que, el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y N° 28964, respectivamente.

En atención a lo antes indicado, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias. En el presente caso, el titular del Registro de Hidrocarburos N° 129020-050-120717⁴ es la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, por lo que esta es la única responsable de velar por que sus actividades se lleven a cabo conforme a la normativa vigente.

En consecuencia, se concluye que la Administrada es responsable de la infracción señalada en el numeral 1.3 de la presente resolución, de conformidad con el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, que establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable.

2.1.4. Determinación de la Sanción

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIONES APLICABLES⁵
-----------	----------------------------------	-------------------	-----------------------------------	---

⁴ Cabe indicar que, al momento de la comisión de la infracción, la empresa supervisada contaba la con Ficha de Registro N° **8620-056-200514**.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1716-2017-OS/OR LIMA SUR**

1	La empresa CORPORACION BILCON GAS S.A.C. adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP.	Artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD.	4.7.1	Hasta 150 UIT STA.
---	--	--	-------	--------------------

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁶, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”*, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, las siguientes multas por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento:

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	La empresa CORPORACION BILCON GAS S.A.C. adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP. Artículos 2° y 3° de la Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2003-OS/CD.	4.7.1	Resolución de Gerencia General Nº 352-2011-OS-GG.	Adquirir, abastecer, vender, despachar o realizar transferencias de Combustibles Líquidos, OPDH y/o GLP sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP. • En Estaciones de Servicio, si el producto es Gasohol <u>Sanción:</u> 0.0013 UIT X Qna ⁷ <u>Para el presente caso:</u> 0.0013 x 3000 = 3.9 UIT	3.9

Sin embargo, teniendo en cuenta el factor atenuante del 50%, por el reconocimiento de responsabilidad respecto a la infracción administrativa materia del presente procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, la siguiente sanción:

Nº	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA	CORRESPONDE ATENUANTE	SANCIÓN APLICABLE
----	----------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------

⁵ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos; STA: Suspensión Temporal de Actividades; CB: Comiso de Bienes; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

⁶ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General Nº 391-2012-OS-GG, Nº 200-2013-OS-GG, Nº 285-2013-OS-GG y Nº 134-2014-OS-GG.

⁷ Donde Qna = cantidad no autorizada del producto detectado en el compartimento del tanque de la unidad de transporte, expresada en galones. En el presente caso, se ha verificado que el combustible adquirido sin código de autorización otorgado por el SCOP, corresponde a tres mil (3000) galones de Gasohol 90 Plus.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1716-2017-OS/OR LIMA SUR**

1.	La empresa CORPORACION BILCON GAS S.A.C. adquirió, Combustibles Líquidos, sin código de autorización otorgado por el SCOP y/o sin registrarlo en el SCOP.	4.7.1	3.9	SI (50%)	1.95
----	--	-------	-----	-------------	------

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.** con una multa de una con noventa y cinco centésimas (1.95) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.3 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 160009595601

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con el Artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la Resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación,

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1716-2017-OS/OR LIMA SUR**

dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°.- NOTIFICAR a la empresa **CORPORACION BILCON GAS S.A.C.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe Oficina Regional Lima Sur