**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1591-2017-OS/OR CUSCO**

Cusco, 16 de octubre del 2017

VISTOS:

El expediente N° 201700069352, el Informe Final de Instrucción N° 642-2017-OS/OR CUSCO referido al Procedimiento Administrativo Sancionador iniciado mediante Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1043-2017-OS/OR CUSCO, de fecha 20 de junio de 2017, a la empresa GRIFO GASOIL S.A.C. responsable del establecimiento ubicado en Av. Garcilaso N° 707, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, con Registro Único de Contribuyente N° 20564048217.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y comercialización de Hidrocarburos.

- 1.2.** En la visita de supervisión de fecha 04 de mayo del 2017, realizada al establecimiento operado por la empresa, se habría constatado mediante el Acta de Fiscalización Expediente - N° 201700069352, que el establecimiento ubicado en Av. Garcilaso N° 707, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, se realizan actividades de hidrocarburos incumpliendo con el reglamento de Seguridad para establecimiento de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos.

- 1.3.** De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 642-2017-OS/OR CUSCO, señala que el establecimiento ubicado en Av. Garcilaso N° 707, distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, se realizan actividades de hidrocarburos incumpliendo con el reglamento de Seguridad para establecimiento de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, según se detalla a continuación:

N°	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	OBLIGACIÓN NORMATIVA
	Se encontraron en el establecimiento supervisado la existencia de dos vehículos estacionados que no se	Artículo 51° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.	Está prohibido el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos en las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles. Sólo podrán permanecer estacionados dentro de los límites del establecimiento, los vehículos que se

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1591-2017-OS/OR CUSCO**

	encuentran en proceso de compra, servicio o por fallas mecánicas.		encuentren en proceso de compra, de servicio o por fallas mecánicas. (...)
	Se verificó el despacho de combustible al vehículo de placa N° AJ-1792 cuyo motor estaba en funcionamiento.	Artículo 58° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.	Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo a los vehículos cuando su motor está en funcionamiento.

- 1.4.** Mediante el Acta de Fiscalización – Expediente N° 201700069352 de fecha 04 de mayo de 2017, notificada el día 22 de junio mediante el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° **1043-2017-OS/OR CUSCO**, se comunicó a la empresa **GRIFO GASOIL S.A.C.**, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por infringir lo establecido en el artículo 51 y 58° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias; hechos que constituirían infracciones administrativas sancionables previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos.
- 1.5.** Mediante escrito de fecha 03 de julio de 2017 la empresa fiscalizada cumplió con remitir sus descargos al Informe de Instrucción N° **1043-2017-OS/OR CUSCO**.
- 1.6.** Con fecha 16 de agosto de 2017, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 642-2017-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:
- Conforme al análisis de lo actuado en el expediente administrativo, se concluye que se ha determinado la responsabilidad de la empresa GRIFO GASOIL S.A.C en el incumplimiento descrito en el numeral 1.2 del presente informe, por lo que corresponde imponer las sanciones descritas en el numeral 3.1.4 del mismo. (0.19 UIT).*
- 1.7.** La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 642-2017-OS/OR CUSCO, con el Oficio N° 1231-2017-OS/OR CUSCO mediante la cedula de notificación N° 3136-2017-OS/DSR, el día 17 de agosto de 2017, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas, la misma que fue notificada al señor Wilfredo Aguilar Alejandro, identificado con DNI N° 41219490.

2. ANÁLISIS

2.1 Hechos verificados:

Plazo de descargo

Vencido el plazo otorgado mediante Oficio 1231-2017-OS/OR CUSCO, la empresa fiscalizada no ha presentado descargo alguno, no obstante haber sido debidamente notificada mediante la cedula de notificación N° 3136-2017-OS/DSR, el día 17 de agosto de 2017, para tal efecto,

no ha alcanzado medio probatorio alguno que desvirtuó la comisión de las infracciones administrativas que son materia de evaluación del presente procedimiento.

2.2. Determinación de la infracción y sanción aplicable

- 2.2.1.** De lo actuado en el presente procedimiento, se ha acreditado que durante el mes de mayo de 2017, la empresa fiscalizada contaba con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin y realizó movimientos comerciales durante dicho mes, participando así en la cadena de comercialización de combustibles líquidos.
- 2.2.2.** De acuerdo a lo expuesto, el incumplimiento a lo establecido en Artículo 51 Y 58° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificatorias, constituye infracción administrativa sancionable tipificada en el numeral 2.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, la cual establece la sanción a aplicarse
- 2.2.3.** Mediante informe Final de Instrucción Nº 642-2017-OS/OR-CUSCO de fecha 16 de agosto de 2017 se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

Nº	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se encontraron en el establecimiento supervisado la existencia de dos vehículos de placas V3F-986 y A3I-463 estacionados que no se encuentran en proceso de compra, servicio o por fallas mecánicas. Artículo 51° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificatorias.	2.2	Resolución de Gerencia General Nº 134-2014-OS-GG.	No se permite el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos que no se encuentran en proceso de compra, servicio o con fallas mecánicas. (Artículo 51° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM). Sanción: 0.20 UIT	0.20 UIT
2	Se verificó el despacho de combustible al vehículo de placa Nº AJ-1792 cuyo motor estaba en funcionamiento. Artículo 58° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM y modificatorias.	2.1.6	Resolución de Gerencia General Nº 134-2014-OS-GG.	Las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) están prohibidos de expender combustibles derivados de petróleo a los vehículos cuando su motor está en funcionamiento. Sanción: 0.20 UIT	0.20 UIT

2.3. Graduación de la sanción.

- 2.3.1.** Cabe precisar que mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2017-OS/CD, vigente a partir del 19 de marzo de 2017, se aprobó el Nuevo Reglamento del Procedimiento

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1591-2017-OS/OR CUSCO**

Administrativo Sancionador de este Organismo indicándose en su Primera Disposición Complementaria Transitoria que los procedimientos administrativos en trámite continuaran rigiéndose por las disposiciones bajo las cuales se iniciaron, no obstante ello, considerando que la referida resolución es más favorable a la empresa fiscalizada ésta se aplicará al presente procedimiento sancionador.

2.3.2. Al respecto, el numeral 25.1° del artículo 25° del referido Reglamento establece que: En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación: Literal g.1

“El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

g.1.1) -50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.(...)

“Para los supuestos indicados en el numeral 15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%”

2.3.3. Para el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que la empresa fiscalizada haya reconocido de manera expresa y por escrito su responsabilidad en la comisión de la infracción (50%) y haya realizado acciones correctivas debidamente acreditadas (5%); por tal motivo, se considera factor atenuante el 55% en la primera infracción y 50% en la segunda; conforme al descargo presentado en fecha 03 de julio de 2017 y que fuera considerada tal subsanación en el numeral 3.1.4 del Informe Final de Instrucción N° 642-2017-OS/OR-CUSCO, por tal motivo, quedando la multa de la siguiente manera:

Nro	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	Se encontraron en el establecimiento supervisado la existencia de dos vehículos estacionados que no se encuentran en proceso de compra, servicio o por fallas mecánicas.	2.2	0.20	SI (55%)	0.09
2	Se verificó el despacho de combustible al vehículo de placa N° AJ-1792 cuyo motor estaba en funcionamiento.	2.1.6	0.20	SI (50%)	0.10
TOTAL					0.19

2.3.4. Por lo expuesto, la empresa Grifo GASOIL S.A.C., ha incumplido con lo señalado en el Artículo 51° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias y el Artículo 58° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias, de acuerdo a los incumplimientos señalados, lo que constituye infracción administrativa sancionable, de acuerdo a los numerales 2.2 y 2.1.6 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1591-2017-OS/OR CUSCO**

Sanciones de Osinergmin, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **GRIFO GASOIL S.A.C.**, con una multa de nueve centésimas (0.09) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.3.3 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170006935201.

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **GRIFO GASOIL S.A.C.**, con una multa de una décima (0.10) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 2.3.3 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170006935202.

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 4°.- De conformidad con el numeral 42.4 del artículo 42° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 187-2013-OS/CD, la multa se reducirá en un 25% si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior y el administrado no impugna administrativamente la resolución que impuso la multa. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1591-2017-OS/OR CUSCO**

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la empresa **GRIFO GASOIL S.A.C.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional Cusco
Osinergmin**