**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1454-2018-OS/OR LORETO**

Iquitos, 11 de junio del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201200213097 y el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. (en adelante, ELECTRO ORIENTE), mediante el escrito con registro N° 201200213097 de fecha 12 de enero de 2017 en contra de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Oficio N° 212-2016-OS/OR LORETO, notificado el día 25 de enero de 2016, se inició procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO ORIENTE por incumplir con lo dispuesto en la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE (en adelante, NTCSER), y lo dispuesto en la “Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 046-2009-OS/CD (en adelante, BMR).
- 1.2. Mediante la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO, notificada el día 22 de diciembre de 2017, se resolvió sancionar a ELECTRO ORIENTE por los incumplimientos detectados en el Procedimiento, conforme a lo siguiente:
 - a) Una multa de una (1.00) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por incumplir con la verificación del cálculo de indicadores de tensión y montos de compensación (Verificación de la actualización del monto de compensación).
 - b) Una multa de una (1.00) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por Incumplir con el pago de compensaciones por mala calidad de tensión.
 - c) Una amonestación por incumplir con verificar el cálculo de indicadores NIC-DIC y montos de compensaciones de calidad de suministro.
- 1.3. Mediante el escrito con registro N° 201200213097 de fecha 12 de enero de 2017, ELECTRO ORIENTE presentó recurso de reconsideración contra los artículos 1° y 2° de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO.

2. ANÁLISIS

- 2.1. **RESPECTO A INCUMPLIR CON LA VERIFICACIÓN DEL CÁLCULO DE INDICADORES DE TENSIÓN Y MONTOS DE COMPENSACIÓN (VERIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE COMPENSACIÓN)**

Osinergrmin sancionó a ELECTRO ORIENTE debido a que no efectuó la actualización de compensaciones de cincuenta (50) mediciones en mala calidad de tensión del total de sesenta y cinco (65) mediciones en mala calidad de tensión de semestres anteriores al evaluado, incumpliendo lo establecido en el numeral 4.1.6 de la NTCSEY y el numeral 5.1.6.f de la BMR.

ARGUMENTOS DE ELECTRO ORIENTE

ELECTRO ORIENTE señala que se ha inobservado el principio de verdad material establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) puesto que ha cumplido con efectuar la actualización del archivo EORA13S1.CTR. Agrega que lo expuesto se puede verificar de la información existente actualmente en el SIRVAN, en el cual se ha efectuado la actualización de los montos de compensación de los semestres anteriores.

ANALISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que de una verificación del portal informático se advirtió que el último archivo EORA13S1.CTR enviado por ELECTRO ORIENTE fue con fecha 13.05.2015, el mismo que fue analizado en el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1307-2016-OS/DSR/OR-LORETO y en el Informe Final de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2457- 2016-OS/OR-LORETO.

Sobre el particular, cabe señalar que en el numeral 5.1.3.B del Informe de Supervisión N° GFE/018-2012-2013-11-02¹, se identificaron sesenta y cinco (65) mediciones en mala calidad de semestres anteriores al evaluado, cuyos montos de compensación debían ser actualizados en el semestre evaluado; sin embargo, ELECTRO ORIENTE en su archivo EORA13S1.CTR de fecha 13.05.2015 solo reportó la actualización de quince (15) mediciones en mala calidad conforme al siguiente cuadro:

**Tabla N° 2
Número de mediciones con mala calidad de tensión por semestre
Declarado en el archivo EORA13S1.CTR**

Tipo de Medición	Semestre origen de la compensación	Semestre de Pago		Total general
		2012S2	2013S1	
1	2012S2	1	1	2
	2013S1		1	1
Total 1		1	2	3
2	2012S1		1	1
	2012S2		13	13
	2013S1		19	19
Total 2			33	33
Total general		1	35	36

De este modo, se desprende que ELECTRO ORIENTE reportó treinta y seis (36) registros en su archivo EORA13S1.CTR, de los cuales quince (15) registros corresponden al monto de actualización de compensaciones de semestres anteriores al evaluado.

¹ El cual sirvió de sustento para el presente procedimiento administrativo sancionador, iniciado con Oficio N° N° 212-2016-OS/OR LORETO

Finalmente, cabe precisar que si bien mediante Oficio N° G-615-2016 del 10.05.2016, ELECTRO ORIENTE solicitó acceso al portal SIRVAN para cargar el archivo corregido EORA13S1.CTR, siendo que a través del correo electrónico del 16.05.2016 se otorgó a acceso al portal informático para que proceda a cargar el archivo CTR corregido; no obstante, ELECTRO ORIENTE no actualizó el archivo observado.

Por lo tanto, dado que ELECTRO ORIENTE no cumplió con lo establecido en el numeral 4.1.6 de la NTCSE y 5.1.6.f de la BMR, al no efectuar la actualización de compensaciones de cincuenta (50) mediciones en mala calidad de tensión del total de sesenta y cinco (65) mediciones en mala calidad de tensión de semestres anteriores al evaluado, se confirma la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO en este extremo.

2.2. RESPECTO A INCUMPLIR CON EL PAGO DE COMPENSACIONES POR MALA CALIDAD DE TENSIÓN

Osinermin sancionó a ELECTRO ORIENTE debido a que no efectuó el pago de las compensaciones correspondientes al periodo 2013-S1, por mala calidad de tensión informado en su archivo EORA13S1.CTR, por un monto que asciende a US\$ 1270,76, incumpliendo lo establecido en el numeral 8.1.1 de la NTCSE y el numeral 5.1.6.i de la BMR.

ARGUMENTOS DE ELECTRO ORIENTE

ELECTRO ORIENTE señala que el artículo 1° de la Ley General de Electrificación Rural, Ley N° 28749, establece que la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país se trata de un régimen especial, por lo que tiene un desarrollo normativo distinto a lo regulado por la Ley de Concesiones Eléctricas. Agrega que conforme con el numeral 8.1.1 de la NTCSE, las compensaciones no se efectúan a los usuarios sino que forman parte de los recursos para la electrificación rural.

Por otra parte, manifiesta que el numeral 8.0.2 del Título Octavo de la NTCSE dispone que para los casos de mala calidad del producto y del suministro por causas originadas en el SER, el pago de compensaciones y no la aplicación de multas a la concesionaria, por lo que sostiene la aplicación de multas vulnera los principios de legalidad y tipicidad establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444.

ANÁLISIS DE OSINERGMIN

Al respecto, debe señalarse que el artículo 1° de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844, establece que las disposiciones de dicha Ley norman lo referente a las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica y otorga a Osinermin el encargo de velar por el cumplimiento de la misma. Es decir, dicha norma es de carácter general y abarca a todos aquellos que se dedican a las actividades mencionadas, como es el caso de ELECTRO ORIENTE y este organismo tiene el deber de velar por su cumplimiento. Asimismo, el artículo 72° de la Ley de Concesiones Eléctricas, establece que el incumplimiento de la calidad de suministro originará el pago de compensaciones a los clientes de acuerdo a lo que establezca el Reglamento.

En este sentido, el numeral 8.1.1 de la NTCSE² establece que las compensaciones por mala calidad de tensión serán parte de los recursos para la electrificación rural, siendo que culminado el periodo de control se tiene que abonar a Osinergmin las compensaciones correspondientes para que sea este organismo quien anualmente transfiera dichos montos a la cuenta corriente del Ministerio para la administración y gestión de los recursos a los que se refiere el artículo 7 de la Ley General de Electrificación Rural, Ley N° 28749.

De este modo, no es correcto sostener que no se pueda aplicar la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, en tanto son normas de carácter general que sí contemplan la obligación que tienen las concesionarias para efectuar el pago de compensaciones por falta de calidad del servicio. Por ese motivo, la NTCSE en su numeral 8.1.1 la regula y hace referencia al artículo 7 de la Ley General de Electrificación Rural, Ley N° 28749 y le da carácter de recurso para la electrificación a la compensación.

Por lo tanto, dado que ELECTRO ORIENTE tiene la obligación de efectuar el pago por compensaciones según lo establecido en el numeral 8.1.1 de la NTCSE y el numeral 5.1.6.i de la BMR³ y no cumplió con su obligación al no realizar el pago por compensación en el plazo establecido legalmente, se mantiene el incumplimiento detectado.

Finalmente, se debe destacar que en el numeral 1.10 de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, se establece como infracción administrativa incumplir la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, normas, resoluciones y disposiciones emitidas por Osinergmin, así como las demás normas legales, técnicas y otras vinculadas con el servicio eléctrico.

De este modo, siendo que los incumplimientos de las disposiciones establecidas en la NTCSE y la BMR son pasibles de sanción, en razón de que dichas conductas infractoras se subsumen en la descripción de las conductas tipificadas como infracciones administrativas sancionables del numeral 1.10 del Anexo 1 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, se concluye que no se han vulnerado los principios de legalidad y tipicidad.

Por lo tanto, corresponde declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración interpuesto por ELECTRO ORIENTE en contra de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO; por tal razón, corresponde confirmarla en todos sus extremos.

² Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, aprobada por Resolución Directoral N° 016-2008-EM/DGE.

8.1.1 Las compensaciones por mala calidad de tensión e interrupciones del servicio eléctrico originadas en los SER serán parte de los recursos para la electrificación rural, en concordancia con el inciso j) del artículo 7 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural. Culminado el Período de Control, los Suministradores abonarán a OSINERGMIN las compensaciones correspondientes a fin que este organismo, anualmente, transfiera dichos montos a la cuenta corriente aperturada por el Ministerio para la administración y gestión de los recursos a los que se refiere el artículo 7 de la mencionada Ley N° 28749.

³ Base Metodológica para la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales”, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 046-2009-OS/CD.

(...)

i) **Trasferencia de montos de compensación por la Mala Calidad de Tensión.**

Durante los primeros 30 días calendario de finalizado el semestre de control, el suministrador procede a transferir a OSINERGMIN el monto total de compensaciones asociados a la mala calidad de tensión.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1454-2018-OS/OR LORETO**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332; Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento General de Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM; la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444; la Resolución de Consejo Directivo N° 272-2012-OS/CD y modificatorias⁴ y; en uso de las atribuciones conferidas en la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, normas complementarias y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **INFUNDADO** el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa **ELECTRO ORIENTE S.A.** en contra de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2754-2016-OS/OR LORETO.

Artículo 2°.- **NOTIFICAR** a la empresa **ELECTRO ORIENTE S.A.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional Loreto
Órgano Sancionador
Osinergmin**

⁴ Norma vigente al momento de la emisión de la resolución que impuso las sanciones.