**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 3951-2021-OS/OR-MADRE DE DIOS**

Puerto Maldonado, 20 de diciembre del 2021

VISTOS:

El Expediente N° 202000116452 y el Informe Final de Instrucción N° 3035-2021-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 24 de noviembre de 2021, referidos a la supervisión al Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos - Grifo, operado por el administrado, **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, con Registro Único de Contribuyente RUC N° 10408514521 (en adelante el Administrado).

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 02 de setiembre del 2020, se realizó la visita de supervisión al Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos - Grifo, con Registro de Hidrocarburos N° **16754-050-270418**, operado por el señor **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS** (en adelante, el Administrado), ubicado en la Localidad de Boca Colorado, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu y departamento de Madre de Dios, con la finalidad de efectuar la supervisión del cumplimiento de las condiciones relativas a las condiciones técnicas y/o de seguridad, levantándose el Acta de Supervisión por Actos Inseguros en Grifos y Estaciones de Servicio - Expediente N° 202000116452.
- 1.2. A través del Acta mencionada en el párrafo precedente se pone de conocimiento a la supervisada el incumplimiento a las normas técnicas y de seguridad contenidas en el Artículo 51° y 58° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, hecho que constituye infracción administrativa sancionable prevista en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD.
- 1.3. Mediante el escrito de registro N° 2020-116452, de fecha 08 de setiembre y 08 de octubre del 2020, el fiscalizado ha presentado descargos al Acta de Supervisión por Actos Inseguros en Grifos y Estaciones de Servicio - Expediente N° 202000116452.
- 1.4. Mediante el Informe de Instrucción N° 129-2021-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 25 de marzo de 2021, se recomendó el inicio del procedimiento administrativo sancionador al señor **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, por el siguiente incumplimiento:
 - ***Se observó que la unidad de transporte de carga con placa de rodaje N° D7H-746 se encontraba estacionada cerca a la máquina de despacho.***
 - ***Se presenció el abastecimiento de combustible Gasolina 84 a un vehículo menor mientras el conductor se encontraba sentado.***

- 1.5. Mediante Oficio N° 980-2021-OS/OR-MADRE DE DIOS, de fecha 25 de marzo de 2021, notificado electrónicamente el 29 de marzo de 2021, se comunicó a **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS** el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento establecido en el Artículo 51° del Reglamento de Seguridad para establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias, y el numeral 4 del Artículo 58° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos.
- 1.6. Mediante el escrito de registro N° 2020-116452 de fecha 10 de setiembre de 2021, el administrado ha presentado descargos al Oficio N° 980-2021-OS/OR-MADRE DE DIOS.
- 1.7. Mediante Oficio N° 1242-2021-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 24 de noviembre de 2021, se comunicó al administrado **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS** el Informe Final de Instrucción N° 3035-2021-OS/OR MADRE DE DIOS; otorgándosele un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo. Al respecto el administrado no ha presentado descargo al Informe Final de Instrucción, pese al transcurso del tiempo y a encontrarse debidamente notificado.
- 1.8. Cabe precisar que, la Disposición Complementaria Transitoria Única del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 208-2020-OS/CD, vigente a partir del 13 de junio de 2021, establece que **las actividades de fiscalización y los procedimientos administrativos actualmente en trámite se rigen, a partir de la siguiente etapa en que se encuentren, por las disposiciones procedimentales aprobadas en la presente resolución**, sin perjuicio de la validez de las anteriores actuaciones realizadas al amparo de la normativa entonces vigente.

2. ANÁLISIS:

2.1 Hechos verificados:

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, titular del Establecimiento de Venta al Público de Combustibles Líquidos - Grifo, con Registro de Hidrocarburos N° **16754-050-270418** al haberse detectado que se encontraba realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las obligaciones contenidas en el Artículo 51° y 58° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.

2.2 Sustento de descargos:

Descargos de fecha 08 de setiembre y 8 de octubre de 2020.- El fiscalizado señala, que el vehículo de placa de rodaje N° D7H-746 se encontraba descargando mercadería a un local contiguo, indicando que han fijado la prohibición para que se realicen dicha descarga en otra forma.

Manifiesta que está manteniendo la vigilancia para no permitir el estacionamiento de vehículos, y en cuanto al despacho a motos o vehículos menores, también han instruido al

personal de despacho hacerlo en debida forma, situación que ya ha sido corregida. Para tal efecto adjunta 02 registros fotográficos.

Además, alega que dieron a conocer las medidas correctivas tomadas a partir de la supervisión, manteniendo la vigilancia en el establecimiento para que no se estacionen vehículos en el área donde no estén haciendo compra de combustible. Para tal efecto adjuntan 03 registros fotográficos.

Descargo de fecha 10 de setiembre de 2021.- El Administrado ratifica el contenido de sus descargos, agregando que cuenta con buena disposición de enmendar cualquier incumplimiento, reconociendo de forma expresa, libre, voluntaria e incondicionalmente su responsabilidad en las infracciones verificadas el día de la supervisión del 02 de setiembre del 2020, allanándose al trámite de este procedimiento administrativo.

2.3 Resultado de la evaluación y análisis de descargo.

Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo; posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, se determinó las competencias de las autoridades que intervienen en las fases de trámite del procedimiento administrativo sancionador, siendo que el Especialista Regional en Hidrocarburos o el Especialista Regional de Energía instruirán el presente Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual será resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Madre de Dios.

Asimismo, debemos informarle que, de corroborarse la comisión de la infracción administrativa, el jefe de la Oficina Regional de Madre de Dios se encuentra facultado a sancionar a quien encuentre responsable de la infracción administrativa sin perjuicio de aplicarles las medidas correctivas y cautelares a que haya lugar.

Conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, *"El presente Reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales y jurídicas, que realicen la comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos por intermedio de los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, como son las "Estaciones de Servicio" "Puesto de Venta de Combustibles" también denominados como Grifos" Consumidores Directos" y los" Almacenes rurales de combustibles en cilindros."*

De lo actuado en la presente instrucción preliminar y lo recabado en la visita de supervisión de fecha 02 de setiembre del 2020, se ha constatado que el Grifo, con Registro de Hidrocarburos N° **16754-050-270418**, operado por el Administrado, realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo las obligaciones contenidas en los Artículos 51° y 58° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 3951-2021-OS/OR MADRE DE DIOS

Al respecto, en el Acta de Supervisión por Actos Inseguros en Grifos y Estaciones de Servicio - Expediente N° 202000116452, de fecha 02 de setiembre del 2020, se verificó lo siguiente¹:

- 1) Se observó que la unidad de transporte de carga con placa de rodaje N° D7H-746 se encontraba estacionada cerca a la máquina de despacho. En tal sentido, se habría configurado la conducta infractora de incumplir con las **normas de circulación, tránsito, acceso, señalización y/o de entradas y salidas.**
- 2) Se presenció el abastecimiento de combustible Gasolina 84 a un vehículo menor mientras el conductor se encontraba sentado. En tal sentido, se habría configurado la conducta infractora de incumplir con las **normas de diseño, instalación, construcción y/o montaje, operación y procesamiento y de conexión a tierra, pararrayos y/o similares.**

Por tanto, en el presente caso, el **Grifo** supervisado no cumplió con sus obligaciones al efectuar sus operaciones, siendo que su incumplimiento afecta la finalidad preventiva de la norma y puede generar una posible afectación a los usuarios del servicio derivada de la situación de inseguridad que se genera.

Asimismo, debemos indicar que, de conformidad a lo señalado en el literal b) del numeral 15.3 del artículo 15° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, adecuado a las disposiciones de la Ley 27444 modificado por el Decreto Legislativo N° 1272 de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 040-2017-OS-CD (en adelante, Reglamento de SFS de Osinergmin), **no son pasibles de subsanación**, los incumplimientos de obligaciones sujetos a un plazo o momento determinado cuya ejecución posterior pudiese afectar la finalidad que persigue, o a usuarios o clientes libres que se encuentren bajo el ámbito de competencia de Osinergmin, esto debido a que, el Administrado debe cumplir con un conjunto de obligaciones al efectuar sus operaciones (durante el proceso de abastecimiento de combustible) siendo que su incumplimiento afecta la finalidad preventiva de la norma generando una situación de inseguridad.

Asimismo, de la revisión del descargo presentado por el fiscalizado, y de los registros fotográficos adjuntos, acredita haber realizado las acciones correctivas del presente incumplimiento, motivo por el cual en el presente caso se considerará el **factor atenuante del -5%**, establecido en el inciso g.3 el numeral 25.1° del artículo 25° del Reglamento de SFS de Osinergmin.

En relación al reconocimiento de responsabilidad manifestado por la Administrada en sus descargos, corresponde precisar que el Inciso g.1 del literal g.1.2 del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de SFS de Osinergmin ² establece como condición atenuante: “El reconocimiento del Agente Supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe, teniendo en cuenta lo siguiente:

¹ Conforme se advierte de las fotografías recabadas en la visita de supervisión, obrantes en el presente expediente.

² Publicado el 18 de marzo de 2017 en el Diario Oficial El Peruano.

g.1.2) -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.”.

En ese orden de ideas, en el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que el Administrado reconoció de forma expresa su responsabilidad a través del escrito presentado con fecha **10 de setiembre de 2021**³, fuera del plazo otorgado para la presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador (cinco días hábiles), motivo por el cual se considerara un **factor atenuante del -30%**.

En atención a lo antes indicado, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.

Corresponde indicar que el numeral 23.1 del artículo 23° del Nuevo Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, N° 040-2017-OS-CD publicado con fecha 09 de marzo de 2017, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y N° 28964, respectivamente.

2.4 Determinación de la Sanción propuesta

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable, encontrándose facultado el Consejo Directivo del Osinergmin, sin perjuicio de lo antes señalado, a tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas así como a graduar las sanciones.

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, la cual contempla las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador.

Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁴, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”*

³ Cabe precisar que el presente procedimiento se inició mediante Oficio N° 980-2021-OS/OR-MADRE DE DIOS, de fecha 25 de marzo de 2021, notificado electrónicamente el 29 de marzo de 2021.

⁴ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 3951-2021-OS/OR MADRE DE DIOS**

correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, la siguiente multa por la comisión de la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	BASE LEGAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se observó que la unidad de transporte de carga con placa de rodaje N° D7H-746 se encontraba estacionada cerca a la máquina de despacho.	2.2 Artículo 51° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-RGG.	Se permite el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos que no se encuentran en proceso de compra, servicio o con fallas mecánicas. Sanción: 0.20 UIT	0.20
2	Se presenció el abastecimiento de combustible Gasolina 84 a un vehículo menor mientras el conductor se encontraba sentado.	2.1.6 Numeral 4 del Artículo 58° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-GG.	En el establecimiento se expende combustible a motos o motonetas con personas sentadas en el vehículo. Sanción: 0.20 UIT	0.20

En ese sentido, para el presente caso, se considerará como condición atenuante de la responsabilidad, el hecho de que el Administrado haya realizado acciones correctivas debidamente acreditadas y por haber reconocido su responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, por lo que se considera un factor atenuante de -30%, quedando la multa de la siguiente manera:

ITEM	Sanción Establecida	Reducción del -5% por haber realizado acciones correctivas debidamente acreditadas. Reducción del -30% por reconocimiento de responsabilidad luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.	Monto total de la Multa Aplicable en UIT
N° 1	0.20	0.07	0.13
N° 2	0.20	0.07	0.13

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD y modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR al administrado **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, con una multa de **trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por el **incumplimiento N° 1** señalado en la presente Resolución.

Código de Infracción: 200011645201

Artículo 2º.- SANCIONAR al administrado **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, con una multa de **trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por el **incumplimiento N° 2** señalado en la presente Resolución.

Código de Infracción: 200011645202

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTAS PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Artículo 4º. – Información de la notificación.

En cumplimiento del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en concordancia con el artículo 27º del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, se informa lo siguiente respecto del acto materia de notificación:

- El presente acto entra en vigencia a partir de su notificación legalmente realizada.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.
- La interposición de recurso administrativo contra la resolución que impone una sanción, suspende los efectos de ésta en lo que respecta a la sanción impuesta mas no respecto de las medidas administrativas que contenga.
- El recurso impugnativo de reconsideración o apelación podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo.

Artículo 5º.- NOTIFICAR al administrado **JHOAN LUDWIN ROSA VARGAS**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 3951-2021-OS/OR MADRE DE DIOS**

«image:osifirma»

**Jefe Oficina Regional -Madre de Dios (e)
Osinergmin**

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código **oX75OnwyPL**