**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 64-2022-OS/OR PUNO**

Puno, 10 de enero del 2022

VISTOS:

El Expediente N° 202000016080, el Informe de Instrucción N° 3395-2020-OS/OR PUNO, el Informe Final de Instrucción N° 3098-2021-OS/OR PUNO, la Resolución de ampliación N° 2802-2021-OS/OR PUNO y el Oficio de Traslado de Informe Final de Instrucción N° 1635-2021-OS/OR PUNO, referidos al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante el Oficio de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 2732-2020-OS/OR PUNO, sobre el incumplimiento al Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, respecto al Local de venta de GLP, con Registro de Hidrocarburos N° 100078-074-060616 operado por la empresa **Center Gas S.R.L.**, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20448057071.

CONSIDERANDOS:

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26734, modificada por la Ley N° 28964 y en el Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM y demás normas aplicables, se realizó la supervisión operativa al Local de venta de GLP con Registro de Hidrocarburos N° 100078-074-060616, operado por la empresa **Center Gas S.R.L.**, ubicado en el Jr. Huáscar N° 542, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, de conformidad con el Reglamento de Seguridad en Instalaciones y Transportes de GLP, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, a fin de determinar el cumplimiento o no del agente supervisado a lo establecido en la normativa vigente.
2. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 3395-2020-OS/OR PUNO, se constató que en el Local de venta de GLP con Registro de Hidrocarburos N° 100078-074-060616, operado por la empresa **Center Gas S.R.L.**, ubicado en el Jr. Huáscar N° 542, distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, se realizaban actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación normativa que se detalla a continuación:

N°	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	REFERENCIA LEGAL	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	El Local de Venta de GLP en Cilindros operado por la empresa Center Gas S.R.L. cuenta con instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en la zona de almacenamiento de GLP.	Artículo 86° del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.	En los Locales de Venta con Techo no se permitirá equipos, artefactos ni instalaciones eléctricas en ambientes que almacenen los cilindros de GLP y en todo ambiente cerrado adyacente no separado por una división o puerta. Esta disposición no resulta aplicable para los equipos de telefonía.
2	El Local de Venta de GLP en Cilindros operado por la empresa Center Gas S.R.L. cuenta con aberturas que comunican directamente a otros ambientes	Artículo 90° del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo,	Los Locales de Venta con Techo no deberán contar con aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes ajenos a la actividad de venta de GLP

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 64-2022-OS/OR PUNO**

ajenos a la actividad de venta de GLP.	aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.	
--	--	--

3. Asimismo, mediante el Oficio N° 2732-2020-OS/OR PUNO, de fecha 30 de setiembre de 2020, notificado electrónicamente el 02 de febrero de 2021, se inició procedimiento administrativo sancionador a la empresa **Center Gas S.R.L.** por haber incumplido con las obligaciones contenidas en los artículos 86° y 90° del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, por lo que se habrían configurado infracciones administrativas sancionables, conforme lo establecido en los numerales 2.1.3 y 2.4 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.

A través del Oficio de Traslado de Informe Final de Instrucción N° 1635-2021-OS/OR PUNO, de fecha 02 de diciembre de 2021, notificado electrónicamente el mismo día, se realizó el traslado del Informe Final de Instrucción N° 3098-2021-OS/OR PUNO.

A la fecha, la empresa supervisada no presentó descargos al Oficio de Traslado de Informe Final de Instrucción N° 1635-2021-OS/OR PUNO.

4. El inciso a) del numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos – Ley N° 27332 en concordancia con el inciso a) del artículo 5° de la Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin aprobado por la Ley N° 26734, establece que Osinergmin tiene dentro de sus funciones, la supervisión, que comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas.
5. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo; posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y comercialización de hidrocarburos.
6. El artículo 5° de la Ley mencionada en el numeral anterior de la presente Resolución establece que el Osinergmin, ejerce de manera exclusiva las facultades contempladas en ésta, su Ley de Creación N° 26734 y en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, en lo concerniente a las actividades que se encuentren comprendidas bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221 y modificatorias.

7. El artículo 80¹ del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, establece que sobre el área de almacenamiento de cilindros de GLP no deben existir pisos superiores, excepcionalmente se permitirán pisos superiores en Locales de Venta de GLP con Techo con capacidad de almacenamiento no mayor a trescientos (300) kg. de GLP. En la visita de supervisión, se verificó que el establecimiento supervisado cuenta con pisos superiores habitados sobre el área de almacenamiento. Sin embargo, de la revisión realizada en el módulo del Registro de Hidrocarburos del Sistema de Fiscalización en Hidrocarburos, se verificó que el Local de Venta de GLP en Cilindros con Registro de Hidrocarburos N° **100078-074-060616**, operado por la empresa **Center Gas S.R.L.** tiene una capacidad autorizada de almacenamiento de 300 kg. de GLP en Cilindros, por lo cual se encontraría en la excepción establecida en el artículo 80° del cuerpo legal referido, en adición a ello, no se detectó exceso de almacenamiento alguno. En tal sentido, de la evaluación realizada a los actuados, se verificó que el establecimiento supervisado cumple con la normativa vigente, por lo cual corresponde archivar la presente instrucción respecto al incumplimiento materia de análisis.
8. Asimismo, el artículo 89² del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, establece que los Locales de Venta de GLP con Techo deberán contar con aberturas de ventilación, puertas o ventanas de un mínimo de seis metros cuadrados (6 m²) por cada mil (1000) Kg. de almacenamiento de GLP, cabe recalcar que no se considerarán para el cálculo de la ventilación aquellas aberturas, puertas o ventanas que al cerrarse disminuyan el área de ventilación o interrumpan el flujo de aire. Sin embargo, en la visita de supervisión se corroboró que el establecimiento supervisado cuenta como única fuente de ventilación, la puerta principal, la cual al cerrarse no permite la ventilación del flujo de aire. Sin embargo, en su escrito de descargos, la empresa supervisada afirma contar con la ventilación requerida, siendo que durante el día se mantiene abierta la puerta principal que da a la calle y durante la noche se mantiene abierta la puerta secundaria que da a un patio ventilado. En tal sentido, de la evaluación realizada a los actuados, se verificó que el establecimiento supervisado cumple con la normativa vigente, por lo cual corresponde archivar la presente instrucción respecto al incumplimiento materia de análisis.
9. Así también, el artículo 86³ del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, establece que en los Locales de Venta de GLP en Cilindros con Techo

¹ **Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.**

“Artículo 80.- Los Locales de Venta de GLP deberán estar ubicados en tal forma que las actividades propias de su funcionamiento, no constituyan peligro para la salud y la vida, para el local y para las propiedades circundantes.

(...)

Sobre el área de almacenamiento de cilindros no deben existir pisos superiores. Excepcionalmente se permitirá pisos superiores sobre el área de almacenamiento en los Locales de Venta con Techo con capacidad de almacenamiento no mayor a trescientos (300) kg.”

² **Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.**

“Artículo 89.- Los Locales de Venta deberán reunir las condiciones de construcción siguientes:

1. En los locales de Venta con techo.

(...)

b) Debe contar con aberturas de ventilación, puertas o ventanas de un mínimo de seis (6) m² por cada mil (1 000) kg de almacenamiento de GLP. No se considerarán para el cálculo de la ventilación aquellas aberturas, puertas o ventanas que al cerrarse disminuyan el área de ventilación o interrumpan el flujo de aire. La distribución de los espacios abiertos deberá permitir una adecuada ventilación de todo el establecimiento.”

³ **Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.**

no se permitirá equipos, artefactos ni instalaciones eléctricas en ambientes que almacenen cilindros de GLP y en todo ambiente cerrado adyacente no separado por una división o puerta. Sin embargo, en la visita de supervisión se corroboró que el establecimiento supervisado posee instalaciones eléctricas convencionales en el área de almacenamiento de cilindros de GLP y en ambientes aledaños (focos e interruptores).

En su escrito de descargos, la empresa supervisada afirma haber retirado y anulado la conexión eléctrica correspondiente al fluorescente sobre el área de almacenamiento de GLP, empero, de la evaluación realizada, se pudo observar que solamente retiró el foco ubicado sobre el área de almacenamiento de cilindros de GLP, mas no retiró las instalaciones eléctricas adyacentes. En tal sentido, se habría configurado la conducta infractora de incumplir con las normas sobre instalaciones y/o sistemas eléctricos por contar con instalaciones eléctricas en el área de almacenamiento de GLP.

10. En ese orden de ideas, el artículo 90⁴ del Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, establece que los Locales de Venta de GLP en Cilindros con Techo no deben contar con aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes ajenos a la actividad de venta de GLP. Sin embargo, en la visita de supervisión se corroboró la existencia de una escalera que se comunica con pisos superiores los cuales son ajenos a la actividad de venta de GLP.

En su escrito de descargos, la empresa supervisada afirma que también existe otra escalera de escape en la parte posterior y externa que sale al patio ventilado y que los pisos superiores se encuentran vacíos, al respecto debemos manifestar que la normativa vigente prohíbe la existencia de aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes ajenos a la venta de GLP, ello a fin de evitar la movilización de GLP a ambientes en los cuales no existen las medidas de protección requeridas, pudiendo ocasionar un incendio o deflagración, generándose una situación de peligro inminente y grave riesgo que puede afectar la seguridad pública. En tal sentido, se habría configurado la conducta infractora de incumplir con las normas de diseño, construcción y/o montaje por contar con aberturas que comunican directamente a otros ambientes ajenos a la actividad de venta de cilindros de GLP.

No obstante, del Acta de Fiscalización – Expediente N° 202000016080, se observa que no se ha determinado las dimensiones exactas que permita conocer de forma cierta cual es el área de ventilación faltante. En consecuencia, corresponde archivar la presunta infracción.

11. Cabe precisar que, la información contenida en el Acta de Fiscalización – Expediente N° 202000016080 de fecha 28 de enero de 2020, en la cual se dejó evidencia de los incumplimientos verificados, *se presume cierta*, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a los dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario,

“Artículo 86.- En los Locales de Venta, los equipos eléctricos instalados dentro de un área clasificada deberán cumplir lo siguiente:

En los Locales de Venta con Techo no se permitirá equipos, artefactos ni instalaciones eléctricas en ambientes que almacenen los cilindros de GLP y en todo ambiente cerrado adyacente no separado por una división o puerta. Esta disposición no resulta aplicable para los equipos de telefonía.”

⁴ **Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.**

“Artículo 90.- Los Locales de Venta con Techo no deberán contar con aberturas que comuniquen directamente a otros ambientes ajenos a la actividad de venta de GLP.”

conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2⁵. del artículo 13° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.

12. En adición a lo expuesto, de conformidad con el artículo 89° del Reglamento General de Osinergmin aprobado por Decreto Supremo N° 054-2001-PCM en concordancia con el artículo 23° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones legales, técnicas y las dictadas por Osinergmin es objetiva, en ese sentido, no corresponde valorar la intencionalidad, el desconocimiento o las razones por las cuales se infringieron.

DETERMINACIÓN DE LAS SANCIONES A IMPONER

13. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD.	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
1	El Local de Venta de GLP en Cilindros operado por la empresa Center Gas S.R.L. cuenta con instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en la zona de almacenamiento de GLP.	Artículo 86° del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias.	2.4	Hasta 350 UIT. CE, PO, STA, SDA, RIE.

Leyenda.: UIT: Unidad Impositiva Tributaria

14. Asimismo, cabe señalar que a través de la Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS/GG y modificatorias, se establecen los criterios específicos de sanción para las infracciones comprendidas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos conforme lo siguiente:

⁵ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD**

“Artículo 13°.- Acta de Supervisión

(...)

13.2 El Acta de Supervisión incluye necesariamente la siguiente información: lugar, fecha, hora de inicio y fin de la diligencia; el nombre o razón social del Agente Supervisado; el nombre, firma y documento de identidad de las personas participantes cuando puedan ser identificadas; así como los hechos constatados. Su contenido se tiene por cierto, salvo prueba en contrario.”

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 64-2022-OS/OR PUNO**

N°	Incumplimiento Verificado	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD.	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ⁶	Criterio Especifico de Sanción según la Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS/GG
1	El Local de Venta de GLP en Cilindros operado por la empresa Center Gas S.R.L. cuenta con instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en la zona de almacenamiento de GLP.	2.4	Hasta 350 UIT. CE, PO, STA, SDA, RIE.	0.054 UIT

15. En aplicación a lo establecido en el artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergrmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, se propone como sanción a aplicar la siguiente:

N°	Incumplimiento	Sanción Establecida en la Resolución que Aprueba Criterio Especifico	Corresponde Atenuante por Reconocimiento	Corresponde Atenuante por Acciones Correctivas	Sanción Aplicable ⁷
1	El Local de Venta de GLP en Cilindros operado por la empresa Center Gas S.R.L. cuenta con instalaciones eléctricas convencionales ubicadas en la zona de almacenamiento de GLP.	0.05 UIT	NO	NO	0.05 UIT

16. En virtud a lo expuesto, corresponde aplicar a la empresa supervisada la sanción indicada en el numeral precedente por la infracción detectada consistente en no cumplir con las obligaciones contenidas en el artículos 86° del Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de Petróleo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-94-EM y modificatorias, por lo que se habrían configurado infracciones administrativas sancionables, conforme lo establecido en el numeral 2.4 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergrmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias.

⁶ La tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos establece topes de multa máxima, siendo que, en caso de acreditarse el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos, la multa será materia de graduación al momento de la aplicación de la sanción respectiva conforme a los criterios específicos aprobados.

⁷ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergrmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.**

“Artículo 25.- Graduación de multas

(...)

25.3 Las multas son expresadas en Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la cual es determinada al valor vigente a la fecha de imposición de la sanción. De haber una disposición específica que determine una opción distinta a la indicada, la multa será expresada en UIT efectuando la conversión a la fecha de imposición de la sanción. Una vez determinado el monto, éste puede ser redondeado y expresado hasta en centésimas.” (subrayado nuestro)

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 64-2022-OS/OR PUNO

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734 modificada por Ley N° 28964; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD y modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **Center Gas S.R.L.** con una multa ascendente a **cinco centésimas (0.05) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)** vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2 de la parte considerativa de la presente Resolución.

Código de Infracción: 200001608001

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTAS PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberá indicarse el **código de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR que, de conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la multa dentro del plazo fijado en la presente resolución y no interpone recurso administrativo. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

Artículo 4°. – Información de la notificación.

En cumplimiento del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en concordancia con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, se informa lo siguiente respecto del acto materia de notificación:

- El presente acto entra en vigencia a partir de su notificación legalmente realizada.
- El presente acto no agota la vía administrativa, por lo que, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 64-2022-OS/OR PUNO**

administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

- La interposición de recurso administrativo contra la resolución que impone una sanción, suspende los efectos de ésta en lo que respecta a la sanción impuesta mas no respecto de las medidas administrativas que contenga.
- El recurso impugnativo de reconsideración o apelación podrá ser presentado a través de la Ventanilla Virtual de Osinergmin (<https://ventanillavirtual.osinergmin.gob.pe/>), haciendo referencia al número del expediente administrativo.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa **Center Gas S.R.L.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional de Puno (e)
Osinergmin**