CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Contraloría detecta equipos inoperativos e infraestructura en pésimo estado en Hospital Víctor Larco Herrera

También se evidenció pésimas condiciones de los servicios higiénicos del Pabellón n.° 8 del hospital

PRINCIPALES HALLAZGOS:

Baños deteriorados
Los servicios higiénicos del primer piso del Pabellón n.° 8, que alberga a 28 pacientes del Servicio de Recuperación y Reinserción Familiar y Social del HVLH, no están equipados correctamente y presentan deterioro.

Peligro punzocortante
Se verificó la presencia de losetas rotas en el piso de duchas que generan peligro punzocortante, tanques de inodoros con alambres oxidados amarrados e incluso tanques rotos. También se detectó un lavadero con fuga de agua, lo que deteriora la estructura de la pared y puede acarrear la caída del muro.

Mal estado
Mientras que la infraestructura del Pabellón n.° 8 está en pésimo estado, ya que hay paredes de pasadizos con huecos y los bordes de las paredes se encuentran rotos. También hay puertas deterioradas, parchadas con diferentes maderas, con clavos oxidados sobresalidos, así como ventanas que no tienen sus lunas completas.

Equipos inoperativos
En el pabellón existe un solo tensiómetro con muchos años de uso y no cubre la necesidad de la cantidad de pacientes, mientras que los termómetros digitales no marcan la temperatura exacta por falta de pilas o tiempo de vida útil. También se encontraron cuatro sillas de rueda oxidadas, así como un coche de medicamentos, camas de fierro y armarios metálicos.

UBICACIÓN:

Distrito de Magdalena del Mar – Lima Metropolitana

ESCANEA Y ACCEDE AL BUSCADOR DE INFORMES:

FUENTE: Órgano de Control Institucional (OCI) del Hospital Víctor Larco Herrera

FICHA TÉCNICA | **ENTIDAD SUPERVISADA:** Hospital Víctor Larco Herrera (HVLH) | **PERÍODO DE EVALUACIÓN:** Del 15 al 30 de abril de 2025 | **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:** 7 de mayo de 2025