**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 759-2019-OS/OR ICA**

Ica, 01 de abril del 2019

VISTOS:

El expediente N° 201800071834, el Oficio N° 2055-2018-OS/OR ICA, de fecha 24 de setiembre de 2018, notificado el 27 de setiembre de 2018, el Informe Final de Instrucción N° 2826-2018-OS/OR ICA con fecha 24 de enero de 2019, y los escritos con registro N° 2018-71834 de fecha 04 de octubre de 2018 y 13 de febrero de 2019 respectivamente; referidos al presente procedimiento administrativo sancionador seguido a la empresa **CORPORACIÓN UNO S.A.** (en adelante, la Administrada), identificada con Registro Único de Contribuyente (R.U.C.) N° 20514326496.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con fecha 28 de abril de 2018, aproximadamente a las 14:40 p.m., aconteció una emergencia en circunstancias en las que según indicó la Administrada, durante las operaciones de descarga se produjo el derrame de combustible Gasohol 90, al no estar correctamente acoplada la manguera por parte del transporte que les brinda servicio de descarga (Primax). En ese sentido, la misma remitió a través del escrito con registro N° 2018-71834 fecha 30 de abril de 2018, vía mesa de partes de la Oficina Regional de Ica, el Reporte Preliminar (Formato N° 1) correspondiente a la referida emergencia.
- 1.2. Con fecha 03 de mayo de 2018, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en la Calle José de la Torre Ugarte y Av. Fernando León Arrechua N° 281, distrito, provincia y departamento de Ica, con Registro de Hidrocarburos N° **119112-107-190218**, cuyo responsable es la empresa **CORPORACION UNO S.A.**, con la finalidad de verificar el estado de sus instalaciones luego de la emergencia ocurrida el 28 de abril del 2018, observándose que el establecimiento se encontraba inoperativo por mantenimiento, como se advierte de la Carta de Visita de Supervisión N° **0019923-DSR**.
- 1.3. Posteriormente, mediante escrito con registro N° 2018-71834 de fecha 14 de mayo de 2018, la empresa supervisada presentó a Osinergmin el Reporte Final (Formato N° 2) correspondiente a la emergencia indicada.
- 1.4. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de hidrocarburos.

- 1.5. Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 2247-2018-OS/OR-ICA, de fecha 14 de setiembre de 2018, respecto de la emergencia ocurrida con fecha 28 de abril de 2018, en el establecimiento ubicado en la Calle José De La Torre Ugarte y Av. Fernando León Arrechua N° 281, distrito, provincia y departamento de Ica, operado por la Administrada, con Ficha de Registro de Hidrocarburos N° **119112-107- 190218**, se verificó que se realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad que se detallan a continuación:

N°	INCUMPLIMIENTO	NORMA INFRINGIDA	OBLIGACIÓN NORMATIVA
1	La empresa CORPORACIÓN UNO S.A., no ha cumplido con presentar el Formato N° 1 - Reporte Preliminar de la Emergencia ocurrida el 28 de abril de 2018, dentro del plazo establecido en la norma vigente.	Numeral 5.1 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD.	<i>Cada vez que ocurra una Emergencia, la empresa supervisada deberá comunicar inmediatamente a Osinergmin, a través del Formato N° 1 – Reporte Preliminar. El Reporte Preliminar deberá remitirse a la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos o a la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, según corresponda, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de ocurrida la emergencia, vía mesa de partes o vía fax, u otro medio que a tal efecto implemente</i> <i>Osinergmin.</i>

- 1.6. Mediante Oficio N° 2055-2018-OS/OR-ICA, de fecha 24 de setiembre de 2018, notificado el 27 de setiembre de 2018, se comunicó a la Administrada, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD; hecho que constituye infracción administrativa sancionable previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, otorgándosele un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.
- 1.7. A través del escrito de registro 2018-71834, de fecha 04 de octubre de 2018, la Administrada presentó sus descargos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.8. Con fecha 24 de enero de 2019, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 2826-2018-OS/OR ICA, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso aplicar la sanción administrativa correspondiente, por el incumplimiento indicado en el numeral 1.5 de la presente Resolución; el mismo fue notificado el 06 de febrero de 2019 a través del Oficio N° 3827-2018-OS/OR ICA, En ese sentido, la Administrada, mediante escrito con registro N° 2018-71834 de fecha 13 de febrero de 2019 presentó sus descargos al indicado informe Final de Instrucción.

2. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

A través de los escritos con registro N° 2018-71834 de fecha 04 de octubre de 2018 y 13 de febrero de 2019 respectivamente la Administrada indicó que el incidente ocurrido en su establecimiento no fue de su responsabilidad, y que se les quiere iniciar un procedimiento administrativo sancionador debido a que no presentaron el informe preliminar dentro de las

24 horas de ocurrido el suceso, y lo hicieron el día 30 de abril de 2018, debido a que el incidente sucedió en horas de la tarde del día sábado, horario en el que sus oficinas se encuentran cerradas y por ser fin de semana, por ello lo realizaron el lunes a primera hora, solicitando se les exima de cualquier sanción o reducir lo considerado a lo mínimo; toda vez que es un hecho que escapa a su responsabilidad.

3. ANÁLISIS

- 3.1. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **CORPORACIÓN UNO S.A.**, con Registro de Hidrocarburos N° **119112-107-190218**, al haberse verificado que realizan actividades de hidrocarburos contraviniendo la obligación contenida en el numeral 5.1 del artículo 5° del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD.
- 3.2. Respecto al incumplimiento consignado en el numeral 1.5 de la presente resolución, cabe indicar que la infracción materia del presente procedimiento se encuentra debidamente acreditada, toda vez que conforme a lo establecido en el numeral 5.1 del artículo 5° del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades de Comercialización de Hidrocarburos aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD, la empresa **CORPORACIÓN UNO S.A.**, tenía la obligación de presentar ante el Osinergmin el Informe Preliminar de la Emergencia ocurrida el día 28 de abril de 2018, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de acaecida la misma; sin embargo, la Administrada no presentó el Formato N° 1 - Reporte Preliminar de la emergencia sino hasta el 30 de abril de 2018 es decir fuera del plazo establecido por la normativa vigente aplicable a la materia; con lo cual queda plenamente acreditada la infracción administrativa.
- 3.3. Ahora bien, respecto a lo señalado por la Administrada en sus descargos, cabe acotar el carácter general y obligatorio de las normas, recogido en el artículo 109¹ de la Constitución Política del Perú, el cual exige a todas las personas (entiéndase naturales y jurídicas) la adopción y respeto a las disposiciones que el ordenamiento jurídico peruano ha establecido para regular las diversas actividades de la sociedad, las cuales son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o parte.

Asimismo, el numeral 23.1 del artículo 23° del Nuevo Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, N° 040-2017-OS-CD publicado con fecha 09 de marzo de 2017, establece que la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 13 de las Leyes N° 27699 y 28964, respectivamente. En tal sentido, no se evalúa en el presente procedimiento la intención de la Administrada de infringir la norma o no; sino que basta que se constate el incumplimiento a la misma para que ésta sea la responsable.

¹ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 109°.- La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Cabe precisar que la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que, es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta se realice en todo momento conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.

Por otro lado, cabe indicar que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos del Osinergmin, la cual contiene las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011^[1], se aprobó el “*Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos*”, por lo cual existe predictibilidad y conocimiento pleno para los Administrados de las sanciones que podrán acarrear los incumplimientos que cometan, siendo el presente caso una multa de hasta treinta y cinco (35) UIT y Paralización de Obras establecida en el cuerpo normativo señalado, con un criterio específico por remitir a destiempo el Reporte Preliminar correspondiente a una emergencia previéndose una sanción de multa de veinte y cinco centésimas (0.25) de la UIT; con lo cual queda acreditado que Osinergmin actúa dentro de las facultades y competencias que le han sido conferidas aplicando las sanciones que corresponden a cada infracción tipificada.

En ese sentido, los argumentos esgrimidos por la administrada en sus descargos, no enerva la responsabilidad de la misma respecto de la presente imputación.

- 3.4. En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, la cual señala que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable; la infracción materia de análisis en la presente resolución ha quedado acreditada.

4. DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN

- 4.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual dispone en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

N°	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN	SANCIONES APLICABLES ²
	La empresa CORPORACIÓN UNO S.A., no ha cumplido con presentar el Formato N° 1 -	Numeral 5.1 del artículo 5º del Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las		

^[1] Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

² Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA; Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos; PO: Paralización de Obra; CO: Comiso de Bienes.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 759-2019-OS/OR ICA

	Reporte Preliminar de la Emergencia ocurrida el 28 de abril de 2018, dentro del plazo establecido en la norma vigente.	Actividades de Comercialización de Hidrocarburos, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD.		
--	--	---	--	--

- 4.2. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352, de fecha 19 de agosto de 2011³, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”*, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, las siguientes multas por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento:

N°	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	La empresa CORPORACIÓN UNO S.A., no ha cumplido con presentar el Formato N° 1 - Reporte Preliminar de la Emergencia ocurrida el 28 de abril de 2018, dentro del plazo establecido en la norma vigente. Art. 5° de la Resolución de Consejo Directivo N° 169-2011-OS/CD	1.1	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-GG.	Sanciones a imponer a los siguientes agentes: (en Unidades Impositivas Tributarias): Establecimiento de Venta al Público de Combustible: Por presentar a destiempo el Informe Preliminar de emergencias: Sanción: 0.25	0.25

- 4.3. En virtud a lo expuesto, corresponde sancionar a la Administrada con la multa señalada en el numeral precedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **CORPORACIÓN UNO S.A.** con una multa de veinte y cinco centésimas (0.25) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.5 de la presente Resolución.

Código de pago de infracción: 180007183401

³ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

Artículo 2°. - **DISPONER** que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "MULTAS PAS" para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental el servicio de recaudación "OSINERGMIN MULTAS PAS"; asimismo, deberá indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De conformidad con el Artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer recurso administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la Resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4°. - **NOTIFICAR** a la empresa **CORPORACIÓN UNO S.A.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Ica