**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 442-2020-OS/OR-MADRE DE DIOS**

Puerto Maldonado, 26 de febrero del 2020

VISTOS:

El Expediente N° **201900038153** y el Informe Final de Instrucción N° 3003-2019-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 30 de diciembre de 2019, referido sobre la supervisión realizada al establecimiento ubicado en la Comunidad Palmeras S/N Km 9,40 Parcela N° 26, Carretera Puente Inambari – Mazuko, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, operado por el señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, con Registro Único de Contribuyente RUC N° 10048261391 (en delante el Administrado).

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 7 de marzo de 2019, se realizó la visita de supervisión al **Grifo** ubicado en la Comunidad Palmeras S/N Km 9,40 Parcela N° 26, Carretera Puente Inambari - Mazuko del distrito de Inambari., provincia de Tambopata, del departamento de Madre de Dios, con Registro de Hidrocarburos N° **88137-050-2010**, operado por el señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, con la finalidad de efectuar la supervisión del cumplimiento de las condiciones relativas a las condiciones técnicas y/o de seguridad, levantándose el Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas - Expediente N° 201900038153.
- 1.2. A través del Acta mencionada en el párrafo precedente se pone de conocimiento a la Administrada el incumplimiento a las normas técnicas y de seguridad contenidas en los artículos 25° y 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y los artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD, que aprueba el “Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ”, hechos que constituyen infracciones administrativas sancionables previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD.
- 1.3. Mediante el escrito N° 201900038153 de fecha 12 de marzo de 2019, el administrada presenta descargos al Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas - Expediente N° **201900038153**.
- 1.4. Mediante Informe de Instrucción N° 244-2019-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 10 de julio de 2019, se recomendó el inicio del procedimiento administrativo sancionador al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, por los siguientes incumplimientos:

- El tanque N° 3 del establecimiento supervisado no cuenta con placas de identifiquen al fabricante, fecha y presión de prueba.

- El establecimiento solo cuenta con un solo punto de aire

- 1.5. Mediante Oficio N° 2287-2019-OS/OR MADRE DE DIOS, de fecha 10 de julio de 2019, notificado electrónicamente el día 12 de julio de 2019, se comunicó al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, el inicio del procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 25° y 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y los artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD, que aprueba el “*Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ*”, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente su descargo.
- 1.6. Vencido el plazo señalado en el numeral anterior, el señor **JOSE AIMITUMA CONTO** no ha presentado descargos al Oficio N° 2287-2019-OS/OR-MADRE DE DIOS.
- 1.7. Mediante Oficio N° 797-2019-OS/OR MADRE DE DIOS de fecha 30 de diciembre de 2019, se comunicó al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, el Informe Final de Instrucción N° 3003-2019-OS/OR MADRE DE DIOS; otorgándosele un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo.

2 ANÁLISIS:

RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS TECNICAS Y/O SEGURIDAD:

2.1. Hechos verificados:

El presente procedimiento administrativo sancionador se inició al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, como titular del Grifo ubicado en Comunidad Palmeras S/N Km 9,40 Parcela N° 26, Carretera Puente Inambari - Mazuko del distrito de Inambari, provincia de Tambopata, del departamento de Madre de Dios, con Registro de Hidrocarburos N° **88137-050-2010**, al haberse detectado que se encontraba realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las obligaciones contenidas en los artículos 25° y 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y los artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD, que aprueba el “*Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ*”.

2.2. Sustento de descargos.

Descargo al Oficio N° 1608-2019-OS/OR-MADRE DE DIOS, que da inicio al presente procedimiento administrativo sancionador.

El Administrado señala haber realizado las acciones correctivas de los incumplimientos verificados durante la visita de supervisión, adjuntando cuatro registros fotográficos.

2.3. Análisis de descargos y resultado de la evaluación.

El inciso a) del numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos - Ley N° 27332 en concordancia con el inciso c) del artículo 5° de la Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, aprobado por Ley N° 26734, dispone que el Osinergmin tiene dentro de sus funciones la de supervisión que comprende la facultad de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas por parte de las entidades o actividades supervisadas.

Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo; posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD, se determinó las competencias de las autoridades que intervienen en las fases de trámite del procedimiento administrativo sancionador, siendo que el Especialista Regional en Hidrocarburos o el Especialista Regional de Energía instruirán el presente Procedimiento Administrativo Sancionador, el cual será resuelto por el Jefe de la Oficina Regional de Madre de Dios.

Asimismo, debemos informarle que, de corroborarse la comisión de la infracción administrativa, el Jefe de la Oficina Regional de Madre de Dios se encuentra facultado a sancionar a quien encuentre responsable de la infracción administrativa sin perjuicio de aplicarles las medidas correctivas y cautelares a que haya lugar.

En el ámbito del derecho administrativo y en el caso específico de los procedimientos administrativos sancionadores, la finalidad de dichos procedimientos es determinar si existió o no incumplimiento de la normatividad administrativa por parte de la Administrada por la normatividad vigente.

Conforme a lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 054-93-EM, *“El presente Reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales y jurídicas, que realicen la comercialización de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos por intermedio de los Establecimientos de Venta al Público de Combustibles, como son las " Estaciones de Servicio", "Puesto de Venta de Combustibles" también denominados como Grifos, "Consumidores Directos" y los "Almacenes rurales de combustibles en cilindros.”*

De lo actuado en la presente instrucción preliminar y lo recabado en la visita de supervisión de fecha 7 de marzo de 2019, se ha constatado que el Grifo operado por el señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, realizaba actividades de hidrocarburos contraviniendo las obligaciones contenidas en los artículos 25° y 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y los artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo N° 223-2012-OS/CD, que aprueba el “Procedimiento de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones Relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades Supervisadas – PDJ”.

Al respecto, en el Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas - Expediente N° 201900038153, se verificó los siguientes **incumplimientos técnicos**¹:

¹ Conforme se advierte de las fotografías recabadas en la visita de supervisión, obrantes en el presente expediente.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS**

En el presente caso, el Grifo supervisado no cumplió con sus obligaciones al efectuar sus operaciones, siendo que su incumplimiento afecta la finalidad preventiva de la norma y puede generar una posible afectación a los usuarios del servicio derivada de la situación de inseguridad que se genera.

Por lo que, debemos indicar que, de conformidad a lo señalado en el literal b) del numeral 15.3 del artículo 15° del Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin N° 040-2017-OS-CD (en adelante, Reglamento de SFS de Osinergmin), no son pasibles de subsanación, los incumplimientos de obligaciones sujetos a un plazo o momento determinado cuya ejecución posterior pudiese afectar la finalidad que persigue, o a usuarios o clientes libres que se encuentren bajo el ámbito de competencia de Osinergmin, esto debido a que, la empresa supervisada debe cumplir con un conjunto de obligaciones al efectuar sus operaciones, siendo que su incumplimiento afecta la finalidad preventiva de la norma generando una situación de inseguridad.

Ante ello, de la revisión del Acta General de Supervisión de Cumplimiento de Obligaciones Normativas - Expediente N° 201900038153, de la información recabada en la presente instrucción, se ha constatado que el Grifo operado por el Administrado, ha llevado a cabo actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y/o legales que se detallan a continuación:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Obligación Normativa	Tipificación RCD N° 271-2012-OS/CD.	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ²
1	El tanque N° 3 del establecimiento supervisado no cuenta con placas de identificación al fabricante, fecha y presión de prueba.	Artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	Artículo 25.- Aspectos Básicos de Diseño. (...) El tanque deberá llevar una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido. La placa deberá instalarse en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado. Un lugar adecuado para la ubicación de la placa de identificación puede ser el cuello del pasahombre o en cualquiera de las coplas de conexión soldadas en fábrica al manto del tanque.	2.26 ³	Multa de hasta 250 UIT
2	El establecimiento solo cuenta con	Literal b) del Artículo 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al	"Artículo 71°.- Para proporcionar el servicio de aire comprimido, las Estaciones de Servicio y Puestos de Venta de Combustibles (Grifos) deberán estar dotados como mínimo de los siguientes equipos, en buenas condiciones de funcionamiento: b) Ubicados en carretera: Mínimo	2.17	Multa de hasta 2 UIT

2 Leyenda.- CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos, CE: Cierre de Establecimiento, PO: Paralización de Obras.

³ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en el incumplimiento de las normas sobre publicación de listas de precios se encontraba tipificada en el numeral 2.27 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.26 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013, y modificatorias

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS**

		Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM	dos puntos de aire abastecidos por una compresora y dotados cada uno de una manguera de longitud adecuada con su respectivo pitón.”		
--	--	---	---	--	--

De lo expuesto, el señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, consignó información inexacta en su Declaración Jurada Técnica N° **050-88137-20181029-222604-122**, de fecha **29 de octubre de 2018**, respecto de las siguientes preguntas:

Declaración Jurada Técnica N° 050-88137-20181029-222604-122 Actividad: ESTACIÓN DE SERVICIOS /GRIFOS			
PREGUNTA DE LA DECLARACIÓN JURADA	DECLARACIÓN JURADA DEL FISCALIZADO ¿CUMPLE?	OBSERVACION	DURANTE LA VISITA DE SUPERVISIÓN ¿CUMPLE?
6.1 ¿Tienen los tanques una placa ubicada en un lugar visible que identifique al fabricante, muestre la fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fueron sometidos?	SI	El tanque N° 3 no cuenta con placas de identifiquen al fabricante, fecha y presión de prueba.	NO
11.4 Si el establecimiento está ubicado en carretera ¿cuenta como mínimo con dos (2) puntos de aire abastecidos por una compresora y dotados de una manguera de longitud adecuada con su respectivo pitón, en buenas condiciones de funcionamiento?	SI	El establecimiento solo cuenta con un punto de aire	NO

En ese sentido, sobre la base de lo expuesto en el numeral precedente y conforme la Declaración Jurada Técnica N° **050-88137-20181029-222604-122**, de fecha **29 de octubre de 2018**; el Administrado habría incurrido el siguiente incumplimiento:

Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos ⁴
Presenta la Declaración Jurada Técnica N° 050-88137-20181029-222604-122 , de fecha 29 de octubre de 2018 , conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 4.5, 6.1 y 11.4	Artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 223-2012-OS/CD.	1.13	Hasta 5500 UIT CE,STA,SDA

De otro lado, el sustento de la imputación de cargos se presume veraz y tiene fuerza probatoria, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones; de conformidad con lo señalado en el artículo 176° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en el que se establece que son hechos no sujetos a actuación probatoria aquellos que se hayan comprobado con ocasión del ejercicio de las funciones de la autoridad administrativa⁵. Ello, en concordancia

⁴ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; CI: Cierre de Instalaciones; RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos; STA: Suspensión Temporal de Actividades; CB: Comiso de Bienes; SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

⁵ Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

“Artículo 176.- Hechos no sujetos a actuación probatoria

No será actuada prueba respecto a hechos públicos o notorios, respecto a hechos alegados por las partes cuya prueba consta en los

con lo establecido en el numeral 18.3 del artículo 18° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD.

Sin perjuicio de ello, la Administrada ha presentado su descargo señalando haber realizado acciones correctivas respecto de las observaciones señaladas en el Acta indicada, conforme lo acredita del registro fotográfico presentado, así como ha realizado la modificación de su declaración jurada conforme al documento presentado (Declaración Jurada Técnica N° **050-88137-20190308-222604-122, de fecha 8 de marzo de 2019**), sin embargo, conforme a lo señalado en el numeral 5.9 del presente Informe, la presente infracción **tiene carácter insubsanable**.

Por tanto, dichas acciones serán consideradas como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción en virtud al literal g.3)⁶ del Reglamento de Supervisión vigente, el cual señala, que cuando el agente supervisado efectúa las acciones correctivas sobre la obligación incumplida hasta la presentación de descargos al Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, se debe aplicar el atenuante del -5%, al momento de determinar la sanción.

En ese sentido, con relación al **Incumplimiento N° 3**, referido a la presentación de Información Inexacta respecto de las preguntas **6.1 y 11.4**, de la Declaración Jurada Técnica N° **050-88137-20181029-222604-122, de fecha 29 de octubre de 2018**, conteniendo información inexacta, del cuestionario aplicable a Estaciones de Servicios / Grifos, se concluye que la Administrada consignó Información Inexacta en el precitado documento, al haber señalado que sí cumplía con lo establecido en los artículos 25° y 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, cuando ha quedado demostrado que la Administrada incumplió dichas obligaciones; toda vez que se verificó que el establecimiento no cumplía con lo exigido por los preceptos legales antes mencionados, pretendiendo la Administrada encubrir el referido incumplimiento a través de la presentación de información que no se condice con la realidad en la declaración jurada antes mencionada.

De ese modo se tendrá en consideración los factores atenuantes anteriormente descritos a efectos de graduar la sanción a imponerse, en caso se determine la responsabilidad administrativa de la administrada.

Siendo así y habiendo la Administrada habiendo presentado descargos con respecto al Informe de Instrucción N° 244-2019-OS/OR MADRE DE DIOS, corresponde en este acto, **aplicar** los factores atenuantes establecidos en el literal g) del numeral 25.1, del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 040-2017-OS/CD; procediendo a continuación a definir las sanciones a

archivos de la entidad, sobre los que se haya comprobado con ocasión del ejercicio de sus funciones, o sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior. (Texto según el Artículo 165 de la Ley N° 27444)".

⁶ RCD-040-2017-OS/CD

Artículo 25.- Graduación de Multas

g.3) Para los supuestos indicados en el numeral

15.3 del artículo 15, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas, debidamente acreditadas por parte del Agente Supervisado, para cumplir con la obligación infringida hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estos casos, el factor atenuante será de -5%.

imponer a la Administrada, en base a las multas propuestas en dicho Informe y lo señalado en los numerales precedentes.

Ante ello, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, siendo que, en el presente caso, el titular del Registro de Hidrocarburos N° **88137-050-2010** es el señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, por lo que, es su responsabilidad, como titular de la actividad, el verificar que ésta se realice en todo momento conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias.

Esto conforme a lo señalado en el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento de Supervisión, fiscalización y Sanción de Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin N° 040-2017-OS-CD, que establece la responsabilidad por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1° y 13° de las Leyes N° 27699 y N° 28964, respectivamente.

En ese sentido, considerando que la Administrada no ha desvirtuado los hechos que sustentan la imputación administrativa así como su responsabilidad en la comisión de la misma, se concluye que ha incurrido en infracción administrativa sancionable prevista en los numerales **2.26, 2.17 y 1.13** de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatoria.

3.1 Determinación de la Sanción propuesta

El artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia del Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, en la que se encuentran previstas las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código: **XQR{(w.V17)5ntO%#P_1**
No aplica a notificaciones electrónicas.

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de	Sanciones Aplicables según la Tipificación y
----	---------------------------	------------	--	--

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS

			Hidrocarburos, aprobado por RCD Nº 271-2012-OS/CD.	Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos⁷
1	El tanque N° 3 del establecimiento supervisado no cuenta con placas de identificación al fabricante, fecha y presión de prueba.	Artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.26 ⁸	Multa de hasta 250 UIT
2	El establecimiento solo cuenta con un solo punto de aire	Literal b) del Artículo 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM	2.17	Multa de hasta 2 UIT
3	Presenta la Declaración Jurada Técnica N° 050-88137-20181029-222604-122, de fecha 29 de octubre de 2018 , conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 6.1 y 11.4 .	Artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 223-2012-OS/CD	1.13	Multa de hasta 5500 UIT

Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁹, se aprobó el *“Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”*, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, las siguientes multas por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento:

N°	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	El tanque N° 3 del establecimiento supervisado no cuenta con placas de identificación al fabricante, fecha y presión de prueba. (Artículo 25° del Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM)	2.26	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-RGG.	Los tanques de almacenamiento no tienen una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a la que fueron sometidos, o no se encuentran instalados en un lugar visible para control posterior. Sanción: 0.05 UIT	0.05

7 Leyenda.- CB: Comiso de Bienes, STA: Suspensión Temporal de Actividades, SDA: Suspensión Definitiva de Actividades, RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos, CE: Cierre de Establecimiento, PO: Paralización de Obras.

⁸ A la fecha de entrada en vigencia de la Resolución de Gerencia General N° 352, la infracción consistente en el incumplimiento de las normas sobre publicación de listas de precios se encontraba tipificada en el numeral **2.27** de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 358-2008-OS/CD. Actualmente, la referida infracción administrativa se encuentra tipificada en el numeral 2.26 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano 23 de enero de 2013, y modificatorias

⁹ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS**

2	El establecimiento solo cuenta con un solo punto de aire. Literal b) del artículo 71° del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM	2.17		El establecimiento está ubicado en carretera y no cuenta como mínimo con dos puntos de aire abastecidos por una compresora, dotados cada uno de una manguera adecuada con su respectivo pitón. Sanción: 0.60 UIT	0.60
---	--	------	--	--	-------------

Asimismo, mediante Memorándum N° GFHL-DOP-542-2013 de fecha de 28 febrero de 2013, la División de Operaciones señaló que el criterio específico para determinar el monto de multa que correspondería imponer por presentación de información inexacta en la declaración jurada deberá ser similar al establecido en la Resolución de Gerencia General N° 352 para los casos de presentación de información falsa dado que presentan la misma racionalidad económica.

Por lo señalado, el monto de multa que corresponderá imponer para los casos de **presentación de información inexacta en la declaración jurada**, es aquel que corresponde a la sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. Asimismo, en caso no se haya contemplado una sanción pecuniaria para la infracción, el monto de multa a aplicar será de 0.10 UIT.

Para el presente caso se considerará las condiciones atenuantes de la responsabilidad administrativa, ya que la Administrada ha realizado acciones correctivas, por lo que se considera un factor atenuante de -5%, quedando la multa de la siguiente manera:

Incumplimiento	Sanción aplicable (UIT)	Reducción del -5% por realizar acciones correctivas antes del Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.	Monto total de la Multa aplicable en UIT
N° 1	0.05	0.0025	0.04¹⁰
N° 2	0.60	0.03	0.57

En virtud a lo expuesto en los numerales precedentes, se concluye que corresponde aplicar al administrado la sanción indicada por la **infracción N° 3**.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Osinergmin, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la dirección web <https://verifica.osinergmin.gob.pe/visor-docs/> ingresando el código: **XQR{{w.V1715nt0%AP_1**
No aplica a notificaciones electrónicas.

¹⁰ Se debe precisar que corresponde a aplicarse la multa de **0.0475 UIT**; sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el numeral 25.3 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo hasta centésimas), en concordancia con la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS

Nº	DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
3	<p>Presenta la Declaración Jurada Técnica N° 050-88137-20181029-222604-122, de fecha 29 de octubre de 2018, conteniendo información inexacta respecto de las preguntas 6.1 y 11.4.</p> <p>(Artículos 1° y 5° de la Resolución del Consejo Directivo OSINERGMIN N° 223-2012-OS/CD)</p>	1.13	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-RGG.	<p>No cuenta con criterio específico de sanción de multa.</p> <p>Sin embargo, corresponde aplicar la multa por proporcionar información inexacta, conforme a la sumatoria de los Incumplimientos N° 1 y 2, siendo de la siguiente forma:</p> <p>0.04 + 0.57 = 0.61 UIT.</p>	0.61

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2019-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, con una multa de **cuatro centésimas (0.04)** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el **incumplimiento N° 1** señalado en la presente Resolución.

Código de Infracción: 1900038153-01

Artículo 2º.- SANCIONAR al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, con una multa de **cincuenta y siete centésimas (0.57)** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el **incumplimiento N° 2** señalado en la presente Resolución.

Código de Infracción: 1900038153-02

Artículo 3º.- SANCIONAR al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, con una multa de **sesenta y uno centésimas (0.61)** de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el **incumplimiento N° 3** señalado en la presente Resolución.

Código de Infracción: 1900038153-03

Artículo 4º.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank**

RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 442-2020-OS/OR MADRE DE DIOS

S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación “**MULTAS PAS**” para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación “**OSINERGMIN MULTAS PAS**”; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR al señor **JOSE AIMITUMA CONTO**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe Oficina Regional -Madre de Dios
Osinergmin**