**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

Arequipa, 09 de enero del 2019

VISTOS:

El Expediente N° 201800206883, referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante el Oficio N° 3704-2018-OS/OR AREQUIPA, de fecha 13 de diciembre de 2018, a la empresa **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, identificada con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 20100188628.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 228-2009-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública” –en adelante, el Procedimiento–, a través del cual se establecen los lineamientos para la supervisión y fiscalización a las concesionarias de distribución para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en las instalaciones de distribución eléctrica.
- 1.2. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el Procedimiento, se realizó la supervisión a la empresa **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.** (en adelante **SEAL**), correspondiente al Periodo 2014.

Dicha supervisión culminó con el Informe de Supervisión N° 086PJ/2015-2015-09-03, el cual, fue remitido a la empresa supervisada mediante el Oficio N° 1087-2015-OS/OMR-IV, de fecha 17 de setiembre de 2015, notificado el 21 de setiembre de 2015¹, a fin que presente sus descargos ante las observaciones detectadas durante el procedimiento de supervisión.

- 1.3. Con Carta N° SEAL-GG/OP-0467-2015, de fecha 03 de noviembre de 2015, ingresado con Escrito de Registro N° 2015-93225, de la misma fecha, la empresa **SEAL** presentó sus descargos al Informe de Supervisión mencionado en el párrafo precedente.
- 1.4. A través del Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1118-2016-OS/OR AREQUIPA, se realizó el análisis de los descargos presentados, recomendando iniciar procedimiento administrativo sancionador a la empresa SEAL, al haberse el siguiente incumplimiento:

INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
Incumplir con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión para el año 2014, establecida conforme a lo dispuesto por el numeral 7.2 del Procedimiento, debido a que se verificó que SEAL subsanó el 21 % de las deficiencias de primera prioridad (Tipificadas con los Códigos 1034, 2024, 5016 y 5026) en los sectores típicos de distribución 2 y 3.	<u>Numeral 7.2 del Procedimiento</u> 7. Priorización y Metas de Subsanación de Deficiencias 7.2 Al 30 de setiembre de cada año, Osinergmin, establece metas para el siguiente periodo anual, de subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión, baja tensión y conexiones eléctricas, con los criterios señalados en el numeral 5.4.	Numeral 12.1.1 ² del Procedimiento. Numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

¹ Conforme se desprende del cargo obrante en el expediente 201500093225.

² Se considera como infracción a este procedimiento:

12.1.2 Incumplir las metas anuales de subsanación de deficiencias en las instalaciones en media tensión.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

- 1.5. Mediante Oficio N° 1604-2016-OS/OR AREQUIPA³, de fecha 31 de agosto de 2016, notificado el 01 de setiembre de 2016⁴, se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **SEAL** por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos a la imputación formulada.
- 1.6. A través de Carta N° SEAL-GG/OP-0356-2016, de fecha 22 de setiembre del 2016, ingresada con Escrito de Registro N° 2016-93225, de la misma fecha, la empresa **SEAL** solicitó la ampliación de plazo para efectuar el descargo al inicio del procedimiento administrativo sancionador en quince (15) días hábiles.
- 1.7. Mediante Oficio N° 979-2016-OS/OR AREQUIPA, de fecha 23 de setiembre de 2016, notificado el 26 de setiembre⁵, se otorgó a manera de ampliación el plazo de diez (10) días hábiles a efectos de formular sus descargos.
- 1.8. Mediante Carta N° SEAL-GG/OP-0379-2016, de fecha 10 de octubre de 2016, ingresada con Escrito de Registro N° 2016-93225, de la misma fecha, la empresa **SEAL** presentó sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
- 1.9. Mediante Informe Final de Instrucción N° 108-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 28 de noviembre de 2017, se realizó el análisis de los descargos referidos en el párrafo precedente, concluyéndose que corresponde **SANCIONAR** a la empresa **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con una multa de doscientas veintiséis con sesenta centésimas (226.60) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento descrito en el numeral 1.4 precedente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.
- 1.10. Mediante Oficio N° 1226-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 29 de noviembre de 2017, notificado el 30 de noviembre de 2017⁶, se corrió traslado a la empresa **SEAL**, del Informe Final de Instrucción N° 108-2017-OS/OR AREQUIPA, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada para presentar sus descargos en caso no esté de acuerdo con las conclusiones del referido informe.
- 1.11. Mediante Carta N° SEAL GG/OP-0563-2017, de fecha 06 de diciembre de 2017, ingresada con Escrito de Registro N° 2015-93225, de fecha 07 de diciembre de 2017, **SEAL** presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción.
- 1.12. Mediante Resolución de Oficinas Regionales N° 2327-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 12 de diciembre de 2017, notificada en esa misma fecha⁷, se resolvió **SANCIONAR** a la empresa **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con una multa de doscientas veintiséis con sesenta centésimas (226.60) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago, por el incumplimiento descrito en el numeral 1.4

³ Corresponde señalar que en el Oficio N° 1604-2016-OS/OR AREQUIPA, se consignó en su numeral 1: *"Incumplir con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión para el año 2013"*; sin embargo, se debió consignar *"Incumplir con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión para el año 2014"*, conforme se desprende del Informe de Supervisión N° 086PJ/2015-2015-09-03 y el Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1118-2016-OS/OR AREQUIPA, obrantes en el expediente materia de análisis, hecho que constituye un error material, el cual, puede ser rectificado con efectos retroactivos, de oficio y en cualquier estado del procedimiento, al no alterar de forma sustancial el contenido del referido Oficio; de conformidad con lo dispuesto en el numeral 201.1 del artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27 444.

⁴ Conforme se desprende del cargo obrante en el expediente 201500093225. Asimismo, mediante el mismo se corrió traslado del Informe de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador N° 1118-2016-OS/OR AREQUIPA a la concesionaria.

⁵ Conforme se desprende del cargo obrante en el expediente 201500093225.

⁶ Conforme se desprende de la cédula de notificación obrante en el expediente 201500093225.

⁷ Conforme se desprende de la cédula de notificación obrante en el expediente 201500093225.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

precedente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

- 1.13. A través del documento N° P.AL. 0011-2018/SEAL, de fecha 04 de enero de 2018, ingresado con Escrito de Registro N° 2015-93225, de fecha 05 de enero de 2018⁸, la recurrente interpuso recurso de reconsideración en contra de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2327-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 12 de diciembre de 2017.
- 1.14. Mediante Resolución de Oficinas Regionales N° 3038-2018-OS/OR AREQUIPA, de fecha 11 de diciembre de 2018, notificada en esa misma fecha⁹, se resolvió declarar **FUNDADO** el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa **SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, en contra de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2327-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 12 de diciembre de 2017; y por ende, declarar la **NULIDAD** de la Resolución de Oficinas Regionales N° 2327-2017-OS/OR AREQUIPA, de fecha 12 de diciembre de 2017 –por haber incurrido en las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 10° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS–.

Asimismo, se resolvió declarar caducado el procedimiento administrativo sancionador iniciado a la empresa **SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, mediante Oficio N° 1604-2016-OS/OR AREQUIPA, de fecha 31 de agosto de 2016 y, en consecuencia, disponer el archivo del mismo; no obstante, Osinergmin se reservó el derecho a iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento señalado en el numeral 3.4 del presente Informe.

- 1.15. A través del Informe de Instrucción N° 501-2108-OS/OR AREQUIPA (en adelante, Informe de Instrucción), de fecha 13 de diciembre de 2018, se realizó el análisis de los actuados en el expediente 201500093225, recomendando iniciar procedimiento administrativo sancionador a la empresa **SEAL**, al haberse el siguiente incumplimiento:

INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACIÓN
Incumplir con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión para el año 2014, establecida conforme a lo dispuesto por el numeral 7.2 del Procedimiento, debido a que se verificó que SEAL subsanó el 21 % de las deficiencias de primera prioridad (Tipificadas con los Códigos 1034, 2024, 5016 y 5026) en los sectores típicos de distribución 2 y 3.	<u>Numeral 7.2 del Procedimiento</u> 7. Priorización y Metas de Subsanación de Deficiencias 7.2 Al 30 de setiembre de cada año, Osinergmin, establece metas para el siguiente periodo anual, de subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión, baja tensión y conexiones eléctricas, con los criterios señalados en el numeral 5.4.	Numeral 12.1.1 ¹⁰ del Procedimiento. Numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

- 1.16. Mediante Oficio N° 3704-2018-OS/OR AREQUIPA¹¹, de fecha 13 de diciembre de 2018, notificado el 14 de diciembre de 2018¹², se inició procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **SEAL** por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento –incumplimiento detallado en el numeral precedente–,

⁸ Cabe precisar que si bien el recurso de reconsideración interpuesto ingresó por mesa de partes en fecha 05 de enero de 2018; el mismo, fue cargado al Sistema de Gestión de Documentos Digitales – SIGED de Osinergmin, en fecha 04 de enero de 2018 –por la señorita Paola Paredes Jiménez–; por lo que consideramos ésta última fecha –04 de enero de 2018–, como la fecha de presentación del referido recurso.

⁹ Conforme se desprende de la cédula de notificación obrante en el expediente 201500093225.

¹⁰ Se considera como infracción a este procedimiento:

12.1.2 Incumplir las metas anuales de subsanación de deficiencias en las instalaciones en media tensión.

¹¹ Mediante el mismo se corrió traslado del Informe de Instrucción a la concesionaria.

¹² Conforme se desprende de la cédula de notificación obrante en el expediente materia de análisis.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

- 1.17. A través de Carta N° SEAL-GG/OP-0720-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, ingresada con Escrito de Registro N° 2018-206883, de la misma fecha, la empresa **SEAL** presentó su reconocimiento de responsabilidad por el incumplimiento de la meta de subsanación de deficiencias en media tensión, año 2014.
- 1.18. Mediante Informe Final de Instrucción N° 244-2018-OS/OR AREQUIPA (en adelante, el Informe Final de Instrucción), de fecha 26 de diciembre de 2018, se realizó el análisis de los actuados en el procedimiento administrativo sancionador, concluyéndose que corresponde **SANCIONAR** a la empresa **SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.** con una multa de ciento trece con treinta centésimas (113.30) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento descrito en el numeral 1.15 precedente, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.
- 1.19. Mediante Oficio N° 984-2018-OS/OR AREQUIPA, de fecha 27 de diciembre de 2018, notificado el 31 de diciembre de 2018¹³, se corrió traslado a la empresa **SEAL**, del Informe Final de Instrucción, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada para presentar sus descargos en caso no esté de acuerdo con las conclusiones del referido informe.
- 1.20. A través de la Carta N° SEAL GG-OP-0054-2019, de fecha 03 de enero de 2019, ingresada con Escrito de Registro N° 2018-206883, de fecha 04 de enero de 2019, la empresa **SEAL** indicó que no presentarían descargos al Informe Final de Instrucción, ratificándose en lo señalado en la Carta N° SEAL-GG/OP-0720-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018.

2. ANÁLISIS

2.1. CUESTIÓN PREVIA

Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 218-2016-OS/CD –publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, el 13 de setiembre de 2016–, modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se determinaron los órganos y las instancias competentes para el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los especialistas regionales –en electricidad y en hidrocarburos–, son los órganos instructores competentes para tramitar en primera instancia los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y comercialización de electricidad, hidrocarburos líquidos y gas natural; y los Jefes de las Oficinas Regionales son los órganos sancionadores competentes en primera instancia para los referidos procedimientos; de modo que ellos son los órganos competentes, en primera instancia, para tramitar, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por el incumplimiento materia de evaluación.

2.2. CON RESPECTO A QUE SEAL NO CUMPLIÓ CON LA META ANUAL DE SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE MEDIA TENSIÓN PARA EL AÑO 2014, ESTABLECIDA CONFORME A LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 7.2 DEL PROCEDIMIENTO.

¹³ Conforme se desprende de la cédula de notificación obrante en el expediente materia de análisis.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

Se observó que SEAL subsanó el 21 % de las deficiencias de primera prioridad (tipificadas con los Códigos 1034, 2024, 5016 y 5026) en los sectores típicos de distribución 2 y 3, incumpliendo con la meta anual de subsanación de deficiencias de media tensión para el año 2014.

RECONOCIMIENTO DE SEAL Y RATIFICACIÓN DEL MISMO

Mediante la Carta N° SEAL-GG/OP-0720-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, SEAL hizo de nuestro conocimiento dentro del plazo otorgado, del reconocimiento de su responsabilidad por el incumplimiento de la meta de subsanación de deficiencias en media tensión, año 2014; solicitando se considere la reducción de la multa en un 50 %.

Asimismo, mediante la Carta N° SEAL GG-OP-0054-2019, de fecha 03 de enero de 2019, SEAL indicó que no presentaría descargos al Informe Final de Instrucción, ratificándose en lo señalado en la Carta N° SEAL-GG/OP-0720-2018.

ANÁLISIS

De conformidad con el literal g.1 del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, establece que *“el reconocimiento del agente supervisado, de forma expresa y por escrito, de su responsabilidad, efectuado hasta antes de la emisión de la resolución de sanción generará que la multa se reduzca hasta un monto no menor de la mitad de su importe (...)”*, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Si el agente presenta el reconocimiento de responsabilidad de forma expresa y por escrito:	La multa se reducirá en:
Hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.	50 %
Luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.	30 %
Luego de la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción, y hasta antes de la emisión de la resolución de sanción.	10 %

La Carta N° SEAL-GG/OP-0720-2018, de fecha 21 de diciembre de 2018, ingresada con Escrito de Registro N° 2018-206883, de la misma fecha, la empresa **SEAL** reconoció su responsabilidad administrativa respecto del incumplimiento imputado.

Considerando ello, el reconocimiento fue realizado dentro del plazo de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador; por ende, corresponde reducir la multa a imponerse en un 50 %.

CONCLUSIONES

En el presente caso no se ha desvirtuado la información contenida en el Informe de Instrucción; ratificándose que **SEAL** sólo subsanó el 21 % de las deficiencias en instalaciones en media tensión consideradas en la Meta establecida para el Periodo 2014.

Cabe indicar que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

Asimismo, cabe precisarse que el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que “[...] La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente, de acuerdo a la Escala de Multas y Sanciones [de Osinergmin], aprobada por el Consejo Directivo [...]”; por lo que, la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las leyes, reglamentos, resoluciones, contratos de concesión y demás obligaciones establecidas en normas, procedimientos y/o disposiciones bajo el ámbito de competencia de Osinergmin es objetiva; en ese sentido, únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad a la administrada.

De conformidad con el numeral 12.1.2 del Procedimiento, se establece como infracción el incumplir las metas anuales de subsanación de deficiencias en las instalaciones en media tensión.

Por lo tanto, **SEAL** ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el numeral 12.1.2 del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

3. GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD, se incorporó el Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, a la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

El numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD, establece las multas por incumplimiento de metas anuales de subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión, así también establece las fórmulas para el cálculo de la multa por incumplimiento de metas anuales de subsanación en instalaciones de media tensión.

En ese sentido, la multa a imponer se ha calculado considerándose lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones, quedando el cálculo de la siguiente manera:

REPORTE	1034	2024	5016	5026	TOTAL
Meta Total (1)	93	86	764	1 597	2 540
Declaradas Subsanadas (2)	4	24	181	249	458
Deficiencias No Subsanadas (2)	89	62	583	1 348	2 082
Muestra de Supervision (3)	2	22	157	205	386
No existen (NE) hallados en supervisión (4)	0	1	1	4	6
Por Subsanan (PS) d _i (4)	0	3	3	11	17
No existen (NE) proyectados (5)	0	1	1	6	8
Por Subsanan (PS) Proyectado (5)	0	4	4	17	25
Meta Total Real (6)	92	86	764	1 597	2 539
Subsanadas Reales	5	23	217	281	526
No Subsanadas Reales	87	62	546	1.310	2.005
% Incumplimiento	94,57 %	72,09 %	71,47 %	82,03 %	78,97 %
% Cumplimiento	5,43 %	27,91 %	28,53 %	17,97 %	21,03 %
Multa Unitaria	0,0737	0,092	0,0717	0,1191	

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

f_{CM}	1,00	1,00	1,00	1,00	
Ddi	0,00 %	4,65 %	0,52 %	1,06 %	
Fi	1,00	1,05	1,05	1,05	
CE(UIT)	6,41	6,09	39,45	158,15	210,10

- (1) Cantidad de Deficiencias para el cumplimiento de Metas 2014 según Cuadro N° 1 del Informe de Supervisión.
- (2) Avance del Cumplimiento de Metas según Cuadro N° 2 del Informe de Supervisión.
- (3) Muestra de Supervisión según Cuadro N° 4 del Informe de Supervisión.
- (4) Resultados de supervisión según Cuadro N° 5 del Informe de Supervisión.
- (5) Resultados de supervisión proyectados, según Cuadro N° 6 del Informe de Supervisión.
- (6) Meta Total (Real) según Cuadro N° 2A del Informe de Supervisión.

$$Cs = 0,000053 * N^{\circ} \text{ Clientes} * \% \text{ defnosub} = \mathbf{16,50 \text{ UIT}}$$

CE: Costo evitado por cada deficiencia no subsanada

$$CE = \sum (CU * (Dns + Ddi * fi) * f_{CM})$$

$$MMT = CE + Cs \quad \text{---->} \quad = \quad \mathbf{210.10 + 16.50}$$

$$MMT = \mathbf{226.60 \text{ UIT}}$$

MMT: Multa total por incumplimiento de la Meta 2014, subsanación de deficiencias en instalaciones en media tensión.

Considerando lo señalado en el análisis descrito en el numeral 2.2 precedente, corresponde reducir la multa a imponerse en un 50 %:

Multa con Reducción: **113.30 UIT**

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; en la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A.**, con una multa de ciento trece con treinta centésimas (113.30) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento descrito en el numeral 1.15 de la presente Resolución, de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del Anexo N° 16 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, incorporado por Resolución de Consejo Directivo N° 129-2011-OS/CD.

Código de Infracción: 1800206883-01

Artículo 2º.- Informar que, contra la presente Resolución cabe la interposición de recurso impugnativo de reconsideración o apelación, el que se interpondrá ante el mismo órgano que dictó la presente Resolución, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles perentorios, contados a partir del día siguiente de notificada la presente, conforme lo establecido en el artículo 216° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 63-2019-OS/OR AREQUIPA**

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación **“MULTAS PAS”** para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación **“OSINERGMIN MULTAS PAS”**; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa fiscalizada el contenido de la presente Resolución.

«vbravo»

**ING. VICTOR MANUEL BRAVO RAMOS
Jefe Oficina Regional Arequipa
Órgano Sancionador
Osinergmin**