**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1167-2019-OS/OR MOQUEGUA**

Moquegua, 06 de mayo del 2019

VISTOS:

El expediente N° 201800208062, referido al procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Oficio N° 438-2019-OS/OR MOQUEGUA y el Informe Final de Instrucción N° 621-2019-OS/OR MOQUEGUA, en contra de la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.**, con Registro Único de Contribuyente - (RUC) N° 20519847907.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Conforme consta en el Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201800208062, en la visita de fiscalización realizada el 18 de diciembre de 2018, al establecimiento operado por la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.**, con Registro de Hidrocarburos N° 39927-050-031016, ubicado en Av. Andrés A. Cáceres S/N, Mza. K Lotes 8 y 9, distrito de Samegua, provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua, se constató que el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetros de las mangueras verificadas, era de:

- Error porcentaje caudal máximo: **-0,572 %**,
- Error porcentaje caudal máximo: **-0,572 %**,
- Error porcentaje caudal máximo: **-0,528 %**

El mismo que excede el Error Máximo Permissible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.

1.2 Mediante el escrito de registro N° 2018-208062 de fecha 21 de diciembre de 2018, la empresa fiscalizada presentó sus descargos al Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos N° 201800208062.

1.3 Mediante Oficio N° 438-2019-OS/OR MOQUEGUA¹, de fecha 15 de febrero de 2019, notificado el 18 de febrero de 2019², se comunicó a la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.**, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, por el incumplimiento de la obligación establecida en el inciso e) del artículo 86° del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, en concordancia con el artículo 8° del Anexo 1 Procedimientos para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios aprobado por Resolución de Concejo Directivo N° 400-2006- OS/CD y modificatorias; lo cual constituye infracción administrativa sancionable prevista en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Concejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (05)

¹ Mediante el cual se notifica el Informe de Instrucción N° 707-2019-OS/OR MOQUEGUA, de fecha 15 de febrero de 2019.

² Conforme se desprende de la cédula de notificación, que fue recibida por la señora Amelda Beatriz Flores Pauro identificada con DNI N° 40418426, quien manifestó ser Trabajadora.

días hábiles contados a partir del día siguiente de notificado para la presentación de sus descargos.

- 1.4 A través del Escrito de Registro N° 2018-208062, de fecha 25 de febrero de 2019, la empresa fiscalizada manifestó el reconocimiento de su responsabilidad respecto del incumplimiento imputado en el presente procedimiento administrativo sancionador.
- 1.5 Mediante Informe Final de Instrucción N° 621-2019-OS/OR MOQUEGUA de fecha 20 de marzo del 2019, se procedió con el análisis de lo actuado en el expediente materia de análisis.
- 1.6 A través del Oficio N° 169-2019-OS/OR MOQUEGUA de fecha 20 de marzo del 2019³, se trasladó a la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.**, el Informe Final de Instrucción referido en el párrafo anterior; otorgándosele el plazo de cinco (5) días hábiles para efectuar los descargos al Informe referido.
- 1.7 Vencido el plazo otorgado, la empresa fiscalizada no presentó descargo alguno al Oficio N° 169-2019-OS/OR MOQUEGUA.

2. ANÁLISIS

- 2.1. Conforme lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador se desprende que la empresa con razón social **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.** y Registro de Hidrocarburos N° 39927-050-031016 ha incumplido con lo establecido en el inciso e) del artículo 86° del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, en concordancia con el artículo 8° del Anexo 1 Procedimientos para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios aprobado por Resolución de Concejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; lo cual constituye infracción administrativa sancionable prevista en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Concejo Directivo N° 271- 2012-OS/CD y modificatorias, toda vez que se constató que el porcentaje de error detectado en tres (3) contómetros de las mangueras excedía el Error Máximo Permisible (EMP), que es de $\pm 0,5\%$.
- 2.2. El inciso e) del artículo 86° del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, establece que es infracción sancionable la venta de combustibles en volúmenes menores respecto a la tolerancia establecida y otras infracciones al control metrológico y a la calidad de productos.
- 2.3. El artículo 8° del Anexo 1⁴ de la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD, establece que *“el rango de porcentaje de error aceptado varía entre -0.5% y +0.5%, incluyendo dichos valores, y se aplicará para cada medición realizada, tanto a caudal máximo como a caudal mínimo. Cuando cualquiera de los resultados de estas mediciones se encuentre por debajo de la tolerancia máxima permisible de -0.5% se iniciará el procedimiento administrativo sancionador conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de Osinergmin vigente y demás normas aplicables sobre la materia”*.

³ Notificado con fecha 22 de marzo de 2019, conforme se desprende de la cedula de notificación, que fue recibida por la señora YANET YAQUELINE TUPA CCALLUCO identificada con DNI: 43083527, quien manifestó ser la encargada.

⁴ Artículo modificado por la Resolución de Consejo Directivo N° 014-2009-OS/CD publicada con fecha 05 de febrero de 2009.

- 2.4. En cuanto a la medida correctiva efectuada por la empresa fiscalizada referida en su escrito de registro N° 2018-208062 de fecha 21 de diciembre de 2018, se debe indicar que el literal g.3 del numeral 25.1, del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo de Osinergmin N° 040-2017-OS/CD, dispone que para aquellos incumplimientos no pasibles de subsanación, como en el presente caso⁵, constituye un factor atenuante la realización de acciones correctivas debidamente acreditadas, hasta la presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, disponiendo que el factor atenuante será de -5%; en este sentido habiendo cumplido la empresa fiscalizada en acreditar la calibración de la manguera en la que se encontró el error de porcentaje, dentro del plazo estipulado en la referida norma, corresponde aplicar el factor atenuante de -5% respecto del incumplimiento verificado.”
- 2.5. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad efectuado por la empresa fiscalizada, indicamos que el artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece las condiciones eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones, señalando en su numeral 2, literal a) que constituye condición atenuante *“Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador **el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.** En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe”*; asimismo el sub literal g.1.1), literal g), del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD, establece que la reducción de la multa comprenderá a un *“- 50%, si el reconocimiento de responsabilidad se presenta **hasta la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.**”*

En este sentido habiendo la empresa fiscalizada, presentado su reconocimiento de responsabilidad, con fecha 25 de febrero de 2019, es decir dentro el plazo de cinco (5) días hábiles otorgado para efectuar sus descargos al inicio del presente procedimiento sancionador, mediante el Oficio N° 438-2019-OS/OR MOQUEGUA, notificado con fecha 18 de febrero de 2019, corresponde aplicar la reducción de la multa en un 50%.

- 2.6. El artículo 1º de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.
- 2.7. El artículo 5º de la Ley mencionada en el numeral anterior del presente informe establece que el Osinergmin, ejerce de manera exclusiva las facultades contempladas en ésta, su Ley de Creación N° 26734 y en la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332, en lo concerniente al control metrológico, así como la calidad de los combustibles y otros productos derivados de los hidrocarburos, en las actividades que se encuentren comprendidas bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley N° 26221.

⁵ Conforme el numeral 15.3 del artículo 15° del referido Reglamento que establece aquellos incumplimientos que no son pasibles de subsanación, el mismo que incluye en su literal h) al incumplimiento relacionado a “(...) procedimientos o estándares de trabajo (...) o tolerancias, tales como, normas de control de calidad, control metrológico, peso neto de cilindros de GLP, parámetros de aire o emisión, existencias, entre otros.”

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1167-2019-OS/OR MOQUEGUA**

- 2.8. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011, se aprobaron los Criterios Específicos de Sanción que se deberán tomar en cuenta para la aplicación del numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y sus modificatorias, estableciéndose el siguiente rango de aplicación por cada manguera encontrada que exceda el Error Máximo Permissible (EMP):

Rango de Aplicación	Multa (UIT)
Desde -0.501 % hasta -1.000 %	0.35
Desde -1.001 % hasta -1.500 %	1.05
Desde -1.501 % hasta - 2.000 %	1.75
Desde -2.001 % o menos	2.45

- 2.9. En este sentido, de acuerdo a los referidos criterios específicos, corresponde aplicar la siguiente sanción por la infracción administrativa acreditada en el presente procedimiento:

DESCRIPCIÓN Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCIÓN	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por RCD N° 271-2012-OS/CD		RGG 352 y sus modificatorias Criterio Especifico de Sanción en UIT	Aplicación de Factor Atenuante por Acciones Correctivas	Procede reducción por reconocimiento	Total de la sanción aplicable
	Tipificación	Escalas de Multas y Sanciones				
<p>Se constató que el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetros de las mangueras verificadas, era de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Error porcentaje caudal máximo: - 0,572%. - - Error porcentaje caudal máximo: - 0,572%. - - Error porcentaje caudal máximo: - 0,528%. <p>Inciso e) del artículo 86° del Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, en concordancia con el artículo 8° del Anexo 1 Procedimientos para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y sus modificatorias.</p>	2.6.1	Multa de hasta 150 UIT y/o ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.	1.05 ⁶	SI - 5% ⁷	SI -50% ⁸	0.498 UIT

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y en la Resolución de

⁶ Error porcentaje caudal máximo: -0,572%, corresponde una sanción de 0.35 UIT.
Error porcentaje caudal máximo: -0,572%, corresponde una sanción de 0.35 UIT.
Error porcentaje caudal máximo: -0,528%, corresponde una sanción de 0.35 UIT.

Monto total de la multa = 1.05 UIT

⁷ 1.05 UIT – 5% = 0.997 UIT

⁸ 0.997 UIT – 50% = **0.498 UIT**

Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD y modificatoria, y en los argumentos expuestos en la presente Resolución.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- SANCIONAR a la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.**, con una multa de cuatrocientos noventa y ocho milésimas (0.498) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento señalado en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 1800208062-01

Artículo 2º.- Informar que la presente resolución puede ser impugnada en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de su notificación.

Artículo 3º.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figura en la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa **GRIFO SAMEGUA E.I.R.L.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«wvaldivieso»

ING. WASHINGTON VALDIVIESO SANDOVAL
Jefe de Oficina Regional Moquegua
Órgano Sancionador
Osinergmin