RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1893-2018-OS/OR CUSCO

Cusco, 01 de agosto del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700069649, El informe de Instrucción N° 1092-OS/OR-CUSCO, el Oficio N° 2872-2017-OS/OR CUSCO, el Informe Final de Instrucción N° 577-2018-OS/OR-CUSCO y el Oficio N° 179-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Administrativo Sancionador del establecimiento ubicado en la PROLONGACION AV. DE LA CULTURA C-11 URB. 3 DE MAYO, Distrito de SAN JERONIMO, Provincia y Departamento de CUSCO, operado por la empresa PETRO ROYAL S.A.C., identificado con Registro Único de Contribuyente N° 20490776452 y registro de hidrocarburos N° 18535-050-230716.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1.** Con fecha 06 de mayo de 2017, a las 00:00 horas se llega al establecimiento de PETRO ROYAL S.A.C. donde se hallaba el encargado Ortiz Flores Franklin identificado con DNI N° 47389833, quien procedió a atender la supervisión, procediéndose con la verificación del Acta de fiscalización al establecimiento para ver si había algún incumplimiento o acto inseguro, se pudo evidenciar que en el establecimiento se encontraban vehículos estacionados con placas A4H-905; V20-647; OH-2779; A3A-912 Y X1N-400 y un cargador frontal lo que constituye una infracción al Art. 51° del D.S. 054-93-EM.
- 1.2.** De lo actuado, según Informe de Supervisión IS-4264-2017, se efectuó una supervisión operativa al establecimiento operado por **PETRO ROYAL S.A.C.**, en fecha 06 de mayo de 2017 con la finalidad de constatar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad que representan un peligro para la seguridad pública, mediante Informe de Supervisión N° IS- IS-4264-2017, de fecha 25 de mayo de 2017, se señaló que durante la visita se verificó mediante Acta de fiscalización, que la empresa PETRO ROYAL S.A.C., venía realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad.
- 1.3.** Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.
- 1.4.** De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 1092-OS/OR-CUSCO, señala que establecimiento de venta de combustibles, operado la empresa PETRO ROYAL S.A.C., en la visita de fiscalización realizado el día 06 de mayo de 2017, cuenta con las siguientes infracciones:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1893-2018-OS/OR CUSCO**

INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD Nº 271- 2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES RCD Nº 271-2012- OS/CD
En el establecimiento operado por PETRO ROYAL S.A.C. se encontraban vehículos estacionados con placas A4H-905; V20-647; OH-2779; A3A-912 Y X1N-400 y un cargador frontal.	Artículo 51 del Decreto Supremo Nº 054-93-EM	2.2	Hasta 300 UIT

1.5. Habiendo constatado, la no conformidad de la supervisión de las actividades del establecimiento de venta de combustibles, se dio Inicio al Procedimiento Administrativo Sancionador a través del Informe de Instrucción Nº 1092-OS/OR-CUSCO y el Oficio Nº 2872-2017-OS/OR CUSCO, al establecimiento operado por la empresa PETRO ROYAL S.A.C., por incumplir con las normas técnicas de seguridad, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la supervisión, para que el administrado, pueda presentar sus descargos.

1.6. Con fecha 07 de marzo de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción Nº 577-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente Procedimiento Administrativo Sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad de la empresa PETRO ROYAL S.A.C., con Registro único de Contribuyente Nro. 20490776452, por haber incumplido las obligaciones técnicas y de seguridad, conforme a lo señalado en la infracción descrita en el numeral 2.3, este incumplimiento constituye infracción administrativa, descrita en el numeral 2.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción la multa de veinte centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria (0.20 UIT).”

1.7. La empresa fiscalizada fue notificada con el Informe Final de Instrucción Nº 577-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio 179-2018-OS/OR CUSCO, mediante la cedula de notificación Nº 1043-2018-OS/DSR, en fecha 09 de marzo de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

Con fecha 14 de marzo de 2018, la empresa fiscalizada presentó descargos al Oficio Nº 179-2018-OS/OR CUSCO.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados

2.1.1. Plazo para presentar descargos

El descargo presentado por la empresa PETRO ROYAL S.A.C., de fecha 14 de marzo de 2018, se encuentra dentro del plazo establecido de cinco días (05) en razón al Artículo 21.1º de la Resolución de Consejo Directivo 040-2017-OS/CD.

2.1.2. Sustento del descargo de la empresa PETRO ROYAL S.A.C.

La empresa fiscalizada, en su escrito de descargo señala que, realiza el levantamiento de observaciones emitidas por el supervisor de Osinergmin a su establecimiento según el expediente N° 201700069649, en la supervisión de condiciones inseguras de criticidad alta emitidas el 06 de mayo de 2017, asimismo indica que las observaciones fueron levantadas anteriormente por lo que adjunta el cargo correspondiente. Adjunta i) Copia simple de la cedula de notificación N° 1043-2018-OS/DSR, ii) Oficio N° 179-2018-OS/OR CUSCO, iii) Informe Final de Instrucción N° 577-2018-OS/OR CUSCO, iv) Copia simple del cargo del documento ingresado N° 2017-69649 y v) 4 registros fotográficos.

2.1.3. Análisis de los descargos

De acuerdo a lo señalado, habiendo efectuado un análisis de los descargos, se debe tener en cuenta que la infracción imputada, se configuró a partir de lo observado en la visita de fiscalización de fecha 06 de mayo de 2017, en cuyo momento se observó que se encontraban vehículos estacionados con placas A4H-905; V20-647; OH-2779; A3A-912 Y X1N-400, los cuales no se encontraban en proceso de compra o tuviesen fallas mecánicas, por lo que la acreditación de acciones posteriores a través del registro fotográfico, no lo eximen de responsabilidad, sin embargo, al haber realizado una acción correctiva, la misma será valorada a fin de aplicar el factor atenuante correspondiente.

2.2. Determinación de la sanción

2.2.1. Mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de agosto de 2011, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, mediante informe Final N° 577-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 07 de marzo de 2018, se estableció el siguiente detalle de la propuesta de sanción:

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	En el establecimiento operado por PETRO ROYAL S.A.C. se encontraban vehículos estacionados con placas A4H-905; V20-647; OH-2779; A3A-912 Y X1N-400 y un cargador frontal. Artículo 51 del Decreto Supremo N° 054-93-EM	2.2	Resolución de Gerencia General N° 352	10. Se permite el estacionamiento diurno y nocturno de vehículos que no se encuentran en proceso de compra, servicio o con fallas mecánicas. (Artículo 51° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM). <u>Sanción: 0.20 UIT</u>	0.20

2.3. Graduación de la sanción

2.3.1. Para el presente caso se considerará como una condición atenuante de la responsabilidad, el hecho que el administrado, haya realizado acciones correctivas¹ respecto al

¹ Si la infracción tiene criterio específico de sanción:
 Se aplicará el factor atenuante establecido en el criterio específico, de no haberse previsto factor atenuante en el criterio

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1893-2018-OS/OR CUSCO**

incumplimiento verificado, por lo que se considerara un factor atenuante del 5%², quedando las multas de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del -5%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	En el establecimiento operado por PETRO ROYAL S.A.C. se encontraban vehículos estacionados con placas A4H-905; V20-647; OH-2779; A3A-912 Y X1N-400 y un cargador frontal.	2.2	0.20	Si	0.19 ³

2.3.2. Por lo expuesto, la empresa PETRO ROYAL S.A.C., ha incumplido con lo establecido en el artículo 51° del Decreto Supremo N° 054-93-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.2 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272,

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** a la empresa **PETRO ROYAL S.A.C.**, con una multa de diecinueve centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), 0.19 UIT, vigentes a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.3.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 17-00069649-01.

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "MULTAS PAS" para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental el servicio de recaudación "OSINERGMIN MULTAS PAS"; asimismo, deberá indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución.

específico, y considerando que el Reglamento de SFS tampoco establece cuál es el factor atenuante que deberá aplicarse en los casos de subsanación; aplicaremos un factor atenuante de -5%. El sustento será que Osinergmin viene utilizando institucionalmente dicho porcentaje en la metodología de graduación de sanciones donde no se prevé una multa específica, tal como se aprecia en la Resolución de Gerencia General N° 194-2015-OS/GG.

² Porcentaje establecido en la metodología de graduación de sanciones de acuerdo a la Resolución de Gerencia General N° 194-2015-OS/GG.

³ $0.20 - (0.20 \times 5\%) = 0.19$

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1893-2018-OS/OR CUSCO**

Artículo 3º.- De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- **NOTIFICAR** a la empresa **PETRO ROYAL S.A.C.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador