**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 1611-2018-OS/OR-LIMA NORTE**

Los Olivos, 27 de junio del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700103609, el Informe de Instrucción N° 542-2017-OS/OR LIMA NORTE de fecha 18 de setiembre de 2017, y el Informe Final de Instrucción N° 1258-2018-OS/OR-LIMA NORTE del 11 de junio de 2018, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido por el incumplimiento a la normativa del subsector hidrocarburos en el establecimiento ubicado en la Parcela U.C: 12131 Milagros Bajo – Huando, distrito y provincia de Huaral y departamento de Lima, cuyo responsable es la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.** (en adelante, la Administrada), identificada con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20600558081.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1 Conforme consta en el Informe de Instrucción N° 542-2017-OS/OR LIMA de fecha 18 de setiembre de 2017 al establecimiento operado por la Administrada, se verificó los incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos, conforme se detallan a continuación:

N°	Incumplimiento Verificado	Base Legal	Obligación Normativa	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos	Sanciones Aplicables según la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
1	Los tanques de almacenamiento no cuentan con placa de identificación del fabricante	Artículo 25° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	El tanque deberá llevar una tapa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a que fue sometido. La placa deberá instalarse en una parte visible para control posterior en terreno una vez que haya sido enterrado.	2.14.4	Hasta 220 UIT. CI, CE, RIE, STA, SDA, CB.
2	Se verificó que el interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio.	Artículo 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM.	El interruptor principal estará instalado en la parte exterior del edificio protegido en panel de hierro.	2.4	Hasta 450 UIT. CE, CI, RIE, CB
3	Presenta Declaración Jurada N° 050-20127-20161031-203857-122 de fecha 31 de octubre de 2016, conteniendo información inexacta respecto de los ítems 6.1.	RCD N° 204-2006-OS/CD y Procedimiento Anexo. RCD N° 528-2007-OS/CD y Procedimiento Anexo. RCD N° 223-2010-OS/CD y Procedimiento Anexo N° 3. RCD N° 223-2012-OS/CD y Procedimiento Anexo.	Los responsables de las unidades supervisadas que efectúen inspecciones periódicas en sus instalaciones y/o actividades, según corresponda, deberán asegurar que las operaciones se realicen acorde con la normativa técnica y de seguridad establecidas en el ordenamiento jurídico vigente.	1.13	Hasta 5500 UIT. CE, STA, SDA.

- 1.2 Mediante Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE, de fecha 22 de setiembre de 2017, notificado el 28 de setiembre de 2017, se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.**, por los incumplimientos a lo establecido en los artículos 25° y 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, así como por haber consignado información inexacta en su Declaración Jurada N° 050-20127- 20161031-203857-122 de fecha 31 de octubre de 2016, respecto del ítem 6.1., toda vez que en la visita de supervisión de fecha 05 de julio de 2017, se verificaron incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos, tal como se detallan en el párrafo precedente; hechos que constituyen infracción administrativa sancionable en los numerales 2.26, 2.4 y 1.13 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada, para que presente sus descargos.
- 1.3 A través del escrito de registro N° 2017-103609 de fecha 13 de noviembre de 2017, la Administrada presentó sus descargos subsanando las observaciones y reconociendo su responsabilidad.
- 1.4 Asimismo, mediante escrito de registro N° 2017-103609 de fecha 30 de mayo de 2018, y comunicación electrónica del 01 de junio de 2018, adjuntó información complementaria en relación a los incumplimientos detectados.
- 1.5 Mediante el Oficio N° 1778-2018-OS/OR LIMA NORTE, de fecha 12 de junio de 2018, notificado con fecha 20 de junio de 2018, se trasladó a la Administrada el Informe Final de Instrucción N° 1258-2018-OS/OR LIMA NORTE, a través del cual se concluyó que es responsable de los cargos imputados en el Oficio N° 2248-2017-OS/OR LIMA NORTE, recomendándose imponer multa pecuniaria, asimismo, se otorgó un plazo máximo de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, a efectos que formule los descargos correspondientes.
- 1.6 Habiendo vencido el plazo para que la Administrada formule sus descargos, éstos no han sido presentados.

2. SUSTENTACIÓN DE LOS DESCARGOS

Descargos presentados al Oficio N° 2248-2017-OS/OR LIMA NORTE:

- 2.1. A través del escrito de registro N° 2017-103609 de fecha 13 de noviembre de 2017, la administrada alegó lo siguiente:
- En relación al incumplimiento N° 1, los tanques sí cuentan con placas que los identifiquen; sin embargo, al momento de la visita de supervisión se encontraban tapiados con cemento por medidas de seguridad en el establecimiento, los cuales ya fueron subsanados reventando los bordes para que se puedan verificar
  - Por otro lado, en relación al incumplimiento N° 2, indica que fue subsanado pues el interruptor principal está ahora en la parte exterior del edificio conforme a la normativa vigente.

- Asimismo, presenta su Declaración Jurada N° 050-20127-20161031-203857-122 de fecha 31 de octubre del 2016, conteniendo información inexacta respecto de los ítems 6.1. y, al respecto, reconoce su responsabilidad Administrativa respecto de los incumplimientos materia de análisis y se acogen al sistema de notificación electrónica conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 275-2016-OS/CD y beneficio de reducción de multa según lo indicado en el artículo 26 de la Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, beneficio de pronto pago.

- 2.2. A través del escrito de registro N° 2017-103609 de fecha 30 de mayo de 2018, y comunicación electrónica del 01 de junio de 2018, la administrada adjuntó información complementaria mediante registros fotográficos que sustentan lo indicado en su primer escrito ingresado el 13 de noviembre de 2017.

3. ANÁLISIS DE LOS DESCARGOS Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

- 3.1. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo;
- 3.2. Posteriormente, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 10-2017-OS/CD publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de enero de 2017, que modificó la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes y distintas para el ejercicio de la función instructora y sancionadora en el sector energía y minería, disponiéndose las autoridades a cargo del ejercicio de la función instructora y sancionadora en materia de energía, para tramitar, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución y comercialización de electricidad, hidrocarburos líquidos y gas natural, en las etapas pre-operativa, operativa y abandono.
- 3.3. En ese sentido, la autoridad competente para conocer la instrucción de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de Distribución y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos es el Especialista de Hidrocarburos; asimismo, le corresponde la función sancionadora al Jefe de Oficinas Regionales. Por lo tanto, corresponde el análisis y resolución del presente procedimiento administrativo a la Oficina Regional Lima Norte.
- 3.4. El presente procedimiento administrativo sancionador se inició a la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.**, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 25° y 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, así como por haber consignado información inexacta en su Declaración Jurada N° 050-20127- 20161031-203857-122 de fecha 31 de octubre de 2016, respecto del ítem 6.1., toda vez que en la visita de supervisión de fecha 05 de julio de 2017; efectuado al establecimiento operado por la Administrada, se verificaron incumplimientos a la normativa del subsector hidrocarburos, conforme se detallan en el numeral 1.1 de la presente Resolución.
- 3.5. Con relación a los incumplimientos N° 1 y 2 imputados mediante Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE, corresponde señalar que a partir de la visita de fiscalización realizada el 05 de julio de 2017, conforme consta en el Acta de Fiscalización – Expediente N° 201700103609 y de los registros fotográficos obrantes en el presente expediente, se observa que la empresa fiscalizada incumplió las obligaciones establecidas en las

normativas descritas en el párrafo precedente; toda vez que durante la referida visita se verificó que (i) en el establecimiento no se pudo tener acceso a las placas de identificación de tanques, y (ii) el interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio.

- 3.6. Al respecto, es importante precisar que la información contenida en la referida Acta donde se evidencian los incumplimientos verificados se presume cierta, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por los supervisores en ejercicio de sus funciones, quienes realizan sus actividades de supervisión conforme a las dispositivos legales pertinentes, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el numeral 18.3 del artículo 18° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.
- 3.7. En atención a lo antes indicado, la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa del subsector hidrocarburos, recae en los responsables de los establecimientos fiscalizados que se encuentran inscritos en el Registro de Hidrocarburos, por lo que es su responsabilidad, como titulares de la actividad, el verificar que ésta sea realizada conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente, debiendo para ello adoptar todas las acciones que sean necesarias. En el presente caso, la titular del Registro de Hidrocarburos N° 18870-050-180815 es la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.**, por lo que ésta es la única responsable de velar por que sus actividades se lleven a cabo conforme a la normativa vigente.
- 3.8. Por otro lado, respecto a lo manifestado por la Administrada en el numeral 2.1 de la presente Resolución, corresponde señalar que de acuerdo al literal g.1) del numeral 25.1 del artículo 25° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD¹ (en adelante, Reglamento SFS), la administrada ha reconocido de forma expresa, por escrito e incondicionalmente su responsabilidad respecto a las infracciones administrativas, lo cual constituye condición atenuante de responsabilidad administrativa, por lo que si la sanción aplicable es una multa, se reducirá en -30%, si el reconocimiento de responsabilidad se presente luego de la fecha de presentación de descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y hasta la fecha de presentación de descargos al Informe Final de Instrucción.
- 3.9. En ese sentido, considerando que la Administrada ha presentado su escrito de reconocimiento de responsabilidad administrativa en su escrito de descargo al Oficio N° 2248-2017-OS/OR LIMA NORTE, corresponde aceptar el reconocimiento y proceder conforme a norma.
- 3.10. Asimismo, debemos indicar que la Administrada autorizó registrarse en el Sistema de Notificación Electrónica de Osinergmin mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 2017; sin embargo, conforme al numeral 26.3 del artículo 26° del Reglamento de SFS², es

---

¹ Publicada el 18 de marzo de 2017.

² **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD**

Artículo 26.- Beneficio de pronto pago

26.1 Recibida la resolución que impone una sanción, el Agente Supervisado puede acogerse al beneficio de pronto pago, mediante la cancelación de la multa impuesta dentro del plazo fijado para su pago, siendo requisito para su eficacia no interponer recurso administrativo.

26.2 El beneficio de pronto pago es equivalente a una reducción del 10% sobre el importe final de la multa impuesta en la

requisito para el acogimiento al beneficio de Pronto Pago la obligación de presentar la solicitud hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador.

- 3.11. En ese sentido, considerando que la empresa fiscalizada ha solicitado el acogimiento al beneficio de pronto pago con fecha 13 de noviembre de 2017, es decir, fuera del plazo de los 05 días hábiles de notificado el Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE por el cual se inició el presente procedimiento; por lo tanto, la solicitud deviene en improcedente.
- 3.12. Con relación a lo manifestado por la empresa fiscalizada en el numeral 2.2 de la presente Resolución, se advierte que la administrada ha tomado acciones a efectos de corregir los incumplimientos detectados en la visita de supervisión de fecha 05 de julio de 2017, donde se observa registro fotográfico donde se puede apreciar las placas de identificación de los tanques de combustibles líquidos, asimismo, se observa la instalación del interruptor general principal por fuera del establecimiento.
- 3.13. En consecuencia, del análisis realizado, se concluye que la empresa fiscalizada habría realizado acciones correctivas de los incumplimientos detectados, lo cual constituye factor atenuante de responsabilidad administrativa de conformidad con el numeral 15.2³ del artículo 15° del Reglamento de SFS, en concordancia con el literal g.2⁴ del numeral 25.1 del artículo 25° del cuerpo normativo acotado, pues al haberse realizado con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador, corresponde aplicar el factor atenuante de -5% sobre la multa a imponerse.
- 3.14. En ese sentido, considerando que la empresa fiscalizada ha acreditado la corrección de los incumplimientos N° 1 y 2 imputados mediante Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE, corresponde proceder conforme a la normativa vigente.
- 3.15. Adicionalmente, respecto de la infracción N° 3 imputada en el Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE, por cuanto la administrada habría presentado Declaración Jurada N° 050-20127-20161031-203857-122 de fecha 31 de octubre de 2016, conteniendo información inexacta respecto de los ítems 6.1, la cual contenía la siguiente pregunta:

---

resolución de sanción.

26.3 Para la aplicación del beneficio de pronto pago es requisito que el Agente Supervisado haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador, y mantenido vigente dicha autorización, conforme a lo previsto en la Directiva de Notificación Electrónica de Osinergmin. El plazo señalado hasta el cual debe haberse autorizado la notificación electrónica, no considera aquél otorgado a manera de ampliación para presentación de descargos.

26.4 Si no se cumpliera con todas las condiciones previstas en el presente artículo, de haberse efectuado el pago, éste se considera como un pago a cuenta.

³ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD**

Artículo 15.- Subsanación voluntaria de la infracción

[...]

15.2 La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador no exime al Agente Supervisado de responsabilidad ni sustrae la materia sancionable, sin perjuicio que pueda ser considerado como un criterio atenuante para efectos de la graduación de sanción [...].

⁴ **Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD**

Artículo 25.- Graduación de multas

25.1 En los casos en que la multa prevista por el Consejo Directivo como sanción tenga rangos o topes de aplicación, se utilizan, según sea el caso, los siguientes criterios de graduación:

[...]

g.2) La subsanación voluntaria de la infracción con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador..."

“6.1 ¿Tienen los tanques una placa ubicada en un lugar visible que identifique al fabricante, muestre la fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fueron sometido?”

- 3.16. En cuanto a ello, al haberse constatado en la visita de supervisión del 05 de julio de 2017 la imposibilidad de verificar que los tanques de almacenamiento de combustibles líquidos contaran con las respectivas placas de identificación del fabricante que muestren la fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fueron sometido; por lo tanto, el administrado habría remitido información inexacta en la referida Declaración Jurada.
- 3.17. Sobre el particular, el numeral 23.1 del artículo 23° del Reglamento de SFS establece que la responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva⁵, en ese sentido únicamente es necesario constatar el incumplimiento de las mismas para que se configure la infracción administrativa y se impute la responsabilidad a la empresa administrada.
- 3.18. Habiendo determinado la responsabilidad administrativa, cabe indicar que por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, se aprobó la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, la cual contiene las sanciones que podrán aplicarse respecto de los incumplimientos materia del presente procedimiento administrativo sancionador de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	BASE LEGAL	TIPIFICACIÓN RCD N° 271-2012-OS/CD	SANCIONES APLICABLES ⁶
1	Se verificó que en el establecimiento no se pudo tener acceso a las placas de identificación de tanques.	Artículo 25° del Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.26	Hasta 110 UIT.
2	Se verificó que el interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio.	Artículo 42° del Decreto Supremo N° 054-93-EM.	2.4	Hasta 450 UIT. CE, CI, RIE, CB

- 3.19. Asimismo, en cuanto a la multa a imponerse, mediante Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011⁷, se aprobó el “Texto Único Ordenado de Criterios Específicos de Sanción aplicables a las infracciones administrativas previstas en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos”, correspondiendo aplicar, de acuerdo a los referidos criterios específicos, las siguientes multas por las infracciones administrativas acreditadas en el presente procedimiento:

⁵ Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS-CD.

Artículo 23.- Determinación de responsabilidad

23.1 La responsabilidad administrativa por el incumplimiento de la normativa o de las disposiciones emitidas por Osinergmin es determinada de forma objetiva, conforme a lo previsto en los artículos 1 y 13 de las Leyes Nos. 27699 y 28964, respectivamente.

⁶ Leyendas: UIT: Unidad Impositiva Tributaria; CE: Cierre de Establecimiento; STA: Suspensión Temporal de Actividades; SDA; Suspensión Definitiva de Actividades; RIE: Retiro de Instalaciones y Equipos; PO: Paralización de Obra; CO: Comiso de Bienes.

⁷ Posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS-GG y N° 134-2014-OS-GG.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1611-2018-OS/OR-LIMA NORTE**

N°	Descripción y base legal de la conducta imputada como infracción	Numeral de la Tipificación de Hidrocarburos	Resolución que aprueba criterio específico	Criterio específico	Multa aplicable (en UIT)
1	Se verificó que en el establecimiento no se pudo tener acceso a las placas de identificación de tanques. Art. 25° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM modificatorias.	2.26 ⁸	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-GG.	1. Los tanques de almacenamiento no tienen una placa que identifique al fabricante, muestre la fecha de construcción y la presión de prueba a la que fueron sometidos, o no se encuentran instalados en un lugar visible para control posterior. Sanción: 0.05 UIT	0.05
2	Se verificó que el interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio. Art. 42° del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias.	2.4	Resolución de Gerencia General N° 352-2011-OS-GG.	3. El interruptor principal no está instalado en la parte exterior del edificio, o no está protegido en panel de hierro. Sanción: 0.20 UIT	0.20

3.20. De otro lado, respecto de la determinación de la sanción por presentar *información inexacta*, mediante Memorandum N° GFHL-DOP-2816-2013 de fecha de 21 de noviembre de 2013, la División de Operaciones señaló que el criterio específico para determinar el monto de la multa que correspondería imponer por presentar información inexacta en la declaración jurada deberá ser similar al establecido en la Resolución de Gerencia General N° 352 para los casos de presentación de información falsa dado que tienen la misma racionalidad económica.

3.21. En ese sentido, el monto de multa que corresponderá imponer para los casos de presentación de información inexacta en la *declaración jurada* de cumplimiento de obligaciones técnicas y de seguridad, es aquel que corresponde a la sumatoria de los montos establecidos para cada una de las infracciones que no fueron declaradas como tales, sin perjuicio del monto de multa que corresponde aplicar por el incumplimiento de las normas técnicas y de seguridad. Asimismo, en caso no se haya contemplado una sanción pecuniaria para la infracción, el monto de multa a aplicar será de 0.10 UIT.

3.22. Por consiguiente, la multa que corresponde aplicar a la empresa fiscalizada por proporcionar información inexacta en la Declaración Jurada (DJ) es la siguiente:

PREGUNTA RESPECTO DE LA CUAL SE CONSIGNÓ INFORMACIÓN INEXACTA	TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	SANCIÓN APLICABLE EN UIT
6.1 ¿Tienen los tanques una placa ubicada en un lugar visible que identifique al fabricante, muestre la fecha de fabricación y la presión de prueba a la que fueron sometido?	1.13	0.05
TOTAL		0.05

3.23. De acuerdo a lo señalado en el numeral 3.9 de la presente Resolución, corresponde aplicar el factor atenuante de -30% por el reconocimiento de la responsabilidad administrativa del Agente Supervisado, realizado de forma expresa y por escrito, respecto de las infracciones N° 1, 2 y 3 imputadas mediante Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE.

⁸ Antes de la entrada en vigencia de la Resolución del Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 23 de enero de 2013, la infracción materia de análisis se encontraba tipificada en el numeral 2.27 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada por Resolución de Gerencia General N° 352 de fecha 19 de agosto de 2011 y modificatorias.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1611-2018-OS/OR-LIMA NORTE**

3.24. Asimismo, conforme a lo indicado en el numeral 3.14 de la presente Resolución, corresponde aplicar el factor atenuante de -5% por la realización de acciones correctivas desde la fecha de presentación de los descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador hasta la fecha para presentar descargos al Informe Final de Instrucción, respecto de las infracciones N° 1 y 2 imputadas mediante Oficio N° 2248-2017-OS/OR-LIMA NORTE.

3.25. En ese sentido, procede efectuar los referidos descuentos a la multa a imponerse, siendo la sanción final la siguiente:

N° incumplimiento	Sanción según criterio específico de sanción	(i) Factor atenuante de -30%	(ii) Factor atenuante de -5%	Multa o sanción aplicable en UIT
1	0.05	- 0.015	- 0.0025	0.03 UIT
2	0.20	- 0.06	- 0.01	0.13 UIT
3	0.05	- 0.015	[No aplica]	0.03 UIT

3.26. Respecto a la información consignada en el Informe Final de Instrucción N° 1258-2018-OS/OR LIMA NORTE, se debe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, al momento de efectuar el cálculo del monto de las multas impuestas a los administrados, así como el monto por el beneficio del pronto pago, el redondeo de los decimales no podrá ser realizado en perjuicio de los administrados o empresas supervisadas. Por tanto, en el caso concreto, si en el monto calculado el tercer decimal (milésima) es igual o superior al número 5, el segundo decimal no se incrementará al número inmediato superior, si no que deberá mantenerse. Toda vez, que una interpretación contraria (Incremento del segundo decimal a la cifra inmediata superior), equivaldría a generar un sobre costo al administrado; siendo así corresponde aplicar las multas consignadas en el numeral que antecede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734; la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias; la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699; el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD; el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; y la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.** con una multa de tres centésimas (0.03) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170010360901

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.** con una multa de trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 2 señalado en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170010360902

Artículo 3°.- SANCIONAR a la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C** con una multa de tres centésimas (0.03) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha del pago, por el incumplimiento N° 3 señalado en el numeral 1.1 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 170010360903

Artículo 4°.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el servicio de recaudación "**OSINERGMIN MULTAS PAS**"; asimismo, deberán indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Artículo 4º.- De conformidad con el Artículo 26° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podría acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una **reducción del 10%** del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, dentro del plazo fijado en el artículo anterior, **siendo requisitos para su eficacia: a) no interponer recurso administrativo, b) que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al inicio del procedimiento administrativo sancionador y c) que mantenga vigente dicha autorización.** Asimismo, en caso la Resolución imponga más de una multa, el Administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento anteriormente citado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5º.- NOTIFICAR a la empresa **INVERSIONES JULIO III S.A.C.**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

«image:osifirma»

**Jefe de la Oficina Regional Lima Norte
Osinergmin**