**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 896-2018-OS/OR CUSCO**

Cusco, 28 de marzo de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700112201 y el Informe de Instrucción N° 419-2017-OS/OR CUSCO, Oficio N° 2026-2017-OS/OR CUSCO, Informe Final de Instrucción N° 406-2018-OS/OR CUSCO, Oficio N° 111-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Sancionador iniciado al Distribuidor de GLP en cilindros operado por la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., identificada con RUC N° 20450552136.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad de los medios de transporte de GLP, se procedió a efectuar una supervisión operativa en fecha 14 de julio de 2017, a la unidad vehicular de placa de rodaje N° D1T-874, operado por la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., con código de Osinergmin 101112 y Registro de Hidrocarburos 101112-202-250213, dicha visita se realizó en la planta de LimaGas Cusco, Parque Industrial del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco.
- 1.2. Con fecha 14 de julio de 2017, se efectuó la supervisión a la unidad vehicular de placa D1T-874 en la planta de LimaGas Cusco, Parque Industrial del distrito de Wanchaq, provincia y departamento de Cusco, en presencia del señor ALAN JHONSON CAHUANA FUENTES identificado con DNI 44256446, quien se identificó como conductor de la unidad y quien dio la autorización de la supervisión al medio de transporte con registro de hidrocarburos 101112-202-250213, cuyo propietario es la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., identificada con RUC N° 20450552136, cuya representante legal es la señora FLOR MARÍA TAPIA CANALES
- 1.3. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe Final de Instrucción N° 406-2018-OS/OR CUSCO, se habría constatado que el Distribuidor de GLP en cilindros de placa de rodaje D1T-874 operada por la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., se encuentra realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad, configurándose la siguiente infracción:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 896-2018-OS/OR CUSCO**

INFRACCION	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	TIPIFICACION HIDROCARBUROS
1	Se evidencia que la unidad vehicular de placa D1T-874 operado por la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., no posee un extintor que cuente con la capacidad de extinción mínima certificada de 4A:80BC.	Artículo 97° del Decreto Supremo N° 027-94-EM, modificado por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 065-98-EM.	2.13.9.2 Hasta 15 UIT ITV, STA

1.5. La empresa fue notificada con el Informe de Instrucción N° 406-2018-OS/OR CUSCO, y el Oficio N° 2026-2017-OS/OR CUSCO, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos correspondientes.

1.6. Con fecha 15 de febrero de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 406-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

Se ha determinado la responsabilidad de la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., con Registro Único de Contribuyente Nro. 20450552136, por haber incumplido las obligaciones técnicas y de seguridad, conforme a lo señalado en la infracción N° 1 del numeral 2.2 del presente informe, este incumplimiento constituye infracción administrativa, descrita en el numeral 2.13.9.2 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción una multa de trece centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) (0.13 UIT).

1.7. La empresa fue notificada con el Informe Final de Instrucción N° 406-2018-OS/OR CUSCO, mediante oficio 111-2018-OS/OR CUSCO, a través de la Constancia de Notificación Electrónica, el día 19 de febrero del 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados:

2.1.1. Plazo para presentar descargos.

Habiéndose vencido el plazo otorgado a través del Oficio N° 111-2018-OS/OR CUSCO, la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., no ha presentado descargo alguno al informe Final de Instrucción.

2.2. Determinación de la sanción

Mediante informe Final N° 406-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 15 de febrero de 2018, se propuso la sanción a imponerse, la cual corresponde aplicar de la siguiente manera:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 896-2018-OS/OR CUSCO**

N°	DESCRIPCION Y BASE LEGAL DE LA CONDUCTA IMPUTADA COMO INFRACCION	NUMERAL DE LA TIPIFICACIÓN DE HIDROCARBUROS	RESOLUCIÓN QUE APRUEBA CRITERIO ESPECÍFICO	CRITERIO ESPECÍFICO	MULTA APLICABLE (EN UIT)
1	Se evidencia que la unidad vehicular de placa D1T-874 operado por la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., no posee un extintor que cuente con la capacidad de extinción mínima certificada de 4A:80BC. Artículo 97° del Decreto Supremo N° 027-94-EM, modificado por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 065-98-EM.	2.13.9.2	Resolución de Gerencia General N° 352-2011	El medio de transporte de GLP en cilindros (camiones o camionetas) no cuenta como mínimo con un (1) extintor de polvo químico seco tipo ABC, con una capacidad de extinción de 4A:80BC. Sanción: 0.13 UIT	<u>0.13</u>

2.1.2. Por lo expuesto, la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., ha incumplido con lo establecido en el Artículo 97° del Decreto Supremo N° 027-94-EM, modificado por el artículo 16 del Decreto Supremo N° 065-98-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.13.9.2 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L., con una multa de trece centésimas (0.13) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2 de la presente resolución.

Código de infracción: 17-00112201-01.

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea depositado en la cuenta recaudadora N° 193-1510302-0-75 del Banco del Crédito del Perú, o en la cuenta recaudadora N° 000-3967417 del Banco Scotiabank S.A.A., importe que deberá cancelarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente Resolución y el Código de Pago de la infracción correspondiente, sin perjuicio de informar de manera documentada a Osinergmin del pago realizado.

Artículo 3°.- De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 896-2018-OS/OR CUSCO**

de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer Recurso Administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al Inicio del Procedimiento Administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR a la empresa **AAGT DISTRIBUCIONES E.I.R.L.** el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador