RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1960-2018-OS/OR CUSCO

Cusco, 06 de agosto de 2018

VISTOS:

El expediente N° 201700126016 y el Informe de Instrucción N° 1534-2017-OS/OR CUSCO, Oficio N° 2136-2017-OS/OR CUSCO, Informe Final de Instrucción N° 606-2018-OS/OR CUSCO y el Oficio N° 203-2018-OS/OR CUSCO, referido al Procedimiento Sancionador iniciado al establecimiento de venta de combustibles, Grifo, operado por el administrado MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ, identificado con RUC N° 10238926853 y Registro de Hidrocarburos N° 116538-050-280217.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad, se realizó la visita de supervisión al establecimiento ubicado en el Centro Poblado de Patria - Av. Antonio Iwaki S/N, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo y departamento de Cusco, con Registro de Hidrocarburos N° **116538-050-280217**, operado por el señor MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ, con la finalidad de efectuar el control metrológico a las mangueras de los equipos de despacho de combustible del referido establecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias.
- 1.2. Con fecha 17 de agosto de 2017, a través del Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700126016, de fecha 17 de agosto de 2017, notificada el mismo día, se dejó constancia que el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetro de las mangueras verificadas excedían el Error Máximo Permissible (EMP) establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias, el cual es de $\pm 0,5\%$.
- 5.1. Del Acta de Supervisión de Control Metrológico a los Surtidores y/o Dispensadores de Combustibles Líquidos – Expediente N° 201700126016, de fecha 17 de agosto de 2017, se constató que, en el Centro Poblado de Patria - Av. Antonio Iwaki S/N, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo y departamento de Cusco, el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetros de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP), según se detalla a continuación:
 - a) Error porcentaje caudal máximo: -0.528 % y error porcentaje caudal mínimo: -0.528%.
 - b) Error porcentaje caudal máximo: -0.528 %
 - c) Error porcentaje caudal mínimo: -0.528%.
- 1.3. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo.

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función sancionadora en el

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1960-2018-OS/OR CUSCO**

sector energía, disponiéndose que los Jefes de Oficinas Regionales son los órganos competentes para tramitar en primera instancia, entre otros, los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de hidrocarburos.

- 1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 1534-2017-OS/OR CUSCO, se habría constatado que el Grifo, operado por el administrado **Mario Pele Moscoso Florez**, se encuentra realizando actividades de hidrocarburos contraviniendo las normas técnicas y de seguridad, configurándose la siguiente infracción:

INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	BASE LEGAL	Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos aprobada por RCD N° 271-2012-OS/CD		RGG 352 y sus modificatorias Criterio Específico de Sanción ¹										
		Tipificación	Escala de Multas y Sanciones											
<p>Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetro de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permissible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Error porcentaje caudal máximo: -0.528% y error porcentaje caudal mínimo: -0.528%. ➤ Error porcentaje caudal máximo: -0.528% ➤ Error porcentaje caudal mínimo: -0.528%. 	<p>Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM.</p>	2.6.1	<p>Multa de hasta 150 UIT y/o ITV, CE, STA, SDA, RIE, CB.</p>	<p>Por cada manguera encontrada, que exceda el error máximo permisible:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rango de Aplicación</th> <th>Multa (UIT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-0,501% a -1,000%</td> <td>0.35</td> </tr> <tr> <td>-1,001% a -1,500%</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>--1,501% a -2,000%</td> <td>1.75</td> </tr> <tr> <td>-2,001% o menos%</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table>	Rango de Aplicación	Multa (UIT)	-0,501% a -1,000%	0.35	-1,001% a -1,500%	1.05	--1,501% a -2,000%	1.75	-2,001% o menos%	2.45
Rango de Aplicación	Multa (UIT)													
-0,501% a -1,000%	0.35													
-1,001% a -1,500%	1.05													
--1,501% a -2,000%	1.75													
-2,001% o menos%	2.45													

- 1.5. El administrado fue notificado con el Informe de Instrucción N° 1534-2017-OS/OR CUSCO, y el Oficio N° 2136-2017-OS/OR CUSCO, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos correspondientes.
- 1.6. Con fecha 20 de febrero de 2018, el Órgano Instructor emitió el Informe Final de Instrucción N° 606-2018-OS/OR CUSCO, mediante el cual realizó la evaluación de lo actuado en el presente procedimiento administrativo sancionador y propuso al Órgano Sancionador lo siguiente:

“Se ha determinado la responsabilidad del administrado MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ, con Registro Único Contribuyente N° 10238926853, por No haber cumplido con las normas sobre control metrológico, este incumplimiento constituye infracción administrativa descrita en el numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 271-2012-OS/CD y modificatorias, proponiéndose como sanción una multa de cuarenta y siete centésimas de la Unidad Impositiva Tributaria, (0.47 UIT), conforme a lo señalado en el numeral 2.8 del presente informe.”

¹ La Resolución de Gerencia General N°352 fue posteriormente modificada por las Resoluciones de Gerencia General N° 391-2012-OS-GG, N° 200-2013-OS-GG, N° 285-2013-OS/GG y N° 134-2014-OS/GG.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1960-2018-OS/OR CUSCO**

1.7. El administrado fue notificado con el Informe Final de Instrucción N° 606-2018-OS/OR CUSCO y el oficio 203-2018-OS/OR CUSCO, a través de la Constancia de Notificación Electrónica, el día 12 de marzo de 2018, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.

2. ANÁLISIS

2.1. Hechos verificados:

2.1.1. Plazo para presentar descargos.

Habiéndose vencido el plazo otorgado a través del Oficio N° 174-2018-OS/OR CUSCO, el administrado MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ, no ha presentado descargo alguno al informe Final de Instrucción.

2.2. Determinación de la sanción

Mediante informe Final de Instrucción N° 606-2018-OS/OR-CUSCO de fecha 20 de febrero de 2018, se propuso la sanción a imponerse, la cual corresponde aplicar de la siguiente manera:

N°	INCUMPLIMIENTO	NUMERAL DE TIPIFICACIÓN	SANCIÓN ESTABLECIDA SEGÚN CRITERIOS ESPECÍFICOS (UIT)	CORRESPONDE ATENUANTE del -50%	CORRESPONDE ATENUANTE del -5%	SANCIÓN APLICABLE (UIT)
1	<p>Incumplir con las normas de control metrológico, toda vez que el porcentaje de error detectado en tres (03) contómetro de las mangueras verificadas excedía el Error Máximo Permisible (EMP) de $\pm 0,5\%$, según se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Error porcentaje caudal máximo: -0.528% y error porcentaje caudal mínimo: -0.528%. ➤ Error porcentaje caudal máximo: -0.528% ➤ Error porcentaje caudal mínimo: -0.528%. 	2.6.1	1.05	Sí	Si	0.47²

² $1.05 - (1.05 \times 55\%) - (0.10 \times 5\%) = 0.47$ / Se debe precisar que corresponde aplicarse la multa de 0.04725 UIT, sin embargo, se ha efectuado el redondeo siguiendo lo establecido en el artículo 25.3° del Nuevo Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD (que permite el redondeo en centésimas), en concordancia con la ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor y el Circular N° 002-2011-BCRP.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1960-2018-OS/OR CUSCO**

2.2.1. Por lo expuesto, el administrado MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ, ha incumplido con lo establecido en el Procedimiento para el Control Metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 400-2006-OS/CD y modificatorias; en concordancia con el artículo 86°, literal e) del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM; lo que constituye infracción administrativa sancionable de acuerdo al numeral 2.6.1 de la Tipificación y Escala de Multas y sanciones de hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N°271-2012-OS/CD y modificatorias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley N° 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley N° 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, el Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS y modificada por el Decreto Legislativo 1272.

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **SANCIONAR** al administrado **MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ**, con una multa de cuarenta y siete centésimas (0.47) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), vigentes a la fecha de pago, por el incumplimiento N° 1 señalado en el numeral 2.2 de la presente resolución.

Código de infracción: 17-00126016-01.

Artículo 2°.- DISPONER que el monto de la multa sea pagado en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "MULTAS PAS" para el caso del Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A., y, en el caso del BBVA Continental el servicio de recaudación "OSINERGMIN MULTAS PAS"; asimismo, deberá indicarse el código de infracción que figura en la presente Resolución.

Artículo 3°.- De conformidad con el artículo 26° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el Agente Supervisado podrá acogerse al beneficio de pronto pago equivalente a una reducción del 10% del importe final de la multa impuesta en esta Resolución, si se cancela el monto de la misma dentro del plazo fijado en el artículo anterior, siendo requisito para su eficacia: no interponer Recurso Administrativo, que haya autorizado la notificación electrónica hasta la fecha otorgada para la presentación de sus descargos al Inicio del Procedimiento Administrativo sancionador y que mantenga vigente dicha autorización. Asimismo, en caso la resolución imponga más de una multa, el administrado podrá acogerse al beneficio respecto de todas o sólo de las que considere no impugnar.

De otro lado, cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 1960-2018-OS/OR CUSCO**

administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 4º.- NOTIFICAR al administrado **MARIO PELE MOSCOSO FLOREZ**, el contenido de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese

«image:osifirma»

Jefe - Oficina Regional Cusco OSINERGMIN
Órgano Sancionador