

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2668-2018-OS/OR LORETO**

Loreto, 30 de octubre del 2018

VISTOS:

El expediente N° 201600133526, referido al procedimiento sancionador iniciado mediante Oficio N° 345-2018 a la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. (en adelante ELECTRO ORIENTE), identificada con RUC N° 20103795631.

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 227-2013-OS/CD, se aprobó el “Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica”, a través del cual se establece el procedimiento a seguir por las concesionarias para la contratación de los medidores de energía eléctrica bajo su administración, en cumplimiento de la normativa vigente.

1.2. Mediante Decreto Supremo N° 010-2016-PCM se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de Osinergmin, el cual contiene la nueva estructura orgánica de este organismo;

Posteriormente, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 218-2016-OS/CD, modificada por el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2017-OS/CD, se determinaron las instancias competentes para el ejercicio de la función instructora y sancionadora en el sector energía, disponiéndose que el Especialista Regional en Electricidad instruirá los Procedimientos Administrativos Sancionadores, el cual será resuelto por el Jefe de la Oficina Regional, por incumplimientos de la normativa o de disposiciones emitidas por Osinergmin por parte de los agentes que operan las actividades de distribución de electricidad.

1.3. Con la finalidad de verificar el cumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica” (en adelante, el Procedimiento), aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 227-2013-OS/CD, se realizó la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre contratación de medidores de energía eléctrica respecto de la empresa ELECTRO ORIENTE S.A. (en adelante ELECTRO ORIENTE), correspondiente al segundo semestre del año 2016.

1.4. De acuerdo a lo señalado en el Informe de Instrucción N° 385-2018-OS/OR-LORETO, de fecha 05 de febrero de 2018, en la Supervisión de la Contratación de Medidores de Energía Eléctrica correspondiente al segundo semestre 2016, se verificó que ELECTRO ORIENTE no cumplió con los indicadores CCM y GCM del Procedimiento, configurándose las siguientes infracciones:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	INCUMPLIMIENTO VERIFICADO	OBLIGACIÓN NORMATIVA	TIPIFICACION
1	<p><u>INDICADOR CCM: CUMPLIMIENTO DEL CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS</u></p> <p>▪ Se observó, que de los 262 medidores seleccionados por Osinergmin, la concesionaria no cumplió con cambiar 4 medidores defectuosos (Suministros N° 32447528, N° 210185259, N° 30952455 y N° 30937619) dentro del plazo establecido, transgrediendo lo dispuesto en la norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” aprobada por la R.M N° 496-2005 MEM/DM y modificatorias.</p> <p>Por lo tanto, ELECTRO ORIENTE obtuvo el valor de 1,53% para el indicador CCM.</p>	<p><u>PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD</u></p> <p>3.2. Cumplimiento del Cambio de Medidores Defectuosos.</p> <p>Considera que la concesionaria cumplió con el cambio de medidores defectuosos, cuando efectuó el cambio dentro de los plazos establecidos del 100% de los medidores defectuosos de la muestra seleccionada por Osinergmin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 3.2 del Procedimiento. - Literal c) del Título IV del procedimiento - Numeral 6.2 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.
2	<p><u>INDICADOR GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTES DE MEDIDORES</u></p> <p>▪ Se observó que ELECTRO ORIENTE obtuvo el valor de 3,29% para el indicador GCM, incumpliendo con algún criterio señalado en el Cuadro N° 3 del Procedimiento</p>	<p><u>PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRASTACIÓN DE MEDIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, APROBADO POR RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO N° 227-2013-OS/CD</u></p> <p>3.3. Gestión del Proceso de Contraste de Medidores.</p> <p>El indicador evalúa la calidad de la gestión de la concesionaria en las actividades de contraste, reemplazo y cambio de equipos de medición, considerando para su evaluación los medidores que no han sido ejecutados cumpliendo con las directrices del Procedimiento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Numeral 3.3 del Procedimiento. - Literal c) del Título IV del procedimiento - Numeral 6.3 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

- 1.5. Mediante Oficio N° 345-2018, notificado el 06 de febrero de 2018, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra ELECTRO ORIENTE por incumplir con lo dispuesto en el Procedimiento, otorgándole cinco (05) días hábiles de plazo para presentar sus descargos a las imputaciones formuladas.
- 1.6. Mediante documento N° GC-298-2018, del 26 de febrero de 2018, la concesionaria presentó sus descargos al inicio del procedimiento sancionador.
- 1.7. Mediante Oficio N° 7270-2018-OS/OR LORETO, notificado el 18 de octubre de 2018, se corrió traslado a ELECTRO ORIENTE del Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para la formulación de sus descargos.
- 1.8. ELECTRO ORIENTE no ha presentado descargos.

2. CUESTIÓN PREVIA

2.1. RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL EN EL OFICIO N° 7270-2018-OS/OR LORETO

El artículo 210º del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444¹, establece que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Al respecto, se ha detectado que, debido a un error material, en el Oficio N° 7270-2018-OS/OR LORETO, se precisa que se está efectuando el traslado del Informe Final de Instrucción N° 220-2018-OS/OR LORETO, no obstante, en realidad se efectuó el traslado del Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO.

En consecuencia, corresponde rectificar el error material incurrido en el Oficio N° 7270-2018-OS/OR LORETO notificado el 18 de octubre de 2018, en concordancia con el artículo 210º del T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“...efectuar el traslado del Informe Final de Instrucción N° 220-2018-OS/OR LORETO...”.

Debe decir

“...efectuar el traslado del Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO...”.

Asimismo, donde dice:

“Se adjunta: Informe Final de Instrucción N° 220-2018-OS/OR LORETO”

Debe decir:

“Se adjunta: Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO”

Estando a lo expuesto, continuaremos con la evaluación respectiva.

¹ Aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS

3. ANÁLISIS

3.1. RESPECTO A NO CUMPLIR CON EL INDICADOR CCM: CUMPLIMIENTO DEL CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS

3.1.1. Hechos verificados

En la instrucción realizada se observó, que de los 262 medidores seleccionados por Osinergmin, la concesionaria no cumplió con cambiar 4 medidores defectuosos (Suministros N° 32447528, N° 210185259, N° 30952455 y N° 30937619) dentro del plazo establecido, transgrediendo lo dispuesto en la norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” aprobada por la R.M N° 496-2005 MEM/DM y modificatorias.

Por lo tanto, ELECTRO ORIENTE obtuvo el valor de 1,53% para el indicador CCM, conforme el siguiente detalle:

PERIODO DE REEMPLAZO DEL MEDIDOR	CANTIDAD DE MEDIDORES (ni)	FACTOR DE PONDERACION (Mi)	ni/N	(ni/N) x Mi
De 01 a 08 días hábiles (Dentro del Plazo)	258	0%	0,98473	0,00%
De 09 a 20 días hábiles	0	8%	0,00000	0,00%
De 21 a 40 días hábiles	0	24%	0,00000	0,00%
De 41 a 60 días hábiles	0	48%	0,00000	0,00%
Más de 60 días hábiles	4	100%	0,01527	1,53%
	N = 262		%CCM=	1,53%

3.1.2. Descargos de Electro Oriente

Debemos señalar, que pese a que la concesionaria fue debidamente notificada, respecto al Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO², en el cual se detalla el presente incumplimiento y a través del cual, se le otorgó un plazo de 05 días para la formulación de sus descargos, ésta no ha presentado descargo ni ha alcanzado medio probatorio alguno, relacionado a la infracción administrativa que es materia de evaluación, razón por la cual se evaluarán los descargos presentados mediante documento N° GC-298-2018, del 26 de febrero de 2018.

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE adjuntó y/o manifestó lo siguiente:

- Adjunta la constancia de aviso previo de intervención correspondiente al Suministro N° 210185259, así como el cargo de recepción de fecha 20.01.2017.
- Adjunta el Parte Técnico de Mantenimiento de Suministro Eléctrico, correspondiente al suministro N° 210185259, en el mismo se indica que el medidor retirado corresponde a

² Mediante Oficio N° 7270-2018-OS/OR LORETO el 18.10.2018.

- uno de serie N° 0605558849 y el medidor instalado corresponde a uno de serie N° 0607895891, asimismo se señala que el cambio de medidor se efectuó el 20.01.2017.
- El Certificado de Verificación Inicial de medidor de serie N° 0607895891, de fecha de aferición 12.04.2016.

3.1.3. Análisis de los Descargos

Al respecto, debemos precisar que el numeral 6.5.3³ de la norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” aprobada por la R.M N° 496-2005 MEM/DM y modificatorias establece que los cambios de medidor por defectos en su funcionamiento deben efectuarse dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes a la ejecución de las pruebas de contraste.

En tal sentido, con relación al suministro N° 210185259, la concesionaria adjuntó la constancia de aviso previo de intervención; así como el Parte Técnico de Mantenimiento de Suministro Eléctrico, indicando que el cambio de medidor se realizó el 20.01.2017 y el Certificado de Verificación Inicial de medidor de serie N° 0607895891, de fecha de aferición 12.04.2016.

En tal sentido, evaluada la información proporcionada por la concesionaria, se logra verificar que el cambio de medidor del suministro N° 210185259, se realizó fuera del plazo establecido.

En tal sentido, se confirma el incumplimiento detectado.

Por otro lado, respecto a los suministros N° 32447528, N° 30952455 y N° 30937619, debe precisarse que la concesionaria no ha presentado medios probatorios que permitan desvirtuar los cargos que son material de imputación.

En tal sentido se confirman los incumplimientos detectados.

3.1.4. Conclusiones

El numeral 3.2 del Procedimiento, considera que la concesionaria cumplió con el indicador CCM (Cambio de Medidores Defectuosos), cuando efectuó el cambio dentro de los plazos establecidos del 100% de los medidores defectuosos de la muestra seleccionada por Osinergmin. Asimismo, el inciso c) del Título IV del Procedimiento establece como infracción que los indicadores calculados excedan las tolerancias establecidas en la escala de multas y sanciones del Osinergmin.

³ 6.5.3 Todo reemplazo deberá realizarlo el Concesionario en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles de efectuadas las pruebas, para lo cual el Concesionario deberá notificar previamente al Usuario la fecha y hora de dicho reemplazo, con 48 horas de anticipación como mínimo. Asimismo, el Concesionario deberá garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Medición a instalar, entregando al usuario el certificado de aferición del fabricante cuando se trate de un sistema de medición nuevo, o el certificado correspondiente de contraste en laboratorio emitido por un Contrastador, cuando se trate de un sistema de medición de segundo uso; si este último caso lo amerita se aplicará la excepción indicada en el numeral 5.1.

El Concesionario deberá llevar un registro de estos casos, el cual estará a disposición de OSINERGMIN en la forma y condiciones que este Organismo lo determine”.

Al respecto, conforme se ha expuesto en los numerales precedentes, en el presente caso no se ha desvirtuado la imputación contenida en el Informe de Instrucción Informe de Instrucción N° 385-2018-OS/OR-LORETO, notificado a la entidad el 06 de febrero de 2018, junto al Oficio N° 345-2018, que ELECTRO ORIENTE no cumplió con el indicador CCM.

Cabe indicar que, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO ORIENTE ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 6.2 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

3.2. RESPECTO A NO CUMPLIR CON EL INDICADOR GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTE DE MEDIDORES

3.2.1. Hechos verificados:

De la supervisión realizada, se verificó que ELECTRO ORIENTE incumplió lo establecido en el numeral 1.2.2 del Procedimiento y con alguno de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento, debido a que 677 medidores alternativos contrastados fueron utilizados sin presentar medios probatorios para validar su uso.

Para el cálculo del incumplimiento del indicador, se tomó en cuenta el número total de suministros destinados a las actividades de contraste, reemplazo y cambio de medidores, obtenidos del Informe Semestral de Resultado de Contraste (NTS), el cual es de 17 736 unidades; y el número de observaciones (677) que incumplen con algunos de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento (CRI). El detalle es el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DEL INDICADOR	CANTIDAD
1	Número de suministros que incumplen con alguno de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 para la actividad de Contraste y Cambio de Medidores (CRI)	677
2	Número total de suministros destinados a las actividades de Contraste y Cambio de Medidores del Informe Semestral de Resultados de Contraste (NTS)	17 736
3	INCUMPLIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PROCESO – GCM (%)	3,82%

Asimismo, del Análisis de descargos al Informe de Supervisión presentado por ELECTRO ORIENTE, se concluyó levantar las observaciones de ciertos suministros de acuerdo al siguiente detalle:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2668-2018-OS/OR LORETO**

ÍTEM	JUSTIFICACIÓN DE ELECTRO ORIENTE S.A. PARA LA UTILIZACIÓN DE MEDIDORES ALTERNATIVOS	OBSERVADAS EN EL INFORME SUPERVISIÓN	SUPERADAS	NO SUPERADAS
1	CONTRASTADO POR NTCSE	173	38	135
2	NO CUMPLE CRITERIO DE SELECCIÓN	138	1	137
3	MEDIDOR CAMBIADO	86	0	86
4	MEDIDOR EN ALTURA	69	0	69
5	OPOSICIÓN DEL USUARIO	54	0	54
6	MEDIDOR RETIRADO	45	0	45
7	INACCESIBLE	40	1	39
8	HURTO DE ENERGÍA	28	13	15
9	EX CLIENTE	25	0	25
10	MEDIDOR MULTIFUNCIÓN	7	0	7
11	MEDIDOR INTERNO	4	0	4
12	MEDIDOR SUSTRÁIDO	2	0	2
13	CERÁMICA IMPIDE APERTURA DE CAJA	1	0	1
14	CONTRASTADO POR P277	1	0	1
15	INUBICABLE	1	0	1
16	PREDIO DESHABITADO	1	0	1
17	PREDIO EN CONSTRUCCIÓN	1	0	1
18	RIESGO ELÉCTRICO	1	0	1
TOTAL		677		

Por lo tanto, en la instrucción realizada se determinó que el valor para el indicador GCM para el segundo semestre 2016 equivalía a 3,29%.

3.2.2. Descargos de Electro Oriente

Debemos señalar, que pese a que la concesionaria fue debidamente notificada, respecto al Informe Final de Instrucción N° 2220-2018-OS/OR LORETO⁴, en el cual se detalla el presente incumplimiento y a través del cual, se le otorgó un plazo de 05 días para la formulación de sus descargos, ésta no ha presentado descargo ni ha alcanzado medio probatorio alguno, relacionado a la infracción administrativa que es materia de evaluación, razón por la cual se evaluarán los descargos presentados mediante documento N° GC-298-2018, del 26 de febrero de 2018.

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE, presentó una serie de medios probatorios que, los cuales, a su criterio, justifican la utilización de los medidores alternativos no superados al análisis de descargos al informe de supervisión.

A continuación se muestra un resumen de los medios probatorios presentados por la concesionaria.

⁴ Mediante Oficio N° 7270-2018-OS/OR LORETO el 18.10.2018.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ÍTEM	JUSTIFICACIÓN DE ELECTRO ORIENTE S.A. PARA LA UTILIZACIÓN DE MEDIDORES ALTERNATIVOS NO SUPERADAS	CANTIDAD
1	CONTRASTADO POR NTCSE	127
2	NO CUMPLE CRITERIO DE SELECCIÓN	133
3	MEDIDOR CAMBIADO	70
4	MEDIDOR EN ALTURA	65
5	OPOSICIÓN DEL USUARIO	54
6	MEDIDOR RETIRADO	45
7	INACCESIBLE	25
8	HURTO DE ENERGÍA	7
9	EX CLIENTE	18
10	MEDIDOR MULTIFUNCIÓN	7
11	MEDIDOR INTERNO	2
12	MEDIDOR SUSTRÁIDO	2
13	CERÁMICA IMPIDE APERTURA DE CAJA	1
14	CONTRASTADO POR P277	1
15	INUBICABLE	0
16	PREDIO DESHABITADO	0
17	PREDIO EN CONSTRUCCIÓN	1
18	RIESGO ELÉCTRICO	0
	TOTAL	558

Asimismo, debe precisarse que los medios probatorios presentados por la concesionaria están conformados por copias de constataciones policiales, copias de partes técnicos de cambio de medidor, copias de avisos previos, copias de Informes de Inspección (reportes de contraste), copias de Certificados de Verificación Inicial, registros fotográficos, capturas de pantalla del Sistema Comercial de ELECTRO ORIENTE, etc.

3.2.3. Análisis de los Descargos

Debemos precisar que el ítem 03 del Cuadro N° 3 “Criterios de Evaluación de Calidad de Gestión” del Procedimiento, estable que: “El uso de los medidores alternativos se encuentran sustentado con los medios probatorios documentos señalados en el numeral 1.2.2”.

Por su parte, el tercer párrafo del numeral 1.2.2 del Procedimiento, establece que todo medidor alternativo debe justificar su utilización mediante documentos probatorios y vistas fotográficas fechadas. En el caso de negativa reiterada del usuario, debe sustentarse con una constancia emitida por la autoridad competente o documento donde el usuario exprese su oposición al contraste (o reemplazo), describiendo las razones de su oposición.

En tal sentido, respecto a los medios probatorios presentados por ELECTRO ORIENTE para justificar la utilización de medidores alternativos, debemos señalar:

- **Respecto a los medidores contrastados por la NTCSE (135 casos)**

Al respecto, debe señalarse que la concesionaria no presentó medios probatorios relacionados con 8 casos, por lo cual, el análisis se circunscribe a los medios probatorios relacionados con los 127 casos restantes.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

En tal sentido, del análisis de los medios probatorios de los 127 medidores, se ha comprobado que ELECTRO ORIENTE en 69 casos ha demostrado que los medidores programados sí fueron contrastados por la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico, para ello la concesionaria adjuntó el Informe de Inspección (reporte de contraste) de los medidores programados.

Asimismo, debe precisarse que en los 58 casos restantes los medios probatorios presentados por la concesionaria, resultan insuficientes y no evidencian que los medidores hayan sido contrastados por precisión de la medida en cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad del Servicio Eléctrico.

En el siguiente cuadro se muestra los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados:

ÍTEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	ÍTEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	ÍTEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO
1	200319846	200318424	24	230075592	230080547	47	30767804	30952750
2	200322469	200048694	25	220161880	220162016	48	30759348	30953149
3	200239061	200049171	26	220166532	220161072	49	30985017	30952535
4	200319270	200046755	27	220160988	220160978	50	31017077	30954342
5	200319240	200305797	28	220019489	220161561	51	30757245	30954478
6	200311283	200319330	29	220168995	220161558	52	30758402	30954389
7	200193656	200319456	30	220034298	220161640	53	30760518	30952820
8	200177592	200093765	31	220052092	220161556	54	30764221	30954600
9	200174599	200065763	32	220161020	220167166	55	30983030	30952929
10	200319125	200319487	33	220059998	220162047	56	30951959	30954594
11	200319358	200317518	34	220165926	220162072	57	30955994	30953247
12	200318523	200318918	35	220161045	220162128	58	30978504	30867917
13	210184970	210185327	36	220165873	220162854	59	30864414	30906130
14	210185251	210716598	37	220166377	220162863	60	30842201	30871052
15	210185417	210185334	38	220165771	220160999	61	32236069	30951663
16	210718552	210716232	39	220165856	220161119	62	32235571	30952277
17	210716798	210185336	40	220166052	220160990	63	30969434	32000726
18	210716895	210719295	41	30866992	32266406	64	30981976	32014730
19	210716900	210719379	42	30905606	30937870	65	30816195	30953668
20	210185359	210716570	43	30787674	30930019	66	31011609	30953701
21	210185559	210184894	44	32430217	32458165	67	30864209	30954502
22	210185186	210185297	45	32430208	32458174	68	32277052	30871660
23	210184876	210185307	46	30978738	30954290	69	32254880	30871722

En consecuencia, de los 135 medidores observados, se valida el contraste de sesenta y nueve (69) unidades y 66 permanecen en calidad de observados, de los cuales 8 medidores no cuentan con medios probatorios y los medios probatorios de los 58 medidores restantes no son suficientes para evidenciar que los medidores programados hayan sido contrastados por la NTCSE y/o no son admitidos.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

A continuación, se detalla la relación de suministros cuyos contrastes no han sido validados:

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC- 298- 2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100615050	100605357	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	100246959	31998243	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
3	100613527	32014991	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
4	200319308	200050054	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
5	200075655	200049825	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
6	200317583	200050526	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
7	200272351	200049049	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
8	200317524	200319056	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
9	200319736	200316253	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
10	200318717	200048645	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
11	200319895	200048678	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
12	200317033	200311451	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
13	200321262	200046664	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
14	200318957	200055301	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
15	200321458	200049221	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
16	200321470	200049163	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
17	200322466	200319158	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR 200319846	DESCARGO INCOHERENTE. NO ADJUNTA INFORME DE INSPECCION DEL MEDIDOR PROGRAMADO CONTRASTADO POR NTCSE
18	200302695	200318824	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
19	200302026	200322435	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
20	200318535	200319973	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
21	200320289	200322484	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
22	200319971	200317166	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
23	200330176	200279752	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
24	200319200	200305607	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
25	210718139	210184936	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBADORIOS
26	210718206	210184467	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
27	210718223	210184774	INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
28	220162116	220134684	INFORME DE CONTRASTE DE MEDIDOR ALTERNATIVO CONSTATAcion POLICIAL DE OPOSICION DE CONTRASTE	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO
29	30976143	30953935	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953935 DE FECHA 22-07-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 217757, SUMINISTRO 30953935 DE FECHA 27-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30976143 DE FECHA 20-05-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 017507, SUMINISTRO 30976143 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
30	32447760	32423491	INFORME DE INSPECCION N° 218435, SUMINISTRO 32423491 DE FECHA 04-08-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO
31	33420538	32429898	REGISTRO FOTOGRAFICO DE MEDIDOR SUMINISTRO 33420538. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 33420538 DE FECHA 23-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 019613, SUMINISTRO 33420538 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 28-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
32	32412925	32423965	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32423965 DE FECHA 04-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 226048, SUMINISTRO 32423965 DE FECHA 08-08-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO
33	32415551	32445425	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32445425 DE FECHA 04-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 225972, SUMINISTRO 32445425 DE FECHA 10-08-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO
34	35945275	30960789	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA EN ALTURA DESDE DIC-2015, SUMINISTRO 35945275. REGISTRO FOTOGRAFICO: NO SE IDENTIFICA EN SU TOTALIDAD EL MEDIDOR EN ALTURA. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30960789 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231079, SUMINISTRO 30960789 DE FECHA 15-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
35	31087090	30961436	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30961436 DE FECHA 10-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 231080, SUMINISTRO 30961436 DE FECHA 15-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31087090 DE FECHA 20-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017472, SUMINISTRO 31087090 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
36	32478220	32444750	CAPTURA DE PANTALLA DE DATOS GENERALES DEL SUMINISTRO 32478220, INDICANDO QUE TIENE UN MEDIDOR MULTIFUNCION. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32444750 DE FECHA 13-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 230895, SUMINISTRO 32444750 DE FECHA 16-08-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO
37	90286635	32273438	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA EN ALTURA DESDE DIC-2015, SUMINISTRO 90286635. REGISTRO FOTOGRAFICO: NO SE IDENTIFICA EN SU TOTALIDAD EL MEDIDOR EN ALTURA. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32273438 DE FECHA 12-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 231081, SUMINISTRO 32273438 DE FECHA 17-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
38	90183404	32273536	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA EN ALTURA DESDE JUL-2015, SUMINISTRO 90183404. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32273536 DE FECHA 15-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 231082, SUMINISTRO 32273536 DE FECHA 18-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
39	30973070	32269927	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32269927 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231083, SUMINISTRO 32269927 DE FECHA 18-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30973070 DE FECHA 20-05-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 017512, SUMINISTRO 30973070 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, CON CARGO.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
40	30981250	32260350	SOLICITUD DE OPOSICION DE CONTRASTE POR PARTE DEL USUARIO "OLGA DIAZ MEGO", DNI: 27726923; DE FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32260350 DE FECHA 15-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231085, SUMINISTRO 32260350 DE FECHA 18-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
41	30822370	32261508	CONSTANCIA DE AVISO PREVIO N° 002083, SUMINISTRO 30822370, FECHA 19-08-2016. ACTA DE CONSTATAcion DE SUMINISTRO N° 000020, SUMINISTRO 30822370, FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32261508 DE FECHA 14-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231086, SUMINISTRO 32261508 DE FECHA 19-08-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
42	30986776	32266854	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32266854 DE FECHA 16-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231087, SUMINISTRO 32266854 DE FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30986776 DE FECHA 20-05-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 017516, SUMINISTRO 30986776 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, CON CARGO.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
43	35531447	32440367	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR N° SERIE 1879093 EN ALTURA PERTENECE A UN COMITE DE ELECTRIFICACION, TARIFA MT4, SUMINISTRO 35531447. PARTE TECNICO N° 007657, SUMINISTRO 35531447, INDICA QU ESTÁ EN ALTURA, FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32440367 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 230893, SUMINISTRO 32440367 DE FECHA 19-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, ASIMISMO NO PRUEBA QUE MEDIDOR SE ENCUENTRE EN ALTURA NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
44	35531438	32415506	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR N° SERIE 1879092 EN ALTURA PERTENECE A UN COMITÉ DE ELECTRIFICACION, TARIFA MT4, SUMINISTRO 35531438. PARTE TÉCNICO N° 007656, SUMINISTRO 35531438, INDICA QUE ESTÁ EN ALTURA, FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32415506 DE FECHA 17-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 230892, SUMINISTRO 32415506 DE FECHA 19-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, ASIMISMO NO PRUEBA QUE MEDIDOR SE ENCUENTRE EN ALTURA. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
45	35531429	32444590	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR N° SERIE 1878248 EN ALTURA PERTENECE A UN COMITÉ DE ELECTRIFICACION, TARIFA MT4, SUMINISTRO 35531429. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32444590 DE FECHA 13-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 230891, SUMINISTRO 32444590 DE FECHA 19-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, ASIMISMO NO PRUEBA QUE MEDIDOR SE ENCUENTRE EN ALTURA. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
46	35531394	32421290	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR N° SERIE 1840326 EN ALTURA PERTENECE A UN COMITÉ DE ELECTRIFICACION, TARIFA MT4, SUMINISTRO 35531394. PARTE TÉCNICO N° 007654, SUMINISTRO 35531394, INDICA QUE ESTÁ EN ALTURA, FECHA 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32421290 DE FECHA 17-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 230890, SUMINISTRO 32421290 DE FECHA 19-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, ASIMISMO NO PRUEBA QUE MEDIDOR SE ENCUENTRE EN ALTURA. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
47	30968348	32265150	CONSTANCIA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 17623, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30968348, FECHA 25-06-2016. VERIFICACION INICIAL DE MEDIDOR N° 0607790293, FECHA DE AFERICION 21-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32265150 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231084, SUMINISTRO 32265150 DE FECHA 20-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
48	90251970	32262873	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR SE ENCUENTRA EN ALTURA DESDE ABR-2016, SUMINISTRO 90251970. REGISTRO FOTOGRAFICO: NO SE IDENTIFICA EN SU TOTALIDAD EL MEDIDOR EN ALTURA. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32262873 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231088, SUMINISTRO 32262873 DE FECHA 19-08-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
49	32479782	32440358	CAPTURA DE PANTALLA DE HISTORIAL DE CONSUMO, INDICANDO QUE EL MEDIDOR N° SERIE 5189021 SE DEBE CONSIDERAR POR LEJANIA POR SER ZONA RURAL, TARIFA BT3, SUMINISTRO 32479782. INFORME DE INSPECCION N° 230894, SUMINISTRO 3244036 DE FECHA 20-06-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION, ASIMISMO NO PRUEBA QUE MEDIDOR SE ENCUENTRE EN ALTURA. NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DE MEDIDOR PROGRAMADO NI ALTERNATIVO.
50	30803651	32266676	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32266676 DE FECHA 17-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 230827, SUMINISTRO 32266676 DE FECHA 23-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30803651 DE FECHA 16-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017479 SUMINISTRO 30803651 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
51	31015591	32276467	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32276467 DE FECHA 17-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 232002, SUMINISTRO 32276467 DE FECHA 24-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31015591 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017513 SUMINISTRO 31015591 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
52	30827813	30932265	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30932265 DE FECHA 17-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 232006, SUMINISTRO 30932265 DE FECHA 27-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30827813 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017520 SUMINISTRO 30827813 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
53	30788027	30925930	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30925930 DE FECHA 31-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 231989, SUMINISTRO 30925930 DE FECHA 03-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30788027 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017474 SUMINISTRO 30788027 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
54	30788009	30931464	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30931464 DE FECHA 24-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231990, SUMINISTRO 30931464 DE FECHA 03-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30788009 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017475 SUMINISTRO 30788009 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
55	30787861	30922723	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30922723 DE FECHA 24-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231988, SUMINISTRO 30922723 DE FECHA 11-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30787861 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017476 SUMINISTRO 30787861 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016, SIN RECEPCION.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
56	30820901	30953256	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953256 DE FECHA 21-09-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 234686, SUMINISTRO 30953256 DE FECHA 27-09-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
57	30774498	30953579	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953579 DE FECHA 21-09-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 234650, SUMINISTRO 30953579 DE FECHA 30-09-2016. INFORME DE INSPECCION N° 226722 SUMINISTRO 30774498 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 16-08-2016, CON CARGO.	NO ADJUNTA AVISO PREVIO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
58	30906766	30952571	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952571 DE FECHA 24-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255538 SUMINISTRO 30952571 DE FECHA 26-10-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30906766 DE FECHA 10-08-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 231518, SUMINISTRO NO LEGIBLE DE FECHA NO LEGIBLE.	INFORME DE CONTRASTE N° 231518 NO LEGIBLE
59	30966746	30952464	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952464 DE FECHA 19-10-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 255572 SUMINISTRO 30952464 DE FECHA 29-10-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30966746 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017518, SUMINISTRO 30966746 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
60	30865654	30944570	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30944570 DE FECHA 10-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254975, SUMINISTRO 30944570 DE FECHA 14-11-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30865654 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017496, SUMINISTRO 30865654 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 28-05-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
61	32243448	30952310	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952310 DE FECHA 18-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270185, SUMINISTRO 30952310 DE FECHA 22-11-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32243448 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 018182, SUMINISTRO 32243448 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 28-05-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
62	30795845	32012182	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32012182 DE FECHA 01-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232545 SUMINISTRO 32012182 DE FECHA 05-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30795845 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO.
63	30979065	32000136	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32000136 DE FECHA 02-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233266, SUMINISTRO 32000136 DE FECHA 06-09-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE CONTRASTE POR NTCSE DE MEDIDOR PROGRAMADO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
64	30804256	32003307	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32003307 DE FECHA 02-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232547, SUMINISTRO 32003307 DE FECHA 07-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30804256 DE FECHA 18-05-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 017473, SUMINISTRO 30804256 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 27-05-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
65	30770434	32014605	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32014605 DE FECHA 05-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232548, SUMINISTRO 32014605 DE FECHA 08-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30770434 DE FECHA 20-05-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 018106, SUMINISTRO 30770434 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 28-05-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.
66	30966450	30952983	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952983 DE FECHA 08-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233225, SUMINISTRO 30952983 DE FECHA 12-09-2016. INFORME DE INSPECCION N° 226730, SUMINISTRO 30966450 CONTRASTADO POR NTCSE DE FECHA 16-08-2016.	NO ADJUNTA AVISO PREVIO DE MEDIDOR PROGRAMADO.

▪ **Respecto a los medidores que no cumplen los criterios de selección (137 casos):**

Al respecto, debe señalarse que la concesionaria no presentó medios probatorios de 4 medidores; por tanto, la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 133 medidores presentados.

En tal sentido, de la revisión de los medios probatorios de los 133 medidores programados que no fueron contrastados, se aprecia que ELECTRO ORIENTE presentó indistintamente los siguientes documentos: capturas de pantalla del Sistema Comercial, copia de constatación policial de oposición al contraste de parte del usuario, copias de aviso previo, copias de Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, copias de constancia de aviso previo y copias de ficha técnica de inspección de contraste.

Efectuado el análisis de los medios probatorios presentados por la concesionaria, se ha verificado que de los 133 medidores, en 47 casos ha demostrado que el medidor programado fue cambiado en fecha dentro del semestre supervisado, para lo cual adjuntó el Parte Técnico de Mantenimiento respectivo.

A continuación, se muestra el detalle de los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE CAMBIO DE MEDIDOR	ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE CAMBIO DE MEDIDOR
1	210719296	210184859	15/08/2016	25	30978676	30953111	15/10/2016
2	210184462	210185164	04/09/2016	26	30851846	30954665	15/09/2016
3	210718527	210185262	03/09/2016	27	30850197	30954496	21/09/2016
4	210183420	210225855	03/09/2016	28	32221665	30922438	25/10/2016
5	210718496	210184938	04/09/2016	29	32221271	30868422	24/10/2016
6	210185207	210185239	04/09/2016	30	32221914	30870190	15/07/2016
7	210184453	210185044	04/09/2016	31	32271110	30922625	20/10/2016
8	220162378	220162020	31/08/2016	32	32233085	30962148	18/11/2016
9	220161911	220161044	06/10/2016	33	32257292	30962569	22/10/2016
10	220161025	220162422	06/07/2016	34	32246931	30960063	20/07/2016
11	220166590	220167020	10/09/2016	35	32240277	30870233	24/11/2016
12	220166598	220162926	10/10/2016	36	32244070	30870153	20/07/2016
13	220166639	220161260	10/09/2016	37	32246898	31890849	20/07/2016
14	220054270	220161564	16/07/2016	38	30972117	30954084	14/07/2016
15	220057125	220161559	09/08/2016	39	32221119	30870215	25/10/2016
16	30824562	32266424	16/08/2016	40	32270310	30868413	24/10/2016
17	30867040	30907511	08/07/2016	41	32420533	32457589	18/07/2016
18	30768409	32272996	14/09/2016	42	30955448	30962255	16/08/2016
19	30787852	30922732	05/08/2016	43	30971290	30953775	06/08/2016
20	30782284	30953621	02/08/2016	44	30769068	30962371	17/08/2016
21	30781124	30953532	02/08/2016	45	32276743	30952203	24/10/2016
22	30769765	30952544	15/09/2016	46	32239786	30938581	10/11/2016
23	30980389	30954235	15/10/2016	47	32270409	30933790	24/10/2016
24	30810315	30953873	10/08/2016				

Asimismo, debemos precisar que en los 86 casos restantes los medios probatorios no son coherentes para validar el descargo o son insuficientes para determinar que los medidores fueron cambiados en el periodo comprendido del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Asimismo, no son suficientes para evidenciar que los medidores programados hayan sido cambiados por mantenimiento preventivo o correctivo o que el usuario haya solicitado cambio de medidor; por lo tanto, los medios probatorios de los 86 casos no desvirtúan lo observado

En consecuencia, por lo expuesto, se valida el contraste de cuarenta y siete (47) medidores alternativos y 90 casos se mantienen en calidad de observados.

Asimismo, el detalle de los suministros de los medidores programados que no cumplen con los criterios de selección y cuyos medidores alternativos no fueron validados se presenta a continuación:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100622991	100612587	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBADORIOS
2	100607855	100615561	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBADORIOS
3	100612818	100425595	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
4	100612972	100420224	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBADORIOS
5	100615684	100613545	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBADORIOS
6	100615687	100023166	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
7	200319226	200322493	FOTO DE MEDIDOR REEMPLAZADO CON N° DE SERIE 607787931. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE SE CAMBIO MEDIDOR POR NORMALIZACION EL 08-07-2018.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
8	200343549	200273096	FOTO DE MEDIDOR NO IDENTIFICADO DE AÑO FABRICACION 2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA N° SERIE 607894710, PERO NO FECHA DE CAMBIO.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
9	200147843	200055335	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2009 Y N° SERIE 607627376.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
10	200322796	200055814	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2010 Y N° SERIE 507028380. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA N° SERIE 507028380, AÑO DE FABRICACION 2005, PERO NO FECHA DE CAMBIO.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
11	200155705	200318876	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2009 Y N° SERIE 605672376.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
12	200312630	200046722	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2010 Y N° SERIE 605957683.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
13	200319556	200046458	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2014 Y N° SERIE 607422312. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA N° SERIE 607422312, AÑO DE FABRICACION 2014, PERO NO FECHA DE CAMBIO.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
14	200046227	200046526	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2012 Y N° SERIE 2220029.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
15	200319886	200319769	FOTO CAJA PORTAMEDIDOR EXTERNA SUMINISTRO N° 319886. FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2015 Y N° SERIE 2015001414.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
16	200320019	200074500	FOTO CAJA PORTAMEDIDOR EXTERNA SIN IDENTIFICACION. FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2010 Y N° SERIE 605957852.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
17	200324567	200319267	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2010 Y N° SERIE 605890105.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
18	200318987	200067496	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2010 Y N° SERIE 507028330.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
19	200191965	200319006	FOTO FACHADA DE PREDIO DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
20	200182030	200319137	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2009 Y N° SERIE 605662156.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
21	200320591	200237891	FOTO DE MEDIDOR DE AÑO FABRICACION 2015 Y N° SERIE 607786352.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
22	210726863	210185657	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, IN DICA QUE EL CLIENTE 210726863 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 15-12-2011, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 01618892.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
23	210727031	210184927	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, IN DICA QUE EL CLIENTE 210727031 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 17-01-2012, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 01799224.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
24	210718161	210716608	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, IN DICA QUE EL CLIENTE 210718161 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 16-12-2009, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 0605672406.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
25	210719299	210185656	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210719299 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 18-06-2010, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 607055861.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
26	210736942	210718448	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210736942 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 03-05-2014, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 51001913.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
27	210744472	210184972	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210744472 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 23-05-2015, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 02257072.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
28	210744459	210184900	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210744459 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 21-09-2015, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 02253927.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
29	210744320	210184920	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210744320 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 07-09-2015, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 00172418.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
30	210744458	210184885	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210744458 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 22-09-2015, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 01751836.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
31	210185441	210718486	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210185441 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 20-04-2009, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 0607696401.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
32	210717792	210184454	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210717792 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 09-11-2009, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 80800016.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
33	210184567	210716363	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210184567 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 27-09-2008, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 0507012933.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
34	210185309	210716572	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210185309 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 25-03-2009, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 607056076.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
35	210183961	210716617	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 210183961 SU MEDIDOR FUE INSTALADO EL 12-06-2008, Y REPORTA DATOS TECNICOS DEL MEDIDOR N° 607056091.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
36	230072513	230002212	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, INDICA QUE EL CUENTE 230072513 FUE DADO DE BAJA POR DEUDA EL 05-08-2016	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
37	230075799	230004663	FICHA DE INSTALACION DE MEDIDOR PROGRAMADO DE FECHA 29-10-2009. CERTIFICADO DE AFERICION	MEDIDOR PROGRAMADO NO DEBIO SER PARTE DEL PROGRAMA SEMESTRAL.
38	230075697	230003442	FICHA DE INSTALACION DE MEDIDOR PROGRAMADO DE FECHA 01-09-2009. CERTIFICADO DE AFERICION	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
39	230075933	230003467	BOLETA DE FONOSERVICIO DEL 17-05-2013 DE SUMINISTRO PROGRAMADO. CERTIFICADO DE AFERICION.	MEDIDOR CAMBIADO EL AÑO 2013, NO DEBIO SER PARTE DEL PROGRAMA SEMESTRAL
40	230075700	230000133	FICHA DE INSTALACION DE MEDIDOR PROGRAMADO DE FECHA 03-09-2009. CERTIFICADO DE AFERICION	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
41	230075259	230075283	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO PROGRAMADO, DE CAMBIO DE MEDIDOR DE FECHA 22-06-2016. VERIFICACION INICIAL DE MEDIDOR 607422132.	MEDIDOR CAMBIO EL 22-06-2016; CONTRASTE PROGRAMADO EL 04-10-2016. POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO EL SUMINISTRO NO DEBIO FORMAR PARTE DEL PROGRAMA SEMANAL
42	230072686	230075511	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE SUMINISTRO PROGRAMADO, DE CAMBIO DE MEDIDOR DE FECHA 20-08-2016. VERIFICACION INICIAL DE MEDIDOR 607793744.	MEDIDOR CAMBIO EL 20-08-2016; CONTRASTE PROGRAMADO EL 05-10-2016. POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO EL SUMINISTRO NO DEBIO FORMAR PARTE DEL PROGRAMA SEMANAL
43	220165174	220166927	FOTO DE MEDIDOR PROGRAMADO, EN DONDE SE VERIFICA QUE EL AÑO DE FABRICACIÓN ES 2009	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
44	220166908	220161552	FOTO DE MEDIDOR PROGRAMADO, EN DONDE SE VERIFICA QUE EL AÑO DE FABRICACIÓN ES 2009	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
45	220158143	220161541	AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN MEDIDOR PROGRAMADO PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION CERTIFICADO DE AFERICION DE MEDIDOR PROGRAMADO CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA ISCOM	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
46	220019067	220161553	AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN MEDIDOR PROGRAMADO PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION CERTIFICADO DE AFERICION DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
47	220164493	220167178	FOTO DE MEDIDOR PROGRAMADO, EN DONDE SE VERIFICA QUE EL AÑO DE FABRICACIÓN ES 2009	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
48	220180184	220160979	FOTO DE MEDIDOR PROGRAMADO, EN DONDE SE VERIFICA QUE EL AÑO DE FABRICACIÓN ES 2013	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
49	220171098	220161557	FOTO DE MEDIDOR PROGRAMADO, EN DONDE SE VERIFICA QUE EL AÑO DE FABRICACIÓN ES 2010	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
50	220600095	220165609	AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN MEDIDOR PROGRAMADO PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION CERTIFICADO DE AFERICION DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
51	220170951	220161608	AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN MEDIDOR PROGRAMADO PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION CERTIFICADO DE AFERICION DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
52	220166775	220161118	AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN MEDIDOR PROGRAMADO PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO SUMINISTRO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION CERTIFICADO DE AFERICION DE MEDIDOR PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
53	30957774	31882041	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31882041 DE FECHA 22-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 217758, SUMINISTRO 31882041 DE FECHA 25-07-2016. FICHA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 16095, SUMINISTRO 30957774, MEDIDOR N° 607783645, AÑO 2015: SE CAMBIO EL MEDIDOR POR ESTAR FUERA DE RANGO, EN FECHA 03-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° 0607783645, FECHA DE AFERICION 19-08-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
54	30846229	32117219	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32117219 DE FECHA 03-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 225752, SUMINISTRO 32117219 DE FECHA 05-08-2016. FICHA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 008789, SUMINISTRO 30846229, MEDIDOR N° 607780894, AÑO 2015: SE CAMBIO EL MEDIDOR, EN FECHA 25-05-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° 0607780894, FECHA DE AFERICION 18-08-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
55	30988672	32118305	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32118305 DE FECHA 03-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 225753, SUMINISTRO 32118305 DE FECHA 05-08-2016. FICHA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 020019, SUMINISTRO 30988672 MEDIDOR N° 606372912 AÑO 2012: SE CAMBIO EL MEDIDOR, EN FECHA 15-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE), SIN CARGO. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° 0606372912, FECHA DE AFERICION 18-08-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE FICHA DE INTERVENCIÓN SUMINISTRO PROGRAMADO 30988672. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 30988672
56	33723189	32445354	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 33723189, MEDIDOR N° SERIE 607266968, AÑO 2015, FECHA DE HABILITACION 22-06-2016. PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 9393, SUMINISTRO 33723189, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 607266968, EN FECHA 22-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION NO LEGIBLE.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
57	30988369	30961632	FICHA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 019250, SUMINISTRO 30988369 MEDIDOR N° 607782012, AÑO 2015: SE CAMBIO EL MEDIDOR, EN FECHA 08-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° 0607782012, FECHA DE AFERICION 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30961632 DE FECHA 05-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 226652, SUMINISTRO 30961632 DE FECHA 10-08-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
58	90242944	32462856	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 07101 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90242944, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606377263, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 606377263 FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90242944. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90242944.
59	90240716	32464135	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 07102 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90240716, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606377269, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 606377269 FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90240716. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90240716.
60	90240369	32465722	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90240369, INDICA CAMBIO MEDIDOR EN FECHA 12-11-2015. PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 05192 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90240369, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE NO LEGIBLE, EN FECHA 12-11-2015. CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION 13-05-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
61	90242864	32465894	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 07103 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90242864, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606377271, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 606377271 FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90242864. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90242864.
62	90059870	32462112	PARTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO N° 07104 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90059870, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606376881, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 606376881, FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90059870. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90059870.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
63	90242120	32462560	PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 07105 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90242120, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606377247, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 0606377247, FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90242120, NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90242120.
64	90243880	32465731	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90243880 MEDIDOR N° SERIE 606309067, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 13-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 6188 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90243880, MEDIDOR INSTALADO N° NO LEGIBLE, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION NO LEGIBLE.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90243880, NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90243880.
65	90243941	32460280	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90243941, INDICA CAMBIO MEDIDOR EN FECHA 13-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 05189 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90243941, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE NO LEGIBLE, EN FECHA 13-11-2015. CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION 13-05-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
66	90244279	32459064	PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 07106 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90244279, MEDIDOR INSTALADO N° NO LEGIBLE, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 0606377248, FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90244279, NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90244279.
67	90244662	32462121	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90244662 MEDIDOR N° SERIE 606309015, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 13-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 5180 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90244662, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606309015, AÑO 2012, EN FECHA 13-11-2015. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR N° 606309015, FECHA DE AFERICION 13-06-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
68	90244107	32466050	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90244107 MEDIDOR N° SERIE 606309228, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 11-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 5193 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90244107, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606309228, AÑO 2012, EN FECHA 11-11-2015. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR N° 606309228, FECHA DE AFERICION 13-06-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
69	90244564	32465446	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90244564 MEDIDOR N° SERIE 606309216, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 11-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 5187 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90244564, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606309216, AÑO 2012, EN FECHA 11-11-2015. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR N° 606309216, FECHA DE AFERICION 13-06-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
70	90245113	32460477	PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 07107 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90245113, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 0606376842, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 0606376842 FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90245113, NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90245113.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
71	90245211	32465713	PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 07108 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90245211, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 0606376841, AÑO 2012, EN FECHA XX-XX-2016 (FECHA NO LEGIBLE). CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 0606376841, FECHA DE AFERICION 27-09-2012.	FECHA NO LEGIBLE DE PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO 90245211. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90245211.
72	90245454	32465016	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90245454 MEDIDOR N° SERIE 606308764, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 13-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 5191 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90245454, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606308764, AÑO 2012, EN FECHA 13-11-2015. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR N° 606308764, FECHA DE AFERICION 13-06-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
73	90245463	32466069	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90245463 MEDIDOR N° SERIE 606309172, AÑO 2012, FECHA DE HABILITACION 13-11-2015. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 7870 POR CAMBIO DE MEDIDOR, SUMINISTRO 90245463, MEDIDOR INSTALADO N° SERIE 606309172, AÑO 2012, EN FECHA 13-11-2015. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL MEDIDOR N° 606309172, FECHA DE AFERICION 13-06-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
74	30823547	30928511	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 018462, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30823547, FECHA 25-05-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 0607780885, FECHA DE AFERICION 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30928511 DE FECHA 23-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSP ECCION N° 231656, SUMINISTRO 30928511 DE FECHA 26-08-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
75	30959984	30927111	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30927111 DE FECHA 01-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSP ECCION N° 233252, SUMINISTRO 30927111 DE FECHA 11-09-2016. ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 020105, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30959984, FECHA 05-XX-2016 NO LEGIBLE. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR XXXXXXXX NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION NO LEGIBLE.	FECHA NO LEGIBLE DE ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO PROGRAMADO 30959984. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 30959984.
76	90096452	30953640	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953640 DE FECHA 27-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSP ECCION N° 234687, SUMINISTRO 30953640 DE FECHA 30-09-2016. ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 020017, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 90096452 FECHA XX-XX-2016 NO LEGIBLE. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR XXXXXXXX NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION NO LEGIBLE.	FECHA NO LEGIBLE DE ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO PROGRAMADO 90096452. NO ADJUNTA AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 90096452.
77	32446727	30952455	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 0054584-12, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32446727, FECHA 26-12-2013. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 007665, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32446727, MEDIDOR INSTALADO N° 0857304, FECHA 12-10-2016. CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR N° NO LEGIBLE, FECHA DE AFERICION NO LEGIBLE.	NO ADJUNTA INFORME DE INSP ECCION DE CAMBIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO N° 30952455.
78	30849623	30953022	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 018132, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30849623, FECHA 09-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 0607782005, FECHA DE AFERICION 18-06-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953022, DE FECHA 07-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSP ECCION N° 254108, SUMINISTRO 30953022, DE FECHA 13-10-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
79	30964910	30952580	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 018136, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30964910, FECHA 09-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 0607780888, FECHA DE AFERICION 18-06-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952580, DE FECHA 05-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255715, SUMINISTRO 30952580, DE FECHA 14-10-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO 30964910.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
80	30848662	30954226	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 001514-15, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30848662, FECHA 21-09-2015. CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 13025516, FECHA DE AFERICION 01-04-2013. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30954226, DE FECHA 27-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255403, SUMINISTRO 30954226, DE FECHA 31-10-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
81	30851256	30952965	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 019456, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30851256, FECHA 24-05-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 06077833011, FECHA DE AFERICION 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952965, DE FECHA 27-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255404, SUMINISTRO 30952965, DE FECHA 31-10-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
82	30966423	30952713	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 022489, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30966423, MEDIDOR INSTALADO N° 4168020, FECHA 18-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952713, DE FECHA 02-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254347, SUMINISTRO 30954191, DE FECHA 20-10-2016.	NO ADJUNTA INFORME DE INSPECCION DE CAMBIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO N° 30952713.
83	32233595	31890043	PORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 051048, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32233595, FECHA 27-05-2016. CERTIFICADO DE AFERICION: MEDIDOR 0607787053, FECHA DE AFERICION 20-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31890043, DE FECHA 16-11-2016, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 270642, SUMINISTRO 31890043, DE FECHA 23-11-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
84	32279763	30871750	PORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 051759, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32279763, FECHA 22-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 0607782059, FECHA DE AFERICION 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30871750, DE FECHA 23-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270618, SUMINISTRO 30871750, DE FECHA 26-11-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
85	32444052	32457551	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32444052, PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 9383, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32444052, FECHA 25-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR 0607684925, FECHA DE AFERICION 13-05-2015.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
86	33523929	32457417	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 33523929, MEDIDOR N° SERIE 607420048, AÑO 2014.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO
87	33540044	32457435	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 33540044, MEDIDOR N° SERIE 607420103, AÑO 2014.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO
88	32453033	32457533	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32453033, MEDIDOR N° SERIE 607688212, AÑO 2015.	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO
89	30906775	32012342	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 17638, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30906775, MEDIDOR INSTALADO N° 607783018, FECHA 25-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° SERIE 0607783018, DE FECHA 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32012342, DE FECHA 07-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232605, SUMINISTRO 32012342, DE FECHA 10-09-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
90	33486171	30952615	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31882041, DE FECHA 22-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 217758, SUMINISTRO 31882041, DE FECHA 25-07-2016. ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 16095, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30957774, MEDIDOR INSTALADO N° 607783645, FECHA 03-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° SERIE 0607783645, DE FECHA 18-08-2015.	ACTA DE INTERVENCION DE SUMINISTRO ELÉCTRICO E INFORME DE INSPECCION INCOHERENTES CON EL SUMINISTRO A DESCARGAR. NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO.

▪ **Respecto a los medidores cambiados antes de ser contrastados (86 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria no presentó medios probatorios de 16 medidores, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 70 medidores presentados.

De la revisión de estos medios probatorios, se aprecia que ELECTRO ORIENTE presentó indistintamente los siguientes documentos: capturas de pantalla del Sistema Comercial, copias de constatación policial de oposición al contraste de parte del usuario, copias de aviso

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

previo, copias de Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, copias de constancia de aviso previo y copias de ficha técnica de inspección de contraste.

En tal sentido, del análisis a los medios probatorios de los 70 medidores programados no contrastados, se ha verificado que ELECTRO ORIENTE solo en 36 de los casos ha evidenciado cuando realizó el cambio de medidor y ha demostrado haber hecho entrega del Certificado de Verificación Inicial al usuario.

En el siguiente cuadro se muestra los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados:

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE CAMBIO DE MEDIDOR	ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE CAMBIO DE MEDIDOR
1	100114397	100588947	27/07/2016	19	30754145	30953102	23/09/2016
2	100201681	100615817	16/08/2016	20	30760554	30953739	15/07/2016
3	100615348	100613178	16/08/2016	21	30764802	30954191	16/09/2016
4	140015859	140025955	07/09/2016	22	30864361	30953523	04/07/2016
5	140016436	140002089	06/10/2016	23	30967897	30953499	19/09/2016
6	130024947	130001651	07/08/2016	24	30865289	30953908	15/08/2016
7	130024964	130016477	30/12/2016	25	30816800	30953480	08/08/2016
8	130024952	130024166	05/08/2016	26	30798640	30952910	16/09/2016
9	10011932	110000265	03/08/2016	27	30846381	30958010	22/09/2016
10	100618849	110000273	05/09/2016	28	30943760	30868647	05/09/2016
11	100148023	130004523	05/11/2016	29	30978863	30868549	13/09/2016
12	100618606	130023937	02/08/2016	30	30849481	30868558	15/09/2016
13	100275545	110016597	08/12/2016	31	30840421	30961552	21/09/2016
14	220161281	220161985	09/08/2016	32	30905660	30960949	18/09/2016
15	32402393	32392116	12/07/2016	33	30838110	30870592	21/09/2016
16	32446253	32397650	15/07/2016	34	30979181	30937566	05/09/2016
17	32367614	32441856	12/07/2016	35	30784476	30935561	23/09/2016
18	30802823	30953336	16/09/2016	36	32231920	30937619	16/11/2016

Asimismo, debe precisarse que en los 34 casos restantes los medios probatorios no son coherentes para validar el descargo o son insuficientes para determinar que los medidores hayan sido cambiados en el periodo comprendido del 01 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Considerando lo expuesto, se valida el contraste de treinta y cuatro (34) medidores alternativos y 50 casos se mantienen en calidad de observados; debido a que ELECTRO ORIENTE no ha presentado medios probatorios que desvirtúen lo observado y justifiquen la utilización de los medidores alternativos, incumpliendo con lo establecido en el numeral 1.2.2 del Procedimiento.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

A continuación, se detalla la relación de suministros de los medidores programados que fueron cambiados antes de ser contrastados en cumplimiento del Procedimiento y cuyos medidores alternativos no fueron validados:

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100612425	100425553	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	100613587	100614402	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
3	100609413	100548214	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
4	100210823	100610180	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
5	100011296	100612481	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
6	100614463	100618266	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
7	100614121	140016790	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
8	100614572	140020206	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
9	100618892	100613482	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	PORTE TÉCNICO NO LEGIBLE, NO SE PUEDE VERIFICAR EL SUMINISTRO NI FECHA DE INTERVENCIÓN.
10	110016588	110001511	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
11	100620891	130017632	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
12	100148429	130005702	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
13	100149849	130000984	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
14	100618639	130026399	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
15	100620087	100542324	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
16	100620052	100612813	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
17	100620410	100613350	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO (SIN FECHA)	EN LA CARTA GC-098-2017 (DESCARGO AL INFORME DE SUPERVISION) INDICA LA FECHA DE CAMBIO DE MEDIDOR: 28/08/2015. CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION.
18	100622075	110013698	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
19	100621333	100612879	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
20	100259424	32012351	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
21	100620895	30954208	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
22	100605284	30953292	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
23	100600031	30953327	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
24	100619171	32014759	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
25	100619207	30954422	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO	FALTA AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN E INFORME DE INSPECCION DEL MEDIDOR ALTERNATIVO
26	100621478	30952437	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
27	100613623	30954610	CARGO DE RECEPCION DE PARTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR SUMINISTRO PROGRAMADO E INFORME DE INSPECCION DE MEDIDOR ALTERNATIVO	FALTA AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN. CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION.
28	100614027	30954324	INFORME DE INSPECCION DE MEDIDOR ALTERNATIVO BORROSO	FALTA REPORTE TÉCNICO DE CAMBIO DE MEDIDOR
29	32410180	32378206	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32410180. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 9387, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32410180, FECHA 20-06-16. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL, MEDIDOR N° SERIE 0607267654, DE FECHA DE AFERICION 13-06-14. AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO 32378206, DE FECHA 13-07-16, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 213192, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32378206, DE FECHA 22-07-16.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
30	32384535	32444698	REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA PORTAMEDIDOR, SUMINISTRO 32384535. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 9494, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32384535, FECHA 17-06-16. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL, MEDIDOR N° SERIE 0607776325, DE FECHA DE AFERICION 13-06-15. AVISO PREVIO DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO 32444698, DE FECHA 20-07-16, SIN RECEPCION. INFORME DE INSPECCION N° 217807, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32444698, DE FECHA 25-07-16.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
31	32384624	32444769	REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAJA PORTAMEDIDOR, SUMINISTRO 32384624. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32384624. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 7871, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 32384624, FECHA 18-05-15.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
32	30997967	31890339	ACTA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 19248, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30997967, MEDI DOR INSTALADO N° 607782027, FECHA 08-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° SERIE 0607782027, DE FECHA 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 31890339, DE FECHA 27-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 218502, SUMINISTRO 31890339, DE FECHA 30-07-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
33	30931114	30953891	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30991114, INDICANDO CAMBIO DE MEDIDOR EL 14-09-2016. INFORME DE INSPECCION N° 255384, SUMINISTRO 30952713, DE FECHA 05-04-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953891, DE FECHA 20-10-2016, CON CARGO.	NO ADIUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO. NO ADIUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO ALTERNATIVO.
34	30955715	30953158	ACTA DE INTERVENCIÓN DE SUMINISTRO ELECTRICO N° 16105, CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO 30955715, MEDI DOR INSTALADO N° 607783024, FECHA 20-06-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL: MEDIDOR N° SERIE 607783024, DE FECHA 18-08-2015. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30953158, DE FECHA 21-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255537, SUMINISTRO 30953158, DE FECHA 25-10-2016.	CAMBIO DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA DISTINTA AL SEMESTRE DE EVALUACION
35	32269810	30957792	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32269810, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 30-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30957792, DE FECHA 10-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270005, SUMINISTRO 30957792, DE FECHA 14-11-2016.	NO ADIUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
36	32241775	30915667	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32241775, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 19-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30915667, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270132, SUMINISTRO 30915667, DE FECHA 15-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
37	32219415	30915694	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32219415, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 15-11-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30915694, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270130, SUMINISTRO 30915694, DE FECHA 15-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
38	32288216	30924782	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32288216, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 17-06-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30924782, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270131, SUMINISTRO 30924782, DE FECHA 15-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
39	32232909	30868656	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30868656, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270079, SUMINISTRO 30868656, DE FECHA 15-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
40	32283828	30867523	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32283828, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 22-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30867523, DE FECHA 15-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270137, SUMINISTRO 30867523, DE FECHA 17-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
41	32271021	30870968	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32271021, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 24-10-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30870968, DE FECHA 15-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270136, SUMINISTRO 30870968, DE FECHA 17-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
42	32232720	30870716	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32232720, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 28-05-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30870716, DE FECHA 15-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269800, SUMINISTRO 30870716, DE FECHA 17-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
43	32270347	30870770	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32270347, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 10-04-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30870770, DE FECHA 15-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269799, SUMINISTRO 30870770, DE FECHA 17-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
44	32279923	30910974	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30910974, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269945, SUMINISTRO 30910974, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
45	32247240	30922527	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32247240, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 20-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30922527, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269943, SUMINISTRO 30922527, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
46	32222902	30937691	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32222902, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 07-06-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30937691, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269999, SUMINISTRO 30937691, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
47	32244042	30962335	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32244042, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 20-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30962335, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270007, SUMINISTRO 30962335, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
48	32281242	30962344	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32281242, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 15-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30962344, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270010, SUMINISTRO 30962344, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
49	32246904	30963083	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32246904, INDICANDO QUE MEDIDOR FUE CAMBIADO EL 25-08-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30963083, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270080, SUMINISTRO 30963083, DE FECHA 19-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.
50	32231625	30961605	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30961605, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270614, SUMINISTRO 30961605, DE FECHA 21-11-2016.	NO ADJUNTA REPORTE DE CAMBIO DE MEDIDOR DE SUMINISTRO PROGRAMADO.

▪ **Respecto a los medidores en altura (69 casos)**

Al respecto, debe precisarse que ELECTRO ORIENTE no presentó medios probatorios de 4 medidores, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 65 medidores presentados.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE, como medios probatorios, presentó indistintamente los siguientes documentos: una copia de constatación policial de oposición al contraste, copias de Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, una copia de la constancia de aviso previo y un registro fotográfico.

En tal sentido, del análisis a los medios probatorios de los 65 casos observados, ELECTRO ORIENTE en veintiséis (26) de los casos ha mostrado mediante registro fotográfico que los medidores se encuentran en altura pero no ha evidenciado que el medidor instalado corresponda al medidor programado; en los 39 medidores restantes, ELECTRO ORIENTE no evidencia que los medidores se encuentran instalados en altura.

Por lo expuesto, los 69 casos se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se detalla la relación de suministros cuyos medidores no fueron contrastados por encontrarse en altura y cuyo contraste de los medidores alternativos no han sido validados

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100615272	100612372	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	100616122	100612341	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
3	100196105	100621500	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
4	100613179	100612271	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
5	30985410	30958029	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30985410. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30958029, DE FECHA 15-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 213482, SUMINISTRO 30958029, DE FECHA 19-07-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
6	35526723	30863453	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 35526723. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30863453, DE FECHA 19-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 213318, SUMINISTRO 30863453, DE FECHA 21-07-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
7	35700432	32444722	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 35700432.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
8	35872437	32444722	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 35872437.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
9	35840282	32114164	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 35840282. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32114164, DE FECHA 02-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 225751, SUMINISTRO 32114164, DE FECHA 04-08-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
10	30844420	32118314	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA DE N° SUMINISTRO NO LEGIBLE IMPREGNADA EN UN POSTE. INFORME DE INSPECCION N° 225754, SUMINISTRO 32118314, DE FECHA 06-08-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
11	90054962	32117166	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90054962. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32117166, DE FECHA 04-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 226617, SUMINISTRO 32117166, DE FECHA 08-08-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
12	33428975	32415444	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 33428975.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
13	35528334	32415480	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35528334. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35528334.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
14	35528399	32427660	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35528399. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35528399.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
15	35528479	32440385	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35528479. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35528479.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
16	35528540	32431680	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35528540. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35528540.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
17	35531456	32421272	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35531456. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35531456.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
18	35534761	32423992	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35534761. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35534761.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
19	35528700	32394783	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35528700. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35528700.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
20	30814379	32116982	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30814379. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32116982, DE FECHA 10-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 226616, SUMINISTRO 32116982, DE FECHA 08-08-2016.	INCOHERENCIA DE FECHAS EN AVISO PREVIO E INFORME DE INSPECCION DE SUMINISTRO ALTERNATIVO. NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
21	32421254	32415515	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR ABIERTA DE MEDIDOR NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32421254.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
22	30803366	30960386	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30803366. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30960386, DE FECHA 10-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 226651, SUMINISTRO 30960386, DE FECHA 12-08-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
23	35530637	32463737	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35530637. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35530637.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
24	35530379	33433590	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35530379. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35530379.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
25	30978818	32276340	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30978818. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32276340, DE FECHA 23-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232003, SUMINISTRO 32276340, DE FECHA 25-08-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
26	35529716	33433643	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 35529716. INFORME DE INSPECCION N° 232273, SUMINISTRO 33433643, DE FECHA 01-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
27	35529897	3244508	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529897. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529897.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
28	35529805	32444517	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529805. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529805.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
29	35530029	33433581	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35530029. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35530029.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
30	35529968	33816564	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529968. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529968.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
31	32230000	33433563	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 32230000. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 32230000.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
32	35530010	33433572	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35530010. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35530010.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
33	30963824	32272682	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32272682, DE FECHA 31-08-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232040, SUMINISTRO 32272682, DE FECHA 02-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
34	30775440	30953597	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30775440. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953597, DE FECHA 27-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 234648, SUMINISTRO 30953597, DE FECHA 29-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
35	30982561	30954431	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30954431, DE FECHA 28-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 234649, SUMINISTRO 30954431, DE FECHA 30-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
36	30828679	30953560	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR INACCESIBLE (DENTRO DE VIVIENDA CERRADA CON REJAS) NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30828679. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953560, DE FECHA 04-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 234180, SUMINISTRO 30953560, DE FECHA 06-10-2016.	DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE LA OBSERVACION (MEDIDOR EN ALTURA). NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR INACCESIBLE CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
37	35529494	32458152	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529494. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529494.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
38	35529529	32458227	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529529. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529529.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
39	35529510	32458254	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529510. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529510.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
40	35529556	32458183	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529556. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529556.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
41	35529538	32458245	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529538. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529538.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
42	35529583	32458263	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529583. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529583.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
43	35529476	32458238	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529476. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529476.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
44	35529485	32458218	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529485. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529485.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
45	35529162	30952590	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529162. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529162.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
46	30986954	30952900	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30986954. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30952900, DE FECHA 21-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 234049, SUMINISTRO 30952900, DE FECHA 25-10-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
47	35839370	30952769	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30952769, DE FECHA 27-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255283, SUMINISTRO 30952769, DE FECHA 29-10-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
48	30849660	30868137	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA SUMINISTRO NO LEGIBLE, IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30868137, DE FECHA 07-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254790, SUMINISTRO 30868137, DE FECHA 09-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
49	30852754	30868235	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30868235, DE FECHA 08-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 255084, SUMINISTRO 30868235, DE FECHA 10-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
50	31011378	30868164	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30868164, DE FECHA 10-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254803, SUMINISTRO 30868164, DE FECHA 12-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
51	90020712	30869949	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30869949, DE FECHA 18-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270640, SUMINISTRO 30869949, DE FECHA 22-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
52	32219291	30944328	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30944328, DE FECHA 23-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270691, SUMINISTRO 30944328, DE FECHA 25-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
53	30998042	32012816	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32012816, DE FECHA 06-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232603, SUMINISTRO 32012816, DE FECHA 08-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
54	35529298	32457453	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529298. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529298.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
55	35529430	32457391	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529430. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529430.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
56	35529467	32457524	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529467. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529467.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
57	35529500	32457346	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529500. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529500.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
58	35529547	32457355	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529547. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529547.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
59	35529574	32457560	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529574. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529574.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
60	35529636	32457570	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35529636. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35529636.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
61	35531474	32457598	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35531474. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35531474.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
62	35531483	32457408	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35531483. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35531483.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
63	35531492	32457604	LISTA DE SUMINISTROS DE TARIFA MT4, INDICANDO QUE EL SISTEMA DE MEDICIÓN SE ENCUENTRA EN TABLERO DE DISTRIBUCION EN ALTURA, SUMINISTRO N° 35531492. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, TARIFA MT4, SUMINISTRO N° 35531492.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
64	30861762	32012610	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 32012610, DE FECHA 08-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232604, SUMINISTRO 32012610, DE FECHA 10-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
65	90023456	30953238	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 90023456. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953238, DE FECHA 08-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233012, SUMINISTRO 30953238, DE FECHA 12-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
66	30987218	30953837	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953837, DE FECHA 12-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233014, SUMINISTRO 30953837, DE FECHA 14-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
67	30763618	30953452	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30763618. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953452, DE FECHA 15-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233016, SUMINISTRO 30953452, DE FECHA 17-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
68	90075078	30953720	TOMA FOTOGRAFICA DE CAJA PORTAMEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE IMPREGNADA EN UN POSTE. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30953720, DE FECHA 16-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233408, SUMINISTRO 30953720, DE FECHA 20-09-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO
69	32276860	30937655	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO N° 30937655, DE FECHA 25-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271446, SUMINISTRO 30937655, DE FECHA 29-11-2016.	NO SE EVIDENCIA QUE MEDIDOR EN ALTURA CORRESPONDE A MEDIDOR PROGRAMADO

▪ **Respecto a los medidores no contrastados por oposición al usuario (54 casos)**

Al respecto, debe precisarse que ELECTRO ORIENTE presentó descargos en todos los casos observados, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 54 medidores presentados.

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE presentó como medios probatorios, entre otros, los siguientes documentos: copias de constatación policial de oposición al contraste, copias de Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, copias de la constancia de aviso previo de los medidores alternativos, tres cartas de oposición y registros fotográficos de dos suministros.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

Considerando lo expuesto, del análisis a los medios probatorios de los 54 medidores observados, solo en veintiséis (26) de los casos se ha evidenciado que el usuario fue notificado adecuadamente.

En el siguiente cuadro se muestra los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados:

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE NOTIFICACION USUARIO	ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE NOTIFICACION USUARIO
1	100616309	100614099	14/07/2016	14	100009720	100510495	19/10/2016
2	100622426	100612641	22/07/2016	15	100092882	130015164	25/10/2016
3	100616301	100613923	03/08/2016	16	130025069	130006866	25/10/2016
4	100129387	100553677	04/08/2016	17	100620643	110016459	10/11/2016
5	100613757	100613715	04/08/2016	18	100277251	110016610	10/11/2016
6	100615793	100615173	17/08/2016	19	100619085	110016602	11/11/2016
7	100612775	100612476	18/08/2016	20	100301747	110016642	11/11/2016
8	100242024	100613148	26/08/2016	21	100311308	110013888	11/11/2016
9	100612438	100021857	31/08/2016	22	100226159	110014811	11/11/2016
10	100190884	100615596	31/08/2016	23	100619276	110007302	11/11/2016
11	100122721	100613528	14/09/2016	24	100320168	110016009	11/11/2016
12	140018739	140025833	29/09/2016	25	100619875	110013839	11/11/2016
13	100615663	100560516	03/10/2016	26	200333168	200048504	16/07/2016

En tal sentido, en los 28 casos restantes ELECTRO ORIENTE no ha evidenciado que el usuario haya sido notificado adecuadamente, por lo cual se puede deducir que el usuario no ha tomado conocimiento del contraste de su medidor, concluyéndose que el motivo de la oposición al contraste fue por causa atribuible a la concesionaria (notificación defectuosa).

En tal sentido, se valida el contraste de veintiséis (26) medidores alternativos y 28 casos de oposición del usuario al contraste del medidor se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se muestra el detalle de la relación de los suministros de los medidores programados que según ELECTRO ORIENTE no fueron contrastados por oposición del usuario:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100188144	100616046	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
2	100098012	100612595	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
3	100185439	100559609	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
4	100197889	100612734	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
5	100270090	100614552	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
6	100243014	100613447	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
7	100501791	100614006	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
8	100092981	130011395	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
9	100218800	110017030	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
10	100229344	110015479	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
11	100621996	30954333	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	CARGO SIN DNI. FALTA AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO
12	100613868	210184980	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
13	30871150	30862840	CARTA DE OPOSICION DE USUARIO, SUMINISTRO 30871150, DE FECHA 22-07-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30862840, DE FECHA 19-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 218040, SUMINISTRO 30862840, DE FECHA 21-07-2016.	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
14	32409920	32400970	DOS REGISTROS FOTOGRAFICOS, MEDIDOR CAMBIADO, SUMINISTRO 32409920.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION
15	32409939	32444651	DOS REGISTROS FOTOGRAFICOS, MEDIDOR INTERIOR, SUMINISTRO NO IDENTIFICA CLE.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION
16	220159520	30953766	CONSTATAcion POLICIAL DE OPOSICION DE USUARIO	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO NI DEL USUARIO DEL MEDIDOR ALTERNATIVO, TAMPOCO ADJUNTA EL INFORME DE INSPECCION DEL MEDIDOR ALTERNATIVO

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
17	220159525	30952640	CONSTATAcion POLICIAL DE OPOSICION DE USUARIO	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO NI DEL USUARIO DEL MEDIDOR ALTERNATIVO, TAMPOCO ADJUNTA EL INFORME DE INSPECCION DEL MEDIDOR ALTERNATIVO
18	220167033	30952553	CONSTATAcion POLICIAL DE OPOSICION DE USUARIO	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO NI DEL USUARIO DEL MEDIDOR ALTERNATIVO, TAMPOCO ADJUNTA EL INFORME DE INSPECCION DEL MEDIDOR ALTERNATIVO
19	30760643	30952787	CARTA DE OPOSICION DE USUARIO, SUMINISTRO 30760643, DE FECHA 21-10-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30952787, DE FECHA 18-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254343, SUMINISTRO 30952787, DE FECHA 20-10-2016.	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
20	32220891	30870494	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30870494, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270075, SUMINISTRO 30870494, DE FECHA 15-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
21	32251790	30925270	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30925270, DE FECHA 14-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270133, SUMINISTRO 30925270, DE FECHA 16-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
22	32287845	30960170	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30960170, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270168, SUMINISTRO 30960170, DE FECHA 21-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
23	32247705	30944480	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30944480, DE FECHA 22-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270617, SUMINISTRO 30944480, DE FECHA 24-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
24	32271086	30962086	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30962086, DE FECHA 24-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270645, SUMINISTRO 30962086, DE FECHA 26-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
25	32251430	30954010	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30954010, DE FECHA 24-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270644, SUMINISTRO 30954010, DE FECHA 26-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
26	35426370	30937762	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30937762, DE FECHA 24-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270647, SUMINISTRO 30937762, DE FECHA 26-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
27	32275791	30961006	AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 30961006, DE FECHA 24-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270643, SUMINISTRO 30961006, DE FECHA 26-11-2016.	NO SUSTENTA OPOSICION DEL USUARIO. NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO
28	30778933	32014937	CARTA DE OPOSICION DE USUARIO, SUMINISTRO 30778933, DE FECHA 07-09-2016. AVISO PREVIO DEL SUMINISTRO 32014937, DE FECHA 02-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 232602, SUMINISTRO 32014937, DE FECHA 06-09-2016.	NO ADJUNTA AVISO PREVIO AL USUARIO DEL MEDIDOR PROGRAMADO

▪ **Respecto a los medidores no contrastados por haber sido retirados (45 casos)**

Al respecto, debe precisarse que ELECTRO ORIENTE presentó descargos en todos los casos observados, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de los 45 medidores presentados.

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE presentó como medios probatorios, entre otros, los siguientes documentos: copias de aviso previo de los medidores programados, copias del aviso previo de los medidores alternativos, capturas de pantalla, informes de inspección, ficha técnica de inspección de contraste y registros fotográficos.

Del análisis a los medios probatorios de los 45 medidores observados, sólo en quince (15) casos, la concesionaria ha presentado el reporte técnico del retiro de los sistemas de medición, por lo que es posible determinar la fecha de retiro de los medidores.

En el siguiente cuadro se muestra los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE RETIRO DE MEDIDOR	ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	FECHA DE RETIRO DE MEDIDOR
1	220005132	220160586	09/08/2016	9	220053280	220161809	28/09/2016
2	220000968	220161136	26/09/2016	10	220057109	220161808	28/09/2016
3	220160841	220161047	25/09/2016	11	220162622	220162344	16/08/2016
4	220161879	220162019	02/09/2016	12	32411740	32423956	22/06/2016
5	220159708	220176934	08/08/2016	13	33421043	32444633	15/07/2016
6	220088112	220161135	15/08/2016	14	33422452	32441266	27/06/2016
7	220162848	220161071	19/08/2016	15	32456895	33433071	11/07/2016
8	220158391	220161094	17/08/2016				

Asimismo, debe precisarse que en los 30 casos restantes los medios probatorios no son coherentes para validar el descargo o son insuficientes para determinar la fecha de retiro de los medidores.

Por lo expuesto, se valida el contraste de quince (15) medidores alternativos y 30 casos de medidores retirados se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se detalla la relación de los suministros de los medidores programados que, según la concesionaria, no fueron contrastados por estar retirados.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	200319981	200049940	FOTO DE FACHADA DEL PREDIO, NO PUEDE VISUALIZAR EL N° SUMINISTRO CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL: INDICA QUE NO SE ENCONTRÓ SUMINISTRO PROGRAMADO EN LA INSPECCIÓN CON FECHA 05-04-2016	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
2	200301242	200051078	FOTO DE MEDIDOR NUEVO (QUE REEMPLAZÓ AL MEDIDOR PROGRAMADO) CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL: INDICA QUE MEDIDOR PROGRAMADO FUE CAMBIADO EL 30-06-2016 POR ESTAR AVERIADO POR CORTO CIRCUITO	DESCARGO NO ES COHERENTE CON OBSERVACION. EN EL REPORTE COMERCIAL INDICA QUE EL MEDIDOR FUE CAMBIADO Y NO RETIRADO.
3	200000521	200048546	FOTO DE FACHADA DEL PREDIO, NO PUEDE VISUALIZAR EL N° SUMINISTRO CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE EL CLIENTE FUE ANULADO CON FECHA 02-2018	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
4	200006296	200319976	FOTO DE FACHADA DEL PREDIO, NO PUEDE VISUALIZAR EL N° SUMINISTRO CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE NO SE ENCONTRÓ SUMINISTRO PROGRAMADO EN LA INSPECCIÓN CON FECHA 22-04-2015	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
5	200319257	200049155	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL: INDICA QUE EL CLIENTE FUE ANULADO POR DEUDA FECHA 05-08-2016	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
6	200318919	200291088	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL DE SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE EL CLIENTE FUE ANULADO POR DEUDA FECHA 05-07-2016 FOTO DE CAJA PORTAMEDIDOR SIN MEDIDOR, SUMINISTRO NO SE IDENTIFICA	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
7	200192401	200317606	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE EL CLIENTE FUE ANULADO CON DEUDA FECHA 02-2018. ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO) POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE), DE FECHA NO LEGIBLE (AÑO: 2016).	FECHA NO LEGIBLE DE ACTA DE RETIRO DE MATERIAL DE SUMINISTRO PROGRAMADO
8	200305318	200246868	FOTO DE FACHADA DEL PREDIO, NO PUEDE VISUALIZAR EL N° SUMINISTRO CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE SUMINISTRO NO EXISTE EN LA INSPECCIÓN CON FECHA 03-08-2016	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
9	200217125	200322519	FOTO DE FACHADA DEL PREDIO, NO PUEDE VISUALIZAR EL N° SUMINISTRO CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO: INDICA QUE MEDIDOR FUE RETIRADO EN LA INSPECCIÓN CON FECHA 06-09-2013	NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
10	210185120	210185335	RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO PROGRAMADO DE ENERGÍA ELECTRICA POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) DE FECHA 11-07-2016. ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO MEDIDOR N° 605553614) POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) SIN FECHA DE RETIRO (EN BLANCO). FOTO DE FACHADA DE PREDIO NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO CLASIFICÁNDOSE COMO EX-CLIENTE, SE VERIFICA QUE DESDE 02-2016 NO HAY CONSUMO DEL CLIENTE.	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL DE SUMINISTRO PROGRAMADO SIN FECHA

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
11	210716801	210225783	RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO PROGRAMADO DE ENERGIA ELECTRICA POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) DE FECHA 18-08-2016. ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO MEDIDOR N° 681391) POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) SIN FECHA DE RETIRO (EN BLANCO). FOTO DE FACHADA DE PREDIO Y CAJA PORTAMEDIDOR VACIA NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO CLASIFICANDOSE COMO EX-CLIENTE, SE VERIFICA QUE DESDE 09-2016 NO HAY CONSUMO DEL CUENTE.	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL SUMINISTRO PROGRAMADO SIN FECHA. REPORTE DE SISTEMA COMERCIAL INCOHERENTE CON FECHA DE RESOLUCION DE CONTRATO
12	210716899	210185287	RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO INCOMPLETA: CLIENTE, FECHA, MOTIVO NO LEGIBLE. ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO MEDIDOR N° 681369) POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) SIN FECHA DE RETIRO (EN BLANCO). FOTO DE FACHADA DE PREDIO NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO CLASIFICANDOSE COMO EX-CLIENTE, SE VERIFICA QUE DESDE 05-09-2016 ESTÁ COMO EX-CLIENTE.	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL SUMINISTRO PROGRAMADO SIN FECHA. RESOLUCION DE CONTRATO INCOMPLETO.
13	210184404	210185507	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO) INDICANDO QUE NO SE ENCONTRÓ MATERIAL, SIN FECHA DE RETIRO (EN BLANCO). FOTO DE CAJA PORTAMEDIDOR VACIA NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO CLASIFICANDOSE COMO EX-CLIENTE, SE VERIFICA QUE DESDE 10-2015 NO EXISTE CONSUMO.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
14	230075932	230004713	FICHA DE INSPECCION TECNICA VISUAL DE MEDIDOR PROGRAMADO DE FECHA 21-10-2016, SE INDICA QUE EL TERRENO ESTA VACIO, SOLO MURETE, MATERIAL RETIRADO	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
15	230027409	230003350	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
16	230075054	230001636	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	MEDIDOR NO DEBIO SER CONSIDERADO EN EL PROGRAMA SEMESTRAL
17	230075818	230000059	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
18	230072428	230075937	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL DE SUMINISTRO PROGRAMADO CON FECHAS NO LEGIBLES (01-09-2016 Y 01-01-2016): SE INDICA QUE LOS MATERIALES NO FUERON ENCONTRADOS.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
19	230075557	230075304	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
20	230073677	230080129	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
21	230075118	230072518	ACTA DE RETIRO DE MATERIAL DE SUMINISTRO PROGRAMADO DE FECHA 08-07-2016	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
22	230075980	210185474	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
23	230077127	230074578	CONSTATAcion POLICIAL DE FECHA 03-10-2016: INDICANDO QUE EL PREDIO SE ENCONTRÓ DESHABITADO, SIN MATERIALES NI MEDIDOR.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR
24	30829237	31890580	TOMA FOTOGRAFICA DE FACHADA PREDIO DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 31890580, DE FECHA 25-07-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 218454, SUMINISTRO 31890580, DE FECHA 27-07-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
25	32241846	30961679	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32241846. AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30961679, FECHA 10-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270004, SUMINISTRO 30961679, FECHA 14-11-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
26	32233100	30962470	AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30962470, FECHA 16-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269946, SUMINISTRO 30962470, FECHA 18-11-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
27	32253426	30962649	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32253426. AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30962649, FECHA 16-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270011, SUMINISTRO 30962649, FECHA 18-11-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
28	32249030	30870091	PORTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 001318, SUMINISTRO 32249030, CAMBIO DE MEDIDOR POR PANTALLA OPAca, FECHA 25-10-2016. CERTIFICADO DE VERIFICACION INICIAL, MEDIDOR N° 0607903863, FECHA 15-01-2016. AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30870091, FECHA 18-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270566, SUMINISTRO 30870091, FECHA 22-11-2016.	DESCARGO NO ES COHERENTE CON OBSERVACION. EN EL REPORTE TECNICO INDICA QUE EL MEDIDOR FUE CAMBIADO Y NO RETIRADO.
29	90319979	30870000	AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30870000, FECHA 22-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270813, SUMINISTRO 30870000, FECHA 24-11-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.
30	30856038	30953784	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 30856038. AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO 30953784, FECHA 08-09-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 233013, SUMINISTRO 30953784, FECHA 12-09-2016.	NO ADIUNTA REPORTE TECNICO DE RETIRO DE MEDIDOR PROGRAMADO.

- **Respecto a los medidores inaccesibles (39 casos)**

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

Al respecto, debe precisarse que ELECTRO ORIENTE no presentó medios probatorios de 14 medidores, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 25 medidores presentados.

Conforme a lo expuesto, ELECTRO ORIENTE presentó como medios probatorios, entre otros, los siguientes documentos: copias de Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, copias de la constancia de aviso previo de los medidores alternativos y programados, capturas de pantalla y registros fotográficos.

En tal sentido, del análisis a los medios probatorios de los 25 casos observados; ELECTRO ORIENTE sólo en cinco (5) casos ha evidenciado que los usuarios de los suministros programados fueron notificados adecuadamente.

En el siguiente cuadro se muestra los suministros cuyo contraste de medidores alternativos han sido validados:

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO
1	140015461	140015461
2	140015081	140015081
3	140014456	140014456
4	130024937	130024937
5	130009381	130009381

En tal sentido, en los casos restantes ELECTRO ORIENTE no ha evidenciado que los usuarios de los suministros programados fueron notificados adecuadamente, tampoco ha demostrado que el medidor inaccesible sea el programado y no ha demostrado adecuadamente que el medidor sea inaccesible; por lo tanto, se concluye que los medios probatorios presentados por la concesionaria son insuficientes para desvirtuar las observaciones de los medidores observados y que fueron calificados por ELECTRO ORIENTE como inaccesible.

Por lo tanto, de los 39 medidores observados sólo se valida cinco (5) medidores mientras que 34 casos restantes se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se detalla los suministros de los medidores alternativos cuyo contraste de medidor no han sido validados

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100615825	100615243	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	100201640	100615804	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
3	100616082	100616278	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
4	100001743	100614621	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
5	140017673	140025931	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
6	140014217	140015016	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	NO SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN DE ACUERDO NORMATIVA AL USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO
7	100620796	130001479	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
8	100618884	130025091	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
9	100618618	130026317	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
10	100106757	130026322	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
11	100618652	130016170	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
12	100622044	130009217	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
13	100146258	130019356	AVISO PREVIO AL USUARIO DE MEDIDOR PROGRAMADO	EL AVISO PREVIO FUE EMITIDO EL 02/11/2016 Y EL CARGO FUE FIRMADO EL 24/06/2016, INCOHERENCIA DE INFORMACIÓN
14	100619204	130018937	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
15	100229781	110008573	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
16	100249144	32014131	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
17	100621021	30953318	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
18	200318905	210184973	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADIUNTA MEDIOS PROBATORIOS
19	200318905	200048702	TOMA FOTOGRAFICA DE FACHADA DE UN PREDIO, EOR INDICA QUE MEDIDOR ESTÁ TAPADO CON CARTEL Y MADERAS.	NO EVIDENCIA QUE EL PREDIO DE LA FOTO ES DEL SUMINISTRO PROGRAMADO: NO HAY FECHA, UBICACIÓN.
20	200319962	200048702	TOMA FOTOGRAFICA DE FACHADA DE UN PREDIO, EOR INDICA QUE MEDIDOR ESTÁ INTERNO AL PREDIO, CALAMINAS IMPIDEN EL ACCESO.	NO EVIDENCIA QUE EL PREDIO DE LA FOTO ES DEL SUMINISTRO PROGRAMADO: NO HAY FECHA, UBICACIÓN.
21	32381829	32369109	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR NO IDENTIFICABLE INACCESIBLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
22	32367507	32445416	2 TOMAS FOTOGRAFICAS DE MEDIDOR NO IDENTIFICABLE INACCESIBLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
23	32403247	32441257	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR NO IDENTIFICABLE INACCESIBLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
24	30760616	30953078	TOMA FOTOGRAFICA DE PREDIO DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE INTERVENCION, SUMINISTRO N° 30953078, FECHA 18-10-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 254346, SUMINISTRO N° 30953078, FECHA 20-10-2016.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
25	32230388	30870734	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30870734, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269798, SUMINISTRO 30870734, DE FECHA 15-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32230388, INDICANDO MEDIDOR ES INACCESIBLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
26	32219326	30870743	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30870743, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270078, SUMINISTRO 30870743, DE FECHA 15-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32230388, INDICANDO MEDIDOR ESTÁ ALTURA. TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE OBSERVACION. EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
27	32221084	30927766	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30927766, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270076, SUMINISTRO 30927766, DE FECHA 15-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32221084, INDICANDO MEDIDOR ESTÁ ALTURA. TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE OBSERVACION. EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
28	32221039	30936059	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30936059, DE FECHA 11-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270077, SUMINISTRO 30936059, DE FECHA 15-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32221039, INDICANDO MEDIDOR ESTÁ ALTURA. TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE OBSERVACION. EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
29	32227480	30868001	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30868001, DE FECHA 14-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270100, SUMINISTRO 30868001, DE FECHA 16-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32227480, INDICANDO MEDIDOR INTERNO. TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR INTERNO DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
30	32286131	30921889	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30921889, DE FECHA 16-11-2016, CON CARGO.	EOR NO EVIDENCIA QUE USUARIO DE SUMINISTRO PROGRAMADO HAYA SIDO NOTIFICADO ADECUADAMENTE.
31	32286884	30961641	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30961641, DE FECHA 16-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270139, SUMINISTRO 30961641, DE FECHA 18-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32286884, INDICANDO MEDIDOR FUE RETIRADO.	EOR NO EVIDENCIA QUE MEDIDOR SEA INACCESIBLE. INCOHERENCIA DE DESCARGO CON RESPECTO A CAUSA DE LA OBSERVACION.
32	32279010	30922410	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30922410, DE FECHA 17-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 269944, SUMINISTRO 30922410, DE FECHA 19-11-2016.	EOR NO EVIDENCIA QUE MEDIDOR SEA INACCESIBLE.
33	32221870	31890535	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 31890535, DE FECHA 18-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 270641, SUMINISTRO 31890535, DE FECHA 22-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32221870, INDICANDO MEDIDOR SE ENCUENTRA EN ALTURA.	EOR NO EVIDENCIA QUE MEDIDOR SEA INACCESIBLE. INCOHERENCIA DE DESCARGO CON RESPECTO A CAUSA DE LA OBSERVACION.
34	32236514	30938572	AVISO PREVIO AL USUARIO, SUMINISTRO 30938572, DE FECHA 24-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271448, SUMINISTRO 30938572, DE FECHA 28-11-2016. CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 32236514, INDICANDO MEDIDOR ES INACCESIBLE.	EOR NO EVIDENCIA QUE MEDIDOR SEA INACCESIBLE.

▪ **Respecto a los sistemas de medición con hurto de energía eléctrica (15 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria no presentó medios probatorios de 8 medidores, por lo que la revisión y análisis comprende a los medios probatorios de 7 medidores presentados.

En tal sentido, debemos señalar que ELECTRO ORIENTE presentó como medios probatorios, entre otros, los siguientes documentos: copia de actas de constatación de suministro, aviso previo a usuarios de suministros e Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor).

Efectuado el análisis a los medios probatorios de los 7 casos observados, se verifica el contraste de tres (3) medidores alternativos (suministros programados N° 31016249, 30960205 y 30984243), dado a que ELECTRO ORIENTE ha demostrado la intervención por hurto de energía mediante constancia de aviso previo y el Acta de Constatación de Suministro; asimismo ha demostrado el contraste de los medidores alternativos que corresponde a cada suministro programado cuyo sistema de medición se encontraban con hurto de energía eléctrica.

Por otro lado, respecto a los cuatro (4) medidores restantes, ELECTRO ORIENTE no ha adjuntado el aviso previo a los usuarios de los medidores alternativos y/o el Informe de Inspección del medidor alternativo intervenido.

Por lo expuesto, de los 15 medidores observados se valida tres (3) medidores y 12 medidores se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se detalla los suministros de los medidores alternativos que no fueron validados.

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100600195	100613498	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	130011015	130018317	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
3	110016897	110000752	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
4	100618565	100613204	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
5	100618283	30953120	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
6	100602068	30953013	INFORME DE INSPECCION, CON DATOS NO LEGIBLES.	LOS DATOS DEL INFORME DE INSPECCION NO SE PUEDEN VERIFICAR PUES ESTAN MUY TENUES. FALTA ADJUNTAR AVISO PREVIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO.
7	100518233	30952830	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
8	100614310	30954576	INFORME DE INSPECCION, CON DATOS NO LEGIBLES.	LOS DATOS DEL INFORME DE INSPECCION NO SE PUEDEN VERIFICAR PUES ESTAN MUY TENUES. FALTA ADJUNTAR AVISO PREVIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO.
9	100612765	30952689	INFORME DE INSPECCION, CON DATOS NO LEGIBLES.	LOS DATOS DEL INFORME DE INSPECCION NO SE PUEDEN VERIFICAR PUES ESTAN MUY TENUES. FALTA ADJUNTAR AVISO PREVIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO.
10	100616049	30952974	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
11	100615126	30954360	INFORME DE INSPECCION, CON DATOS NO LEGIBLES.	LOS DATOS DEL INFORME DE INSPECCION NO SE PUEDEN VERIFICAR. FALTA ADJUNTAR AVISO PREVIO DE MEDIDOR ALTERNATIVO.
12	100613869	210185250	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

▪ **Respecto a ex – clientes (25 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria no presentó medios probatorios de 7 medidores, por lo que la revisión y análisis comprende a los medios probatorios de 18 medidores presentados.

En tal sentido, debemos señalar que el numeral 1.2.2 del Procedimiento se establece los motivos por los cuales las concesionarias están autorizadas para utilizar medidores alternativos en vez de aquellos medidores programados que no sean factibles de contrastar y cuya causa no sea atribuible a la gestión de la concesionaria; por lo tanto, los suministros calificados por la concesionaria como ex-clientes no se encuentran tipificados dentro de los parámetros establecidos en el Procedimiento.

En ese sentido, debemos indicar que ELECTRO ORIENTE realizó una inadecuada selección de los medidores a contrastar; por lo tanto, se mantienen los 25 casos en calidad de observados.

A continuación, se detalla los suministros cuyos contrastes de medidores alternativos no fueron validados.

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100613547	100614240	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
2	100606775	100021683	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
3	100210799	100615557	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
4	100200071	100614812	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
5	100273797	100010728	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
6	100242305	100615369	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
7	100002949	100615622	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
8	100613167	140015438	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
9	140019273	140000380	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
10	100613437	140020453	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
11	140017202	140015453	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
12	100489344	140025903	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
13	100618261	140025830	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES
14	140014969	140015230	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
15	100618655	100612257	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
16	130024913	130018994	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
17	100621974	110014761	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX -CUENTES

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
18	110016592	110008367	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
19	100635713	100615152	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
20	100615240	210182928	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
21	100367060	210716489	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX-CUENTES
22	100613689	210185294	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX-CUENTES
23	100003889	210184919	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE ACTA DE RETIRO DE SUMINISTRO	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX-CUENTES
24	220161915	220162071	RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO PROGRAMADO DE ENERGÍA ELECTRICA POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) DE FECHA 29-08-2016 ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO) POR DEUDA SIN FIRMA DE CARGO (AUSENTE) DE FECHA 29-08-2016	INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX-CUENTES
25	220139451	220161026	CAPTURA DE PANTALLA: SUSTENTO DESDE CUANDO ES EX-CLIENTE INFORME DE INSPECCION, INDICANDO QUE USUARIO RETIRO SU SUMINISTRO ALTERNATIVO CONSTANCIA POLICIAL DE FECHA 01-02-2017, INDICANDO QUE EL MEDIDOR PROGRAMADO SE RETIRÓ POR EL USUARIO EL 14-10-2016.	CONSTANCIA POLICIAL NO ES COHERENTE CON LA OBSERVACION. INCUMPLIMIENTO DE ELECTRO ORIENTE POR PROGRAMAR SUMINISTROS PARA CONTRASTE DE EX-CUENTES

▪ **Respecto a medidores no contrastados por ser multifunción (7 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria presentó descargos en todos los casos observados, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 7 los medidores presentados.

En tal sentido, ELECTRO ORIENTE presentó como medios probatorios, los siguientes documentos: Informe de Inspección (reporte de contraste de medidor) del medidor alternativo, aviso previo de intervención de suministros alternativos y/o registros fotográficos o captura de pantalla.

Del análisis a los medios probatorios de los siete (7) medidores observados, se aprecia que en ninguno de los casos se evidencia desde cuándo se encuentran instalados los medidores multifunción. Al respecto, cabe indicar que si los medidores multifunción han estado instalados antes de la presentación del Programa Semestral, entonces la concesionaria realizó una inadecuada selección de los medidores; si los medidores fueron instalados durante el semestre en evaluación, los medios probatorios alcanzados son insuficientes para validar el contraste de los medidores alternativos.

Por lo tanto, la inadecuada selección de los medidores a contrastar es una causa atribuible a la gestión de la concesionaria. En consecuencia, los siete (7) casos se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se muestra el detalle de los suministros programados cuyos contrastes de medidores alternativos no han sido validados.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	32464977	32464396	4 TOMAS FOTOGRAFICAS, MEDIDOR INACCESIBLE.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.
2	32463076	30952633	CAPTURA DE PANTALLA DE SISTEMA COMERCIAL, SUMINISTRO 33540044. 10 TOMAS FOTOGRAFICAS DE MEDIDORES EN ALTURA NO IDENTIFICABLES.	DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE LA OBSERVACION.
3	32268939	30943966	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR INACCESIBLE NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 30943966, DE FECHA 28-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271530, SUMINISTRO 30943966, FECHA 30-11-2016.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.
4	30985518	30935507	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR INACCESIBLE NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 30935507, DE FECHA 28-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271528, SUMINISTRO 30935507, FECHA 30-11-2016.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.
5	32268957	30871670	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA SUMINISTRO 32268957 DE FECHA 30-11-2016. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 30871670, DE FECHA 28-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271531, SUMINISTRO 30871670, FECHA 30-11-2016.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.
6	32268948	30871698	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 30871698, DE FECHA 28-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271529, SUMINISTRO 30871698, FECHA 30-11-2016.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.
7	32218042	30922483	TOMA FOTOGRAFICA DE MEDIDOR EN ALTURA NO IDENTIFICABLE. AVISO PREVIO DE SUMINISTRO 30922483, DE FECHA 28-11-2016, CON CARGO. INFORME DE INSPECCION N° 271449, SUMINISTRO 30922483, FECHA 30-11-2016.	EO NO EVIDENCIA DESDE CUANDO SE ENCUENTRA INSTALADO EL MEDIDOR MULTIFUNCIÓN.

▪ **Respecto a medidores internos (4 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria no presentó medios probatorios de 2 medidores, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de 2 medidores presentados.

En tal sentido, la concesionaria presentó como medios probatorios, los siguientes documentos: registros fotográficos y constatación policial.

Del análisis a los medios probatorios de los dos (2) medidores observados, no se identifica si los medidores corresponden a los programados, asimismo, se aprecia que en ninguno de los casos se evidencia que los usuarios de los medidores programados hayan sido notificados adecuadamente tal como se establece en el numeral 7.1.2⁵ de la norma técnica “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica”, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 496-2005-MEM/DM.

En consecuencia, los cuatro (4) casos se mantienen en calidad de observados.

A continuación se detalla los suministros cuyos medidores se encuentran al interior del predio y los suministros alternativos cuyos contrastes de los medidores que no fueron validados.

⁵ 7.1.2 El Concesionario comunicará por escrito al Usuario, por lo menos con dos (2) días hábiles de anticipación, la fecha en que será intervenido el Sistema de Medición para su Contrastación, indicando el Contrastador correspondiente. El Concesionario deberá llevar un registro de estos casos, el cual estará a disposición de OSINERG en la forma y condiciones que este Organismo lo determine.

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	100612433	100609263	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS
2	230018408	230075481	CONSTATAción POLICIAL DE FECHA 10-06-2015: INDICA QUE CAJA PORTAMEDIDOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VIVIENDA. FOTOS DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE.	NO SE IDENTIFICA EL MEDIDOR SI CORRESPONDE AL PROGRAMADO. EOR NO EVIDENCIA QUE HAYA NOTIFICADO ADECUADAMENTE AL USUARIO.
3	230074887	230073348	FOTO DE FACHADA DE PREDIO, SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE Y CAJA PORTAMEDIDOR INTERNA	EOR NO EVIDENCIA QUE HAYA NOTIFICADO ADECUADAMENTE AL USUARIO
4	30803464	32276233	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS

▪ **Respecto a medidores sustraídos (2 casos)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria presentó medios probatorios en todos los casos observados, por lo que la revisión y análisis se realizó a los medios probatorios de los 2 medidores presentados.

En tal sentido, de la revisión a los medios probatorios se observa que en ninguno de los dos casos se evidencia que los medidores hayan sido sustraídos, tampoco que los medidores hayan sido repuestos por nuevos; por lo tanto, los medios probatorios son insuficientes para validar los contrastes de los medidores alternativos.

En consecuencia, los dos (2) casos se mantienen en calidad de observados.

A continuación, se detalla los suministros observados.

ITEM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS
1	200315540	200319784	FOTO DE LA CAJA PORTAMEDIDOR VACÍA DEL SUMINISTRO PROGRAMADO 315540 SIN FECHA.	LA FOTO NO CUENTA CON FECHA. NO LEVANTA LA OBSERVACION DE QUE EN EL AVISO PREVIO AL SUMINISTRO PROGRAMADO NO SE OBSERVA QUE MEDIDOR HAYA SIDO SUSTRAIIDO.
2	210183216	210718575	RESOLUCION DE CONTRATO DE SUMINISTRO INCOMPLETA: CLIENTE, FECHA, MOTIVO NO LEGIBLE. ACTA DE RETIRO DE MATERIAL (SUMINISTRO PROGRAMADO) INDICANDO QUE NO SE ENCONTRO MATERIALES, SIN FECHA DE RETIRO (EN BLANCO). FOTO DE FACHADA DE PREDIO NO IDENTIFICABLE. CAPTURA DE PANTALLA DE REPORTE DEL SISTEMA COMERCIAL SUMINISTRO PROGRAMADO CLASIFICANDOSE COMO EX-CLIENTE, SIN FECHA, SIN DATOS DE MEDIDOR.	NO ADJUNTA ACTA DE RETIRO DE MATERIAL. EOR NO SUSTENTA QUE MEDIDOR HAYA SIDO SUSTRAIIDO.

▪ **Respecto a la cerámica que impide apertura de la caja portamedidor (1 caso)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado debido a que la cerámica impedía la apertura de la caja portamedidor.

La concesionaria presentó como medio probatorio registro fotográfico no fechado.

En tal sentido, la concesionaria, no ha evidenciado mediante el registro fotográfico el impedimento que se registra en el archivo de resultados de contraste (Anexo N° 5.1 del Procedimiento) por lo tanto, los medios probatorios no desvirtúan lo observado y no son suficientes para validar el contraste del medidor alternativo.

En consecuencia, se mantiene la observación.

▪ **Respecto al medidor programado no contrastado por haberse contrastado por el P 277 (1 caso)**

Al respecto, la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado debido a que el medidor fue contrastado en cumplimiento de Contraste de Medidores.

Sobre el particular, debemos precisar que la concesionaria presentó los siguientes medios probatorios: Informe de Inspección de fecha 07 de junio de 2016, de medidor contrastado de suministro programado N° 200321965.

Al respecto, se precisa que ELECTRO ORIENTE realizó el contraste de medidor programado con fecha anterior a la fecha límite de envío de programa de contraste; por lo tanto, debió haber programado otro suministro en el programa de contraste.

En consecuencia, se mantiene la observación.

▪ **Respecto al medidor programado no ubicable (1 caso)**

Al respecto, la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado debido a que el medidor programado no fue ubicado.

Sobre el particular, debe precisarse que la concesionaria no presentó medios probatorios. Asimismo, corresponde señalar que el numeral 1.2.2 del Procedimiento establece los motivos por los cuales las concesionarias están autorizadas para utilizar medidores alternativos en vez de aquellos medidores programados que no sean factibles de contrastar y cuya causa no sea atribuible a la gestión de la concesionaria; por lo tanto, el suministro o medidor no ubicado no se encuentran tipificados dentro de los alcances establecidos en el Procedimiento; por lo tanto esta causa es atribuible a la gestión de la concesionaria.

En consecuencia, se mantiene la observación.

▪ **Respecto al predio deshabitado (1 caso)**

Al respecto, la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado porque el suministro fue retirado (no existe).

En este caso, la concesionaria no presentó medios probatorios. Asimismo, corresponde señalar que la inexistencia del suministro o el predio deshabitado no se encuentran tipificado dentro de los alcances establecidos en el Procedimiento; por lo tanto, ELECTRO ORIENTE ha realizado una inadecuada selección de los medidores a contrastar, por lo que esta causa es atribuible a la gestión de la concesionaria.

En consecuencia, se mantiene la observación.

▪ **Respecto al predio en construcción (1 caso)**

Al respecto, debe precisarse que la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado porque el predio se encontraba en construcción.

En este caso, ELECTRO ORIENTE presentó dos registros fotográficos y el parte técnico de mantenimiento del suministro programado N° 32367249, indicando que se reubicó la acometida y el medidor. En dichos registros no se indica la fecha de la toma y tampoco se observa que se encuentre en construcción.

En tal sentido no evidencia cuando el usuario solicitó el retiro temporal, tampoco adjunta el reporte técnico de la reposición del servicio, por lo que los medios probatorios presentados no desvirtúan lo observado.

En consecuencia, se mantiene la observación.

▪ **Respecto al medidor con riesgo eléctrico (1 caso)**

Al respecto, la concesionaria utilizó un (1) medidor alternativo en reemplazo de un (1) medidor programado que no fue contrastado porque se encontraba con riesgo eléctrico.

En este caso, ELECTRO ORIENTE no presentó medios probatorios. En consecuencia, se mantiene la observación.

Finalmente, se muestra el detalle de los suministros observados en los casos de cerámica que impide apertura de la caja portamedidor, medidor programado no contrastado por haberse contrastado por el P 277, medidor programado no ubicable, predio deshabitado, predio en construcción y a medidor con riesgo eléctrico:

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN Nº 2668-2018-OS/OR LORETO**

EM	SUMINISTRO PROGRAMADO	SUMINISTRO ALTERNATIVO	DESCARGO ELECTRO ORIENTE (CARTA GC-298-2018)	OBSERVACIONES A LOS DESCARGOS	RAZON
1	200320009	200055830	TOMA FOTOGRAFICA DE SUMINISTRO 320009, SIN FECHA	TOMA FOTOGRAFICA NO CUENTA CON FECHA.	CERAMICA IMPIDE APERTURA DE CAJA
2	200321965	200048637	INFORME DE CONTRASTE DE MEDIDOR PROGRAMADO DE FECHA DE EJECUCION 07-06-2016	CONTRASTE DE MEDIDOR PROGRAMADO CON FECHA ANTERIOR A LA FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE PROGRAMA DE CONTRASTE.	CONTRASTADO POR 227
3	32240419	30870313	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS	INUBICABLE
4	31007428	30961365	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS	PREDIO DESHABITADO
5	32367249	32375429	2 TOMAS FOTOGRAFICAS, FACHADA DE PREDIO DE SUMINISTRO NO IDENTIFICABLE. PARTE TECNICO DE MANTENIMIENTO N° 05186, SUMINISTRO 32367249, DE FECHA 14-05-2016, DETALLANDO QUE SE REUBICÓ ACOMETIDA Y MEDIDOR.	EL PARTE TECNICO INDICA QUE SE REALIZÓ REUBICACIÓN Y NO RETIRO TEMPORAL. DESCARGO INCOHERENTE CON LA CAUSA DE OBSERVACION. NO ADJUNTA REPORTE TECNICO DE SUMINISTRO PROGRAMADO DE REPOSICION DE SERVICIO.	PREDIO EN CONSTRUCCION
6	100568162	100609838	NO PRESENTÓ DESCARGOS	NO ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS	RIESGO ELECTRICO

Considerando lo antes expuesto, se ha levantado un total de doscientos uno (201) suministros, manteniéndose como observado cuatrocientos veintitrés (423).

Por tanto, el indicador de la Gestión del Proceso de Contraste de Medidores (GCM) queda reestructurado de la siguiente forma:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DE INDICADOR	CANTIDAD
1	Número de suministros que incumplen con alguno de los criterios señalados en el Cuadro N° 3 para la actividad de reemplazo de medidores (CRI)	423
2	Número total de suministros destinados a las actividades de reemplazo, obtenidos en el Informe Semestral de Resultados de Contraste (NTS).	17 736
VALOR DEL INDICADOR GCM (%)		2.38%

3.2.4. Conclusiones

El numeral 3.3 del Procedimiento, señala el indicador GCM evalúa la calidad de la gestión de la ccesionaria en las actividades de contraste, reemplazo y cambio de equipos de medición, considerando para su evaluación los medidores que no fueron ejecutados cumpliendo con las directrices del Procedimiento.

Asimismo el inciso c) del Título IV del Procedimiento establece como infracción que los indicadores calculados excedan las tolerancias establecidas en la escala de multas y sanciones del Osinergmin.

Al respecto, conforme se ha expuesto en los numerales precedentes, en el presente caso no se ha desvirtuado la imputación contenida en el Informe de Instrucción Informe de

Instrucción N° 385-2018-OS/OR-LORETO, notificado a la entidad el 06 de febrero de 2018, junto al Oficio N° 345-2018, que ELECTRO ORIENTE no cumplió con el indicador GCM.

Cabe indicar que, el artículo 1° de la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley N° 27699, establece que toda acción u omisión que implique el incumplimiento de las leyes, reglamentos y demás normas bajo el ámbito de competencia de Osinergmin constituye infracción sancionable.

Por lo tanto, ELECTRO ORIENTE ha cometido infracción administrativa de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Título IV del Procedimiento. Dicha infracción es sancionable de conformidad con el numeral 6.3 del Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014-OS/CD.

4. Determinación de la sanción propuesta

Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014 OS/CD, se aprobó el Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, consignada en la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de Osinergmin, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2003-OS/CD.

Los numerales 6.2 y 6.3 del Anexo 6 de Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 145-2014 OS/CD, tipifican como infracción administrativa sancionable el incumplir con los indicadores CCM y GCM. Asimismo, establece la metodología para determinar la sanción aplicable, de la siguiente manera:

- **CCM: CUMPLIMIENTO DEL CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS**

Se aplicará una sanción (en UIT) en función del número de medidores defectuosos detectados en el proceso de contrastación que no fueron reemplazados dentro de los plazos establecidos en la NTC, obtenido de la aplicación del indicador CCM, utilizándose para su determinación la siguiente fórmula:

$$Multa_{CCM} = CCM \times NTS \times Mc$$

Dónde:

CCM: Resultado de la evaluación del indicador CCM.

NTS: Número total de suministros destinados a las actividades de cambio (defectuosos)

MC: Es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente:

Tipos	Rango según número de contrastes programados	Mc
1	Hasta 400	0,080
2	De 401 hasta 8 000	0,103
3	De 8 001 hasta 15 000	0,124
4	Más de 15 000	0,240

• **GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTES DE MEDIDORES**

Se aplicará una sanción (en UIT) en función del número total de criterios incumplidos por cada suministro, siendo los criterios a evaluar los señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento, utilizándose la siguiente fórmula:

$$Multa_{GCM} = k \times Mg$$

Dónde:

k: Es el número total de criterios incumplidos por cada suministro, observados en cada una de las actividades desarrolladas (contraste, reemplazo y cambio de medidores), criterios que se encuentran señalados en el Cuadro N° 3 del Procedimiento.

Mg: Es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente:

Tipos	Rango según número de contrastes programados	Mg
1	Hasta 400	0,0079
2	De 401 hasta 8 000	0,0014
3	De 8 001 hasta 15 000	0,0009
4	Más de 15 000	0,0006

Aplicación de la metodología:

• **CCM: CUMPLIMIENTO DEL CAMBIO DE MEDIDORES DEFECTUOSOS**

Osinermin verificó que, ELECTRO ORIENTE realizó el contraste y/o reemplazo de dieciséis mil ciento ochenta y cinco (16 185) medidores. En tal sentido, de acuerdo al cuadro anterior, corresponde al rango Tipo 4.

Según lo actuado en la supervisión, los valores de las variables son:

CCM = 0.0153

NTS = 1565

Mc = 0.240

Multa_{CCM} = 0.0153 x 1565 x 0.240 UIT

Multa_{CCM} = **5.75 UIT**

- **GCM: GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTRASTES DE MEDIDORES**

Osinergmin verificó que, ELECTRO ORIENTE realizó el contraste y/o reemplazo de dieciséis mil ciento ochenta y cinco (16 185) medidores. En tal sentido, de acuerdo al cuadro anterior, corresponde al rango Tipo 4.

$k = 423$

$Mg = 0.0006$

Multa_{GCM} = 423 x 0.0006 UIT

Multa_{GCM} = 0.2538 UIT

Como se puede apreciar la multa es menor a media UIT ($\frac{1}{2}$ UIT), por lo que en Concordancia con el numeral 6.6 de la Resolución Nº 145-2014-OS/CD, la multa por el incumplimiento del indicador de "Gestión del Proceso de Contraste de Medidores" queda establecida en **0.5 UIT**.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13° literal c) de la Ley de Creación de Osinergmin, Ley Nº 26734, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, Ley Nº 27332 y modificatorias, la Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de Osinergmin, Ley Nº 27699, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS mediante el cual se aprueba el T.U.O de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y la Resolución de Consejo Directivo Nº 218-2016-OS/CD, modificado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2017-OS/CD.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO ORIENTE S.A.**, con una multa de **Cinco con setenta y cinco centésimas (5,75) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago**, por el incumplimiento señalado en el ítem 1 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013352601

Artículo 2°.- SANCIONAR a la empresa **ELECTRO ORIENTE S.A.**, con una multa de **Cinco décimas (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago**, por el incumplimiento señalado en el ítem 2 del numeral 1.4 de la presente Resolución.

Código de Infracción: 160013352602

Artículo 3°.- DISPONER que el monto de las multas sea pagado en un plazo no mayor de **quince (15) días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

El pago podrá realizarse en las cuentas de Osinergmin disponibles a través de los canales de atención (Agencias y Banca por Internet) del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A. y BBVA Continental**. Para tal efecto, se deberá indicar el servicio de recaudación "**MULTAS PAS**" para el caso del **Banco de Crédito del Perú, Interbank, Scotiabank S.A.A.**, y, en el caso del **BBVA Continental** el

**RESOLUCIÓN DE OFICINAS REGIONALES
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
OSINERGMIN N° 2668-2018-OS/OR LORETO**

servicio de recaudación “**OSINERGMIN MULTAS PAS**”; asimismo, deberá indicarse los **códigos de infracción** que figuran en la presente Resolución.

Artículo 4°. - Cumplimos con informar que de conformidad con el artículo 27° del Reglamento de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las Actividades Energéticas y Mineras a cargo de Osinergmin, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 040-2017-OS/CD, el agente supervisado, tiene la facultad de contradecir la presente Resolución, mediante la interposición ante el presente órgano del recurso administrativo de reconsideración o de apelación, dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día hábil siguiente de notificada la presente Resolución.

Artículo 5°.- NOTIFICAR a la empresa **ELECTRO ORIENTE S.A.** el contenido de la presente Resolución.

«image:osifirma»

Jefe de la Oficina Regional Loreto